

Proyecto	Plan Huancavilca tubería 1050mm		
Fiscalizador	Jorge Toral	Centro de Costo	
Contratista	BIOANDINA S.A	No. de Contrato	
Dirección	MAPASINGUE ESTE CALLE PRIMERA	No. de Solicitud	S/N
Tipo de accesorio o elemento	KIT DE REPARACIÓN TUBO Ø1050mm	Fecha de prueba	21/01/2013

Verificación del Accesorio o Elemento	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
--	--

MEDICIONES (mm)	PROMEDIO POR PUNTOS	PROMEDIO FINAL
12,10	11,66	11,79
11,90		
10,98		
11,85	11,57	
10,90		
11,95		
12,00	12,03	
11,87		
12,23		
11,85	11,90	
11,98		
11,88		

Espesor inicial del accesorio (mm)	12
---	----

Material base	ACERO ASTM A - 36
----------------------	-------------------

ESPESOR DE LAMINA REQUERIDO

* Se permite un desgaste máximo del 15% del espesor inicial

* En caso de no conocer el espesor inicial, se deberá respetar el espesor de diseño que dependerá de diámetros y presiones nominales y este deberá tener mínimo 6 mm

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



<u>Verificación del Equipo</u>	
Código del equipo	ESM-CCCO-016 Operativo <input checked="" type="checkbox"/> No operativo <input type="checkbox"/>

Observaciones

REVISADO	REALIZADO
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD Y DIAGNÓSTICO DE REDES FABRICIO COSTA	SUPERVISOR /AST. TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD Y DIAGNÓSTICO DE REDES NELSON FIGUEROA P.