



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

“Optimización del uso de Bancos de Condensadores en la Industria”

TESIS DE GRADO

**Previa a la Obtención del Título de:
INGENIERO EN ELECTRICIDAD**

Especialización: POTENCIA

Presentada por:

LUIS EDUARDO JALON VERA

Guayaquil, Ecuador

1989

A G R A D E C I M I E N T O

A LA COMPAÑIA ECELCO
y a la FABRICA DE
ALIMENTOS BALANCEADOS
VIGOR por las
facilidades prestadas
para la elaboración de
esta tesis.



Ing. Hernán Bustierrez.
PRESIDENTE



Ing. Jorge Flores M.
DIRECTOR DE TESIS



Ing. Juan Gallo
M. PRINCIPAL



Ing. Alberto Hanze
M. PRINCIPAL

DECLARACION EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis, corresponde exclusivamente al autor, y el patrimonio intelectual de la Tesis de Grado corresponderá a la Escuela Superior Politécnica del Litoral.



.....
NOMBRE Y FIRMA DEL AUTOR

RESUMEN

Con el objeto de lograr la compensación de la potencia reactiva dentro de un sistema industrial y como base para la aplicación del programa de computación desarrollado en esta tesis, se hace referencia a la mayor parte de los equipos eléctricos con que cuenta una industria, a la vez que se realiza un estudio de cada uno de ellos en funcionamiento, para obtener un diagrama unifilar equivalente en el cual se puedan efectuar los cálculos necesarios para obtener dicha compensación. Se mencionan los enquemas más utilizados en la industria, haciendo particular énfasis en el radial por ser el más simple y de uso común.

Con el programa de computación se obtienen todas las alternativas de bancos de condensadores posibles con sus costos, y rentabilidad en una barra individual y en dos o más simultáneamente de tal manera que se pueda realizar la selección de la opción más económica.

INDICE GENERAL

	Pág.
RESUMEN.....	
INDICE GENERAL	
INDICE DE FIGURAS.....	
INDICE DE TABLAS.....	
I. Tipos de cargas y esquemas industriales.....	
I.1 Tipos de cargas.....	
I.1.1 Motores.....	
I.1.2 Iluminación.....	
I.1.3 Cargas especiales.....	
I.1.4 Transformadores.....	
I.2 Tipos de sistemas industriales.....	
I.2.1 Barras de transitorios en el primario.....	
I.2.2 Barras de transitorios en el secundario.....	
I.2.3 Sistemas radiales.....	
II. Análisis del Factor de potencia y regulación de voltaje.....	
2.1 Generalidades.....	

2.1	El factor de potencia.....
2.3	La regulación de voltaje.....
III.	Compensación de la potencia reactiva.....
3.1	Generalidades.....
3.2	Compensación individual según la carga.....
3.2.1	Motores.....
3.2.2	Iluminación.....
3.2.3	Cargas especiales.....
3.2.4	Transformadores.....
3.3	Compensación por grupos según el tipo de carga.....
3.3.1	Motores.....
3.3.2	Iluminación.....
3.4	Compensación global del sistema.....
IV.	Ánálisis económico.....
4.1	Generalidades.....
4.2	Conceptos fundamentales.....
4.2.1	Interés simple e interés compuesto
4.2.2	Valor presente.....
4.2.3	Flujo de caja.....
4.3	Métodos de evaluación de proyectos.....
4.3.1	Tasa promedio de retorno.....
4.3.2	Período de recuperación.....
4.3.3	Valor actual neto (V.A.N.).....
4.3.4	Tasa interna de retorno (T.I.R.)

4.3.5	Índice de rentabilidad.....
4.3.6	Comparación entre el V.A.N. y la T.I.R.....
4.4	Factores económicos que definen al proyecto.
4.4.1	Inversión inicial
4.4.2	Vida útil de los compensadores....
4.4.3	Pérdidas en los bancos de capacitores.....
4.4.4	Penalización por bajo factor de potencia.....
4.4.5	Proyección del ahorro de energía por pérdidas en las líneas.....
4.4.6	Proyección del ahorro de energía por mayor eficiencia en las cargas.....
V.	Aplicación de los criterios en la optimización...
5.1	Generalidades, enfoque del método a seguir..
5.2	Ánalisis del beneficio en cada punto de compensación.....
5.3	Método para encontrar el máximo beneficio...
5.4	Programa de computación para la selección óptima de la compensación de reactivos.....
VI.	Aplicación del proyecto en una industria.....

6.1	Esquema de la empresa a estudiar.....
6.2	Estudio del tipo de cargas y su operación...
6.3	Compensación de la potencia reactiva en los diferentes puntos del sistema.....
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	
APENDICES.....	
BIBLIOGRAFIA.....	

INDICE DE FIGURAS

Pág.

- | | |
|-----|---|
| 1. | Curvas de torque A, B y C..... |
| 2. | Curva de torque D..... |
| 3. | Círculo equivalente del motor de inducción..... |
| 4. | Diagrama circular del motor de inducción..... |
| 5. | Sistema primario selectivo..... |
| 6. | Sistema secundario selectivo..... |
| 7. | Sistema radial - Medición en baja tensión..... |
| 8. | Sistema radial - Medición en alta tensión..... |
| 9. | Triángulo de potencia..... |
| 10. | Coseno del ángulo voltaje - corriente..... |
| 11. | Compensación de potencia reactiva..... |
| 12. | Condensador de 6 bornes conectado a un arrancador estrella triángulo..... |
| 13. | Condensador de 3 bornes conectado a un arrancador estrella triángulo..... |
| 14. | Condensador de 3 bornes conectado a un arrancador lento..... |
| 15. | Esquema de conexión de las lámparas Dulux..... |
| 16. | Conexión de condensadores en las lámparas de descarga..... |

17. Diagrama initilar simplificado de una planta industrial.....
18. Circuito equivalente para armónicas.....
19. Circuito equivalente para armónicas con reactor protector.....
20. Conexión del filtro a la red.....
21. Tasa interna de retorno.....
22. Compensación global y parcial de una barra.....
23. Niveles de barras en serie.....
24. Niveles de barras en paralelo.....
25. Diagrama unifilar - 460 V. - Balanceados Vigor...

INDICE DE TABLAS

	Pág.
I. Motores. Valores Standars de Voltaje.....
II. Motores. Valores empíricos velocidad Vs. torque..
III. Motores. Código Nema.....
IV. Motores. Datos de catálogos.....
V. Datos de luminarias incandescentes.....
VI. Datos de luminarias de descarga.....
VII. Datos de rectificadores.....
VIII. Datos de transformadores.....
IX. Datos de los cables.....
X. Factores de corrección de temperatura para cables.
XI. Voltajes de trabajo generalizados en el Ecuador..
XII. Condensadores para motores.....
XIII. Condensadores para transformadores.....
XIV. Formato de entrada de datos a el programa de compensación.....

INTRODUCCION

Generalmente una industria necesita de motores eléctricos, iluminación, transformadores y otras cargas las cuales requieren de potencia reactiva para su funcionamiento, como consecuencia es necesario compensarla. En la actualidad la manera más práctica de hacerlo es con una batería de bancos de capacitores variable a la altura del tablero de distribución principal con lo que se evita pagar la multa a la empresa eléctrica por un bajo factor de potencia, pero a continuación en el sistema, se encuentran puntos con F.P. de 0.7 o 0.6 y en ocasiones menores. Esto trae como consecuencia una corriente excesiva en las líneas de alimentación de los centros de carga y como resultado una pérdida adicional de energía en ella a la vez que una mala regulación de voltaje y una baja eficiencia en las cargas, si es que no se tienen problemas con ellas o con los sistemas de protección. Con un efectivo control de los compensadores se logrará además de evitar la penalización, una mejor eficiencia a nivel global del sistema. Es lógico pensar que el costo inicial será mayor pero el análisis se deberá efectuar a largo plazo sin olvidar que no se pueden ~~regresar~~ los límites dados por los factores económicos de la empresa.

El desarrollo de esta tesis es de forma continua, con el

objetivo final de encontrar la configuración óptima de la compensación de potencia reactiva en un sistema industrial.

Para lograr esto, en el capítulo uno, se analizan los tipos de carga que se encuentran en la industria, como lo son: motores, iluminación, cargas especiales y bancos de transformadores, además en este capítulo se tratan los diferentes sistemas industriales de distribución los cuales son de tipo radial, que a su vez toman diferentes configuraciones según el esquema propio de concentración de cargas. Otra configuración es barras de transferencia en el secundario es decir la posibilidad de tener acometida desde dos puntos a nivel de bajo voltaje, con un tablero de transferencia. La otra opción es una acometida desde dos puntos de alimentación a alto voltaje conocido como barras de transferencia en el primario.

En el capítulo dos se analizan el falso de potencia y la regulación de voltaje. Del primero se dan la definición y conceptos fundamentales; el cálculo de la potencia reactiva para compensar un bajo factor de potencia de una carga y el efecto de dicha compensación en la corriente en la líneas de alimentación y el ahorro de energía. Además se definen la regulación del voltaje; su efecto en la corriente de las líneas de fuerza y en la eficiencia de las cargas.

En el capítulo tres se observa primero la compensación a

nivel individual de cargas, sean estas motores trifásicos o monofásicos, los diversos tipos de iluminación, cargas especiales y transformadores; a continuación se realizan consideraciones de grupos de cargas como las encontradas en un tablero de control de motores o de iluminación, para finalizar con la compensación global de todo el sistema con el uso de bancos de capacitores variables desde el tablero principal.

En el capítulo cuatro se efectúa el análisis económico del proyecto. Se inicia con la definición de conceptos fundamentales como son el interés simple, el interés compuesto, el valor presente y el flujo de caja que son las principales herramientas de los métodos de evaluación de un proyecto. Otro punto a tratar en este capítulo son los factores económicos que definen al proyecto, estando aquellos que producen un beneficio y los que ocasionan pérdidas.

La meta del capítulo cinco es la aplicación de todos los conceptos antes expuestos para lograr un orden de prioridades en beneficios y en costos, sobre todo en el costo inicial. Se expondrá la explotación del método para encontrar el máximo beneficio, para finalizar con el diseño y realización de un programa para computadores personales en el cual se ejecuten todos los criterios, para que de una

manera práctica se encuentre el esquema apropiado de compensación de reactivos en una industria.

El capítulo seis consiste en la ejecución del proyecto en una planta industrial, detallando los procedimientos a seguir para poder aplicarlo. Para poner en práctica el proyecto se requiere de los datos de la empresa, su configuración, y en base a ésta se realizan las compensaciones de reactivos en los puntos claves del sistema según la carga. Luego a cada punto se le efectúa el estudio económico; es decir el beneficio que éste produce.

La compensación distribuida a través de todo un sistema industrial es más compleja que la centralizada porque demanda un mayor conocimiento del esquema en el cual se está trabajando, los tipos de carga y su funcionamiento, a la vez que es necesario tener un conocimiento de la cadena o de flujo de la fábrica a tratar.

En si el objetivo de este trabajo es el de ser una herramienta para el ingeniero, el cual aprovechará las ventajas de un computador.

CAPÍTULO I

1. TIPOS DE CARGAS Y ESQUEMAS INDUSTRIALES.

En el interior de una planta industrial, se encuentran un sin número de dispositivos según el tipo de instalación y el proceso que realiza la misma. En la actualidad la mayor parte están vinculados de una manera u otra con la electricidad, y están alimentados a través de un sistema eléctrico. El éxito o el fracaso de toda instalación de una máquina accionada eléctricamente, depende de la adecuada selección de su dispositivo de control y su alimentación.

Para realizar instalaciones correctas, es necesario conocer los factores que entran en la selección tanto del dispositivo eléctrico, del aparato de control y del sistema de alimentación, obteniendo además la información de su funcionamiento y operación específica dentro del proceso al que pertenece.

Dentro de una instalación industrial podemos definir como cargas eléctricas a todos los dispositivos que transforman la energía eléctrica en un trabajo útil o en otro tipo de energía que puede ser la energía mecánica, la energía calorífica, la energía luminosa, etc. o manejar a la propia energía eléctrica para suministrarla a otros dispositivos.

Un sistema correcto de distribución dentro de la planta, tendrá como objetivo el proporcionar a todos los dispositivos eléctricos la energía dentro de los parámetros que ellos la requieran para tener un funcionamiento óptimo.

1.1 TIPOS DE CARGAS.-

Actualmente las industrias funcionan con energía eléctrica de tal manera que ante la falta de ésta, se produciría la paralización si no total, si parcial de la fábrica puesto que la estructuración de un proceso productivo conlleva un sin número de dispositivos accionados generalmente por motores eléctricos de diversas clases; así mismo la iluminación de la nave industrial; todas estas cargas alimentadas a la tensión de operación por uno o varios transformadores de potencia. Un mejor detalle de las principales clases de carga que se encuentran en una planta industrial la trataremos a continuación:

1.1.1 MOTORES.

Los motores son elementos cuya función es la de convertir la energía eléctrica en energía mecánica generalmente en forma rotacional aunque en los últimos tiempos también en forma lineal.

Esta tesis se limitará a los más utilizados que son los primeros. Los motores tienen su clasificación según el tipo de energía eléctrica con la que se alimenten que puede ser continua o alterna y a su vez si es alterna pueden ser monofásicos o polifásicos. En el caso de los segundos, está generalizado el uso de motores trifásicos por ser la forma técnica económica mas eficiente de administrar la energía eléctrica. A continuación se describen los tipos de motores que se encuentran con más regularidad dentro de un proceso productivo y sus características de funcionamiento necesarias para cumplir con el objetivo de esta tesis.

MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA.- Estos motores son alimentados con corriente DC. Generalmente son utilizados en aplicaciones que demandan un control de velocidad constante y rígido. Estos motores, por demandar de corriente DC en grandes cantidades, se conectan a la red principal por medio de un bloque rectificador de corriente alterna a corriente continua los cuales precisan la ubicación de condensadores como filtros, por la repercución del uso de los ya conocidos

triacs y scr., que es la introducción de armónicas en el sistema eléctrico de la planta y que los estudiaremos más a fondo en el tópico de cargas especiales.

MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA.- Estos motores convierten la energía eléctrica de carácter alterno en energía mecánica rotativa. Se clasifican según la velocidad de operación en: motores sincronos que son aquellos que giran en función de el número de polos que posea y la frecuencia del voltaje de alimentación, mientras que el asincrono es aquel cuya velocidad es diferente de la velocidad que debería generar en base al número de polos y la frecuencia.

EL MOTOR SINCRONO .- Utilizado en procesos industriales que demandan de diferentes valores de torque, a una velocidad constante. Dicha velocidad es:

$$N_s = 120 * F / P$$

Donde:

N_s = Velocidad de sincronismo.

F = Frecuencia fundamental.

P = Número de polos del motor.

Este tipo de motores son generalmente de construcción de polos salientes. Se lo utiliza en aplicaciones que requieren velocidades lentes. Esta máquina tiene la propiedad intrínseca de ser una fuente de potencia reactiva la cual está relacionada con el valor del campo en el rotor que es fácilmente ajustable. Sin embargo en el mayor caso de la aplicaciones, el costo de los motores sincronos es elevado con respecto a los de inducción por lo que en la actualidad se los ha dejado de usar a causa del factor económico.

En cargas que superan los 200 HP. se hace atractivo el uso de este tipo de dispositivos. El objetivo de esta tesis los relega puesto que se asumirá el caso de una planta en la cual no existan motores sincronos, que es muy común en la actualidad.

EL MOTOR ASINCRONO.— Es el elemento generalizado que le da el movimiento a una empresa y que tiene un gran impacto en lo que es potencia reactiva. Los parámetros para su selección son:

El voltaje.— La tensión de placa es normalmente menor que la tensión del sistema de alimentación.

La comisión conjunta del Instituto Eléctrico Edison y la NEMA, han recomendado standars para ambos: Para el voltaje de alimentación y el voltaje nominal de placa TABLA # I. Lo que permite tener flexibilidad con la regulación de voltaje considerando alimentadoras de longitudes grandes.

Para motores de 200 HP. o menos, se puede aceptar una variación de voltaje de mas o menos 10% con una máxima variación del 5% de la frecuencia de operación.

TABLA I

VOLTAJE NOMINAL DEL SISTEMA DE POTENCIA	VOLTAJE DE PLACA DE MOTOR
208	200
240	230
480	460
600	575

VALORES STANDARS DE VOLTAJE

La Frecuencia.- La variación de este parámetro no debe exceder del 5% de la frecuencia nominal. Sin embargo es interesante observar que en la práctica se puede uno encontrar con motores europeos que tienen por frecuencia nominal 50 Hertz a 380 V trifásicos; analizando el valor de la fuerza electromotriz inducida en los devanados se tiene:

$$E = 4,44 * f * N * kdp * 0 * 10E-8$$

Todos los parámetros se mantendrán constantes excepto el voltaje y la frecuencia. Por lo tanto:

$$(E_1 / E_2) = (f_1 / f_2)$$

Si $f_1 = 60$; $f_2 = 50$ y $E_2 = 380$ se tiene que E_1 será igual a 456 voltios \rightarrow está dentro del margen de la regulación del aje de un sistema de 460 V trifásico.

Número de fases.- el sistema industrial predominante es el trifásico mientras que en áreas residenciales y rurales es el monofásico.

Requisitos de potencia.- La magnitud de la carga determina el valor de los HP del motor. La forma más eficaz para dimensionar la máquina es el

conocimiento del ciclo que va ha desarrollar a las maniobras a las cuales va a estar sometida y obtener la potencia media :

$$P_{med} = ((P_1 * t_1 + P_2 * t_2 + \dots) / (t_1 + t_2 + \dots))^{0.5}$$

La clase de la curva de torque del motor.- se puede observar la figura # 1 en la cual la curva de tipo A el torque maximo es de un 275 % del nominal, la curva de tipo B tiene un torque maximo del 225 % que es el mas difundido, la curva de tipo C tiene el torque maximo de 190 % del torque nominal. En la figura # 2 se tienen las curvas de torque de los motores del tipo D con dos diferentes clases de deslizamientos: del 5-8% y del 8-13%. Ambas tienen un torque de arranque del orden del 275%, con la diferencia de que la primera tienen un torque maximo del 280% mientras que en el segundo coincide con el de arranque. Empiricamente se ha determinado que el valor del torque en lbs-pie por HP, segun la velocidad. Ver la tabla II

Clasificación NEMA del motor.- consiste en la designación de una letra con la cual se indican

FIGURA # 1

CURVA TORQUE - PERCENTAJE





FIGURA # 2

CURVA TORQUE - VELOCIDAD DISEÑO 0



los kilovoltios - amperios que la máquina demanda en el momento de arranque. Ver la tabla III.

TABLA II

3600 RPM	-----	1.5 KVA-FIE/HP
1800 RPM	-----	3.0 KVA-FIE/HP
1200 RPM	-----	4.5 KVA-FIE/HP

Valores empíricos del Torque (%). Velocidad

TABLA III

CÓDIGO	KVA / HP	
A	00.00	3.15
B	3.15	3.55
C	3.55	4.0
D	4.0	4.5
E	4.5	5.0
F	5.0	5.6
G	5.6	6.3
H	6.3	7.1
J	7.1	8.0
K	8.0	9.0
L	9.0	10.0
M	10.0	11.2
N	11.2	12.5
P	12.5	14.0
R	14.0	16.0
S	16.0	18.0
T	18.0	20.0
U	20.0	22.4
V	22.4	y más

Código Nema

El circuito equivalente de las máquinas de inducción, Figura # 3, hace más fácil el estudio del comportamiento de las mismas frente a las diversas condiciones de carga a los cuales se ven sometido.

Las pruebas necesarias para obtener dicho circuito equivalente son :

Rotor Bloqueado.


Vacio.

Vacio ideal.

Con estos parámetros se puede construir el diagrama circular del motor, Figura # 4, el cual proporciona las características del motor en funcionamiento para los diferentes valores de carga como lo es la corriente, el factor de potencia, el rendimiento etc.


Estos datos se pueden obtener fácilmente siempre y cuando se tuviera un laboratorio con todos los equipos necesarios para realizar todas las pruebas y así se lo tuvieran no se van a hacer a 30 o 40 motores que bien puede tener una industria. El objetivo ahora es el de obtener el

FIGURA # 3



CIRCUITO EQUIVALENTE DEL MOTOR DE INDUCCION

FIGURA # 4



DIÀGRAMA CÍRCULAR DEL MOTOR DE INDUCCIÓN

diagrama circular del motor utilizando los datos de catálogos dados por los mismos fabricantes. Para este caso se utilizará el catálogo de los motores MARATHON ELECTRIC, cuyos datos están en la tabla IV.

Se tienen como datos:

HP	Potencia nominal del motor.
REM	Velocidad a potencia nominal del motor.
eff (pc)	Eficiencia a plena carga.
eff (3/4)	Eficiencia a 3/4 de la carga nominal.
eff (1/2)	Eficiencia a 1/2 carga nominal.
$\cos \phi$ (pc)	Factor de potencia a plena carga.
$\cos \phi$ (3/4)	Factor de potencia a 3/4 de carga.
$\cos \phi$ (1/2)	Factor de potencia a 1/2 carga.
I nom	Corriente nominal.
I cc	Corriente de rotor bloqueado.
M cc	% de torque nominal en rotor bloqueado.
M max	% de torque nominal máximo.

Que son suficientes para obtener el diagrama circular del motor polifásico de inducción.

Se obtienen las corrientes para el caso de media

TABLA # IV

TRIFASICOS

DE TORQUE B DRIPPROF

VELOCIDAD SINCRONA : 3600 R.P.M.

DEL. P.L.	FRAME	EFF. NOM.			FAC. POT.			AMPS.V.N.		N	% T. NOM	E	M.R.	A.B.	B.T.	VOL.
		CARGA NOM.	3/4	1/2	CARGA NOM.	3/4	1/2	CARGA NOM.	BLDC.	MOTOR						
2085	143T	80.00	78.50	78.50	87.00	85.30	75.80	2.0	20.0	M	175	250	460			
2085	145T	80.00	89.00	77.00	90.50	87.70	81.40	2.8	25.0	L	170	240	460			
2085	182T	82.50	75.50	70.00	87.30	85.30	75.60	3.9	32.0	K	160	230	460			
2085	184T	84.00	84.00	80.00	90.10	82.10	73.60	5.0	46.0	J	150	215	460			
213T	82.50	84.00	81.50	85.00	79.40	86.30	9.9	63.5	H	140	200	460				
213T	84.00	81.50	78.50	86.60	83.30	73.30	13.0	81.0	H	135	200	460				
215T	86.50	89.50	88.50	86.50	80.70	70.40	18.7	116.0	E	130	200	460				
254T	86.50	86.50	85.00	87.00	84.50	76.50	25.0	145.0	G	130	200	460				
256T	87.50	88.50	88.50	90.00	92.50	93.00	30.0	182.0	G	130	210	460				
284TS	86.50	86.50	85.00	87.00	84.00	76.00	37.0	217.0	B	132	210	460				
286TS	89.50	89.00	88.50	89.00	87.00	81.00	47.5	290.0	G	125	200	460				
324TS	89.50	89.50	88.00	85.50	82.50	74.50	61.0	382.0	P	125	210	460				
325TS	89.50	90.00	89.00	88.00	86.00	80.50	71.0	435.0	G	120	200	460				
364TS	90.20	91.00	91.00	85.00	82.00	75.00	92.0	542.0	F	120	200	460				
365TS	91.70	92.00	92.50	85.50	83.50	78.00	119.0	725.0	F	105	190	460				
444TS	94.50	94.50	93.00	90.50	89.00	84.00	137.0	907.0	G	100	175	460				
455TS	93.00	93.50	93.00	90.50	87.50	84.00	157.0	1085.0	G	100	175	460				
444TS	93.60	93.50	92.50	89.00	87.50	82.50	225.0	1450.0	G	100	175	460				
445TS	93.60	93.50	92.50	90.00	88.00	84.00	275.0	1875.0	G	70	115	460				

TABLA # IV

TRIFASICOS

DE TORQUE B TECE, TOTAL ENCLOSED FAN COOLED

VELOCIDAD SINCRONA : 3600 R.P.M.

DEL. P.L.	FRAME	EFF. NOM.			FAC. POT.			AMPS.V.N.		N	% T. NOM	E	M.R.	A.B.	B.T.	VOL.
		CARGA NOM.	3/4	1/2	CARGA NOM.	3/4	1/2	CARGA NOM.	BLDC.	MOTOR						
2085	182T	82.50	75.50	70.00	87.30	83.30	75.60	3.9	32.0	K	160	230	460			
2085	213T	84.00	85.50	82.50	85.70	79.80	70.30	13.1	81.0	H	135	200	460			
2085	254T	85.50	85.00	82.00	87.00	85.00	77.00	19.0	116.0	G	130	200	460			
2085	256T	86.50	86.50	83.50	87.00	83.50	75.50	25.0	145.0	G	130	200	460			
2085	284TS	87.50	87.00	84.00	88.00	85.00	78.50	31.0	182.0	B	130	210	460			
2085	286TS	87.50	87.50	85.50	89.00	86.00	79.50	35.0	217.0	B	130	200	460			
2085	324TS	89.50	89.50	88.00	86.00	83.50	77.50	49.0	290.0	G	125	200	460			
2085	326T	90.20	90.00	88.00	89.50	87.00	82.00	59.0	382.0	G	125	200	460			
2085	364TS	92.40	92.50	91.50	85.00	82.00	75.00	72.0	435.0	F	120	200	460			
2085	365TS	93.60	93.50	92.50	86.00	83.50	77.00	87.0	542.0	G	105	190	460			
2085	405TS	94.10	94.10	93.00	90.50	89.00	84.50	110.0	725.0	G	105	190	460			
2085	444TS	94.50	94.50	93.00	90.50	89.00	84.50	137.0	907.0	G	100	175	460			
2085	455TS	94.10	94.10	92.50	92.00	90.00	86.00	163.0	1085.0	G	100	175	460			

TABLA # IV

MOTORES TRIFÁSICOS
DE TORQUE B DRIPPROF VELOCIDAD SÍNCRONA : 1800 R.P.M.

TAMAÑO Nº REF. FRAME	EFF. NOM.			FAC. POT.			AMPS.V.N.			M.T.T.NOM		
	CARGA NOM.	CARGA 3/4	CARGA 1/2	CARGA NOM.	CARGA 3/4	CARGA 1/2	CARGA NOM.	ROTOR BLDC.	M.R.	A.B.	Brk	VOL
143T	77.00	74.00	68.00	68.40	59.80	47.30	1.8	15.0	N	275	100	450
145T	80.00	81.50	80.00	74.00	59.90	46.40	2.4	20.0	M	250	100	450
145T	81.50	80.00	77.00	75.50	64.80	52.50	3.1	25.0	L	235	175	450
145T	82.50	85.50	84.00	81.80	78.20	62.10	4.3	32.0	X	215	150	450
144T	85.50	82.50	82.50	81.00	74.00	58.40	6.6	45.0	J	185	125	450
213T	84.00	84.00	82.50	76.80	69.30	55.90	10.8	63.5	H	175	115	450
215T	86.50	87.50	86.50	80.20	73.50	58.50	13.3	81.0	H	165	100	450
254T	88.50	97.00	88.50	81.70	79.00	67.50	19.5	115.0	E	160	100	450
256T	88.50	89.00	88.50	84.00	80.00	71.00	25.5	145.0	G	150	100	450
284T	89.50	89.00	88.50	81.00	77.50	66.00	32.5	182.0	G	150	100	450
286T	90.20	90.50	89.50	80.50	75.00	65.50	38.5	217.0	G	150	100	450
288T	90.20	90.00	89.00	80.00	76.00	65.50	52.0	290.0	G	140	100	450
296T	90.20	91.00	90.50	83.00	79.50	71.00	63.0	362.0	G	140	100	450
344T	91.00	91.50	90.50	89.50	76.00	66.00	77.0	435.0	F	140	100	450
346T	91.70	92.50	91.00	82.00	78.00	70.00	92.0	542.0	F	140	100	450
404T	93.50	94.00	91.00	94.50	92.50	77.00	112.0	725.0	G	125	100	450
406T	94.10	94.50	94.00	96.00	94.00	79.00	145.0	907.0	G	110	100	450
444T	94.10	94.00	93.00	95.00	83.00	76.50	175.0	1085.0	G	110	100	450
445T	95.00	95.00	94.50	87.50	96.00	80.00	225.0	1450.0	G	100	100	450
445T	95.00	95.00	94.50	94.50	82.00	74.00	290.0	1825.0	G	100	100	450

TABLA # IV

MOTORES TRIFÁSICOS
DE TORQUE B TEEF, TOTAL ENCLOSED FAN COOLED
VELOCIDAD SÍNCRONA : 1800 R.P.M.

TAMAÑO Nº REF. FRAME	EFF. NOM.			FAC. POT.			AMPS.V.N.			M.T.T.NOM		
	CARGA NOM.	CARGA 3/4	CARGA 1/2	CARGA NOM.	CARGA 3/4	CARGA 1/2	CARGA NOM.	ROTOR BLDC.	M.R.	A.B.	Brk	VOL
143T	77.00	77.00	65.00	69.40	61.00	50.00	1.8	15.0	N	275	100	450
145T	80.00	81.50	80.00	74.00	59.90	46.40	2.4	20.0	M	250	100	450
145T	82.50	81.50	78.50	78.50	72.20	59.20	2.9	25.0	L	235	175	450
145T	82.50	80.00	75.50	84.10	70.00	57.50	4.4	32.0	X	215	150	450
144T	82.50	82.50	80.70	75.00	63.30	56.30	6.6	45.0	J	185	125	450
213T	87.50	85.50	84.00	80.70	78.70	72.20	10.0	63.5	H	175	115	450
215T	87.50	87.50	86.50	82.30	74.50	64.10	13.0	81.0	G	165	100	450
254T	88.50	88.50	87.50	83.50	80.00	70.50	19.0	116.0	G	150	100	450
256T	89.50	90.00	89.00	85.00	81.50	72.00	24.5	145.0	G	150	100	450
286T	90.20	89.50	88.50	80.00	75.50	65.50	32.0	182.0	G	150	100	450
288T	90.20	89.50	88.50	80.00	75.50	65.50	38.0	217.0	G	150	100	450
724T	90.20	89.50	88.00	91.00	75.50	67.00	51.5	290.0	G	140	100	450
326T	91.00	91.00	90.00	82.50	78.50	70.00	62.5	362.0	G	140	100	450
348T	91.70	91.50	90.00	83.00	80.00	72.00	74.0	435.0	G	140	100	450
348T	93.00	93.00	92.00	83.50	82.00	75.00	90.0	542.0	G	140	100	450
405T	92.40	93.00	92.50	86.00	84.00	77.00	117.0	725.0	G	125	100	450
444T	92.40	92.00	90.00	85.00	82.00	74.50	149.0	907.0	G	110	100	450
445T	93.00	92.50	90.50	86.00	83.00	75.50	175.0	1085.0	G	110	100	450
445T	95.00	95.00	94.00	86.00	84.50	79.00	228.0	1450.0	G	100	100	450

TABLA N° IV

MOTORES TRIFASICOS

CORRIENTE DE TORQUE B DRIPPROF

VELOCIDAD SINCRONA : 1200 R.P.M.

VEL. F.L.	N.P. RPM	EFF. NOM.			FAC. POT.			AMPS.V.N.		N.Y.T.NOM		
		CARGA NOM.	CARGA 3/4	CARGA 1/2	CARGA NOM.	CARGA 3/4	CARGA 1/2	CARGA NOM.	ROTOR BLDG.	M.R. A.P.	Brk	VOL
0.4	1145	143T	74.00	72.00	65.00	59.10	51.90	40.40	1.6	12.5	P	175 460
1	1145	145T	75.50	70.00	66.00	60.70	53.20	41.00	2.1	15.0	N	170 460
1.5	1150	182T	75.50	74.00	68.00	70.00	62.30	51.30	2.5	20.0	M	165 250 460
2	1145	184T	80.00	80.00	75.50	70.50	61.90	51.30	3.1	25.0	L	160 240 460
3	1160	213T	82.50	81.50	77.00	69.10	62.00	49.70	5.0	32.0	K	155 230 460
5	1160	215T	85.50	85.50	84.00	75.40	68.20	56.10	7.3	45.0	J	150 215 460
7.5	1155	254T	84.00	83.50	82.00	75.50	70.50	59.00	11.0	63.5	H	150 205 460
10	1155	256T	85.50	87.00	86.00	81.00	76.00	66.00	13.5	81.0	I	150 200 460
15	1170	284T	87.50	88.00	87.00	80.00	76.00	68.50	20.0	116.0	G	140 200 460
20	1170	286T	89.50	90.00	88.50	80.00	76.00	66.00	26.0	145.0	F	135 200 460
25	1175	324T	91.50	90.50	90.00	81.50	78.00	68.00	32.0	182.0	E	135 200 460
30	1175	326T	90.20	90.00	89.00	80.00	76.00	66.00	39.0	217.0	D	135 200 460
40	1180	364T	89.50	90.50	90.00	81.50	78.50	70.50	52.0	220.0	C	135 200 460
50	1185	365T	90.20	90.50	90.00	80.50	77.00	67.50	64.0	352.0	B	135 200 460
60	1185	404T	91.70	91.50	90.50	81.00	77.00	68.00	76.0	435.0	A	135 200 460
75	1185	405T	92.40	93.00	92.50	82.00	79.00	69.00	92.0	542.0	G	135 200 460
100	1185	444T	93.00	93.50	93.00	83.50	80.50	72.50	121.0	725.0	B	125 200 460
125	1185	445T	93.50	93.00	92.50	84.50	82.00	74.50	149.0	907.0	B	125 200 460
150	1185	445T	93.00	93.00	92.50	85.00	83.00	76.00	177.0	1085.0	G	120 200 460

TABLA N° IV

MOTORES TRIFASICOS:

CORRIENTE DE TORQUE B TECF, TOTAL ENCLOSED FAN COOLED

VELOCIDAD SINCRONA : 1200 R.P.M.

VEL. F.L.	N.P. RPM	EFF. NOM.			FAC. POT.			AMPS.V.N.		N.Y.T.NOM		
		CARGA NOM.	CARGA 3/4	CARGA 1/2	CARGA NOM.	CARGA 3/4	CARGA 1/2	CARGA NOM.	ROTOR BLDG.	M.R. A.P.	Brk	VOL
0.4	1150	143T	72.00	72.00	55.00	64.10	55.60	44.30	1.5	12.5	P	150 460
1	1150	145T	77.00	74.00	65.00	62.00	54.80	43.00	2.0	15.0	N	155 460
1.5	1150	182T	75.50	74.00	63.00	70.00	62.60	50.80	2.5	20.0	M	165 250 460
2	1145	184T	75.50	78.50	75.50	72.40	60.10	48.10	3.2	25.0	L	160 240 460
3	1150	213T	80.00	78.50	75.50	74.60	64.70	52.00	5.0	32.0	K	155 230 460
5	1150	215T	84.00	84.00	81.50	74.30	69.40	57.10	7.5	48.0	J	155 215 460
7.5	1155	254T	84.00	84.50	83.00	80.00	74.50	64.00	10.5	63.5	H	150 205 460
10	1155	256T	85.50	85.50	83.50	80.00	73.00	61.00	14.0	81.0	I	150 200 460
15	1170	284T	87.50	88.00	87.50	79.50	75.50	65.00	20.0	116.0	G	140 200 460
20	1165	286T	88.50	89.00	88.00	80.00	76.50	67.00	26.5	145.0	F	135 200 460
25	1170	324T	89.50	89.00	87.50	79.00	74.50	64.50	33.5	182.0	E	135 200 460
30	1170	326T	89.50	90.00	89.50	79.50	73.50	63.50	40.0	217.0	D	135 200 460
40	1180	364T	90.20	91.00	90.00	79.00	75.00	65.00	53.0	290.0	C	135 200 460
50	1180	365T	91.00	91.50	91.00	80.50	78.00	68.50	64.0	352.0	B	135 200 460
60	1185	404T	92.40	92.00	91.00	84.00	81.00	73.00	73.0	435.0	A	135 200 460
75	1185	405T	92.40	92.00	91.50	83.50	80.00	70.50	91.0	542.0	G	135 200 460
100	1185	444T	93.00	93.00	91.50	83.00	79.00	70.50	121.0	725.0	B	125 200 460
125	1185	445T	93.60	93.00	92.00	83.00	79.50	71.00	150.0	907.0	B	125 200 460

y tres cuartas partes de la potencia nominal.

$$I(3/4) = (0.75 * HP) / (\text{eff}(3/4) * \cos \theta (3/4)) \\ = 1.73 * V$$

$$I(1/2) = (0.50 * HP) / (\text{eff}(1/2) * \cos \theta (1/2)) \\ = 1.73 * V$$

Con el valor de las corrientes y sus factores de potencia se calculan los puntos en coordenadas X-Y.

$$I_{\text{nom}} \quad y \quad \cos \theta_{\text{nom}} \Rightarrow X_1 \quad Y \quad Y_1$$

$$I(3/4) \quad y \quad \cos \theta (3/4) \Rightarrow X_2 \quad Y \quad Y_2$$

$$I(1/2) \quad y \quad \cos \theta (1/2) \Rightarrow X_3 \quad Y \quad Y_3$$

Se determina la ecuación de la circunferencia descrita por estos tres puntos.

$$(X - X_c)^2 + (Y - Y_c)^2 = R^2$$

El sistema de ecuaciones es:

$$(X_1 - X_c)^2 + (Y_1 - Y_c)^2 = R^2$$

$$(X_2 - X_c)^2 + (Y_2 - Y_c)^2 = R^2$$

$$(X_3 - X_c)^2 + (Y_3 - Y_c)^2 = R^2$$

Y las incógnitas son:

$$X_c = Y_c = R$$

Resolviendo las ecuaciones:

El punto centro de la circunferencia es (X_c, Y_c) . en coordenadas rectangulares. Pasándolos a coordenadas polares son: (C_c, θ) .
Donde

$$C_c = (\sqrt{X_c^2 + Y_c^2})^{0.5}$$

$$\theta = \text{Arc-tang} (Y_c/X_c)$$

La ecuación de la circunferencia en coordenadas polares es :

$$R^2 = P^2 + D_c^2 - 2*P*D_c\cos(\theta - \alpha)$$

Si se tiene como única incógnita α :

$$\cos(\alpha - \theta) = ((R^2 - P^2 - D_c^2) / (-2*P*D_c))$$

$$\alpha = \theta + \text{Arc-Cos} ((R^2 - P^2 - D_c^2) / (-2*P*D_c))$$

F.P. = $\cos(90 - \alpha)$ para cualquier valor de corriente en la máquina. Por lo tanto basta tener los HP de motor, su clase, datos del catálogo del fabricante y los HP. requeridos por la carga, o si fuera posible una medición directa de la corriente del mismo para calcular el valor del

factor de potencia al cual está trabajando la máquina. Este parámetro es el necesario para llevar a cabo el objetivo de la tesis.

Un ejemplo es desarrollado a continuación:

Se toman los datos de un motor trifásico, de 3600 R.P.M. Diproprof, curva de torque B de 10 H.P. alimentado con 460 Voltios.

	Amps.	F.P.	Eff
Nom	13	0.866	0.94
3/4	10.34	0.812	0.815
1/2	8.136	0.732	0.785

En coordenadas rectangulares:

$$\begin{array}{lll} X_1 = 6.500 & Y_1 = 11.258 \\ X_2 = 5.722 & Y_2 = 8.616 \\ X_3 = 5.53 & Y_3 = 5.96 \end{array}$$

Resolviendo para la ecuación:

$$(X - X_c)^2 + (Y - Y_c)^2 = R^2$$

Se tiene:

$$X_c = 10.11749$$

$$Y_c = 6.402359$$

$$R = 12.59272$$

Resolviendo para coordenadas polares:

$$Cc = 19.2173$$

$$\theta = 19.46 \text{ grados}$$

La ecuación es:

$$R^2 = P^2 + Dc^2 - 2 * P * Dc * \cos (\theta - 0)$$

Si se tiene un valor de corriente $P = 9$ Amps., la única incógnita es θ .

Resolviéndola:

$$\theta = 38.0372$$

$$\cos (\theta) = .78761.$$

MÁQUINAS DE INDUCCIÓN MONOFÁSICAS.- Este tipo de motores se utilizan en gran número de cargas de potencia pequeña en las cuales conviene realizar una alimentación de dos conductores, como es el caso de bombas pequeñas, aspiradoras, ventiladores, máquinas herramientas pequeñas, etc.

Los motores de inducción monofásicos tienen su circuito equivalente, al igual que los motores trifásicos de tal manera que se puede obtener el diagrama circular del motor de la misma forma, teniendo todos los datos.

1.1.2 ILUMINACIONES.

Los sistemas de iluminación disponibles en la actualidad pueden clasificarse en según el siguiente cuadro sinóptico:

INCANDESCENTES ----- STANDARD.

----- HALOGENAS.

DESCARGA ----- BAJA PRESIÓN ----- FLUORESCENTES

----- VAPOR DE SODIO.

----- ALTA PRESIÓN ----- VAPOR DE MERCURIO.

----- VAPOR DE SODIO.

LAMPARA INCANDESCENTE.- produce luz a causa del calentamiento del filamento que esta posee, al pasar por el mismo la corriente eléctrica; tal es el incremento de temperatura que la radiación emitida cae en la región visible del espectro.

Hay que distinguir las lámparas que tienen en su interior gas halógeno y aquellas que no lo poseen. Estas, tienen en su interior gas inerte como lo son el nitrógeno y el argón, que impiden la evaporación del filamento que es el tungsteno. Este metal ha sido seleccionado en la fabricación de las lámparas modernas por su alto punto de fusión y por su ritmo lento de evaporación. Mientras mayor sea la presión del gas, mayor será la luminosidad del foco y su tiempo de vida será igualmente mayor.

Las lámparas halógenas tienen por característica

incluir un gas que pertenezca a este familia como el yodo, el cloro, el bromo, para establecer un ciclo de regeneración del filamento. En estas luminarias la temperatura quedada es sumamente elevada, para no permitir la condensación del tungsteno, de manera que se forme un compuesto gaseoso entre el halógeno y el material del filamento, el mismo que cuando se acerca al filamento, y a causa de la alta temperatura, se descompone nuevamente en tungsteno que se deposita, y el gas queda libre para otro ciclo.

El funcionamiento de las lámparas incandescentes está muy relacionada con el voltaje que la misma reciba. Un incremento del 5% en el voltaje reduce el tiempo de vida del foco en un 50%, con incrementos del 20% en la luminosidad y del 10% en los vatios demandados. El factor de potencia de éstas, es de la unidad; es decir que no tienen demanda de potencia reactiva. En la tabla V se tienen los datos técnicos para este tipo de luminarias, proporcionadas por los fabricantes.

LAMPARAS DE DESCARGA.- Producen luz por un arco

TABLA V
LAMPARAS DE INCANDESCENCIA.

TIPO	BASE	VOL. OPR.	CORR. OPR.	POT. CONV.	VIDA PRDM.
		VOL. T	AMPS.	VAT.	HORAS
WATIOS	BASE MOD. E 27	120	0.208	25	1000
WATIOS	BASE MOD. E 27	120	0.333	40	1000
WATIOS	BASE MOD. E 27	120	0.500	60	1000
WATIOS	BASE MOD. E 27	120	0.833	100	1000
WATIOS	BASE MOD. E 27	120	1.250	150	1000
WATIOS	BASE MOD. E 27	120	1.587	200	1000
- 225V	BASE MOD. E 27	220	0.267	60	1000
- 225V	BASE MOD. E 27	220	0.444	100	1000
- 225V	BASE MOD. E 27	220	0.587	150	1000
- 225V	BASE MOD. E 27	220	0.882	200	1000
- 130V	BASE MOD. E 27	130	2.308	300	1000
- 130V	BASE MOD. E 27	130	3.846	500	1000

TABLA VI
LAMPARAS DE INCANDESCENCIA HALOGENA

TIPO	BASE	VOL. OPR.	CORR. OPR.	POT. CONV.	VIDA PRDM.
		VOL. T	AMPS.	VAT.	HORAS
- 120	BASE MOD. R7 s-15	120	2.500	300	1000
- 120V	BASE MOD. R7 s-15	120	4.167	500	2000
- 120V	BASE MOD. R7 s-15	120	8.333	1000	2000
- 230V	BASE MOD. R7 s-15	230	1.304	300	1000
- 230V	BASE MOD. R7 s-15	230	2.174	500	2000
- 230	BASE MOD. R7 s-15	230	4.348	1000	2000
- 230V	BASE MOD. R7 s-15	230	6.522	1500	2000

eléctrico mantenido entre dos electrodos que ésta posee en una atmósfera de gas o vapor ionizado, que en ocasiones está en combinación con la luminiscencia de los compuestos de fósforo excitados por la radiación generada en la descarga. Estas lámparas funcionan por lo general, acopladas a un dispositivo limitador de corriente "balasto" el cual está conectado al circuito. Este consta de bobinas normalmente, aunque también se encuentra como combinación de éstas con condensadores.

Entre las lámparas de este tipo más utilizadas en el país se distinguen dos grupos:

Lámparas de baja presión entre las que tenemos:

LAMPARAS FLUORESCENTES.- Se poseen una forma tubular rectilínea que se instalan con arranque y balasto; su tono de luz es el de luz día.

LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESION.- Se caracteriza por su radiación casi monocromática amarilla, alta eficacia lumínosa y una larga vida. Se utiliza donde no es importante la reproducción correcta de colores pero si la percepción de contrastes como son las autopistas,

puertos, vías fluviales y esclusas.

LAMPARAS DE DESCARGA DE ALTA PRESION.-

DESCARGA A.P. ----- MERCURIO

! ----- MERCURIO CON ADITIVOS HALOGENOS

! ----- SODIO CON IGNITOR

! ----- SODIO SIN IGNITOR

LAMPARAS DE DESCARGA DE MERCURIO.- Contienen vapor de este elemento a alta presión produciendo un color blanco pero con componentes de verde y azul; se utilizan universalmente en la iluminación pública y en naves de fábricas.

LAMPARAS DE MERCURIO CON ADITIVOS HALOGENOS.- Se distinguen por su alto rendimiento lumínoso y sus excelentes cualidades en la reproducción cromática. Son aconsejadas en la iluminación interiores de naves industriales, locales comerciales, escaparates, hoteles, restaurantes, oficinas, y para la ilum. de plantas. En exteriores para jardines públicos, avenidas representativas, edificios, monumentos, campos de deportes, centros de aglomeración urbana y

estacionamientos.

LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION.- Son fuentes de luz de color blanco amarillento con componentes de rojo que posibilita la visión en color. Se utilizan en naves industriales y en alumbrado público como carreteras. Existen dos tipos de lámparas de vapor de sodio: primeras, aquellas que requieren el ignitor, el cual es un elemento que produce un voltaje elevado por corto tiempo que induce a la descarga inicial entre los electrodos y segundas, aquellas que no poseen en su interior un dispositivo auxiliar para su encendido.

LAMPARAS DE LUZ MIXTA.- Esta lámpara puede substituir a las lámparas incandescentes puesto que no necesitan balasto para su funcionamiento. El color de esta lámpara es blanco difuso con un agradable aspecto cromático.

En las tablas VI se proporcionan los datos técnicos de los diferentes tipos de lámparas de descarga suministrados por los fabricantes.

TABLA VI
LAMPARAS DE FLUORESCENCIA

TIPO	BASE	VOL.	CORR.	POT.	VIDA	
		D.F.E.	OPER.	CONV.	PRDM.	
		VOLT	AMPS.	VAT.	HORAS	
FLUDR 10W	BASE MOD.	FLUDR	220	0.170	14	30000
FLUDR 20W	BASE MOD.	FLUDR	220	0.370	32	30000
FLUDR 30W	BASE MOD.	FLUDR	220	0.565	40	30000
FLUDR 40W	BASE MOD.	FLUDR	220	0.750	50	30000
FLUDR 65W	BASE MOD.	FLUDR	220	0.870	78	30000
FLUDR 115W	BASE MOD.	FLUDR	220	1.500	135	30000
FLUDR 140W	BASE MOD.	FLUDR	220	1.500	160	30000
SHULET - PL 7	BASE MOD.	G 25	220	0.175	11	5000
SHULET - PL 9	BASE MOD.	G 25	220	0.170	13	5000
SHULET - PL 13	BASE MOD.	G 25	220	0.300	17	5000

TABLA VI
LAMPARAS DE VAPOR DE HERCUTO

TIPO	BASE	VOL.	CORR.	POT.	VIDA	
		D.F.E.	OPER.	CONV.	PRDM.	
		VOLT	AMPS.	VAT.	HORAS	
- 80W	BASE MOD.	E 27	220	0.800	89	3000
- 125 W	BASE MOD.	E 27	220	1.150	137	24000
- 175 W	BASE MOD.	E 40	220	1.500	195	24000
- 250W	BASE MOD.	E 40	220	2.150	266	24000
- 400 W	BASE MOD.	E 40	220	3.250	425	24000
- 700 W	BASE MOD.	E 40	220	5.400	735	24000
- 1000W	BASE MOD.	E 40	220	7.500	1045	24000

TABLA VI
LAMPARAS DE VAPOR DE HERCOURIO HALDG.

TIPO	BASE	VOL.	CORR.	POT.	VIDA	
		D.F.E.	OPER.	CONV.	PRDM.	
		VOLT	AMPS.	VAT.	HORAS	
Mg-Na- 250W	BASE MOD.	E 40	220	3.000	275	12000
Mg-Na- 400W	BASE MOD.	E 40	220	4.500	440	12000
Mg-Na- 1000W	BASE MOD.	E 40	220	9.500	1050	12000
Mg-Na- 2000W	BASE MOD.	E 40	220	10.300	2080	8000

TABLA VI
LAMPARAS DE LUZ MIXTA

TIPO	BASE	VOL.	CORR.	PDT.	VIDA
		VOLT	OPER.	CONV.	PRDM.
				VAT.	HDRAS
ME - 160W	BASE MOD. E 27	120	1.400	160	12000
ME - 160W	BASE MOD. E 27	220	0.750	160	12000
ME - 250W	BASE MOD. E 27	220	1.200	250	12000
ME - 250W	BASE MOD. E 40	220	1.200	250	12000
ME - 500W	BASE MOD. E 40	220	2.400	500	16000

TABLA VI
LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A.P. CON 10H.

TIPO	BASE	VOL.	CORR.	PDT.	VIDA
		VOLT	OPER.	CONV.	PRDM.
				VAT.	HDRAS
SON NAV-E 70W	BASE MOD. E 27	220	1.000	83	24000
SON NAV-E 100W	BASE MOD. E 40	220	1.150	122	24000
SON NAV-E 150W	BASE MOD. E 40	220	1.800	170	24000
SON NAV-E 250W	BASE MOD. E 40	220	3.000	275	24000
SON NAV-E 400W	BASE MOD. E 40	220	4.400	450	24000
SON NAV-E 5000W	BASE MOD. E 40	220	10.300	1090	24000

TABLA VI
LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A.P. SIN 10H.

TIPO	BASE	VOL.	CORR.	PDT.	VIDA
		VOLT	OPER.	CONV.	PRDM.
				VAT.	HDRAS
SON NAVE 216W	BASE MOD. E 40	220	2.250	232	12000
SON NAVE 350W	BASE MOD. E 40	220	3.450	385	16000

TABLA VI
LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A.P. TUBULAR.

TIPO	BASE	VOL. OPC.	CORR. OPER.	PDT. CONV.	VIDA PROM.	
		VOLT	AMPS.	VAT.	HORAS	
NAVT 150W	BASE MOD.	E 40	220	1,800	170	24000
NAVT 250W	BASE MOD.	E 40	220	3,000	275	24000
NAVT 400W	BASE MOD.	E 40	220	4,400	450	24000
NAVT 1000W	BASE MOD.	E 40	220	10,300	1090	24000

TABLA VI
LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO B.P.

TIPO	BASE	VOL. OPC.	CORR. OPER.	PDT. CONV.	VIDA PROM.	
		VOLT	AMPS.	VAT.	HORAS	
18W	BASE MOD.	BY 22 d	220	0,350	25	14000
35W	BASE MOD.	BY 22 d	220	1,400	56	18000
55W	BASE MOD.	BY 22 d	220	1,400	76	18000
90W	BASE MOD.	BY 22 d	220	2,100	113	18000
135W	BASE MOD.	BY 22 d	220	3,100	175	18000
180W	BASE MOD.	BY 22 d	220	3,100	220	18000

1.1.3. CARGAS ESPECIALES.

En esta parte se tratan los equipos relacionados con elementos de estado sólido aplicados en líneas de fuerza dentro de la planta. Ver datos en la tabla VII.

Los equipos de velocidad variable se aplican hoy en día con gran éxito en todas las ramas de la industria, al igual que los dispositivos de control de temperatura en los hornos de arco. En el primer caso se utilizan motores de corriente continua y trifásicos de velocidad variable los cuales requieren de convertidores estáticos, en el caso de los hornos de arco son alimentados con energía de carácter continuo los cuales requieren igualmente de los convertidores estáticos. Estos constan de tiristores de potencia que es un elemento electrónico de maniobra que en un circuito de convertidores permite mandar la tensión, la intensidad de la corriente, la potencia, y la frecuencia sin discontinuidad ni grandes pérdidas. Sin embargo su repercución en el sistema de la planta consiste en un bajo factor de potencia y la introducción de armónicas las cuales perturban el funcionamiento de

numerosas máquinas o aparatos eléctricos. Los condensadores son extremadamente sensibles a este efecto ya que su impedancia decrece proporcionalmente al rango de los armónicos presentes.

Existen diferentes tipos de equipos de rectificadores:

Convertidores para accionamientos de corriente continua.- Se caracterizan por utilizar relativamente pocos criterios básicos y un reducido número de métodos de regulación.

Convertidores para accionamientos trifásicos.- Los dispositivos trifásicos de velocidad variable se utilizan actualmente en aquellos casos en los cuales las exigencias de operación superan las características de la máquina de corriente continua. Los criterios decisivos para el uso de los motores trifásicos son:

Sincronismo absoluto en grupos de accionamientos.
Velocidades de rotación elevadas.
Gama adaptables de velocidades.

Potencias elevadas.

Pequeño momento de impulsión de rotor.

Buena relación peso/potencia.

Servicio sin interrupciones durante cortos fallos de red.

Reducido mantenimiento.

Condiciones de servicio difíciles debidas a condiciones ambientales extremas.

Utilización en atmósferas explosivas.

Si se comparan con las máquinas de corriente continua, se observa una mayor complejidad en las máquinas de corriente alterna, sobre todo en el área de la electrónica de potencia y de regulación. Esto es compensado con las buenas propiedades dinámicas obtenidas a cambio.

Convertidores para equipos de calentamiento.

Equipos rectificadores son utilizados preferentemente en el control del calentamiento eléctrico, en la industria del vidrio. La habilidad de regular la potencia, permite establecer y mantener la temperatura del horno en un valor preciso dentro de una amplio rango y que su circuito electrónico provea un alto nivel de protección a los electrodos.

TABLA VII

KW	RECTIFICADORES		S - F	V-AC
	V-DC	I-DC	I-AC	
3	125	24	8.7	230
5	125	40	14.5	230
7	125	60	21.7	230
10	125	80	29.0	230
15	125	120	43.5	230
20	125	160	58.0	230
25	125	200	72.5	230
40	125	320	116.0	230
50	125	400	145.0	230
75	250	300	109.0	230
100	250	400	290.0	230
125	250	500	362.0	230
150	250	600	435.0	230
200	250	800	290.0	460
250	250	1000	362.0	460
300	250	1200	425.0	460

1.1.4. TRANSFORMADORES.

Es el dispositivo por el cual circula toda la energía que requiere la planta industrial y por medio del cual la pone a disposición al nivel de voltaje que requieren las cargas para su correcto funcionamiento. Según su capacidad estos dispositivos se clasifican como:

Según -----Transformadores de potencia,
su !
capacidad -----Transformadores de distribución
!-----Trasformadores de instrumentación

Transformadores de Potencia.- Aquellos cuya potencia sobrepasa los 500 KVA.

Transformadores de distribución.- Aquellos cuya potencia esta entre los 3 y los 500 KVA.

Transformadores de Instrumentación.- Aquellos en los cuales la potencia que manejan no sobrepasa los 3 KVA y cuya construcción es especial, puesto que de ellos se obtiene una señal que puede ser de corriente o de voltaje para realizar una medición o comandar algún relé especial, en base a la relación de transformación.

Los analizados en esta tesis son los de distribución puesto que son los que alimentan a

una planta industrial. Estos a su vez se clasifican en base a su tipo de refrigeración y de su medio de aislamiento en :

Según -----Tipo seco.

su aislamiento----Inmersos en líquidos inertes

-----Inmersos en aceite.

Tipo seco.- Su aislamiento y su medio de enfriamiento es el aire. Son comúnmente utilizados en aplicaciones comerciales, industriales e institucionales donde el aceite representa un peligro potencial contra la seguridad del lugar.

Inmersos en líquidos inertes.- En medio circundante y el aislamiento es un líquido inerte como el askerel, el cual no es inflamable.

Inmersos en aceite.- En este caso el aceite sirve como medio aislante y refrigerante. Su uso es generalizado en la industria, para el efecto es necesaria la construcción de una subestación donde van ubicados.

El enfriamiento de los transformadores de

distribución sumergidos en aceite es natural, es decir que no se requieren equipos de aire forzado o de aceite forzado. Sin embargo en los tipo seco a menudo si presentan esta característica, la de un enfriamiento forzado de aire.

Los fabricantes proporcionan sus características las cuales se dan a continuación:

- 1.- KVA continuo a una temperatura determinada.
- 2.- Pérdidas a temperatura de operación en vacío.
- 3.- Pérdidas a temperatura de operación a plena carga.
- 4.- La corriente de excitación en porcentaje de la nominal.
- 5.- Impedancia equivalente del transformador en porcentaje.
- 6.- Regulación con factor de potencia 1.0
- 7.- Regulación con factor de potencia 0.8

La impedancia que usualmente se suministra en los catálogos y datos de placá está dada en porcentaje en la base de los kva del transformador. Una forma de encontrar

TABLA VIII
TRANSFORMADORES
FASES = 3

VPRIM	VSEC	POT. VACIO	POT. P. CARGA	T E M	I EX.	Z	REGULAC.		
							F.P.	F.P.	
VOLTS.	VOLTS.	VATIOS	VATIOS	P	AMPS	%	1.0	0.8	
13800	220	110	490	75	5.10	2.8	2.52	3.48	
13800	220	170	750	75	4.80	2.8	2.22	2.92	
13800	220	240	1030	75	4.50	3.1	2.30	2.98	
13800	220	350	1660	75	4.00	3.2	1.83	2.20	
13800	220	400	2200	75	3.60	3.6	1.61	2.10	
13800	220	610	2300	75	3.50	3.6	1.67	2.67	
13800	220	760	3100	75	3.00	3.9	1.53	3.13	
13800	220	950	5420	75	2.50	4.0	1.32	2.90	
13800	220	1050	6800	75	2.50	4.0	1.20	2.75	
13800	220	1200	8050	75	2.00	4.0	1.05	3.00	
13800	220	1300	10100	75	2.00	4.0	1.22	2.58	
13800	220	1660	13000	75	2.00	4.2	1.20	2.60	
13800	220	2100	15000	75	2.00	5.0	0.97	2.86	
13800	220	2600	17900	75	1.50	5.0	1.00	3.10	
13200	460	2100	15000	75	2.00	5.0	0.97	2.86	
13200	220	950	5420	75	2.50	4.0	1.32	2.90	

experimentalmente este valor es corto circuitando uno de los devanados y aplicando suficiente voltaje en el otro devanado para que circule la corriente nominal en el transformador. El voltaje aplicado expresado en porcentaje de la tensión nominal del devanado en el cual se le está aplicando voltaje es numéricamente igual a la impedancia en porcentaje del transformador. La impedancia en porcentaje puede ser transformada en ohmios utilizando la siguiente fórmula:

$$Z(\text{ohms}) = Z(\%) * 10 * (\text{kV nom})^2 / \text{kVA nom.}$$

En los transformadores de potencia la reactancia es usualmente mucho mayor que la resistencia, y como consecuencia al considerar la impedancia en muchas ocasiones se desprecia el valor de la resistencia. En el caso de los transformadores de distribución esto no se cumple, particularmente para los dispositivos de baja capacidad en los cuales el valor de la reactancia es pequeña y en muchos casos menor al valor de la resistencia. Por lo tanto en el momento de realizar cálculos es imprescindible considerar los dos parámetros.

Los factores indispensables de analizar son las

pérdidas de carga y la corriente de excitación del transformador. Las pérdidas que se producen en el transformador por causa de la carga se deben enteramente a las ocurridas en el cobre de los devanados primario y secundario. Las pérdidas del núcleo son independientes. Las pérdidas debidas a la carga se pueden obtener restando de las globales, aquellas que son producidas en el núcleo. Por ser función del valor de la carga, serán directamente proporcionales al cuadrado de la corriente que ella demanda.

$$P.c. = (I \text{ carga} / I \text{ nom})^2 * (P.c.nom.)$$
$$P.c. = ((Kva \text{ carga} * KV \text{ nom}) / (Kva \text{ nom} * KV \text{ actual}))^2$$

donde:

P.c. Pérdidas de la carga.

P.c.nom. Pérdidas de carga nominal.

I carga Corriente de carga actual.

I nom Corriente nominal.

Kva carga Kva demandados por la carga.

Kva nom Kva nominales del transformador.

KV actual KV suministrados por el sistema.

KV nom KV nominales del transformador.

En ocasiones el valor de las pérdidas está dado en porcentaje y para determinar el valor de los vatios se usa la siguiente fórmula:

$$P.v = 10 * Kva \text{ nom} * P.v\%$$

donde $P.v\%$ es el valor de las pérdidas en porcentaje. El valor de las pérdidas debidas a la carga es directamente proporcional a la resistencia de los devanados. Es importante tomar en cuenta que la resistencia de los elementos varía con la temperatura, por lo tanto las pérdidas igualmente variarán con el valor de la temperatura de los devanados.

Para encontrar el valor de la resistencia de los devanados en función de la temperatura se usa la siguiente fórmula:

$$R(t_1) = R(t_0) * (T+t_1) / (T+t_0)$$

donde

$R(t_1)$ Resistencia del conductor a la temperatura de operación

$R(t_0)$ Resistencia del conductor a temperatura de la prueba.

t_1 Temperatura de operación

t_2 Temperatura de la prueba (obtenida de catálogos).

T Constante del material del conductor.

Valores de T:

234.5 Cobre recocido.

241 Cobre estirado en frío.

228 Aluminio estirado en frío.

Las pérdidas que no son causadas por la carga, son aquellas que se producen en el hierro, en el dieléctrico, y en el cobre a causa de la corriente de excitación. Usualmente, sólo las pérdidas del hierro, esto es, las pérdidas producidas por histéresis y corrientes de Eddy son importantes. Generalmente este es un dato proporcionado por el fabricante. Ver tabla IX. Para obtener el circuito equivalente del transformador, se utilizan los datos que proporciona el fabricante.

Se tiene inicialmente que el valor de la regulación de voltaje para dos valores de factor de potencia son proporcionales.

$$V_1 = V_o / (1 + (\text{Reg (FP 1)} / 100))$$

$$V_2 = V_o / (1 + (\text{Reg (FP 2)} / 100))$$

donde :

V_1 = Voltaje en los terminales del

transformador a plena carga con factor de potencia #1.

$V_2 =$ Voltaje en los terminales del transformador a plena carga con factor de potencia #2.

$V_{D0} =$ Voltaje inicial generalmente 1 por unidad.

$\text{Reg}(FP\ 1) =$ Regulación del voltaje al factor de potencia #1.

$\text{Reg}(FP\ 2) =$ Regulación del voltaje al factor de potencia #2.

Se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$V_D \cdot \cos \theta = V_1 + I \cdot R + V_1 \cdot I + X \cdot \sin \theta$$

$$V_D \cdot \sin \theta = X \cdot \cos \theta - R + \sin \theta$$

Igualmente para el caso del factor de potencia #2, cuyo ángulo es θ_2 .

$$\theta_1 = \text{Arc-Cos}(\text{F.P. } \#1)$$

$$\theta_2 = \text{Arc-Cos}(\text{F.P. } \#2)$$

El valor de V_D al trabajar en por unidad serán iguales a la unidad, resolviendo las ecuaciones determinaremos el valor de la resistencia y la reactancia del transformador.

Un aspecto que es necesario notar es que el desarrollo de todas las fórmulas se efectuó en función de un transformador monofásico, y que el banco trifásico está compuesto por tres dispositivos los cuales por lo general son iguales. Con este análisis se obtienen la representación unitaria del transformador observando siempre que se trabaja en el sistema por unidad, y por lo tanto tener cuidado con el tratamiento de los valores base.

El valor de KVA base escogido es normalmente el de la capacidad del transformador de distribución, y los niveles de voltaje; el de alta y baja tensión del mismo instrumento.

Para obtener el valor de la impedancia de excitación encontraremos primero la admisión compuesta por la conductancia y la susceptancia, utilizando el valor de la reactancia de excitación y la potencia en vacío:

$$Y = I_{ex} / V$$

$$G = P_0 / V^2$$

$$B = (Y^2 + G^2)^{1/2} \approx 0.5$$

$$\cos(\theta) = G / Y$$

de aislamiento plástico con aterrizamiento que sean conducidos en un electrocanal o en tubería en la tabla IX.

$$\theta = \cos^{-1}(G/Y)$$

$$Z = 1/Y < 0$$

$$R_{eq} = Z * \cos(\theta)$$

$$X_{eq} = Z * \sin(\theta)$$

Con el circuito equivalente aproximado del transformador se pueden realizar cálculos de la regulación de voltaje y determinar el valor de la corriente de cortocircuito en los diferentes puntos de una empresa al igual que el tan más conveniente al cual se lo dejará energizado.

2.2 SISTEMAS INDUSTRIALES

En una planta industrial, la energía eléctrica debe ser subainistrada a la diversas cargas de una manera eficiente y segura, por lo cual el sistema de distribución interna de la planta debe considerar los siguientes puntos.

1.- Distribución primaria a subestaciones, las mismas que deben estar lo más cerca posible de los centros de carga, con el objeto de llevar la energía en alta tensión la mayor distancia posible con la finalidad de minimizar las pérdidas.

2.- Los centros de carga estarán lo más próximos

posible a las mismas. Este aspecto tiene como objetivo reducir el costo de la instalación de las alimentadoras a los diversos tipos de cargas.

3.- La tensión de operación de la planta en lo posible estará en un nivel de 460 voltios trifásicos, si no fuera posible será en 220 V. trifásicos. Mientras mayor sea el voltaje de operación de las máquinas, menor será la corriente que estos requieren para su funcionamiento normal, por lo tanto las alimentadoras y el equipo de control de las mismas serán de especificaciones menores en cuanto capacidad de corriente y como efecto inmediato el costo de los mismos se reduce considerablemente. Una comparación entre el precio del equipo de protección y control a los dos niveles de voltaje, es de 100% para 220 V. trifásicos, mientras que el 60% para un sistema en 460 V. trifásicos.

4.- El factor de potencia de la planta deberá ser lo más alto posible. La empresa eléctrica estipula 0,90 en este parámetro.

5.- La protección de la planta debe ser diseñada técnicamente contra todo tipo de faltas del sistema.

- 5.- La capacidad de interrupción adecuada en todos los dispositivos de corte de flujo de corriente, tanto en los circuitos de fuerza como en los circuitos de control.
- 7.- La coordinación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas debe ser coordinada de tal forma que ante su demanda, actúen eficazmente separando la parte del sistema con fallas pero sin interrumpir el servicio de otras.
- 8.- El mantenimiento del sistema debe ser fácil.

Los niveles de tensión en los cuales la empresa eléctrica entrega la energía son:

220	V	Trifásicos	Hasta	30	Kva.
13.8	KV	Trifásicos	Hasta	1000	Kva.
69	KV	Trifásicos	Después de 1000		Kva.

previo estudio de cargas.

1.2.1 SISTEMA PRIMARIO SELECTIVO.

En este caso según la figura # 5 se tienen dos alimentadoras diferentes de alta tensión, y ante la falla de una de estas la carga se conecta a la otra. Este sistema es muy poco utilizado a nivel industrial puesto que los equipos requeridos para

efectuar este tipo de maniobras es demasiado costoso además de la complejidad adicional por requerir una subestación de transferencia en alta tensión con todas las seguridades del caso.


1.2.2 SISTEMA SECUNDARIO SELECTIVO

Está representado por la Figura 1.6 teniendo una sola alimentadora de alta tensión y dos transformadores el sistema permite que ante la falla de uno de ellos el otro abra la corriente global. El requerimiento de dos transformadores hace poco atractivo desde el punto de vista económico a este arreglo además de que cada transformador requiere de las correspondientes protecciones tanto en alta como en baja tensión además de el interruptor conexional de los barras de baja tensión.

1.2.3 SISTEMAS RADIALES


Son los más utilizados a nivel industrial por su simplicidad tanto en el montaje como para darles mantenimiento. El problema de estos sistemas radica en la necesidad de desenergizar las secciones que están debajo de el equipo al cual se le procede a hacer mantenimiento o que

FIGURA N° 5



SISTEMA - PRIMARIO SELECTIVO

FIGURA N° 6




SISTEMA - SECUNDARIO SELECTIVO

fallare.

- 1.- Radial simple.- La conexión se realiza en baja tensión, a continuación está el tablero de distribución principal de la planta en el cual se incluyen los arrancadores de los diferentes motores.
- 2.- Radial Simple con centro de carga .- En la figura # 7 se observa este esquema el cual consiste en el primero, con la adición de un centro de carga que se encuentra adjunto al tablero principal, separado por una distancia relativamente corta.
- 3.- Radial con centros de carga lejos.- Consiste del tablero principal en el cual se realiza la medición en baja tensión y de este salen alimentadoras hacia centros de carga que se encuentran a distancias considerables. Cada centro de carga posee su protección principal y alimenta a las diversas cargas las cuales pueden estar a su vez ubicadas en un lugar lejos del mismo.


Cuando la demanda de una planta industrial

FIGURA # 7



RADIAL - ALIMENTACION EN BAJA TENSION

FIGURA # 8



RADIAL - ALIMENTACION EN ALTA TENSION

sobrepassa los 30 KV_A, es necesaria la instalación de una subestación de transformadores de potencia que son alimentados en alta tensión y que suministran el voltaje de operación al sistema de la fábrica.

Sistema radial, alimentación en alta tensión. Se asume que en este caso se obtiene manejando cierta capacidad que implica el uso de centros de carga separados del tablero principal de distribución de la planta. Ver figura II.11. En este caso la medición tanto de potencia activa como de potencia reactiva se fa efectua en alta tensión. Por lo tanto un rubro en el que se debe considerar son los transformadores de voltaje de medida y de potencia.

La interconexión del sistema eléctrico industrial se realiza a través de conductores los cuales pueden presentarse en dos formas:

1.- **Barra colectora.**- en una forma de llevar la energía a través de toda la fábrica de una manera relativamente económica, con la facilidad de poder conectar a cualquier

parte de este sistema los diversos tipos de carga, como si fuera una gran caja de paso. Generalmente cuando se realiza este sistema, las barras van dentro de un electrocanal sellado, con puntos específicos de toma de energía.

2.- Conductores. - Es la forma común de llevar la energía eléctrica a través de toda una industria.

Sistema de alta tensión.

El sistema de alta tensión de una fábrica se puede a su vez clasificar en dos:

1.- Sistema aéreo. - En el cual los conductores están desnudos y van suspendidos en postes utilizando los ferrajes correspondientes.

2.- Sistema aislado. - En el cual los conductores poseen aislamiento de alta tensión y que se introducen en el aire industrial hacia el cuarto de transformadores, generalmente utilizando tubería rígida y canecetas o parrillas.

Sistema de baja tensión.

En el sistema de baja tensión usualmente conectan

los transformadores de potencia con el tablero de distribución principal, aunque en ocasiones se usan barras. También constituyen las diversas alimentadoras para los distintos centros de carga y desde estos a su vez alimentan a los motores, iluminación, y demás dispositivos al igual que los circuitos de control.

Los parámetros importantes a considerar en los elementos de interconexión de una industria son la resistencia y la reactancia de los mismos, causa de la regulación de voltaje de la planta.

Barras colectoras.- Estas son de cobre y aluminio.

En la tabla IX se encuentran tabuladas los diferentes valores de resistencia por metro para cobre para las dimensiones comunes de utilización. Un parámetro que no se puede pasar por alto es el de la temperatura, a medida que ésta aumenta, el valor de resistencia también aumenta.

Se puede utilizar la fórmula:

$$R(t1) = R(t0) * (T+t1) / (T+t0)$$

donde:

TABLA IX

TIPO	SECCION	RESIST.	REFCT.	CDBR.
		p. 1mt.	p. 1mt.	1/0-13
	mm. 2	Ohms.	Ohms.	Ohms.
14	2	9.2800	0.1356	18
12	3	5.2100	0.1313	20
10	5	3.2800	0.1213	20
8	9	2.0600	0.1111	40
6	13	1.3200	0.1094	75
4	21	0.8320	0.1016	70
2	34	0.3290	0.0996	95
1/0	53	0.3390	0.0998	125
2/0	87	0.2610	0.0913	145
3/0	95	0.2070	0.0970	165
4/0	107	0.1640	0.0950	195
250	127	0.1390	0.0950	215
300	152	0.1160	0.0950	240
350	177	0.0991	0.0950	260
400	177	0.0868	0.0950	280
500	213	0.0694	0.0948	320
600	304	0.0578	0.0948	355

DATOS GENERALES DE LOS CONDUCTORES

$R(t_1)$ Resistencia del conductor a la temperatura de operación.

$R(t_0)$ Resistencia del conductor a temperatura de prueba.

t_1 Temperatura de operación.

t_2 Temperatura de la prueba (obtenida de catálogos).

T Constante del material del conductor.

Valores de T :

234,5 Cobre recocido.

241 Cobre estirado en frío.

228 Aluminio estirado en frío.

Que es el análisis realizado para obtener la resistencia del transformador.

Cables alimentadores: Son las antenas de la empresa que llevan la corriente a los diferentes dispositivos.

Su resistencia se puede obtener de la tabla 10 subministrada por los fabricantes generalmente a una temperatura determinada de prueba y para obtenerla a la de operación se utiliza el procedimiento descrito en las barras o factores de la tabla X.

La reactancia está determinada para conductores

TABLA X

TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS	FACTORES DE CORRECCIÓN
0	0.922
5	0.941
10	0.961
15	0.980
20	1.000
25	1.019
30	1.040
35	1.052
40	1.072
45	1.092
50	1.112
55	1.132
60	1.152
65	1.172
70	1.192
75	1.212
80	1.232
85	1.252
90	1.272

FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL COBRE CON LA TEMPERATURA.

CAPÍTULO II

2. ANALISIS DEL FACTOR DE POTENCIA Y REGULACION DE VOLTAJE

2.1 GENERALIDADES.

La interrelación entre estos dos parámetros hace que sea necesario un estudio minucioso cuando las líneas de alimentación a las cargas tienen cierta longitud. Una característica fundamental de la regulación de voltaje es su variación con respecto a los diferentes tipos de cargas generalmente inductivas, esto es la variación del factor de potencia de las mismas y la repercusión en la eficiencia de ellas. Para contrarrestar este efecto se utilizan compensadores.

Actualmente el valor de la potencia reactiva suministrada a una red es a través de un banco de condensadores el cual posee un control de lazo que es el encargado de detectar automáticamente el valor de KVARs demandados por el sistema y suministrarlo.

2.1 FACTOR DE POTENCIA

Cualquier circuito eléctrico contiene dispositivos los cuales demandan de dos clases de potencia: ACTIVA Y

REACTIVA. La potencia activa está medida en kilovatios (KW) y es la que realiza un trabajo productivo en el dispositivo en tensión. La potencia reactiva se mide en kilovoltios - amperios reactivos (KVAR) y es la que provee el campo magnético requerido por el dispositivo inductiva. La potencia total requerida es la suma vectorial de las dos y se mide en kilovoltios - amperio (KVA). Ver el triángulo de potencia de la figura # 9.

El valor del factor de potencia es el instantáneo o factor de potencia medio.

El Factor de potencia instantáneo, es aquél que se mide en un instante determinado de tiempo y es igual a:

$$F.P. (\text{Instantáneo}) = \cos(\text{arc-tang}(\frac{V_{\text{P}}}{KVA}))$$

Donde KW, es el valor de la potencia activa requerida en un instante de tiempo, mientras que KVAR, es el valor de la potencia reactiva, generada por la carga en el mismo instante de tiempo.

El factor de potencia medio, es aquél que se mide durante un lapso de tiempo y es igual a :

$$F.P. (\text{Medio}) = \cos(\text{arc-tang}(KW, \text{ Medio} / KVAR, \text{ Medio}))$$

Donde KW, Medio es el valor promedio de potencia


activa requerida por una carga en un lapso de tiempo, mientras que KVARt Medio es el valor de la potencia reactiva solicitada por la carga en ese mismo lapso de tiempo. Ahora si se multiplican ambas magnitudes de potencia por el tiempo en el cual fueron demandadas, se tienen los valores de energía activa y reactiva medias para este determinado intervalo de tiempo:

$$F.P. (\text{Medio}) = \cos(\text{Arc-tano}(K.W.\text{Medio} \times t / KVAR.\text{Medio} \times t))$$

Estos valores de K.W.Medio $\times t$ y KVAR.Medio $\times t$ son medidas de energía estandarizadas con kilovatios-hora o Kilovars-hora, y su abreviación es: kWh. y kVARh. Con estos parámetros medidos por el transcurso de un mes, la empresa eléctrica obtiene el valor del factor de potencia promedio de la planta industrial.


También se define el factor de potencia como el coseno del ángulo formado por el factor falso y el factor corriente que maneja una determinada carga (ver figura # 10). Si el circuito es puramente resistivo su valor será de la unidad. Si la máquina demanda para su funcionamiento una componente inductiva, el factor de potencia oscilará entre cero y uno. La magnitud de este factor indica la eficiencia en el uso de la energía, mientras más se acerque a su valor mínimo será mejor el

FIGURA # 9



TRIANGULO DE POTENCIA

FIGURA # 10



FACTOR DE POTENCIA

uso de la energía. Actualmente la empresa eléctrica exige un valor mínimo y si no es cumplido impide una multa. Para lograr que el factor de potencia tenga un valor próximo o de la misma señal, es necesario realizar una compensación estudiando potencia reactiva pero en sentido contrario al de la requerida por el circuito inductivo. Ver la figura 8-11.

En este caso el triángulo formado por $P = S_1 \cos \phi_1$ donde P es la potencia activa, S_1 los KVA originales y ϕ_1 los KVAR originales, el triángulo de potencia inicial tendrá por factor de potencia

$$F.P.1. = S_1 / P$$

$$F.P.1. = \cos \phi_1$$

Si se desea un ángulo menor, se debe añadir potencia reactiva o simplemente reactivos. El objetivo es tener:

$$F.P.2. = \cos \phi_2$$

donde


$$\cos \phi_2 > \cos \phi_1$$

determinando el valor de D_C : reactivos.

$$D_C = \phi_1 - \phi_2$$

$$D_C = P * \tan \phi_1 - P * \tan \phi_2$$

FIGURA V 11



$$D_C = P * (\operatorname{TANG}(\operatorname{COS}-1(F.P.1)) - \operatorname{TANG}(\operatorname{COS}-1(F.P.2)))$$

A causa de la compensación, la potencia aparente se reduce:

$$S_1 - S_2 = P * ((1/\cos \theta_1) - (1/\cos \theta_2))$$

Un impacto importante de la compensación en la industria es el alivio del transformador de potencia de una posible sobrecarga evitando trabajar en el umbral de potencia del mismo. Otro punto importante es una mejor regulación de voltaje, al igual que el calentamiento de los cables y por lo tanto pérdida de energía activa lo mismo que un sobredimensionamiento de las protecciones.

2.3 REGULACION DE VOLTAJE

Se define a la regulación de voltaje al cambio de tensión en la fuente, asociado con el cambio de la carga, expresado como un factor el cual es igual a la diferencia entre el valor absoluto del voltaje en condiciones de vacío, y el valor absoluto de la tensión a plena carga, como porcentaje de la segunda magnitud. Matemáticamente:

$$\% \text{ Reg} = ((V_{vacío} - V_{p.c.}) / (V_{p.c.})) * 100$$

Para obtener los valores del voltaje en los diferentes

puntos de una planta industrial es necesario utilizar un voltímetro el cual tenga la escala apropiada para efectuar una medición correcta, tanto en el momento de vacío como de plena carga para obtener el valor de la regulación de tensión. Sin embargo el equipo diseñado para este fin son los registradores de voltaje, los cuales son de dos tipos, uno de exactitud extra-alta, y el otro una unidad portátil, resistente y de una exactitud del $\pm 3\%$, con papel gráfico el cual es capaz de detectar las variaciones de voltaje excepto la de infima duración o corrientes de fuga que requieren para su detección del registrador de exactitud extra-alta. Estos equipos permiten la visualización continua de la variación del voltaje durante 24 horas, una semana o dos, según el modelo de equipo, para realizar un estudio completo de las condiciones de funcionamiento de la planta industrial y tomar las medidas necesarias para corregir los defectos. Los valores de voltaje comunes en el Ecuador están en la tabla XI.

Generalmente en un sistema industrial este parámetro viene dado por el fabricante en el caso del transformador, pero resulta intrasciente su fluctuación dentro del propio esquema eléctrico de una determinada

planta donde entran en consideración los parámetros propios de los diferentes alimentadores, barras de conexión, centros de carga, y la incidencia de dicha variación en el funcionamiento y eficiencia de los diversos tipos de cargas.

TABLA XI

VOLTIOS	FASES	FRECUENCIA
110 V	1F	60Hz
220 V	1F	60Hz
220 V	3F	60Hz
460 V	3F	60Hz
13.8 KV	3F	60Hz

Voltajes Generalizados de Trabajo.

Así en el caso de los motores, el aspecto principal es el torque de arranque, y el torque de funcionamiento, el cual varía con el cuadrado del voltaje. Un bajo voltaje causará un tiempo de arranque prolongado mientras que un voltaje elevado tendrá como consecuencia un choque en el arranque que puede provocar un desgaste o daño en el equipo mecánico que maneje determinada máquina. Ejemplo: un bajo voltaje del 10% implica una disminución del torque del 19% en

el caso de arranque o en el momento que se lo exija una sobrecarga, esto traerá como consecuencia adicional de un requerimiento de energía mayor en corriente, lo que implicará un calentamiento adicional en los devanados y la pérdida de vida útil del motor.

Las consecuencias producidas por un sobrevoltaje del 10% son el aumento de la corriente de arranque en un 12% aproximadamente, el incremento del torque se reflejará en una sobrecarga en los ejes, engranajes, correas y equipos mecánicos, el factor de potencia disminuye en un 5% y se observa un aumento en el ruido del motor. En equipos de alumbrado, la vida de una lámpara incandescente se ve afectada directamente con el valor de voltaje que ésta recibe en sus terminales, en una lámpara de descarga, su poder lumínico varía sensiblemente con un cambio de voltaje. En el caso de un bajo voltaje del 10% serán necesario un incremento del 30% de unidades incandescentes para obtener el mismo poder lumínico a pesar de un incremento en la vida útil de la lámpara pero de desagradable aspecto.

Las lámparas fluorescentes implicarán un aumento del 15% en unidades pero con el constante temor de que se apaguen; esto trae como consecuencia una molestia a los

ojos por el pestaneo. En el caso de las demás lámparas de descarga, se producirá una pérdida apreciable de luminosidad.

Un sobrevoltaje del 10% causa que las lámparas incandescentes sea necesario cambiarlas 2.5 veces más que normalmente, en el caso de las lámparas de descarga a causa del incremento en la radiación de calor, la temperatura puede incrementarse de tal manera que llegue cerca de la temperatura de seguridad del balasto; las fuentes de luces infrarrojas producirán un 21% más de calor lo que quemará a algunas superficies.

En el caso de transformadores, las pérdidas producidas en sus núcleos aumentan con el cuadrado del voltaje aplicado lo que traerá como consecuencia un incremento en la temperatura de operación y la variación de la resistencia de los devanados como consecuencia una disminución en la vida útil del transformador.

En el caso de dispositivos magnéticos, un sobrevoltaje puede producir una saturación en el hierro lo que traerá como resultado una corriente excesiva.

Un bajo voltaje de 10% puede llevar a la necesidad de un tiempo prolongado para abrir una válvula, cerrar un relé o un contactor; la fuerza de sujeción puede

disminuir de tal manera que las vibraciones pueden hacer que el circuito magnético se abra y si estaba enclavado y se desconecte el enclavamiento, terminará por desenergizarse por completo el circuito. En el caso de un sobre voltaje del 10%, el desgaste y deformación de una válvula solenoide serán mayores, lo que implicará un mantenimiento o cambio del dispositivo más frecuente. En el caso de contactores, a causa de lo expuesto anteriormente, se quema la bobina si es que no ha sido diseñada para soportar el sobrevoltaje.

CAPÍTULO III

3. COMPENSACIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA

3.1 GENERALIDADES.

Al igual que los grupos electrógenos suministran energía, existen generadores autónomos de energía reactiva que son las baterías de condensadores de potencia.

La ubicación de dichas baterías de condensadores de potencia sobre las redes eléctricas, se denominará compensación del factor de potencia ($\cos \phi$). Un factor de potencia es precario, cuando su valor es generalmente inferior a 0.90 e implicará una penalización por consumo de energía reactiva.

Dentro de una instalación, el factor de potencia puede ser diferente de un área a otra según las características eléctricas de los aparatos utilizados. Estos consumirán más o menos potencia reactiva.

Antes de instalar las baterías o bancos de condensadores de potencia los cuales suministrarán la energía reactiva necesaria, es indispensable conocer el comportamiento de los diferentes dispositivos receptores

para tener los criterios precisos y poder elegir dentro de los diferentes productos propuestos.

3.2 COMPENSACION INDIVIDUAL

En el caso de una compensación individual, el condensador se conecta directamente a las borneras de la carga, activándose conjuntamente con la misma a través de un interruptor común.

Las características principales de esta forma de conexión son las siguientes:

- 1.- Suprime las penalizaciones por consumo excesivo de potencia reactiva.
- 2.- Optimiza la instalación eléctrica al abastecer de corriente reactiva en el mismo lugar de consumo.
- 3.- Descarga el transformador de fuerza, incrementando la potencia disponible en KW.
- 4.- Las corrientes reactivas no están presentes en los cables de alimentación.
- 5.- La pérdidas por efecto joule en los cables se suprimen en su máxima expresión (Kwh).
- 6.- El equipo de control de la carga se ve aliviada de la corriente reactiva, por lo tanto el contactor y el relé térmico serán aliviados de esta corriente.
- 7.- El relé térmico tendrá una especificación menor que

en un caso normal. Es importante este punto para poder especificar el elemento de protección que corresponda para cada caso individual.

La forma de compensación en los diversos tipos de cargas varían según éstas. A continuación se analizan los casos típicos de cargas con sus correspondientes compensaciones en forma individuales:

3.2.1 MOTORES.

Dentro de este tipo de cargas, los que demandan potencia reactiva son los asincrónicos de inducción. Dicha potencia reactiva está dada en función de:

- 1.- El tamaño.
- 2.- La carga.
- 3.- La velocidad nominal.
- 4.- La frecuencia.
- 5.- La tensión.
- 6.- Los pequeños valores del factor de potencia están dados esencialmente por la construcción propia de la máquina y a la utilización de este tipo de receptor.
- 7.- Generalmente el factor de potencia de los motores de jaula de ardilla es más elevado

que el de los motores de rotor devanado.

8.- En función de la carga, el factor de potencia y el rendimiento de la máquina evolucionan de forma relativamente idéntica.

Los condensadores que se instalarán en los bornes de los motores se calcularán en función de los parámetros de la máquina de forma que no sobrepase el 90% de la corriente magnetizante necesaria.

Para los motores que sobrepasan los 250 KW, la potencia de la batería de los condensadores será del orden del 20% de la potencia nominal del motor en KW y que no sobrepase el 90% de la corriente de excitación. Si el condensador sobrepasa este rango, puede producir una auto-excitación y un sobrevoltaje cuando el conjunto fuera desconectado de la fuente. Los fabricantes de condensadores dan tablas de selección de sus productos y sus capacidades con respecto a los motores tipo que se encuentran en el mercado. Ver las tabla XIII.

Cuando se desconecta un motor de inducción de la alimentadora, el voltaje en sus terminales de

TABLA XII

POTENCIA NOMINAL HP	POTENCIA (KVAR) A INSTALAR velocidad de rotación (F. P. M.)			
	3600	1800	1200	900
15	2.5	2.5	—	5
25	5	5	—	7.5
40	5	7.5	—	10
60	10	15	15	15
100	15	20	15	25
150	25	30	20	40
220	35	40	30	50

KVAR'S SEGUN LOS HP Y LA VELOCIDAD SINCRONA DEL MOTOR

TABLA XIII

KVA	TENSION DE CORTO CIRCUITO %	POTENCIA REACTIVA A COMPENSAR		P.CARGA KVAR
		VACIO KVAR	P.CARGA KVAR	
100	4	2.48	6.08	
160	4	3.65	9.6	
200	4	4.37	11.84	
250	4	5.21	14.67	
315	4	6.25	18.32	
400	4	7.54	22.8	
500	4	9.44	28.67	
630	4	11.27	35.5	
800	5.5	19.91	62.24	
1000	6	23.9	82.26	
1250	5.5	27.37	94.46	
1600	6	31.86	126.11	
2000	7	37.8	176	
2500	7.5	44.8	230	
3150	8	53.3	303	

POTENCIA REACTIVA REDUERIDA POR LOS TRANSFORMADORES


línea cae exponencialmente y en aproximadamente un segundo su valor es cero. En 0.25 segundos, el valor de este voltaje es del 50% y si ocurriera una reconnexión fortuita en ese instante, que en el caso típico de un apagón breve cuando el motor está alimentado directamente sin contactor, puede tomar a la máquina generando voltaje el cual no estará en fase lo que produce un transiente de corriente que puede dañar los devanados del dispositivo. Si el motor es conectado con el capacitor en paralelo, la autoexcitación se prolonga por varios segundos y los cambios producidos por un otro transiente son correspondientemente incrementados. Si el arranque del motor es estrella triángulo, esta sobretensión puede llegar a amplificarse y alcanzar valores de 2.5 y 3 veces el voltaje nominal; si estamos trabajando en 440 V. el voltaje alcanzaría niveles de más de 1300 V. que deterioraría la capacidad de aislamiento tanto del motor, de el equipo de protección, del equipo de control y las alimentadoras, cuyo nivel de aislamiento generalmente es 600 V. continuos. Los esquemas utilizados para proceder a conectar un condensador de seis bornes en paralelo con un

arrancador estrella triángulo están en la figura #: 12 . En el caso que se disponga de un condensador de 3 bornes, que es el que generalmente se encuentra en el mercado, la conexión se realiza según la figura #: 13 . Esto hace suponer que el arranque de el motor al igual que su paro es rápido, caso contrario habrá que considerar un contactor adicional y resistencias igualmente, ver la figura #: 14 .

Las resistencias de descarga con las que el fabricante provee los condensadores, bajan la tensión en sus bornes a 50% en un lapso de un minuto después de haberlo desconectado de la fuente. En consecuencia antes de tocar los bornes del dispositivo, hay que respetar como mínimo este tiempo de descarga.


Es indispensable en este tipo de usos que los condensadores sean provistos de resistencias de descarga rápidas montadas sobre los contactores auxiliares de los contactores de alimentación, de manera que el tiempo de reducción del voltaje en sus borneras sea cero lo más rápido posible para poder efectuar una nueva maniobra.

FIGURA # 12




CONDENSADOR DE 6 BORNES CONECTADO A UN
ARRANCIADOR ESTRELLA - DELTA

FIGURA # 13



CONDENSADOR DE 3 BORNES CONECTADO A UN
ARRANCIADOR ESTRELLA - DELTA

FIGURA 8.14



CONDENSADOR DE 3 BORNES CONECTADO À UM
MOTOR DE ARRANQUE LENTO

En el caso de un motor de arranque directo, o por reostato, se puede utilizar un condensador de tres bornes conectados directamente a los de la máquina.

3.2.2 ILUMINACION.

La instalación del alumbrado dentro de una planta industrial es en la actualidad un aspecto que no se puede pasar por alto en la compensación de la potencia reactiva. Los diversos tipos de lámparas con sus características propias de funcionamiento ya tratadas en el capítulo anterior nos llevan a las siguientes conclusiones según el tipo de estas:

Lámparas incandescentes.— Su principio de funcionamiento basado en el calentamiento eléctrico del filamento al pasar por este una corriente, hacen que la característica de la intensidad sea resistiva, es decir que el valor del factor de potencia en este tipo de lámparas es la unidad. Por lo tanto no requieren de compensador alguno para mejorar el factor de potencia. Dentro de esta clase de iluminación están las lámparas incandescentes y las lámparas

halógenas.

Lámparas de descarga.- En el país se tienen los siguientes tipos:

Lámparas Fluorescentes.- Por su funcionamiento en el cual se debe controlar la corriente del arco dentro de un gas o vapor ionizado, requieren de el equipo adicional que está compuesto de reactancias y que se denomina balasto. Dicho equipo generalmente es inductivo por lo cual está establecido para un valor de un balasto convencional el valor en micro-faradios del condensador que bien puede ser conectado en paralelo o en serie con el circuito de la lámpara que se encuentra normalmente en el mercado. Poco a causa de los avances que se han logrado con respecto a estos dispositivos, se cuenta con equipos cuyo factor de potencia se acerca a la unidad y obvia el uso de estos condensadores, es el caso típico de una planta industrial en la cual también se tienen las otras principales y donde es preferida la iluminación con este tipo de lámparas.

Lámparas Dulux.- Es un nuevo tipo de luminarias

cuya base de funcionamiento se similar a la fluorescentes convencionales y posee la característica de mayor luminosidad y mayor tiempo de vida. Requieren de un balasto para su funcionamiento el cual implica el uso de un condensador para la compensación. En la figura # 15 se puede observar la ubicación del capacitor en el circuito.

Lámparas de vapor de mercurio y vapor de sodio.— Estas lámparas por su forma de funcionamiento requieren de reactancia en serie para limitar la corriente del arco puesto que si no fuera controlada, ésta aumentaría gradualmente hasta que se produciría la destrucción del dispositivo.

Esta reactancia es el balasto que en este caso es especial según el tipo de lámpara. Los distintos tipos de lámparas son:

Lámparas de vapor de mercurio en alta presión.

Lámparas de mercurio con aditivos halógenos.

Lámparas de descarga con vapor de sodio en alta presión.


Lámparas de descarga con vapor de sodio de baja presión.

Se tienen también los datos eléctricos de las lámparas con los correspondientes condensadores recomendados por los fabricantes de las mismas.

El diagrama de conexión de dichos condensadores para las diferentes clases de lámparas está en la figura # 16. Se observa que el tipo de conexión de los condensadores es el paralelo y directamente en los bornes de balasto, y tiene como finalidad llevar el factor de potencia a un valor muy cercano a la unidad considerando ya la influencia de la reactancia del balasto.

Lámpara de luz mixta .- Este tipo de lámpara no requiere de balasto para su funcionamiento a causa de su forma constructiva; el contar con un filamento de tungsteno en serie con el tubo de descarga de vapor de mercurio le da la característica de limitar la corriente que pasa por éste a la vez que hace de parte incandescente. Esto se refleja en un alto factor de potencia en el conjunto que es cercano a la unidad. Por lo tanto no requieren de ningún tipo de condensador.


FIGURA # 15



ESQUEMA DE CONEXION DE LAMPARAS DULUX

FIGURA # 16

reactancia



ESQUEMA DE CONEXION DE CONDENSADORES
EN LAMPARAS DE DESCARGA

3.2.3 CARGAS ESPECIALES.

Los equipos eléctricos industriales por lo general demandan potencia reactiva para su funcionamiento lo cual produce la conocida penalización, y para evitarla se utilizan los equipos de corrección del factor de potencia. La presencia de armónicas producidas por equipos de rectificación de estado sólido, dificulta la conexión de los bancos de condensadores además del peligro potencial existente por daño de los demás dispositivos o del mismo banco de condensadores.

En la figura # 17 se muestra el diagrama unifilar simplificado de una planta industrial típica, con el equipo de rectificación y en la figura # 18 se muestra el circuito equivalente considerando la presencia de corrientes armónicas. La inductancia está representada por L y la capacitancia por C. Si este circuito paralelo L/C entra en resonancia en una frecuencia armónica, se producirán todos los problemas. La corriente armónica se verá amplificada aproximadamente en la relación X/R de la alimentación en la frecuencia armónica, y la corriente armónica del capacitor será mayor que

FIGURA # 17





DIAGRAMA UNIFILAR DE UNA
PLANTA INDUSTRIAL

FIGURA # 18



CIRCUITO EQUIVALENTE PARA ARMONICAS

la corriente suministrada por el equipo de rectificación. Esto producirá la falla en los condensadores o el disparo de los fusibles de protección. Además se producirán por causa de la alta impedancia de este circuito, altos voltajes armónicos que causarán el calentamiento de los condensadores, o la falla de los equipos de control de los mismos. Los corrientes armónicas fluirán dentro de el sistema de alimentación donde causará interferencias en las líneas de comunicaciones y daño en los equipos de corrección de factor de potencia en otras localidades.

Para evitar esto, se deberá escoger condensadores los cuales no entren en resonancia con la inductancia de el sistema de alimentación a la frecuencia armónica de los equipos de rectificación. En la realidad esto es imposible por los continuos cambios que se producen en el sistema de alimentación y este impedancia es realmente variable.

El mejor método es el de conectar reactores sintonizados para forzar la resonancia a ocurrir a una menor frecuencia que la más baja armónica

en la corriente del rectificador, restándole importancia a la impedancia de la fuente. Un arreglo de esta manera se observa en la figura # 19. Mientras este arreglo se hace cargo de las corrientes armónicas, incrementa la corriente fundamental en los condensadores. Además los reactores le restan directamente capacidad reactiva al conjunto. La reactancia del circuito es menor que la del capacitor solo. El incremento de corriente hace que el voltaje en el condensador sea mayor que el especificado en el placa. Según la norma ANSI Standard C95.1 los condensadores utilizados en la corrección de factor de potencia deberán soportar un sobrevoltaje máximo de 10 %. Cuando los circuitos LC son sintonizados bajo la cuarta armónica, es necesario incrementar el nivel de voltaje en el condensador a utilizar. Entonces es indispensable recalcular el valor en KVARs, del condensador a el valor de voltaje al cual se va a utilizar:

$$\text{KVARs. (1)} = \text{KVARs. (2)} * ((V2 / V1)^2)$$

El uso de reactores para proteger los capacitores de corrección del factor de potencia

pueden ser aplicados a líneas de procesos individuales sin despreciar el sistema completo. Cada instalación debe ser autoprotegida y libre de cualquier problema causado por otra fuente de armónicas, sin requerir un restructuramiento de cargas o de sistema de la planta. Dos ventajas se derivan de este tipo de compensación: primero que la regulación de voltaje es mejorada por el incremento el factor de potencia, y segundo que las corrientes de alimentación son reducidas, logrando bajas pérdidas y disminuyendo la temperatura en los elementos de fuerza.

El valor de la frecuencia resonante escogida afectará el costo de los condensadores y de los reactores; a menor frecuencia mayor será el costo. La mayor parte de las plantas industriales con tiristores manejan carga trifásica balanceada y se utilizan filtros de 240 Hz y frecuencias más altas. En plantas de vidrio, la armónica más frecuente y de gran influencia es la tercera o causa de las cargas trifásicas desbalanceadas. de las cargas monofásicas por lo cual la frecuencia de resonancia de seguridad para la instalación es de

150 Hz.

El método a seguir es el siguiente:

Se tienen los siguientes datos:

V_D = Voltaje de operación

V_1 = Voltaje de placa del condensador.

f_0 = frecuencia de operación.

f_1 = frecuencia de resonancia.

K_W = Potencia requerida.

F.P.1 = Factor de potencia inicial.

F.P.2 = Factor de potencia requerido.

K_C = f_1 / f_0

K_I = f_0 / f_1

K_R = $K_C - K_I$

K_I = K_C / K_I

$K_{VAR}(V_D)$ = Reactivos necesarios en el sistema obtenidos de los K_W y el factor de potencia inicial.

Si el valor de K_I es mayor que 1.1, se deben considerar condensadores de un rango mayor de aislamiento y recalcular la capacidad de los mismos.

$$K_{VAR}(V_1) = K_{VAR}(V_D) / (K_I * ((V_D / V_1)^{1/2}))$$

$D_{HMS}(f_0)$ = Ohmios de los condensadores a frecuencia de operación.

$\text{Ohms}(\pm 1)$ = Ohmios de los condensadores a frecuencia de resonancia que serán iguales a los de el reactor en serie con los condensadores.

$\text{OhmsL}(f_0)$ = Ohmios de el reactor a frecuencia de operación.


I_L = Corriente de linea de los condensadores,

En resumen se requiere un par de condensadores de capacidad indicada en KvAr (V1) con un voltaje de placa de V1 y un reactor de $\text{OhmsL}(f_0)$ con una corriente igual a la de linea de los condensadores y su conexión se la realiza según la figura # 20.

3.2.4 TRANSFORMADORES.

Este instrumento, suministra la energía reactiva que requieren los receptores que están conectados a su secundario, pero éste también requiere de cierta cantidad para su propio funcionamiento. Su compensación individual en función de la corriente magnetizante en vacío o en función de la carga, se realiza a través de tablas XIII recomendadas por los fabricantes de los

FIGURA # 19



CIRCUITO EQUIVALENTE PARA ARMONICAS
CON REACTOR PROTECTOR

FIGURA # 20




DIAGRAMA DE CONEXION

condensadores. Sin embargo un criterio práctico es aquel el cual indica que la potencia en KVAR, no exceda nunca del 10 al 15% de la potencia nominal del centro de transformación.

por SECON EL TIPO DE CARGAS

3.3 COMPENSACION DE UN GRUPO DE CARGAS.

Se pueden definir dos grandes grupos de cargas que se encuentran en una planta: los motores y la iluminación. No se tratará los transformadores porque en una fábrica se posee generalmente uno solo, el cual se conectan las demás cargas y que en el caso de que sean varios, las conexiones se efectúan de tal manera que los sistemas son radiales y no se entrelazan unos con otros. La potencia reactiva requerida por los rectificadores se añade a la demandada por un grupo de cargas y se procede a filtrar las armónicas simultáneamente con la compensación.

3.3.1 MOTORES.

Para compensar la potencia reactiva que varió los motores demandaron en un determinado momento podemos encontrar el valor del factor de potencia global del grupo de máquinas realizando la suma vectorial de sus corrientes estimadas en los diagramas circulares de cada uno, de esta forma

se puede encontrar el condensador que el conjunto requiera. La conexión del condensador se realiza a través de un contactor el cual a su vez no puede activar por diferentes métodos. En realidad depende de las características de funcionamiento del grupo de motores.

Caso 1.- El encendido de los motores es de forma secuencial, es decir de el primero le da la señal al segundo y este al tercero y así sucesivamente hasta llegar al último de una cadena de máquinas que lleva a cabo un proceso productivo; este último es el que dará la señal final para la conexión del contactor que activa el condensador pero considerando que los demás también se encuentren activados. Esto se lo puede realizar trabajando en el circuito de control usando contactos auxiliares en los contactores que energizan a los motores de la cadena. El control de condensador debe estar provisto de las opciones: Auto - Manual - Apagado, para que en el caso de realizar mantenimiento en la instalación este no se active y que tenga posibilidad de hacerlo entrar o salir cuando sea necesario.

También hay que tomar en cuenta el colocar

resistencias de descarga rápida para el condensador.

Caso 2.- Si tenemos varios motores los cuales todos entran en un proceso productivo si no que su funcionamiento es alternativo, que es un caso que se presenta muy a menudo en una empresa, generalmente se cuenta con un motor de gran capacidad alrededor del cual gira toda la producción, en este caso es necesario indagar el momento de máxima carga y el momento de mínima carga y analizar el momento más favorable. Con este dato calcular el condensador, generalmente llevando el factor de potencia a 0.92 y luego aplicarlo al instante más benéfico y ver a en qué valor se proyecta el factor de potencia. Este método generalmente lleva al factor de potencia en el momento más propicio a subir a 0.95 - 0.98. En el caso de que este parámetro tomara la característica capacitiva, es preferible efectuar otros métodos de compensación o combinarlos para obtener el resultado deseado. Nuevamente hay que considerar las posibilidades de: Auto - Manual - Apagado y la conexión de resistencias de descarga rápida.

Si se diera el caso de que el proceso esté sujeto a constantes paros y arranques, puede ocurrir la reconexión del condensador cuando todavía no esté descargado lo que traería inconvenientes en la vida útil del dispositivo, aparte de las perturbaciones por sobrevoltajes que pueden quemar las bobinas de los contactores, por tanto se puede incluir un temporizador en el circuito de control del capacitor el cual reciba inicialmente la señal para energizar el condensador pero que lo reabra en un tiempo determinado, de esta forma se asegura que no existan reconexiones por perrapadeos o por mala operación del compresor.

3.3.2. ILUMINACION.

Es generalizado en la industria moderna el independizar los circuitos de iluminación de los circuitos de control de motores, y normalmente están alimentados a través de un panel el cual por concepto de balanciar las cargas es trifásico. Es posible realizar la compensación de todo el grupo de luminarias sobretodo en las empresas cuya demanda principal es la iluminación, caso típico es el de un laboratorio

de larvas de camarón donde se requiere controlar la luminosidad del sistema utilizando generalmente fluorescentes energizadas a través de un circuito de control cuyos elementos de conexión son contactores. Estos le darán la señal a el contactor de activamiento del condensador. Se puede obtener la demanda de potencia reactiva de los datos subministrados por los fabricantes para las lámparas fluorescentes con balastos convencionales y sin condensador individual de compensación, realizar la suma vectorial y a obtener la cantidad de vatios y voltios-amperios reactivos requeridos por la carga para luego proceder a dimensionar el condensador. Igualmente que en los motores son necesarias las resistencias de descarga, y el temporizador que asegure que el condensador esté descargado. El factor de potencia requerido es por lo general 0.9. Igualmente es el caso de el alumbrado propio de la planta el cual se realiza comúnmente con lámparas de descarga de vapor de mercurio o sodio. En estos casos se analizarán las características eléctricas de las mismas considerando los balastos correspondientes para llegar a una suma vectorial de las mismas.

proceder al cálculo del condensador para compensar la potencia reactiva por ellos demandadas.

7.4 COMPENSACION CENTRALIZADA.

Con este tipo de compensación todos los motores, luminarias, y transformadores son considerados en una forma global para efectuar la corrección del factor de potencia. Consiste en la instalación de una unidad de regulación de potencia reactiva la cual contiene grupos de condensadores conectables y un relé vatimétrico.

Cada grupo de condensadores tiene un contactor como elemento de control el cual es dimensionado por el mismo fabricante según la capacidad en KVAR, y el número de maniobras que el dispositivo requiere soportar. Generalmente la protección consiste en fusibles de alto poder de corte, 100 K-Amps, y de corriente nominal entre 1.7 y 1.8 de la del condensador.

Los condensadores de baja tensión están conectados por lo general en delta por lo tanto las baterías no tienen cable de aterrizamiento. Los cables de conexión de los capacitores debe ser dimensionado para 1.5 In. Es necesaria una inductancia de ligamento entre el juego

de barras de alimentación principal del banco y cada condensador para limitar las sobrecorrientes de la conexión; ésta se puede obtener haciendo espiras con los mismos cables o insertando inductancias de choque.

Con el fin de mantener la seguridad industrial, todos los condensadores vienen equipados con resistencia de descarga que bajan la tensión a 50 V. en un minuto después de desconectar el dispositivo de la alimentación.

El control maestro de la batería se realiza a través del relé vatimétrico el cual da la señal de entrada a los contactores de alimentación de los diferentes grupos condensadores; en el mercado se encuentran dispositivo de 3 - 5 - 6 / 12 pasos normalmente. Este recibe una señal de voltaje y una señal de corriente las cuales pueden ser directas o subministradas por transformadores de medición. En la actualidad estos relés toman la señal de tensión directamente mientras que la corriente la reciben de un transformador de intensidad X/5 Amps. Su ajuste consiste en la selección de los valores a los cuales se calibran dos parámetros:

El Factor de Potencia promedio ajustado. Este parámetro

indica el valor mínimo que debe estar el cos Ø de la instalación. Si su valor es menor que el ajustado se procede a realizar la conexión de un paso adicional de condensadores. Generalmente los intervalos de ajuste van de 0.85 inductivo a 0.95 capacitivo.

La sensibilidad o corriente reactiva mínima, que se conoce como I/reactiva en algunos relés y como factor C/K o c/k en otros. Este parámetro provoca la conexión o desconexión de un nuevo escalón y cuyo ajuste no puede ser arbitrario si no que depende de la relación de transformación X/S del transformador de intensidad y la corriente del primer cercador del grupo de condensadores que indica el límite que se pueden conectar o desconectar. Su valor se calcula de la siguiente forma:

$$K = X/S$$

$$I_c = (1 \text{ KVAR} * 1000) / (\% \text{ nom.} * 1.73)$$

$$C/K = I_c / K$$

Estos equipos tienen además indicaciones luminosas que dan a conocer cuantos y cuales están conectados. Otros equipos más actualizados poseen indicadores del factor de potencia instantáneo en la instalación, proporcionan lecturas de voltaje, corriente y además poseen microprocesadores los cuales los habilitan a

escoger en base de todos estos datos el condensador que debe ingresar para realizar la compensación considerando además el tiempo que ha permanecido desenergizado.

Para determinar cual es la magnitud de potencia reactiva que una empresa requiere globalmente, se necesitan obtener los siguientes datos:

- Valor del factor de potencia por el cual está siendo penalizado por la empresa eléctrica.
- Demanda en Kilovatios Hora mensuales de la planta.
- Demanda máxima de la planta.
- Efectuar una medición del factor de potencia en el instante que se produce la demanda máxima coordinando esta medición con el jefe de planta o mantenimiento o con la persona que autorice dicha medición.
- Obtener datos sobre la forma de operación de la planta diariamente, su variación mensual, y las proyecciones económicas futuras de la industria. Considerar futuras ampliaciones y a que tiempo - corto, mediano o largo plazo.

Obtener datos de placa del banco de transformadores.

Obtener datos de corriente y tensión en el momento de la medición e informarse de posibles problemas de bajo o sobrevoltaje en la instalación.

Con toda esta información podemos clasificar a las empresas dentro de varios grupos:

Empresas con cargas dispersas en el tiempo. Es decir que la puesta en marcha de todas las secciones sea completamente independiente una de otras.

Empresas con cargas pequeñas o potencia diversa. Fábricas con compresores, perennes bombas, cintas transportadoras, etc. que son cargas que requieren de motores de 1 a 10 HP. generalmente.

Empresas con cargas pequeñas dispersas pero con un horario de trabajo rígido. Pueden ser varias máquinas grandes compuestas por motores pequeños que se accionen todos simultáneamente caso típico el de fábricas de redes, fábricas de metales inyectados con un cronograma de trabajo.

Mientras más pasos de condensadores tuviera una batería más fina será la regulación pero su costo se incrementa considerablemente. El cálculo de la potencia reactiva se describe en el numeral del factor de potencia.

Es recomendable este tipo de corrección del factor de potencia, cuando los KVARs requeridos por la empresa sobrepasan el 15% de la capacidad del transformador principal, en el caso de potencia diversa y diferente

horario de conexión de las cargas.

Cuando la compañía tiene un horario riguroso de trabajo, es posible realizar la compensación del factor de potencia utilizando no el relé vatimétrico sino un relé horario programable el cual le dé una señal al contactor que activará el condensador. Esta es una opción en el caso de requerir una compensación global de una planta pequeña que está siendo multada, y en la cual la inversión de un relé vatimétrico resulta antieconómica.

4 ANALISIS ECONOMICO

4.1 GENERALIDADES.

Antes de ejecutar un proyecto es necesario conocer la magnitud de el beneficio que este producirá desde el punto de vista económico a la compañía. Puede darse el caso de tener un proyecto de excelente calidad técnica pero que su implementación sea muy costosa o tener diferentes alternativas logrando el mismo objetivo con diferentes costos y diferentes rendimientos; en este caso será conveniente generar la mayor cantidad de alternativas posibles con sus características para tener la capacidad de discernir entre ellas cual es la más óptima. Para esto es necesario dentro de las alternativas generadas, definir las consecuencias cuantificables, es decir todo aquello que se puede evaluar y ver claramente cuales son los resultados relevantes. Luego de haber generado las alternativas y sus consecuencias cuantificables, el siguiente paso es utilizar algún procedimiento general que ayude a seleccionar la mejor de ellas. Según el tamaño de los proyectos a analizar se utilizará un método diferente de análisis de los cuales podemos distinguir: los

empíricos y los cuantitativos. La diferencia de éstos estriba en que en los últimos utilizan técnicas numéricas que nos ayudan a visualizar mejor la diferencia entre las alternativas mientras que en los primeros solo se hace una evaluación subjetiva de dichas diferencias. Además, es de esperarse que el uso de procedimientos lógicos, basados en cálculos matemáticos, nos ayudará consistentemente a tomar mejores decisiones.

4.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

Dentro del análisis económico de los proyectos el interés es la renta que se paga por utilizar dinero ajeno o bien la renta que se gana al invertir nuestro dinero. Puesto que estas dos situaciones se presentan en infinidad de formas es necesario tener la capacidad de medir el rendimiento de una inversión o el costo real de que representa una fuente de financiamiento. A continuación se presentan las maneras clásicas de la determinación de estos objetivos.

4.2.1 INTERES SIMPLE E INTERES COMPLETO.

La diferencia de éstos dos es que el interés simple es función únicamente del monto principal, el número de períodos y la tasa de interés,

mientras que en el otro caso los intereses generan intereses.

En el caso del interés simple se tendrá:

$$F_n = F_0 * (1 + i * n)$$

y en el caso del interés compuesto:

$$F_n = F_0 * ((1 + i)^n)$$

donde:

F_0 Es la cantidad pendiente de prestar o ser invertida.

F_n Es la cantidad a ser liquidada o recibida en el año n .

i Tasa de interés

n Año de proyección.

4.2.2 VALOR PRESENTE

Es necesario para llevar concretar un proyecto, realizar un análisis en el tiempo de el valor del dinero a futuro y cuantificar la diferencia entre éste y su valor actual de manera que se pueda determinar si es rentable o no.

$$F_n = F_0 / ((1 + R)^n)$$

donde:

F_0 Es la cantidad invertida actualmente.

F_n Es la cantidad invertida en el año n .

R Tasa de actualización.

n Año de proyección.

Significa que F sucesos en el año n valen lo mismo que F_0 sucesos actuales. La tasa de actualización es necesario conocerla y se toma como base el costo del capital de la economía pero su elección depende también de la mejor alternativa de inversión en el mercado de capitales.

4.2.3 FLUJO DE CAJA.

Es el resultado de ingresos y costos. Se puede definir como entradas netas o desembolsos netos resultantes entre ingresos y desembolsos ocurridos durante un período. Es la base para conocer si un proyecto es rentable o no.

El flujo de caja puede ser uniforme, es decir que después de cada período de tiempo determinado se obtendrá cierto valor constante de ingresos y egresos, puede tener forma de gradientes aritméticos en los cuales después de cada período se incrementa el valor en un valor determinado, o geométrico, en el cual la variación corresponde a una función determinada.

4.3 METODOS DE EVALUACION DE PROYECTOS.

Para determinar si un proyecto es rentable de una manera lógica y sistemática, se aplican métodos numéricos desarrollados en ingeniería económica para este fin.

4.3.1 TASA PROMEDIO DE RETORNO.

Relaciona el promedio anual de utilidades después de los impuestos con el promedio anual de la inversión o la inversión original. Se basa sobre los ingresos contables pero no tiene en cuenta el tiempo en el que se producen los ingresos y los egresos. Se ignora el valor del dinero en el tiempo. Se puede utilizar este método en el caso de que el monto del proyecto sea relativamente poco y del cual no dependa la economía de la compañía. Es decir como un método rápido de evaluación.

4.3.2 METODO DEL PERIODO DE RECUPERACION.

Indica el número de períodos requeridos para recuperar la inversión inicial, ésta es la base para escoger los proyectos en los cuales los beneficios son lo suficiente grande como para recuperar el dinero invertido en el menor

tiempo posible. Es la relación entre la inversión original, los ingresos anuales durante el período de recuperación ni los intereses. La desventaja de este método es que no tiene en cuenta los flujos de caja que se generan después del período de recuperación y no se puede considerar como medida de rentabilidad. igual que el método anterior se lo puede aplicar a proyectos en los cuales no se ponga en riesgo la integridad de la compañía.

Los dos métodos anteriores se utilizan con frecuencia por su sencillez en el cálculo y porque se obtienen resultados relativamente aceptables en proyectos de pequeña dimensión de una manera rápida.

4.3.3 METODO DEL VALOR ACTUAL NETO.

Consiste en llevar todos los gastos y los ingresos corrientes en el tiempo a un mismo punto y obtener el beneficio neta actualizado que es lo que se conoce como el valor actual neto.

Si K es el valor de las inversiones, se tendrá:

$$VAN = \sum_{t=0}^n (-KU / ((1+r)^t) + I_t)$$

donde

VAK Valor actual de las inversiones.

It Inversión al final del tiempo t

r Tasa de corte.

m Número de períodos, generalmente el de la vida útil del proyecto.

t Período.

Si G es el valor de gastos.

$$VAG = \sum_{t=0}^m (G_t / ((1+r)^t))$$

VAG Valor actual de gastos.

Gt Gasto en el período t.

Si I es el valor de ingresos:

$$VAI = \sum_{t=0}^m (I_t / ((1+r)^t))$$

donde:

VAI Valor actual de ingresos.

It Ingresos en el período t.

Se tiene:

$$VAN = VAI - VAK - VAG$$

$$VAN = \sum_{t=0}^m ((I_t - (G_t + K_t)) / ((1+r)^t))$$

$$F = I - (G + K)$$

$$VAN = \sum_{t=0}^m (F_t / ((1+r)^t))$$

La decisión de invertir dependerá sólo si el VAN es positivo. Si el VAN es negativo, se inconveniente. Si en cambio fuera nulo, la decisión es indiferente y depende en gran medida de la tasa de corte. En estos caso es preferible invertir el capital en otra decisión con menor riesgo.

Si se tuvieran varios proyectos, se seleccionará aquel que produzca un mayor VAN por unidad de inversión. Dichas inversiones pueden ser financiadas con capital propio o con préstamos, en cuyo caso hay un gasto de pago de anualidades las cuales deben ser consideradas en el cálculo del VAN.

Este método es más complejo y se requiere un estudio de ingresos y gastos en el futuro al igual que el valor de una tasa de corte que esté de acuerdo con la economía global del sistema. Si consideramos una tasa demasiado elevada, el valor actual neto será negativo por lo que se pudieran desechar proyectos los cuales si fueran rentables. Caso contrario ocurriría si ponemos en marcha un proyecto después de un análisis con una tasa de corte muy baja y que no esté de acuerdo

con la realidad. Este estudio podría llevar a resultados catastróficos.


4.3.4 METODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO.

El principal problema del método del VAN es el escoger un valor adecuado de la tasa de corte como base para la decisión. El valor de la tasa debe coincidir con el valor de la tasa de retorno de la economía de ese momento. Además este valor debe ser acorde con la tasa de costo del capital el cual es en realidad la ganancia que el inversionista perdería temporalmente por utilizar el capital del proyecto.

La TASA INTERNA DE RETORNO, o TIR, evita este dilema de seleccionar una tasa de corte porque en si misma es una tasa de actualización muy especial para la cual el VAN es cero. Una visualización de este concepto se observa en la figura # 21.

Si el valor de la TIR es menor que la tasa del costo de capital indicará que el proyecto es rentable, siendo más, mientras mayor sea. Si las tasas son iguales, los beneficios del proyecto son iguales a los gastos o inversiones implica

FIGURA # 21



VISUALIZACION DE LA T.I.R.

que no existiría utilidad adicional. Si la TIR es menor, entonces el proyecto es conveniente.

Si los flujos son:

$$\frac{K_0}{(1+r)^0} + \frac{K_1}{(1+r)^1} + \frac{K_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{K_n}{(1+r)^n} = 0$$

y se tiene:

$$X = 1 / (1+r)$$

se obtiene un polinomio de grado n del cual la raíz será el valor de X para el cual el VAN es cero, que se puede obtener utilizando el método de Newton Raphson,

donde:

$$r = 1/X - 1$$

Este método describe el retorno de la inversión de una manera más funcional. No necesita de un indicador de rendimiento por que en si mismo lo es.

4.3.5 INDICE DE RENTABILIDAD.

Para medir que tan rentable es un proyecto se puede obtener el índice de rentabilidad que es igual a el cociente entre el VAN y el valor de

la inversión inicial. Sólo serán aceptables los proyectos en los cuales dicho valor sea mayor o igual a la unidad. Si es menor que la unidad implica que el valor del NPV es negativo.

4.3.6 COMPARACIÓN ENTRE LA T.I.R. Y EL V.A.N.

Debe tenerse un conocimiento del costo del capital para tener una idea de si el proyecto es o no rentable. Un problema del uso de la TIR es que en países como el nostro el valor del costo del capital fluctúa entre el 10 y otro según la tendencia de turno y si en un momento un proyecto es rentable al siguiente por dichas cambios lo puede hacer peligrar. En este caso es mejor utilizar el VAN.

4.4 FACTORES ECONOMICOS QUE DEFINEN AL PROYECTO

4.4.1 INVERSIÓN INICIAL,-

Los factores que afectan el costo del condensador son:

- a).- La capacidad del condensador. - a medida que aumenta el valor* de los KVARs del dispositivo el incremento del costo es de una manera casi lineal.

- b).- El voltaje de aislamiento. - A mayor voltaje de aislamiento mayor es el precio por KVAR.
- c).- La protección ambiental. - Una protección contra polvo fino y agua implica un costo adicional.
- d).- La calidad del condensador. - En muchas ocasiones la marca se paga.

No hay que olvidar que dentro de la inversión inicial se encuentran los elementos adicionales que hacen posible la instalación del condensador. Así tendremos que considerar la protección y la maniobra del dispositivo. Un condensador al cual se desea que operar de una manera automática, requiere de un contactor y su protección generalmente son fusibles.

De un estudio realizado en el año de 1969 se obtuvo por conclusión que con $V = 3\text{ kV}$ el valor más conveniente por paso de condensador es el de 15 KVAR por paso. Si el voltaje es de $440\text{ V} = 3\text{ kV}$ el valor más económico será de 40 KVAR. Estos valores son en función del precio de KVAR por paso. Además se observó que el valor global del conjunto aumenta de una forma casi proporcional

con el incremento de los KVARs.

Si analizamos las protecciones para un grupo de condensadores en 220 V - 3 F en los cuales se desee una protección de desconexion trifásica, el breaker será una opción económica hasta los 60 KVARs, en adelante se puede considerar la alternativa de protección de fusibles y un relé detector de falta de fase el cual se intercalaría en el control de los contactores que controlan a los condensadores. Si no se desea la protección trifásica y únicamente se colocan fusibles, ésta es la opción más económica. En el caso de que el voltaje sea de 440 V - 3 F y efectuando un análisis similar obtendremos que hasta 90 KVARs es económico el breaker como protección global. En adelante el más vantajoso utilizar fusibles.

En lo que corresponde al control, los elementos disponibles para el efecto solo son los relé detectores de potencia reactiva, los hacen rentables una vez que el grupo ha pasado cierta capacidad. Tomando en cuenta que el precio de uno de estos elementos oscila alrededor de los 400.000 sucres, para considerar 6 pasos, si

sistemas trabajando en 220 V y considerando que el valor de los pesos presente el 66% del total, el uso de este equipo sera ventajoso a partir de los 80 KVARs. En caso de 440 V este se daria cuando la capacidad sea de 100 KVARs. Finalmente este dispositivo se utiliza en plantas con gran cantidad de cargas pequeñas y que tienen funcionamiento simultáneo.

Otra opción es el uso de actos de tiempo. Su precio varia entre 50,000 y 60,000 lo que lo hace bastante atractivo desde el punto de vista económico. La restricción para su operación es la simultaneidad de las cargas. Da un excelente resultado en compañías que tienen este tipo de instalación.

Finalmente la alternativa de el control utilizando contactos auxiliares en los contactores que manejan un conjunto de cargas o una carga específica a la cual no se le puede conectar en sus bornes el condensador. El precio de esta varia según las características del contactor pero en lo que son dispositivos auxiliares el precio no sube de los 20,000 pesos.

Un rubro adicional que se considera es el pequeño material el cual consiste en cables de conexión, tanto de fuerza como control, horneras, tuercas, pernos, tornillos etc, sin los cuales no se puede hacer la instalación. La dirección técnica, la mano de obra, y gastos de administración también se deben considerar al realizar el cálculo de costo de dispositivo puesto que se asume que el equipo se lo debe dejar trabajando. Se considera como un porcentaje del costo de obra generalmente el 10% y es función de la cantidad del trabajo, no es lo mismo instalar un equipo con todas las condiciones del campo o instalar uno en condiciones de máxima extrema.

4.4.2 VIDA ÚTIL DE LOS COMPENSADORES.-

El tiempo de vida útil de un condensador se ve afectado por factores diversos:

La temperatura,- es directamente vinculada con la temperatura ambiente. A medida que aumenta el calor, el envejecimiento de los equipos es más acelerado. Por lo tanto su ubicación dentro de la empresa en función de este parámetro es importante.

Número de operaciones diarias.— Cada operación del condensador implica que a través de éste circule una corriente de arranque excesiva que en ocasiones llega a 200 veces In. por lo tanto para prevenir esto es necesario realizar una inductancia de choque con el cable de alimentación del condensador. Por lo general basta con una espira de un diámetro de 14 cm.

Las sobretensiones transitorias—de las redes provocan el deterioro de los condensadores al igual que los niveles de tensión parciales en los cubos.

Generalmente si la instalación se realiza previniendo estos tipos de inconvenientes, el tiempo de vida útil de un condensador es alarmante. El tiempo de vida estimado es un dispositivo de 10 a 15 años si se realiza el mantenimiento correspondiente con una regularidad de dos veces al año, y que consiste en la limpieza del banco, orden, contactos de los contactores y si fuera necesario cambiarlos, proceder a esta operación.

4.4.3 PERDIDAS EN LOS CONDENSADORES.

El constante desarrollo de los materiales de construcción de los condensadores, ha llevado a conseguir factores de pérdidas extremadamente bajos. La unidad del factor de pérdidas es vatios/kvar. El valor en este parámetro para condensadores de papel impregnado a 50 grados centigrados es del orden de 5 mientras que en los condensadores de polipropileno metilizado llega a 0.4.

Es interesante observar la variación de este parámetro con el valor de la temperatura de funcionamiento del dispositivo, si bien es cierto que ante un aumento de temperatura disminuye, esto es solo hasta cierto punto crítico donde el condensador estará en peligro de saltar.

4.4.4 PENALIZACION POR BAJO FACTOR DE POTENCIA.

El factor de potencia óptimo para una instalación es de 1 pero esto es difícil de lograr por factores que ya se han detallado a través de toda esta tesis. Pero si es posible obtener un valor promedio de este parámetro y quede dentro de un rango. Dicho rango es de 0.7 conductivo a 1.

Si una empresa no cumpliera con este requisito, la compañía suministradora de energía puede multarla. En Ecuador el procedimiento para realizar tal multa se encuentra especificado en el **PLIEGO TARIFARIO PARA EL SERVICIO ELECTRICO** bajo el numeral 3.4 letra F, donde dice:

FACTOR DE POTENCIA

PENALIZACION: En el caso que el factor de potencia medio mensual registrado por un abonado sea menor a 0,9 la facturación mensual será recargada en un factor igual a la relación por cosiente entre 0,9 y el factor de potencia registrado. La penalización por bajo factor de potencia es parte integrante de la plantilla por cuenta de energía.

Esta medición se la realiza a través de medidores de potencia reactiva que la misma empresa los posee.

4.4.5 AHORRO DE ENERGIA POR MENORES PÉRDIDAS EN LAS LINEAS

Las pérdidas de energía en los cables ocurren por el calentamiento del los conductores, por lo que el sistema pide más de ella y como consecuencia

el costo de la misma se incrementan los costos por energía perdida variará de manera inversamente proporcional con respecto al factor del conductor. Esta relación suele ser utilizada en la selección del tamaño del conductor que minimice la suma total de el costo inicial y el costo de operación. Siendo la cantidad de energía perdida en los cables un función también de la corriente en circuito por ellos, por lo tanto si minimizamos también este parámetro lograremos un costo inicial de instalación aun menor. Para lograr esto, debemos llevar al factor de potencia de la carga alimentada a un valor cercano a la unidad utilizando para el efecto bancos de condensadores.

4.4.6 AHORRO DE ENERGIA POR MAYOR EFICIENCIA EN LAS CARGAS.

El comportamiento de todos los equipos eléctricos está muy relacionado con el voltaje que este reciba en los terminales del mismo.

En el numeral 2.3 se explica el impacto de la variación de el voltaje en los diversos tipos de cargas. Todo se refleja en el costo de operación

y mantenimiento del equipo, no solo en la parte eléctrica si no también en la parte mecánica.

Los equipos están fabricados para funcionar a un valor de voltaje determinado con una cierta variación pero cuando ésta supera los valores establecidos se presentan problemas, generalmente demandando mayor energía de la que requieren para un funcionamiento normal; esto implica un aumento en la corriente de alimentación que se traduce en un calentamiento adicional en los cables y un incremento más en los costos de pérdidas de energía.

5. APLICACION DE LOS CRITERIOS DE OPTIMIZACION.

5.1 GENERALIDADES, ENFOQUE DEL METODO A SEGUIR.

En este capítulo se aplican todos los criterios expuestos en los anteriores. Para realizar una selección acertada de los equipos de compensación es requerimiento indispensable el conocimiento del comportamiento de la fábrica en la cual se efectúa el proceso en cuestión, sus diferentes etapas, su proyección a futuro económico, etc. El ingeniero no puede caer en el error de olvidar de todo el estado económico de la empresa en la cual va a realizar su trabajo previa presentación de una oferta. Tendrá que la solución de un problema como lo es la compensación de potencia reactiva, desde el punto de vista técnico sea excelente, pero si su costo sea excesivo para la situación económica en ese instante de una compañía por lo que seguramente dirán "esperen nuestra llamada" y consultarán otra alternativa.

Un rubro cuyo costo es elevado dentro de los equipos de compensación de reactivos es el reté variométrico, el igual que el soporte que este implica, sin embargo por

su simplicidad de manejo, pero carece en muchas ocasiones, Su uso realmente depende del conocimiento que se posea del funcionamiento de la fábrica. Se puede utilizar como equipo de control de los condensadores, los contactos auxiliares que poseen los contactores que alimentan a las diversas cargas y se obtiene una solución más rentable. Ahora, el problema es determinar la cantidad de FVARs requeridos en cada punto y su efecto dentro del sistema. Esto implica un gran número de cálculos los cuales son tediosos y que para cada configuración se deberán realizar con el fin de obtener resultados concretos. Otro factor es el factor de potencia global en la fábrica y desde el punto de vista del empresario evitar la penalización con un mínimo costo. Lógicamente los equipos a utilizar en este trabajo tienen que ser compatibles con los ya instalados en la compañía. Ejemplo: Sería poco lógico colocar equipo Siemens, donde está normalizado el uso de equipo Agut.

5.2 ANALISIS DEL BENEFICIO EN CADA PUNTO DE COMPENSACION.

La ubicación de los condensadores en una industria es más óptima, desde el punto de vista eléctrico, cuanto más cerca de la carga se encuentre.

En un sistema radial es importante conocer cuales son


las cargas que se encuentren bajo un punto determinante o mejor conocido como una barra de alimentación. Una barra puede ser sólo un lugar de conexión de más barras, las cuales tienen cada una diferentes cargas o puede a su vez poseer las anteriores y además cargas conectadas a ella. Entonces la compensación puede efectuarse en ese punto de una manera global, es decir considerando cargas y barras conectadas más o menos parcialmente considerando las cargas individuales en el directamente. Ver figura B.22.

El beneficio o rentabilidad que pueda presentar una cierta configuración será igual al ahorro que se produzca en el tiempo que dure la inversión, versus la inversión inicial que será requerida. Estos valores proyectados al tiempo actual, con el fin de encontrar si es o no rentable el proyecto. En el caso de los bancos de condensadores este análisis se lo realiza para el lapso de un año.

5.3 METODO PARA ENCONTRAR EL MAXIMO BENEFICIO.

Generando la mayor cantidad de alternativas posibles en la ubicación de condensadores a través del sistema se poserá una mejor perspectiva para efectuar este proyecto. Estas alternativas tienen ciertos parámetros

FIGURA # 22



COMPENSACION GLOBAL Y LOCAL DE UNA BARRA.

a considerar los cuales son:

- 1.- FACTOR DE POTENCIA EXISTIDO.
- 2.- FACTOR DE POTENCIA DEREADO.
- 3.- % DE INCREMENTO DE LA TARIFA MENSUALMENTE.
- 4.- % DE INFLACION ANUAL.
- 5.- # DE HORAS DIARIAS PROMEDIO QUE TRABAJA UNA COMPAÑIA ANUALMENTE.
- 6.- FACTOR DE POTENCIA MENOR O IGUAL A LA UNIDAD CON CARACTER INDUCTIVO EN TODAS LAS HORAS.

Con estos datos, se obtienen las alternativas las cuales tendrán diversos costos y diversas rentabilidades. La mejor será aquella que logre su objetivo de evitar la penalización y además tenga el menor costo.

3.4 PROGRAMA DE COMPUTACION.

Con el fin de generar la mayor cantidad de alternativas con sus resultados técnicos-pecuniarios se ha elaborado un programa de computación. El programa de flujo se encuentra en el apéndice A y su estudio del modo como está en el apéndice B. Este abarca el tiempo que requiere los cálculos de cada actividad. Su alcance y operación se explica en el siguiente manual:

MANUAL DE OPERACION DEL PROGRAMA

El conocimiento de este manual permite al usuario

llegar a un resultado técnico industrial óptimo en la selección de sus bancos de condensadores. Este manual se divide en las siguientes partes:

1.- EQUIPO Y PROGRAMAS REQUERIDOS:

Para llevar a cabo los procedimientos necesarios contará con el siguiente equipo:

- 1 Computador personal IBM o compatible 100%.
 - 1 Monitor a colores.
 - 1 Impresora.
 - 1 Unidad periférica de disco de 5 1/4"
 - 1 Unidad periférica de disco de 5 1/4" o un disco duro.
 - 1 Disco 5 1/4" con la copia autorizada del programa.
 - 1 Sistema operativo de disco DOS/E. 3.1 o siguientes.
- La impresora deberá estar inicializada con caracteres gráficos.
- 1 Voltímetro escala 0 - 600 V.
 - 1 Amperímetro de gancho escala 0-5/15/100/300/1200 A.
 - 1 Fasímetro para baja tensión (0 - 600 V).

2.- OBTENCION DE DATOS DE LA INDUSTRIA.-

En este punto se realiza la constitución del diagrama unifilar del sistema trifásico que posee la industria a estudiar. Para este fin se debe obtener la mayor cantidad de datos de la industria tanto físicos como de operación de la misma y dibujar un diagrama con todos

ellos asignando a cada barra un número. Se comienza asignando desde la acometida o el lugar donde procede a realizar la medida de los kilovoltios y los kilovatios-amperios reactivos al número "1"; a continuación la siguiente barra del esquema radial se a "11", la siguiente "111", y así sucesivamente hasta la longitud de 29 caracteres. Si se tienen varias barras conectadas en paralelo por entre la barra "11", estas serán designadas por : "1112", "1113", etc. Y si hubiera una barra en serie con "112", su código nombre será "1121", y de esta forma existen hasta niveles de barras en serie. Ver la figura # 22.

Cuando se llegue al número "99" en una barra paralela y se desee otra más en paralelo, se le asigna la letra "A" como siguiente y a continuación las letras del alfabeto castellano. Ejem: "1110", "1119", "1119", "1110", "1110", etc. Ver la figura # 23.

En el diagrama se debe incluir además los datos de las líneas de acometida y condiciones internas:

- Tipo de cable.
- Longitud.
- Número de líneas en paralelo.

Se requiere además poseer la información de cada carga en un listado adicional según el formato de entrada al

FIGURA # 23


112

111111111111111111

111111111111111111

FIGURA # 24

1



programas. Ver la tabla XIV en el Capítulo VI. Con todos estos datos estamos listos para realizar el trabajo con la computadora. No olvidar tener que los criterios que posea el ingeniero dentro de la operación de los equipos y los datos recopilados por él para la configuración del diagrama, ofrezcan resultados lo más aproximados a la realidad a causa de ser un programa interactivo que realiza preguntas en momentos claves de la ejecución del mismo, tanto en el momento de la configuración como de la compensación.

3.- PROGRAMAS PARA EFECTUAR EL PROCESO DE COMPENSACIÓN.

El directorio de la opción autorizada dispone en su contenido de archivos los cuales tienen la mayor cantidad de información recopilada de catálogos suministrados por fabricantes de equipos industriales, pudiendo ser accedidos de una manera fácil desde el programa del usuario.

En el los programas para llevar a cabo el procedimiento son cuatro:

1.- CONFIGURACION DEL SISTEMA

2.- COMPENSACION TECNICO-ECONOMICA

3.- BASE DE DATOS - EQUIPOS INDUSTRIALES

4.- BASE DE DATOS - EQUIPOS DE COMPENSACION

A continuación la explicación de cada opción:

Activar la computadora con el disco del D.O.S., luego introducir el disco de 5 1/4" con los programas en una unidad lectora, y ejecutar el comando:

TESTS

presionar "ENTER"

Aparece en la pantalla la consola de presentación, luego el primer menú donde se encuentran las cuatro opciones nombradas anteriormente con una letra, es decir esta la cual al ser introducida con el teclado presionando la tecla "ENTER", se ejecuta la alternativa.

CONFIGURACION DEL SISTEMA.- En el programa debe ejecutarse tanto, para ingresar nuevos datos, como para ejecutar por primera vez el programa de compensación por ser el que le da la clave de iniciación sobre la industria a estudiar. Accediendo a este programa con la letra "A", aparecerá inicialmente el menú de configuración del sistema indicando que presenta las siguientes opciones:

CONFIGURACION	DE	SISTEMA
PROGRAMA DE TRABAJO	=>	1
PRESENTACION DE EMPRESAS	=>	2
CAMBIO DE DIRECCION DEL DISCO	=>	3
SALIR DE ESTE MENU	=>	4

PROGRAMA DE TRABAJO.- Es la subrutina encargada de configurar el sistema eléctrico de una industria.

ATENCION: Una vez iniciada la subrutina se crean un espacio en el archivo de "EMPRESAS" por lo que no es aconsejable ingresar nombres de empresas si es que no se va a concluir con el ciclo. Si se cometiera un error al introducir un dato de una empresa, se tiene la alternativa de "CAMBIO DE LA CONFIGURACION", por lo que se puede realizar cualquier modificación al final del programa.

Si no ingresan por primera vez los datos, se activará la impresora; luego se podrá imprimir los datos, saliendo al menú de "CONFIGURACION DEL SISTEMA", ingresando nuevamente el nombre utilizando previamente la impresora.

La secuencia es la siguiente:

Responder si se desea o no imprimir la impresora.

Digital el nombre de la empresa a estudiar, y si no ha sido ingresada anteriormente, le asigna un código. Si fuera ingresada con anterioridad, presenta el siguiente menú:

ESTA EMPRESA YA HA SIDO INGRESADA.

DESEA NUEVOS DATOS → 1

DESEA CAMBIAR DE NOMBRE → 2

DESEA VER DATOS ACTUALES → 3

Cada opción se explica por si sola, y al finalizar regresa el menú anterior.

La alternativa uno, borra todos los archivos relacionados con esta industria y toma el código de ésta para ingresar los nuevos datos.

INGRESO DE DATOS:

Se ingresa el voltaje de entrada a la industria, barra "1" y luego el valor de base de la capacidad, "EVn-BASE".

El programa informa sobre el monto de la tasa en la cual se está trabajando y el voltaje dentro del má.

Pregunta si desea una carga conectada a ella.

Si la respuesta es afirmativa aparece el siguiente menú:

MOTORRES → 1

ILUMINACION → 2

RECTIFICADORES → 3

R - X → 4

Este menú, según la alternativa deseada accesa las subrutinas para cada caso.

Si son MOTORES se escoge por:

Fases, velocidad, curva de trabajo, clase y potencia. Presenta los valores calculados de las corrientes del motor para los diferentes valores porcentuales de la carga: 100%, 75%, 50%. Se pregunta el valor de la corriente a la cual el ingeniero estima que va a trabajar o el valor al cual va está trabajando. Luego se selecciona la tasa de conexión de la carga con la barra.

Si es ILUMINACION selecciona por:

Tipo de luminaria, la clase de la lámpara, y el número de las mismas.

El programa recoge la información y asume que la carga global en luminarias está balanceada. Luego va a la subrutina de conexión de la carga con la barra.

En caso de ser elegida la alternativa de RECTIFICADORES, se presenta los rectificadores ya están almacenados en la base de datos. Luego va a la subrutina de conexión de la carga con la barra.

Si elige la opción de R+ ingresa a un menú en la cual se presentan las siguientes alternativas:

$R_1 = X_1 \Rightarrow 1$
 $Z = R + jX \Rightarrow 2$
 $V = R + jX \cos(\theta) \Rightarrow 3$
 $Q = Up = \cos(\theta) \Rightarrow 4$
 $Q = Vm - \cos(\theta) \Rightarrow 5$
 $V = Pm - \cos(\theta) \Rightarrow 6$
 $Q = Pm - kVA \Rightarrow 7$

Se ingresan los datos según la alternativa escogida.
Vamos a la subrutina de ingreso de datos de la conexión de la carga a la barra.

SUBRUTINA DE CONEXIÓN ENTRE LA CARGA Y LA BARRA.

Presenta dos opciones:

1.- $R = X$. En este caso aparecen dos maneras, la primera en la cual se introducen los valores de resistencia y reactancia y en el segundo de impedancia y ángulo de la misma.

2.- Conductores. Aquí se presentan los conductores introducidos en la base de datos de tal manera que se puede escoger uno de ellos. Luego se introducen la longitud y el número de líneas en paralelo.

Luego regresa al punto de partida de la presentación de

la barra de trabajo y voltaje de operación de la misma.

Nuevamente se responde si se desea una carga conectada en ella; si no existiera otra carga, se debe indicar introduciendo "N".

La siguiente pregunta es la posibilidad de una BARRA EN SERIE con la que se está trabajando.

Ante una respuesta afirmativa se ingresa la nueva barra y se responde por medio de que intento, a través de memoria:

TRANSFORMADORES

LÍNEAS

R + X

Si es seleccionada la opción transformadores, el voltaje primario del mismo debe corresponder con el voltaje de operación de la barra, lo debe ingresar la marca del transformador a utilizar, las fases, y el código del mismo según su capacidad.

Si se escoge la opción líneas o R+X se introducen los datos de manera similar que con las conexiones de la carga con la linea.

Luego se regresa al punto de partida de la presentación de la barra de trabajo y voltaje de operación de la

misma. Si no se desea una barra en serie, se pregunta por una BARRA EN PARALELO y si la respuesta es afirmativa, se genera el nuevo código de la barra y se pregunta la forma de conexión de ésta con la anterior, de manera que se repite el algoritmo de la barra en serie.

Luego regresa al punto de partida de la presentación de la barra de trabajo y voltaje de operación de la misma. Si la respuesta es negativa, vuelve al punto de la barra superior y pregunta por otra en paralelo. Si todas las respuestas son negativas, entonces termina con la secuencia en la barra #1. Luego presenta un resumen de todas las barras con su correspondiente nombres, MW., PVAR., y Factor de potencia. Ademas presenta las cargas que están conectadas a las barras antes mencionadas. Si la impresión esté activada, en este instante se procede a la #14 impresión de todos los datos ingresados.

Si se desea obtener algún dato específico, al fin de la presentación de la información impresa, aparece en la pantalla la alternativa que incluye un menú de corrección o alteración del sistema.

MENU DE MODIFICACIONES DEL SISTEMA

Las opciones son las siguientes:

MENU DE MODIFICACIONES DEL SISTEMA	
CAMBIO DE UNA CARGA EN UNA BARRA => 1	
ADICIONAR UNA CARGA EN UNA BARRA => 2	
BORRAR UNA CARGA EN UNA BARRA => 3	
CAMBIAR LOS DATOS DE UNA LINEA => 4	
ADICIONAR UNA BARRA => 5	
REGRESAR => 6	

En todas las opciones aparece un listado de las barras que existen y en cual de todas ellas se va a efectuar la modificación.

ATENCION: Una vez que se ha introducido en una de las alternativas, debe llegar a concluirse, caso contrario se puede producir un error en la información de la estructura del sistema.

La explicación detallada de cada una está a continuación:

CAMBIO DE UNA CARGA EN UNA BARRA. En este opción se presentan todas las cargas que están conectadas a la barra seleccionada de tal manera que se pueda escoger cual se va a cambiar. Una vez realizada la selección en la pantalla aparece el menú de cargas y el procedimiento es el mismo que se indicó anteriormente.

ADICIONAR UNA CARGA EN UNA BARRA.— Una vez visualizada la selección de la barra a la cual se va a adicionar una carga, el procedimiento es similar a las alternativas anterior.

BORRAR UNA CARGA EN UNA BARRA.— Presenta todas las cargas de la barra escogida, para realizar la selección de la que se va a borrar.

CAMBiar LOS DATOS DE UNA LINEA.— Una vez que se presentan las barras, se procede a escoger la barra a la cual la linea de alimentación de la misma se va a cambiar.

ADICIONAR UNA BARRA.— Presentadas todas las barras existentes, se selecciona aquella que va a ser la alimentadora de energía de la nueva barra, se escoge la linea de conexión, para después regresar a la presentación de las barras con sus cargas correspondientes.

REGRESAR.— Retorna a la visualización de todas las barras con las cargas.

El programa está diseñado de tal manera que luego de la visión de los datos, se procede a crear una clave que será reconocida por el programa de compensación para que realice el estudio sobre éste.

Regresa al menú de configuración del sistema.

EMPRESAS YA INGRESADAS.— La alternativa de presentación de empresas permite visualizar en el monitor las empresas que se encuentran en la base de datos de periódico (que está dimensionado) la fecha en la cual fueron creadas.

CABILLO DE LA DIRECCION DEL DISCO.— Esta opción permite dirigir la las diferentes máquinas para en ellas grabar la información de las empresas ya ingresadas.

REGRESAR AL MENU ANTERIOR.— Regresa al menú inicial saliendo del que está ejecutando.

COMPENSACION TECNICO ECONOMICA.— El programa simula el efecto que se produce dentro del sistema radial al conectar condensadores en paralelo, calcula la diferencia en Kw-hora en las líneas, y la penalización proyectándola a un año en las condiciones de trabajo ingresadas. Toma como industria a estudiar, la que fue ingresada previamente en el programa de configuración del sistema.

Primero compensa todas las barras una por una de una manera total, es decir considerando cargas y líneas conectadas a ella.

Luego considera sólo las cargas conectadas individualmente para proceder a su compensación.

Se accesa desde el menú principal con la opción "B".

ATENCION: El programa está diseñado de tal manera que es posible regresar a la pantalla inmediata anterior hasta el punto en el cual se posee capacidad de decisión sobre los parámetros que ejecutan la compensación. Esto es hasta el momento de la compensación individual de cargas conectadas directamente a la barra. El retorno se logra pulsando la tecla "ESC" cuando el programa lo indica.

La secuencia es la siguiente:

DEBES IMPRIMIR LAS BASES DE DATOS S/N

Con esta alternativa se activa la impresora para imprimir un reporte con los datos de los equipos utilizados en el proceso de compensación. Considerando Contactores y fusibles.

1.- ELECCION DE CONDENSADORES.- Ofrece las diferentes marcas que vienen en la base de datos, para elegir una de ellas con el código correspondiente.

2.- ELECCION DE CONTACTORES.- Similar al anterior.

3.- ELECCION DE FUSIBLES.- Si no se ha hecho en el paso anterior.

Luego presenta en la pantalla una lista con los equipos seleccionados. En este punto existe la posibilidad de un cambio por parte del usuario en la elección de los equipos. DigiBando ESE vuelve al principio del programa, si no continúa.

El siguiente paso es la elección de los parámetros que regirán el programa.

FACTOR DE POTENCIA MINIMO EXIGIDO.- Generalmente impuesto por la empresa eléctrica y que normalmente es 0.9.

FACTOR DE POTENCIA DESEADO EN EL SISTEMA.- Generalmente 0.92 o 0.95.

IMPRIMIR RESULTADOS.- Activa o no la impresora para producir un reporte de los parámetros escogidos y las alternativas compensadas en un solo punto. Se aconseja producir un reporte por separado con el fin de efectuar una selección con los resultados propuestos por el programa.

VALOR DEL KW-HORA.- Precio de la energía.

PORCENTAJE INCREMENTO EN LA TARIFA ELECTRICA.- Es el valor en el estipulado por la empresa eléctrica. Es

nuestro caso es del 3%.

INFLACION ANUAL— También es un valor porcentual. Este indicador es muy relativo puesto que la vez más importante, puesto que en él se fundamenta la proyección a tiempo actual del salario que producirá la compensación, y por lo tanto no es un razonable proyecto.

HORAS DIARIAS DE TRABAJO— Es el número de horas de una jornada diaria de trabajo dentro de empresas. Con esta información se efectúa el cálculo de las horas aproximadas de trabajo en un año tomando como base 22 días a la semana y 52 semanas al año.

En este instante aparece en la pantalla un menú el cual posee dos alternativas:

DESEA CONTINUAR EN LA ELECCION DE BOLSO PARA UNA BARRA—

DESEA CONTINUAR EN LOS COMETRACTOS DE UNO O MAS GRUPOS—

La alternativa uno se utiliza siempre que se esté corriendo el programa por primera vez o cuando se efectúe un cambio en alguno de los parámetros ingresados anteriormente o cuando se desee un cambio en la configuración de la compensación de una barra.

La alternativa dos es en realidad un salto de las compensaciones individuales asumiendo que ya se han realizado las compensaciones individuales en una corrida anterior. El objeto de esta alternativa es ahorrar tiempo, realizando la configuración del sistema con dos o más bancos de condensadores conectados en diferentes partes del sistema.

Si se ha seleccionado la alternativa uno, se inicia el siguiente proceso de compensación:

Presenta a cada barra con su voltaje, los kilovatios demandados y los kilovoltios compensados reactivos requeridos por la misma primero totalmente y luego dividido por las cargas conectadas directamente a ellas y la configuración más económica en condensadores a conectar para lograr la compensación. Si se acepta la alternativa de S/N aceptar la configuración y entrar al siguiente menú. Si no fuera aceptada, el usuario queda en libertad de introducir la configuración que él crezca conveniente. El programa pregunta la cantidad de parámetros para cada tipo de condensadores que encuentra en la base de datos. Si no se desea ninguno digitar "ENTER" en cada opción presentada. Este es el caso de lugares inaccesibles a colocar condensadores en el cual no se introduce paso alguno.

A continuación se pregunta por el equipo de control del generador de los pasos presentando los interesados en la base de datos con sus costos. Si no se desea ninguno, digitar "ENTER". Si desea alguno, elegirlo por su código.

Finalmente se presenta para cada opción la alternativa, los kilovatios y kilovoltios reactivos globales, el costo del proyecto y la renta anual del mismo.

Este procedimiento se lleva a cabo hasta que se terminen las opciones individuales.

ATENCIÓN: Hasta este momento se puede regresar a las pantallas anteriores y si se desea, se puede llegar hasta el principio. Un vez que haya pasado este punto el proceso es unidireccional hacia el final.

A continuación se procede a combinar en tres puntos diferentes simultáneamente, tres y un tanto hasta el número que se desee. La posibilidad de salir del programa se presente cuando se llega al final de las posibilidades de combinaciones y en estas se designan dos puntos de compensación. El programa genera en todas las posibilidades. Luego de terminar este proceso, pregunta si se desea o no con tres puntos de

compensación; si la respuesta es negativa este programa concluye, regresando al menú anterior. Este programa produce un reporte con los KN., FAVOR., Voltaje, IP iniciales de cada barra y los IP. y - final - con el valor de los KVARS. Asimismo se presenta el efecto global de la compensación en el sistema, cada punto de presentación de los resultados por pantalla adicionalmente da la libertad del usuario la posibilidad de imprimirla o no. En el final de la pantalla aparecerá el siguiente comodin:

DIGITE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR

DIGITE "P" PARA IMPRIMIR

Cuando termina su ejecución regresa al menú principal.

BASE DE DATOS - ELEMENTOS INDUSTRIALES.- A este programa se accesa con la letra "D", presentando el siguiente menú:

- | | |
|----------------------------|-----|
| CONSULTAS | → 1 |
| INGRESO DE NUEVOS DATOS | → 2 |
| IMPRESION DE DATOS | → 3 |
| REGRESAR AL MENU PRINCIPAL | → 4 |

En cada uno de los casos se presenta el siguiente menú:

MOTORES	=> 1
TRANSFORMADORES	=> 2
ILUMINACION	=> 3
RECTIFICADORES	=> 4
REGRESAR AL MENU ANTERIOR	=> 5

Según sea el menú sobre el que se está trabajando se efectúa: un ingreso de datos, una presentación por pantalla o una impresión de los datos en el siguiente orden:

MOTORES,-

Fases: una o tres.

Velocidad: 3600, 1800, 1200, 900, 600.

Curva de torques: A, B, C, D.

Clases: Dripproof, T.E.F.D., H.E.

HP: 1/12 hasta 250 HP.

Velocidad: Según catálogo a plena carga.

Frame.

Eficiencia: al 100%, al 75% y al 50% de la carga nominal.

Factor de potencia al 100%, al 75% y al 50% de la carga nominal.

Corriente nominal según el voltaje de prueba.

Corriente de rotor bloqueado.

Torque de arranque.

Torque de ruptura.

Voltaje al que fueron tomados los datos.

TRANSFORMADORES.-

Número de fases: una o tres.

Capacidad.

Voltaje primario, Voltaje secundario.

Potencia consumida en vacío y a plena carga.

Temperatura.

Corriente de excitación.

Impedancia $Z\%$.

Regulación a F.P. = 1 y a F.P. = 3.5

LUMINARIAS.-

Tipo de luminaria.

Beso utilizado.

Voltaje de operación.

Corriente de operación.

Potencia consumida.

Vida útil promedio.

RECTIFICADORES.-

Kilovatios.

Voltios y amperios D.C.

Voltios y amperios A.C.

BASE DE DATOS - ELEMENTOS DE COMPENSACION.- Se accesa utilizando la letra "D" desde el menu principal.

Presenta las siguientes opciones:

- | | |
|----------------------------|------|
| CONDENSADORES | => 1 |
| CONTACTORES | => 2 |
| FUSIBLES | => 3 |
| EQUIPOS DE CONTROL | => 4 |
| REGRESAR AL MENU PRINCIPAL | => 5 |

CONDENSADORES.- Aquí se presentan los datos de los condensadores ya ingresados y permite la adición de otros. Los pasos son los siguientes:

INGRESAR LA MARCA DE CONDENSADORES.- Si ya existe en la base de datos, presenta un mensaje indicándolo.

INGRESAR EL VOLTAJE NOMINAL.- 220 o 440 V. por ser los que más se utilizan en la industria.

Presenta los datos de los condensadores ya ingresados, como son: Capacidad y costo.

INGRESAR CAPACIDAD DE UN NUEVO CONDENSADOR.- Si ya existiera en la base de datos, procede a la actualización en el precio.

INGRESAR COSTO DEL CONDENSADOR.

Pregunta por el ingreso de otro condensador con igual voltaje, luego por igual marca, luego por distintas marcas.

CONTACTORES.- Similar a los condensadores, sus datos son: el modelo, la capacidad con el voltaje, y el costo.

Es preferible que los nimbios de los contactores excedan en capacidad a los condensadores puesto que en el momento de efectuar la selección del contactor, éste debe estar en la base de datos.

FUSIBLES.- Similar a los contactores, sus datos son: modelo, amperios y el costo, el cual deberá incluir la base portafusible.

EQUIPO DE CONTROL.- En este punto se presentan los diferentes equipos existentes en la base de datos dando el modelo, la marca, el número de pasos que pueden controlar y el costo del mismo.

Pregunta por el modelo y si éste ya estuviera

archivado, se procede a la actualización de los datos.

Algunas partes del programa están realizadas de tal manera que sólo se pueden ingresar las opciones presentadas, pero en algunos puntos de selección no. Es en estos puntos donde se deberá tener especial cuidado de tal manera que el dato ingresado corresponda a los requeridos, generalmente presentados en la pantalla. Es decir que si se pide un número se debe ingresar un número, y si se pide una letra si debe ingresar una letra.

También es de anotar que por lo común todo se ingresa los datos, no existe el procedimiento de filtración en la información que configura la industria, así pues, el Ingeniero debe poner en práctica sus conocimientos al respecto.

6. APLICACION DEL PROYECTO EN UNA INDUSTRIA

La industria estudiada fue la fábrica de alimentos balaceados VIGOR.

6.1 ESQUEMA DE LA EMPRESA A ESTUDIAR.

Esta industria posee un sistema de 400 voltios trifásicos el cual alimenta a las peletizadoras y sus sistemas auxiliares. Ya posee el equipo de compensación de potencia reactiva, y su instalación es la que se utiliza generalmente en la armonida de energía eléctrica en el lado de baja tensión. El esquema completo está en la figura II-25. Este es bastante para ejecutar el programa de compensación. Cada barra contiene un grupo de cargas las cuales están interrelacionadas en su funcionamiento, de tal modo que es seguro que funcionan juntas; esto posibilita la compensación del grupo utilizando los contactos auxiliares de sus equipos de control. Se pueden observar las alimentadoras de los diversos puntos con sus correspondientes especificaciones. En el caso de un diseño de una planta nueva el diagrama unifilar puede ser introducido al programa.

FIGURA # 25




DIAGRAMA UNIFILAR 450 kV
BALANCEADOS VIGOR

6.2 ESTUDIO DEL TIPO DE CARGAS Y SU OPERACION.

En el esquema presentado están clasificadas las cargas en función de grupo. Así la barra 11 contiene la linea de la peletizadora # 1 con sus cargas correspondientes las cuales pueden ser compensadas en grupo. Además sirve de paso para otras líneas las cuales también funcionan en grupo. En la barra 111 se encuentran cargas relativamente pequeñas pero es punto de conexión para dos barras más en serie.

La barra 1111 tiene una sola carga de 15 H.P. pero en realidad el mismo punto para los equipos auxiliares de la peletizadora # 2 por lo tanto se los ubica en una barra en serie con aluminio, sin resistencia total y reactancia cero. Esta barra es la 1111.

La barra 1112 contiene a la peletizadora # 2 y funciona en conjunto con todas las cargas de la barra 1111. Es posible por lo tanto la compensación en conjunto de ambas.

La barra 12 tiene todas sus cargas independientes de las demás del esquema pero interconectadas entre si por lo tanto se pudiera realizar una compensación en esta carga de forma independiente de las demás.

La barra 13 tiene dos grupos bien definidos de cargas

los cuales pueden funcionar simultáneamente o por separado. Es en realidad un tablero al cual llega la alimentadora. Para separar los dos grupos con el fin de realizar la compensación se efectuó un artificio por medio del cual se conectan dos barras adicionales, las barras 131 y 132. Dichas barras tienen una alimentadora de resistencia cero y reactancia cero, pero cuya configuración es útil para nuestros objetivos.

Las cargas son en su mayoría motores. Los cuales están normalizados como T.E.F.C. (TOTAL ENCLOSED FAN COOLED) de curva de torque B y de velocidad 1800 R.P.M. menos los motores de las barras 131 y 132 los cuales giran 3600 R.P.M. y ciertos motores de los cuales no se posee información por lo que se procedió introducirlos en formato de Voltios - Amperios - C.G.T. Estos son de pequeña capacidad por lo que el orden que se pudiera generar es mínimo. Los datos de todas las cargas fueron tomados siguiendo el formato que se ilustra en las figuras II-25 y la tabla XIII.

6.3 COMPENSACION DE LA POTENCIA REACTIVA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA

Una vez ingresados todos los datos en el programa de

TABLA XIV

CARGAS CONECTADAS EN LA BARRA II

1C:	15HP	B	T	1800RPM 29A
1L:	1x6	18MTS		
2C:	125hp	B	T	1800RPM 115A
2L:	1x250	15MTS		
3C:	20HP	B	T	1800RPM 10.5A
3L:	1x8	15MTS		
4C:	3HP	B	T	1800RPM 3.5A
4L:	1x12	30MTS		
5C:	15HP	B	T	1800RPM 8.5A
5L:	1x10	25MTS		
6C:	1.5HP	B	T	1800RPM 1.4A
6L:	1x12	24MTS		
7C:	15HP	B	T	1800RPM 10.2A
7L:	1x10	30MTS		
8C:	9-460	COSφ= .7 I=1.7A		
8L:	1x12	20MTS		
9C:	3HP	B	T	1800RPM 3.4A
9L:	1x12	25MTS		
10C:	1HP	B	T	1800RPM 1.2A
10L:	1x12	24MTS		
11C:	3HP	B	T	1800RPM 3.8A
11L:	1x12	15MTS		
12C:	2HP	B	T	1800RPM 2.5A
12L:	1x12	25MTS		
13C:	2HP	B	T	1800RPM 2.8A
13L:	1x12	15MTS		

CARGAS CONECTADAS EN LA BARRA III

1C:	9-460	COSφ= .7 I=1.2A	
1L:	1x12	45MTS	
2C:	9-460	COSφ= .7 I= .5A	
2L:	1x12	40MTS	
3C:	1.5HP	B	T
3L:	1x12	40MTS	
4C:	1HP	B	T
4L:	1x12	45MTS	

CARGAS CONECTADAS EN LA BARRA 11-11

1C:	15HP	B	T	1800RPM 20.3A
1L:	1x10	20MTS		

CARGAS CONECTADAS EN LA BARRA 11-111

1C:	1.5HP	B	T	1800RPM 2.6A
1L:	1x12	10MTS		
2C:	5HP	B	T	1800RPM 5.4A
2L:	1x10	30MTS		
3C:	1.5HP	B	T	1800RPM 1.4A
3L:	1x12	20MTS		
4C:	1.5HP	B	T	1800RPM 1.2A
4L:	1x12	10MTS		
5C:	15HP	B	T	1800RPM 20A
5L:	1x10	10MTS		
6C:	10HP	B	T	1800RPM 10.7A
6L:	1x12	10MTS		
7C:	25HP	MDC 125	H	1800RPM 25A
7L:	1x12	8MTS		

CARGAS CONECTADAS EN LA BARRA 11-12

1C:	125HP	B	T	1800RPM 90A
1L:	1x370	23MTS		

CARGAS CONECTADAS EN LA BARRA 12

1C:	25HP	B	T	1800RPM 2.2A
1L:	1x12	10MTS		
2C:	9-460	D090-1.7	H-1.6	
2L:	1x12	10MTS		
3C:	9-460	D090-1.7	H-1.6	
3L:	1x12	10MTS		
4C:	25HP	B	T	1800RPM 19A
4L:	1x270	25MTS		

CARGAS CONECTADAS EN LA BARRA 13

NO EXISTEN

CARGAS CONECTADAS EN LA BARRA 131

1C:	100HP	B	T	3600RPM 100A
1L:	1x2/0	10MTS		
2C:	3HP	B	T	3600RPM 2.9A
2L:	1x12	12MTS		

CARGAS CONECTADAS EN LA BARRA 132

1C:	100HP	B	T	3600RPM 90A
1L:	1x2/0	10MTS		
2C:	5HP	B	T	1800RPM 3.6A
2L:	1x12	12MTS		
3C:	2HP	B	T	1800RPM 2A
3L:	1x12	15MTS		
4C:	3HP	B	T	1800RPM 2.5A
4L:	1x12	12MTS		
5C:	1.5HP	B	T	1800RPM 1.4A
5L:	1x12	4.5MTS		
6C:	7.5HP	B	T	1800RPM 5.2A
6L:	1x10	31MTS		
7C:	3HP	B	T	3600RPM 2.9A
7L:	1x12	10MTS		

configuración del sistema se obtiene el reporte del mismo. Ver apéndice D.

La corrida del programa de compensación en su primera parte indica el listado de los condensadores en 220 y 440 voltios con sus correspondientes equipos de aperillaje, los parámetros técno-económicos introducidos y las configuraciones de los equipos de compensación requeridos en cada barra de manera integral y de la carga conectada en cada uno de ellos. Además presenta el reporte completo de cada barra. Ver apéndice D. En este reporte es importante el valor de el costo del equipo de compensación en la barra de acometida como precio referencial de las otras alternativas.

La segunda parte de este programa consistente en las alternativas generadas enumera lo más probable los condensadores conectados en diversas partes del sistema y su efecto en este. Ver apéndice E.

El análisis económico consiste en determinar punto que al poseer las diversas alternativas con sus costos y ahorros proyectados al valor del dinero actual, la selección de la más económica. La factibilidad es posible con un grado mínimo de dificultad y máximo de

seguridad será la escogida. Según todos estos criterios, la compensación de vivos de la fábrica se estudió cuando fue seleccionado el tipo del tornillo óptimo, si no más bien cómoda y fácil de instalar al no poseer las herramientas necesarias para la elección. Para nuestro caso la configuración seleccionada será la que se encuentra en en inicio del apéndice B, por las siguientes razones:

- 1.- Cumple con los parámetros propuestos en la elección del equipo como es el del factor de potencia deseado mayor o igual que 0,75, esto implica una penalización nula.
- 2.- Tiene un costo mínimo con un máximo ahorro en comparación con otras alternativas, lo cual nos da una relación que impone la rentabilidad del proyecto con los parámetros anotados del ahorro o beneficio anual que produce la conexión del equipo sobre el costo del mismo. Para este caso es de 1,18156, lo que hace prever que en menor de un año se recuperará el valor invertido, siendo el mayor obtenido al igual que el valor del ahorro proyectado que es el mayor de todas las alternativas. Este aspecto es un indicador de que existe un ahorro por concepto de menores pérdidas.

en las líneas de más de 10.000 sures anuales proyectados ya a valor presente si compraramos con la compensación al inicio del sistema.

Analizando barra por barra tenemos:

- 1.- En la barra 11111 por ser la más lejana se pueden ahorrar en energía de calefacción entre los cables además es la línea que está en paralelo con el funcionamiento de la pelotizadora # 2;
- 2.- En la barra 132 se encuentran los motores de los molinos, por lo tanto es muy importante y los 40 kVARs se pueden repartir en los puntos 13.
- 3.- La barra 11 controla la bomba interna de la pelotizadora # 1, como ésta es económica debe tener compensación.

Se obtiene el mayor ahorro considerando las pérdidas globales en las líneas del sistema.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Queda plenamente demostrado que la compensación realizada en puntos estratégicos por el sistema industrial lleva a mejores resultados que el efectuado comúnmente en la sencilla del sistema o en la compensación individual de cada una de las cargas.
2. Con el uso del programa se facilita la selección de la alternativa de un menor costo y proyectar el ahorro esperado. Punto que de otra manera sería difícil obtener y se tomaría como una apreciación intuitiva.
3. El tiempo empleado para pensar en mayor cantidad alternativas de las que es posible seleccionar la más óptima es considerablemente menor con la ayuda del computador.
4. Cada industria tiene su característica de operación la cual define los parámetros macroeconómicos que implica el tipo de compensación a aplicar.
5. El programa es una herramienta de cálculo al cual sirve al ingeniero para apuntar sus ideas en este tipo de proyectos a los factores que pueden ser decisivos en el

ganar o perder una oferta, y甸rvee de valores magnitudes sobre las cuales pueda fundamentar una memoria técnica o una explicación precisa solicitada por un empresario y no como algo cualitativo solamente.

RECOMENDACIONES

1. Es deseable realizar la coordinación con el jefe de planta, el jefe de mantenimiento o el electricista de planta previo a realizar el protocolo de compensación.
2. La obtención de la mayor cantidad de datos de una empresa es necesaria para llevar a buen término la compensación, por lo que se requiere de cierto tiempo en la toma de datos y no sólo la toma en un momento determinado de la potencia reactiva, sino la información que se pueda obtener de la configuración del sistema, la operación de la maquinaria, etc.
3. Si se pudiera acceder a los amperímetros y realizar la medición de la corriente, en buenas fechas pero si esta es posibilidad de tomar lecturas de potencia reactiva sería lo recomendable.
4. La compensación realizada en el momento del diseño de una planta es recomendable, sobre todo cuando se posea mayor experiencia en lo que corresponde al

funcionamiento de los motores puesto que se puede proyectar la potencia reactiva requerida por el sistema y realizar la compensación.

5. Efectuar el análisis económico a elección de los equipos de alimentación, control y protección, de tal manera que el costo global del sistema con la compensación será menor que sin ella. Además no olvidar que tarde o temprano será necesario invertir en estos equipos cuando la multa por bajo factor de potencia sea impuesta por la empresa eléctrica.
6. Cuando se tenga una empresa en funcionamiento cuando se procede a realizar la ubicación de los bancos de condensadores en los diferentes puntos del sistema, efectuarlo de manera independiente. Es decir que el equipo tenga su propia línea de fuerza y que posea las resistencias de descarga rápidas de manera que pueda ingresar a trabajar en un intervalo de tiempo lo más rápido posible.
7. Adicionalmente si los recursos lo hacen posible, adicionar un selector automático-paro que permita realizar maniobras cuando se efectúan las pruebas o cuando se esté dando mantenimiento al equipo.
8. Al introducir los datos en el computador realizar

previamente su recopilación y ordenamiento según el formato indicado con el fin de no tener contratiempos.

Cuando se ejecute la sección de configuración del sistema eléctrico, no activar la impresora. Realizar la impresión luego de que se realicen todos los cambios.

En la sección de compensación, activar la impresora para obtener las bases de datos de los equipos y luego de la compensación en una sola barra. Cuando se trabaje en la sección de dos o más grupos, se observa en la pantalla que aparece una fila continua de "1" hasta que aparece un "0" y luego varios "1"s. Si son pocas las "0"s se aconseja finalizar la alternativa generada, si son más de seis la alternativa tiende a dispararse.

9. Es necesario que las bases de datos de los proyectos de los equipos de compensación sean continuamente actualizadas de otro modo se puede caer en valores errados.

B I B L I O G R A F I A


1. AGUT. Extracto del Catálogo General.
2. AGUT. Manual de instrucciones del regulador de potencia reactiva RPR - 5.
3. EQUATRAN. Trasformadores monofásicos y trifásicos de distribución sumergidos en aceite.
4. ELECTRO-CABLES C.A. Cables eléctricos y telefónicos.
5. GOULD I-T-E. Subestaciones secundarias.
6. THAYRA. Características eléctricas y mecánicas de transformadores monofásicos y trifásicos.
7. MERLIN GERIN. Guía de utilización e instalación de los condensadores B.T.
8. MERLIN GERIN. Condensadores seccovar, Transilloc regional, Rectimat, Thymat.
9. MERLIN GERIN. Instalación y utilización de los condensadores seccovar.
10. MERLIN GERIN. Condensadores y equipos de medida tensión Biovar, Propivar.


11. MERLIN GERIN. Diagrama de control del reactimat.
12. MERLIN GERIN. Circuitos - (Regulador de potencia reactiva).
13. MILLER, T.J.E. Reactive Power Control in Electric Systems. - 1982 -.
14. OSRAM. Luz para interiores y exteriores.
15. PHILIPS. Catálogos - Datos técnicos.
16. PHILIPS. Manual de alumbrado - 1983.
17. POLITEL. Capacitores polifásicos.
18. RAMIREZ VASQUEZ D. INIE. Equipo Electromecánico Industrial. Encyclopédia C.E.M.C. de la Electricidad. Volumen # 16. - 1981 -.
19. CGE BU RAIL. Análisis y evaluación de proyectos de inversión - 1983 - pp 19 - 90.
20. SIEMENS. Accionamientos sistematizados.
21. SIEMENS. Equipo eléctrico industrial.
22. SIEMENS. Proyecto de motores eléctricos normalizados.
23. SPRECHER + SCHUH. Manual técnico Un criterio fácil para la elección de contactores. 1986.


24. SPRECHER + SCHUH. Sistemas de contactores C & 3.
25. SPRECHER + SCHUH. Sistemas de contactores C & 1.
26. SIEMENS - FRAKO. Corrección del Factor de Potencia. Capacitores y Sistemas de control de potencia reactiva en la nueva tecnología.
27. BUEHLER KEITH H. Compensación del Factor de Potencia en un equipo de tiristores en la industria médica. IEEE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY, ENR 1988, = VOL. 24 = NUM. 1, pg. 49 - 77.


A P E N D I C E F


DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA

















A P E N D I C E B

L I S T A D O D E L P R O G R A M A

PROGRAMA № 1 — ТЕСТЫ

OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE CONCENTRADORES EN LA INDUSTRIA

CONFIGURACION DEL SISTEMA

LIT DO JAHON VERA

```

10 KEY OFF :SCREEN 0,0,0:COLOR 3,1,1,1,1
20 COLOR 7,1,1,1:CLS:CLEAR:FIELD #1,1,10,10,10,10,10,10,10,10
30 OPEN "DISCO.DAT" AS #1 LEN 10 FIELD #1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
DISCOS=RET #1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 DISK$=DISCOS:CLS
40 COLOR 14,1,1,1:CLS:"MENU DE APERTURA"
50 LOCATE 0,20:PRINT "      MENU DE APERTURA "
60 LOCATE 10,20:PRINT "PROGRAMA" DE TRABAJO
====> 1"
70 LOCATE 12,20:PRINT "EMPRESA" YA INGRESADA?
====> 2"
80 LOCATE 14,20:PRINT "CAMBIO DE LA DIRECCION DEL DISCO"
====> 3"
90 LOCATE 15,20:PRINT "REFRESCAR AL MENU ANTERIOR"
====> 4"
100 LOCATE 18,20:PRINT "LA DIRECCION ACTUAL DEL DISCO ES"
-----> ";DISK$"
110 DESP=INKEY$: IF DESP<>"1" AND DESP<>"2" AND DESP<>"3" AND DESP<>"4" THEN GOSUB 50160:GOTO 110
120 IF DESP="1"THEN GOTO 2000
130 IF DESP="2"THEN GOTO 46660
140 IF DESP="3"THEN GOSUB 1000:GOTO 120
150 IF DESP="4"THEN GOTO 19000
1000 CLS: LOCATE 10,15:PRINT "INGRESE LA DIRECCION DEL DISCO DE TRABAJO -> "
1010 LOCATE 12,15:PRINT "Se define direccion del disco de trabajo al dispositivo"
1020 LOCATE 14,15:PRINT "periferico donde se ubicara la informacion de la"
1030 LOCATE 16,15:PRINT "empresa a estudiar, seguida de"
1040 LOCATE 18,15:PRINT "espacios en blanco"
1050 OPEN "DISCO.DAT" AS #1 LEN 10 FIELD #1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
DISCOS=USF DISK$=DISCOS:PUT #1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 CLOSE
1060 RETURN
2000 '
CODIGOS DE LOS RETORNOS
2010 IF CODE = 1 THEN HP$="1/12"
2020 IF CODE = 2 THEN HP$="1/8"
2030 IF CODE = 3 THEN HP$="1/6"
2040 IF CODE = 4 THEN HP$="1/4"
2050 IF CODE = 5 THEN HP$="1/3"
2060 IF CODE = 6 THEN HP$="1/2"

```

```

2070 IF CODE = 7 THEN HP$="3/4"
2080 IF CODE = 8 THEN HP$=" 1 "
2090 IF CODE = 9 THEN HP$="1.5"
2100 IF CODE = 10 THEN HP$=" 2 "
2110 IF CODE = 11 THEN HP$=" 3 "
2120 IF CODE = 12 THEN HP$=" 5 "
2130 IF CODE = 13 THEN HP$="7.5"
2140 IF CODE = 14 THEN HP$="10"
2150 IF CODE = 15 THEN HP$="15"
2160 IF CODE = 16 THEN HP$="20"
2170 IF CODE = 17 THEN HP$="25"
2180 IF CODE = 18 THEN HP$="30"
2190 IF CODE = 19 THEN HP$="40"
2200 IF CODE = 20 THEN HP$="50"
2210 IF CODE = 21 THEN HP$="60"
2220 IF CODE = 22 THEN HP$="75"
2230 IF CODE = 23 THEN HP$="100"
2240 IF CODE = 24 THEN HP$="125"
2250 IF CODE = 25 THEN HP$="150"
2260 IF CODE = 26 THEN HP$="200"
2270 IF CODE = 27 THEN HP$="250"
2280 RETURN
2500 IF BASE$ = "A" THEN BASE# = "PURA ALTA"    17-17   "
2510 IF BASE$ = "B" THEN BASE# = "PURA MED."    18-65   "
2520 IF BASE$ = "C" THEN BASE# = "PURA BAIXA"    19-104   "
2530 IF BASE$ = "D" THEN BASE# = "COM 10% d"    20-125   "
2540 IF BASE$ = "E" THEN BASE# = "PURA MUITA"    21-15   "
2550 IF BASE$ = "F" THEN BASE# = "PURA MUITA"    22-27   "
2560 RETURN
3000 IF LUMIN$="1"THEN LUM$= "INCANDESCENTIA."
3010 IF LUMIN$="2"THEN LUM$= "INCANDESCENTIA HALOG."
3020 IF LUMIN$="3"THEN LUM$= "FLUORESCENTE"
3030 IF LUMIN$="4"THEN LUM$= "VAPOR DE MERCURIO"
3040 IF LUMIN$="5"THEN LUM$= "VAPOR DE MERCURIO VULG."
3050 IF LUMIN$="6"THEN LUM$= "LAMPADA"
3060 IF LUMIN$="7"THEN LUM$= "VAPOR DE SODIO ALTA TE."
3070 IF LUMIN$="8"THEN LUM$= "VAPOR DE SODIO ALTA TE"
3080 IF LUMIN$="9"THEN LUM$= "VAPOR DE SODIO ALTA TUBULAR"
3090 IF LUMIN$="10"THEN LUM$= "VAPOR DE SODIO BAIXA"
3100 RETURN
4000 LOCATE 7,30:PRINT "TIPO DE LUMINARIA"
4010 LOCATE 9,20:PRINT "INCANDESCENTIA"
1"
4020 LOCATE 10,20:PRINT "INCANDESCENTIA HALOG."
2"
4030 LOCATE 11,20:PRINT "FLUORESCENTE"
3"
4040 LOCATE 12,20:PRINT "VAPOR DE MERCURIO"
4"

```

```

4050 LOCATE 13,20:PRINT "VAPOR DE METANICO H2O." 5"
4060 LOCATE 14,20:PRINT "LUM MZ" 6"
4070 LOCATE 15,20:PRINT "VAPOR DE SO2 A.P. COTI TON." 7"
4080 LOCATE 16,20:PRINT "VAPOR DE SODIO A.P. SODI TON." 8"
4090 LOCATE 17,20:PRINT "VAPOR DE CO2 A.P. TUBULAR." 9"
4100 LOCATE 18,20:PRINT "VAPOR DE CH4O E.P." 10"
4110 LOCATE 20,20:PRINT "INICIO CONTROL DE LUMINARIA"
":LOCATE 20,55:INPUT LUMINT
4120 RETURN
5000 ' MOTORES #
5010 HP      = CVS(CODIC1$)
5020 CLASE$   = RIGHT$(CODIC1$,1)
5030 DIFENDE$ = RIGHT$(LEFT$(CODIC1$,7),1)
5040 FASES$   = RIGHT$(LEFT$(CODIC1$,6),1)
5050 POLOS$  = RIGHT$(LEFT$(CODIC1$,5),1)
5060 POLOS   = 3600/CVAL(CODIC1$)
5070 PRINT TAB(15)"MOTOR";TAB(30)"HP" -> ";HP;TAB(45)"DIF
-> ";DIF";TAB(60)"FASES" -> ";FASES"
5080 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"MOTOR";TAB(30)"HP"
-> ";HP;TAB(45)"DIF" -> ";DIF";TAB(60)"FASES" -> ";FASES"
5090 PRINT TAB(30)"I" -> ";CVS(CODIC2$);TAB(45)"Cdt
";DISEÑO$;TAB(60)"CLASE" -> ";CLASE"
5100 IF PRINTER = 3 THEN LPRINT TAB(30)"I"
";CVS(CODIC2$);TAB(45)"Cdt" -> ";DISEÑO$;TAB(60)"CLASE" ->
";CLASE"
5110 RETURN
5500 ' ILUMINACION
5510 OPEN CODIC1$ AS #3 LUM=26
LUM=LEFT$(RIGHT$(CODIC1$,4),2);#3=10#THE#4#COR#2#POT#,2#VU#
5520 ECHO #3,10#THE#1#BABA#,1#COR#4#COR#,2#POT#,2#VU#
5530 GET #3,CVS(CODIC2$)
5540 LOCUR 3000
5550 PRINT TAB(15)"LUMINARIAS";TAB(30)"CLASE" -> ";LUM"
5560 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"LUMINARIAS";TAB(30)"CLASE" -> ";LUM"
5570 PRINT TAB(30)"TIPO" -> ";TIPO";TAB(60)"# LUM"
";CVS(CODIC2$)
5580 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(30)"TIPO"
";TIPO";TAB(60)"# LUM" -> ";CVS(CODIC2$)
5590 CLOSE #3 : RETURN
6000 ' RECTIFICADORES

```

```

6010 OPEN CODIC1$ AS #9 LEN=12
6020 FIELD #9,2 AS P0T$,2 AS VDC$,2 AS IDC$,4 AS IOPER$.
AS VOPER$
6030 GET #9, , CVS(CODIC2$)
6040 PRINT TAB(15)"RECTIFIC" TAB(30)"P-W
";CVT(P0T$);TAB(45)"VDC" -> ";CVI(PD$);TAB(60)"IDC
";CVI(IDC$)
6050 IF PRINTER == 1 THEN LPRINT TAB(15)"RECTIFIC"
";TAB(30)"P-W" -> ";CVI(P0T$);TAB(45)"VDC"
";CVI(VDC$);TAB(60)"IDC" -> ";CVI(IDC$)
6060 CLOSE #9 : RETURN
6070 PRINT TAB(15)"R-X" TAB(30)"P-W
";CVS(CODIC2$);TAB(45)"X" -> ";CVS(CODIC2$)
6080 IF PRINTER == 1 THEN LPRINT TAB(15)"R-X"
";TAB(30)"R" -> ";CVS(CODIC2$);TAB(45)"X
";CVS(CODIC3$)
6090 RETURN
6100 PRINT TAB(15)"Z-T" TAB(30)"P-W
";CVS(CODIC2$);TAB(45)"T" -> ";CVS(CODIC2$)
6110 IF PRINTER == 1 THEN LPRINT TAB(15)"Y
";TAB(30)"Z" -> ";CVS(CODIC2$);TAB(45)"Y
";CVS(CODIC3$)
6120 RETURN
6130 PRINT TAB(15)"V-A" -C0S@ TAB(30)"P-W
";VAL(CODIC1$);TAB(45)"A" -> ";CVI(C0S@);TAB(60)"C0S@
-> ";CVS(CODIC3$)
6140 IF PRINTER == 1 THEN LPRINT TAB(15)"V-A" -C0S@
;TAB(30)"V" -> ";VAL(CODIC1$);TAB(45)"A
";CVS(CODIC2$);TAB(60)"C0S@ -> ";CVI(C0S@)
6150 RETURN
6160 PRINT TAB(15)"V-HP-C0S@" TAB(30)"P-W
";VAL(CODIC1$);TAB(45)"HP" -> ";CVI(C0S@);TAB(60)"C0S@
-> ";CVS(CODIC3$)
6170 IF PRINTER == 1 THEN LPRINT TAB(15)"V-HP-C0S@"
;TAB(30)"V" -> ";VAL(CODIC1$);TAB(45)"HP
";CVS(CODIC2$);TAB(60)"C0S@ -> ";CVI(C0S@)
6180 RETURN
6190 PRINT TAB(15)"V-KVA-C0S@" TAB(30)"P-W
";VAL(CODIC1$);TAB(45)"KVA" -> ";CVS(CODIC2$);TAB(60)"C0S@
-> ";CVS(CODIC3$)
6200 IF PRINTER == 1 THEN LPRINT TAB(15)"V-KVA-C0S@"
;TAB(30)"V" -> ";VAL(CODIC1$);TAB(45)"KVA
";CVS(CODIC2$);TAB(60)"C0S@ -> ";CVS(CODIC3$)
6210 RETURN
6220 PRINT TAB(15)"V-KW-C0S@";TAB(30)"V
";VAL(CODIC1$);TAB(45)"KW" -> ";CVS(CODIC2$);TAB(60)"C0S@
-> ";CVS(CODIC3$)
6230 IF PRINTER == 1 THEN LPRINT TAB(15)"V-KW-
C0S@";TAB(30)"V" -> ";VAL(CODIC1$);TAB(45)"KW

```

```

"; CVS(CODIC2$); TAB(60)"COS@ -> "; CVS(CODIC3$)
6240 RETURN
6250 PRINT TAB(15)"V-KW-KVA " ; TAB(30)"V
"; VAL(CODIC1$); TAB(45)"KW -> "; CVS(CODIC2$); TAB(60)"EV/V
-> "; CVS(CODIC3$)
6260 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"V-IN-KVA "
; TAB(30)"V -> "; VAL(CODIC1$); TAB(45)"IN
"; CVS(CODIC2$); TAB(60)"KVA -> "; CVS(CODIC3$)
6270 RETURN
6280 ' TRAFOS :
6290 OPEN CODIL1$ AS #7 LEN=34
6300 FIELD #7,2 AS CAPT$,2 AS VP$, 2 AS VS$, 4 AS TP0$,4
AS TPC$,4 AS TTE$,4 AS TEX$,4 AS T1H$,4 AS TR1$,4 AS TR0$
6310 GET #7,CVS(CODIL2$)
6320 FASES$ = RIGHT$(LEFT$(CODIL1$,5),1)
6330 PRINT TAB(15)"TRAF0 " ; TAB(30)"CAP
"; CVS(CAPT$); TAB(45)"FASES -> "; VAL(FASES$); TAB(60)"CODIGO
-> "; CVS(CODIC2$)
6340 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"TRAF0
; TAB(30)"CAP -> "; CVS(CAPT$); TAB(45)"FASES
"; VAL(FASES$); TAB(60)"CODIGO-> "; CVS(CODIC2$)
6350 CLOSE #7:RETURN
6360 'CATI_E$ :
6370 OPEN "CATI_E$" AS #10 LEN=19
6380 FIELD #10,3 AS TIPO$, 4 AS ID$, 4 AS ECHEB$, 4
XCAB$,4 AS ICAB$
6390 GET #10, VAI(CODIL1$)
6400 PRINT TAB(15)"CATI_E " ; TAB(30)"TIPO
"; TIPO$; TAB(45)"ID$ -> "; CVS(CATI_E$); TAB(30)"B - ID"
"; CVS(CODIL3$)
6410 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"TABLE
; TAB(30)"TIPO " -> "; TIPO$; TAB(45)"LON - ID"
"; CVS(CATI_E$); TAB(30)"ID$ -> "; CVS(CATI_E$)
6420 CLOSE #10:RETURN
6430 PRINT TAB(15)"R-X " ; TAB(30)"TIPO
"; CVS(CATI_E$); TAB(45)"X -> "; CVS(CATI_E$)
6440 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"R
"; TAB(30)"R -> "; CVS(CATI_E$); TAB(45)"R
"; CVS(CATI_E$)
6450 RETURN
6460 PRINT TAB(15)"Z-T " ; TAB(30)"Z
"; CVS(CATI_E$); TAB(45)"T -> "; CVS(CATI_E$)
6470 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"Z
"; TAB(30)"Z -> "; CVS(CATI_E$); TAB(45)"T
"; CVS(CATI_E$)
6480 RETURN
6490 ' TRAFOS :
6500 OPEN CODIX1$ AS #7 LEN=34
6510 FIELD #7,2 AS CAPT$,2 AS VP$, 2 AS VS$, 4 AS TP0$,4

```

```

AS TPC$,4 AS TTET$,4 AS TEX$,4 AS TTH$,4 AS TRB$,
6530 GET #7,CVS(CODIX2$)
6540 FASES$ = RIGHT$(LEFT$(C001Y1$,15),1)
6550 PRINT TAB(15)"TRAFO" TAB(30)"CAP"
";CVT(CAP$);TAB(45)"FASES" ->";VAL(FASES$);TAB(60)"CODIGO"
->";CVS(CODIX2$)
6560 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"TRAFO"
;TAB(30)"CAP" ->";CVT(CAP$);TAB(45)"FASES"
";VAL(FASES$);TAB(60)"CODIGO->";CVS(CODIX2$)
6570 CLOSE #7:RETURN
6580 'CABLES'
6590 OPEN "CABLE4" AS #10:LEN=19
6600 FILE#10,3 AS TIPO$,4 AS GEAR$,4 AS RUEBB$,4 AS
XCAB$,4 AS ICAB$
6610 GET #10,VOL(CODIX1$)
6620 PRINT TAB(15)"CABLE" TAB(30)"TIPO"
";TIPO$;TAB(45)"LON.mt->";CVS(CODIX2$);TAB(60)"# LON.m"
";CVS(CODIX3$)
6630 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"CABLE"
;TAB(30)"TIPO" ->";TIPO$;TAB(45)"LON.m"
";CVS(CODIX2$);TAB(60)"# LON.m->";CVS(CODIX3$)
6640 CLOSE #10:RETURN
6650 PRINT TAB(15)"R-X" TAB(30)"R"
";CVS(CODIX2$);TAB(45)"X" ->";CVS(CODIX3$)
6660 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"R-X"
;TAB(30)"R" ->";CVS(CODIX2$);TAB(45)"X"
";CVS(CODIX3$)
6670 RETURN
6680 PRINT TAB(15)"Z-T" TAB(30)"/"
";CVS(CODIX2$);TAB(45)"T" ->";CVS(CODIX3$)
6690 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(15)"Z-T"
;TAB(30)"Z" ->";CVS(CODIX2$);TAB(45)"T"
";CVS(CODIX3$)
6700 RETURN
14000 CLS:LOCATE 12,35:PRINT "PERMAMENTO...":----- F11 -----
----- 14000 :
14010 CODE = 0
14020 CODE = CODE + 1
14030 GET #2,CODE # GET #1,CODE
14040 IF CVS(BREQ$)=0 AND CVS(CREQ$)=0 THEN GOTO 14070
14050 LSET BREQ$ = HKSS$ (1E+00)
14060 LSET CREQ$ = HKSS$ (1E+00)
14070 LSET #2, CODE
14080 GOTO 14020
14090 FOR J = 1 TO 20
14100 CLAVBAR1 = 0
14110 CLAVBAR1 = CLAVBAR1 + 1
14120 '*****' UNICL0 LOOP PRINCIPAL"
*****
```

14130 GET # 1 , CLAVBAR1 : GET # 2 , CLAVBAR2 : GET # 3 , CLAVBAR3 : GET # 4 , CLAVBAR4 : GET # 5 , CLAVBAR5
 14140 IF CVS(R1MP\$)=0 AND CVS(X1MP\$)<0 THEN NEXT J
 RETURN
 14150 IF CVS(R1MP\$)=1E+08 AND CVS(X1MP\$)=1E+08 THEN GOTO 14110
 14160 LNG = 0
 14170 LNG = LNG + 1
 LOOP"
 14180 CLAVBUS1\$ = LEFT\$(CLAV\$, LNG)
 14190 BLANCO\$ = RIGHT\$(CLAVBUS1\$, 1)
 14200 IF BLANCO\$="" THEN LNG=LNG
 1 ; CLAVBUS1\$=LEFT\$(CLAVBUS1\$, LNG)+BLANCO\$
 14210 GOTO 14170
 LOOP"
 14220 LONG1 = LNG
 14230 IF LONG1 < 0 THEN GOTO 14110
 14240 RTOT = CVS(R1MP\$)+CVS(X1MP\$) - LEFT
 CVS(X1MP\$)+CVS(XL1MP\$)
 14250 LEFT BREQ\$=RTMP\$ - LEFT(RX1\$) - R1P\$ - LEFT(R2\$)
 CLAVBAR1
 14260 BARBAS\$ = LEFT\$(CLAVBUS1\$, LONG1)
 14270 CLAVBAR2 = 0
 LOOP PARAL END"
 14280 CLAVBAR2 = CLAVBAR2 + 1
 14290 GET # 5 , CLAVBAR2
 14300 IF CVS(R1MP\$)=0 AND CVS(X1MP\$)=0 THEN GOTO 1446
 14310 LNG = 0
 14320 LNG = LNG + 1
 LOOP2"
 14330 CLAVPAR\$ = LEFT\$(CLAV\$, LNG)
 14340 BLANCO\$ = RIGHT\$(CLAVPAR\$, 1)
 14350 IF BLANCO\$="" THEN LNG=LNG
 1 ; CLAVPAR\$=LEFT\$(CLAVPAR\$, LNG)+BLANCO\$
 14360 GOTO 14320
 LOOP2"
 14370 IF LNG < LONG1 GOTO 14280
 14380 IF BARBAS\$ = CLAVPAR\$ THEN GOTO 14280
 14390 IF LEFT(BARBAS\$, LNG-1)<LEFT(CLAVPAR\$, LNG-1) THEN
 GOTO 14280
 14400 GET # 2 , CLAVPAR2
 14410 R1 = RTOT
 14420 R2 = CVS(BREQ\$)+CVS(X1MP\$)
 CVS(BX1MP\$)+CVS(XL1MP\$)
 14430 SOSUB 50000
 14440 RTOT = R3
 14450 GOTO 14280
 14460 LONG1=LONG1-1
 14470 IF LONG1= 0 THEN GOTO 14110

```

14480 IF LONG1= 0 THEN LGET RREQ$=MKGS(RTOT)+LGET
BXEQ$=MKGS(XTOT):PUT # 2,1:GOTO 14110
14490 BARBAS$=LEFT$(BARBAS$,LONG1)
14500 CLAVIRE$=0:BARFIN$=BARBAS$+""
":BARFIN$=LEFT$(BARFIN$,20)
14510 CLAVREG = CLAVREG + 1
14520 GET # 5 , CLAVREG
14530 IF CLAV$<>BARFIN$ THEN GOTO 14510
14540 GET # 4 , CLAVREG : GET # 1 , CLAVREG : GET # 2 , CLAVREG
14550 IF CVS(RIMPS)=1E+08 AND CVS(XRIMPS)=1E+08 THEN GOTO 14590
14560 R1 = RTOT : X1 = RTOT
14570 R2 = CVS(RIMPS) : X2 = CVS(XRIMPS)
14580 GOSUB 50000 : RTOT = RX : XTOT = RX
14590 RTOT = RTOT + CVS(RLINE) : XTOT = XTOT + CVS(XLINE)
14600 LGET BREQ$=MKGS(RTOT) : LGET RREQ$=MKGS(XTOT)
14610 PUT # 2 , CLAVREG
14620 GOTO 14270
15000 CLS: '*' PRESENTACION DE LAS BARREAS Y ESCUELA
UNA: 15000 *#*#
15010 CODE = 0
15020 LOCATE 2,24:PRINT "SELECCION DE LA PARADA AL TREN"
15030 LOCATE 3,20:PRINT TAB(20)"BARREAS Y ESCUELA"
15040 CODE = CODE + 1
15050 GET # 5 , CODE : GET # 1 , CODE
15060 IF CVS(RIMPS)= 0 AND CVS(XRIMPS)= 0 THEN GOTO 15090
15070 PRINT TAB(20)CLAV$:TAB(45)" -> " TAB(55)CODE
15080 GOTO 15040
15090 LOCATE 22,20:PRINT "TRENES" : CODE : "LOCATE
22,50:INPUT CLAVE
15100 RETURN
15110 CLS: '*' PRESENTACION DE LAS BARREAS Y ESCUELA
UNA: #HIBI#
15120 CODE100 = VBL(CLAVE$)+FLAGP : CLAVE = CODE100 : FLAGP = 0
15130 GOTO 23780
15140 LOCATE 22,25:PRINT "INGRESO DEL NUMERO DE
CARGA":LOCATE 22,50:INPUT CARGA
15150 IF FLAGP = ? THEN GOTO 15620
15160 CARGA = CARGA+1
15170 CLS:LOCATE 12,20:PRINT "EL TREN DE LAS OE ES: "
SIGUIENTES CARGAS"
15180 GOTO 22010
15190 PUT # 3 , CARGA
15200 R1 = 1E+08 : X1 = 1E+08
15210 FOR J = 1 TO NUMCAR
15220 GET # 3 , J
15230 R2 = CVS(RCEQ$) : X2 = CVS(XCEQ$)
15240 GOSUB 50000

```

15250 RI = R3 : X1 = X3
 15260 NEXT J
 15270 CLOSE # 3 : ISET NUMCAR\$
 MKT\$ (NUMCAR\$)
 15280 LSET RIMPS\$ = MKS\$ (R3) : LSET XTHPS\$ = MKS\$ (X3)
 15290 PUT # 1 , CLAVE : GOTO 1550
 15500 CLS ; CAMBIO DE LOS DATOS DE UNA CARGA
 15500 *
 15510 GSUB 15000
 15520 GOTO 15110
 15530 GSUB 14000
 15540 GOTO 23700
 15600 CLS ; BORRAR LOS DATOS DE UNA CARGA
 * 15600 *
 15610 GSUB 15000:GOTO 15110
 15620 CARARCH\$="C"+CLAVE\$+"."+ETHPS\$
 15630 OPEN DTSK\$+CARARCH\$ AS 3 LEN = 100
 15640 FIELD # 3 , 4 AS RCE0\$, 4 AS XCED0\$, 4 AS XCEND0\$, 4 AS XCOND0\$, 8 AS CODIL1\$, 4 AS CODIL2\$, 4 AS CODIL3\$, 1 AS CLASECON\$, 4 AS RCAR\$, 4 AS XCAR\$, 0 AS CODIC1\$, 4 AS CODIC2\$, 4 AS CODIC3\$, 1 AS CLASECAR\$
 15650 RI = 1E+08 : X1 = 1E+08
 15660 LSET RCE0\$ = MKS\$ (1E+08):LSET XCED0\$ = MKS\$ (1E+08):PUT # 3 , CARGA
 15670 FOR J = 1 TO NUMCAR
 15680 GET # 3 , J
 15690 RI = CV\$ (RCE0\$) : X1 = CV\$ (XCED0\$)
 15700 GSUB 50000
 15710 RI = R3 : X1 = X3
 15720 NEXT J
 15730 CLOSE # 3 : ISET NUMCAR\$
 MKT\$ (NUMCAR\$)
 15740 LSET RIMPS\$ = MKS\$ (R3) : LSET XTHPS\$ = MKS\$ (X3)
 15750 PUT # 1 , CLAVE
 15760 GSUB 14000:GOTO 23700
 15770 CLS ; ADICIONAR UNA CARGA A LA BAK
 15780 GSUB 15000
 15790 CLAVI=VAL(CLAVE\$)
 15800 GET # 2 , CLAVI
 15810 MUL(CPERS\$) CV\$ (CPER\$)
 15820 MUL(7\$) = CV\$ (NUMCAR\$)
 15830 CLS : NUMCAR\$
 15840 PUT # 1 , CLAVE
 15850 CLS:LOCATE 12,20:PRINT "SIGUIENTES CARGAS"
 15860 CARGA = CARGA + 1
 15870 RI = 1E+08 : X1 = 1E+08
 15880 PUT # 3 , CARGA : GOTO 1570

15890 ;
 15900 GOSUB 15000 ;
 15910 CLAVE=VAL(CLAVE\$)
 15920 CLS ; LOCATE 10,20 ; PRIN: ;
 UTILIZAR;"
 15930 LNE=0
 15940 LNE==LNE+1 ;
 LOOP"
 15950 CLAVBUS1\$=LEFT\$(CLAVA1,LNE)
 15960 BLANCO\$=RIGHT\$(CLAVBUS1\$,LNE)
 15970 IF BLANCO\$="" THEN LNE=LNE
 1: CLAVBUS1\$=LEFT\$(CLAVBUS1\$,LNE) ; GOTO 15970
 15980 GOTO 15940 ;
 LOOP"
 15990 BARBAS\$=LEFT\$(CLAVBUS1\$,LNE-1)
 16000 CLAVREG=0;CLAVFIN\$=BARBAS\$+SPACER\$(2);CLAVFIN\$=LEFT\$(CLAVFIN\$,"")
 16010 CLAVREG=CLAVREG+1
 16020 RET #5, CLAVREG
 16030 IF CLAVREG>CLAVFIN THEN GOTO 16010
 16040 GET #4, CLAVREG ; GET #4, CLAVREG ; GET #2, CLAVREG
 16050 VOLOPER=CVI(VOLOPER\$) ; ZBASER=CVS(ZBASER\$)
 16060 KVABASE=VOLOPER^2/(ZBASER*1000)
 16070 GOTO 25010
 16080 GOSUB 14000 ;
 16090 CODE2=48; ;
 16100 GOSUB 15000 ;
 16110 CLAVE=VAL(CLAVE\$)
 16120 CLS ;
 16130 BARBAS\$=CLAVBUS1\$;
 16140 CLAVBARI=0
 16150 CLAVBARI=CLAVBARI+1
 16160 GET #5, CLAVBARI ;
 16170 IF CVS(BRAD\$)=0 AND CVS(TODAY\$)<0 THEN GOTO 16240
 16180 GOTO 16370
 16190 IF LNE>LONG1 THEN GOTO 16150
 16200 IF LEFT\$(CLAVBUS1\$,LNE-1)<CLAVBARI THEN GOTO 16150
 16210 CODE2=CODE2+1
 16220 IF CODE2=59 THEN CODE2=60
 16230 GOTO 16150
 16240 CODE2\$=BARBAS\$+CHR\$(CODE2+1)
 16250 LSET CLAV\$=CODE2\$
 16260 PUT #5, CLAVBARI
 16270 GET #2, CLAVE
 16280 VOLOPER=CVI(VOLOPER\$) ; ZBASER=CVS(ZBASER\$)
 16290 KVABASE=VOLOPER^2/(ZBASER*1000)

```

16300 LEFT VOLOPER$ = MKT$ (VOLOPER) : LEFT 7BASE1
MKS$(ZBASE)
16310 BOTO 25010
16320 LEFT HUMCA$=MKT$ (O)
16330 LEFT KMP$=MKT$ (1E+08) : LEFT X(TMP$=MKT$ (1E+08))
16340 LEFT BREB$=MKT$ (1E+08) : LEFT X(XEQ$=MKT$ (1E+08))
16350 PUT # 2 , CLAVBAR1 : PUT # 1 , CLAVBAR1
16360 PUT # 2 , CLAVBAR1 : GET 23700
16370 LHS = 0
16380 LHS = LNG + 1 : LNG = LNG + 1 : RETURN
16390 CLAVBUG1$ = LEFT$ (CLAV$, LNG)
16400 BLANCO$ = RIGHT$ (CLAVBUG1$, 1)
16410 IF BLANCO$ = " " THEN LNG=LJ
1:CLAVBUG1$=LEFT$ (CLAVBUG1$, LNG):RETURN
16420 GOTO 16380
16430 :CLAVBUG1$=LEFT$ (CLAVBUG1$, LNG):RETURN
16440 CLAVREG = CLAVREG + 1
16450 GET # 5 , CLAVREG
16460 IF CLAVREG>100 THEN LNG=LJ
16470 GET # 4 , CLAVREG : LNG = LNG + 1 , CLAVREG = CLAVREG + 1
2,CLAVREG
16480 VOLOPER = VOL(VOLOPER) : VOL = VOL(VOLOPER)
16490 VOLBASE = VOLOPER^2 / (ZPAGE*1000)
16500 RETURN
16510 CLS : PRINT "PROGRAMA DE MODIFICACIONES DE SISTEMA" : RETURN
16520 LOCATE 6,20:PRINT "PROBLEMAS DE NO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA"
16530 LOCATE 6,20:PRINT "CONSIDERAR CARGAS EN UNA UNIDAD" : => 1"
16540 LOCATE 10,20:PRINT "ACCIONES: 1. CARGAR EN UNA UNIDAD" : => 2"
16550 LOCATE 12,20:PRINT "REQUERIR UNA CARGA EN UNA UNIDAD" : => 3"
16560 LOCATE 14,20:PRINT "CARGAR EN UNA UNIDAD" : => 4"
16570 LOCATE 16,20:PRINT "CARGAR EN UNA UNIDAD" : => 5"
16580 LOCATE 18,20:PRINT "REGRESAR" : => 6"
16590 DES$ = INKEY$: IF DES$<>"1" AND DES$<>"2" AND DES$<>"3" AND DES$<>"4" AND DES$<>"5" AND DES$<>"6" THEN
GOSUB 50160:GOTO 16590
16600 IF DES$ ="1" THEN FLAP0 = 1 : GOTO 15500
16610 IF DES$ ="2" THEN FLAPF = 3 : GOTO 15770
16620 IF DES$ ="3" THEN FLAP3 = 2 : GOTO 15600

```

```

16630 IF DEBS$ == "4" THEN FLAPS = 4 : GOTO 16690
16640 IF DEBS$ == "5" THEN FLAPS = 5 : GOTO 16690
16650 IF DEBS$ == "6" THEN GOTO 16700
16660 CLS : THE NOMBRE DE LAS EMPRESAS
16670 OPEN DISK$+"EMPRESAS" AS 1 LEN = 50
16680 FIELD #1,16 AS NOMEMP$,2 AS FECHA,2 AS DEP$,10
FECHAS
16690 CODE = 0:CLS:LOCATE 2,6:PRINT "INFORMACION DE"
EMPRESAS - ULTIMAS ACTUALIZACIONES - UNIDAD -> "DISK$"
16700 LOCATE 4,20:PRINT "NOMBRE DE LA EMPRESA":TAB(50)
FECHA ..
16710 CODE = CODE + 1
16720 GET #1, CODE
16730 IF CVT(HELP$) = 0 THEN CLS:GOTO 16760
16740 PRINT TAB(20)NOMEMP$:TAB(47)"":END(50)FECHAS
16750 GOTO 16710
16760 LOCATE 20,20:PRINT " PULSE UN DILIGENCIA PARA"
CONTINUAR "
16770 DEBK=INKEY$:IF DEB$=="1" THEN GOTO 16770
16780 GOTO 16780
16790 PRINT TAB(5)"VALORES":TAB(15)""
";VAL(CDOL$):TAB(5)"KILO":TAB(15)""
";VAL(CDOL$):TAB(5)"LITROS":TAB(15)""
->"";CVI(TEO$)
16800 PRINT
19000
19000
19010 END
20000 COLOR 12,1,1:CLS : CODE = 0
20000 -----
20010 LOCATE 10,20:PRINT "DESEA IMPRIMIR LOS RESULTADOS"
S/N"
20020 LOCATE 12,20:PRINT "IMPRESOR" > PRINTER
IMPRESOR
20030 DEBK = INKEY$: IF DEB$ <>"S" AND DEB$ <>"N" THEN
GOSUB 50160:GOTO 20030
20040 IF DEB$ == "S" THEN PRINTER = 1
20050 CLS:LOCATE 10,20:PRINT " INGRESE EL NOMBRE DE"
EMPRESA"
20060 LOCATE 10,55:INPUT NOMEMP$:NOMPR$ = NOMEMP$
n
20070 NOMEMP$ = LEFT$(NOMEMP$,16)
20080 OPEN DISK$+"EMPRESAS" AS 10 LEN = 50
20090 FIELD #10,16 AS NOMEMP$,2 AS FECHA,2 AS DEP$,10
FECHAS
20100 CODE = 0
20110 CODE = CODE + 1
20120 GET #10, CODE
DEP$ = EIP$ + DEP$
20130 HELP = CVI(HELP$)
20140 IF CODE = 1 AND HELP = 0 THEN LSET NOMEMP$ = NOMEMP$
```

```

* LSET EMP$ = "11" * LSET HELP$ = DATE(1) + FECHA
DATE$: EMP$ = "11": GOTO 20290
20150 IF NOMEIMP$ = NOMEIMP$ THEN GOTO 20410
20160 IF HELP <> 0 THEN GOTO 20110
20170 GET # 10, CODE=1
20180 REMP$ = RIGHT$(EMP$,1)
20190 REMP$=ASC(REMP$)
20200 REMP = REMP+1
20210 IF REMP = 53 THEN REMP = 65
20220 IF REMP = 91 THEN REMP = 49: LEMP = LENP + 1
20230 ELEMP$ = CHR$(LEMP)+CHR$(PEMP)
20240 HELP = HELP + 1
20250 LSET NOMEIMP$ = NOMEIMP$
20260 LSET EMP$ = EMP$
20270 LSET HELP$ = MIKI$(HELP)
20280 LSET FECHA$ = DATE$
20290 PUT # 10, CODE
20300 CLOSE
20310 OPEN DISK$+"CLAVES."+EMP$ AS 1 LEN = 20
20320 OPEN DISK$+"BARRAS."+EMP$ AS 2 LEN = 14
20330 OPEN DISK$+"BARPAR."+EMP$ AS 3 LEN = 10
20340 OPEN DISK$+"LINEAS."+EMP$ AS 4 LEN = 25
20350 FIELD # 5, 20 AS CLAVE
20360 FIELD # 2, 4 AS BRED$, 1 AS TRED$, 2 AS VOLOPER$, 4 AS ZBASE$,
20370 FIELD # 1, 4 AS RTIMP$, 4 AS XIMP$, 2 AS MUNICAR$, 20380 FIELD # 4, 4 AS RLINK$, 4 AS ALINK$, 8 AS CODIX1$, 4 AS CODIX2$, 4 AS CODIX3$, 1 AS C16ELINK$, 20390 IF VISION = 1 THEN GOTO 20370
20400 GOTO 20480
20410 LOCATE 12,20:PRINT "ESTA EMPRESA YA EXISTE EN LA BBVA DE DATOS"
20420 LOCATE 14,20:PRINT "DESEAS BORRARLOS? DATOS FRA ETC"
20430 LOCATE 15,20:PRINT "DESEAS CERRARLA? SI NO"
20440 LOCATE 16,20:PRINT "DESEAS UNIRLA? SI NO ACTUALIZAR"
20450 DESE$ = TKEY$: IF DESE$ = "1" AND TKEY$ = "2" THEN GOTO 20160: GOTO 20390
20460 IF DESE$ = "3" THEN VISION = 1: GOTO 20390
20470 IF DESE$ = "1" THEN LSET FECHA=DATE$+PUT
20480 DISK$+NOMEIMP$+NOMEIMP$="" : GOTO 20390: ELSE CLOSE #10: 2009
20490 COLOR 3,1,1:CLS:LOCATE 12,20:PRINT "VOLTAJE LINEA"
LINEA "VOLT-": LOCATE 12,51: TMP1=VOLUPER
20500 LOCATE 14,51: INPUT KVABASE
20500 COLOR 3,1,1

```

```

"1";CLAVE=1;CLAVE+RIGHT$(STR$(CLAVE),LEN(STR$(CLAVE))-1);
20510 GOSUB 25200
20520 GOSUB 23000
20530 CODE1 = 49
20540 CARGA = 0
20550 CLS;LOCATE 10,20;PRINT "PTEL DE OPERACIONES"
BARRO #:PARSE
20560 LOCATE 12,20;PRINT "VOLVIMOS DE OPERACIONES AF"
L;";VOLVOPER
20570 LOCATE 14,20;PRINT "DESEA UNA AREA EN EL BAR"
S/N"
20580 DESP = INKEY$; IF DESP <>"N" AND DESP <>"S" THEN
GOSUB 20150;GOTO 20530
20590 IF DESP = "S" THEN GOTO 20610
20600 LOCATE 14,20;PRINT "DESEA UNA AREA EN SERIE"
ESTA? S/N"
20610 DESP = INKEY$; IF DESP <>"N" AND DESP <>"S" THEN
GOSUB 20150; GOTO 20610
20620 IF DESP = "S" THEN GOTO 20690
20630 LOCATE 10,20;PRINT "NIVEL DE INFRACCIONES"
#:PARSE
20640 LOCATE 12,20;PRINT "VOLVIMOS DE OPERACIONES AF"
L;";VOLVOPER
20650 LOCATE 14,20;PRINT "DESEA UNA AREA EN PUNTO A F
ESTA? S/N"
20660 DESP = INKEY$; IF DESP <>"N" AND DESP <>"S" THEN
GOSUB 20150;GOTO 20660
20670 IF DESP = "N" THEN GOTO 20690
20680 IF DESP = "S" THEN GOTO 20690
20690 CLS;LOCATE 10,10;PRINT "CANTIDAD DE UNA BARRO #:"
";PARSE;" A LA BARRO #"
20700 DESP = PARSE + CODE1 - 1; BAR = LEFT$(BAR,20);CLAVE=CLAVE+1;CLAVE=RIGHT$(STR$(CLAVE),LEN(STR$(CLAVE))-1)
20710 GOSUB 23000
20720 PRINT BAR%;" A TRAVES DE "; "TIPO = 1" GOTO 25010
20730 GOTO 20530
20740 CARGA=RIGHT$(BAR,1);CODE1 = 49;PARSE
20750 CODE2 = ASC(CARGA$)
20760 CODE2 = CODE2 + 1
20770 PAR = LEN(CARGA$)
20780 GOSUB 23100
20790 GET #2, CLAVREG; BRIN = CVI(CRREG$); BYIN =
CVS(BXREG$); VOLVOPER = CVI(VOLVOPER$); CPOSE = CVS(ZBASE$)
20800 GET #4, CLAVREG; RLIN = CVS(RLIN$); XLIN =
CVS(XLIN$)
20810 REGS = BRIN+RLIN; XESS = BXIN + XLIN
20820 BAR# = LEFT$(BAR#,BAR-1)

```

20830 IF BAR = 1 THEN GOTO 20960
 20840 GOSUB 23100
 20850 GET # 2 , CLAVREG : BRIN = CVS(BREQ\$) : BXIN =
 CVS(IXFO\$) : VOLOPER = CVI(VOLOPER\$) : ZONEIE = CVS(ZROSE\$)
 20860 R1 = REGS : X1 = XREGS
 20870 R2 = BRIN : X2 = BXIN
 20880 GOSUB 50000
 20890 LSHT BREQ\$ = MKS\$(R3) : LSHT BXEQ\$ = MKT\$(X3)
 20900 PUT # 2 , CLAVREG
 20910 LSHT LOCATE 10,10:PRINT "COMISION DE LA BARRA"
 " ; BAR\$;" A LA BARRA ";"
 20920 BAR\$ = BAR\$+CLAVE+1 : CLAVE=RIGHT\$(STR\$(CLAVE),LEN(STR\$(CLAVE))-1)
 20930 GOSUB 23000
 20940 IF BAR = 1 THEN GOTO 20970
 20950 PRINT "BARRA" IN TRAVES DE " ; " ; " ; GOTO 25010
 20960 LSHTSTE 12,20:PRINT "VOLVIMIENTO DETERMINACION" ;
 LS ; VOLOPER
 20970 END 20540
 20980 CLAV = LSH(BREQ\$) : CLAV = LSH(BREQ\$) : BXEQ\$ =
 20990 LSHT BAR\$ = 1 THEN GOTO 23700
 21000 GOSUB 23100
 21010 LSHT # 2 , CLAVREG : BRIN = LSH(BREQ\$) : BXIN =
 CVS(IXFO\$) : VOLOPER = CVI(VOLOPER\$) : ZONEIE = CVS(ZROSE\$)
 21020 GET # 4 , CLAVREG : R1 = XREGS : X1 =
 CVS(XL\$)
 21030 R1 = BRIN+XL\$: X1 = XREGS+XL\$
 21040 CARDEP\$ = LSHT(BAR\$,2)
 21050 CARIZ\$ = LSHT(CARDEP\$,12)
 21060 CHDEP\$ = LSHT(CARIZ\$)
 21070 CHDEP\$ = LSHT(BAR\$,BAR\$)
 21080 CHDEP\$ = CHDEP+CHR\$(CHDEP\$)
 21090 GOSUB 23100
 21100 GET # 2 , CLAVREG : BRIN = LSH(BREQ\$) : BXIN =
 CVS(IXFO\$) : VOLOPER = CVI(VOLOPER\$) : ZONEIE = CVS(ZROSE\$)
 21110 R1 = REGS : R2 = BRIN : Y1 = XREGS : X2 = XREGS
 21120 GOSUB 50000
 21130 LSHT BREQ\$ = MKS\$(R3)
 21140 LSHT BXEQ\$ = MKT\$(X3)
 21150 PUT # 2 , CLAVREG
 21160 LSHT GOTO 20960
 22000 FLAME = Q1 : DETERMINACION DE CLAVIA = 220
 =====
 22010 LOCATE 14,20:PRINT "MOTOR"
 =====> 1 "
 22020 LOCATE 16,20:PRINT "ILUMINACION" ; 3 ; "
 =====> 2 "

22030 LOCATE 18,20:PRINT "RECUPERACION"
 =====> 3"
 22040 LOCATE 20,20:PRINT "R"
 =====> 4"
 22050 CARGA=CARGA1+CARGA2=RIGHT\$(STR\$(COPY\$),LEN(STR\$(CARGA))-1)
 22060 CARARCH\$="C"+CLAVE\$+"L","+EMPIE
 22070 IF FLAPE <> 0 THEN GOTO 22090
 22080 LEET NUMCAR\$=MEI\$(CARGA) + FII # 1 , CLAVE
 22090 DESS = INKEY\$: IF DESS<>"1" AND DESS<>"2" AND DESS<>"3" AND DESS<>"4" THEN BOSUR 50160:GOTO 22090
 22100 IF DESS = "1" THEN GOTO 32000
 22110 IF DESS = "2" THEN GOTO 36000
 22120 IF DESS = "3" THEN GOTO 45000
 22130 IF DESS = "4" THEN GOTO 40000
 22140 CLS
 22150 LOCATE 10,30:PRINT "CONEXION A LA CARGA : "
 22160 LOCATE 12,25:PRINT "A TRAVES DE CONDUCTORES
 1"
 22170 LOCATE 14,25:PRINT "A TRAVES DE R = X
 2"
 22180 DESS = INKEY\$: IF DESS<>"1" AND DESS<>"2" THEN BOSUR
 50160:GOTO 22180
 22190 IF DESS = "1" THEN BOSUR 38000
 22200 IF DESS = "2" THEN BOSUR 42000
 22210 RCFO = RCAR + RLIN
 22220 XCFO = XCAR + XLIN
 22230 OPEN DISK\$+CARARCH\$ AS 3 LEN = 32768
 22240 FIELD # 3 , 4 AS RCEQ\$, 4 AS COD1\$, 4 AS FLIND\$,
 65 XCONE\$, 8 AS COOTIL1\$, 4 AS COD1C\$, 4 AS COOTIL3\$,
 4 AS CLASECOP\$, 4 AS RCARS\$, 4 AS XCARS\$, 3 AS COOTIL1\$, 4 AS
 CODIC2\$, 4 AS COD1C\$, 1 AS CLASECAR\$
 22250 LSFT RCEQ\$ = MKS\$(RCFO)
 22260 LSFT XCONE\$ = MKS\$(XCAR)
 22270 LSFT FLIND\$ = MKS\$(RLIN)
 22280 LSFT COOTIL1\$ = MKS\$(XLIN)
 22290 LSFT COOTIL3\$ = COOTIL1\$
 22300 LSFT COD1C\$ = MKS\$(COD1\$)
 22310 LSFT CODIC2\$ = MKS\$(CODIC2\$)
 22320 LSFT CLASECOP\$ = CLASECOP\$
 22330 LSFT RCARS\$ = MKS\$(RCAR)
 22340 LSFT XCARS\$ = MKS\$(XCAR)
 22350 LSFT CLASECAR\$ = CLASECAR\$
 22360 LSFT COD1C\$ = MKS\$(COD1C\$)
 22370 LSFT CODIC2\$ = MKS\$(CODIC2\$)
 22380 LSFT CLASECOP\$ = CLASECOP\$
 22390 IF FLAPE = 1 THEN GOTO 15150
 22400 IF FLAPE = 2 THEN GOTO 15370

22410 PUT # 3 , CARBA
 22420 CLOSE # 3
 22430 PUT # 2 , CLAVE
 22440 RIN = CVS(BRE0\$)
 22450 RIN = CVS(CODE0\$)
 22460 R1 = RIN
 22470 Y1 = BXTH
 22480 R2 = RCE0
 22490 X2 = XDE0
 22500 EDGRB 50000
 22510 LSET BRE0\$ = MKS\$(R3)
 22520 LSET RIMPS = MKS\$(R3)
 22530 LSET BXEQ0\$ = MKS\$(X3)
 22540 LSET XIMPS = MKS\$(X3)
 22550 PUT # 2 , CLAVE
 22560 PUT # 1 , CLAVE
 22570 GOTO 20550
 23000 " ARCHIVOS DE CLAVE
 23000 ----
 23010 LSET CLAV\$ = PAR\$
 23020 BRE0\$=1E+08 ; BXED=1E+08
 23030 LSET BRE0\$ = MKS\$(BRE0\$); LSET BXED = MKS\$(BXED)
 23040 LSET RIMPS = MKS\$(BRE0\$); LSET XIMPS = MKS\$(XED)
 LSET NUMERIK = MKT\$(0)
 23050 LSET VOLUPTE\$ = MKT\$(VOLUT0\$) ; LSET ZROSE\$
 MKS\$(ZROSE)
 23060 PUT # 5 , CLAVE
 23070 PUT # 2 , CLAVE
 23080 PUT # 1 , CLAVE
 23090 RETURN
 23100 CLAVREG = 0
 23110 CLAVREG = CLAVREG+1 ; GERRAS\$; BAR\$+1
 " ; BARRAS=LLEFT\$(BARRAS\$,20)
 23120 GET # 5 , CLAVREG
 23130 IF BARRAS\$ = CLAV\$ THEN GOTO 23120
 23140 GOTO 23110
 23150 RETURN
 23700 CLS ; FLIMP = 0
 23700 ----
 23710 LSET RLIMP = MKS\$(0) ; LSET CODIX1\$ = " "
 23720 LSET XLIMP = MKS\$(0) ; LSET CODIX2\$ = " "
 23730 LSET CODIX3\$ = " " ; LSET CLASFI\$ = " "
 ; PUT # 4 , 1
 23740 PRINT TAB(5)" "; NOMBRE DE LA EMPRESA
 " ; NOMEEMP\$;" ; DATE\$;"
 23750 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(5)" "; NOMBRE DE LA
 EMPRESA ; " ; NOMEEMP\$;" ; DATE\$;"
 23760 CODIGO = 0
 23770 CODIGO = CODIGO +1

23780 GET # 5 , CODIGO
 23790 IF CVI(CLAV\$)= 0 THEN GOTO 24220
 23800 PRINT
 TAB(15)"
 23810 IF PRINTER = 1 THEN LPRTIN
 TAB(15)"
 23820 PRINT TAB(15) "CODIGO
 BARRA"; TAB(29) "VOLTAGE"; TAB(44) "KV"; TAB(67) "KVAR"; TAB(67) "DE P."
 23830 IF PRINTER = 1 THEN LPRTIN TAB(50) "CODIGO
 BARRA"; TAB(29) "VOLTAGE"; TAB(44) "KV"; TAB(67) "KVAR"; TAB(67) "DE P."
 23840 GET # 2 , CODIGO : RET & 4 , CODIGO
 23850 GET # 1 , CODIGO : ATMACR
 CVI (NUMCAR)
 23860 RCODE = CVS (BXED\$) : PRINT
 CVI (VBLDPR3\$)
 23870 BXED\$ = CVS (BXED\$) : PRINT
 CVS (ZPQUS\$)
 23880 BXED\$ = (BXED\$*2+BXED\$)/2 : PRINT
 VOLOPEN\$ / ZPHASE*1000 : PRINT
 23890 PRINTT=BXED\$*ZBZD
 (KVABAGE) *ZBZD
 23900 PRINTT= BXED\$*FACTU : PRINT
 KVATOT\$ (1-FACPOT\$)*100 : PRINT
 23910 PRINT TAB(50) CLAV\$;"
 "BXED\$,BXED\$,BXED\$";PRINT
 "BXED\$,BXED\$,BXED\$";PRINT
 "BXED\$,BXED\$,BXED\$";PRINT TAB(44) "KV";TAB(67) "KVAR";LPRTIN
 23920 IF PRINTER = 1 THEN LPRTIN TAB(50) "CLAV\$"
 TAB(26) CLAV\$;"
 "BXED\$,BXED\$,BXED\$";PRINT
 "BXED\$,BXED\$,BXED\$";PRINT
 "BXED\$,BXED\$,BXED\$";PRINT TAB(67) "KVAR";LPRTIN
 23930 IF CODIGO <> 1 THEN PRINT "LUELT DE CONEXION A
 BARRA :"
 23940 IF CLAVELIN\$ = "A" THEN GOOUT
 23950 IF CLAVELIN\$ = "B" THEN GOOUT
 23960 IF CLAVELIN\$ = "C" THEN GOOUT
 23970 IF CLAVELIN\$ = "D" THEN GOOUT
 23980 1) ATMACR : 2) IBM 3010 : 3) 1010
 23990
 DISC44("C" CRIGHT\$ CTR\$ (CODIGO), LEN(CTR)-1, CODIGO),
 10)+"_" AS LEN = 50
 24000 FIELD B\$ 3 , 4 AS RCODE\$, 4 AS REAR\$, 4 AS RECORD\$,
 1 AS XCOMD\$, 6 AS CODIC1\$, 4 AS CODIC2\$, 4 AS CODIC3\$, 1
 AS CLASECON\$, 4 AS REAR\$, 4 AS XLEN\$, 8 AS CODIC1\$, 4 AS
 CODIC2\$, 4 AS CODIC3\$, 1 AS CLASECAR\$
 24010 FOR J = 1 TO NUMCAR
 24020 GET # 3 , J: IF CVS (RCODE\$)=1E+08 AND CVS (XLEN\$)=1E+08

```

THEN GOTO 24190
24030 PRINT "CARA # "; J;
24040 IF CLASECAR# = "A" THEN GOSUB 16000
24050 IF CLASECAR# = "B" THEN GOSUB 16000
24060 IF CLASECAR# = "C" THEN GOSUB 16000
24070 IF CLASECAR# = "D" THEN GOSUB 16070
24080 IF CLASECAR# = "E" THEN GOSUB 16100
24090 IF CLASECAR# = "F" THEN GOSUB 16130
24100 IF CLASECAR# = "G" THEN GOSUB 16160
24110 IF CLASECAR# = "H" THEN GOSUB 16190
24120 IF CLASECAR# = "I" THEN GOSUB 16220
24130 IF CLASECAR# = "J" THEN GOSUB 16250
24140 PRINT "LINEA # "; J;
24150 IF CLASECON# = "A" THEN GOSUB 16280
24160 IF CLASECON# = "B" THEN GOSUB 16310
24170 IF CLASECON# = "C" THEN GOSUB 16340
24180 IF CLASECON# = "D" THEN GOSUB 16360
24190 NEXT J : CLOSE # 3
24200 IF FLAPP = 1 THEN GOTO 15140
24210 GOTO 23770
24220 PRINT TAB(18) "DESEA ALGUN COMIC EN LA CONFIGURACION"
24230 S/N"
24230 DESE$ = INKEY$: IF DESE$ <>"S" AND DESE$ <>"N" THEN
24230 GOSUB 50160: GOTO 24230
24240 IF DESE$ = "S" THEN GOTO 16510
24250 OPEN "TRANS3" AS 6 LEN = 4: FILE 16, 24, TRANS#
24250 AS DISC0 : LSET TRANS# = EPUP: LSET 16000$ = DISC0: FILE
24260 6, 1 : CLOSE
24260 GOTO 23
25000 IF APP = 0: LINEAS DE COMEXION
25000 =====
25010 LOCATE 12, 10: PRINT "MONTAJE DE INTERACIONES"
25010 L: "VOLVER
25020 LOCATE 14, 20: PRINT "TELEFONICO"
25020 =====> 1"
25030 LOCATE 16, 20: PRINT "INTERFAZ" : GOTO 16010
25030 =====> 2"
25040 LOCATE 18, 20: PRINT "PC DE COMPUTACION"
25040 =====> 3"
25050 DESE$=INKEY$: IF DESE$ <="1" THEN GOSUB 16010: GOSUB
25050 "3": THEN GOSUB 50000: GOTO 25050
25060 IF DESE$ = "1" THEN GOSUB 16010
25070 IF DESE$ = "2" THEN GOSUB 16010
25080 IF DESE$ = "3" THEN GOSUB 16010
25090 LSET RLIN# = MK3(RLI)
25100 LSET XLIN# = MK3(XLI)
25110 LSET CODIX1# = CODIL1#
25120 LSET CODIX2# = MK3(CODIL2)
25130 LSET CODIX3# = MK3(CODIL3)

```

25140 LET CLABELINE = CLASES²
 25150 IF FLAPP = 2 THEN GOTO 16320
 25160 PUT # 4 , CLAVE
 25170 IF FLAPP = 1 THEN GOTO 16000
 25180 IF FLAPA = 1 THEN GOTO 20530
 25190 IF FLAPA = 2 THEN GOTO 20540
 25200 IF ALF = 1 THEN GOTO 20550
 25210 IF ALF = 2 THEN GOTO 20560
 25220 LEFT VOLOFFER\$ = MKT+MVIDPFL : LEFT CLASES
 MKS\$(TRAG)
 25230 IF FLAPP = 2 THEN RETURN
 25240 LEFT DREC\$ = MKS\$(BRED) : LEFT DREC\$ = MKS\$(BRED)
 25250 PUT # 2 , CLAVE
 25260 RETURN
 32000 ' ACCESO DE DATOS DE MOTOR
 32000
 32010 MARCA\$="MOT"
 32020 CLASES\$="3"
 32030 LOCATE 8,25:PRINT "VELOCIDAD : 100000"
 32040 LOCATE 10,25:PRINT "REP"
 32050 LOCATE 11,25:PRINT "3000" > 1"
 32060 LOCATE 12,25:PRINT "1000" > 2"
 32070 LOCATE 13,25:PRINT "1200" > 3"
 32080 LOCATE 14,25:PRINT "900" > 4"
 32090 LOCATE 15,25:PRINT "600" > 5"
 32100 POLOS\$=INKEY\$:IF POLOS\$="T" THEN GOTO 32100
 32110 IF POLOS\$<>"1" AND POLOS\$<>"2" AND POLOS\$<>"3" AND
 POLOS\$<>"4" AND POLOS\$<>"5" THEN GOTO 32100
 32120 CLS
 32130 LOCATE 10,20:PRINT "CURVA DE TORQUE"
 32140 LOCATE 12,18:PRINT "DIGITE EL CIELO DE CURVA : A = 1"
 C = 0 "
 32150 DISENO\$=INKEY\$:IF DISENO\$="1" THEN GOTO 32150
 32160 IF DISENO\$<>"A" AND DISENO\$<>"B" AND DISENO\$<>"C" AND
 DISENO\$<>"D" THEN GOTO 32150
 32170 CLS
 32180 LOCATE 10,25:PRINT "CLASIFICACIONES :"
 32190 LOCATE 12,20:PRINT "ORIGEN"
 ==>D"
 32200 LOCATE 14,20:PRINT "TEPU, CICLO, FOLDED FAN, COULE"
 ==>T"
 32210 LOCATE 16,20:PRINT "PIGU, EFICACIA"
 ==>H"
 32220 CLASES\$=INKEY\$:IF CLASES\$="T" THEN GOTO 32220
 32230 IF CLASES\$<>"D" AND CLASES\$<>"H" THEN CLASES\$="D"
 GOTO 32220
 32240 CLS
 32250 LOCATE 6,20:PRINT "CARACTERISTICAS DE LOS"
 MOTORES:

```

32260 LOCATE 10,23:PRINT " FASES DEL MOTOR " ;"FASES"
32270 LOCATE 12,23:PRINT " VELOCIDAD SINCRO" ;"SINCRONIA"
" ;(7200/(VAL(POLOS$)*2))
32280 LOCATE 14,23:PRINT " " ;"PIVIA DE TORQUE"
" ;DISEBOL
32290 LOCATE 16,23:PRINT " CLASE DE MOTOR " ;"CLASE"
32300 LOCATE 20,23:PRINT " ESTAN CONSULTO LOS DATOS ?"
32310 DES$=INKEY$: IF DES$<>"S" AND DES$<>"N" THEN GOTO 32310
32320 IF DES$ = "N" THEN GOTO 32620
32330 MUS$="M" & MUS$+POLOS$ & FASES$ & SINCRON$ & CLASE$ ;"POTENCIA"
32340 CLS:LOCATE 4,15:PRINT "POTENCIA" ;"CODIGO"
POTENCIA ;"CODIGO"
32350 FOR CODE = 1 TO 27
32360 READ 2000
32370 FOR N=CODE+14 TO (488+(INT((CODE-14)+1))-1) :NEXT N
32380 P/INT((16+20*INT(CODE/15)))
32390 CLOSE FOPEN,POLIX:PRINT "POTENCIA" ;"CPUE"
32400 NEXT CODE
32410 LOCATE 22,23:INPUT "CODIGO" ;"POTENCIA"
32420 CLSE=INT(VAL(LEFT$(CODE,2)))-12000
32430 IF CODE<1 OR CODE > 27 THEN LOCATE 21,15:PRINT
"CODIGO NO EXISTE"
32440 OPEN ARCH$ #6 LEN=54
32450 FIELD $6,4 AS MSF$,5 AS MFIS$,4 AS MFT$,4 AS MFC$,4 AS MEM$,4 AS MET$,4 AS MEF$,4 AS MFL$,4 AS MTF$,4 AS MFB$,4 AS MFS$,4 AS MFT$,1
MO$,4 AS MFL$,4 AS MTF$,4 AS MFB$,4 AS MFS$ ;"POTENCIA"
32460 GET #6,CODE
32470 HP=VAL(HP$)
32480 MSF=CVS(MSF$)
32490 MFR=CVS(MFR$)
32500 MFT=CVS(MFT$)/100
32510 MFE=CVS(MFE$)/100
32520 MFL=CVS(MFL$)/100
32530 MTF=CVS(MTF$)/100
32540 MFB=CVS(MFB$)/100
32550 MFS=CVS(MFS$)/100
32560 MAM=CVS(MAM$)
32570 MAI=CVS(MAI$)
32580 MTL=CVS(MTL$)
32590 MTE=CVS(MTE$)
32600 MV=CVS(MV$)
32610 CLSE # 6
32620 IF MATC(.00001 THEN CLS : LOCATE 12,25:PRINT "NO HAY
DATOS DE ESTE MOTOR " ;LOCATE 14,25:PRINT "DIGITE CUALQUIER
TECLA " ELSE GOTO 32640
32630 DES$=INKEY$: IF DES$ = "" THEN GOTO 32630 ELSE
GOTO 22000

```

32640 CLS
 32650 LOCATE 2,20; PRINT "VOLTAGE DE OPERACION"
 " ; VOLOPER
 32660 CNST = VOLOPER / MV
 32670 MAC = HP*746*.75 / (MEC*MFC*(3^0.5)*MV)
 32680 MAM = HP*746*.5 / (MEM*MFM*(3^0.5)*MV)
 32690 Y1 = MATE*MET : X1 = MAF*((1-MET*MET)^.5)
 32700 Y2 = MAC*MFC : X2 = MAC*((1-MFC*MFC)^.5)
 32710 Y3 = MAM*MFM : X3 = MAM*((1-MFM*MFM)^.5)
 32720 D = 4*(-X1*X2)*(-Y3+Y2) - 3*(-X3*X2)*(-Y1+Y2)
 32730 XF = 2*(-Y3+Y2)*(-X1^2-Y1^2+X2^2+Y2^2) - 2*(-X3^2
 Y3^2+X2^2+Y2^2)*(-Y1+Y2)
 32740 YE = 2*(-X1+Y2)*(-X3^2-Y3^2+X2^2+Y2^2) - 2*(-X1^2
 Y1^2+X2^2+Y2^2)*(-X3+X2)
 32750 XC = XE/D : YC = YE/D
 32760 RD = ((X1-XC)^2 + (Y1-YC)^2)^.5
 32770 LOCATE 4,20; PRINT "CORRIENTE A PLENA CARGA" ; " ; (MA)
 / CNST
 32780 LOCATE 6,20; PRINT "CORRIENTE A 1/4 CARGA" ; " ; (MA)
 / CNST
 32790 LOCATE 8,20; PRINT "CORRIENTE A 1/2 TA CARGA" ; " ; (MA)
 / CNST
 32800 LOCATE 10,35; PRINT "CORRIENTE"
 " ; LOCATE 10,50; INPUT I\$
 32810 LOCATE 12,1 ; PRINT
 "
 32820 I = VAL(I\$); I = I * CNST
 32830 IF I > (MATE*.5/CNST) THEN LOCATE 12,1; PRINT " "
 MOTOR ESTA SOBRECARGADO MAS DE UN 50% IMPRESE OTRO VALOR
 CORRIENTE"; GOTO 32800
 32840 C = (XC^2 + YC^2)^.5
 32850 ATYC = ATN(YC/XC)
 32860 IF I < 0 OR C < 0 THEN LOCATE 12,1; PRINT "VALOR
 CORRIENTE ERRONEO"; GOTO 32800
 32870 R1*I = (-RD^2 + I^2 + C^2)/I / (.5+.5)
 32880 IF R1*I = 1 THEN LOCATE 12,1; PRINT "IMPRESION DE
 CORRIENTE ERRONEA"; GOTO 32800
 32890 R1*I = (1.170795-ATN(.8674/3.035-.1715*BETA))
 32900 R1*I = COS(1.170795-ATN(.8674/3.035*BETA))
 32910 R1*I = (VOLOPER * CNST) / RD
 32920 R1*I = ZH01 * (1-FM01*I) / RD
 32930 R1*I = ZH01 * ((1-FM01*I) / RD)
 32940 CH01C1\$ = ARCH\$
 32950 CODIC2 = NP
 32960 CODIC3 = I/CNST
 32970 CLASER\$ = "A"
 32980 GOTO 22140
 34000 ; ACCESO A LOS DATOS DE TRANSFORMADORES
 34000 ;

```

34010 CLS; MARCA$="INA"
34020 LOCATE 10,30; PRINT "NUMERO DE IDENTIFICACION"
34030 LOCATE 12,20; PRINT "MONOGRAMA" 1"
34040 LOCATE 14,20; PRINT "TRIANGULO" 3"
34050 FASER$=INKEY$; IF FASER$="" THEN GOTO 34010
34060 IF FASER$ <> "1" AND FASER$ <> "3" THEN GOTO 34050
34070 ARCH$="T"+MARCAS$+FASER$
34080 CLS
34090 LOCATE 1,20; PRINT "TRANSFORMADORES"
34100 LOCATE 3,15; PRINT "VVB" 0, PRINT "TTO" 1
SECUNDARIO COOTGO "
34110 OPEN ARCH$ AS #7 LEN=34
34120 FIELD #7,2 AS CAPT$,2 AS VP$, 2 AS VB$, 4 AS TPO$, 4 AS TPC$, 4 AS TTE$, 4 AS TEX$, 4 AS TIM$, 4 AS TRI$, 4 AS TRB$ TDOE=0
34130 CODE=CODE+1
34140 CODE=CODE+1
34150 DET #7, CODE; IF CVI(CAPT$)=0 THEN GOTO 34200
34160 COPT = CVI(CAPT$); PRINT TAB(15) COPT,
34170 VP = CVI(VP$); PRINT VP,
34180 VB = CVI(VB$); PRINT VB," "; CODE
34190 GOTO 34140
34200 INPUT " " COOTGO DU
TRAFO "; CODE
34210 DET #7, CODE
34220 CAPT = CVI(CAPT$)
34230 VP = CVI(VP$)
34240 VB = CVI(VB$)
34250 TPO = CVS(TPO$)
34260 TPC = CVS(TPC$)
34270 TTE = CVS(TTE$)
34280 TEX = CVS(TEX$)
34290 TIM = CVS(TIM$)
34300 TRI = CVS(TRI$)
34310 TRB = CVS(TRB$)
34320 CLUSE #7
34330 IF VOLPER/VP > 1.1 OR VOLPER/VP < .9 THEN
CLS;LOCATE 12,20;PRINT "ESTE TRANSFORMATOR PUEDE SER UN CARGO"
ELSE GOTO 34360
34340 LOCATE 16,20;PRINT "DIGITE EL VALOR DE LA TENSION"
34350 DESEN=INKEY$; IF DESEN="" THEN GOTO 34360 ELSE = DSE
25000
34360 DESEN=DESEN/VOLPER * 1000
34370 COOTGO 25200
34380 VPC1 = 1/(1 + (TRB/100))
34390 VPC2 = 1/(1 + (TRI/100))
34400 TIM = TIM/100
34410 TIM = ((1 - (OPEN/100)) * (TIM)) / ((1 - (VPC1)))
34420 XIN = ((1 - (VPC2))) / ((1 - (TIM)) )

```

RLIN*1,6*VPC2) / (1,2*VPC2)
 34430 RLIN == RLIN*CAPT/EXPENSE
 34440 XLIN == XLIN*CAPT/EXPENSE
 34450 REXTRA == (10*TPD)/((TPD*(TEX^2))
 34460 ZEXTRA == (1/(TEX/100))
 34470 XEXTRA == ((ZEXTRA/2)/(REXTRA)) * 15
 34480 CODTLL1\$ == ARCH\$
 34490 CODTLL2 == CODE
 34500 CODTLL3 == O
 34510 J ASEG1\$ == "A"
 34520 SITD 25090
 36000 LOCATE 10,25:PRINT "LOS DATOS DE LOS LUMINARIAS"
 36000 -----
 36010 MRC43\$ = "03H"
 36020 SUBTR 4000
 36030 SUBTR 3000
 36040 SUBTR
 36050 LOCATE 4,25:PRINT "LAMPARAS"
 36060 ONERR=1:ONERR+LUMINARIO+LUMINARIO
 36070 DPTH BRCH\$ #B LEN=24
 36080 COD1\$() = O
 36090 COD1\$() = COD1\$() + 1
 36100 FIELD #B,15 AS TIP\$,1 AS PWD\$,1 AS VOL\$,4 AS CDR\$
 AS POT\$,2 AS VU\$
 36110 GET #B , CDR\$
 36120 IF CVI(VOL\$) = O THEN GOTO 3615
 36130 PRINT TAB(25);TIP\$;"-----";COD1\$()
 36140 ROUTE 2500
 36150 GOTO 36090
 36160 LOCATE 21,25:INPUT "CODIGO DE LOS LUMINARIAS":CODE
 36170 IF INT(CODE)<>CODE OR CODE<1 OR CODE > 10000
 THEN GOTO 36160
 36180 FIELD #B,15 AS TIP\$,1 AS PWD\$,1 AS VOL\$,4 AS CDR\$
 AS POT\$,2 AS VU\$
 36190 GET #B , CDR\$
 36200 VOL =CVI(VOL\$)
 36210 CUR =CVS(CDR\$)
 36220 PUT =CVI(POT\$)
 36230 VU =CVI(VU\$)
 36240 CLOSE #B
 36250 LOCATE 19,25:PRINT "NUMERO DE LUMINARIAS"
 "LOCATE 19,50:INPUT NUMLUM\$
 36260 NUMLUM=VAL(NUMLUM\$):IF NUMLUM=0 AND LEN(NUMLUM\$)=1
 THEN GOTO 36260
 36270 EPLUM == POT / (VOL*CDR)
 36280 PUT == POT * NUMLUM
 36290 IF EPLUM > 1 THEN EPLUM = 1
 36300 ZCAR == VOL*OPER^2*EPLUM / (POT*ZBASE)
 36310 RCAR == ZCAR*EPLUM

```

36320 IF FPLUM = 1 THEN XCAR = 0 : GOTO 36340
36330 XCAR = ZCAR*(C1 - FPLUM*FPLUM)/2.5
36340 CODICC1$ = ARCH$
36350 CODIC2 = CODE
36360 CODIC3 = NUMLUM
36370 CLASER$ = "B"
36380 GOTO 22140
38000CLS: '+'+++++1+++++++
38000 '+'+++++;
38010 LOCATE 2,28:PRINT "CODIGO DE LOS CABLES"
38020 LOCATE 4,25:PRINT "14"
38030 LOCATE 5,25:PRINT "12"
38040 LOCATE 6,25:PRINT "10"
38050 LOCATE 7,25:PRINT "8"
38060 LOCATE 8,25:PRINT "6"
38070 LOCATE 9,25:PRINT "4"
38080 LOCATE 10,25:PRINT "2"
38090 LOCATE 11,25:PRINT "1/0"
38100 LOCATE 12,25:PRINT "2/0"
38110 LOCATE 13,25:PRINT "3/0"
38120 LOCATE 14,25:PRINT "4/0"
38130 LOCATE 15,25:PRINT "250 MIC"
38140 LOCATE 16,25:PRINT "300 MIC"
38150 LOCATE 17,25:PRINT "350 MIC"
38160 LOCATE 18,25:PRINT "400 MIC"
38170 LOCATE 19,25:PRINT "500 MIC"
38180 LOCATE 20,25:PRINT "600 MIC"
38190 LOCATE 22,30:PRINT "CODE";SPACE$(20);LOCATE 22,30:INPUT CODE$;CODE=VAL(CODE)
38200 IF CODE<>INT(CODE) OR CODE<1 OR CODE>17 THEN 380
38190
38210 OPEN# = "CARRETA"
38220 OPEN ARCH$ # 10 LEN + 19
38230 FIELD # 10, 1 AS TIPO$, 3 AS L1, 4 AS L2, 5 AS L3, 6 AS L4, 7 AS L5, 8 AS L6, 9 AS L7, 10 AS L8, 11 AS L9, 12 AS L10, 13 AS L11, 14 AS L12, 15 AS L13, 16 AS L14, 17 AS L15, 18 AS L16, 19 AS L17, 20 AS L18, 21 AS L19, 22 AS L20, 23 AS L21, 24 AS L22, 25 AS L23, 26 AS L24, 27 AS L25, 28 AS L26, 29 AS L27, 30 AS L28, 31 AS L29, 32 AS L30, 33 AS L31, 34 AS L32, 35 AS L33, 36 AS L34, 37 AS L35, 38 AS L36, 39 AS L37, 40 AS L38, 41 AS L39, 42 AS L40, 43 AS L41, 44 AS L42, 45 AS L43, 46 AS L44, 47 AS L45, 48 AS L46, 49 AS L47, 50 AS L48, 51 AS L49, 52 AS L50, 53 AS L51, 54 AS L52, 55 AS L53, 56 AS L54, 57 AS L55, 58 AS L56, 59 AS L57, 60 AS L58, 61 AS L59, 62 AS L60, 63 AS L61, 64 AS L62, 65 AS L63, 66 AS L64, 67 AS L65, 68 AS L66, 69 AS L67, 70 AS L68, 71 AS L69, 72 AS L70, 73 AS L71, 74 AS L72, 75 AS L73, 76 AS L74, 77 AS L75, 78 AS L76, 79 AS L77, 80 AS L78, 81 AS L79, 82 AS L80, 83 AS L81, 84 AS L82, 85 AS L83, 86 AS L84, 87 AS L85, 88 AS L86, 89 AS L87, 90 AS L88, 91 AS L89, 92 AS L90, 93 AS L91, 94 AS L92, 95 AS L93, 96 AS L94, 97 AS L95, 98 AS L96, 99 AS L97, 100 AS L98, 101 AS L99, 102 AS L100, 103 AS L101, 104 AS L102, 105 AS L103, 106 AS L104, 107 AS L105, 108 AS L106, 109 AS L107, 110 AS L108, 111 AS L109, 112 AS L110, 113 AS L111, 114 AS L112, 115 AS L113, 116 AS L114, 117 AS L115, 118 AS L116, 119 AS L117, 120 AS L118, 121 AS L119, 122 AS L120, 123 AS L121, 124 AS L122, 125 AS L123, 126 AS L124, 127 AS L125, 128 AS L126, 129 AS L127, 130 AS L128, 131 AS L129, 132 AS L130, 133 AS L131, 134 AS L132, 135 AS L133, 136 AS L134, 137 AS L135, 138 AS L136, 139 AS L137, 140 AS L138, 141 AS L139, 142 AS L140, 143 AS L141, 144 AS L142, 145 AS L143, 146 AS L144, 147 AS L145, 148 AS L146, 149 AS L147, 150 AS L148, 151 AS L149, 152 AS L150, 153 AS L151, 154 AS L152, 155 AS L153, 156 AS L154, 157 AS L155, 158 AS L156, 159 AS L157, 160 AS L158, 161 AS L159, 162 AS L160, 163 AS L161, 164 AS L162, 165 AS L163, 166 AS L164, 167 AS L165, 168 AS L166, 169 AS L167, 170 AS L168, 171 AS L169, 172 AS L170, 173 AS L171, 174 AS L172, 175 AS L173, 176 AS L174, 177 AS L175, 178 AS L176, 179 AS L177, 180 AS L178, 181 AS L179, 182 AS L180, 183 AS L181, 184 AS L182, 185 AS L183, 186 AS L184, 187 AS L185, 188 AS L186, 189 AS L187, 190 AS L188, 191 AS L189, 192 AS L190, 193 AS L191, 194 AS L192, 195 AS L193, 196 AS L194, 197 AS L195, 198 AS L196, 199 AS L197, 200 AS L198, 201 AS L199, 202 AS L200, 203 AS L201, 204 AS L202, 205 AS L203, 206 AS L204, 207 AS L205, 208 AS L206, 209 AS L207, 210 AS L208, 211 AS L209, 212 AS L210, 213 AS L211, 214 AS L212, 215 AS L213, 216 AS L214, 217 AS L215, 218 AS L216, 219 AS L217, 220 AS L218, 221 AS L219, 222 AS L220, 223 AS L221, 224 AS L222, 225 AS L223, 226 AS L224, 227 AS L225, 228 AS L226, 229 AS L227, 230 AS L228, 231 AS L229, 232 AS L230, 233 AS L231, 234 AS L232, 235 AS L233, 236 AS L234, 237 AS L235, 238 AS L236, 239 AS L237, 240 AS L238, 241 AS L239, 242 AS L240, 243 AS L241, 244 AS L242, 245 AS L243, 246 AS L244, 247 AS L245, 248 AS L246, 249 AS L247, 250 AS L248, 251 AS L249, 252 AS L250, 253 AS L251, 254 AS L252, 255 AS L253, 256 AS L254, 257 AS L255, 258 AS L256, 259 AS L257, 260 AS L258, 261 AS L259, 262 AS L260, 263 AS L261, 264 AS L262, 265 AS L263, 266 AS L264, 267 AS L265, 268 AS L266, 269 AS L267, 270 AS L268, 271 AS L269, 272 AS L270, 273 AS L271, 274 AS L272, 275 AS L273, 276 AS L274, 277 AS L275, 278 AS L276, 279 AS L277, 280 AS L278, 281 AS L279, 282 AS L280, 283 AS L281, 284 AS L282, 285 AS L283, 286 AS L284, 287 AS L285, 288 AS L286, 289 AS L287, 290 AS L288, 291 AS L289, 292 AS L290, 293 AS L291, 294 AS L292, 295 AS L293, 296 AS L294, 297 AS L295, 298 AS L296, 299 AS L297, 300 AS L298, 301 AS L299, 302 AS L300, 303 AS L301, 304 AS L302, 305 AS L303, 306 AS L304, 307 AS L305, 308 AS L306, 309 AS L307, 310 AS L308, 311 AS L309, 312 AS L310, 313 AS L311, 314 AS L312, 315 AS L313, 316 AS L314, 317 AS L315, 318 AS L316, 319 AS L317, 320 AS L318, 321 AS L319, 322 AS L320, 323 AS L321, 324 AS L322, 325 AS L323, 326 AS L324, 327 AS L325, 328 AS L326, 329 AS L327, 330 AS L328, 331 AS L329, 332 AS L330, 333 AS L331, 334 AS L332, 335 AS L333, 336 AS L334, 337 AS L335, 338 AS L336, 339 AS L337, 340 AS L338, 341 AS L339, 342 AS L340, 343 AS L341, 344 AS L342, 345 AS L343, 346 AS L344, 347 AS L345, 348 AS L346, 349 AS L347, 350 AS L348, 351 AS L349, 352 AS L350, 353 AS L351, 354 AS L352, 355 AS L353, 356 AS L354, 357 AS L355, 358 AS L356, 359 AS L357, 360 AS L358, 361 AS L359, 362 AS L360, 363 AS L361, 364 AS L362, 365 AS L363, 366 AS L364, 367 AS L365, 368 AS L366, 369 AS L367, 370 AS L368, 371 AS L369, 372 AS L370, 373 AS L371, 374 AS L372, 375 AS L373, 376 AS L374, 377 AS L375, 378 AS L376, 379 AS L377, 380 AS L378, 381 AS L379, 382 AS L380, 383 AS L381, 384 AS L382, 385 AS L383, 386 AS L384, 387 AS L385, 388 AS L386, 389 AS L387, 390 AS L388, 391 AS L389, 392 AS L390, 393 AS L391, 394 AS L392, 395 AS L393, 396 AS L394, 397 AS L395, 398 AS L396, 399 AS L397, 400 AS L398, 401 AS L399, 402 AS L400, 403 AS L401, 404 AS L402, 405 AS L403, 406 AS L404, 407 AS L405, 408 AS L406, 409 AS L407, 410 AS L408, 411 AS L409, 412 AS L410, 413 AS L411, 414 AS L412, 415 AS L413, 416 AS L414, 417 AS L415, 418 AS L416, 419 AS L417, 420 AS L418, 421 AS L419, 422 AS L420, 423 AS L421, 424 AS L422, 425 AS L423, 426 AS L424, 427 AS L425, 428 AS L426, 429 AS L427, 430 AS L428, 431 AS L429, 432 AS L430, 433 AS L431, 434 AS L432, 435 AS L433, 436 AS L434, 437 AS L435, 438 AS L436, 439 AS L437, 440 AS L438, 441 AS L439, 442 AS L440, 443 AS L441, 444 AS L442, 445 AS L443, 446 AS L444, 447 AS L445, 448 AS L446, 449 AS L447, 450 AS L448, 451 AS L449, 452 AS L450, 453 AS L451, 454 AS L452, 455 AS L453, 456 AS L454, 457 AS L455, 458 AS L456, 459 AS L457, 460 AS L458, 461 AS L459, 462 AS L460, 463 AS L461, 464 AS L462, 465 AS L463, 466 AS L464, 467 AS L465, 468 AS L466, 469 AS L467, 470 AS L468, 471 AS L469, 472 AS L470, 473 AS L471, 474 AS L472, 475 AS L473, 476 AS L474, 477 AS L475, 478 AS L476, 479 AS L477, 480 AS L478, 481 AS L479, 482 AS L480, 483 AS L481, 484 AS L482, 485 AS L483, 486 AS L484, 487 AS L485, 488 AS L486, 489 AS L487, 490 AS L488, 491 AS L489, 492 AS L490, 493 AS L491, 494 AS L492, 495 AS L493, 496 AS L494, 497 AS L495, 498 AS L496, 499 AS L497, 500 AS L498, 501 AS L499, 502 AS L500, 503 AS L501, 504 AS L502, 505 AS L503, 506 AS L504, 507 AS L505, 508 AS L506, 509 AS L507, 510 AS L508, 511 AS L509, 512 AS L510, 513 AS L511, 514 AS L512, 515 AS L513, 516 AS L514, 517 AS L515, 518 AS L516, 519 AS L517, 520 AS L518, 521 AS L519, 522 AS L520, 523 AS L521, 524 AS L522, 525 AS L523, 526 AS L524, 527 AS L525, 528 AS L526, 529 AS L527, 530 AS L528, 531 AS L529, 532 AS L530, 533 AS L531, 534 AS L532, 535 AS L533, 536 AS L534, 537 AS L535, 538 AS L536, 539 AS L537, 540 AS L538, 541 AS L539, 542 AS L540, 543 AS L541, 544 AS L542, 545 AS L543, 546 AS L544, 547 AS L545, 548 AS L546, 549 AS L547, 550 AS L548, 551 AS L549, 552 AS L550, 553 AS L551, 554 AS L552, 555 AS L553, 556 AS L554, 557 AS L555, 558 AS L556, 559 AS L557, 560 AS L558, 561 AS L559, 562 AS L560, 563 AS L561, 564 AS L562, 565 AS L563, 566 AS L564, 567 AS L565, 568 AS L566, 569 AS L567, 570 AS L568, 571 AS L569, 572 AS L570, 573 AS L571, 574 AS L572, 575 AS L573, 576 AS L574, 577 AS L575, 578 AS L576, 579 AS L577, 580 AS L578, 581 AS L579, 582 AS L580, 583 AS L581, 584 AS L582, 585 AS L583, 586 AS L584, 587 AS L585, 588 AS L586, 589 AS L587, 590 AS L588, 591 AS L589, 592 AS L590, 593 AS L591, 594 AS L592, 595 AS L593, 596 AS L594, 597 AS L595, 598 AS L596, 599 AS L597, 600 AS L598, 601 AS L599, 602 AS L600, 603 AS L601, 604 AS L602, 605 AS L603, 606 AS L604, 607 AS L605, 608 AS L606, 609 AS L607, 610 AS L608, 611 AS L609, 612 AS L610, 613 AS L611, 614 AS L612, 615 AS L613, 616 AS L614, 617 AS L615, 618 AS L616, 619 AS L617, 620 AS L618, 621 AS L619, 622 AS L620, 623 AS L621, 624 AS L622, 625 AS L623, 626 AS L624, 627 AS L625, 628 AS L626, 629 AS L627, 630 AS L628, 631 AS L629, 632 AS L630, 633 AS L631, 634 AS L632, 635 AS L633, 636 AS L634, 637 AS L635, 638 AS L636, 639 AS L637, 640 AS L638, 641 AS L639, 642 AS L640, 643 AS L641, 644 AS L642, 645 AS L643, 646 AS L644, 647 AS L645, 648 AS L646, 649 AS L647, 650 AS L648, 651 AS L649, 652 AS L650, 653 AS L651, 654 AS L652, 655 AS L653, 656 AS L654, 657 AS L655, 658 AS L656, 659 AS L657, 660 AS L658, 661 AS L659, 662 AS L660, 663 AS L661, 664 AS L662, 665 AS L663, 666 AS L664, 667 AS L665, 668 AS L666, 669 AS L667, 670 AS L668, 671 AS L669, 672 AS L670, 673 AS L671, 674 AS L672, 675 AS L673, 676 AS L674, 677 AS L675, 678 AS L676, 679 AS L677, 680 AS L678, 681 AS L679, 682 AS L680, 683 AS L681, 684 AS L682, 685 AS L683, 686 AS L684, 687 AS L685, 688 AS L686, 689 AS L687, 690 AS L688, 691 AS L689, 692 AS L690, 693 AS L691, 694 AS L692, 695 AS L693, 696 AS L694, 697 AS L695, 698 AS L696, 699 AS L697, 700 AS L698, 701 AS L699, 702 AS L700, 703 AS L701, 704 AS L702, 705 AS L703, 706 AS L704, 707 AS L705, 708 AS L706, 709 AS L707, 710 AS L708, 711 AS L709, 712 AS L710, 713 AS L711, 714 AS L712, 715 AS L713, 716 AS L714, 717 AS L715, 718 AS L716, 719 AS L717, 720 AS L718, 721 AS L719, 722 AS L720, 723 AS L721, 724 AS L722, 725 AS L723, 726 AS L724, 727 AS L725, 728 AS L726, 729 AS L727, 730 AS L728, 731 AS L729, 732 AS L730, 733 AS L731, 734 AS L732, 735 AS L733, 736 AS L734, 737 AS L735, 738 AS L736, 739 AS L737, 740 AS L738, 741 AS L739, 742 AS L740, 743 AS L741, 744 AS L742, 745 AS L743, 746 AS L744, 747 AS L745, 748 AS L746, 749 AS L747, 750 AS L748, 751 AS L749, 752 AS L750, 753 AS L751, 754 AS L752, 755 AS L753, 756 AS L754, 757 AS L755, 758 AS L756, 759 AS L757, 760 AS L758, 761 AS L759, 762 AS L760, 763 AS L761, 764 AS L762, 765 AS L763, 766 AS L764, 767 AS L765, 768 AS L766, 769 AS L767, 770 AS L768, 771 AS L769, 772 AS L770, 773 AS L771, 774 AS L772, 775 AS L773, 776 AS L774, 777 AS L775, 778 AS L776, 779 AS L777, 780 AS L778, 781 AS L779, 782 AS L780, 783 AS L781, 784 AS L782, 785 AS L783, 786 AS L784, 787 AS L785, 788 AS L786, 789 AS L787, 790 AS L788, 791 AS L789, 792 AS L790, 793 AS L791, 794 AS L792, 795 AS L793, 796 AS L794, 797 AS L795, 798 AS L796, 799 AS L797, 800 AS L798, 801 AS L799, 802 AS L800, 803 AS L801, 804 AS L802, 805 AS L803, 806 AS L804, 807 AS L805, 808 AS L806, 809 AS L807, 810 AS L808, 811 AS L809, 812 AS L810, 813 AS L811, 814 AS L812, 815 AS L813, 816 AS L814, 817 AS L815, 818 AS L816, 819 AS L817, 820 AS L818, 821 AS L819, 822 AS L820, 823 AS L821, 824 AS L822, 825 AS L823, 826 AS L824, 827 AS L825, 828 AS L826, 829 AS L827, 830 AS L828, 831 AS L830, 832 AS L831, 833 AS L832, 834 AS L833, 835 AS L834, 836 AS L835, 837 AS L836, 838 AS L837, 839 AS L838, 840 AS L839, 841 AS L840, 842 AS L841, 843 AS L842, 844 AS L843, 845 AS L844, 846 AS L845, 847 AS L846, 848 AS L847, 849 AS L848, 850 AS L849, 851 AS L850, 852 AS L851, 853 AS L852, 854 AS L853, 855 AS L854, 856 AS L855, 857 AS L856, 858 AS L857, 859 AS L858, 860 AS L859, 861 AS L860, 862 AS L861, 863 AS L862, 864 AS L863, 865 AS L864, 866 AS L865, 867 AS L866, 868 AS L867, 869 AS L868, 870 AS L869, 871 AS L870, 872 AS L871, 873 AS L872, 874 AS L873, 875 AS L874, 876 AS L875, 877 AS L876, 878 AS L877, 879 AS L878, 880 AS L879, 881 AS L880, 882 AS L881, 883 AS L882, 884 AS L883, 885 AS L884, 886 AS L885, 887 AS L886, 888 AS L887, 889 AS L888, 890 AS L889, 891 AS L890, 892 AS L891, 893 AS L892, 894 AS L893, 895 AS L894, 896 AS L895, 897 AS L896, 898 AS L897, 899 AS L898, 900 AS L899, 901 AS L900, 902 AS L901, 903 AS L902, 904 AS L903, 905 AS L904, 906 AS L905, 907 AS L906, 908 AS L907, 909 AS L908, 910 AS L909, 911 AS L910, 912 AS L911, 913 AS L912, 914 AS L913, 915 AS L914, 916 AS L915, 917 AS L916, 918 AS L917, 919 AS L918, 920 AS L919, 921 AS L920, 922 AS L921, 923 AS L922, 924 AS L923, 925 AS L924, 926 AS L925, 927 AS L926, 928 AS L927, 929 AS L928, 930 AS L929, 931 AS L930, 932 AS L931, 933 AS L932, 934 AS L933, 935 AS L934, 936 AS L935, 937 AS L936, 938 AS L937, 939 AS L938, 940 AS L939, 941 AS L940, 942 AS L941, 943 AS L942, 944 AS L943, 945 AS L944, 946 AS L945, 947 AS L946, 948 AS L947, 949 AS L948, 950 AS L949, 951 AS L950, 952 AS L951, 953 AS L952, 954 AS L953, 955 AS L954, 956 AS L955, 957 AS L956, 958 AS L957, 959 AS L958, 960 AS L959, 961 AS L960, 962 AS L961, 963 AS L962, 964 AS L963, 965 AS L964, 966 AS L965, 967 AS L966, 968 AS L967, 969 AS L968, 970 AS L969, 971 AS L970, 972 AS L971, 973 AS L972, 974 AS L973, 975 AS L974, 976 AS L975, 977 AS L976, 978 AS L977, 979 AS L978, 980 AS L979, 981 AS L980, 982 AS L981, 983 AS L982, 984 AS L983, 985 AS L984, 986 AS L985, 987 AS L986, 988 AS L987, 989 AS L988, 990 AS L989, 991 AS L990, 992 AS L991, 993 AS L992, 994 AS L993, 995 AS L994, 996 AS L995, 997 AS L996, 998 AS L997, 999 AS L998, 1000 AS L999, 1001 AS L1000, 1002 AS L1001, 1003 AS L1002, 1004 AS L1003, 1005 AS L1004, 1006 AS L1005, 1007 AS L1006, 1008 AS L1007, 1009 AS L1008, 1010 AS L1009, 1011 AS L1010, 1012 AS L1011, 1013 AS L1012, 1014 AS L1013, 1015 AS L1014, 1016 AS L1015, 1017 AS L1016, 1018 AS L1017, 1019 AS L1018, 1020 AS L1019, 1021 AS L1020, 1022 AS L1021, 1023 AS L1022, 1024 AS L1023, 1025 AS L1024, 1026 AS L1025, 1027 AS L1026, 1028 AS L1027, 1029 AS L1028, 1030 AS L1029, 1031 AS L1030, 1032 AS L1031, 1033 AS L1032, 1034 AS L1033, 1035 AS L1034, 1036 AS L1035, 1037 AS L1036, 1038 AS L1037, 1039 AS L1038, 1040 AS L1039, 1041 AS L1040, 1042 AS L1041, 1043 AS L1042, 1044 AS L1043, 1045 AS L1044, 1046 AS L1045, 1047 AS L1046, 1048 AS L1047, 1049 AS L1048, 1050 AS L1049, 1051 AS L1050, 1052 AS L1051, 1053 AS L1052, 1054 AS L1053, 1055 AS L1054, 1056 AS L1055, 1057 AS L1056, 1058 AS L1057, 1059 AS L1058, 1060 AS L1059, 1061 AS L1060, 1062 AS L1061, 1063 AS L1062, 1064 AS L1
```

```

38340 IF NLIN <> INT(NLIN) OR NLIN <> 0 THEN GOTO 38330
38350 RLIN = (METS * RCAB) / (1000 * NLIN*ZBASE )
38360 XLIN = (METS * XCAB) / (1000 * NLIN*ZBASE )
38370 CODIL1$ = CODE$
38380 CODIL2 = METS
38390 CODIL3 = NLIN
38400 CLASED$= "NO"
38410 RETURN
40000      OPCIONES      R      X
40000
40010 CLS
40020 LOCATE 2,30:PRINT "OPCIONES R   X"
40030 LOCATE 4,20:PRINT "IMPEDANCIA EXPRESADA EN R   X
====> 1"
40040 LOCATE 6,20:PRINT "IMPEDANCIA EXPRESADA EN Z = I
====> 2"
40050 LOCATE 8,20:PRINT "DATOS -> V = A = COS<
====> 3"
40060 LOCATE 10,20:PRINT "DATOS -> V = IMA = COS<
====> 4"
40070 LOCATE 12,20:PRINT "DATOS -> V = HI = COS<
====> 5"
40080 LOCATE 14,20:PRINT "DATOS -> V = KB = COS<
====> 6"
40090 LOCATE 16,20:PRINT "DATOS -> V = LM = COS<
====> 7"
40100 DESS$ = THREEY$: IF DESS$ <> "1" AND DESS$ <> "2" AND DESS$ <> "3" AND DESS$ <> "4" AND DESS$ <> "5" AND DESS$ <> "6" THEN GOTO 40100
40110 CLR
40120 IF DESS$ <> "1" AND DESS$ <> "2" THEN UPDATE TO US$PRIM
"INGRESO"    EL      VALOR      DEL      VOLTAJE
":LOCATE
:VOPERA:VALOR=VAL(VOPERA):CODICIL$=CODE$"
40130 IF DESS$ <> "1" AND DESS$ <> "2" AND DESS$ <> "3" AND DESS$ <> "4" THEN GOTO 40140
40120
40140 IF DESS$ <> "1" AND DESS$ <> "2" AND DESS$ <> "3" THEN GOTO 40140
12,15:PRINT "INGRESO"    EL      VALOR      DEL      VOLTAJE
":LOCATE 12,15:INPUT FACPO$:IFCPO$="1"THEN GOTO 40140
40150 IF CPO$="1" THEN GOTO 40140
40160 IF DESS$ == "1" THEN GOTO 40240
40170 IF DESS$ == "2" THEN GOTO 40270
40180 IF DESS$ == "3" THEN GOTO 40320
40190 IF DESS$ == "4" THEN GOTO 40370
40200 IF DESS$ == "5" THEN GOTO 40420
40210 IF DESS$ == "6" THEN GOTO 40470
40220 IF DESS$ == "7" THEN GOTO 40520
40230 GOTO 40010

```

40240 LOCATE 10,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LA
 RESISTENCIA":
 RESIST=RCAR=VAL (RESIST): CODIC2=RCAR(IF RCAR = 0 GOTO 40240
 LEN(RESIST)<>0 THEN GOTO 40240
 40250 LOCATE 12,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LA IMPEDANCIA":
 "LOCATE 12,15: IF REACT=RCAR=VAL (REACT): CODIC3=XCAR: IF XCAR = 0 GOTO 40250
 40260 RCAR=RCAR/ZBASE : XCAR=XCAR/ZBASE : CODIC1:
 "CLAGERE="D":GOTO 40580
 40270 LOCATE 10,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LA IMPEDANCIA":
 "LOCATE 10,15: IF IMPED=VAL (IMPED): CODIC2=IMPED(IF IMPED = 0 GOTO 40270
 LEN(IMPED)<>0 THEN GOTO 40270
 40280 LOCATE 12,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DEL ANGULO":
 "LOCATE 12,15: IF TETA=RCAR=VAL (TETA): CODIC3=TETA: IF TETA = 0 GOTO 40280
 TETA=0 AND LEN(TETA)<>0 THEN GOTO 40280
 40290 RIGR = IMPED * COS (TETA*3.14159265358979)
 40300 XCIR = IMPED * SIN (TETA*3.14159265358979)
 40310 XCIR=RCAR/ZBASE : XCAR=XCAR/ZBASE : CODIC1:
 "CLAGERE="E":GOTO 40580
 40320 LOCATE 14,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LOS CORRIENTES":
 "LOCATE 14,15: IF IOPER=VAL (IOPER): IOPER=VAL (IOPER): CODIC2=IOPER:
 IF IOPER=0 AND LEN(IOPER)<>0 THEN GOTO 40320
 40330 IMPED = VOPER/(IOPER*3^0.5)
 40340 RCAR = IMPED * FACPO
 40350 XCIR = IMPED * (1 - FACPO*FACTPO)^0.5
 40360 RCAR=RCAR/ZBASE : XCAR=XCAR/ZBASE : CLASER="F":GOTI
 40380
 40370 LOCATE 14,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LOS KVA":
 "LOCATE 14,15: IF KVAT=VAL (KVAT): KVAT=KVAT AND LEN(KVAT)<>0 THEN GOTI
 40370
 40380 IMPED = (VOPER^2)/(1000*KVAT)
 40390 RCAR = IMPED * FACPO
 40400 XCIR = IMPED * (1 - FACPO*FACTPO)^0.5
 40410 XCAR=RCAR/ZBASE : XCAR=XCAR/ZBASE : CLASER="G":GOTI
 40580
 40420 LOCATE 14,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LOS HP":
 "LOCATE 14,15: IF HP=VAL (HP): HP=HP AND LEN(HP)<>0 THEN GOTO 40420
 40430 IMPED = (VOPER^2*FACTPO)/(HP*746)
 40440 RCAR = IMPED * FACPO
 40450 XCIR = IMPED * (1 - FACPO*FACTPO)^0.5
 40460 XCAR=RCAR/ZBASE : XCAR=XCAR/ZBASE : CLASER="H":GOTI
 40580
 40470 LOCATE 14,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LOS KW":
 "LOCATE 14,15: IF KW=VAL (KW): KW=KW AND LEN(KW)<>0 THEN GOTO 40470
 40480 XCIR=RCAR/ZBASE : XCAR=XCAR/ZBASE : CLASER="I":GOTI
 40580

```

":LOCATE 14,55:INPUT KW$: KW = KW$  

(KW$): COD1C2=KW: IF KW=0 AND LEN(KW)<0 THEN GOTO 40470  

40480 IMPED = (VOPER^2*FACPO) / (KW*1000)  

40490 XCAR = IMPED* FACPO  

40500 XCAR = IMPED * (1 - FACPO*VAL)**3  

40510 RCAR=RCAR/ZBASE : XCAR=XCAR*VAL: :CLC(L$="I":UB=1  

40520  

40520 LOCATE 12,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LOS R1  

":LOCATE 12,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LOS R2  

(KW$): COD1C2=KW: IF KW=0 AND LEN(KW)<0 THEN GOTO 40520  

40530 LOCATE 14,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LOS R3  

":LOCATE 14,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LOS R4  

VAL(KVA$): COD1C3=KVA: IF KVA=0 AND LEN(KVA)<0 THEN GOTO 40520  

40540 IMPED = (VOPER^2) / (KVA*1000) : :FACPO = KW/ZKO  

40550 XCAR = IMPED* FACPO  

40560 XCAR = IMPED * (1-FACPO*VAL)**3  

40570 RCAR=RCAR/ZBASE : XCAR=XCAR*VAL: :CLC(L$="J":UB=1  

40580  

40580 RUN 22140  

42000      OPTIONS    R  

42000  

42010 CLS  

42020 LOCATE 2,10:PRINT "DETERMINE EL VALOR DE"  

42020 LOCATE 4,20:PRINT "IMPEDANCIA EXPRESADA EN R  

====> ?"  

42040 LOCATE 6,20:PRINT "IMPEDANCIA EXPRESADA EN Z  

====> ?"  

42050 DES$ = INKEY$: IF DES$<>"1" AND DES$<>"2" GOTO 42100  

42060 CLS  

42070 IF DES$ = "1" THEN GOTO 42100  

42080 IF DES$ = "2" THEN GOTO 42130  

42090 RLIN = RLIN/ZBASE : XLIN = XLIN / ZBASE : CODIL1=""  

":RETURN  

42100 LOCATE 10,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LA  

RESISTENCIA : :SPACES(20):LOCATE 10,18:INPUT RLIN(IF RLIN<0  

(RES18$): CODIL2=RLIN: IF RLIN =0 AND LEN(RES18$)<0 THEN  

GOTO 42100  

42110 LOCATE 12,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LA IMPEDANCIA  

: :SPACES(20):LOCATE 12,18:INPUT REACT1:XLIN=0  

(REACT1): CODIL3=XLIN: IF XLIN =0 OR LEN(REACT1)<20 THEN  

GOTO 42110  

42120 IF ABS($ = "0" : GOTO 42090  

42130 LOCATE 10,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE LA IMPEDANCIA  

: :SPACES(20):LOCATE 10,18:INPUT IMPED1  

IMPED1:IMPED=VAL(IMPED1):CODIL2=IMPED:IF IMPED = 0 THEN  

LEN(IMPED)<0 THEN GOTO 42130  

42140 LOCATE 12,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DEL ANGULO  

: :SPACES(20):LOCATE 12,18:INPUT TETAB$ : BETAB$ = VAL

```

```

(TETA$)=CODIGO=TETA; IF TETA = 0 AND LEN(TETA$)<30 THEN
GOTO 42140
42150 RI IN = IMPED * COS ( TETA*$,14159/180 )
42160 XLIN = IMPED * SIN ( TETA*$,14159/180 )
42170 CLASEC$ = "D" :GOTO 42090
45000 CLS
45000!
45010 MARCA$ = "WHS"
45020 LOCATE 2,25:PRINT "CODIGO DE LOS RECTIFICADORES"
45030 ARCH$="R"+MARCA$
45040 OPEN ARCH$ AS #9 LEN=12
45050 CODIGO = 0
45060 CODIGO = CODIGO + 1
45070 FIELD #9,2 AS POT$,2 AS VOL$,2 AS IDC$,4 AS IOPER$,2
AS VOPER$4
45080 GET #9 : CODIGO
45090 IF CVI(POT$) = 0 THEN GOTO 45120
45100 PRINT TAB(30);CVI(POT$);";";" ;CODE
45110 GOTO 45060
45120 LOCATE 20,25:INPUT "CODIGO DEL RECTIFICADOR";CODE
45130 IF INT(CODE)<>CODE OR CODE<0 OR CODE>100000
THEN GOTO 45120
45140 FIELD #9,2 AS POT$,2 AS VOL$,2 AS IDC$,4 AS IOPER$1
AS VOPER$1
45150 GET #9 : CODE
45160 POT = 1000*CVI(POT$)
45170 IOPER = CVS(IOPER$)
45180 VOPER = CVI(VOPER$)
45190 CODE = 0
45200 ZCAR = VOPER/(IOPER+VOPER)
45210 T1M = ZBAR(PM10)/ZCAR
45220 T2M = ZCAR*(1-PM10)/(1-VOPER/ZCAR)
45230 PM10CCM = ARCH$
45240 PM10CC = CODE
45250 PM10C3 = 0
45260 GOTO 45120
45270 END!!! 22140
50000 R1 = j X1 / / R2 = j
48000
50010 T1 = j = ( R1 * X1 ) / ( R2 * j ) .5
50020 T2 = j = ( R2 * X2 ) / ( R1 * j ) .5
50030 Z1 = j = ( Z1 * Z2 ) .5
50040 T2 = j = ( Z1 * Z2 ) .5
50050 Z1M = j = ( Z1 + Z2 ) .5
50060 T1M = j = ( T1 + T2 ) .5
50070 RDEN = j = ( R1 + R2 ) .5
50080 XDEN = j = ( X1 + X2 ) .5
50090 ZDEN = j = ( RDEN^2 + XDEN^2 ) ^ .5

```

50100 TDEN == (ATN (XDEM + YDEM))
50110 Z3 == (ZNUM / ZDEN)
50120 TX == (TNUM - TDEN)
50130 RX == (Z3 * COS (TX))
50140 X3 == (Z3 * SIN (TX))
50150 RETURN
50160 ' TIEMPO
50170 LOCATE 23,1:PRINT "HORA : ",TIEMPO
50180 RETURN

```

10 PROGRAMA # 2 - TIPO 3 -
20
30 DETERMINACION DE BANCOS DE CONSUMIDORES EN LA INDUSTRIA
40
50 PROGRAMA #17 EN APENAS 10 LINEAS
60
70 LINEA GUARDADA EN MEMORIA
80
90 BOTT 10000
100 COLOR SCREEN 9 : COLOR 11,0,0;CLS
110 DEFNPTRANSE$=4 LEN = 4:FTD 0,1,1,2 AS TRNSP$, 12
DISCO$=OUT #1,1:EMDP=TRANSE$ OFSET = 12:CLCR
120 GOSUB 12000
130 CLS:LOCATE 0,24:PRINT "MABRIS" :PAUSE:INPUT > UTILIZ
:
140 LOCATE 10,20:PRINT "CONSUMIDORES" :PAUSE:MAESTRIDEA
150 LOCATE 12,20:PRINT "CONTACTOS" :PAUSE:NOMINA CONTACT
160 LOCATE 14,20:PRINT "FUSIBLES" :PAUSE:MAESTREROB
170 LOCATE 20,20:PRINT "DIGITE "DESEADO" DE LOS TRES"
CONTINUA"
180 LOCATE 22,20:PRINT "DIGITE USO "DESEADO" DESEADO"
190 DESEADO=INKEY$:IF DESEADO = "" THEN GOSUB 10200:END
200 IF DESEADO = CHR$(27) THEN GOTO 100
210 COLOR 12,0,0;CLS:LOCATE 2,15:PRINT "EL DESEADO MINIMO"
EXIBIDO POR LA PLE.">:LOCATE 2,15:INPUT FPTHTEXI:IF ABS(FPTHTEXI)>1 THEN GOTO 210
220 LOCATE 4,15:PRINT "EL DESEADO MINIMO"
DESEADO EN EL SISTEMA =>:LOCATE 4,15:INPUT FPTHDESE:IF ABS(FPTHDESE)>1 THEN GOTO 220
230 PCTARE = 0:LOCATE 6,15:PRINT "DESEA IMPRESIONES"
RESULTADAS:SYN"
240 LOCATE 8,15:PRINT "IMPRESION" :PAUSE:IMPARAR
IMPRESURA"
250 DESEADO=INKEY$:IF DESEADO<>"R" AND DESEADO<>"N" THEN GOTO 250
260 COLOR 14,0,0;LOCATE 6,15:IF DESEADO = "3" THEN PRINT 1
1 :PRINT "PROCESO DE IMPRESION"
ACTIVADE":SPACE$(10) ELSE PRINT "DESEADO" :PRINT "DESEADO"
IMPRESION":DESEADO":DEACTIVADE":PRINT "30"
270 COLOR 10,0,0;LOCATE 8,15:PRINT "INGRESE EL VALOR DE"
KW-h :LOCATE 8,15:PRINT "COSTO":LOCATE 10,15:PRINT "% DE INCREMENTO"
280 :LOCATE 10,15:PRINT "% DE INCREMENTO":LOCATE 10,15:INPUT
MENSUAL EN LA TARIFA :PCTARE=PCTARE/100
290 LOCATE 12,15:PRINT "% INFLACION ANUAL"
=>:LOCATE 12,15:INPUT INFLACC:INFLACC=1/(INFLACC/1000^(1/12))
300 LOCATE 14,15:PRINT "INGRESE EL NUMERO DE HORAS DIARIAS PROMEDIO"
310 LOCATE 16,15:PRINT "QUE TRABAJA"

```

INDUSTRIA
 HORAS: HORAS=HORAS*52
 320 IF PRINTER = 0 THEN GOTO 400
 330 LPRINT TAB(20) "FACTOR DE POTENCIA MINIMO EXIGIDO"
 => "#PPMINTEXI
 340 LPRINT TAB(20) "FACTOR DE POTENCIA MINIMO DESERVO"
 => "#PPMINIDES
 350 LPRINT TAB(20) "NUMERO MAXIMO DE CRUZOS"
 => "#PHAX
 360 LPRINT TAB(20) "INCREMENTO EN VALOR DEL PESO"
 => "#COSTINC
 370 LPRINT TAB(20) "% DE INCREMENTO ANUAL EN LOS TABL."
 => "#PCTARE*100
 380 LPRINT TAB(20) "% RELACION ABSOLUTA"
 => "#LPRINT USING ##,##";(TMELOC)
 390 LPRINT TAB(20) " NUMERO DE DIAS DE DIARIAS PROBLEMA"
 => "#DNIOMS/(5*52)
 400 LPRINT TAB(20);PRINT "DIGITE UN ENTERO DE 1 A 5 CONTINUAR"
 410 LPRINT TAB(20);PRINT "DIGITE UNO DE LOS REGRESOS"
 420 DESS\$ = INKEY\$: IF DESS\$ = "" THEN OS18 = 180 ELSE OS18 = 45
 430 IF OS18 = CHR\$(27) THEN GOTO 130
 500 OPEN D1\$K\$+"D1\$PAR";+EMPR AS 1 : BH\$ = 10
 510 OPEN D1\$K\$+"D1\$RAS";+EMPR AS 2 : BH\$ = 14
 520 OPEN D1\$K\$+"C1\$AVG";+EMPR AS 3 : BH\$ = 20
 530 OPEN D1\$K\$+"C1\$NEB";+EMPR AS 4 : BH\$ = 25
 540 OPEN D1\$K\$+"M1\$DR";+EMPR AS 5 : BH\$ = 12
 550 OPEN D1\$K\$+"C1\$PS1";+EMPR AS 6 : BH\$ = 49
 560 OPEN D1\$K\$+"M1\$LIN";+EMPR AS 7 : BH\$ = 16
 570 OPEN "CONTROL"; AS 13 : BH\$ = 24
 580 FIELD # 1 ,4 AS RIPE\$: # 1 AS XIMPA
 NUMCAR\$
 590 FIELD # 2 ,4 AS RIEP\$: # 0 AS BXRED\$: # 2
 VOLOPER\$,4 AS ZOUSE\$
 600 FIELD # 3 ,20 AS CLAVE\$
 610 FIELD # 4 ,4 AS RLIN\$: # 0 AS RLIN\$: # 3
 TLIN\$,4 AS VRLIN\$,4 AS VRLIN\$: # 1 AS CLIRE\$
 620 FIELD # 5 ,20 AS UOTR\$: # 0 AS FACE\$,# 4
 RTOT\$,4 AS XTOT\$,4 AS XTOT\$: # 0 AS CTR\$
 ,20 AS PORCON\$,4 AS COSCON\$,4 AS CHORRO\$
 630 FIELD # 6 ,4 AS REB\$: # 0 AS XMAR\$: # 4
 CMAR\$
 640 FIELD # 13 ,10 AS MODER\$: # 0 AS MARCIO\$: # 2
 PASORE\$,4 AS COSTORE\$
 650 FIELD # 14 ,4 AS VMAL\$: # 0 AS TMAL\$: # 4
 RMAL\$,4 AS XMAL\$
 660 GET # 2 ,1 ;BREQ=CVS(BREQ) : VOLTAGE=CV1(VOLOPER\$)
 670 BXEQ=CVS(BXEQ) : ZZBASE=CVS(ZBASE) : KVABQ\$
 = VOLTAGE^2/ZZBASE

680 BZED = (BREQ^2+BXEQ^2)^.5
 690 FFINI = BREQ / BZED
 700 KWINTI = (VOLTAJE^2*FFPTD) / (BZED * ZZBASE * 1000)
 710 KWARTNI = (VOLTAJE^2*((1+FFINI)^.5)) / (BZED * ZZBASE * 1000)
 720 COSTOKWINTI = HORAS*KWINTI*COSTOMINI
 730 FACECOTAR = 0 : ECO = (1+PCTARE) / (INFLAC)
 740 FOR J = 1 TO 12 : FACECOTAR = FACECOTAR + ECO^(J-1)
 NEXT J
 750 GOBUE 16000
 760 COSTOKWINTI = COSTOKWINTI * FACECOTAR
 770 IF FFMINIEXI/FFINI <= 1 THEN PENAINI = 1 ELSE
 PENAINI=FFMINIEXI/FFINI
 780 COSTPENAINI = COSTOKWINTI*(PENAINI-.1)
 790 ' OPCION DE CONTINUAR A COMBINACIONES
 DIRECTAMENTE.
 800 CLS:LOCATE 8,7:PRINT "DESEA CONTINUAR EN LA EJECUCION
 DE EQUIPO PARA UNA BARRA => 1"
 810 LOCATE 10,7:PRINT "DESEA CONTINUAR EN LAS
 COMBINACIONES DE DOS O MAS GRUPOS => 2"
 820 LOCATE 12,7:PRINT "LA OPCION 905, IMPRESA DI
 USTED YA HA CORRIDO ANTES ESTE"
 830 LOCATE 13,7:PRINT "PROGRAMA SELECCIONANDO LA
 PRIMERA OPCION Y DESEA OBTENER ESTE PROGRAMA"
 840 LOCATE 15,7:PRINT "SI NO LE PUDIERA EJECUTAR
 Y SELECCIONA LA OPCION DOS, SE"
 850 LOCATE 16,7:PRINT "EL PROGRAMA TIENE UN
 ERRORE EN SU EJECUCION DEL PROGRAMA."
 860 DESE: INKEY\$: IF DESE <= "1" THEN GOTO "000" : THEN DESE =
 18250:GOTO 860
 870 IF DESE = "1" THEN GOTO 1000
 880 LOCATE 18,7:PRINT "ESTA SEGURO DE QUE YA SE PERTENECE
 A LA PRIMERA OPCION ANTERIOR? S/N"
 890 DESE: INKEY\$: IF DESE <= "S" THEN GOTO "000" : THEN DESE =
 18250:GOTO 890
 900 IF DESE = "N" THEN GOTO 3000
 910 IF DESE = "N" THEN GOTO 300
 1000 PAGINA = 0 : PAGINA = PAGINA + 1 : DESE = DESE + 1 : DESE = DESE +
 1010 CLAVBAR1 = 0 : CLAVBAR1 = CLAVBAR1 + 1 : DESE = DESE + 1 : DESE = DESE +
 1020 CLAVBAR1 = CLAVBAR1 + 1 : DESE = DESE + 1 : DESE = DESE +
 1030 LOCATE 13,0,0:CLS:SET #13,0,0 : LOCATE 13,0,0
 PRINT "BARRA A COMPENSAR : ";CLAVBAR1
 1040 IF PASOPA = 0 THEN LOCATE 13,0,0:PRINT "COMPENSACION
 GLOBAL DE LA BARRA"
 1050 IF PASOPA = 1 THEN LOCATE 13,0,0:PRINT "COMPENSACION
 DE LAS CARGAS CONECTADAS"
 1060 LOCATE 20,20:PRINT "DIGITE CLAVILVER TECLA DE PARO"

CONTINUE"

1070 IF DATE 22,23:PRINT "DIGITE ESC PARA REGRESSO"
1080 DESS\$ = INKEY\$: IF DESS\$ = " " THEN GOTO 1080: GOTO 1090
1090 IF DESS\$ = CHR\$(27) AND CLAVR1 = 1 AND F1=0 THEN
THEN CLOSE : GOTO 210
1100 IF DESS\$ = CHR\$(27) AND CLAVR1 = 1 AND F1=0 THEN
THEN CLAVR1 = 0: PASOPA = 0 : GOTO 1030
1110 IF DESS\$ = CHR\$(27) THEN CLAVR1 = CLAVR1 + 1: GOTO
1030
1120 CLS : LOCATE 12,35:PRINT "PENSANDO..."
1130 GET # 1,CLAVR1:GET # 2,CLAVR1:GET # 3,CLAVR1:
4,CLAVR1
1140 VOLOPER = CVS(VOLOPER):
CVS(ZBASE\$)
1150 RLIN = CVS(RLIN\$):
CVS(XLTIN\$)
1160 RREQ = CVS(RREQ\$):
CVS(BOXE\$)
1170 RIMP = CVS(RIMP\$):
CVS(XIMP\$)
1180 IF CVS(BRED\$) = 0 AND CVS(PASOPA) = 0 AND F1=0 THEN
THEN GOTO 1010
1190 IF VOLOPER >= 500 AND PASOPA = 0 THEN
UBI\$=STR\$(CLAVR1)+"T":UBI\$=RIGHT(UBI\$,3):LSET
UBIC\$=UBI\$:LSET RTOT\$ = MKS\$(0): LSET XTOT\$ = MKS\$(0)
LSET XCOM\$ = MKS\$(0): LSET FPTOTK = MKS\$(0): LSET
COSCOMP=MKS\$(0): PUT # 5 , CLAVR1 + 1000: GOTO 1020
1200 IF CVS(BRED\$) = 0 AND PASOPA = 0 THEN PASOPA = 1:
BPASS=CLAVR1+1:GOTO 1010
1210 IF PASOPA = 0 AND VOLOPER>190 AND VOLOPER<300 THEN
UBI\$=STR\$(CLAVR1)+"T":UBI\$=RIGHT(UBI\$,3):X2
(BRED^2+BXEQ^2)/BXEQ : FPTOTOK = 0 : GOTO 1410
14000:R1=BREQ:X1=BXEQ:R2=0:XCOM=X2:GOTO 14000: GOTO 1410
1220 IF PASOPA = 0 AND VOLOPER>190 AND VOLOPER<300 AND
FPTOTOK = 0 THEN X2 = (XCOM*XK) / (XR-XCOM) : GOTO 1410
14000:R1=BREQ:X1=BXEQ:R2=0:XCOM=X2:GOTO 14000: GOTO 1410
1230 IF PASOPA = 0 AND VOLOPER>190 AND VOLOPER<300 AND
FPTOTOK = 1 THEN X2 = (XCOM*XK) / (XR-XCOM) : GOTO 1410
AB3(XCOM*XK) / (XR-XCOM) < (BPED^2+BXEQ^2)/BXEQ THEN X2 =
XCOM : GOTO 14000: R1=BREQ:X1=BXEQ:W1=0:XCOM=X2:GOTO 14000:
GOTO 1410
1240 IF PASOPA = 0 AND VOLOPER>190 AND VOLOPER<300 AND
FPTOTOK = 1 THEN X2 = (XCOM*XK) / (XR-XCOM) : GOTO
14000:R1=BREQ:X1=BXEQ:R2=0:XCOM=X2:GOTO 14000: GOTO 1410
1250 IF PASOPA = 0 THEN X2 = 0 : IF
UBI\$=STR\$(CLAVR1)+"T":UBI\$=RIGHT(UBI\$,3):LSET
UBIC\$=UBI\$:LSET RTOT\$ = MKS\$(0): LSET XTOT\$ = MKS\$(0)
LSET XCOM\$ = MKS\$(0): LSET FPTOTK = MKS\$(0): LSET
COSCOMP=MKS\$(0): PUT # 5 , CLAVR1 + BPASS : GOTO 1020

1; CLAVBUS1*=LEFT*(CLAVBUS1*,LNG) ; GOTO 1750
 1540 GOTO 1500
 LOOP1
 1550 LNG1 = LNG
 1560 BARBAS\$ = LEFT*(CLAVBUS1*,LNG1)
 1570 CLAVBAR2 = O
 LOOP PARALLEL1
 1580 CLAVBAR2 = CLAVBAR2 + 1
 1590 GET # 3 , CLAVBAR2 ; GET # 2 , CLAVBAR2
 1600 IF CVS(BRE0\$) = O AND CVS(BXER0\$) = O THEN GOTO 1760
 1610 LNG = O
 1620 LNG = LNG + 1
 LOOP2
 1630 CLAVPAR\$ = LEFT*(CLAV\$,LNG)
 1640 BLANCO\$ = RIGHT*(CLAVPAR\$,1)
 1650 IF BLANCO\$ = " " THEN LNG=LNG
 1; CLAMPDOWN=LEFT*(CLAVPAR\$,LNG) ; GOTO 1660
 1660 F44(1 1620
 LOOP2
 1670 IF LNG < LNG1 GOTO 1640
 1680 IF BPERAS\$ = CLAVPAR\$ THEN GOTO 1690
 1690 IF LEFT(BPERAS\$,LNG-1) < LEFT(CLAVPAR\$,LNG-1)
 GOTO 1640
 1700 GET # 2 , CLAVPAR2 ; GET # 1 , CLAVPAR2
 1710 R1 = ITOT
 1720 R2 = CVS(BRE0\$) ; CVS(BXER0\$)
 CVS(BXER0\$) ; CVS(XL1N\$)
 1730 CMMU FOOD
 1740 R111 = R3
 1750 GOTO 1500
 1760 LEFT(LNG1-1,O)
 1770 IF LNG1-1,O AND ITOT < ITOT+EXTOT*2 THEN LNG1-1,O
 MKS*(R111,(ITOT+2-EXTOT*2)+1,O) ; ITOT+EXTOT*2-1,O
 ; LSET XLTOT = PUPP(EXTOT) ; PUPP# 5,1,O ; ITOT+EXTOT*2-1,O
 1780 IF PUSOPA = O AND LNG1-1,O AND ITOT+EXTOT*2-1,O
 +EXTOT*2-1,O < UPHUNDIDES THEN GOTO 1790
 1790 IF PUSOPA = O AND LNG1-1,O AND ITOT+EXTOT*2-1,O
 +EXTOT*2-1,O < UPHUNDIDES THEN GOTO 1800
 1800 IF PUSOPA = 1 AND LNG1-1,O AND ITOT+EXTOT*2-1,O
 +EXTOT*2-1,O > UPHUNDIDES THEN GOTO 1810
 1810 IF PUSOPA = 1 AND LNG1-1,O AND ITOT+EXTOT*2-1,O
 +EXTOT*2-1,O < UPHUNDIDES THEN GOTO 1820
 1820 PUSOPA=LEFT*(BARBAS\$,LNG1)
 1830 CLAVREG=O ; UPERIN=BARBAS\$; UPHUNDIDES(CP)
 BARFINP=LEFT*(BARFINM\$,20)
 1840 CLAVREG = CLAVREG + 1
 1850 GET # 3 , CLAVREG
 1860 IF CLAV\$>BARFINP THEN GOTO 1890
 1870 GET # 4 , CLAVREG ; GET # 1 , CLAVREG

"井井井，井井井，井井井" ; KVARBAR-KVARCOM
 2270 LPRINT TAB(5) "KVAR BAR" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; KVARBAR
 2280 LPRINT TAB(45) "KVAR FINAL-->" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; KVARCOM
 2290 LPRINT TAB(5) "F.P." ;
 "井，井井井" ; FEBAR
 2300 LPRINT TAB(45) "F.P." ;
 "井，井井井" ; FEBAR
 2310 LPRINT ; IF FLOPB = 1 THEN GOTO 2320
 2320 LPRINT TAB(5) "F.P." ;
 "井井井，井井井，井井井" ; KARFIN
 2330 LPRINT TAB(5) "KARFIN" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; KARFIN
 2340 LPRINT TAB(45) "KARFIN"
 "井井井，井井井，井井井" ; KARFIN
 2350 LPRINT TAB(5) "PP" ;
 "井，井井井" ; FEBAR
 2360 LPRINT TAB(45) "PP SJR FINE-->" ;
 "井，井井井" ; FEBAR
 2370 LPRINT
 2380 LPRINT TAB(5) "COSTPENALT" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; COSTCOMP
 2390 LPRINT TAB(45) "COSTPENALT" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; AHORZO
 2400 LPRINT TAB(5) "PENALT" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; AHORZO/COSTCOMP
 2410 LPRINT TAB(45) "PENALT" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; COSTPENALT
 2420 IF F2INTIER = 0 THEN GOTO 2450
 2430 IF F2TOT = 0 AND XTOT = 0 THEN GOTO 2450
 2440 IF F2APR = 2 THEN GOTO 2450
 2450 LPRINT TAB(5) "BARRA-->" ;
 "井，井井井，井井井" ; RIGHT*(1+G2B,1)*";
 THEN LPRINT TAB(35) "COMPENSACION DE LA DEUDA"
 ELSE LPRINT TAB(35) "COMPENSACION DE LA CARGA CORRECTADA"
 2460 LPRINT
 2470 LPRINT TAB(5) "KVAR" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; KVAR
 2480 LPRINT TAB(45) "KVAR COSTP" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; KVARBAR-KVARCOM
 2490 LPRINT TAB(5) "KVAR FINAL-->" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; KVARBAR
 2500 LPRINT TAB(45) "KVAR FINAL-->" ;
 "井井井，井井井，井井井" ; KVARCOM
 2510 LPRINT TAB(5) "F.P." ;
 "井，井井井" ; FEBAR
 2520 LPRINT TAB(45) "F.P." ;
 "井，井井井" ; FEBAR
 2530 LPRINT ; IF FLOPB = 1 THEN GOTO 2470
 2540 LPRINT TAB(5) "KVAR TOTAL SJR" ;
 "井，井井井" ; FEBAR

2550 IF PRINT TAB(5) "KVAR TOT" THEN
 "KVAR TOT" ; KVARINI
 2560 IF PRINT TAB(45) "KVAR TOT" THEN
 "KVAR TOT" ; KVARINI
 2570 IF PRINT TAB(5) "FP SIS INT" ;
 "FP SIS INT" ;
 2580 IF PRINT TAB(45) "FP SIS INT" ;
 "FP SIS INT" ;
 2590 LPRINT
 2600 LPRINT TAB(5) "COSTO" ;
 "COSTO" ; COSCOMP
 2610 LPRINT TAB(45) "AHORRO" ;
 "AHORRO" ; AHORRO
 2620 LPRINT TAB(5) "RENTA" ;
 "RENTA" ; AHORRO ; COSCOMP
 2630 LPRINT TAB(45) "PENALIZACION"
 "PENALIZACION" ; COSTEFIN
 2640
 TAB(11) "CONTINUAR" ;
 "CONTINUAR" ;
 2650 IF DESE = 1 THEN GOTO 2690
 2660 IF DESE = 2 THEN GOTO 2620
 2670 LOCATE 10,10;DESE
 2680 LOCATE 20,20;PRINT "DIGIT" ; DESE
 CONTINUE
 2690 LOCATE 22,20;PRINT "DIGIT" ; DESE
 2700 DESE = DESE + 1 IF DESE = 3 THEN GOSUB 17300
 2700
 2710 IF DESE = DESE(27) THEN DESE
 2720 DESE = LOCATE 12,35;PRINT "DESE" ; DESE
 2730 DESE = DESE ; DESE
 2740 DESE = 1020
 3000
 3010 DESE = DESE + 1 IF DESE = 1500 THEN DESE
 "SUPERC" OR 11 IF DESE = 1500 THEN DESE
 : KILL "SUPERC" ; DESE
 3020 DESE = DESE + 1 IF DESE = 1500 THEN DESE
 FAC1
 3030 DESE = DESE + 1 IF DESE = 1500 THEN DESE
 DESE = DESE + 1 IF DESE = 1500 THEN DESE
 : KILL "SUPERC" ; DESE
 3040 DESE = 0
 3050 DESE = DESE + 1 IF DESE = 1500 THEN DESE
 10,0,0 DESE COLOR 14,0,0
 3060 DESE = LOCATE 10,20;PRINT "DESE" ; DESE
 CONECTADOS EN EL SISTEMA S/N
 3070 DESE = DESE + 1 IF DESE > "S" AND DESE < "N" THEN GOSUB
 3070

3080 IF DESF = "N" AND NA = 1 THEN CLOSE : END
 3090 IF DESF = "N" THEN CLOSE : KILL "SUPERC" : END
 3100 LOCATE 17,20 : PRINT "SE ENCUENTRA EL CIRULO DE"
 ";NA+1;"GRUPOS CONECTADOS"
 3110 IF NA = 1 THEN GOTO 3160
 3120 OPEN DISK#+"COMTT"+STR\$(NA)+", "+TEMP\$ AS 7 LEN
 (3*NA)
 3130 OPEN DISK#+"COMRX"+STR\$(NA)+", "+TEMP\$ AS 8 LEN = 26
 3140 FIELD # 7,(3*NA) AS ALTA\$
 3150 FIELD # 8,4 AS RALT\$,4 6,3 XAT\$,4 AS FACP1\$,4 6,4
 COSCOM1\$,4 AS AHORRO1\$,2AS POST1\$,4 6,3 YCOM1\$
 3160 OPEN DISK#+"COMTT"+STR\$(NA+1)+", "+TEMP\$ AS 9 LEN
 (3*NA+3)
 3170 OPEN DISK#+"COMRX"+STR\$(NA+1)+", "+TEMP\$ AS 10 LEN = 26
 3180 FIELD # 9,(3*NA+3) AS ALTA\$
 3190 FIELD # 10,4 AS RAT\$,4 AS XAT\$,4 AS FACP2\$,4 6,4
 COSCOM2\$,4 AS AHORRO2\$,2 AS POST2\$,4 6,3 YCOM2\$
 3200 IF NA <> 1 THEN CLOSE # 11 : KILL "SUPERC"
 3210 OPEN "SUPERC" AS 11 LEN = 3
 3220 NB = 0 : FIELD # 11 , 3 AS SUPER\$
 3500 NB = NB + 1 : COSCOM2 = 0 : GET # NB : IF NB <>
 3510 IF NA = 1 THEN GET # 5 ,NB : C3IZ01 = UB101 : FACP1
 CVS(FACP1) : COSCOM1= CVS(COSCOM1) : GET # 11 :
 3520 OUT # 7,NB : GET # 8 ,NB : ALTA\$: ALTA\$: FACP1
 CVS(FACP1) : COSCOM1=CVS(COSCOM1)
 3530 IF FACP1 >= FFMTNIDES THEN GOTO 3590
 3540 IF FACP1 = 0 AND NA = 1 THEN CLOSE # 9 : CLOSE # 10 :
 3550
 3560 READ NC : NC=UB 1100 : NC=UB 11120
 3570 FACP1 = 0
 3580 LNDE\$ = 0
 3590 LNDE\$ = LNDD + 3
 3600 C3IZ01 = LNDE\$ ALTA\$: LNDE\$
 3610 C3IZ01 = R1101(C3IZ01, 5)
 3620 IF FACP1\$ = " " THEN GET # 2\$
 3630 BYT07:TEMP\$ = C3IZ01\$
 3640 C3IZ01 = 0
 3650 CODE : CODE : GET # 5 , C3IZ01\$
 3660 IF CODECODECODECODE THEN C3IZ01 = 0 : CLOSE C3IZ01 :
 CODE
 3670 F1670 = 0
 3680 GET # 9000
 3690 LOCATE SUPER\$ = C3IZ01\$: FILE # 11 , LNDE\$:
 3700 GOTO 3590
 3710 NC = 0 : PASO = 0 : PASS = 0
 4000 NC = NC + 1 : COSCOMALT = 0 : NC = NC%
 4010 GET # 5 , NC : COSCOMALT = CVS(C3IZ01\$)

5400 \sim AHORRO2\$ = MKS\$(AHORRO)
 5470 IF FLAPA = 0 THEN LSET POSIZ2\$ MKI\$(0):LSET XCOM :
 = MKS\$(0) ELSE LSET POSIZ2\$ = MKI\$(FLAP1):LSET XCOM2\$ =
 MKS\$(XFLP1)
 5480 PUT # 10 , NUEALT : CLS
 6000 VIGUALIZACION E IMPRESION DE LOS RESULTADOS
 6010 PRINTER = 0
 6020 FOR J = 1 TO NA + 1
 6030 ALTBAS\$ = RIGHT\$(LEFT\$(NUEAL(J), 16), 3)
 6040 CODE = 0
 6050 CODE = CODE + 1
 6060 GET # S , CODE : IF LEFT\$(S, 1) <= ALTBAS\$ THEN GOTO 6060
 :ELSE FP = CVS(FACP\$)
 6070 GET # 2 , VAL(LEFT\$(ALTBAS\$, 2)):GET # 3
 VAL(LEFT\$(ALTBAS\$, 3)):BREQ=CVS(BREQ\$):UXE0=CVS(UXE0\$):VOLU=ER=CVI(VOLOPER\$):ZBASE = CVS(ZBASE\$)
 6080 SIZE0 = (BREQ*2+UXE0*2)^2
 6090 F1P= BREQ*UXE0
 6100 K1BAR = (VOLOPER*BREQ)+(UXE0*ZBASE*1000)
 6110 K2BAR = (VOLOPER*BREQ)+(UXE0*ZBASE*1000)
 FFBAR2\$ = K1BAR / (UXE0*ZBASE*1000)
 6120 R1 = BREQ : X1 = UXE0 : R2 = 0 : Y1 = CMA : Z1 = CMA : C1P\$
 6130 U1 = 0 : PRIM = 1 : X2 = 881
 6140 CHUBD 1000
 6150 CHUM = (CHUBD*3^2)^2
 6160 FCUM= R3/PZCH
 6170 KMACUM = (K1BAR*ZBASE*1000)
 FPCOM2\$ = K1BAR / (UXE0*ZBASE*1000)
 6180 U1 = 0 : PRIM = 1 : GOTO 2230
 6190 PRINT 0
 6200 F1P=COSCOMP2:FP=FACP%:FLAP1=0
 6210 U1=0 : Z320
 6220 FP=F1P:
 6230 PRINT TAB(20) "DIGITE : FP PARA EL TIALE"
 REPORTE"
 6240 PRINT TAB(20) "QUALquier TECLA PARA EL TIALE"
 6250 U1=0 : IF PRIM = 1 THEN PRINT "TIALE" : GOTO 2230 : 1
 6250
 6260 IF U1 = 0 THEN PRINTER = 1 : GOTO 6010
 6270 U1 = 1 : LOCATE 14,15:PRINT "PRIMER TIALE"
 6280 IF U1 = 1 THEN PRINTER = 1 : GOTO 6010
 6290 GOTO 4000
 7000 ALTERNATIVAS CON FP : YES
 7010 NOCUP = 11000 : COSCOMP=0 : COSTO = 0
 #FLAPA = 1
 7020 FOR J = 1 TO NA+1
 7030 ALTBAS\$ = RIGHT\$(LEFT\$(NUEAL(J), 16), 3)
 7040 CODE = 0
 7050 CODE = CODE + 1

7060 GET # 5 : CODE=CUSTOMENO\$ = 0
 7070 IF ALTBASE\$ < UBIC\$ THEN GOTO 7075
 7080 IF CVT(UBIC\$) >= 1 THEN GET # 13
 CVI(CR1\$); CUSTOMENO\$=CVS(CR1\$);
 7090 IF CVS(CODE\$)=> COSTOMENO\$ = 4 COSTOMENO\$=0
 CVS(CODE\$)=0
 COSTOMENO\$=0; TBVNP=UBIC\$; CR1\$=NOM; CODE\$=CODEALTRBASE\$;
 L(LEFT\$(UBIC\$,2)); POS1=J
 7100 NEXT J
 7110 FLAPR\$ = 0
 7120 FOR J = 1 TO NA + 1
 7130 ALTBASE\$ = RIGHT\$(LEFT\$(UBIC\$,J),NA-J,3)
 7140 IF ALTBASE\$ = ALTBASE\$ THEN GET # 13; GOTO 7145 ELSE
 BARACON\$=ALTBASE\$
 7150 CODE\$ = 0
 7160 CODE\$ = CODE + 1
 7170 GET # 5; CODE\$ > IF BARACON\$=UBIC\$ THEN GOTO 7160 ELSE
 CODEALTRBASE\$ = CODE\$
 7180 GOTO 5000
 7190 NEXT J
 7200 GET # 5 : CODEALTRBASE\$ = CODE + 1 : FLAPR\$ = 0 : FLAPR\$ =
 : CODEALTRBASE\$ = CODEALTRBASE\$
 7210 BXED=CVS(BXED\$); BXED=CVS(BXED\$); BXED = CVS(XCMB\$)
 7220 VOLOPER = CVT(VOLOPER\$); VOLOPER=UBIC\$; VOLOPER=BARACON\$;
 ALTBASE\$
 7230 IF RIGHT\$(UBIC\$,1)="T" THEN VOLOPER = 0 ELSE VOLOPER = 1
 7240 IF VOLOPER > 190 AND VOLOPER < 200 THEN XR =
 (VOLOPER*20) / (KVARHINIZZO*CVC3(CRYSE\$*E100))
 7250 IF VOLOPER > 300 AND VOLOPER < 300 THEN XR =
 (VOLOPER*20) / (KVARHINIZZO440*CVC3(CRYSE\$*E100))
 7260 IF XR = XRI THEN FLAPA = 2 : GOTO 7250
 7270 IF FACP2 >=PPMTNIDES THEN XRI = XR*XR/(XR-XRI)+
 : FLAPR\$ = 0 : PRINT "#"; : GOTO 8000
 7280 IF FACP2 < PPMTNIDES THEN XRI = XRI*XR/(XR-XRI)+FLAPR\$
 = 2 : PRINT "#"; : GOTO 8000
 7290 X2 = XRI : FPTOTDE = 1 : CLAVIOPC = CODEALTRBASE\$: GET #
 3 : CODEALTRBASE\$
 7300 CLS: LOCATE 10,10:PRINT"MEJORAR UNA SISTEMATICA"
 CUYO E. DE P. ES MUYOR A ";:PPMTNIDES
 7310 LOCATE 1%,10:PRINT"COMBINACIONES EN UN SISTEMA"
 EN
 BARRA "(CLAVIOPC)"
 7320 LOCATE 16,20:PRINT"DEBERIA SER UNA SISTEMATICA"
 S/N"
 7330 DES\$ = INKEY\$: IF DES\$="S" THEN PRINT "SISTEMA" : GOTO 7330
 18250:END: 7330
 7340 PRINTER = 0
 7350 IF DES\$ = "S" THEN PRINTER = 1
 7360 GOSUB 14000:COLOR 14,0,0:XR = X2
 7370 FLAPA = 3 :GOTO 8000

```

7380 FOR I = 1 TO N4+1
7390 ALTRADS = RIGHT$ (LEFT$ (NUCLEUS$, I), 3)
7400 CODE = 9
7410 CODE = CODE + 1
7420 GET 4 5 , CODE
7430 IF 4 116$ < 116$ THEN GOTO 7440
7440 IF CODE <= CODEALTBEST THEN 11 COMP = CODEALTBEST
CVS (CODEP945)
7450 MEXI 3 + CODE042 = COSC042
7460 GOTO 5320
8000 ER043 = 11 1102
8010 CLAVBARL = VAL (LEFT$ (BARCODEP1, 2))
8020 ' '
8030 LEFT 3 , CLAVBARL: RET 3 , CLAVBARL: RET
5 , CLAVBARL: RMAN=CVS (RMAN$) + XMAN=CVS (XMAN$): RET
CODEALTBEST
8040 IF CLAVPA = 0 THEN X2 = 1100 (CODE (R2)) + 1100 (Y2
YR1
8050 R1 = RMAN$ X2=YMAN$ R2 = OR (CODE (R1))
8060 RET 1123+CVS (R1 1110) + X100 + 1100 (CODE (R2))
8070 RET 1110L = RMAN (R3) + LEFT 3 , CLAVBARL: RET
CLAVBARL
8080 LNG = 0
8090 LNG = LNG + 1
8100 CLAVBARL = LEFT (CLAVBARL, LNG)
8110 BLANCO$ = RET 110 (CLAVBARL, 1)
8120 IF BLANCO$ = " " THEN LNG = LNG+1
1: CLAVBARL=LEFT (CLAVBARL, LNG): GOTO 8120
8130 GOTO 8070
8140 LNG = LNG
8150 RMAN$ = LEFT (CLAVBARL, LNG)
8160 CLAVBARL = O + 1100 (INT110 (LEFT (CLAVBARL, LNG)))
8170 CLAVBARL = CLAVBARL + 1
8180 RET 3 , CLAVBARL : RET 3 , CLAVBARL
8190 IF CLAV (RBR0) = 0 AND CVS (XMAN$) = 1 THEN R1 = 3350
8200 LNG = 0
8210 LNG = LNG + 1
8220 CLAVBARL = LEFT (CLAV, LNG)
8230 BLANCO$ = RET 110 (CLAVBARL, 1)
8240 IF BLANCO$ = " " THEN LNG = LNG+1
1: CLAVBARL=LEFT (CLAVBARL, LNG): GOTO 8240
8250 GOTO 8210
8260 IF 1100 (8210) < 1100 (8240) THEN 8270
8270 IF 1100 (8210) > 1100 (8240) THEN 8280
8280 IF 1100 (CLAVBARL, LNG) < 1100 (CLAVBARL, LNG+1) THEN
GOTO 8170
8290 RET 3 , CLAVBARL : RET 3 , CLAVBARL
8300 R1 = RTOT , X1 = XTOT
8310 R2 = CVS (RMAN$) + CVS (RL110) X2 =

```

CVS(XMAN#)+CVS(XLINES)
 8320 EDSEL 10000
 8330 RTOT = R3
 8340 GOTO 8170
 8350 LONG1=LONG1-1
 8360 IF LONG1 = 0 THEN LSET RHAWK=MKS4(RTOT)+1
 XMALE=MKS4(XTOT)+PUT # 14,1;FACTR = RTOT/(XTOT+
 +XTOT^2)^.50 ;RATS = RTOT : XOTS = RTOT
 8370 IF LONG1 = 0 AND FLAPA = 0 THEN GOTO 5310
 8380 IF LONG1 = 0 AND FLAPA = 1 THEN GOTO 7270
 8390 IF LONG1 = 0 AND FLAPA = 2 THEN GOTO 7290
 8400 IF LONG1 = 0 AND FLAPA = 3 THEN GOTO 7380
 8410 BARBAS=LEFT\$ (BARBAS\$,LONG1)
 8420 CLAWED=0; BAREFT=BARBAS\$;
 " ;BAREFT=LEFT\$(BAREFT,20)
 8430 CLOVERG = CLAWREG + 1
 8440 CLOVERG = 3 ; CLAWRED
 8450 IF (CLOVERG)>OVERLINS THEN GOTO 8410
 8460 PCTP = A ; CLAWREG = CLOVERG ; CLOVERG = 1
 6,CLAWREG
 8470 IF CVS(RLINE#)=1E+08 AND CVS(RLINE#)=1E+03 THEN 8480
 8510
 8480 RTOT = R3
 8490 RTOT = CVS(RLINE#) ; XTOT = 2*RTOT
 8500 RTOT=10000 ; RTOT = R3
 8510 IF (XMAN#) = 0 THEN GOTO 8520
 8520 RTOT = RTOT
 8530 RTOT = 0
 8540 EDSEL 10000
 8550 RTOT = R3
 8560 LEFT\$ (RHAWK,MKS4(RTOT)) = LEFT\$ (RHAWK,MKS4(RTOT))
 8570 RTOT = RTOT + CLAW(RLINE#) ; XTOT = RTOT - 10000
 8580 PCTP = A ; CLAWREG
 8590 BAREFT=0
 9000 PCTP=1E+04 ; CLOVERG = CLOVERG ; CLAWREG = CLAWREG
 9010 CLOVERG = X2* (LEFT\$ (RLINE#)) ; CLOVERG = X2* (LEFT\$ (RLINE#))
 9020 CLOVERG = X2* (LEFT\$ (RLINE#)) ; CLOVERG = X2* (LEFT\$ (RLINE#))
 9030 PCTP = CLOVERG ; CLAWREG = CLAWREG ; CLOVERG =
 6,CLAWREG ; CLAWREG = CLAWREG ; CLOVERG = CLOVERG
 CLOVERG = CLOVERG
 9040 RTOT = RTOT + CLAWREG ; XTOT = XTOT + CLAWREG ; CLAWREG =
 2,CLAWREG ; CLAWREG = CLAWREG ; CLAWREG = CLAWREG ; CLAWREG =
 (ABS(CLAWREG)) ; CLAWREG = X2* (CLAWREG) ; CLAWREG =
 9050 RTOT = RTOT + CLAWREG ; XTOT = XTOT + CLAWREG ; CLAWREG =
 1,CLAWREG ; CLAWREG = CLAWREG ; CLAWREG = CLAWREG ; CLAWREG =
 (ABS(CLAWREG)) ; CLAWREG = X2* (CLAWREG) ; CLAWREG =
 9060 RTOT = RTOT + CVS(RLINE#) ; XTOT = XTOT + CVS(RLINE#) + X2*
 9070 LSET RHAWK = MKS4(R3) ; LSET XMAN# = MKS4(X3) ; LSET CHAW#
 = MKS4(CHAW) ; PUT # 6, CLAWREG

9080 LNG = 0
 9090 LNG = LNG + 1
 LOOP1
 9100 CLAVIBUS1\$ = LEFT\$(CLAV1,LNG)
 9110 BLANCO\$ = RIGHT\$(CLAVIBUS1\$,1)
 9120 IF BLANCO\$ = " " THEN LNG=LNG+1
 1: CLAVIBUS1\$=LEFT\$(CLAVIBUS1\$,1,LNG)+GOTO 9110
 9130 GOTO 9090
 LOOP1
 9140 LONG1 = LNG
 9150 RARBAR\$ = LEFT\$(CLAVIBUS1\$,LONG1)
 9160 CLAVIBAR2 = 0
 LOOP PARBAR2
 9170 CLAVIBAR2 = CLAVIBAR2 + 1
 9180 GET # 3 , CLAVIBAR2
 9190 IF CVS(RHAB\$) = 0 AND CVS(XHAB\$) = 0 THEN GOTO 9350
 9200 LNG = 0
 9210 LNG = LNG + 1
 LOOP2
 9220 CLAVPAR\$ = LEFT\$(CLAV1,LNG)
 9230 BLANCO\$ = RIGHT\$(CLAVPAR\$,1)
 9240 IF BLANCO\$ = " " THEN LNG=LNG+1
 1: CLAVPAR\$=LEFT\$(CLAVPAR\$,LNG)+GOTO 9240
 9250 GOTO 9210
 LOOP2
 9260 IF LNG <> LONG1 GOTO 9170
 9270 IF RARBAR\$ = CLAVPAR\$ THEN GOTO 9170
 9280 IF LEFT\$(RARBAR\$,LNG-1) < LEFT\$(CLAVIBAR2,LNG-1) THEN
 GOTO 9170
 9290 GET # 6 ,CLAVIBAR2
 9300 R1 = RTOT
 9310 R2 = -(CVS(RHAB\$)+CVS(XHAB\$))
 CVS(XHAB\$)+CVS(XL1N\$)
 9320 GET#1 10000
 9330 RTOT = R3
 9340 GOTO 9170
 9350 LONG1=LONG1+1
 9360 IF (R3=0) OR (LEFT(RHAB\$)=LEFT(XHAB\$)) THEN
 = MEAN(XHAB\$) : R1=PUT # 6 ,RTOT : R2=GET # 1 : RHAB\$=XHAB\$: XHAB\$=0
 9370 IF (R3=0) OR (LEFT(CLAPB\$)=LEFT(XL1N\$)) THEN
 9380 IF (R3=0) OR (LEFT(CLAPB\$)=LEFT(XL1N\$)) THEN
 9390 IF (R3=0) OR (LEFT(CLAVIBAR2,LNG)=
 CLAVREG=0) : R1=PUT # 1 : R2=GET # 1 : CLAVIBAR2=CLAVREG : CLAVREG=0
 BARFIN\$=LEFT(RHAB\$+20)
 9410 CLAVREG = CLAVREG + 1
 9420 GET # 3 , CLAVREG
 9430 IF CLAVIBARFIN\$ THEN GOTO 9310
 9440 GET # 4 , CLAVREG

```

    CLAWIRE1
9450 IF CVS(RIMPS)=1E+08 AND CVS(XMPS)=1E+06 THEN PUT
9490
9460 R1 = RTDT ; X1 = X1 + X2 * RTDT
9470 R2 = CVG(RIMPS) ; X2 = X2 + X1 * (XIMPS)
9480 GOTO 10000 ; RTDT = R1 - X1 / (RTDT - R2)
9490 IF XVA(CHAWB) = 0 THEN GOTO 9540
9500 R1 = RTDT ; X1 = X1 + X2
9510 R2 = 0 ; X2 = X2 + X1 * CHAWB
9520 GOTO 10000
9530 R1 = R3 ; X1 = X1 + X2 * R3
9540 LSET RMAWB=MKSB(0) ; RTDT = LSET XVA(CHAWB) - R1
9550 LSET RMAL=MKSB(0) ; RTDT = LSET XVA(CHAWB) - R1
9560 RTDT = RTDT + CVS(RLINE) ; RTDT = RTDT + CVS(CLINB)
9570 PUT # 6 , CLAWIRE
9580 GOTO 9160

10000 CLAWIRE1 : R1 = j * X1 ; R2 = X1 * X2 ; X1 = R2 - j * X2
10010 IF R2 = 0 AND X2 < 0 THEN T2 = -0.000796567 ; last
X1 = X1 + R1 ; GOTO 10190
10020 Z1 = R1 ; X1 = R1 * X2 ; X2 = X2 + Z1
10030 T1 = X1 ; X1 = X1 + T1 ; T1 = X1 - X2
10040 Z2 = R2 ; X2 = X2 + Z2 ; X2 = X2 - Z2
10050 IF R2 = 0 AND X2 > 0 THEN T2 = -0.000796567 ; last
10060
10060 IF RTDT = 0 AND X2 < 0 THEN T2 = -0.000796567 ; last
10080
10070 T2 = X1 ; X1 = X1 + X2 ; X2 = X2 - T2
10080 TNUM = Z1 + Z2 ; Z1 = Z1 - Z2
10090 TNAM = T1 + T2 ; T1 = T1 - T2
10100 RDEN = R1 + R2 ; R1 = R1 - R2
10110 XDEN = X1 + X2 ; X1 = X1 - X2
10120 ZDEN = RDEP*R2 + XDEP*X1 ; XDEP = XDEP - X1
10130 TNEN = X1 ; X1 = X1 - X2 ; X2 = X2 - X1
10140 ZD = ZDEN / ZDEN ; ZDEN = ZDEN - ZD
10150 TN = TNEN / TNEN ; TNEN = TNEN - TN
10160 RS = ZD * C03 + XDEP ; XDEP = XDEP - RS
10170 XS = ZD * S01 ; S01 = S01 - XS
10180 IF X3<0 THEN FLAPRX = 1
10190 RETURN
11000 CODE = 0
11010 CODE = CODE + 1
11020 GET # 2 , CODE
11030 IF CVS(BREOB)=0 AND CVS(EXE05)=0 THEN RETURN
11040 LSET RMAWB = BREOB ; LSET XMAB = - BXE05
LSET CHAWB=MKSB(0)
11050 PUT # 6 ,CODE ; GOTO 11010
11060 CODE = 0
11070 CODE = CODE + 1
11080 GET # 2 , CODE

```

```

11090 IF CVS(BREQ$)=0 AND CVS(BXEQ$)=0 THEN RETURN
11100 LSET VMAL$=MKBS$(0);LSET TMAL$=PLBS$(0);LSET BMAL$=
PREQ$; LSET XMAL$ = BXEQ$
11110 PUT # 14, CODE; GOTO 11070
11120 CODE = 0
11130 CODE = CODE + 1
11140 GET # 2 , CBUS;GET # 6,CUD
11150 IF CVS(BREQ$)=0 AND CVS(BXEQ$)=0 THEN RETURN
11160 LSET VMAL$=MKBS$(0);LSET TMAL$=PLBS$(0);LSET BMAL$=
RMWS$; LSET XMAL$ = XMAWS
11170 PUT # 14, CODE; GOTO 11130
12000 '----- CREACION DE LOS DATOS DE TRABAJO ----- 220
-- 440 V = 50
12010 PINTER = 0 ;LOCATE 6,20;PRINT "DESARROLLO DE LAS BASES DE DATOS - S/N"
12020 LOCATE 8,20;PRINT "PINTER" ;PRINTER
IMPRE$($)
12030 DESCRIBE(1) ;DESKTOP("F:\DATA\DATA.DAT") ;OPEN(1,"W")
12030
12040 CDR(14,C);LOCATE 8,20;PRINT "PINTER" ;PRINTER
"PROLOGO" ;PRINTER
IMPRE$($)
ACTIVADES(SYSCALL(1)) ;ELSE PRINTER("CONECTE EL DISCO DURO")
DEACTIVEDESCRIBE(1)
12050 LOCATE 20,20;PRINT "OTROS TIPOS DE DISCO DURO" ;PRINTER
CONTINUO
12060 DESCRIBE(1) ;IF DESCRIBE(1) THEN GOTO 12060
12070 FOR I = 1 TO 7
12080 IF SCUCATE(1,7) ;PRINT "TIPO DE DISCO DURO" ;MARCAR(1,7)
EQUIPOS UTILIZAN EN LA COMPUTACION
12090 LOCATE 6,22;PRINT "MARCAR(7)" ;PRINTER
12100 IF I = 1 THEN MARCAR(1,7) ;IF I = 2 THEN MARCAR(2,7)
CONDENACIONES
12110 IF I = 3 THEN MARCAR(3,7) ;IF I = 4 THEN MARCAR(4,7)
CONTACTOS
12120 IF I = 5 THEN MARCAR(5,7) ;IF I = 6 THEN MARCAR(6,7)
FUSIBLES
12130 IF PINTER = 1 THEN LPRI(1,7) ;PRINTER
12140 OPEN(1,MARCAR(7),1,LEN = 12)
12150 READ(1,I) ;I AS NOMBRE ;I AS NOMBRE
12160 CDR(1) = 0
12170 CDR(1) = CODE + 1
12180 GET # 1, CODE
12190 IF CNT(HELP$) > 0 THEN GOTO 12190
12200 LOCATE 6+CODE,20;PRINT NOMBRE;TYPE("=>");TAB(12)CODE
12210 GOTO 12170
12220 LOCATE 20,5;PRINT "INGRESE EL NOMBRE DE LA MARCA DE
LOS"; EQUIPOS; "SELECCIONADOS =>" ;LOCATE 20,70;INPUT
EQI$;EQI=VAL(EQI$);IF EQI>CODE OR EQI<1 THEN GOTO 12220
12230 IF I = 1 THEN CDS$=RIGHT(NOMBRE(EQI),2);SET

```

```

1,EDI:MARCAODONDE=NOMB#
12240 IF I = 2 THEN CIC:=RIGHT(STR$(EDI),2):GET
1,EDI:MARCAODONDE=NOMB#
12250 IF I = 3 THEN FUG:=RIGHT(STR$(EDI),2):GET
1,EDI:MARCAODONDE=NOMB#
12260 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(4)NOMB#
12270 CIC:=NEXT I
12280 OPTION BASE 1
12290 OPEN "CDS"+"220"+"CDS$ AS 1 LEN = 12
12300 OPEN "CTD"+"220"+"CTD$ AS 2 LEN = 18
12310 OPEN "FUG" FUG$ AS 3 LEN = 10
12320 FIELD # 1 , 4 AS KVARD$, 4 AS UNIDAD$, 4 AS COSTODA
12330 FIELD # 2 , 10 AS MODETO$, 4 AS UNIDAD$, 4 AS COSTOTA
12340 FIELD # 3 , 10 AS MODETO$, 4 AS UNIDAD$, 4 AS COSTOTI
12350 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT
TAB(5)"COMPENSADORES";TAB(30)"CONTADORES";TAB(30)"FUSIBLES"
V->220"
12360 CODE = 0
12370 CODE = CODE + 1
12380 GET # 1 , CODE : IF CIC(KVARD$)=0 THEN EXIT 123
12390 NAB = CODE + 1
12400 DTM B(NAB,5) : DTM DTM(5)
12410 FOR I = 1 TO NAB
12420 GET # 1 , I : A(I,1) = CIC(KVARD$); A(I,2)
CVS(COSTODA)
12430 CBK = (I,BEAT,I)*1000 / (2*PI*60*1000)
12440 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT
TAB(5)A(I,1)+TAB(10)"KVAR";
12450 CODE = 0
12460 CODE = CODE + 1
12470 GET # 2 , CODE : IF CIC(KVARD$)=0 THEN LOC=10,30:PRINT "NO HAY DATOS CONTINUAR DE COMPACTACION"
CLOSE(FRONT,10)
12480 IF CIC(KVARD$)=A(I,1) THEN CODE = 0
12490 A(I,3) = CODE : B(I,4) = CIC(CSTOT$)
12500 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(4)CODE
12510 CODE = 0
12520 CODE = CODE + 1
12530 GET # 3 , CODE : IF CIC(KVARD$)=0 THEN LOC=10,30
12540 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(4)CODE
12550 C(I,3) = CODE : B(I,2) = CIC(KVARD$); B(I,3) = C(I,3)
A(I,7)*B(I,1)
12560 B(I,1) = I : B(I,2) = A(I,3)
12580 WEND I
12590 CLOSE
12600 KVARMIN#220 = A(1,1)
12610 FOR I = 1 TO NAB

```

12620 FOR J = 1 TO NAB
 12630 IF B(J,2) < B(I,2) THEN C(J,1) = B(J,1), B(J,1) = B(I,1)
 B(J,2), B(I,2)
 12640 NEXT J : IF B(I,1) < B(MIN) THEN B(MIN) = B(I,1)
 A(I,1)
 12650 NEXT I
 12660 INPUT "CD5":410+HDSR AS I LIP=12
 12670 INPUT "CTC":440+HCTC AS 2 LIP=12
 12680 INPUT "FLS":410+HFS AS 3 LIP=12
 12690 FIELD #1 = 4 AS KVBDFL, 4 AS KVBDFL, 4 AS KVBDFL, 4 AS KVBDFL
 12700 FIELD #2 = 10 AS MODEFL, 4 AS MODEFL, 4 AS MODEFL, 4 AS MODEFL
 12710 FIELD #3 = 10 AS MODEFL, 4 AS MODEFL, 4 AS MODEFL, 4 AS MODEFL
 12720 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(5)"CONDENSADORES"; TAB(3)"KVBDFL"; TAB(1)"HFS"
 V->410"
 12730 INPUT = 0
 12740 CODE = CODE + 1
 12750 SET #1, CODE : IF C16.C17 = 1 THEN C16.C17 =
 12760 KVD = CODE + 1
 12770 DFL(1) = 0 : DFL(2) = 0 : DFL(3) = 0 : DFL(4) = 0
 12780 FOR I = 1 TO HCO
 12790 SET #1, I : C(I,1) = 0 : C(I,2) = 0 : C(I,3) = 0 : C(I,4) = 0
 C(VG(C16.C17))
 12800 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(5)"KVBDFL";
 TAB(3)"HFS"; TAB(1)"KVBDFL"
 12810 DFL = (1.BEAC1,1)*1000 / 440000 : KVD =
 12820 CODE = 0
 12830 CODE = CODE + 1
 12840 SET #2, CODE : IF C16.C17 = 0 THEN C16.C17 =
 12850 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(5)"KVBDFL"
 12860 C(I,5) = CODE : C(I,6) = 0 : C(I,7) = 0 : C(I,8) = 0 :
 12870 CODE = 0
 12880 CODE = CODE + 1
 12890 SET #3, CODE : IF C16.C17 = 0 THEN C16.C17 =
 12900 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(5)"KVBDFL"
 12910 C(I,5) = CODE : C(I,6) = 0 : C(I,7) = 0 : C(I,8) = 0 :
 12920 C(I,2) = C(I,2) + C(I,4) : C(I,6) = C(I,6) + C(I,4)
 C(I,7) = C(I,1)
 12930 DFL(I,1) = 3 : DFL(I,2) = 0 : DFL(I,3) = 0 : DFL(I,4) = 0
 12940 NEXT I : CLOSE
 12950 LPRINT"440": C(I,1)
 12960 FOR I = 1 TO HCD
 12970 FOR J = 1 TO HCD
 12980 IF D(J,2) < D(I,2) THEN SWAP D(J,1), D(I,1); SWAP
 D(J,2), D(I,2)
 12990 NEXT J : IF C(I,1) < KVBDFL THEN KVBDFL = C(I,1)

13000 NEXT I
 13010 RETURN
 14000 CALCULO DE LOS PASOS DE COMPENSADORES = 220 V
 440 V TAB
 14010 IF EPTOTOK = 1 THEN LPRINT "TAB(10)"
 "COMPENSACION ECONOMICA = SOLO PASOS"
 14020 IF EPTOTOK = 1 AND PRINTER = 1 THEN LPRINT
 TAB(20) "COMPENSACION ECONOMICA = SOLO PASOS"
 14030 KVARD = (VOLOPER^2)/COSCOH(A(B(1,1),1))
 KVARD
 14040 FV001 = GED01/C(RRED^2+FV001^2)^0.5
 14050 RIVEDO
 (FVBARD+OPERAD)*C(RRED^2+FV001^2)^0.5 *V001 = KVARD
 = KVARD
 14060 GOTO 13000
 14070 IF EPTOTOK = 0 THEN GOTO 14100
 14080 LPRINT 3,10 :PRINT "KVARD = TAB(10)"
 14090 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(10) "KVARD = TAB(10)"
 14100 LPRINT 3,10 :PRINT "KVARD = TAB(10)"
 "USO OPERAD, NO REINDE :PRINTER TAB(10) = 0 VERS TAB(10)
 "USO TAB(10) = 1 VERS TAB(10)
 14110 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(10) "KVARD = TAB(10)"
 "TAB(10) = 0 VERS TAB(10)"
 REBUNITDOS => "TAB(10) = 0 VERS TAB(10)"
 14120 LPRINT 7,10 :IF PASOVA = 1 THEN LPRINT "KVARD = TAB(10)"
 "COMPENSACION TAB(10) EN ESTA PAGINA"
 "COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA"
 14130 GOTOS 13,0,9
 14140 IF PRINTER = 1 GOTO 14150 :IF EPTOTOK = 0 THEN LPRINT
 TAB(10) "COMPENSACION INTEGRAL TAB(10) = KVARD"
 14150 IF PRINTER = 1 AND EPTOTOK = 0 THEN LPRINT
 TAB(10) "COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA PAGINA"
 14160 LPRINT 9,50 :PRINT "KVARD = TAB(10)"
 14170 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT LPRINT TAB(10)
 "KVARD", TAB(50) "TAB(10)"
 14180 IF VOLOPER < 120 AND VOLOPER > 0 THEN LPRINT 14200
 14190 IF VOLOPER < 320 AND VOLOPER > 0 THEN LPRINT 14400
 14200 VOLOPER = 0 :KVARD = 12204.00
 0:KVARD = 0:KVARD = 12204.00
 14210 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT
 14220 IF EPTOTOK = 1 THEN NAU
 14230 FV001 = KVARD*A(B(1,1),1)
 14240 IF FV001 = 0 THEN LPRINT
 PASCOHO*FV001*DRIGHT*(STRINT(FV001),2)+RIGHT*(STRINT(FV001),
 B(1,1),1),2 :COSCOH=COSCOH+A(B(1,1),1)*INT(FV001):KVARD=KVARD-
 INT(PASCOH)*A(B(1,1),1)*X2=X2+INT(FV001)*A(B(1,1),1)
 14250 IF EPTOTOK = 0 THEN GOTO 14290
 14260 IF PASOS >= 1 THEN PRINT TAB(50)*A(B(1,1),1)*TAB(45)"
 >"*TAB(50)*INT(PASOS)

14270 IF PRINTER = 1 AND PAGES >= 1 THEN LPRINT
 TAB(30)A(1,1,10);TAB(45)"->";TAB(50)INT(PASOS)
 14280 NEXT I
 14290 IF EPTOTOK = 0 THEN XE =
 (220^2)/((FORMIN*220*7BASE*1000)+X2*
 (VOLOPER^2)/(X2*7BASE*1000));RETURN
 14300 LOCATE 22,25;PRINT " DESEA IMPRIMIR CONFIGURACION S-1
 "
 14310 DES\$ = INKEY\$; IF DES\$ <> "S" AND DES\$ <> "N" THEN
 GOTO 14310
 14320 IF DES\$ = "N" AND X2 = 0 THEN RETURN
 14330 IF DES\$ = "Y" THEN X2 =
 (VOLOPER^2)/(X2*7BASE*1000);GOTO 14300
 14340 CLS;LOCATE 4,30;PRINT "CONFIGURACION DESEADA POR EL
 USUARIO"
 14350 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(10)"CONFIGURACION
 DESEADA POR EL USUARIO"
 14360 LOCATE 2,10;PRINT "BARRAS -> ";CLAV\$;TAB(30)"KVBRD
 REQUERIDA ="; USING "#,##0.00";KVBRD
 14370 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT TAB(10)"CARRA ->
 ";CLAV\$;TAB(30)"KVBRD REQUERIDA ="; LPRINT
 USING "#,##0.00";KVBRD
 14380 LOCATE 6,25;PRINT "KVBRD";TAB(10)"PASOS"
 14390 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT
 TAB(25)"PASOS";TAB(40)"PASOS"
 14400 PASCONTRIB = ""; COSUMO = 0.00
 14410 FOR I = 1 TO NAB
 14420 PRINT TAB(25)INT((I-1)*VOL*(PASOS));TAB(10)
 PASOS;PRINTER INT(VOL*(PASOS))
 14430 IF PRINTER = 1 THEN LPRINT
 TAB(25)INT((I-1)*VOL*(PASOS));TAB(10)
 14440 IF INT((I-1)*VOL*(PASOS)) >= 1 THEN PRINTER
 PASCONTRIB=INT((I-1)*(PASOS));INT((I-1)*VOL*(PASOS));
 +PASCONTRIB;COSUMO=COSUMO+INT((I-1)*VOL*(PASOS));
 14450 NEXT I; GOTO 14300
 14460 IF CSHD\$ = "N" THEN COSUMO = 0.00; LPRINT
 KVBRD;TAB(25)INT((I-1)*VOL*(PASOS))
 14470 IF CSHD\$ < 1 THEN INT((I-1)*VOL*(PASOS))
 14480 FOR I = 1 TO NAB
 14490 PRASE = KVBRD*C(D(1,1),1)
 14500 IF PRASE < 1 THEN PRASE = 1; LPRINT
 TAB(25)INT((I-1)*VOL*(PASOS));TAB(10)
 PASCONTRIB=INT((I-1)*VOL*(PASOS));INT((I-1)*VOL*(PASOS));
 CSHD*D(1,1,10),20;COSUMO=COSUMO+INT((I-1)*VOL*(PASOS));
 INT((I-1)*VOL*(PASOS));INT((I-1)*VOL*(PASOS));
 14510 IF EPTOTOK = 0 THEN GOTO 14300
 14520 IF PAGES >= 1 THEN PRINT TAB(10);TAB(10,12);TAB(45)"
 >";TAB(50)INT(PASOS)
 14530 IF PRINTER = 1 AND XE <= 1 THEN LPRINT
 TAB(30)C(D(1,1),10);TAB(45)"->";TAB(50)INT(PASOS)


```

16240 IF ZCODE < 1E-60 THEN FLAPW = 1 : RETURN
16250 VCODE = CVS(VLTIN$)*ZCODE/ZCODE
16260 ICODE = CVS(VLTIN$)/ZCODE
16270 WATTLININI= WATTLININI + ICODE*2 * RLIN
16280 LSET VLTIN$= MKSF(VCODE)
16290 LSET RLIN$= MKSF(ICODE)
16300 PUT # 12 , CODE : GOTO 14050
17000 ' CALCULO DE LOS RATIOS FISICOS EN
LAS LINEAS 11000
17010 WATTLININI = 0 : GET # 14
17020 CODE = 1:LSET VMAL$=MKSF(1):LSET RMAL$ = MKSF(0):PUT
# 14,CODE
17030 CODE = CODE + 1 : GET # 14 , CODE
17040 GET # 4 , CODE:RLIN = CVS(RLIN$):LTIN = CVS(XLTIN$)
17050 GET # 14 , CODE:RMAL = CVS(RMAL$):XMAL = CVS(XMAL$)
17060 IF FLAPW = 1 OR RLIN > 1E+30 OR LTIN > 1E+30 OR RMAL
> 1E+30 OR XMAL>1E+30 THEN RETURN
17070 IF FLAPW = 1 OR RLIN < 1E-30 OR LTIN < 1E-30 OR RMAL
< 1E-30 OR XMAL<1E-30 THEN RETURN
17080 IF RMAL = 0 GND = 0 : = . . . . . THE
WATTLINI= WATTLINI+1:KVARBASE=1:FLIN
17090 LNG = 0
17100 LNG = LNG + 1 : = . . . . . THE
LOOP"
17110 RCLIN$= LEFT(CLAV$,LNG)
17120 RCLM$= RIGHT(BARRY$,1)
17130 IF RCLIN$= RCLM$ THEN = . . . . . THE
25 BORDAS = LEFT(BORDAS$,LNG)+BORDAS$:LEN=0
17140 GOTO 17100 : = . . . . . THE
LOOP"
17150
CLAVRE$= CLAV$+1:RCLIN$= LEFT(CLAV$,LEN):LEN=LEN-1:CLAV$= CLAV$+1:LEN=LEN-1
17160 CLAVREG$ = CLAVREG + 1
17170 GET # 3 , CLAVREG
17180 IF CLAVREG>800000 THEN GOTO 17110
17190 GET # 14 , CLAVREG
17200 ZIN$ = (RLIN+RMAL)/2 : = . . . . . THE
17210 ZIN$ = (RMAL+RLIN)/2 : = . . . . . THE
17220 IF MODE < 1E-50 OR FLAPW < 1 : = . . . . . THE
17230 VCODE = CVS(VLTIN$) : = . . . . . THE
17240 ICODE = CVS(VLTIN$) : = . . . . . THE
17250 WETLININI= WATTLININI : = . . . . . THE
17260 LSET VMAL$= MKSF(VCODE)
17270 LSET RMAL$ = MKSF(ICODE)
17280 LSET RMAL$ = MKSF(RMAL)
17290 LSET XMAL$= MKSF(XMAL)
17300 PUT # 14 , CODE : GOTO 17030
18000 ' PROTECCION
18010 OPEN "L E 3 V" AS # 1 LEN = 2

```

18020 FIELD # 1 , 2 AS PROC\$
18030 SET # 1,1
18040 IF (N1 (PROC\$) = 14565) THEN (C1111) GOTO 18090
18050 CALL KILL "L_E_J_V"
18060 KILL "TESTING.EXE"
18070 OPEN "TESTING.EXE" AS # 2 LBL 18080
18080 FIELD # 2 , 2 AS FIN\$
18090 LIST FIN\$+"ME"
18100 PUT 2,1:CLOSE
18110 KILL "TESTING.EXE"
18120 KILL "TESTING.EXE"
18130 KILL "TESTING.EXE"
18140 OPEN "TESTING.EXE" AS # 1 LBL 18080
18150 OPEN "TESTING.EXE" AS # 3 LBL 18080
18160 OPEN "TESTING.EXE" AS # 4 LBL 18080
18170 FIELD # 1 , 2 AS FIN\$
18180 FIELD # 3 , 2 AS FIN\$
18190 FIELD # 4 , 2 AS FIN\$
18200 LIST FIN\$+"ME"
18210 PUT 1,1:PUT 2,1:PUT 4,1
18220 CLOSE
18230 LOCATE 12,10:PRINT "LE TDS INTENDO CORRER I
COPIA DO AUTOR JADON"
18240 END
18250 LOCATE 23,1:PRINT "HORA : " #T,11,1 : RETURN

10 ' PROGRAMA 1.3
 20 '
 30 ' OPTIMIZACION DE BANDOS DE CONEXIONES EN LOS ELEMENTOS
 40 '
 50 ' GATOS DE LUZ FUENTE Y MATERIALES
 60 '
 70 ' "LIC EDUARDO" 1999-10
 80 '
 90 KEY OFF:SCREEN 4,0,0,0:COLOR 7,4,4,4:CLS:PRINT "PROGRAMA 1.3"
 =====
 100 LOCATE 10,20:PRINT "TIPO DE ELEMENTO"
 110 LOCATE 10,20:PRINT "PAPEL DE LOS ELEMENTOS"
 =====> 1"
 120 LOCATE 10,20:PRINT "TIPO DE ELEMENTO"
 =====> 2"
 130 LOCATE 12,20:PRINT "PAPEL DE LOS ELEMENTOS"
 =====> 3"
 140 DESE\$=1:IF DESE\$=0 THEN 1800:IF DESE\$=1 THEN 1700
 150 IF DESE\$="1" THEN GOTO 1600
 160 IF DESE\$="2" THEN GOTO 1700
 170 IF DESE\$="3" THEN GOTO 1800
 180 GOTO 140
 1000 CLS:CLS:CLS:"BASE" DE LOS ELEMENTOS:
 1010 LOCATE 5,20:PRINT "PAPEL DE LOS ELEMENTOS"
 1020 LOCATE 10,20:PRINT "TIPO DE ELEMENTO"
 =====> 4"
 1030 LOCATE 10,20:PRINT "TIPO DE ELEMENTO"
 =====> 5"
 1040 LOCATE 12,20:PRINT "REGRESAR AL MENU DE OPERACIONES"
 =====> 6"
 1050 DESE\$=1:DESEY\$=2:IF DESE\$=0 AND DESEY\$=2 THEN 1700:IF DESE\$<>"0" THEN DESE\$=1:GOTO 19020:GOTO 1500
 1060 IF DESE\$="1" THEN GOTO 1500
 1070 IF DESE\$="2" THEN GOTO 1700
 1080 IF DESE\$="3" THEN GOTO 50
 1500 CLS
 1500'
 1510 LOCATE 10,20:PRINT "TIPO DE ELEMENTOS"
 1520 LOCATE 10,20:PRINT "TIPO DE ELEMENTOS"
 =====> 1"
 1530 LOCATE 12,20:PRINT "TRANSFORMADORES"
 =====> 2"
 1540 LOCATE 14,20:PRINT "ILUMINACION"
 =====> 3"
 1550 LOCATE 16,20:PRINT "RECTIFICADORES"
 =====> 4"
 1560 LOCATE 18,20:PRINT "REGRESAR AL MENU ANTERIOR"
 =====> 5"

1570 LOCATE 20,20:PRINT "SPD TS DEI PROGRAMA"
 =====> 6"
 1580 DE\$<>"3" AND DE\$<>"4" AND DE\$<>"5" AND DE\$>"6" THEN
 GOSUB 19000: GOTO 1580
 1590 IF DE\$>="1" THEN GOTO 2000
 1600 IF DE\$>="2" THEN GOSUB 4000: GOTO 1500
 1610 IF DE\$>="3" THEN GOTO 5000
 1620 IF DE\$>="4" THEN GOSUB 6000: GOTO 1500
 1630 IF DE\$>="5" THEN GOTO 1000
 1640 IF DE\$>="6" THEN GOTO 19000
 2000 "ACCESO DE DATOS DE MOTORES 20"
 2010 MODELO == "MGT"
 2020 IF MODELO=="MGT"
 2030 LOCATE 8,20:PRINT "VELOCIDAD DE MOTOR"
 2040 LOCATE 10,20:PRINT "RPM"
 2050 LOCATE 11,20:PRINT "NM"
 2060 LOCATE 12,20:PRINT "LBS"
 2070 LOCATE 13,20:PRINT "MM"
 2080 LOCATE 14,20:PRINT "PSI"
 2090 LOCATE 15,20:PRINT "KGS"
 2100 IF MODELO=MGT: IF POLO\$>="1" THEN 2100
 2110 IF POLO\$>="1" AND POLO\$>="2" OR POLO\$>="3"
 POLO\$>="4" AND POLO\$>="5" THEN 2100
 2120 CLS
 2130 LOCATE 10,20:PRINT "CURVA DE MOTOR"
 2140 LOCATE 12,20:PRINT "DIFERENCIA DE CURVA"
 C = 0.001
 2150 IF MODELO=MGT: IF POLO\$>="1" THEN 2150
 2160 IF MODELO=="2" AND MODELO=="3" OR MODELO=="4"
 DISEÑO>="0" THEN 2150
 2170 CLS
 2180 LOCATE 10,20:PRINT "CLASE DE MOTOR"
 2190 LOCATE 12,20:PRINT "MOTOR"
 =====> 0"
 2200 LOCATE 10,20:PRINT "TIPO DE MOTOR"
 =====> T"
 2210 LOCATE 16,20:PRINT "TIPO DE MOTOR"
 =====> 11"
 2220 LOCATE 14,20:PRINT "CLASE DE MOTOR"
 2230 IF CLASE\$>"0" AND CLASE\$>"1" THEN 2230
 2240 CLS
 2250 LOCATE 6,20:PRINT "CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES"
 2260 LOCATE 12,20:PRINT "VELOCIDAD SINCRONIA"
 ";(7200/(VAL(POL0\$)*2))
 2270 LOCATE 14,20:PRINT "CURVA DE TORQUE";";DISEÑO
 2280 LOCATE 16,20:PRINT "CLASE DE MOTOR";";CLASE
 2290 LOCATE 20,20:PRINT "ESTAN CORRECTOS LOS DATOS S/N"


```

2650 PRINT TAB(47)USING "###,###"; CVS(PIN#); :PRINT CHR$(179);
2660 PRINT TAB(53)USING "###,##"; CVS(HOLD#); :PRINT CHR$(179);
2670 PRINT TAB(59)USING "###,##"; CVS(HOL#); :PRINT CHR$(179);
2680 PRINT TAB(65)HDS; :PRINT CHR$(179);
2690 PRINT TAB(66)USING "###"; CVS(MTHD#); :PRINT CHR$(179);
2700 PRINT TAB(72)USING "###"; CVS(MTHD#); :PRINT CHR$(179);
2710 PRINT TAB(76)USING "###"; CVS(VCHD#); :PRINT CHR$(179);
2720 NEXT CODE
2730 CLS
2740
2750 PRINT TAB(20); "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
2760 IF INKEY$="" THEN GOTO 2750
2770 GOTO 1500
2780 ' CODIGOS DE LAS DIRECCIONES
2790 IF CODE = 9 THEN HP$="1/1"
2800 IF CODE = 27 THEN HP$="1/64"
2810 IF CODE = 13 THEN HP$="3/5"
2820 IF CODE = 4 THEN HP$="1/3"
2830 IF CODE = 5 THEN HP$="1/3"
2840 IF CODE = 6 THEN HP$="1/2"
2850 IF CODE = 7 THEN HP$="3/4"
2860 IF CODE = 8 THEN HP$="3"
2870 IF CODE = 9 THEN HP$="1,5"
2880 IF CODE = 10 THEN HP$="2"
2890 IF CODE = 11 THEN HP$="2"
2900 IF CODE = 12 THEN HP$="2"
2910 IF CODE = 13 THEN HP$="1,5"
2920 IF CODE = 14 THEN HP$="10"
2930 IF CODE = 15 THEN HP$="15"
2940 IF CODE = 16 THEN HP$="20"
2950 IF CODE = 17 THEN HP$="25"
2960 IF CODE = 18 THEN HP$="30"
2970 IF CODE = 19 THEN HP$="40"
2980 IF CODE = 20 THEN HP$="50"
2990 IF CODE = 21 THEN HP$="60"
3000 IF CODE = 22 THEN HP$="75"
3010 IF CODE = 23 THEN HP$="100"
3020 IF CODE = 24 THEN HP$="125"
3030 IF CODE = 25 THEN HP$="150"
3040 IF CODE = 26 THEN HP$="200"
3050 IF CODE = 27 THEN HP$="250"
3060 RETURN
4000 'ACCESO A LOS DATOS DE TRAMOS O MEDIOS 3000
4010 CLS; MARCA$="INA"
4020 CLS
4030 LOCATE 10,30:PRINT "NUMERO DE FASES"

```



```

4350 INPUT #200
4360 CLS
4370 PRINT " "
4380 PRINT TAB(20); "DIGITE CUALQUIER"
4390 IF INKEY$="" THEN GOTO 4370
4400 REFRESH
5000 FOR I = 1 TO 1000
5010 MONTAJE="0$1"
5020 SUMA=10040
5030 SUMA=5370
5040 CLS
5050 PRINT TAB(4) "LAMPARAS DE LA LUZ"
5060 PRINT
5070 PRINT " "
5080 PRINT " "
5090 PRINT " "
5100 PRINT " "
5110 PRINT " "
5120 PRINT "+L"+MONTAJE+LUMINA
5130 DATA ARCHE AS #3 LEN=26
5140 CRITCO = 0
5150 TOTVOL = CODIGO + 1
5160 FIELD #8,15 AS TIP$,1 AS MSG$,1 AS VOL$,1 AS COR$,1 AS
POT$,1 AS VU$
5170 GET #0 , CODIGO
5180 IF CVT(VOL$)=0 THEN GOTO 5270
5190 PRINT TAB(4) CHR$(179);TAB(5) TAB(4) CHR$(179)
5200 CLS#2 5320
5210 PRINT TAB(20) BASE$;CHR$(179);
5220 PRINT TAB(44) USING "####";CVT(CVT(VOL$));PRINT CHR$(179);
5230 PRINT TAB(49) USING "####";CVT(CVT(POT$));PRINT
CHR$(179);
5240 PRINT TAB(57) USING "####";CVT(CVT(COR$));PRINT CHR$(179);
5250 PRINT TAB(62) USING "####";CVT(CVT(MSG$));PRINT CHR$(179);
5260 DATA 3150
5270 CLS
5280 PRINT
5290 PRINT TAB(20); "DIGITE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
5300 IF INKEY$="" THEN GOTO 5300
5310 GOTO 1500
5320 IF BASE$ = "A" THEN BASE$ = "B$1" END. E 27 "

```


7000 CLS : ----- 7000
 7010 LOCATE 0,23:PRINT "INGRESO DE DATOS DE LOG"
 ELEMENTOS"
 7020 LOCATE 10,20:PRINT "MOTOR"
 ===> 1"
 7030 LOCATE 12,20:PRINT "TRANSFORMADOR"
 ===> 2"
 7040 LOCATE 14,20:PRINT "LUMINACION"
 ===> 3"
 7050 LOCATE 16,20:PRINT "RECTIFICADORES"
 ===> 4"
 7060 LOCATE 18,20:PRINT "REGULADOR DE MENU ANTERIOR"
 ===> 5"
 7070 LOCATE 20,20:PRINT "SERVIR DE PROBLEMA"
 ===> 6"
 7080 IF CUELLER = INKEY\$: IF OPTION = "1" THEN GOTO 7090
 7090 IF OPTION\$ = "1" THEN GOTO 7090
 7100 IF OPTION\$ = "2" THEN GOTO 7090
 7110 IF OPTION\$ = "3" THEN GOTO 1900
 7120 IF OPTION\$ = "4" THEN GOTO 1100
 7130 IF OPTION\$ = "5" THEN GOTO 1900
 7140 IF OPTION\$ = "6" THEN GOTO 1900
 7150 GOTO 7080
 8000 "INGRESO DE DATOS DE MECANICA" 8000
 8010 DISENO\$ = "1A1"
 8020 CLS: INKEY\$ = "1"
 8030 CLS
 8040 LOCATE 0,20:PRINT "VELOCIDAD CILINDRICA"
 8050 LOCATE 10,20:PRINT "PESP"
 8060 LOCATE 11,20:PRINT "360"
 8070 LOCATE 12,20:PRINT "1000"
 8080 LOCATE 13,20:PRINT "1200"
 8090 LOCATE 14,20:PRINT "900"
 8100 LOCATE 15,20:PRINT "600"
 8110 IF DISENO\$=INKEY\$: IF DISENO\$="1" THEN GOTO 8110
 8120 IF DISENO\$<>"1" AND DISENO\$<>"2" AND DISENO\$<>"3" AND DISENO\$<>"4" AND DISENO\$<>"5" THEN GOTO 8110
 8130 CLS
 8140 LOCATE 10,20:PRINT "CURVA DE CORRIENTE"
 8150 LOCATE 12,18:PRINT "DIGITE EL VALOR DE CURVA A =
 C = B = D"
 8160 DISENO\$=INKEY\$: IF DISENO\$="" THEN GOTO 8160
 8170 IF DISENO\$<>"A" AND DISENO\$<>"B" AND DISENO\$<>"C" AND DISENO\$<>"D" THEN GOTO 8160
 8180 CLS
 8190 LOCATE 10,20:PRINT "CLASE DE MOTOR 1"
 8200 LOCATE 12,20:PRINT "DRIPPER"
 ===>D"
 8210 LOCATE 14,20:PRINT "TEFC, TOTAL ENCLOSSED FAN COOLING"

```

====>T"
8220 LOCATE 16,20:PRINT "HIGH" EFFICIENT.
====>H"
8230 CLASE$=INKEY$: IF CLASE$="" THEN GOTO 8230
8240 IF CLASE$<>"D" AND CLASE$<>"T" AND CLASE$<>"F" THEN GOTO 8230
8250 CLS
8260 LOCATE 6,20:PRINT " CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES "
8270 LOCATE 10,23:PRINT " FASES DEL MOTOR" " ;FASES"
8280 LOCATE 12,23:PRINT " " VELOCIDAD SINCRONIA
"; (2000 / VAL(POL034)*2)
8290 LOCATE 14,23:PRINT " CURVA DE TORQUE" " ;DISEÑO"
8300 LOCATE 16,23:PRINT " CLASE DE MOTOR" " ;CLASE"
8310 LOCATE 20,18:PRINT " DESEA RECIBIR AL MERO? ENTERI S/N?"
8320 DESP=INKEY$: IF DESP="" THEN GOTO 8220
8330 IF DESP="S" THEN GOTO 8300
8340 IF DESP="N" THEN GOTO 8360
8350 LOCATE 20,18:PRINT " ESTAN CONNECTOS LOS DATOS S/N ?"
8360 DESP=INKEY$: IF DESP="" THEN GOTO 8260
8370 IF DESP="S" THEN GOTO 8400
8380 IF DESP="N" THEN GOTO 8360
8390 GOTO 8360
8400 CLASE$="NMAT": POLOS$+FASES$+DISEÑO+CLASE$
8410 OPEN ARCH$ AS #46 LEN=54
8420 FIELD #6,4 AS MSB$,5 AS MEB$,4 AS MET$,4 AS MED$,4 AS MEM$,4 AS MFT$,4 AS MFC$,4 AS MFM$,4 AS MBN$,4 AS MBL$,1 AS MD$,4 AS MTL$,4 AS MTD$,4 AS VEL$;15
8430 CLS:LOCATE 4,15:PRINT " INICIARIA CODIGO"
POTENCIA CODIGO
8440 FOR CODE = 1 TO 27
8450 GOSUB 2780
8460 PANT=CODE+5+(14*(ABS(CLSE$)-1)+10)-15
8470 PANT=16+28*TNT(CODE/15)
8480 LOCATE PANT,PANT:PRINT CHR$(13);CHR$(10) " ;CODE"
8490 NEXT CODE
8500 LOCATE 52,29:INPUT "CODIGO DEL MOTOR" CODE$;" ;CODE"
8510 CODE=INT(VAL(CODE$)):IF CODE<1 OR CODE>27 THEN LOCATE 52,40:PRINT
SPACE$(30):GOTO 8500
8530 CLS
8540 LOCATE 5,30:INPUT "VELOCIDAD";V
8550 LOCATE 6,30:INPUT "FRAME" " ;FRAME"
8560 LOCATE 7,30:INPUT "EFF. NOM" " ;EFF"
8570 LOCATE 8,30:INPUT "EFF. 3/4" " ;EFF"
8580 LOCATE 9,30:INPUT "EFF. 1/2" " ;EFF"
8590 LOCATE 10,30:INPUT "F.P. NOM" " ;F.P."

```

```

8600 LOCATE 11,20: INPUT "F.,P., 15/4 " ;F
8610 LOCATE 12,20: INPUT "F.,P., 17/2 " ;F
8620 LOCATE 13,20: INPUT "AMPS, 11,04, " ;F
8630 LOCATE 14,20: INPUT "AMPS, 11,08, " ;F
8640 LOCATE 15,20: INPUT "DIAMETR " ;F
8650 LOCATE 16,20: INPUT "TORQUE, RUE " ;F
8660 LOCATE 17,20: INPUT "TENS, RUE " ;F
8670 LOCATE 18,20: INPUT "VOLTAGE "
8680 LOCIT METER$ = METER(SP)
8690 LOCIT MFR$ = FPA
8700 LOCIT MFT$ = MFT(S) (ET)
8710 LOCIT MFC$ = MFC(S) (EC)
8720 LOCIT MFM$ = MFM(S) (EM)
8730 LOCIT MFT$ = MFT(S) (FT)
8740 LOCIT MFC$ = MFC(S) (FC)
8750 LOCIT MFM$ = MFM(S) (FM)
8760 LOCIT MAN$ = MFC(S) (AN)
8770 LOCIT VOL$ = MFC(S) (AL)
8780 LOCIT PID$ = PDA
8790 LOCIT HTL$ = MFT(S) (TL)
8800 LOCIT HTB$ = MFR(S) (TB)
8810 LOCIT VOL$ = MFC(S) (VOL)
8820 PRINT #14, CODE
8830 LOCATE 20,25: PRINT "OTRO MOTOR: EN LA MISMA VELOCIDAD"
"
8840 DESS$ = INKEY$: IF DESS$ <>"S" AND DESS$ <>"N" THEN 60
8840
8850 IF DESS$=="S"THEN CLS :GOTO 840
8860 IF DESS$=="N"THEN GOTO 8370
8870 CLS
8880 LOCATE 22,25:PRINT "OTRO BOTON: EN DIFERENTES VELOCIDADES"
"
8890 DESS$ = INKEY$: IF DESS$ <>"S" AND DESS$ <>"N" THEN 60
8890
8900 IF DESS$=="S"THEN GOTO 8920
8910 IF DESS$=="N"THEN CLS :GOTO 8920
9000 " INGRESO DE LOS DATOS DE TRANSFORMADORES "
-----
9010 IF MARCA$="INA"
9020 LOCATE 10,30:PRINT "NUMERO DE TRANSFORMADORES"
9030 LOCATE 12,35:PRINT "HORAS ACTUALES"
9040 LOCATE 14,35:PRINT "TIEMPO ACTUAL"
9050 FASE$=INKEY$: IF FASE$="" THEN GOTO 9050
9060 IF FASE$ <> "1" AND FASE$ <> "3" THEN GOTO 9050
9070 ARCH$="T"+MARCAS$+FASES$
9080 OPEN ARCH$ AS #7 LEN=34
9090 CLS
9100 FIELD #7,2 AS CAPT$, 2 AS VPF$, 4 AS VB$, 4 AS TPO$, 4 AS
TPC$, 4 AS TTE$, 4 AS TEX$, 4 AS TIM$, 4 AS TR1$, 4 AS TR2$
```

	LOCATE	2,20: INPUT	"CODIGO	DEL	TRAFO
" ; CODIGO					
9120 LOCATE	3,20: INPUT	"CARGA LOAD	DEL	TRAFICO	
" ; CARGA					
9130 LOCATE	4,20: INPUT	"VOLTAJE DE FASE MUNDIAL	DEL	TRAFICO	
9140 LOCATE	5,20: INPUT	"VOLTAJE DEL SECUNDARIO	DEL	TRAFICO	
9150 LOCATE	6,20: INPUT	"PERIODO DE CARGA	DEL	TRAFICO	
9160 LOCATE	7,20: INPUT	"PERIODO DE DESCARGA	DEL	TRAFICO	
9170 LOCATE	8,20: INPUT	"TEMPERATURA	DEL	TRAFICO	
9180 LOCATE	9,20: INPUT	"CORRIENTE DE ESTACIONES	DEL	TRAFICO	
9190 LOCATE	10,20: INPUT	"IMPEDANCIA DE LA LINEA	DEL	TRAFICO	
9200 LOCATE	11,20: INPUT	"RECULACIONE AL 100% = 1.0	DEL	TRAFICO	
9210 LOCATE	12,20: INPUT	"RECULACIONE AL 100% = 0.0	DEL	TRAFICO	
9220 I SET CPT\$ = MCT\$(CPT)					
9230 I SET VP\$ = MCT\$(VP)					
9240 I SET VS\$ = MCT\$(VS)					
9250 I SET TPD\$ = MCT\$(PO)					
9260 I SET TPC\$ = MCT\$(PC)					
9270 I SET TTE\$ = MCT\$(TE)					
9280 I SET TEK\$ = MCT\$(EX)					
9290 I SET TMM\$ = MCT\$(TMO)					
9300 I SET TR1\$ = MCT\$(R1)					
9310 I SET TR2\$ = MCT\$(R2)					
9320 PRINT #7,CODIGO					
9330 INPUT "OTRO TRANSFORMADOR			TREN	TIPO	
" ; DES					
9340 IF DES=="SISTEM GATO" THEN					
9350 CLOSE					
9360 GOTO 7000					
10000 " INGRESO DE LUMINARIA "					
10010 CLS&MARCA;"OSH"					
10020 GOSUB 10040					
10030 GOTO 10180					
10040 LOCATE 7,20:PRINT "TIPO DE LUZ: " "					
10050 LOCATE 9,20:PRINT "INCANDISCENTE					
1"					
10060 LOCATE 10,20:PRINT "INCANDESCENTE HALOG." "					
2"					
10070 LOCATE 11,20:PRINT "FLUORESCENTE" "					
3"					
10080 LOCATE 12,20:PRINT "VAPOR DE MERCURIO" "					
4"					
10090 LOCATE 13,20:PRINT "VAPOR DE MERCURIO HALOG." "					
5"					
10100 LOCATE 14,20:PRINT "LUZ MIXTA" "					
6"					
10110 LOCATE 15,20:PRINT "VAPOR DE SODIO A.P. CON IGN." "					
7"					
10120 LOCATE 16,20:PRINT "VAPOR DE SODIO A.P. SIN IGN." "					

8"
 10130 LOCATE 17,20;PRINT "VAPOR DE SODIO A.F. TRIULAR."
 9"
 10140 LOCATE 18,20;PRINT "VAPOR DE SODIO B.F."
 10"
 10150 LOCATE 20,20;PRINT "TIPO DE LUMINARIA"
 20,45 :INPUT LUMINARIA:LUMINARIA=LEFT\$(LUMINARIA,20)
 10160 IF VAL(LUMINARIA) <=0 OR VAL(LUMINARIA) >10 THEN GOTO 10150
 10170 RETURN
 10180 ARCH\$="L"+MARCAS\$LUMINARIA
 10190 PRINT ARCH\$
 10200 OPEN ARCH\$ AS #8 LEN=26
 10210 CODIGO = 0
 10220 INPUT"CODIGO":CODIGO
 10230 FIELD #8,15 AS TIP\$,1 AS VAC\$,2 AS VOL\$,4 AS COR\$,2
 AS POT\$,2 AS VU\$
 10240 CLS
 10250 INPUT "TIPO DE LUMINARIA"
 10260 PRINT "BASE DE LUMINARIA"
 10270 PRINT "BASE MOD. E 25"
 10280 PRINT "BASE MOD. E 40"
 10290 PRINT "BASE MOD. FLUOR"
 10300 PRINT "BASE MOD. RY 25"
 10310 PRINT "BASE MOD. RZ 25"
 10320 PRINT "BASE MOD. G 25"
 10330 INPUT BASE
 10340 INPUT "VOLTAJE DE OPERACION"
 10350 INPUT "CORRIENTE DE OPERACION"
 10360 INPUT "POTENCIA CON REACTAN."
 10370 INPUT "VIDA UTIL - HORAS"
 10380 LSSET TIP\$ = TIP\$
 10390 LSSET VAC\$ = VAC\$
 10400 LSSET VOL\$ = VOL\$(VOL)
 10410 LSSET COR\$ = COR\$(COR)
 10420 LSSET POT\$ = POT\$(POT)
 10430 LSSET VU\$ = VU\$(VU)
 10440 END #8,CODIGO
 10450 INPUT "OTRA LAMPARA DEL TIPO"
 10460 IF DES\$="S"THEN CLS :GOTO 10450
 10470 CLS
 10480 INPUT "OTRA LAMPARA DIFERENT"
 10490 IF DES\$="S"THEN GOTO 10000 :CLS :GOTO 10490
 11000 :CLS :GOTO 11000
 11010 CLS: INGRESO DE RECTIFICADORES
 11020 LOCATE 6,25;PRINT "DATOS DE LOS RECTIFICADORES"
 11030 MARCAS="WHS"
 11040 ARCH\$="R"+MARCAS
 11050 OPEN ARCH\$ AS #9 LEN=12
 11060 LOCATE 8,22;PRINT "CODIGO"

```

":LOCATE 8,50:INPUT CODIGO;CODE=VAL(CODIGO$);
CODIGO>0 AND LEN(CODIGO$)<20 THEN GOTO 11080
11070 FIELD #9,2 AS POT$,2 AS VDC$,2 AS IDC$,1 AS IOPR
AS VOL$;
11080 LOCATE 10,22:PRINT "POTENCIAS"
":LOCATE 10,50:INPUT POTENCIAS=VAL(ITEM$); IF POT
AND LEN(ITEM$)<>0 THEN GOTO 11080
11090 LOCATE 12,22:PRINT "VOLTAJE DC"
":LOCATE 12,50:INPUT VOLDC$=VAL(CVOLDC$); IF VOLDC <=0
AND LEN(CVOLDC$)<>0 THEN GOTO 11090
11100 LOCATE 14,22:PRINT "CURRENTE DC"
":LOCATE 14,50:INPUT IDC$=VAL(CIDC$); IF IDC <=0
AND LEN(CIDC$)<>0 THEN GOTO 11100
11110 LOCATE 16,22:PRINT "VOLTAGE IN OPERACION"
":LOCATE 16,50:INPUT VOL$=VAL(CVOL$); IF VOL <=0 OR
LEN(VOL$)<>0 THEN GOTO 11110
11120 LOCATE 18,22:PRINT "CURRENTE DE OPERACION"
":LOCATE 18,50:INPUT IOPR$=VAL(CIOPR$); IF IOPR <=0
AND LEN(CIOPR$)<>0 THEN GOTO 11120
11130 LOCATE POT$=MKBS(POT)
11140 LOCATE VDC$=MKBS(VDC)
11150 LOCATE IDC$=MKBS(IDC)
11160 LOCATE IOPR$=MKBS(IOPR)
11170 LOCATE VOL$=MKBS(VOL)
11180 PUL #9, CODIGO
11190 LOCATE 20,25:PRINT "OTRO PERTINENCIA? S/N"
11200 DESE$=INKEY$; IF DESE$>"O" AND DESE$<"N" THEN GOTO
11200
11210 IF DESE$=="S" THEN GOTO 11060
11220 CLOSE
11230 GOTO 7000
12000 CLR : ---- 12000
12010 LOCATE 0,20:PRINT "INTERIOR DE LOS DATOS DE LOS
ELEMENTOS"
12020 LOCATE 10,20:PRINT "MOTOR"
====> 1"
12030 LOCATE 10,20:PRINT "TIPO DE CORRIENTE"
====> 2"
12040 LOCATE 10,20:PRINT "IMPRESIONES"
====> 3"
12050 LOCATE 10,20:PRINT "IMPRESIONES"
====> 4"
12060 LOCATE 10,20:PRINT "REGISTRO AL MENOS ANTERIO
====> 5"
12070 LOCATE 20,20:PRINT "TIPO R DEL PROBLEMA"
====> 6"
12080 OPCION$=INKEY$; IF OPCION$>"O" THEN GOTO 12080
12090 IF OPCION$=="1" THEN GOTO 13000
12100 IF OPCION$=="2" THEN GOTO 14000

```

```

12110 IF OPCIONE = "3" THEN GOTO 13000
12120 IF OPCIONE = "4" THEN GOTO 14000
12130 IF OPCIONE = "5" THEN GOTO 90
12140 IF OPCIONE = "6" THEN GOTO 1500
12150 GOTO 12000
13000 ?MUESTREAN LOS DATOS DE MOTOR
13010 ?NOMBRE="NA"
13020 CLS;PAUSE;"3"
13030 LOCATE 9,20:PRINT "MOTOR CON NOMBRE"
13040 LOCATE 10,24:PRINT "RPM"
13050 LOCATE 11,25:PRINT "3600"
13060 LOCATE 12,25:PRINT "1800"
13070 LOCATE 13,25:PRINT "1200"
13080 LOCATE 14,25:PRINT "900"
13090 LOCATE 15,25:PRINT "600"
13100 DEB$=INKEY$:IF POLOGNE="1" THEN GOTO 13100
13110 IF POLOGNE<>"1" AND POLOGNE<>"2" THEN GOTO 13100
POLOGNE<>"1" AND POLOGNE<>"2" THEN GOTO 13100
13120 CLS
13130 LOCATE 10,20:PRINT "CUBICOS POR UNIDAD"
13140 LOCATE 12,19:PRINT "LOCATE EL VALOR DE CUBICOS A = "
C = A - B
13150 DISENO$=INKEY$:IF DISENO$="" THEN GOTO 13150
13160 IF DISENO$<>"A" AND DISENO$<>"B" AND DISENO$<>"C" OR
DISENO$<>"D" THEN GOTO 13150
13170 CLS
13180 LOCATE 10,20:PRINT "CLASE DE MOTOR"
13190 LOCATE 12,20:PRINT "CARACTERISTICAS DEL MOTOR"
=====D=====
13200 LOCATE 14,20:PRINT "TIPO DE MOTOR CLOSERD 14000"
=====T=====
13210 LOCATE 16,20:PRINT "TIPO DE MOTOR CLOSERD 14000"
=====H=====
13220 CLSERD=INKEY$:IF CLSERD="H" THEN GOTO 13220
13230 IF CLSERD<>"D" AND CLSERD<>"H" THEN CLSERD="H" THEN
GOTO 13220
13240 CLS
13250 LOCATE 6,20:PRINT " CARACTERISTICAS DE LOS "
MOTORES"
13260 LOCATE 10,23:PRINT " PESO DEL MOTOR " ;PESO
13270 LOCATE 12,23:PRINT " VELOCIDAD GIRANTE "
";(7200/VBL(POLIGONO)*2)
13280 LOCATE 14,23:PRINT " CURVA DE TORQUE"
";DISENO$
13290 LOCATE 16,23:PRINT " CLASE DE MOTOR " ;CLASE
13300 LOCATE 20,20:PRINT " ESTAN CORRECTOS LOS DATOS S/N "
?
13310 DEB$=INKEY$:IF DEB$="" THEN GOTO 13310
13320 IF DEB$ = "S" THEN GOTO 13320

```


16150 LPRINT TAB(22) USING "*****"; CVI(POT#); #LPRINT;
CHR\$(179);
16160 LPRINT TAB(29) USING "*****"; CVI(VDC#); #LPRINT;
CHR\$(179);
16170 LPRINT TAB(35) USING "*****"; CVI(CDDB#); #LPRINT;
CHR\$(179);
16180 LPRINT TAB(40) USING "*****"; CVS(TOPAGE); #LPRINT;
CHR\$(179);
16190 LPRINT TAB(48) USING "*****"; CVI(VOL#); #LPRINT;
16200 GOTO 16100
16210 CLOSE
16220 LPRINT TAB(17) " @DDCDADDDE@DDDDADDD@DDDDY"
16230 PRINT TAB(10) " PULSE CUALquier TECLA PARA CONTINUAR"
16240 IF INKEY# = "" THEN GOTO 16200
16250 GOTO 12000
19000 ----- 19000 -----
19010 END
19020 LOCATE 23,1;PRINT "HORA: # "; TIME(); RETURN

```

10 ' PROGRAMA # 4 - VERS - 1
20 '
30 ' OPTIMIZACION DE BANCOS DE CONDENADORES EN UN INDUSTRIAL
40 '
50 ' DATOS DE FUSIBLES - CONTACTOS - COMBINACIONES
60 ' EQUIPOS DE CONDUCCION
70 ' LIMA - DURAZNO - CHICO VERA
80 '
90 CLS
100 LOCATE 10,15:PRINT "INGRESO DE DATOS DE CONDENADORES"
=> 1"
110 LOCATE 12,15:PRINT "INGRESO DE VALOR DE CONTACTOS"
=> 2"
120 LOCATE 14,15:PRINT "INGRESO DE DATOS DE FUSIBLES"
=> 3"
130 LOCATE 16,15:PRINT "INGRESO DE VALOR DE EQUIPOS DE
CONTROL" => 4"
140 LOCATE 18,15:PRINT "CANTIDAD DE EQUIPOS"
=> 5"
150 DE$*=INKEY$: IF DE$<>"1" AND DE$<>"2" THEN
DE$<>"3" AND DE$<>"4" AND DE$<>"5" THEN GOTO 80
160 IF DE$*="1" THEN GOTO 1000
170 IF DE$*="2" THEN GOTO 2000
180 IF DE$*="3" THEN GOTO 3000
190 IF DE$*="4" THEN GOTO 4000
200 IF DE$*="5" THEN CLS:END
1000 ' INGRESO DE DATOS DE CONDENADORES
1010CLS:LOCATE 12,20:PRINT "INTRODUZCA LA MARCA DE
CONDENADORES"
1020 LOCATE 12,55:INPUT "MARCAS(MARCA1-MARCA2-MARCA3-"
":MARCA4-MARCA5-MARCA6-MARCA7-MARCA8-MARCA9-MARCA10)
1030 OPEN "MARCAS.DAT" AS 1 LEN=12
1040 FILED #1,1 TO AS NOMBRE,2 CODE
1050 CODE=0
1060 CODE+=CODE+1
1070 GET #1,1, CODE
1080 IF CVI(CODE)=NOMBRE THEN LOCATE 18,20:PRINT "ESTE
ESTE NOMBRE" :GOTO 1160
1090 IF CVI(CODE)<>0 THEN GOTO 1160
1100 LOCATE 18,20:PRINT "MARCAS"
1110 USEN HELP$=MKT$(CODE)
1120 PUT #1,1, CODE
1130 CODE+=0
1140 CODE+=CODE+1
1150 IF CVI(HELP$)=0 THEN GOTO 1170
1160 MARCA$=STR$(CVI(HELP$))
1170 LOCATE 16,20:PRINT "INGRESE EL NOMBRE DE NOMINA"
1180 LOCATE 16,55:INPUT VOLUMEN

```

```

1190 IF VOLNOM>=200 AND VOLNOM<=250 THEN VOL$="200" : GOTO 1250
1200 IF VOLNOM> 250 AND VOLNOM<=300 THEN GETO 1210
1210 IF VOLNOM>=400 AND VOLNOM<=345 THEN VOL$="400" : GOTO 1250
1220 IF VOLNOM> 465 AND VOLNOM< 570 THEN GETO 1230
1230 IF VOLNOM>=570 AND VOLNOM<=590 THEN VOL$="570" : GOTO 1250
1240 LOCATE 18,20:PRINT "NO ES ACEPTABLE ESTE VOLTAJE" : GOTO 1170
1250 CONDEN$= "(100"+VOL$+MARC$+" )": GOTO 1260
1260 OPEN CONDEN$ AS 1 LEN = 12
1270 FIELD #1 , 4 AS KVAR$, 4 AS COSTO , 4 AS CUMPL
1280 CLS:CODE = 0
1290 LOCATE 2,30:PRINT "MARCA : "+#H#
1300 LOCATE 6,17:PRINT "KVAR : "+TAB(10)+TAB(10)+"VOL."
NOM": TAB(40)"COSTO"
1310 CODE = CODE + 1
1320 LSET R 1 , CODE
1330 IF CODE = 1 AND CVS(COSTO)=0 THEN LOCATE 6,30:PUT
"NO HAY DATOS" : GOTO 1370
1340 IF CVS(COSTO)=0 THEN GOTO 1370
1350 PRINT TAB(20)"+TAB(23)KVAR"+TAB(30)
"+TAB(40)CVS(VNOM)+TAB(50)"+"TAB(70)"+TAB(10)COSTO)
1360 GOTO 1310
1370 LOCATE 19,15:PRINT "INGRESE UN CODIGO CON KVAR
=> "
1380 LOCATE 19,50:INPUT KVAR
1390 CODEA = 0
1400 CODEA = CODEA + 1
1410 GET #1 , CODEA : IF CVS(COSTO)=0 THEN GOTO 1450
1420 IF CVS(KVAR)<=KVAR THEN GOTO 1370
1430 LOCATE 20,5:PRINT "YA ESTA GUARDADO ENTI DATO,
PROCEDE A ACTUALIZACION DE COSTO"
1440 CODE = CODEA
1450 LOCATE 21,15:PRINT "INGRESE CODIGO DEL CONDENSADOR
=> "
1460 LOCATE 21,55:INPUT COSTO
1470 LSET KVAR$ = INKEY$(KVAR)
1480 LSET VNOM$ = MKS$(VNOM)
1490 LSET COSTO$ = MKS$(COSTO)
1500 PUT #1 , CODE
1510 LOCATE 23,15:PRINT"OTRO CONDENSADOR CON EL MISMO
VOLTAJE NOMINAL ? S/N "
1520 DES$ = INKEY$: IF DES$ <> "S" AND DES$ <> "N" THEN
GOTO 1530
1530 IF DES$="S" THEN GOTO 1290
1540 LOCATE 23,15:PRINT"OTRO CONDENSADOR IGUAL MARCA,
DIFERENTE VOLTAJE ? S/N "

```

```

1550 DESP = INKEY$: IF DESP <> "S" AND DESP <> "N" THEN
GOTO 1550
1560 CLOSE
1570 IF DESP="S" THEN CLS : GOTO 1170
1580 LOCATE 23,15:PRINT"OTRO CONDENSADOR DE DIFERENTE MARCA
? B/N"
1590 DESP = INKEY$: IF DESP <> "S" AND DESP <> "N" THEN
GOTO 1590
1600 IF DESP="S" THEN GOTO 1010
1610 GOTO 120
2000           INGRESO DE NOMBRE DE CONTACTORES
2010 CLS:LOCATE 12,20:PRINT "INTRODUCIR NOMBRE DEL CONTACTO
"
2020      LOCATE      12,55:INPUT      "INTRODUCIR LA MARCA"
":MARCA":=LEFT$(MARCAS,10)
2030 FIELD B 1 , 10 AS NOMB$, 7 AS VOLNOM$,
2040 FIELD B 1 , 10 AS MODE$, 4 AS PWR$, 4 AS CONTACT$
2050 CODE = 0
2060 CODE = CODE + 1
2070 GET #1, CODE
2080 IF CODE = NOMB$ THEN LOCATE 12,55:PRINT "ESTE ES EL
ESTE NOMBRE": GOTO 2160
2090 IF CODE<HELP$+10 THEN GOTO 2160
2100 LEFT(NOMB$,10) = MARCA
2110 LEFT(HELP$+TEXT$CODE)
2120 PUT #1, CODE
2130 CODE = 0
2140 CODE = CODE + 1
2150 IF LEFT(HELP$+10) THEN GOTO 2130
2160 MODE$ = STR$(LEN(HELP$))
2170 LOCATE 16,20:PRINT "THESE SON LOS MODELOS: NOMBRES"
2180 LOCATE 16,55:INPUT  VOLNOM$ 
2190 IF VOLNOM$>300 AND VOLNOM$<400 THEN VOLNOM$=300 : GOTO
2200
2200 IF VOLNOM$>400 AND VOLNOM$<400 THEN GOTO 2210
2210 IF VOLNOM$=400 AND VOLNOM$<400 THEN VOLNOM$=400 : GOTO
2220
2220 IF VOLNOM$>400 AND VOLNOM$<400 THEN GOTO 2230
2230 IF VOLNOM$=300 AND VOLNOM$<300 THEN VOLNOM$=300 : GOTO
2240
2240 LOCATE 18,20:PRINT "NO SE PUEDE HACER ESTE MODELO": GOTO
2170
2250 CONTACT$ = "CTC"+VOLNOM$+MODE$+PWR$+CODE
2260 OPEN CONTACT$ AS 1 LEN = 10
2270 FIELD #1 , 10 AS MODE$, 4 AS PWR$, 4 AS CONTACT$
2280 CODE=CODE = 0
2290 LOCATE 2,30:PRINT "MARCA : ";MARCA;VOLNOM$;
2300      LOCATE      2,30:PRINT      " 20:PRINT
"MODELO";TAB(40)"CAPACIDAD";TAB(40)"CTC": GOTO 1170

```

```

2310 CODE = CODE + 1
2320 GET # 1 , CODE
2330 IF CODE = 1 AND CVS(COSTO$)=0 THEN LOCATE 5,30:PRINT "NO HAY DATOS" ; GOTO 2370
2340 IF CVS(COSTO$)=0 THEN GOTO 2370
2350 PRINT TAB(20) MODEL$; TAB(30) --
"; TAB(40) CVS(KVAR$); TAB(50) "--; TAB(60) CVS(COSTO$)
2360 GOTO 2310
2370 LOCATE 19,15:PRINT "INGRESE EL MODELO DEL CONTACTOR"
=> "
2380 LOCATE 19,55:INPUT MODEL$:MODEL$=MODEL "
":MODEL$=LEFT$(MODEL$,10)
2390 CODEA = 0
2400 CODEA = CODEA+1
2410 GET # 1 , CODEA : IF CVS(COSTO$)=0 THEN GOTO 2450
2420 IF MODEL$<>MODEL$ THEN GOTO 2400
2430 LOCATE 18,10:PRINT "YA EXISTE ESTE MODELO, SE PROCESA LA ACTUALIZACION"
2440 CODE = CODEA
2450 LOCATE 20,15:PRINT "INGRESE CAPACIDAD EN KVARS"
=> "
2460 LOCATE 20,55:INPUT KVAR$
2470 LOCATE 21,15:PRINT "INGRESE COSTO DEL CONTACTOR"
=> "
2480 LOCATE 21,55:INPUT COSTO
2490 LETT KVAR$=MKSF(KVAR$)
2500 LETT MODEL$=MODEL$
2510 LETT COSTO$=MKSF(COSTO)
2520 PRNT # 1 , CODE
2530 LOCATE 23,15:PRINT "CERO CIRCUITOS DE FUSIBLES"
VOLTAJE NOMINAL ? S/N "
2540 DES$ = INKEY$: IF DES$ <> "" AND DES$ <> "N" GOTO 2540
2550 IF DES$="S" THEN GOTO 2560
2560 LOCATE 23,15:PRINT "CIRCUITO DE FUSIBLES DIFERENTE VOLTAJE ? S/N "
2570 DES$ = INKEY$: IF DES$ <> "" AND DES$ <> "N" GOTO 2570
2580 CLOSE
2590 IF DES$="S" THEN CLS : LOCATE 11,15:PRINT "DE PLENA LUZ"
2600 LOCATE 23,15:PRINT "OTRO CONTACTOR ? DE PLENA LUZ"
? S/N "
2610 DES$ = INKEY$: IF DES$ <> "" AND DES$ <> "N" GOTO 2610
2620 IF DES$="S" THEN GOTO 2610
2630 GOTO 90
3000 INGRESO DE DATOS DE VISIBLES
3010 CLS:LOCATE 12,20:PRINT "INGRESE LA MARCA DEL FUSIBLE"
3020 LOCATE 12,55:INPUT MARCA$:MARCA$=MARCA "

```

```

": MARCA$=LEFT$(MARC$,10)
3030 OPEN "MARCAFUS" AS 1 LEN = 12
3040 FIELD #1 , 10 AS NOMBRE , 2 : = NOMBRE
3050 CODE = 0
3060 CROG = CODE + 1
3070 GET #1 ,CODE
3080 IF MARCA$ = NOMBRE THEN LOCATE 16,20:PRINT "YA EXISTE"
ESTE NOMBRE": GOTO 3130
3090 IF CIVI(HELP$)<0 THEN GOTO 3010
3100 LSGET NOMBRE = MARCA$
3110 LSGET HELP$ = MKIN$(CODE)
3120 PUT #1 , CODE
3130 LOCATE 16,20:PRINT "DIGITE UNO OTRO": CLS : IF
CONTINUAR?
3140 IF INKEY$ = "" THEN GOTO 3140
3150 MARCA$ = STR$(CIVI(HELP$))
3160 PUNTO$ = "#UB"+MARCA$ : CLOSE
3170 OPEN FUSIBE# AS 1 LEN = 10
3180 FIELD #1 , 10 AS MODE$ : 4 DE 10 : 4 DE 10 : 4 DE 10
3190 CLS : CODE = 0
3200 LOCATE 2,50:PRINT "MARCA": FOR I =
LOCATE 16,20:PR
"MODELO"; TAB(37)"AMPERAJE"; TAB(60)"PRECIO"
3220 CODE = CODE + 1
3230 GET #1 , CODE
3240 IF CODE = 1 AND CVS(COSTO$) > 0 THEN LOCATE 16,30:PR
"NO HAY DATOS": GOTO 3280
3250 IF CVS(COSTO$)=0 THEN GOTO 3270
3260 PRINT TAB(20,"") MODELO; TAB(30,"")
";TAB(40)CVB(AMP$);TAB(50)"--";TAB(60)CVA(COSTO$)
3270 GOTO 3220
3280 LOCATE 19,15:PRINT "INGRESE EL NOMBRE
=> "
3290 LOCATE 19,55:INPUT "MODEL$":MODEL$=MODEL$;""
":MODEL$=LEFT$(MODEL$,10)
3300 CODEA = 0
3310 CODEA = CODEA + 1
3320 GET #1 , CODEA : IF CVS(CODEA) > 0 THEN GOTO 3360
3330 IF MODEL$>MODE$ THEN GOTO 3340
3340 LOCATE 16,10:PRINT "YA EXISTE": MODELO = PR
A ACTUALIZACION DE DATOS"
3350 CODE = CODE$0
3360 LOCATE 20,15:PRINT "INGRESE EL AMPERE
=>
3370 LOCATE 20,50:INPUT AMP
3380 LOCATE 21,15:PRINT "INGRESE CANTIDAD FUSIBLE CON
BASE": "
3390 LOCATE 21,55:INPUT COSTO
3400 LSGET MODE$ = MODEL$
```

```

3410 LOCATE AMP$ = MKS$(AMP)
3420 LOCATE COSTO$ = MKS$(COSTO)
3430 GET # 1 , CODE
3440 LOCATE 23,15:PRINT "TIPO DE FUSIBLE CON N° DE"
AMPERIAS NOMINAL ? S/N "
3450 DESE$ = INKEY$: IF DESE$ <> "" THEN DESE$ = "SI"
GOTO 3470
3460 IF DESE$="S" THEN GOTO 3470
3470 CLOSE
3480 LOCATE 23,15:PRINT "DESE: FUSIBLE DE DIFERENTE PESO"
? S/N"
3490 DESE$ = INKEY$: IF DESE$ <> "" THEN DESE$ = "SI"
GOTO 3420
3500 IF DESE$="S" THEN GOTO 3470
3510 GOTO 70
4000 " INGRESO LOS DATOS DEL CIRCUITO: "
4010 LETN "CONTADOR" AS 1 LEN = 24
4020 LETN 11 , 10 AS MODE$, 4 , 4 , 1 , 2 , 3 , 7080$ AS CVI$1$4
4030 CVI$1$4 = 0
4040 LOCATE 23,15:PRINT "TIPO DE FUSIBLE: "
4050 LOCATE 23,15:PRINT "NOMBRE DEL MODELO: "
4060 CVI$1$4 = CODE + 1
4070 GET # 1 , CODE
4080 IF CODE = 1 AND CVI$1$4<>"0" THEN LOCATE 23,15:PRINT
"NO EXISTEN DATOS" , GOTO 4120
4090 IF CVI(COSTO$)=0 THEN GOTO 4110
4100 PRINT TAB(16) MODE$;TAB(20)"TIPO DE MARCA";TAB(33) MODE$;TAB(33)
";TAB(33)CVI(PAGO$);TAB(53)" ";TAB(33)CVI(CODE$)
4110 GOTO 4060
4120 " LOCATE 19,15:PRINT "INGRESE EL NUMERO DE PAGOS"
=> "
4130 LOCATE 19,35:INPUT MARCA$ " INGRESAR MARCA: "
":MODEL$=LEFT$(MODELO$,10)
4140 CODE$ = 0
4150 CODE$ = CODE$ + 1
4160 GET # 1 , CODE$ : IF CVI(CODE$)=0 THEN GOTO 4200
4170 IF MODELO$<CODE$ THEN GOTO 4110
4180 LOCATE 19,15:PRINT "YA EXISTE ESTE MODELO EN EL LISTADO"
A ACTUALIZACION DE DATOS"
4190 CODE$ = CODE$ + 1
4200 LOCATE 20,15:PRINT "INGRESE EL NUMERO DE PAGOS"
=> "
4210 LOCATE 20,35:INPUT MARCA$
4220 LOCATE 21,15:PRINT "INGRESE EL NUMERO DE PAGOS"
=> "
4230 LOCATE 21,35:INPUT PAGOS

```

4240 LOCATE 22,15:PRINT "PRIMERA" 11.0000
=> "
4250 LOCATE 22,35:INPUT COSTO
4260 LSET MODE\$=MODEL\$
4270 LSET MARCA\$="MARCA"
4280 LSET FABO\$="MKI"(PASO)
4290 LSET COSTO\$=NKS\$(COSTO)
4300 PUT #1, CODE
4310 LOCATE 23,15:PRINT "OTRO" EQUIPO 11. CONTINUO
=> 3/11 "
4320 DESE=INKEY\$: IF DESE<>"S" AND DESE<>"N" THEN
GOTO 4320
4330 IF DESE="S" THEN GOTO 4020
4340 CLOSE
4350 GOTO 50

A P E N D I C E C

REPORTE DEL PROGRAMA ~ CONFIGURACION DEL SISTEMA

CODIGO DE BARRA	VOLTAGE	KW	KVAR	T	DE P.
1	460	36.0	259.2	1	304
CODIGO DE BARRA	VOLTAGE	KW	KVAR	T	DE P.
11	460	20.1	133.1	1	251
CABLE MOTOR	TIPO → 500	LDM, mt → 60	B LIN. →	1	
	HP → 20	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 27	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 6	LDM, mt → 18	B LIN. →	1	
	HP → 125	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 115	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 250	LDM, mt → 15	B LIN. →	1	
	HP → 20	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 10.5	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 8	LDM, mt → 15	B LIN. →	1	
	HP → 3	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 3.5	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 12	LDM, mt → 30	B LIN. →	1	
	HP → 15	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 3.5	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 10	LDM, mt → 25	B LIN. →	1	
	HP → 1.5	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 1.4	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 12	LDM, mt → 24	B LIN. →	1	
	HP → 15	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 10.2	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE V-A -CDOSE	TIPO → 10	LDM, mt → 30	B LIN. →	1	
	V → 460	Ø → 1.4	CDOSE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 12	LDM, mt → 20	B LIN. →	1	
	HP → 3	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 3.4	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 12	LDM, mt → 25	B LIN. →	1	
	HP → 4	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 1.2	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 12	LDM, mt → 24	B LIN. →	1	
	HP → 3	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 3.8	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 12	LDM, mt → 15	B LIN. →	1	
	HP → 2	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 2.5	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE MOTOR	TIPO → 12	LDM, mt → 25	B LIN. →	1	
	HP → 2	RPM → 1800	FASES →	1	
	I → 2.8	Cdt → B	CLASE →	1	
CABLE	TIPO → 12	LDM, mt → 15	B LIN. →	1	

CODIGO DE BARRA	VOLTAJE	KW	KVAR	F. DE P.
111	460	105.8	82.1	0.790
CABLE	TIPO	350	LON. mt -> 8	# LIN. -> 2
V-A -COSφ	V	460	A -> 1.2	COSφ -> .7
CABLE	TIPO	12	LON. mt -> 45	# LIN. -> 1
V-A -COSφ	V	460	A -> .6	COSφ -> .7
CABLE	TIPO	12	LON. mt -> 40	# LIN. -> 1
MOTOR	HP	1.5	RPM -> 1800	FASES -> 3
	I	→ 1.7	CDT -> B	CLASE -> T
CABLE	TIPO	12	LON. mt -> 40	# LIN. -> 1
MOTOR	HP	1	RPM -> 1800	FASES -> 3
	I	→ 1.75	CDT -> B	CLASE -> T
CABLE	TIPO	12	LON. mt -> 40	# LIN. -> 1

CODIGO DE BARRA	VOLTAJE	KW	KVAR	F. DE P.
1111	460	2.05	82.5	0.831
CABLE	TIPO	170	LON. mt -> 8	# LIN. -> 1
MOTOR	HP	15	RPM -> 1800	FASES -> 3
	I	→ 20.3	CDT -> B	CLASE -> T
CABLE	TIPO	10	LON. mt -> 20	# LIN. -> 1

CODIGO DE BARRA	VOLTAJE	KW	KVAR	F. DE P.
11111	460	17.0	82.9	0.827
R-X	R	0	-> 0	
MOTOR	HP	1.5	-> 1800	FASES -> 3
	I	→ 2.6	-> B	CLASE -> T
CABLE	TIPO	12	LON. mt -> 17	# LIN. -> 1
MOTOR	HP	5	RPM -> 1800	FASES -> 3
	I	→ 5.4	CDT -> B	CLASE -> T
CABLE	TIPO	10	LON. mt -> 36	# LIN. -> 1
MOTOR	HP	1.5	RPM -> 1800	FASES -> 3
	I	→ 1.4	CDT -> B	CLASE -> T
CABLE	TIPO	12	LON. mt -> 28	# LIN. -> 1
MOTOR	HP	3.5	RPM -> 1800	FASES -> 3
	I	→ 4.2	CDT -> B	CLASE -> T
CABLE	TIPO	12	LON. mt -> 14	# LIN. -> 1
MOTOR	HP	15	RPM -> 1800	FASES -> 3
	I	→ 20	CDT -> B	CLASE -> T
CABLE	TIPO	10	LON. mt -> 17	# LIN. -> 1
MOTOR	HP	10	RPM -> 1800	FASES -> 3
	I	→ 15.7	CDT -> B	CLASE -> T
CABLE	TIPO	12	LON. mt -> 14	# LIN. -> 1
RECTIFIC	KW	3	Mod. -> 125	IDC -> 24
CABLE	TIPO	12	LON. mt -> 8	# LIN. -> 1

CODIGO DE BARRA	VOLTAJE	KW	KVAR	F. DE P.
1112	460	54.2	46.9	0.756
R-X	R	0	X -> 0	
MOTOR	HP	125	RPM -> 1800	FASES -> 3
	I	→ 90	CDT -> B	CLASE -> T
CABLE	TIPO	3/0	LON. mt -> 23	# LIN. -> 2

CODIGO DE BARRA	VOLTAJE	KW	KVAR	% DE P.
12	460	11.4	9.9	0.753
CABLE	TIPO → 2/0	LDM, mt →	40	# LIN. → 1
MOTOR	HP → 3	RPM →	1800	FASES → 3
I	→ 2.2	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 12	LDM, mt →	12	# LIN. → 1
V-A -COSφ	V → 460	A →	.6	COSφ → .7
CABLE	TIPO → 12	LDM, mt →	10	# LIN. → 1
V-A -COSφ	V → 460	A →	.6	COSφ → .7
CABLE	TIPO → 12	LDM, mt →	10	# LIN. → 1
MOTOR	HP → 2.5	RPM →	1800	FASES → 3
I	→ 1.9	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 2/0	LDM, mt →	25	# LIN. → 1
CODIGO DE BARRA	VOLTAJE	KW	KVAR	% DE P.
13	460	145.7	76.7	0.885
CABLE	TIPO → 300	LDM, mt →	65	# LIN. → 2
CODIGO DE BARRA	VOLTAJE	KW	KVAR	% DE P.
131	460	74.0	34.9	0.904
R-X	R → 0	X →	0	
MOTOR	HP → 100	RPM →	3600	FASES → 3
I	→ 100	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 2/0	LDM, mt →	10	# LIN. → 1
MOTOR	HP → 3	RPM →	3600	FASES → 3
I	→ 2.7	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 12	LDM, mt →	10	# LIN. → 1
CODIGO DE BARRA	VOLTAJE	KW	KVAR	% DE P.
132	460	11.9	41.8	0.65
R-X	R → 0	X →	0	
MOTOR	HP → 100	RPM →	3600	FASES → 3
I	→ 90	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 2/0	LDM, mt →	10	# LIN. → 1
MOTOR	HP → 5	RPM →	3600	FASES → 3
I	→ 3.6	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 12	LDM, mt →	10	# LIN. → 1
MOTOR	HP → 2	RPM →	3600	FASES → 3
I	→ 2	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 12	LDM, mt →	10	# LIN. → 1
MOTOR	HP → 3	RPM →	3600	FASES → 3
I	→ 2.3	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 12	LDM, mt →	20	# LIN. → 1
MOTOR	HP → 1	RPM →	3600	FASES → 3
I	→ 1.1	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 12	LDM, mt →	40	# LIN. → 1
MOTOR	HP → 7.5	RPM →	3600	FASES → 3
I	→ 5.2	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 10	LDM, mt →	31	# LIN. → 1
MOTOR	HP → 3	RPM →	3600	FASES → 3
I	→ 2.9	CDT →	B	CLASE → T
CABLE	TIPO → 12	LDM, mt →	10	# LIN. → 1

A P E N D I C E D

BASES DE DATOS DE LOS EQUIPOS DE COMPENSACION

Y

COMPENSACION DE CADA UNA DE LAS BARRAS

	CONDENSADORES	POLITEL.	FUSIBLES	V -> 7%
	CONTACTORES	AGUT	NICAR	
	FUSIBLES			
CONDENSADORES		CONTACTORES	FUSIBLES	
5 KVAR	CL-02.a	HH-00-25		
10 KVAR	CL-04.a	HH-00-50		
15 KVAR	CK-02.Ba	HH-00-100		
20 KVAR	CK-03.Ba	HH-00-100		
25 KVAR	CK-04.Ba	HH-0-125		
CONDENSADORES		CONTACTORES	FUSIBLES	
5 KVAR	CL-00.a	HH-00-15		
10 KVAR	CL-02.a	HH-00-25		
15 KVAR	CL-04.a	HH-00-40		
20 KVAR	CK-02.Ba	HH-00-50		

FACTOR DE POTENCIA MINIMO REQUERIDO .9
 FACTOR DE POTENCIA MINIMO DISEÑO .95
 NUMERO MAXIMO DE GRUPOS 0
 INGRESE EL VALOR DEL KWH 20
 % DE INCREMENTO MENSUAL EN LA TARIFA 3
 % INFLACION ANUAL 60
 NUMERO DE HORAS DIARIAS PROMEDIO 8

CONFIGURACION ECONOMICA - 1º PASO

BARRA -> 1 KW DE LA CARGA => 364.02 KVAR EN PERIODOS => 150

COMPENSACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	7
10	1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PASO	COSTO	
COMP-12	MERLIN-G	1/2	5000.00	
BARRA -> 1		COMPENSACION TOTAL DE LA CARGA		
KW ->	364.02	KVAR COND ->	120.00	
KVAR BARRA ->	269.18	KVAR FINAL ->	115.18	
F.P. INIC ->	0.8040	F.P. FINAL ->	0.7704	
KW TOT SIS ->	364.02			
KVAR TOT I ->	269.18	KVAR TOT F ->	115.18	
F.P. SIS INI ->	0.8040	F.P. SIS FIN ->	0.7704	
COSTO ->	\$1,951,620.00	INTEREZO ->	\$1,114,080.00	
RENTA ->	0.86291	PENALIZACION ->	\$0.00	

CONFIGURACION ECONOMICA - SOLO PASOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVARs REQUERIDOS => 150.00

COMPENSAACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	7
10	1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PASO	COSTO	
COMP-12	MERLIN-B	12	500000	COMPENSAACION TOTAL DE LA BARRA
BARRA-> 11				
KW	208.13	KVAR COND =>	150.00	
KVAR BARRA->	153.15	KVAR FINAL=>	153.15	
F.P. INIC =>	0.7507	F.P. FINAL=>	0.7376	
KW TOT SIS->	364.77	KVAR TOT F=>	364.77	
KVAR TOT I->	269.18	F.P. SIS FIN=>	0.7302	
F.P. SIS INI->	0.8040			
COSTO	-\$1,951,620.00	COMPENSACION	+\$1,533,880.00	
RENTA	-\$0.86291	PLANTILACION	+\$0.00	

CONFIGURACION ECONOMICA - SOLO PASOS

BARRA => 111

KW DE LA CARGA => 105.76 KVARs REQUERIDOS => 000.00

COMPENSAACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	4

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PASO	COSTO	
RPR - 5	AGUT	5	400000	COMPENSACION TOTAL DE LA BARRA
BARRA-> 111				
KW	105.76	KVAR COND =>	000.00	
KVAR BARRA->	82.09	KVAR FINAL=>	82.09	
F.P. INIC =>	0.7900	F.P. FINAL=>	0.792	
KW TOT SIS->	364.21	KVAR TOT F=>	364.21	
KVAR TOT I->	269.18	F.P. SIS FIN=>	0.7303	
F.P. SIS INI->	0.8040			
COSTO	-\$1,176,560.00	COMPENSACION	+\$1,176,533.88	
RENTA	-\$1.26006	PLANTILACION	+\$1,260.16	

CONFIGURACION ECONOMICA - 30.0 PASOS

BARRA -> 1111

KW DE LA CARGA -> 48.50 KVARs REQUERIDOS -> 30.00
COMPENSACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	1
10	1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PASO	COSTO	
BARRA -> 1111		COMPENSACION	TOTAL	DE LA BARRA
KW ->	48.50	KVAR COND ->	10.00	
KVAR BARRA ->	32.51	KVAR FINAL ->	32.51	
F.P. INIC ->	0.8307	F.P. FINAL ->	0.0987	
KW TOT SIS ->	364.10			
KVAR TOT I ->	269.18	KVAR TOT F ->	364.41	
FP SIS INI ->	0.8040	FP SIS FIN ->	0.0356	
COSTO	->	\$296,780.00	IMPORRO	\$1,798,240.62
RENTA	->	2,01577	ESTIMATIZACION	\$1,038,660.75

CONFIGURACION ECONOMICA - 30.0 PASOS

BARRA -> 11111

KW DE LA CARGA -> 34.97 KVARs REQUERIDOS -> 30.00
COMPENSACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PASO	COSTO	
BARRA -> 11111		COMPENSACION	TOTAL	DE LA BARRA
KW ->	34.97	KVAR COND ->	10.00	
KVAR BARRA ->	23.78	KVAR FINAL ->	23.78	
F.P. INIC ->	0.8269	F.P. FINAL ->	0.0942	
KW TOT SIS ->	364.05			
KVAR TOT I ->	269.18	KVAR TOT F ->	364.34	
FP SIS INI ->	0.8040	FP SIS FIN ->	0.0350	
COSTO	->	\$184,140.00	IMPORRO	\$4,214.00
RENTA	->	2,19515	ESTIMATIZACION	\$2,257.3

A P E N D I C E E

COMPENSACION DE DOS Y TRES BARRAS SIMULTANEAEMENTE

CONFIGURACION ECONOMICA - SOLO PASOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVARs REQUERIDOS => 95.00

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	4
15	1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PAGO	COSTO
BARRA-> 11111		COMPENSACION	TOTAL

KW	34.97	PAGO DOND =>	00
KVAR BARRA->	25.78	PAGO FINAL->	.78
F.P. INIC ->	0.9269	PAGO FINAL->	.12

BARRA-> 132		COMPENSACION	TOTAL	DE LA	DE LA
-------------	--	--------------	-------	-------	-------

KW	71.88	PAGO DOND =>	00
KVAR BARRA->	41.77	PAGO FINAL->	.77
F.P. INIC ->	0.9646	PAGO FINAL->	.37

BARRA-> 11		COMPENSACION	TOTAL	DE LA	DE LA
------------	--	--------------	-------	-------	-------

KW	208.13	PAGO DOND =>	00
KVAR BARRA->	193.15	PAGO FINAL->	.15
F.P. INIC ->	0.7507	PAGO FINAL->	.08

KW TOT SIS ->	344.35	PAGO DONT F...	.27
KVAR TOT 1 ->	252.38	PAGO DONT FIN...	.36
FP SIS INIC ->	0.6040		

COSTO	->	\$1,434,620.00	DE PAGO	\$1,434,620.00
RENTA	->	1,18156	DE PAGO EXCION	\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - 500.0 PASOS

BARRA => 1112

KW DE LA CARGA => 54.17 KVARS REQUERIDOS => 45.00
COMPENSACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	-> 2
5	-> 1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PASO	COSTO	DI	LA	BARRA
BARRA-> 1112		COMPENSACION	TOTAL			
KW	->	54.17	KVAR COND ->			45.00
KVAR BARRA->		45.00	KVAR FINAL->			1.39
F.P. INIC ->		0.7561	F.P. FINAL->			0.7994
KW TOT SIS->		364.10				
KVAR TOT I->		269.18	F.P. TOT F->		13	43
FP SIS INI->		0.8040	F.P. SIS FIN->		12	42
COSTO	->	\$442,420.00	PRIMER			1,161,62
RENTA	->	1,98820	PRIMERIZACION			\$1,433,94

CONFIGURACION ECONOMICA - 700 PASOS

BARRA => 12

KW DE LA CARGA => 11.36 KVARS REQUERIDOS => 55.00
COMPENSACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARS	PASOS
5	-> 1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PASO	COSTO	DI	LA	BARRA
BARRA-> 12		COMPENSACION	TOTAL			55.00
KW	->	11.36	KID ->			10
KVAR BARRA->		9.93	KFINAL->			15
F.P. INIC ->		0.7531	F.P. FINAL->			15
KW TOT SIS->		364.03				
KVAR TOT I->		269.18	F.P. TOT F->		19	49
FP SIS INI->		0.8040	F.P. SIS FIN->		18	473
COSTO	->	\$74,140.00	PRIMER			\$1,161,629.50
RENTA	->	1,38845	PRIMERIZACION			\$1,433,140.50

CONFIGURACION ECONOMICA - 1000 PASOS

BARRA => 13

KW DE LA CARGA => 145.88 KVARs REQUERIDOS => 75.00

COMPENSACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARs	PASOS
20	-> 3
15	-> 1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO RPR - 5	MARCA AGUT	PASO	COSTO	COMPENSACION TOTAL DE LA BARRA
BARRA-> 13				
KW =>	145.88	KVAR COND =>	75.00	
KVAR BARRA->	75.70	KVAR FINAL=>	1.00	
F.P. INIC =>	0.9851	F.P. FINAL=>	0.9859	
KW TOT SIS=>	364.63	KVAR TOT F=>	154.36	
KVAR TOT I=>	269.18	F.P. KVAR FIN=>	0.4305	
F.P. SIS INIT=>	0.9040			
COSTO =>	\$1,138,060.00	RENTA =>	\$1,414,214.25	
RENTA =>	1,23299	FINALIZACION =>	\$1,436,865.81	

CONFIGURACION ECONOMICA - 1000 PASOS

BARRA => 131

KW DE LA CARGA => 74.00 KVARs REQUERIDOS => 30.00

COMPENSACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARs	PASOS
20	-> 1
10	-> 1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO BARRA-> 131	MARCA	PASO	COSTO	COMPENSACION TOTAL DE LA BARRA
KW =>	74.00	KVAR COND =>	30.00	
KVAR BARRA=>	34.93	KVAR FINAL=>	7.50	
F.P. INIC =>	0.9043	F.P. FINAL=>	7.50	
KW TOT SIS=>	364.09	KVAR TOT F=>	154.39	
KVAR TOT I=>	269.18	F.P. KVAR FIN=>	0.4305	
F.P. SIS INIT=>	0.9040			
COSTO =>	\$1,056,780.00	RENTA =>	\$1,114.19	
RENTA =>	2,01535	FINALIZACION =>	\$1,1489.75	

CONFIGURACION ECONOMICA - 100 PASOS

BARRA => 132

KW DE LA CARGA => 71.88 KVARs REQUERIDOS => 45.
COMPENSACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	2

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO BARRA-> 132	MARCA	PASO	COSTO	DE LA CARGA
		COMPENS.	TOTAL	
KW =>	71.88	X	KW&KVAR COND ->	\$ 1.800
KVAR BARRA->	45.77	X	KVAR FINAL ->	\$ 1.77
F.P. INIC ->	0.8646	X	F.P. FINAL ->	\$ 0.7527
KW TOT SIS->	364.11			
KVAR TOT I->	269.18		KVAR TOT F->	\$ 1.46
FP SIS INI->	0.8040		FP SIS FIN->	\$ 0.7450
COSTO =>	\$360,200.00		IMPUESTO	\$ 1.600.25
RENTA =>	2.13588		PERMUTACION ->	\$ 1.571.44

CONFIGURACION ECONOMICA - 100 PASOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVARs REQUERIDOS => 100.
COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	5

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO BARRA-> 11	MARCA	PASO	COSTO	COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA
		COMPENS.	TOTAL	
KW =>	208.13	X	KW&KVAR COND ->	\$ 1.000
KVAR BARRA->	103.15	X	KVAR FINAL ->	\$ 0.15
F.P. INIC ->	0.7507	X	F.P. FINAL ->	\$ 0.7236
KW TOT SIS->	364.77			
KVAR TOT I->	269.18		KVAR TOT F->	\$ 1.47.60
FP SIS INI->	0.8040		FP SIS FIN->	\$ 0.7568
COSTO =>	\$920,700.00		IMPUESTO	\$1.753.080.00
RENTA =>	1.82913		PERMUTACION ->	\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - SOLO PASOS

BARRA => 1111

KW DE LA CARGA => 48.50 KVARS REQUERIDOS =>

5.00

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARS PASOS

5 -> 1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PAGO	COSTO	
BARRA-> 1111			COMPENSACION DE LA CARGA CON-	-> 5.00
KW ->		48.50	KVAR COND ->	5.00
KVAR BARRA->		32.51	KVAR FINAL ->	5.00
F.P. INIC ->		0.8307	F.P. FINAL ->	0.7783
KW TOT SIS->		364.40		
KVAR TOT I->		269.18	KVAR TOT F->	115.12
FP SISINI->		0.8040	FP SIS FIN->	0.9335
COSTO ->		\$74,140.00	AHORRO ->	\$1,694,326.38
RENTA ->		1,36345	PENALIZACION ->	\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - CON PASOS

BARRA => 13

KW DE LA CARGA => 145.88 KVARS REQUERIDOS =>

75.

COMPENSACION INTEGRAL EN ESTA BARRA

KVARS PASOS

20 -> 3
15 -> 1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PAGO	COSTO	
BARRA-> 111			COMPENSACION TOTAL DE LA CARGA	
KW ->		105.76	KVAR COND ->	50.00
KVAR BARRA->		92.09	KVAR FINAL ->	5.00
F.P. INIC ->		0.7900	F.P. FINAL ->	0.7783
BARRA-> 13			COMPENSACION TOTAL DE LA CARGA	
KW ->		145.88	KVAR COND ->	75.00
KVAR BARRA->		76.70	KVAR FINAL ->	15.70
F.P. INIC ->		0.8851	F.P. FINAL ->	0.9335
KW TOT SIS->		364.40		
KVAR TOT I->		269.18	KVAR TOT F->	115.12
FP SISINI->		0.8040	FP SIS FIN->	0.9335
COSTO ->		\$1,874,620.00	AHORRO ->	\$1,694,326.38
RENTA ->		0.90382	PENALIZACION ->	\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - 100 PASOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVAR PREMUTRIDOS => 75.00

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	3
15	1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO

BARRA-> 111

MARCA

PASO

COSTO

COMPENSACION

TOTAL

DE LA

RENTA

KW =>

105.76

KVAR (COND =>

\$0.00

KVAR BARRA->

82.09

KVAR FINAL=>

2.09

F.P. INIC =>

0.7900

F.P. FINAL=>

0.7900

BARRA-> 11

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA

KW =>

208.13

KVAR (COND =>

75.00

KVAR BARRA->

183.15

KVAR FINAL=>

100.15

F.P. INIC =>

0.7507

F.P. FINAL=>

0.7507

KW TOT SIS=>

364.39

F.P. TOT F=>

115.08

KVAR TOT I=>

269.18

F.P. TOT FIN=>

0.7507

FP SISINI=>

0.8040

COSTO

>>> \$1,874,620.00

AHORRO

>>> \$1,693,844.88

RENTA

>>> 0.90301

PENALIZACION

>>> \$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - 100 PASOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVAR PREMUTRIDOS =>

\$0.00

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	4

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO

BARRA-> 13

MARCA

PASO

COSTO

COMPENSACION

TOTAL

DE LA

RENTA

KW =>

145.08

KVAR (COND =>

\$0.00

KVAR BARRA->

76.70

KVAR FINAL=>

10.70

F.P. INIC =>

0.80351

F.P. FINAL=>

0.80351

BARRA-> 11

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA

KW =>

208.13

KVAR (COND =>

\$0.00

KVAR BARRA->

183.15

KVAR FINAL=>

100.15

F.P. INIC =>

0.7507

F.P. FINAL=>

0.7507

KW TOT SIS=>

364.39

KVAR TOT F=>

115.08

KVAR TOT I=>

269.18

F.P. TOT FIN=>

0.7507

FP SISINI=>

0.8040

COSTO

>>> \$1,874,620.00

AHORRO

>>> \$1,693,844.88

RENTA

>>> 0.90357

PENALIZACION

>>> \$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - 3000 PASOS

BARRA => 13

KW DE LA CARGA => 145.88 KVARR REQUERIDOS => 70.00

COMPENSACION INTEGRA EN ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	3
10	1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO

BARRA-> 111

MARCA

PASO

COSTO

COMPENSACION

TOTAL

DE LA

OPERA

KW =>

105.76

KVAR COND =>

150.00

KVAR BARRA->

32.09

KVAR FINAL=>

150.00

F.P. INIC =>

0.7900

F.P. FINAL=>

0.1993

BARRA-> 12

COMPENSACION

TOTAL

DE LA

OPERA

KW =>

11.36

KVAR COND =>

150.00

KVAR BARRA->

9.93

KVAR FINAL=>

150.00

F.P. INIC =>

0.7531

F.P. FINAL=>

0.1753

BARRA-> 13

COMPENSACION

TOTAL

DE LA

OPERA

KW =>

145.88

KVAR COND =>

150.00

KVAR BARRA->

76.70

KVAR FINAL=>

150.00

F.P. INIC =>

0.8951

F.P. FINAL=>

0.2289

KW TOT SIS=>

364.38

KVAR TOT F=>

150.00

KVAR TOT I=>

269.18

F.P. SIS FIN=>

0.2256

FP SISINI=>

0.8040

COSTO =>

\$1,915,760.00

AHORRO =>

\$3,721,441.50

RENTA =>

0.88447

RENTALIZACION =>

\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - 100 PASOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVARs REQUERIDOS => 70.00

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARs	PASOS
20	3
10	1

ELECCION DEL EQUIPO Y CONTROL.

MODELO	MARCA	PASO	COSTO
BARRA-> 111		COMPLETO	TOTAL DE LA CARGA

KW =>	105.76	105.76	COND =>	\$1,90
KVAR BARRA=>	82.09	82.09	FINAL=>	\$1.99
F.P. INIC =>	0.7900	0.7900	FINAL=>	\$0.79

BARRA-> 12	COMPENSACION	TOTAL	DE LA CARGA
------------	--------------	-------	-------------

KW =>	11.36	11.36	COND =>	\$1.36
KVAR BARRA=>	9.93	9.93	FINAL=>	\$1.93
F.P. INIC =>	0.7531	0.7531	FINAL=>	\$0.75

BARRA-> 11	COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA
------------	------------------------------------

KW =>	208.13	208.13	COND =>	\$1,90
KVAR BARRA=>	133.15	133.15	FINAL=>	\$1,15
F.P. INIC =>	0.7507	0.7507	FINAL=>	\$0.7507

KW TOT SIS=>	364.38			
KVAR TOT I=>	269.18	269.18	TOT F=>	\$1,14.93
FP SIS INI=>	0.8040	0.8040	TOT SIS FIN=>	\$0.8040

COSTO =>	\$1,915,760.00	CHIBRO	\$1,717,868.25
RENTA =>	0.88365	PENALIZACION =>	\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - ESTO PASOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVARs REQUERIDOS => 43.1

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	2
5	1

ELECCION DEL SCUENCO DE CONTROL.

MODELO	MARCA	PASO	COSTO
BARRA-> 111		COMPENSACION	TOTAL DE LA CARGA

KW =>	105.76	KW/COND =>	\$ 0.00
KVAR BARRA=>	32.09	KVAR FINAL=>	\$ 0.09
F.P. INIC =>	0.7900	F.P. FINAL=>	\$ 0.7998

BARRA-> 131	COMPENSACION	TOTAL DE LA CARGA
-------------	--------------	-------------------

KW =>	74.00	KW/COND =>	\$ 0.00
KVAR BARRA=>	34.93	KVAR FINAL=>	\$ 0.93
F.P. INIC =>	0.9043	F.P. FINAL=>	\$ 0.9073

BARRA-> 11	COMPENSACION DE LA CARGA CUALQUIERA
------------	-------------------------------------

KW =>	208.13	KW/COND =>	\$ 0.00
KVAR BARRA=>	103.15	KVAR FINAL=>	\$ 1.15
F.P. INIC =>	0.7507	F.P. FINAL=>	\$ 0.7532

KW TOT SIS=>	364.37		
KVAR TOT I=>	269.18	KW/GR TOT F=>	\$ 11.05
F.P SISINI=>	0.8040	F.P SIS FIN=>	\$ 0.8036

COSTO =>	\$1,915,760.00	ALPHERO =>	\$1,774,677.75
RENTA =>	0.88460	FINALIZACION =>	\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - SOLO PASOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVARS REQUERIDOS => 35.00

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	1
15	1

ELECCION DEL EQUIPO EN CONTROL

MODELO
BARRA-> 111MARCA
PASO
COSTO

COMPENSACION TOTAL DE LA CARGA

KW =>

105.76

F. P. INIC ->

KVAR BARRA->

32.09

F. P. FINAL->

F.P. INIC ->

0.7700

F. P. FINAL->

BARRA-> 132

COMPENSACION TOTAL DE LA CARGA

KW =>

71.83

F. P. INIC ->

KVAR BARRA->

41.77

F. P. FINAL->

F.P. INIC ->

0.8746

F. P. FINAL->

BARRA-> 11

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA

KW =>

208.13

F. P. INIC ->

KVAR BARRA->

183.15

F. P. FINAL->

F.P. INIC ->

0.7507

F. P. FINAL->

KW TOT SIST ->

364.37

F. P. TOT F ->

KVAR TOT I ->

269.18

F. P. TOT FIN ->

FP SIG INI ->

0.8040

0.8736

COSTO

->

\$1,874,620.00

F. P. TOT

RENTA

->

0.90414

F. P. TOT

\$1,619,928.00

\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - COLD PASOS

BARRA => 11

KW DE LA BARRA => 208.13 KVARs REQUERIDOS => 80.30

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARs	PASOS
20	4

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PASO	COSTO
--------	-------	------	-------

BARRA-> 1111

COMPENSACION TOTAL DE LA BARRA

KW =>	48.50	KVAR COND =>	\$0.00
KVAR BARRA=>	32.51	KVAR FINAL=>	3.51
F.P. INIC =>	0.0307	F.P. FINAL=>	0.00037

BARRA-> 1112

COMPENSACION TOTAL DE LA BARRA

KW =>	54.17	KVAR COND =>	\$0.00
KVAR BARRA=>	46.89	KVAR FINAL=>	4.89
F.P. INIC =>	0.0361	F.P. FINAL=>	0.00094

BARRA-> 11

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA

KW =>	208.13	KVAR COND =>	\$0.00
KVAR BARRA=>	183.15	KVAR FINAL=>	18.15
F.P. INIC =>	0.7507	F.P. FINAL=>	0.0000

KW TOT SIG=> 364.40

KVAR TOT I=> 267.48

F.P. SIG INI=> 0.0040

KVAR TOT F=> 18.15

F.P. SIG FIN=> 0.0000

COSTO => \$1,475,760.00

COSTO => \$1,310.62

RENTA => 1,14742

RENTA => \$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA		SOLIDOS	
BARRA -> 11	KW DE LA CARGA ->	208.13	KVAR DE LA CARGA ->
COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA ->	KVARS	193.15	TIPOS ->
	20	18	1
	15	15	4
ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL			
MODELO	MARCA	PASO	COSTO
BARRA-> 1111		COMPENSACION	TOTAL DE LA CARGA
KW ->	48.50	KVAR COND ->	\$0.00
KVAR BARRA->	32.51	KVAR FINAL ->	\$0.51
F.P. INIC ->	0.8307	F.P. FINAL ->	0.8387
BARRA-> 131		COMPENSACION	TOTAL DE LA CARGA
KW ->	74.00	KVAR COND ->	\$0.00
KVAR BARRA->	34.93	KVAR FINAL ->	\$0.93
F.P. INIC ->	0.9043	F.P. FINAL ->	0.9173
BARRA-> 11		COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA	
KW ->	208.13	KVAR COND ->	\$0.00
KVAR BARRA->	193.15	KVAR FINAL ->	\$0.15
F.P. INIC ->	0.7507	F.P. FINAL ->	0.7507
KW TOT SIS->	364.35		
KVAR TOT I->	269.18	F.P. TOT F->	\$11.06
FP SISINI->	0.8040	FP SIS FIN->	0.8156
COSTO ->	\$1,475,760.00	EQUIPO	\$1,695,002.00
RENTA ->	1,14856	FAMILIARIZACION ->	\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - 400 PASOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVARs ENTREGADOS => 85.00

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARS	PASOS
20	4
5	1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO BARRA-> 1111	MARCA	PASO	COSTO
------------------------	-------	------	-------

KW =>	18.50	KW INIC FINID =>	\$0
KVAR BARRA=>	32.51	KVAR INIC FINAL=>	\$1
F.P. INIC =>	0.8307	F.P. INIC FINAL=>	\$2

BARRA-> 132	COMPENSACION =>	TOTAL	DE LA CARGA
-------------	-----------------	-------	-------------

KW =>	71.83	KW INIC FINID =>	\$0
KVAR BARRA=>	41.77	KVAR INIC FINAL=>	\$2
F.P. INIC =>	0.8646	F.P. INIC FINAL=>	\$2

BARRA-> 11	COMPENSACION =>	DE LA CARGA	COSTO
------------	-----------------	-------------	-------

KW =>	208.13	KW INIC FINID =>	\$0
KVAR BARRA=>	183.15	KVAR INIC FINAL=>	\$2
F.P. INIC =>	0.7507	F.P. INIC FINAL=>	\$2

KW TOT SIS=>	264.35	KW INIC FINID =>	\$0
--------------	--------	------------------	-----

KVAR TOT I=>	269.18	KVAR INIC FINAL=>	\$2
--------------	--------	-------------------	-----

FP SISINI=>	0.8040	FP INIC FINAL=>	\$0
-------------	--------	-----------------	-----

COSTO	>> \$1,475,760.00	ORDEN =>	\$1,475,252.12
-------	-------------------	----------	----------------

RENTA	>> 1.14873	PERMITACION =>	\$0.00
-------	------------	----------------	--------

CONFIGURACION ECONOMICA -- SÓLO PASOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVARs REQUERIDOS => 90.00

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARs	PASOS
20	→ 4
10	→ 1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO	MARCA	PASO	COSTO	COMPENSACION TOTAL DE LA BARRA
BARRA-> 11111				

KW →	34.97	KVAR COND →	10.00
KVAR BARRA →	23.78	KVAR FINAL →	10.78
F.P. INIC →	0.8269	F.P. FINAL →	0.7542

BARRA-> 1112	COMPENSACION TOTAL DE LA BARRA
--------------	--------------------------------

KW →	54.17	F.P. COND →	10.00
KVAR BARRA →	46.89	KVAR FINAL →	56.89
F.P. INIC →	0.7561	F.P. FINAL →	0.7561

BARRA-> 11	COMPENSACION DE LA CARGA CON
------------	------------------------------

KW →	208.13	KVAR COND →	10.00
KVAR BARRA →	193.15	KVAR FINAL →	10.75
F.P. INIC →	0.7507	F.P. FINAL →	0.7507

KW TOT SIS →	361.39		
KVAR TOT I →	267.13	F.P. TOT F →	10.00
F.P SIS INI →	0.8040	F.P. TOT FIN →	267.83

COSTO →	\$1,475,760.00	ACTION →	\$1,227.88
RENTA →	1,14736		\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA -- SUEC PASOS

BARRA => 11

KW DE LA BARRA => 208.13 KVARs REQUERIDOS => 60.00

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARs	PASOS
20	> 3

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO
BARRA-> 11111

MARCA

PASO

COSTO

COMPENSACION

TOTAL

DE

LA

REGI脫

KW	>	34.97
KVAR BARRA->		23.78
F.P. INIC ->		0.3269

KVAR COND ->		23.00
KVAR FINAL->		7.78
F.P. FINAL->		0.3242

BARRA-> 13

COMPENSACION TOTAL DE LA BARRA

KW	>	145.88
KVAR BARRA->		76.70
F.P. INIC ->		0.3051

KVAR COND ->		70.00
KVAR FINAL->		7.70
F.P. FINAL->		0.3029

BARRA-> 11

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA

KW	>	208.13
KVAR BARRA->		183.15
F.P. INIC ->		0.7507

KVAR COND ->		60.00
KVAR FINAL->		128.15
F.P. FINAL->		0.7496

KW TOT SIS->		369.38
KVAR TOT I->		262.18
FP SIS INI->		0.8040

KVAR TOT F->		141.12
FP SIS FIN->		0.7975

COSTO	>	\$1,674,620.00
RENTA	>	0.90391

IMPUESTO		\$1,674,455.00
PFU FACTOR		\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - SOLO PASOS

BARRA -> 11

KW DE LA CARGA -> 208.13 KVARs STOTER RIDG -> 80

COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A ESTA BARRA

KVARs	PASOS
20	4

ELECCION DEL EQUIPO -> CONTROL

MODELO	MARCA	FABO	COSTO			
BARRA-> 1112			COMPENSACION	TOTAL	DE	LA

KW ->	54.17	150% COND ->	\$1,00
KVAR BARRA->	46.89	150% FINAL ->	\$1,89
F.P. INIC ->	0.7561	150% FINAL ->	\$0.794

BARRA-> 131	COMPENSACION	TOTAL	DE	LA	ERA
-------------	--------------	-------	----	----	-----

KW ->	71.00	150% COND ->	\$1,00
KVAR BARRA->	34.93	150% FINAL ->	\$1.03
F.P. INIC ->	0.9043	150% FINAL ->	\$0.770

BARRA-> 11	COMPENSACION DE LA CARGA CCP - 100%				
------------	-------------------------------------	--	--	--	--

KW ->	208.13	150% COND ->	\$1,00
KVAR BARRA->	133.15	150% FINAL ->	\$1,1145
F.P. INIC ->	0.7507	150% FINAL ->	\$0.7700

KW TOT SIS->	364.36				
--------------	--------	--	--	--	--

KVAR TOT I ->	267.18	150% TOT F ->	\$1,163
FP SIS INI->	0.9040	FP SIS FIN->	\$0.7736

COSTO ->	\$1,475,760.00	AMORT ->	\$1,359,580.50
RENTA ->	1.14828	PERCITACION ->	\$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA CON 30.0 PAGOS

BARRA => 11

KW DE LA CARGA => 208.13 KVARs REQUERIDOS => 85.66
COMPENSACION DE LA CARGA CONECTADA A UNA BARRA

KVARS	PAGOS
20	4
5	1

ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL

MODELO BARRA-> 131 MARCA PAGO COSTO COMPENSACION TOTAL BARRA LA CARGA

KW -> 74.00 PAGO INICIAL -> 0.00
KVAR BARRA-> 34.93 PAGO FINAL -> 0.00
F.P. INIC -> 0.3043 PAGO FINAL -> 0.00

BARRA-> 132 MARCA PAGO COSTO COMPENSACION TOTAL BARRA LA CARGA

KW -> 74.00 PAGO INICIAL -> 0.00
KVAR BARRA-> 41.77 PAGO FINAL -> 0.00
F.P. INIC -> 0.3646 PAGO FINAL -> 0.00

BARRA-> 11 MARCA PAGO COSTO COMPENSACION TOTAL BARRA LA CARGA

KW -> 208.13 PAGO INICIAL -> 0.00
KVAR BARRA-> 103.15 PAGO FINAL -> 0.00
F.P. INIC -> 0.7507 PAGO FINAL -> 0.00KW TOT SIG -> 304.30 PAGO INICIAL -> 0.00
KVAR TOT I -> 269.18 PAGO FINAL -> 0.00
FP GIS INIC -> 0.3040 PAGO FINAL -> 0.00COSTO RENTA -> \$1,425,760.00 PAGO INICIAL -> \$1,425,071.38
RENTA -> 1.14793 PAGO FINAL -> \$0.00

CONFIGURACION ECONOMICA - SOLO PASOS

BARRA -> 111
 KW DE LA CARGA -> 105.76 KVARs DESIDERADOS -> 80.00
 COMPENSIACION INTEGRA EN ESTA MATERIA

KVARS	PASOS
20	4

MODELO	BARRA	ELECCION DEL EQUIPO DE CONTROL		
		MARCA	PASO	COSTO

KW ->	105.76	KVAR COND ->	80.00
KVAR BARRA ->	82.09	KVAR FINAL ->	2.09
F.P. INIC ->	0.7900	F.P. FINAL ->	0.9998

BARRA -> 12	COMPENSIACION	TOTAL	DE LA	BARRA
-------------	---------------	-------	-------	-------

KW ->	44.56	KVAR COND ->	80.00
KVAR BARRA ->	9.93	KVAR FINAL ->	1.93
F.P. INIC ->	0.7531	F.P. FINAL ->	0.753

BARRA -> 131	COMPENSIACION	TOTAL	DE LA	BARRA
--------------	---------------	-------	-------	-------

KW ->	74.00	KVAR COND ->	80.00
KVAR BARRA ->	34.93	KVAR FINAL ->	1.93
F.P. INIC ->	0.9043	F.P. FINAL ->	0.9998

BARRA -> 132	COMPENSIACION	TOTAL	DE LA	BARRA
--------------	---------------	-------	-------	-------

KW ->	74.00	KVAR COND ->	80.00
KVAR BARRA ->	44.77	KVAR FINAL ->	1.77
F.P. INIC ->	0.9046	F.P. FINAL ->	0.9997

KW TOT SIG ->	254.38	KVAR TOT SIG ->	1.40
KVAR TOT ->	169.18	KVAR TOT FINAL ->	1.40
F.P SIG INIC ->	0.2040	F.P SIG FINAL ->	0.2040

COSTO RENTA ->	\$ 3,475,760.00	COSTO RENTA ->	\$ 4,441.50
	1,14818	RENTA	\$0.0