



D-10745

623.8231
A 552
C.2.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería y Ciencias del



**Análisis de la Reactivación de las Lanchas
Tipo PGM - 100**

INFORME TECNICO

**Previa la obtención del Título de
INGENIERO NAVAL**

Presentada por

Luis Oswaldo Andino Rodriguez

Guayaquil

Ecuador

1991

AGRADECIMIENTO



A Jos Rolando Marín López, Director de Tesis, por su invaluable ayuda brindada en la realización de este trabajo.

A la Escuela Superior Politécnica por haberme formado en sus aulas a través de los valiosos conocimientos impartidos por sus catedráticos.

DEDICATORIA

A D I O S.....

A MI M A D R E.....

A MI ESPOSA.....

A MIS HIJOS.....

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad expresa por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este informe, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la Escuela Superior Politécnica del Litoral."

(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL)



Luis Oswaldo Andino Rodríguez



A handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right. The signature is highly stylized and cursive, appearing to read "Jorge Faytong D.".

.....
inn. Jorge Faytong D.
Fdte. Tribunal. de Grado

A handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right. The signature is highly stylized and cursive, appearing to read "Dr. José R. Marín L.".

.....
Dr. José R. Marín L.
Director Informe Técnico

A handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right. The signature is highly stylized and cursive, appearing to read "Néstor-Alejandro O.".

.....
Ing. Néstor-Alejandro O.
Miembro Tribunal de Grado

ANALISIS DE LA REACTIVACION DE LAS LANCHAS TIPO PGM-100

CONTENIDO

1. Descripci"n del Proyecto de Reactivaci"n
 - 1.1.- Descripci"n de la embarcaci"n antes de la Reactivaci"n
 - 1.2.- Descripci"n del proyecto de Reactivaci"n
2. An lisis de la Planificaci"n
 - 2.1.- Planificaci"n Propuesta
 - 2.2.- Planificaci"n Ejecutada

3. An

3.1.1. Descripción del Sistema Propulsor



3.1.2. Descripción del Sistema Propulsor

3.2. Análisis de la Potencia Requerida para la nueva condición de operación

BIBLIOTECA

4. Corrosión del Eje Propulsor

4.1.- Descripción del Problema

4.2.- Diagnóstico y Solución del Problema

Conclusiones y Recomendaciones

Apéndice

Bibliografía

INDICE DE FIGURAS

- 1.1 DISTRIBUCION DE LA LANCHAS TIPO PGM-100
- 1.2 ESQUEMA DE LOS MOTORES PROPULSORES
- 1.3 ESQUEMA DEL ESTADO DE LAS LANCHAS TIPO PGM-100

- 2.1 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA
- 2.2 ESQUEMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
- 2.3 ESQUEMA DE LA PLANIFICACION SEMANAL

- 2.4 ORGANIGRAMA IMPLANTADO
- 2.5 PLANIFICACION GENERAL
- 2.6 PLANIFICACION POR BLOQUES

- 2.7 ORGANIGRAMA DEL COMITE DE SEGURIDAD

- 3.1 DISTRIBUCION GENERAL DE LA LINEA DE EJE
- 3.2 DATOS DE LA LANCHA TIPO PGM-100
- 3.3 CORTES VERTIC-TRANSV. DE LAS LINEAS DE FORMA
- 3.4 VALORES DEL PROGRAMA EFICPROP
- 3.5 POTENCIA AL EJE
- 3.6 RPM PROPULSOR VS VELOCIDAD DE LA EMBARCACION
- 3.7 RESISTENCIA AL AVANCE
- 4.1 ESQUEMA DE LAS PICADURAS EN EL EJE DE COLA



ANÁLISIS DE LA REACTIVACION DE LAS LANCHAS TIPO PGM-100

INTRODUCCION

El objetivo del trabajo que a continuaci3n se presenta, es basicamente el de dar a conocer a ingenieros y t3cnicos los problemas observados en la construcci3n y dise1o naval en la reactivaci3n de las embarcaciones tipo PGM-100, pertenecientes al Cuerpo de Guardacostas de la Armada del Ecuador. Este trabajo fue realizado por ASTINAVE durante los a1os 1986 y 1987. El objetivo de esta reactivaci3n era el de incrementar la vida 3til de dichas embarcaciones.

Espec/ficamente se trato de:

Evaluar el funcionamiento del conjunto motor-hlice en las nuevas condiciones de operaci3n. El sistema propulsor consta de un nuevo motor- reductor, habindose conservado la hlice original. Se pretende determinar el porcentaje de

potencia del motor principal que se est utilizando en las nuevas condiciones de operaci3n.

Analizar el problema de corrosi3n que presentan los ejes propulsores. Tratando de dar una explicaci3n del origen del problema, y posibles soluciones del mismo.

Evaluar la planificaci3n originalmente planteada, compar3ndola con los sistemas de planificaci3n por Precedencia, tales como el CPM o de Flecha. La planificaci3n original no estaba organizada de acuerdo a precedencia establecidas por la pr3ctica de ingenieria, y no inclu3a un analisis de ruta cr3tica, lo que signific3 inconvenientes en el tiempo de ejecuci3n del proyecto y en su evaluaci3n.

CAPITULO I



1.1. DESCRIPCION DE LA EMBARCACION ANTES DE LA REACTIVACION.

Las embarcaciones son del tipo PGM-100 ("Patrol, Guard, military"), ver figura 1.1, operando en el país luego de la reactivación efectuada en los EE.UU. Estas son construidas en acero naval bajo especificaciones militares. Sus características principales son:

-Eslora Máxima.....	30.81 m.
-Eslora LAD	29.22 m.
-Manga Máxima	06.45 m.
-Puntal	04.27 m.
-Calado de Diseño.....	01.97 m.
-Desplazamiento LAD.....	98.00 Tons.

Tabla I





FIGURA 1.1

DISTRIBUCION GENERAL DE LA LANCHA TIPO PGM - 100

La instalaci3n propulsora de cada embarcaci3n consiste de ocho motores General Motors, modelo 6-71N, acoplados a dos l/neas de ejes en grupos de cuatro. Esto es, cuatro motores est n acoplados a un mismo reductor, ver figura 1.2. Los ejes propulsores son de material Monel, tipo AQUAMET. Las helices son de bronce, de tres palas y con relaci3n paso/di metro de 1.056 . El sistema propulsor proporcionaba una velocidad de crucero de 10 nudos aproximadamente.

- Marca del motor General Motors
- Modelo 6-71N
- Potencia Continua 165 HP/Motor
- Velocidad de Rotaci3n ... 1800 rpm
- Raz3n de reducci3n 12:1
- Di metro de la helice.... 1372 mm.
- N3mero de palas/hlice .. 03
- Di metro del Eje 114 mm.

Tabla 1



CUATRO MOTORES (UNIDAD "CUMD") DISTRIBUIDO PARA UNA LINEA DE EJE PROPULSOR

FIGURA 1.2

ESQUEMA DE LOS MOTORES PROPULSORES

En la figura 1.3 se presenta en forma resumida el estado de los diferentes componentes de la embarcación antes de la Reactivación. Se incluyen los cambios y reparaciones requeridos, y las exigencias a ser cumplidas por la embarcación para su normal operación.

1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El Proyecto se lo destinó a incrementar la vida útil y modernizar las unidades del Cuerpo de Guardacostas. La modernización contemplaba primero seleccionar nuevos motores propulsores, para que proporcionen una velocidad aproximada de crucero de 14 nudos, manteniendo las líneas de ejes originales (ejes y hélices). Como parte del objetivo, las embarcaciones también debían ser provistas de ayudas para la navegación, esto es, el equipo electrónico convencional: radar, navegador satélite, equipos de radio-comunicación, etc., y ser capaces de tener equipos adecuados para brindar ayuda en naufragios, incendios o rastreo. Todo esto sin menoscabar la

ANALISIS DEL ESTADO DE LAS LANCHAS PGM - 100

Nº	ITEMS	ESTADOS DE LOS ITEMS			% DAÑO	OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	PESIMO		
01	CASCO FONDO -DOME FONDO		X		20 %	
02	CASCO COSTADO		X		30 %	
03	CASCO CUBIERTA			X	60 %	
04	SUPERESTRUCTURA	X			10 %	
05	TANQUES			X	80 %	EN ESTADO REGULAR LOS TB. INTEGRALES
06	SOPORTES ESTRUCTURA			X	70 %	
07	ESTRUCTURA INTERIOR		X		20%	DESTRUIDO ESTRUCTURAL FONDO
08						
09						
01	ACHIQUE			X	100 %	SOLO RECUPERABLE ASSESORIOS
02	COMBUSTIBLE		X		40 %	DE CUPPER-NIQUEL Y DE LOSA
03	VENTIOS	X			20 %	COMO: VALVULAS, VISORES,
04	AGUA SALADA			X	100 %	LAVABOS, INODOROS, ETC.
05	AGUA DULCE			X	100 %	
06	AGUAS JARDINOSAS			X	100 %	
07	CONTRA INCENDIO		X		40 %	
08	CIRC. DE GASES DE ESCAPE			X	60 %	
01	CIRCUITOS DE PODER			X	100 %	
02	CIRCUITOS DE ALUMBRADO			X	100 %	
03	TABLEROS		X		60 %	
04	SOPORTES Y PASOS			X	100 %	
05	CIRC. DE SEGURIDAD			X	100 %	CREA NUEVOS ADICIONALES
01	MOTORES PRINCIPALES			X	100 %	CAMBIO / REMOTORIZAR
02	GENERADORES			X	90 %	OVERHOL
03	BOMBA ACHIQUE			X	100 %	CONSIDERAR POTENCIA
04	BOMBAS DE AGUA S/O			X	100 %	
05	VENTILADORES / EXTRAC		X		80 %	
01	MUEBLES			X	100 %	
02	ACABADOS			X	100 %	
03	PROTECCION TERMICA			X	100 %	
04	PROTECCION CASCO-SUP.			X	70 %	



FIGURA 1.3

ESQUEMA DEL ESTADO DE LAS LANCHAS PGM - 100

comodidad de la tripulaci3n.

Con los requerimientos expuestos, se determin3 que la ejecuci3n del proyecto deber/a dividirse en etapas. La primera exig/a que las unidades se sometaran a un conjunto de pruebas para determinar las condiciones de los equipos, sistemas, circuitos, accesorios y de su estructura. Para la remotorizaci3n de las naves, la segunda etapa inclu/a seleccionar el nuevo motor + reductor y practicar un conjunto de pruebas a las hlices y ejes. Esto para determinar la resistencia estructural de estos elementos, que estar/an expuestos a esfuerzos diferentes, originados por los nuevos motores a instalarse. Finalmente con los requisitos iniciales y las pruebas efectuadas, en la tercera etapa se deb/a delinear la planificaci3n de los trabajos a desarrollarse, y finalmente ejecutarlos.

Cabe indicarse que dentro del objetivo de modernizaci3n deb/a considerarse que se proporcionar/a a las unidades con sistemas de achique, contraincendio, ayudas a la navegaci3n y mejorar la comodidad de la tripulaci3n. Los sistemas de achique y contraincendio deber/an cumplir con condicionamientos

especiales, como el de prestar ayudas a otras unidades o embarcaciones. La modernización requería además que se efectuara un análisis de la carga eléctrica para compararla con la que proporcionaban los moto-generadores originales.

CAPITULO II

ANALISIS RE LA PLANIFICACIUN

El análisis de la planificación del proyecto se realiza básicamente efectuando una enumeración de los problemas suscitados y de las soluciones aplicadas, durante la ejecución del mismo. Cabe anotar que muchas de las anomalías son causadas por la falta de comunicación tanto de los niveles horizontales como en los mandos verticales del grupo de ejecutivos y técnicos involucrados en el proyecto, y de la ingerencia interna y externa que en él se pueda tener. Los niveles horizontales corresponden dentro de un organigrama a cada uno de los estratos del personal y los verticales son las cadenas de mando a los que se deben cada uno, (ejecutivos, técnicos, obreros, etc.), [6].

La falta de controles oportunos (calidad y avance), pruebas no efectuadas, evaluación del avance de la

obra, restauraci3n de actividades, definici3n y soluciones a los problemas, mala estimaci3n de tiempo de ejecuci3n, desconocimiento de la capacidad operativa de la empresa y de la requerida, entre otras fueron causa de demora y atraso en la ejecuci3n del proyecto. Todos los problemas enumerados fueron producto de una mala planificaci3n y direcci3n.



Asi mismo podemos afirmar categ3ricamente que ningun proyecto est libre de problemas. Estos subsistir n en un mayor o menor grado; se debe empezar por tratar de eliminar problemas de orden administrativo tales como:

- La dualidad en la administraci3n del proyecto,
- Falta de familiarizaci3n con diagramas de ejecuci3n
- Falta de incentivos en el personal, y,
- Dimensionamiento inadecuado de los recursos.



De esta forma #nicamente los problemas t3cnicos capturar n nuestra atenci3n.

La meraci3n de los xitos y de los problemas,

constituir el desarrollo de la primera etapa de este capítulo. En la segunda se enumeran soluciones y se har un análisis de la planificación del proyecto.

2.1. PLANIFICACION PROPUESTA.

Como se explicó en el párrafo anterior se har primero una enumeración de sucesos en orden cronológico para familiarizarse con el proyecto. Se indican también los problemas que existían originalmente y soluciones dadas en busca del buen desarrollo del proyecto.

El proyecto se inició en Octubre de 1986, con la varada de las unidades en el patio de transferencia de ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS (ASTINAVE). Inmediatamente se ejecutaron las pruebas y se continuó de acuerdo con la planificación original (ver Apndice A), con la desmantelación de la unidad y la restauración estructural del casco. Esta etapa se cumplió hasta mediados de Enero de 1987 y fue durante este período que se presentaron una serie de inconvenientes que pudieron ser evitados, si la planificación hubiera sido la adecuada.

En los primeros meses de Enero de 1987 el autor
presente trabajó en el proyecto para continuar
su ejecución. Se abordó/a de problemas con
detalla a conti

-Se encontró un contenido general tanto en
trabajadores como en supervisores, así como en todo
los mandos medi

-Planes de ejecución no continuos

-Sin existencia de materiales previstos.

-Sin existencia de diseños completos.

Actividades previstas incoherentes.

-Recursos sin dimensionarse.

-Desactivación y remoción de sistemas sin proyección.

-Superposición de actividades.

Dualidad en los mandos medios, con ingerencia del armador.

Con los problemas expuestos se encontraron además una carencia de controles, estadísticas, reportes de pruebas efectuadas, y un sinnúmero de actividades no cubiertas de acuerdo a la planificación original. El diagrama carecía de precedencia e incurrió en una falta de proporcionalidad (ver Apéndice G). Muchas actividades concurrían a un mismo punto y muchas se efectuaban simultáneamente lo que causaba problemas de espacio y carencia de recursos, (equipos y mano de obra)

Viendo los problemas de aglomeramiento de actividades en un sector se entiende que no existía un cabal conocimiento de la capacidad operativa de la empresa y del dimensionamiento del espacio físico en las embarcaciones. En el diagrama propuesto no se determinó la ruta crítica, holguras, tolerancias, por lo que se lo balanceó. El diagrama de barras no se lo obtuvo del diagrama proporcional. Todas las actividades se concentraron en el departamento de máquinas lo que reafirmaba lo enumerado

anteriormente, y en la estimaci"n de hombre-hora y hora-m quina no se hab/a determinado realmente arrojando problemas de presupuesto en hombre-hora, hora-m quina etc, apndice A.

El aglomeramiento de las actividades y las limitaciones en el espacio f/sico engendraron problemas colaterales que pusieron en riesgo la integridad f/sica de operarios de las unidades e instalaciones. Se produjeron conatos e incendios, heridos, asfixiados y sustracciones.

Debido a la carencia de estad/sticas y registros de las pruebas efectuadas previo al desarrollo del proyecto, no se pudo detallar los diferentes trabajos que deb/an ejecutarse y la extensi"n de los mismos. En muchas ocasiones se tuvo que empezar "desde cero: como aconteci" con las actividades planificadas para cambio de planchaje y tendido de ca#er/as de los diferentes circuitos.

En el rea de dise#o no se hab/an previsto los diagramas de los diferentes circuitos. Esto hac/a que la existencia en bodega de muchos materiales no sea prevista. Esto se constat" en los cambios de


planchaje y montaje de accesorios de los diferentes sistemas. (ver Apendice A)

Finalmente tambien se detectó que en el diagrama de planificaci3n se omiti3 actividades como: Construcci3n de tanques de Decantaci3n, Líneas de de venteo, Acabados y aguas servidas, y la Determinaci3n de Planes de Pintura, y An lisis de pesos.

2.2. PLANIFICACION EJECUTADA.

La planificaci3n se elaboró en tiempos muy posteriores al inicio del proyecto, y se hizo hincapi en mantener la idea del por qu se elaboró en esa forma. Existi3 inicialmente una dualidad en el administrar, coincidente con ingerencia externa e interna, ver la figura 2.1 Los problemas administrativos hab/an llegado hasta el nivel de obreros, causando descontento e incertidumbre.

Se desconoc/a funciones en el grupo de supervisores, causándose interferencia duplicando esfuerzos



LEYENDAS

- X LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE SUBORDINO A LA GERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SE ORGANIZAN EN UNIDADES DE PROYECTO PEVU
- XX CALIDAD
- XXX JEFE DE PROYECTO TAMBIEN ERA SUPERVISOR ELECTRICO

FIGURA 2.1

innecesarios. No se conoc/a de donde se emit/an las órdenes de trabajo y si estas se coordinaban con lo de los trabajos planificados. Carec/a el cuerpo involucrado en la producción, de diagramas menos complicados o específicos de ejecución y control. No exist/an records de trabajos y de pruebas, para poder posteriormente levantar una estadística que ayude en el control del avance del proyecto y en su ejecución en serie, (el proyecto implicaba restaurar dos embarcaciones).

Con todo esto, se trató de corregir el plan de ejecución propuesto, pero se encontró un gran impedimento, la falta de información o record de las pruebas y trabajos efectuados. Por ello, previo al establecimiento de la nueva planificación deb/amos respondernos a:

Qu pruebas se efectuaron?

En qu consistieron dichas pruebas?

De qu nuevas pruebas se requer/a?

Qu materiales se requer/an, cu les se podr/an recuperar, y cu les exist/an en bodega?

Qu trabajos se hab/an efectuado?

De cu recursos se dispone efectivamente?

Cu les son las actividades a#n no inclu/das
en el proyecto

Qu actividades hay que reconsiderar?

Por todo esto, se debi" elaborar una planificaci"n de b#squeda y determinaci"n, previa a cualquier estimaci"n de recursos, que no paralice el proyecto mientras se defin/a totalmente su ejecuci"n, ver figura 2.2. Para evitar la paralizaci"n del proyecto se opt" por elaborar micro-planificaciones o planificaciones semanales, hasta pasar la etapa de transici"n, (ver figura 2.3).

Para poder definir los requerimientos en materiales, hombres-hora, horas-maquina, etc. deb/an determinarse dise#os completos. Despus de las pesquisas correspondientes se determin" que dichos proyectos exist/an en archivos, y que correspond/an a los dise#os del proyecto de construcci"n de las tablas PGM-100. [3].

Definida la programaci"n en todos los recursos, como son los de material, mano de obra, tiempo, maquinaria

Nº	ACTIVIDADES	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES													
		FRUEBAS	PLANIF.	DISEÑO	EJECUTA	DEFINIDO	EXIS. MAT	OBSERVACIONES	FRUEBAS	PLANIF.	DISEÑO	EJECUTA	DEFINIDO	EXIS. MAT	OBSERVACIONES
01	RECONST. PROTEG. TERMICA	NR	NO	NR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
02	RECONST. CUBIERTA	PARCIAL	PARCIAL	NO	NO	PARCIAL	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	NO	
03	RECONST. FONDOS	PARCIAL	PARCIAL	NO	NO	PARCIAL	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	NO	
04	RECONST. COSTADOS	PARCIAL	PARCIAL	NO	NO	PARCIAL	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	NO	
05	RECONST. SUPERESTRUCTURA	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
06	REPARACIONES DOBLE FONDO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
07	CONST. TANQ. DECANT.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
08	CONST. BASES MAQUINA	NR	SI	NO	NO	PARCIAL	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	PARCIAL	
09	CONST. ESTIBA - SOPOR.	NR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
10	CONST. CAJAS DE MAR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
11	MONTAS PROTEG TERMIC.	NR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
12	DESMONT. CIRC. HIDRAULICO	NO	SI	NR	NR	100%	NO	NO	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	PARCIAL	
13	DETERMINEG. CIRC. HIDRAULICA	NR	NO	NO	NO	0%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
14	TERRNO DE CIRC. HIDRAULICO	NO	PARCIAL	NO	NO	5%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
15	CONST. DE SONDAS - VENT.	NR	NO	NO	NO	0%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
16	RESTAURACION - AGRESOR.	NO	NO	NR	NR	30%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
17	CONST. DE ANCLAJES	NR	NO	NO	NO	0%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
18	DETERMINEG. CIRC. M.E. PP.	NR	PARCIAL	NR	NR	0%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
19															
20	DESMONT. SIST. ELECTRICO	NO	SI	NO	NO	60%	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	PARCIAL	
21	TENDIDO DE LINEAS	NO	SI	NO	NO	20%	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	PARCIAL	
22	REVISION TABLEOS	NO	SI	NR	NR	0%	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	PARCIAL	
23	CONST. DE ACCESORIOS	NR	NO	NO	NO	0%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
24	DETERMINACION DE CARGA	NO	NO	NO	NO	10%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NR	
25															
26	DESMONTAJE MAQUINAS	NO	SI	NO	NO	100%	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NR	
27	OVER NOVL MAQUINA	NO	SI	NR	NR	50%	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	
28	CONSTRUCCION DE ESCAPES	NO	NO	NO	NO	0%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
29															
30	CONSTRUCCION DE AISLAMIENOS	NR	NO	NO	NO	0%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
31	REVISION LINEA DE EJE	NO	SI	NO	NO	20%	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	NO	
32	DETERMINACION M.M. AUX.	NR	NO	NO	NO	50%	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	NO	
33	HABITABILIDAD DESM.	NO	SI	NO	NO	0%	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	NO	
34	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO	NR	SI	NO	NO	20%	NO	PARCIAL	NO	NO	NO	PARCIAL	NO	NO	
35	PLAN DE PINTURA	NR	NO	NO	NO	0%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

NR : NO REQUERIA

NO : QUE NO SE REALIZO O QUE SE HA ESPERADO TOMAR AL MOMENTO DE LEVANTAR SU AVANCE



FIGURA 2.2

ESQUEMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

PCANIFICACION SEMANAL

	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	OBSERVACIONES
01 DESMONTAJE ACC. FONDO	██████████			
02 CONST. ESTRUCTURA FONDO		██████████		
03 CONST. BASE MAQUINAS		██████████		
04 RECONST. PLANCIA FONDO		██████████	██████████	
05 LIMPIAR SENTINAS		██████████		
06 PINTAR SENTINAS			██████████	
07 CONSTRUCCION ACCESORIOS	██████████	██████████	██████████	
08 RECONSTRUCCION CUBIERTA	██████████	██████████		
09 RECONSTRUCCION PACEL/SUPER.		██████████	██████████	
10 REVISAR LINEA - EJE		██████████		
11 RESTAURAR ACC. CIRC.		██████████	██████████	

FIGURA 2.3

ESQUEMA DE LA PLANIFICACION SEMANAL

y financiamiento, así como determinados los diseños requeridos, se procedió a :

- Reordenar las "rdenes de trabajo
- Incrementar las jornadas de trabajo
- Sub-contratar
- Definir las reas de supervisi"n
- Planificar por bloques.

El reordenamiento de las "rdenes de trabajo consistió en crear "rdenes en funci"n de lo planificado, (por tiempos y por bloques, ver figura 2.5).


Se crearon dos jornadas extras de labores espec/ficamente cuando dos o mas actividades se interfer/an. Esto para evitar riesgos en la seguridad industrial cuando se laboraba con elementos muy vol tiles o carburantes. Siendo m s espec/ficos los trabajos aprobados fueron el arenar y pintar por ir en contra de la seguridad industrial y la salud e higiene en el trabajo. Esto adem s produc/a una disminuci"n de ruidos en las jornadas de mayor producci"n y los conatos de incendio por uso de materiales combustibles.

Se subcontrat" para las reas donde el astillero no respond/a con recursos de maquinarias y mano de obra que no fueran trabajos especializados y no requir/an supervisi"n permanente. Espec/ficamente se concertaron trabajos para las reas de cambio de planchaje y tendida de circuitos. Se logr" as/ disminuir los tiempos de ejecuci"n y minimizar los costos de operaci"n.

En lo que respecta a definici"n de las reas de supervisi"n se la consigui" comprometiendo a cada uno de los responsables a mantener la supervisi"n por reas y no por embarcaci"n como se estaba llevando originalmente. Se crearon as. tres tipos de supervisores:

- Supervisor de trabajos estructurales
- Supervisor de trabajos de circuitos hidr ulicos
- Supervisor de trabajos de circuitos electricos

Logr ndose de esta manera no duplicar los esfuerzos y no interferir en la supervisi"n, ver figura 2.4.



LEYENDA

- JUNTA PROYECTO PEVU COMPRENDIA A
 - JEFE PROYECTO PEVU- DIGMAT
 - JEFE PLANTIFICACION ASTINAVE
 - JEFE TALLERES Y SERVICIOS ASTINAVE
 - JEFE PROYECTO PEVU ASTINAVE
 - JEFE PRODUCCION PEVU ASTINAVE
 - REPRESENTANTE TECNICO INGENIERO
- DUALIDAD NO EVITADA POR EXISTIR LA
JERARQUIA NAVAL PERO SI HIRERIZADA




FIGURA 2.4

La planificación por bloques consistió en definir en la embarcación más de una zona de trabajos repetitivos y determinar el área de mayor afluencia de actividades. Se trataba de evitar que un mayor número de actividades se puedan ejecutar, logrando también mejorar los controles, planificar trabajos semanales y hasta diarios y en definitiva minimizar los tiempos de ejecución, ver figura 2.6.

Los bloques de trabajo determinados fueron:

- Sector de Sala de Máquinas
- Sector del Casco que no sea sala de Máquinas, y,
- Sector de Superestructura

La planificación propuesta contó de dos etapas, como se puede observar en la figura 2.5. Se desarrolló utilizando diagramas CPM ("Critical-Programming-Method"). Esta forma de planificación se conoce como diagramas de ruta crítica, y es la más recomendada para estos tipos de producción (procesos no contínuos). Es además normalmente conocida por todos los supervisores



Nº	BLOQUE I	TEMP. TARDIO	BLOQUE II	TEMP. TARDIO	BLOQUE III	TEMP. TARDIO
0	DES-MONTAJE	00	DES-MONTAJE	00	DES-MONTAJE	00
1	RECONSTRUCCION ESTRUCTURA	07	RECONSTRUCCION ESTRUCTURA	07	RECONSTRUCCION ESTRUCTURA	07
2	PINTURA DE PREVENCIÓN	37	PINTURA DE PREVENCIÓN	37	PINTURA DE PREVENCIÓN	37
11	MONTAJE CIRCUITOS HIDRAULICOS	52	MONTAJE CIRCUITOS HIDRAULICOS	44	MONTAJE CIRCUITOS HIDRAULICOS	37
15	CONSTR. CIRCUITOS M.M.P.P. Y AUXIL.	67	CONSTR. CIRCUITOS M.M.P.P. Y AUXIL.	62	CONSTR. CIRCUITOS M.M.P.P. Y AUXIL.	49
16	MONTAJE GENERADORES Y BOMBAS	82	MONTAJE GENERADORES Y BOMBAS	69	MONTAJE GENERADORES Y BOMBAS	62
18	ACOMPLAMIENTO CIRCUITOS HIDRAULICOS	99	ACOMPLAMIENTO CIRCUITOS HIDRAULICOS	92	ACOMPLAMIENTO CIRCUITOS HIDRAULICOS	82
21	PRUEBAS	96	PRUEBAS	92	PRUEBAS	84
22	PINTURA DE ACABADO	103	PINTURA DE ACABADO	94	PINTURA DE ACABADO	86
23	ENTREGA	112	ENTREGA	112	ENTREGA	112
1	CONSTRUCCION DE DOBLE FONDO	07	CONSTRUCCION DE DOBLE FONDO	07		
03	REPARACION GENERADOR	30				
04	REVISION ACC. PROPULSION	07				
05	MONTAJE CIRCUITOS ELECTRICOS	37	MONTAJE CIRCUITOS ELECTRICOS	37	MONTAJE CIRCUITOS ELECTRICOS	32
06	CONSTRUCCION MOBILIARIO	30	CONSTRUCCION MOBILIARIO	30	CONSTRUCCION MOBILIARIO	30
07	RESTAURACION ACC. HIDRAULICOS	07	RESTAURACION ACC. HIDRAULICOS	07	RESTAURACION ACC. HIDRAULICOS	07
09	MONTAJE LINEA DE EJE	49				
10	CONSTRUCCION VENTOS	30	CONSTRUCCION VENTOS	31		
12	MONTAJE MAQUINA PRINCIPAL	83				
13	MONTAJE MOBILIARIO	52	MONTAJE MOBILIARIO	52	MONTAJE MOBILIARIO	52
14			CONSTRUCCION TANQUE RESIDUOS	78		
18	RECURSIVIENTOS Y ACABADOS	66	RECURSIVIENTOS Y ACABADOS	66	MONTAJE EQUIP. ELECTRICOS	67
20	ACOMPLAMIENTO CIRCUITOS ELECTRICOS	89	ACOMPLAMIENTO CIRCUITOS ELECTRICOS	89	RECURSIVIENTOS Y ACABADOS	86
				96	ACOMPLAMIENTO CIRCUITOS ELECTRICOS	89

FIGURA 2.6
PLANIFICACION POR BLOQUE

La planificación se llevó también a un diagrama de barras o de Gantt, y se lo balanceó. Se logró así determinar las limitaciones en mano de obra y equipos de la empresa; específicamente se analizaron el rea de soldadores y carpinteros, ver figura 2.5.

Se elaboró luego de la planificación general una individual de cada bloque, ver figura 2.6. En ella se podrá observar que muchas actividades interrelacionadas resultan repetitivas y que difícilmente se podrán efectuar satisfactoriamente si no se definen los bloques. Esto ayudó a que la supervisión no se dilate, se minimicen los tiempos de operación y se registren records de trabajo.

Se creó también un comité de Seguridad Industrial para minimizar y prevenir los riesgos potenciales; se determinó de esta forma las reas de máximo riesgo industrial. El comité se conformó por reas y comprometió a una gran cantidad de operarios, pretendiéndose ir educando en materia de seguridad al personal, ver figura 2.7.

OBLIGACIONES

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FLAGELO

**PRESIDENTE
DEL COMITE
JEFE DE PRODUCCION**

COORDINAR Y ELABORAR DISPOSICIONES
PARA PRECAUTELAR LA SEGURIDAD
DEL PERSONAL Y DE BIENES

ELABORAR INFORME Y RECOMENDAR CORRECTIVOS
O DISPONER DE MAYOR EQUIPOS SI ASI LO
AMERITA

SUPERVISORES

DISPOSICIONES Y ROTULAR LAS ZO.

AL PRESIDENTE DEL COMITE PARA TOMAR

**COORDINADORES
JEFE DE CUADRILLAS**

VERIFICAR Y COMUNICAR LAS AYUDAS
QUE REQUIERE EN LAS ZONAS PRE.

DEHUNCIAR A LA GUARDIA EL FLAGELO EN CASO
PERSISTA PARA OW SE ANUNCIE ZAFARRAM.

**OPERADORES
G. FISICA + P. PLANTA**

PRECAUTELAR, PRESTANDO EL CONTIN
GENTE NECESARIO (EXTINTORES)

PRESTAR AYUDA OPORTUNAMENTE

ORGANIGRAMA DEL COMITE DE SEGURIDAD

Finalmente es conveniente hacer hincapié en que la ejecución satisfactoria de todo proyecto se basa en tener muy clara la planificación general para poder llegar a un trazado diario o semanal. Las planificaciones diarias y semanales pueden ser variables, pues siempre se pueden adaptar de acuerdo a las necesidades; es aquí donde entra el concepto de la planificación dinámica, con lo que se aprovechan holguras, malos tiempos y se minimiza imprevistos.

CAPITULO III

ANALISIS DEL SISTEMA PROPULSOR

3.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA PROPULSOR.

El nuevo sistema propulsor instalado en las lanchas PGM-100 consiste de dos motores tipo marino, acoplado cada uno al eje + hlice a travs de un engranaje reductor. La línea de eje de cada uno de los motores consiste de eje y contraeje, tal como se muestra en la figura 3.1. Las caracter/sticas principales del conjunto se presentan en la tabla III.

LINEA DE WE




FIGURA 3.1

DISTRIBUCION GENERAL DE LA LINEA DE EJE

Motor Propulsor	2-GM-12V-117
- Modelo	9122-7000
Velocidad de Rotaci"n	1800 RPM.
- Tipo de Motor	Dos Tiempos
- Razon de Compresi"n	18 a 1
- Tipo de Inyectores.....	120
- Potencia al Freno	675 HP.
- Consumo de Combustible.....	39 Gal. Hora
- Reductor	TWIN DISK MG-52~
- Reducci"n	4.0:1
- Peso del Motor	12846 Lbs.
- Di metro del eje	121 mm.
- Material del eje	MONEL.
- Tipo de Hlice	B-55.
- No. de Palas de la Hlice..	Cuatro.
- Di metro de la Helice	1372 MM.
- Paso	1449 MM.
- Raz"n Paso/Di metro	1.056

Los motores propulsores se acoplaron a los ejes y hélices originales para evitar costos adicionales, pues se hubiera requerido cambiar los ejes, chumaceras, prensaestopas y patas de gallo. Estos cambios estaban contemplados en un estudio que se realizó en el año 1971, desarrollado por el Departamento de Marina de los EE.UU. Dichos estudios determinaron que los motores a utilizarse podrían ser dos GM-12V-149 o dos GM-16V-149. Además se determinó que si se seleccionaban los motores GM-16V-149TI de 1358 SHP a 1900 rpm. con reducción 2.9:1 se obtendría una velocidad de 19 nudos, ver referencia [3].

Para la instalación de los nuevos motores propulsores se requirió entonces de modificar las bases de las máquinas, y los sistemas auxiliares: de alimentación de combustible, de agua de enfriamiento, aceite, escape, etc.

3.2. ANALISIS DE LA POTENCIA REQUERIDA PARA LA NUEVA CONDICION DE OPERACION

Se realiz" el c iculo de la potencia requerida con las condiciones de operaci"n que se presentan en la figura 3.2; estas son las condiciones actuales de navegaci"n de la embarcaci"n. Las l/neas de forma de la embarcaci"n se presentan en la figura 3.3. Para realizar este an lisis se emple" el programa de computaci"n EFICPROP presentado en [7]. Los resultados del programa se presentan en la figura 3.4.

De las pruebas de mar realizadas con la lancha se tiene que la lancha desarrollaba 15 nudos con el motor a 1800 rpm. Esta velocidad fue promediada con los tiempos de corrida entre dos enfiladas previamente establecidas. De los resultados presentados en la figura 3.4 se tiene que la embarcaci"n deber/a navegar a 15 nudos con la hlice girando a 448 rpm. Considerando que la raz"n de reducci"n es de 4:1, la velocidad del motor ser/a 1792 rpm (la velocidad de rotaci"n continua del motor principal es 1800 rpm). Esto comprueba lo observado en la prueba de velocidad

EFICPROP: ANALISIS DE EFICIENCIA PROPULSIVA

PROYECTO : CUERPO DE GUARDACOSTAS LANCHAS PGM-100

D A T O S de la E M B A R C A C I O N

ESLORA :	9622E+02	PIES
MANGADA :	1950E+01	PIES
CAPARF :	5650E+01	PIES ***3
SUPERF. DESPLAZ. :	50007E+04	PIES ***3
VOL. F. BLOQUE. :	4730E+00	
CCDEF. PRIMEDIA :	7050E+00	
CCDEF. P. 1/2L :	6680E+00	
CCDEF. (%L-1/2L) :	7000E+00	
SEMIANG. CINEM. :	2500E+02	% GRADOS **2
DIVISOR TR. BULBO :	633E+03	LB/PIES ***2/SEG
SAREA CG EN PROA :	1700E+00	PIES ***2
CALLADO EN POPA :	0000E+01	PIES
AREA SUM. ESP. :	5550E+01	PIES **2
	2500E+02	

D A T O S de l P R O P U L S O R

DIAM. PROPULSOR:	4500E+01	PIES
PASO/DIAMETRO :	1056E+01	
AE/ALAS :	5000E+00	
Z PALAS :	3000E+01	
NUMERO DE PROP. :	2	

FIGURA 3.2

DATOS DE LAS LANCHAS PGM - 100




FIGURA 3.3
CORTES VERTICALES - TRANSVERSALES DE LA LINEA DE FORMA DE LA LANCHA, P6M - 100

EFICIENCIA	RPM_PROP	PULSIVA	EFIC_PROP	SHP
1100E+02	3997E+03	4445E+00	6445E+00	3153E+03
1150E+02	3136E+03	6444E+00	6444E+00	3617E+03
1200E+02	3469E+03	6438E+00	6438E+00	4200E+03
1250E+02	3464E+03	6364E+00	6364E+00	4785E+03
1300E+02	3687E+03	6308E+00	6308E+00	6069E+03
1350E+02	4077E+03	6117E+00	6117E+00	7274E+03
1400E+02	4279E+03	6042E+00	6042E+00	8749E+03
1450E+02	4487E+03	6017E+00	6017E+00	1030E+04
1500E+02	4687E+03	5974E+00	5974E+00	1202E+04
1600E+02	4880E+03			1590E+04

FIGURA 3.4

VALORES DEL PROGRAMA EFICPRO.

y también alega por la validez del programa de computación empleado.

Los cálculos nos presentan que para proveer una velocidad continua de 15 nudos, se deberá entregar a la hélice una potencia 1202 Shp, ver figura 3.4. Esto significa que se está empleando un 90% de la capacidad operativa del motor principal. La diferencia entre la potencia actualmente absorbida y la potencia continua de los dos motores ($2 \times 675 \text{ shp} = 1350 \text{ shp}$) podría incrementar en menos de medio nudo la velocidad de la embarcación, según los resultados del programa de computación. Esto nos permite concluir que la decisión de mantener las mismas líneas de propulsión conectadas a los nuevos motores+reductores fue adecuada bajo las limitaciones del mercado.

Pause.
Please press <return> to continue.

POTENCIA AL EJE

CUERPO DE GUARDACOSTAS LANCHAS PGM-100




FIGURA 3.5

Pause.
Please press <return> to continue.

RPM-PROPULSOR Y VELOCIDAD DE LA EMBARACION
CUERPO DE GUARDACOSTAS LANCHAS PEM-100




FIGURA 3.6

Pause,
Please press <return> to continue.

RESISTENCIA AL AVANZE
CUERPO DE GUARDACOSTAS LANCHAS PGM-100




FIGURA 3.7

CAPITULO IV

CORROSION DE LOS EJES PROPULSORES

El objetivo de este cap/tulo es analizar el ataque destructivo que se visualizaron en los ejes de cola de las lanchas PGM-100', definido ya como una corrosi"n y determinar las causas de dicho efecto.

4.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.

Los ejes propulsores de las embarcaciones analizadas est n constituidos de una aleaci"n de Cobre + Niquel, en una proporci"n 30/70, conocida comercialmente como Monel, del tipo AQUAMET. Los ejes tienen las siguientes caracter/sticas:

- Longitud entre puntos	8740 mm.
- D/ámetro	114 mm.
- D/ámetro en descansos	127 mm.
- N#mero de descansos	03
- Material	Monel
- Aleaci#n	Ni-Cu
- Proporci#n de la aleaci#n	67/30-66/29
- Densidad	0.319-0.306 Lbs/pulg ²
- M#dulo de elasticidad	26*E6 Lbs/pulg ²
- Resistencia a la fluencia	25-160*E3 Lbs/pulg ²
- Resistencia a la tracci#n	70-190*E3 Lbs/pulg ²
- Alargamiento en pulg.	60-13%
- Dureza Brinell	110-346

Tabla IV

Siendo la composici#n qu/mica del Monel-400 y Monel-K500 la siguiente:

Composici"n	Monel-400	Monel-K500
- Niquel (Ni)	67	66
- Cobre (Cu)	30	29
- Hierro (Fe)	1.4	0.9
- Aluminio (Al)	---	2.7
- Silicio (Si)	0.1	0.5
- Magnesio (Mn)	1.0	0.7
- Carb"n (C)	0.15	0.15
- Azufre (S)	0.01	0.005

Tabla V

El Monel es una aleaci"n rica en Niquel. Tiene alta resistencia, alta ductilidad, y resiste excelentemente la corrosi"n. Como es una aleaci"n de soluci"n s"lida homognea, su resistencia puede aumentar con s"lo el trabajo en fr/o, [2]. El Monel-400 muy intensamente trabajado en fr/o, puede empezar a cristalizarse a 427 C. El Monel-400 puede soldarse con mtodos usuales de soldadura elctrica o de gas, pero requiere de fundente especial. Como se indic" tiene alta resistencia a la acci"n atmosfrica, al agua de mar, al vapor, a los productos alimenticios y a muchas

sustancias químicas industriales. Se deteriora con rapidez en presencia de Cloro húmedo y de sales frías, estóxicas o mercúricas en soluciones ácidas, [2]. Cuando está caliente no se debe exponer a metales fundidos, azufre ni a productos de combustión que contengan azufre.

En la figura 4.1 se presenta la posición aproximada del eje donde se presentan las picaduras que se investigan. Como se puede observar en dicha figura las picaduras alcanzan una profundidad máxima de 6 mm.. Esto es sorprendente si consideramos que el material utilizado es una aleación de Níquel-Cobre (Monel), que como se mencionó anteriormente, es altamente resistente al medio marino y hasta la acción de ácidos. Además se puede observar que la zona afectada es la parte del eje que se ubica entre el descanso (cojinete) del codaste y el empacador; esta zona corresponde al túnel del eje. Esto nos dice que la acción destructora ocurrió en forma local.

EJE DE


PP

PR

DESCANSO DEL PRENSA

PROFUNDIDAD DE PICADURAS : $\frac{3}{16}$ " $\frac{1}{4}$ "

EMPACADOR



EJE PRESENTA CORROSION EN SECTOR DEL LJE ENTRE DESCANSOS DE CODASTE Y PRENSA ; Y EN SECTOR DE DESCANSO DE PROA , DONDE TRABAJA EL EMPACADOR

FIGURA 4.1

ESQUEMA DE PICADURAS EN EL EJE DE COLA

4.2. DIAGNOSTICO Y SOLUCION DEL PROBLEMA.

Corrosi3n es el deterioro y prdida de material debido al ataque qu/mico, [10], o es la forma de ataque qu/mico directo, [10]. Este ataque qu/mico con la presencia de un medio electrol/tico es un tipo general de corrosi3n. Otro tipo general de corrosi3n ocurre por ataque electro-qu/mico en la presencia de un electrol/tico; el agua de mar es el m s com#n electrolito encontrado a bordo de los buques y es el m s complicado y fastidioso factor que origina corrosi3n. La raz3n de esto es la gran actividad qu/mica que posee el agua de mar, comparada con otros electrolitos y la gran variedad de ambientes y de materiales. Otros med/os electrol/ticos atacan a bordo pero se desarrollan en medios espec/ficos con efectos en materiales definidos.

Los m s comunes tipos de corrosi3n son:

- Corrosi3n por disoluci3n,
- Corrosi3n galv nica,
- Corrosi3n diseminada ("pitting"), y
- Corrosi3n por anaerobio

Corrosi3n por disoluci3n se entiende como la corrosi3n m3s simple por acci3n de una disoluci3n quimica. Ejemplo: los materiales org3nicos son m3s solubles en solventes org3nicos, los metales en otros metales l3quidos y los materiales cer3micos en otros materiales cer3micos fundidos incrementalmente. En esta categor3a si la estructura del electrolito; el solvente se atajan, tal es el caso del polietileno que es m3s soluble en hidrocarburo l3quido que en fenol l3quido o el cobre que es m3s soluble en zinc l3quido que el plomo l3quido.

Corrosi3n galv3nica ocurre cuando dos metales de diferente potencial electrico est3n en contacto a trav3s de un medio electrolitico, como ocurre con el agua de mar, (disoluci3n de cloruro de sodio).

Corrosi3n disseminada es el ataque destructivo a los metales al formarse una diferencia de potencial electrico en una superficie o en un simple material este tipo de corrosi3n se presenta en forma local

Corrosi3n por anaerobio es la causada por la reducci3n

de sulfatos en las bacterias, por estar presente en varios puertos.

Considerando que el problema es de tipo local, las bondades del material (Monel), y los diferentes tipos de corrosi3n, podemos indicar en principio que se trata de unacorrosi3n por disoluci3n o bien una corrosi3n disseminada ("pitting").

Para concluir que se trata de una corrosi3n por disoluci3n, deber/amos encontrar que existi3 un solvente cido como son los carburos o azufre, ver referencia [2]. Ya que como se vi3 en el subcap/itulo 4.1, el material del eje, Monel, resiste otro tipo de cidos. Las fundiciones de hierro muy ricas en carburos y contienen grandes proporciones de azufre lo que los vuelve un solvente ideal.

La otra posible causa del problema ser/a que cantidades de combustible hallan quedado dentro de los t#neles proporcion#ndose as/ el solvente apropiado (azufre), para la disoluci3n.

confide el caso de la corrosi3n disseminada,

deberíamos confirmar que en el lugar existió una diferencia de potencial eléctrico. Ahora bien en el caso supuesto de que existiera dicho factor, los efectos corrosivos se visualizarían a lo largo de todo el eje. Esto no se observa en este caso, como se puede observar en la figura 4.1.

Concluyendo podemos resumir que la posible forma de corrosión que presentan los ejes de cola de las Lanchas PGM-100 se debió a una corrosión por disolución. Al entrar en contacto el eje con sustancias cidas provenientes de fundición de hierro o por azufre provenientes de combustibles o de la misma fundición de hierro, se produjo el efecto observado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente trabajo se han analizado ciertos aspectos del Proceso de Reactivaci3n de las lanchas PGM-100 del Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional. Se ha tratado de aplicar conocimientos espec/ficos de ingenier/a naval para discutir ciertos aspectos del proyecto mencionado. Espec/ficamente se analizaron: el funcionamiento del sistema propulsor manteniendo la l/nea de propulsi3n original (eje + hlice), los problemas de corrosi3n que se presentaban en los ejes, y los problemas que se presentaron debido a una inadecuada planificaci3n, y las acciones que se tomaron para poder llevar adelante el proyecto mencionado.

Con respecto a la decisi3n de mantener la l/nea de propulsi3n original, bajo el criterio de restricci3n del gasto p#blico se deb/a elegir entre dar de baja a la unidades o de dejarlas operativas. En el caso de dejarlas operativas, cosa que se efectu

con la reactivación, debía de quedar en mejores condiciones de servicio y técnicas. Para esto se estimaba que en una operación del Servicio de Guardacostas su velocidad no podría ser menor de 14 nudos. Bajo estas limitaciones se pudo determinar que al seleccionar un motor + reductor que permita mantener su línea de propulsión original ahorraría tiempo de ejecución y se reduciría considerablemente el presupuesto de asignación para la reactivación.

Como se demostró en el capítulo 3, la decisión tomada de instalar motores GM 12V-149 y una reducción de 4:1 fue la más aceptable bajo las limitaciones económicas. Esta decisión deja un margen de potencia no absorbida, que causa un efecto favorable en los tiempos de vida útil al disminuirse los esfuerzos a los que se expone el motor. Lógicamente esta conclusión podría ser más realista si en las pruebas de mar se hubiera proporcionado datos en los que se visualice la potencia real entregada por el motor a la velocidad continua de operación.

En lo que se refiere a la corrosión de los ejes se llegó a determinar que el problema fue causado por

disoluci3n. Dado que se trata de evitar el contacto (y la reacci3n qu/mica), se recomend3 que los ejes se recubran con resina e hilo de vidrio. No se ha observado picaduras en posteriores revisiones del eje, lo cual es indicativo de que el problema ha sido resuelto.

En la #ltima parte del informe se presenta un grupo de problemas surgidos por una inadecuada planificaci3n, y tambi3n las soluciones dadas. Al discutir dichos problemas se pretend/a dar a conocer a ejecutivos, t3cnicos y supervisores la importancia de una planificaci3n adecuada, y el grado de participaci3n que en todo proyecto se requiere de cada individuo que en el interviene. Al desarrollar las soluciones se pretend/a mostrar la necesidad de delinear en el perfil de todo supervisor y t3cnico de planeamiento la capacidad de discernir cada uno de los problemas, para resolver as/ los que son causa de preocupaci3n, que es en donde radica el buen xito de toda planificaci3n din mica.

Como se indic3 en el contexto de este informe, en el desarrollo de todo proyecto surgiran problemas en un

mayor o menor grado. Es habilidad de los responsables el poder detectar a tiempo, evaluar, canalizar, y proporcionar los recursos adecuados en el tiempo esperado. Todo responsable de proyecto debe tener una dosis de perspicacia e intuición, y así poder visualizar los problemas que se avecinen. Todos los que intervienen en un proyecto son responsables en un mayor o menor grado del avance del mismo, y todos por tanto deben ser capaces de evaluarlo hasta donde alcance su responsabilidad.

El presente reporte pretende, empleando los resultados de una experiencia, dar una visión más amplia a supervisores, técnicos y jefes de taller la responsabilidad que a cada uno le atañe en el desarrollo de todo proyecto. Ellos deben ser capaces de evaluar y mantener la supervisión sin ingerencia externa. Se pretende también proveer a planificadores con pautas para que ellos sean los primeros en estimar la carga más adecuada de recursos, basados siempre en normas o estadísticas levantadas en el medio. Ellos deben hacer partícipes de estas normas a todos los niveles involucrados en la producción, actualizando los resultados con procesos de prueba y error, para

mantener estimaciones realistas.

Finalmente es necesario analizar el proceso de reactivación frente a la construcción de nuevas unidades. Para esto sería bueno recordar la problemática económica de un país en proceso de desarrollo, impuesta por políticas cambiantes y con procesos inflacionarios, que inciden en una decisión técnico-económica. Las reactivaciones no solo son acciones que se toman en estados con economías restringidas como la nuestra, sino que se efectúan en países como los Estados Unidos o Europeos. Este fue el caso de los Destruidores (Tipo DD), o remodeladores para salvataje, respectivamente. La restauración sí es una buena opción de aprovechamiento de vida útil remanente por múltiples razones: primero, bajo costo vs beneficio, y segundo, capital amortizado e inicial bajo. La construcción de una nueva unidad causar primero capitales iniciales de operación altos con sus correspondientes altas amortizaciones; incrementado por el efecto de incertidumbre al final de la construcción.

APENDICE

A) DIAGRAMA DE GANT

B) DIAGRAMA DE EJECUCION

C) REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

27	DESM. BNENTP	09-02-01	=====	8	23
27	DESM. BNTRIP	09-02-08	=====	8	17
27	DESM. OFIC.	09-03-01	=====	40	42
27	DESM. CMDTE.	09-04-01	=====	40	25
27	DESM. BNOFIC	09-05-01	=====	8	117
27	DESM. CAM-PAS	09-06-01	=====	24	17
27	DESM. COCIN.	09-07-01	=====	24	29
27	DESM. PUENT	09-08-01	=====	48	17
27	DESM. S/R.	09-09-01	=====	48	7
30	DES. CAB. SR	07-01-02	=====	38	34
30	DES. CAB J.	07-01-03	=====	32	0
31	SUP. AL	02-07-06		1300	0
31	DIVIS. SUP.	02-07-07		700	0
31	CAMB. PL SUP	02-07-08		700	0
35	INST. CAB. SR	07-02-02	=====	176	17
35	SOP Y CAB J.	07-02-03	=====	80	26
35	CONF PNAV.	07-02-04	=====	16	67
35	SOP Y CAB ECS	07-02-06	=====	0	0
35	SOP Y CAB AA	07-02-08	=====	0	0
36	INTER. LUM	07-06-01	=====	50	0
40	VENT. HAB.	08-02-00		256	0
48	DUCT. VENT	08-03-00	=====	256	472
50	CIRC. ENF. SM.	04-01-00	=====	120	101
54	CONF. CIR. ENF.	04-02-00	=====	288	1917
55	INST. CIR. ENF	04-02-00	=====	0	0
59	CONF. CIRC. COMB	04-04-00	=====	144	408
60	INST. CIRC. COMB.	IDEM 59	=====	0	0
62	DESM. CIRC. A/D	04-05-00	=====	448	74
64	MANT. CIRC. A/D	IDEM 62	=====	0	0
65	INST. CIRC. A/D	IDEM 62	=====	0	0
69	DESM. CIRC. C/I	04-06-00	=====	1920	1453
71	MANT. CIRC. C/I	IDEM 69	=====	0	0
72	INST. CIRC. C/I	IDEM 69	=====	0	0
78	DESM. EB C/I-COMB.	04-03-00	=====	336	212
83	DESM. MP VIEJA	05-02-00	=====	1164	479
84	DESM. GEN. BABOR	06-01-00	=====	288	77
85	MANT. GEN. ESTRIBOR	06-02-00	=====	576	440
86	MONT. GEN. EB	06-03-00	=====	144	92
87	TOM. MED. BMF.	05-03-00	=====	1376	1731
89	CONF. BASES MMFPS	IDEM 88	=====	0	0
90	SOLD. BASES MMFPS	IDEM 88	=====	0	0
92	MONTAJE MMFP	05-04-00	=====	1222	908
96	ALINEAM. MMFP	IDEM 92	=====	0	0
96	CONTROL. MMFP	05-05-00	=====	520	61
98	DESM. EVAP	04-07-00	=====	137	50
100	DESM. CHIM/SILENC.	05-01-00	=====	108	103
103	MONT. CHIM/SILENC.	03-02-00	=====	0	52
106	DESM. GEN. BB	IDEM 84	=====	0	0
109	DESM. DUCT. ESCAP.	IDEM 23	=====	0	0
112	CONF. DUCT. ESCAP.	05-06-00	=====	658	932
113	MONT. DUCT. ESCAP.	IDEM 112	=====	0	0
115	MANT. GEN. BB	IDEM 85	=====	0	0
116	MONT. GEN. PB	IDEM 86	=====	0	0
120	DESM. CABREST.	12-01-00	=====	21	22
121	CONF. BASES CAP.	12-02-00		0	0
122	MONT. NVO. CABRES.	12-03-00		0	0
124	TOMA CLAROS EJES	10-01-00	=====	280	461
125	TOMA CLAROS LIM.	11-01-00	=====	32	165
126	EXTRACC. BOCINES	10-02-00	=====	248	543

28	MONTAJE DESCAS	IDEM 126	=====	0	0
129	MONT. BOCINES	IDEM 126	=====	0	0
130	MONT. EJES/HEL	IDEM 124	=====	0	0
131	ALIN. SIST. PROP.	10-04-00	=====	320	88
133	MAQUIN. EJES	10-03-01	=====	480	1041
133	MAQ. CONQ-HELIC	10-03-02	=====	128	0
133	CONF. CONTRAEJES	10-03-03	=====	320	128
133	MAQ. BRIDAS	10-03-04	=====	240	74
0	O/TS NO CONTEMP	----		0	0
1	COSNT. BASES Y CAJAS	14-04-01	=====	0	227
2	CONST. CAJA MADERA	14-04-02	=====	55	97
2	REBOB. MOT. RAD	14-04-03	=====	0	17
3	TOMAS FOTOGRAF.	14-04-04	=====	0	0
4	LIMP/PINT SENTINAS SM	14-04-05	=====	70	221
5	MANTEN. SENT. S/M	14-04-06	=====	128	172
6	CONST. TANQUE AGUA	14-04-07	=====	365	399
7	CONSERV PL Y PERF	14-04-09	=====	0	0
9	INSP. TQS DE COMB.	14-04-10	=====	4	34
10	ESTIBAS LAZARETO	14-04-11	=====	75	110
11	AISLAMIENTO SM	14-04-12	=====	294	210
12	SOLD. CALD POP	14-04-13	=====	401	599
13	IDEM FROA	14-04-14	=====	425	649
14	IDEM COMAND	14-04-15	=====	977	462
15	IDEM COCINA	14-04-16	=====	489	491
16	CIR. AGUAS SERV	14-04-17	=====	780	66
16	SUPERST. PRESERV	14-04-18	=====	81	0
17	LAV/PINT ACCS.	14-04-19	=====	22	0
18	PINT TANQUES	14-04-20	=====	172	27
19	CONST SILENC	14-04-21	=====	280	0
20	LIMP. OV. OM. CP	14-04-22	=====	87	7
21	CAMBIO RUDDN	14-04-24	=====	66	67
22	DESM. AMETRALL	14-04-25	=====	57	0
23	MANT. TAB ELEC	14-04-28	=====	230	0
24	ENSY. ND. PLANCH	14-04-29	=====	120	0
25	CONST GUIACARO	14-04-30	=====	176	285
26	CONST ESC BUZO	14-04-31	=====	108	54
27	CONST PLUM CAR	14-04-32	=====	249	157
28	CABREST MANTEN	14-04-33	=====	56	55
29	CONEX. INOD-LAV	14-04-34	=====	144	0
31	CONF. TAP. VENT.	14-04-36	=====	37	72
32	CONF. SICHROS	14-04-37	=====	36	25
33	CONF. CANDELEROS	14-04-38	=====	0	273
34	CONST. ESC Y BOY	14-04-39	=====	128	0
35	CONST. ACCES MAN	14-04-40	=====	26	0

29088 / 25960

El 3ms

BIBLIOGRAFIA

1. Acker, Harold G., y Bartlett, Francis G., Ship Construction, cap/tulo XVI de Ship Design and Construction, editado por R. Taggart. NY: SNAME, 1980.
2. Bean, Howard S., y otros, Materiales de Ingenier/a, Secci"n 6 del Manual del Ingeniero Mec nico de Marks. McGraw Hill, 1982
3. Department of the Navy, PGM Construction, Ecuador, Noviembre 1978.
4. Devoluy, Raymond P., y Bloodgood, David T., Hull Preservation, Cap/tulo XIV de Ship Design and Construction, editado por R. Taggart. NY: SNAME, 1980.
5. Holtrop, Re-Analysis of Resistance and Propulsion Data. International Shipbuilding Progress, Noviembre 1984.

6. Koontz y O'Donnell, Relaciones de Autoridad de Linea y Staff, Capitulo 14 de Administracion de Empresa Moderna, editado por Mc Graw Hill, 1976.

7. Martin, J. R., Calculo de Eficiencia Propulsiva en Embarcaciones Menores, por publicarse.

8. Oosterveld, M. W. C., y van Oossanen, Further Computer-Analyzed Data of the Wageningen B-Screw Series. International Shipbuilding Progress, Julio 1975.

9. Van Black, Lawrence H., Materiales para Ingenieros. Mexico: Compa#ia Editorial Continental S.A., 1977.

10. Williams W.L. y Gross M.R., Construction Materials, Capitulo XXII de Marine Engineering, editado por R. Harrington. NY: SNAME, 1971.