ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

"Control del Mantenimiento de la Unidad de Transmisión Occidental del Sistema Nacional Interconectado"

TESIS DE GRADO

Previa a la Obtención del Título de: INGENIERO EN ELECTRICIDAD Especialización: POTENCIA

Presentada por: Wellington Alejandro Guerra Barco

Guayaquil - Ecuador

AGRADECIMIENTO

Al ING. GUSTAVO BERMUDEZ FLORES Director de Tesis, por su ayuda y colaboración para la realización de este trabajo. DEDICATORIA

A MI MADRE A MI ESPOSA A MI HIJA

A MIS HERMANOS

Ing. Cristobal Mera G. DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

Ing. Gustavo Bermúdez F.

DIRECTOR DE TESIS

Ing. Alberto Hanze

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Jorge Chiriboga Ing.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis, me corresponden exclusivame<u>n</u> te; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

(REglamentos de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL).

WELLINGTON ALEJANDRO GUERRA BARCO

RESUMEN

Esta Tesis trata acerca de como planificar y controlar un mantenimiento para las instalaciones de la Unidad Occide<u>n</u> tal del Sistema Nacional Interconectado.

Esta unidad comprende subestaciones y líneas de transmisión a niveles de voltaje de 230-138 y 69 kilovoltios.

El control del mantenimiento sentará sus bases partiendo del estudio de los equipos que conforman a subestaciones y líneas de transmisión eléctrica de tipo generalizado; esto es estudio de las características de construcción y operación, condiciones posibles de operación, recomendaciones del fabricante respecto al mantenimiento, experien cias e informaciones registradas sobre mantenimiento realizado en equipos similares a los utilizados en estas ins talaciones tipo. Luego se determinarán las actividades de mantenimiento necesarias para los equipos, su frecuencia de aplicación, el tiempo requerido en horas-hombre pa ra la ejecución de cada una de ellas (en base a los cuales es posible hacer una estimación de los costos por mano de obra para la ejecución de dichas actividades). Finalmente, se desarrollará un programa de mantenimiento de los equipos de la Unidad Occidental, en el que el control de los tiempos de ejecución de las actividades aplicables a dicho mantenimiento se lo realizará con diferentes méto dos.

Para la programación de cierto tipo de actividades se aplicará la técnica PERT (técnica de revisión y evaluación de proyectos) como método de control de tiempos.

Se proporcionará orientación acerca de los elementos con que se debe trabajar para planificar un mantenimiento y métodos de control de tiempo de ejecución de actividades en cualquier campo.

INDICE GENERAL

				Pag.
RES	UMEN			VI
IND	ICE GE	ENERAL	*	VIII
IND	ICE DE	FIGURA	S	Х
IND	ICE DE	SIMBOL	LOGIA	XII
IND	ICE DE	TABLAS		XIII
INT	RODUCC	TON		15
Ι.	MANT	ENIMIEN	ΠΟ	17
	1.1	Genera	lidades	17
	1.2	Clases	de mantenimientos	21
		1.2.1	Mantenimiento preventivo	21
		1.2.2	Mantenimiento correctivo	25
II.	MANT	ENIMIEN	TO PREVENTIVO	27
	2.1	Ventaj	as	27
		2.1.1	Tiempo muerto	27
		2.1.2	Vida átil	27
		2.1.3	Costos de reparaciones	28
		2.1.4	Carga de trabajo	28
	2.2	El sis	tema de mantenímiento preventivo	28
		2.2.1	El p <mark>lan de</mark> mantenimiento preventivo	29
		2.2.2	Recursos técnicos	29
		2.2.3	Periodicidad o frecuencia	170
		2.2.4	Inspección	172
		2.2.5	Servicio	173
		2.2.6	Reposición	173

		Pág.
III.	. CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O CORRECTIVO	205
	3.1 Control del trabajo	205
	3.2 Programación	207
	3.3 Control de la mano de obra	207
	3.4 Control de materiales	208
	3.5 Control del equipo	
	3.6 La orden de trabajo	208
		209
	3.7 Funcionamiento de los controles	210
IV.	METODOS DE PROGRAMACION PARA CONTROL DEL MANTENIMIENTO	212
	4.1 Diagramas de barras	212
	4.2 Programación PERT	214
	4.2.1 El grafo PERT	
	4.2.2 Método de cálculo	215
	4.2.2 Metodo de Calculo	220
V.	APLICACION A UNIDAD DE TRANSMISION OCCIDENTAL	223
	5.1 Descripción de subestaciones y línea	223
	5.2 Desarrollo	237
CONC	LUSIONES Y RECOMENDACIONES	285
ANEX	10S	288
BIBL	IOGRAFIA	293

IX


INDICE DE FIGURAS

<u>N</u> ²		Pág.
1.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	23
1.2	MANTENIMIENTO POR ETAPAS	26
2.1	DIAGRAMA UNIFILAR INSTALACION TIPO (A)	30
2.2	DIAGRAMA UNIFILAR INSTALACION TIPO (B)	31
2.3	DIAGRAMA UNIFILAR INSTALACION TIPO (C)	32
2.4a	SISTEMA DE BARRA DE TRANSFERENCIA EN OPERACION	
	NORMAL	36
2.46	SISTEMA DE BARRA DE TRANSFERENCIA CON TRANSFERENCIA	
	EJECUTADA	37
2.5	SISTEMA DE BARRA DUPLICADA	39
2.6	CONSERVADOR DE UN TRANSFORMADOR O AUTOTRANSFORMADOR	46
2.7	RELE BUCHHOLZ	57
2.8	VALVULA DE SOBREPRESION	59
2.9	INTERRUPTOR TRIFASICO EN SF6	66
2.10	SISTEMA DE OPERACION PARA UN INTERRUPTOR TRIFASICO	
	EN SF6	63
2.11	EXTINCION DEL ARCO Y CAMARA DE RUPTURA DE UN INTERRUP	
	TOR TRIFASICO EN SF6	72
2.12	CIRCUITO DE CIERRE Y DISPARO INTERRUPTOR SF6 230 KV.	79
2.13	SECCIONADOR TRIFASICO Y SUS CONTACTOS	82
2.14	DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL	91
2.15	ESQUEMA DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	95
2.16	ESQUEMA ELECTRICO DE POTENCIA DE UN REACTOR TRIFASICO	113
2.17	FENOMENOS DE CORROSION	120


N⁰		Pág.
2.18	ESQUEMA ELECTRICO DE UN SISTEMA DE SERVICIOS	
	AUXILIARES DE UNA SUBESTACION	139
4.1a	DIAGRAMA DE BARRAS	213
4.16	DIAGRAMA DE BARRAS	213
4.2a	DIAGRAMA DE ETAPAS	216
4.26	DIAGRAMA DE ETAPAS Y SUS INTERRELACIONES	216
4.3a	GRAFO PERT	218
4.36	MODO INCORRECTO DE REPRESENTAR UN GRAFO	218
4.3c	ACTIVIDADES VIRTUALES	218
5.1	DIAGRAMA UNIFILAR DE SUBESTACION PASCUALES	224
5.2	DIAGRAMA UNIFILAR DE SUBESTACION MILAGRO	225
5.3	DIAGRAMA UNIFILAR DE SUBESTACION SALITRAL	226
5.4	CONTROL DIARIO Y SEMANAL DE EQUIPO	241
5.5a	CONTROL MENSUAL DE EQUIPOS (1)	242
5.56	CONTORL MENSUAL DE EQUIPOS (2)	243
A.1	DIAGRAMA VECTORIAL DE CORRIENTE A TRAVES DE UN AISLA-	
	MIENTO REAL CON TENSION ALTERNA APLICADA.	290

XI

INDICE DE SIMBOLOGIA



SECCIONADOR






INTERRUPTORES DE PUESTA A TIERRA


INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE ALTA TENSION

L

AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA Con Devanado terciario



REACTOR DE DERIVACION



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL En conexion estrella



TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EN CONEXION ESTRELLA

PARARRAYO CON CONTADOR DE DESCARGAS



SECCIONADOR FUSIBLE



DANCO DE CAPACITORES CONECTADOS En Estrella



LINEA DE TRANSMISION

_@___

GENERADOR



INTERRUPTORES DE DISTRIBUCION



CONTACTO NORMALMENTE CERRADO

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO

INDICE DE TABLAS

N°	· .	Pág.
I	MANTENIMIENTO AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA	176
II	MANTENIMIENTO AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA	177.
111	MANTENIMINETO AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA	178
IV	MANTENIMIENTO AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA	179
V	MANTENIMIENTO INTERRUPTORES AUTOMATICOS	180
VI	MANTENIMIENTO INTERRUPTORES AUTOMATICOS	181
VII	MANTENIMIENTO INTERRUPTORES AUTOMATICOS	182
VIII	MANTENIMIENTO INTERRUPTORES AUTOMATICOS	183
IX	MANTENIMIENTO SECCIONADORES	184
X	MANTENIMIENTO SECCIONADORES	185
XI	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES DE POTENCIAL	186
XII	MANTENIMIENTO DIVISORES CAPACITIVOS DE POTENCIAL	187
XIII	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	188
XIV .	MANTENIMIENTO PARARRAYOS	189
XV	MANTENIMIENTO BANCO DE CAPACITORES	190
XVI	MANTENIMIENTO REACTORES DE DERIVACION	191
XVII	MANTENIMIENTO REACTORES DE DERIVACION	192
XVIII	MANTENIMIENTO BARRAS Y (ESTRUCTURAS DE LA SUBESTACION)	193
XIX	MANTENIMIENTO LINEAS DE TRANSMISION (INSPECCION	
	VISUAL-PEDESTRE)	194
XX	MANTENIMIENTO LINEAS DE TRANSMISION (INSPECCION	
	VISUAL-PEDESTRE)	195
XXI	MANTENIMIENTO LINEAS DE TRANSMISION (INSPECCION	
	VISUAL-PEDESTRE)	196

Nº		Pág.
XXII	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LINEAS DE TRANSMISION	197
XXIII	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LINEAS DE TRANSMISION	198
XXIV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LINEAS DE TRANSMISION	199
XXV	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES	200
XXVI	MANTENIMIENTO GENERADOR DE EMERGENCIA	201
XXVII	MANTENIMIENTO BANCOS DE BATERIAS	202
XXVIII	MANTENIMIENTO BANCOS DE BATERIAS	203
XXIX	MANTENIMIENTO CARGADORES DE BATERIAS Y PANELES	204

XIV

INTRODUCCION

Las instalaciones destinadas al suministro de energía, como las del Sistema Nacional Interconectado precisan de centros de transformación y equipos de transmisión, cuya misión es la de elevar voltaje de los generadores y tran<u>s</u> portar dicha energía respectivamente en condiciones económicas y confiables a los usuarios en los distintos se<u>c</u> tores del país.

Estos centros se los conoce como subestaciones y líneas de transmisión eléctrica, los cuales están conformados físicamente por una gran cantidad de equipos y accesorios, de diseño y construcción especial de elevado costo y con un tiempo determinado de vida útil.

El asegurar condiciones económicas y confiables de oper<u>a</u> ción depende en gran parte del mantenimiento (limpieza, lubricación, chequeo periódico, pruebas, etc.) que se de a estos equipos, para detectar y corregir a tiempo posibles daños que podrían ocurrir. Estos daños en equipo primario de construcción especial (tales como transform<u>a</u> dores de potencia para los cuales muchas veces no se cuenta con piezas de reemplazo) podría significar paro del mismo y/o suspensión de servicio al usuario, por un tiempo que dependerá de la gravedad del caso y con las consecuentes pérdidas económicas a causa de una producción detenida, reposición o reparación de equipo eléctri co dañado, personal accidentado, etc.

Se debe tener cuidado de no excederse en la aplicación del mantenimiento, lo cual por el contrario podría sign<u>i</u> ficar gasto económico innecesario y destrucción del equ<u>i</u> po.

La unidad occidental del Sistema Nacional Interconectado representa un modelo eléctrico similar del que se habla, siendo así aplicable el mantenimiento con el fin de asegurar el servicio y economía del país.

CAPITULO I

MANTENIMIENTO

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 DEFINICION

Se define el término mantenimiento como actividades que se desarrollan, con el fin de conservar las propiedades físicas en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, éste debe garantizar que todas las intervenciones que deben hacerse en las máquinas e instalaciones se realicen en el momento necesario para que la producción se afecte en lo mínimo (12).

Se entiende por propiedades físicas : equipos, instalaciones, edificios y propiedades.

EQUIPO

INSTALACIONES

Máquinas Herramientas Unidades automáticas Transformadores Banco capacitores Patios de maniobras Líneas de transmisión estructuras

EDIFICIOS

Albergue de personal Bodegas Talleres

PROPIEDADES

Caminos de acceso Fajas de servidumbre Alcantarillado

1.1.2 OBJETIVOS

Este se lo puede fijar desde 2 puntos de vista : el económico y el técnico.

a) OBJETIVO ECONOMICO :

Es contribuir a sostener lo más bajo posible el costo del producto para nuestro caso la transmisión y distribución eléctrica.

b)OBJETIVO TECNICO :

Es conservar en condiciones de funcionamiento seguro y eficiente las propiedades físicas.

1.1.3 CLASES DE ACTIVIDADES

Las actividades para la ejecución o realiza ción del mantenímiento las agruparemos en : inspección, servicio, reparación, reposición y modificación de diseños, ajustes o construcción.

a) INSPECCION

Consiste en la revisión del equipo y las instalaciones, a fin de verificar su estado con el objeto de detectar un deterioro inicial o una falla grave, que podría requerir el desmontaje de ciertas partes y el uso de instrumentos para la ejecución de pruebas funcionales.

b) SERVICIO

Comprende los trabajos necesarios para mantener la estética y buen funcionamiento de las propiedades físicas como límpieza, pintura, desinfección y lubricación.

c) REPARACION

Corrige los defectos de los elementos constitutivos del equipo, instalaciones, edificios y las propiedades, como ejemplo podemos citar el ajuste de una pieza.

d) REPOSICION

Aquí se sustituye un dispositivo que ha fallado o se encuentra defectuoso por razones de seguridad o técnicas. Generalmente una reposición comprende preparación, remoción, instalación, <u>a</u> juste, trabajos suplementarios y pru<u>e</u> bas funcionales.

e) MODIFICACION DE DISENOS, AJUSTES O CONSTRUCCION

> A veces se tienen fallas repetitivas por diseños o construcción inadecuados que se hace necesario alterar los mismos.

Aquí también se hace presente la necesidad de modificación de ciertos ajustes, como ejemplo podemos citar el ca<u>m</u> bio en los ajustes de los relés de pr<u>o</u> tección, debido al cambio en la configuración del sistema y a la consecuente variación de la demanda en los dife

rentes puntos.

1.2. CLASES DE MANTENIMIENTO

Aunque existen muchos criterios para la clasificación del mantenimiento podemos adoptar uno desde el punto de vista técnico que consiste en dividir el mantenimiento en correctivo y preventivo.

En el correctivo tenemos que se caracteriza en la corrección de fallas a medida que se van presenta<u>n</u> do.

En el preventivo la característica es la detección de la falla en su fase inicial y la corrección en el momento oportuno.

1.2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las sacadas de servicio de las instalaciones deben ser lo menos frecuentes, las mi<u>s</u> mas se traducen en pérdidas económicas y/o pérdidas de confiabilidad del sistema.

Se clasifica el mantenimiento preventivo en los tipos siguientes : El servicio de mantenimiento, y El mantenimiento por etapas a) EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Es el conjunto de operaciones program<u>a</u> das para efectuarse en cierto equipo e instalación en determinada ocasión. E<u>s</u> te concepto es diferente al de "servicio" que se vio anteriormente, el cual constituía una clase de actividad apl<u>i</u> cable al mantenímiento.

En el servicio de mantenimiento puede encontrarse :

- 1. Inspecciones periódicas
- 2. Servicios periódicos programados
- 3. Reposiciones periódicas de unidades.
- 4. Modificaciones qu<mark>e se hay</mark>an progr<u>a</u> mado.
- Corrección de fallas reportadas por los operadores.

En la Figura 1.1, se representa un ser vicio de mantenimiento en una gráfica de horas-hombre.

La corrección de fallas no es programa ble totalmente, pero mediante revisión

	- C
COMPONENTES	
CORRECCION DE FALLAS	
HODIFICACIONES	
REPOSICION PERIODICA DE UNIDADES	
SERVICIO PERIODICO	
INSPECCION PERIODICA	

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Fig: 1_1

de planes iniciales tomados como guía o referencia, se pueden hacer las programaciones mejor ajustadas con la obtención de buenos resultados.

b) MANTENIMIENTO POR ETAPAS


Es importante explicar que existe lo que se conoce como mantenimiento mayor que consiste en ejecutar trabajos que consumen gran cantidad de tiempo, material y mano de obra, lo cual a la vez requiere parar o sacar de servicio una instalación por largo tiempo, tal como se efectúa en las centrales térm<u>i</u> cas del Sistema Nacional en las que por lo general tienen algunas unidades generadoras y no afecta el que se pare una de ellas.

Ahora se explicará el mantenimiento por etapas que consiste en dividir la rep<u>a</u> ración o mantenimiento mayor en cierto número de etapas e intercalarlas entre los servicios menores en diferentes tiempos. Como tiempos podrían ser seleccionados los días sábados, domingos y feriados donde la demanda de energía eléctrica disminuye. En la Figura 1.2 se ilustra este tipo de mantenimiento.

1.2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Las actividades a ejecutarse en este caso se originan por fallas o daños. Se corrigen fallas, se sustituyen partes, se reparan y reconstruyen máquinas para ponerlas en condiciones de funcionamiento.

Al presentarse este caso se requiere pues que al momento se programen los trabajos necesarios siguiendo un procedimiento ordenado.



CAPITULO II

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2.1. VENTAJAS

El mantenimiento preventivo se prefiere al manten<u>i</u> miento correctivo por los beneficios y ventajas que ofrece con respecto al segundo. Veamos estas ventajas.

2.1.1. TIEMPO MUERTO

Con este nombre se conoce al tiempo que las instalaciones, equipo y otros permanecen fuera de servicio por mantenimiento . Pues el tiempo que un equipo necesita estar fuera de servicio para ejecutarle un mantenimiento preventivo, es menor que aquel que requeriría para efectuarle un correctivo.

2.1.2. VIDA UTIL

Las propiedades físicas sujetas a mantenimiento preventivo tienen una vida útil se<u>n</u> siblemente mayor que la que tendrían sujetas a un sistema de mantenimiento correct<u>i</u> vo.

2.1.3. COSTO DE REPARACIONES

El costo por reparación de daños menores <u>i</u> niciales detectados a tiempo con la aplic<u>a</u> ción del mantenimiento preventivo, es menor, que aquel que se tendría por corrección de una falla declarada o crítica con la aplicación del mantenimiento correctivo.

2.1.4. CARGA DE TRABAJO

La carga de trabajo para el personal de mantenimiento en un sistema de mantenimien to preventivo es más uniforme que en un sistema de mantenimiento correctivo y en consecuencia habrá menor tiempo extra de pago a los trabajadores en ajustes ordinarios y en reparaciones en paros imprevistos.

Las ventajas expuestas servirán para que en un futuro se justifique la aplicación de este sistema al desarrollo del mantenimiento programado de la unidad occidental.

2.2. EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se desarrollará ahora el plan de mantenimiento pre-

ventivo para las instalaciones tipo A-B y C cuyos diagramas unifilares se muestran en las Figuras 2.1, 2.2 y 2.3 respectivamente y que representan modelos generalizados en sistemas de transmisión a niveles de tensión de 69-138 y 230 KV.


2.2.1. EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


Al desarrollar nuestro plan es necesario considerar lo siguiente :


- a) Estudio y análisis técnico detallado
 de los equipos para la determinación
 de actividades de especial atención en
 su ejecución.
- b) Determinación de la frecuencia de ejecución de las actividades, inspecciones y servicios.

2.2.2. RECURSOS TECNICOS

Valiéndose de recursos técnicos tales como <u>análisis de ingeniería</u>; para realizar estudios del equipo, analizar sus características de construcción y operación y co<u>n</u> diciones en que va a operar. Utilizando <u>recomendaciones del jabricante</u> respecto al







mantenimiento y <u>experiencias</u> acumuladas en trabajos similares. Se desarrollará el p<u>a</u> so a del tópico canterior.

2.2.2.1 SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMI SION.

> Analizando las Figuras 2.1, 2.2 y 2.3 se tiene que el número encerrado en los círculos designa cada uno de los equipos y componentes de alta y baja tensión de las instalaciones como se indica a continuación.

- 1) Autotransformadores de potencia con devanado terciario.
- 2) Interruptores automáticos
- 3) Seccionadores trifásicos
- 4) Transformadores de potencial
- 5) Divisores capacitivos de potencial.
- 6) Transformadores de corriente de pedestal.
- 7) Pararrayos
- 8) Banco de capacitores

- 9) Reactores de derivación
- 10) Líneas de transmisión/barras
- Equipos de servicios auxiliares.

SUBESTACIONES

TIPO DE SISTEMAS DE BARRA

Las subestaciones tipo constan de los siguientes patios de maniobras.

TIPO A : Patios de 230 KV-138 KV y 69 KV.

TIPO B : Patios de 230 KV. y 69 KV TIPO C : Patio de 138 KV

En los diferentes niveles de tensión tenemos : Patios de 138 KV y 69 KV con sistema de barra de transferencia y patios de 230 KV con sistema de barra duplicada.

FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BARRA.

SISTEMA DE BARRA DE TRANSFEREN-CIA.- Este se caracteriza por la mantenímiento y <u>experiencias</u> acumuladas en trabajos símilares. Se desarrollará el p<u>a</u> so <u>a</u> del tópico canterior.

2.2.2.1 SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMI SION.

Analizando las Figuras 2.1, 2.2 y 2.3 se tiene que el número encerrado en los círculos designa cada uno de los equipos y componentes de alta y baja tensión de las instalaciones como se indica a continuación.

- 1) Autotransformadores de potencia con devanado terciario.
- 2) Interruptores automáticos
- 3) Seccionadores trifásicos
- 4) Transformadores de potencial
- 5) Divisores capacitivos de potencial.
- 6) Transformadores de corriente de pedestal.
- 7) Pararrayos
- 8) Banco de capacitores

- 9) Reactores de derivación
- 10) Líneas de transmisión/barras
- Equipos de servicios auxiliares.

SUBESTACIONES

TIPO DE SISTEMAS DE BARRA

Las subestaciones tipo constan de los siguientes patios de maniobras.

TIPO A : Patios de 230 KV-138 KV y 69 KV.

TIPO B : Patios de 230 KV y 69 KV TIPO C : Patio de 138 KV

En los diferentes niveles de tensión tenemos : Patios de 138 KV y 69 KV con sistema de barra de transferencia y patios de 230 KV con sistema de barra duplicada.


FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BARRA.


SISTEMA DE BARRA DE TRANSFEREN-CIA.- Este se caracteriza por la

existencia de la barra principal y la de transferencia y de un interruptor de transferencia que se puede considerar como de reserva. Normalmente todos los circuitos están conectados a la barra principal y es la única barra energizada, ver Figura 2.4a.

Si se requiere de mantenimiento o se presenta alguna emergencia en el interruptor, siguiendo la secuencia de maniobras éste se p<u>o</u> ne fuera de servicio y el circuito quedará energizado a través del interruptor de transferencia como se muestra en la Figura 2.46.

SISTEMA DE BARRA DUPLICADA.- En este sistema así mismo se encuentran 2 Barras; Barra 1 y Barra 2 y un interruptor denominado de acoplamiento que sirve para mantener normalmente ambas barras unidas. Con el fin de mantener la confiabilidad del sistema, las líneas de transmisión a nivel de 230 KV







existencia de la barra principal y la de transferencia y de un interruptor de transferencia que se puede considerar como de reserva. Normalmente todos los circuitos están conectados a la barra principal y es la única barra energizada, ver Figura 2.4a.

Si se requiere de mantenimiento o se presenta alguna emergencia en el interruptor, siguiendo la secuencia de maniobras éste se p<u>o</u> ne fuera de servicio y el circuito quedará energizado a través del interruptor de transferencia como se muestra en la Figura 2.46.

SISTEMA DE BARRA DUPLICADA.- En este sistema así mismo se encuentran 2 Barras; Barra 1 y Barra 2 y un interruptor denominado de acoplamiento que sirve para mantener normalmente ambas barras unidas. Con el fin de mantener la confiabilidad del sistema, las líneas de transmisión a nivel de 230 KV






constan de 2 circuitos 1 y 2.

Normalmente los circuitos 1 y 2 están acoplados a través de un seccionador a las barras 1 y 2 respectivamente. Esto se muestra en la Fig. 2.5 para el caso de b<u>a</u> rras a nivel de 230 KV. Si ocurriese una falla en alguna de las barras, saldrán de servicio los circuitos acoplados a esa barra, pero la continuidad del servicio (aunque un poco perturbado) se ma<u>n</u> tendrá en el sistema.

Si se requiere de mantenimiento o se presenta alguna emergencia en el interruptor de algún circuito, siguiendo una secuencia de maniobras, se saca a este de servicio de la siguiente manera :

Se acoplan todos los circuitos a una sola barra y el circuito al cual se va a hacer mantenimiento se lo acopla a la otra barra, de<u>s</u> de este momento el sistema se ha



transformado en un sistema de barra de transferencia, pudiendo ahora entonces sacar de servício el interruptor en cuestión (y ser reemplazado en este caso por el interruptor de acople de barras) tal como sucede en el sistema de transferencia.

Se deduce con esto que hay equipos en las subestaciones a los cuales es posible realizarles ma<u>n</u> tenimiento en el lado de alta te<u>n</u> sión sin necesidad de sacar de servicio la subestación. No deb<u>e</u> mos olvidar el hecho de que el sistema pierde confiabilidad, pues además de lo expuesto cabe añadir de que cuando se ejecutan estas transferencias de interruptores, las líneas de transmisión trabajan con ciertas protecciones elé<u>c</u> tricas bloqueadas.

Así mismo hay actividades en el lado de alta tensión que pueden ejecutarse solamente sacando de

servicio la subestación o determi nado patio de maniobras.

LINEAS DE TRANSMISION

Para las instalaciones tipo de las cuales tratamos, tenemos que a nivel de 138 y 230 KV cada línea de transmisión está conformada por 2 circuitos.

En base a lo expuesto y dependie<u>n</u> do de otros factores (tipo de actividad, calificación y capacitación del personal, disponibilidad de herramientas especiales, etc.) se deduce que a líneas de doble circuito se les puede aplicar ma<u>n</u> tenimiento tomando en consideración 2 posibilidades las cuales son :

- a) Ambos circuitos en servicio (trabajos en caliente).
- b) Un circuito donde se va a trabajar desenergizado (trabajos con línea muerta) y el otro

circuito en servicio.

SELECCION DE EQUIPOS DE ALTA TEN-SION.

Con lo expuesto se puede seleccionar los equipos entre aquellos en que se puede trabajar en el lado de alta tensión con una subestación o línea energizada y/o des<u>e</u> nergizada. Esta selección es la siguiente :

AUTOTRANSFORMADORES: Subestación desenergizada.

INTERRUPTORES: Subestación energizada.

SECCIONADORES : Subestación energizada-Línea desenergizada.

TRANSFORMADORES DE POTENCIAL: Sub estación desenergizada.

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE : Línea desenergizada.

DIVISORES CAPACITIVOS : Línea desenergizada.

PARARRAYOS : Línea desenergizada

- BARRAS : Subestación desenergizada-subestación energizada.
- BANCO DE CAPACITORES : Subestación energízada.
- REACTORES : Subestación energizada.
- LINEA DE TRANSMISION : Línea ene<u>r</u> gizada y/o línea desenergi zada.

Hay otros equipos a niveles de tensión bajos a los que si se les puede ejecutar mantenimiento sin necesidad de sacar de servicio la subestación, Estos lo constituyen los servicios auxiliares; sirven para mantener en condiciones normales los sistemas de control, de protección, medición, alimentación de equipos motorizados, com<u>u</u> nicaciones, e iluminación, estos servicios auxiliares funcionan a varios niveles de tensión, iniciándose con 13.8 KV y continuando con tensiones reducidas de 480,

208, 115 voltios hasta conseguir inclusive 125 y 48 VDC.

44

Las siguientes clases de equipos constituyen o conforman los serv<u>i</u> cios auxiliares :

Transformadores de reducción Paneles de transferencia y de di<u>s</u> tribución.

Grupo de emergencia Cargadores de baterías Banco de baterías Sistema de aire acondicionado

Finalmente secita a los sistemas de control, protección y medición a los cuales es posible realizarles mantenimiento en aproximadamente 95% de la totalidad de las actividades, sin sacar de servicio la subestación o línea alguna. No debemos olvidar que al efectuar dicha operación restamos confiab<u>i</u> lídad a la instalación en cuestión.

2.2.2.2 DESCRIPCION DE EQUIPOS

1) AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA


Estos se tienen a niveles de transformación de 230/138, 230/69 y 138/69 KV. En los niveles de alta tensión cuentan con tomas que sólo pueden ser cambiadas sacando de servicio a este equipo. A niveles de 69 KV, alguno de Estos tienen conmutador de tomas bajo carga.

ALIVIO DE PRESIONES INTERNAS EN UN AUTOTRANSFORMADOR :

La presión interna del autotransfor mador (cuba o tanque) es igual a la presión atmosférica a través de un respiradero (ver Fig. 2.6).

Los cambios de carga se traducen de<u>n</u> tro de la cuba delautotransformador en cambios de presiones internas (ya que el aceite se expande o contrae), las cuales son aliviadas en el conservador, a través de un respiradero, el cual hace que el aire entre o salga.

45



Este fenómeno de cambio de presiones provoca la formación de condensaciones internas en el bulbo, pero éstas son atenuadas por completo gracias al aire seco que está en contacto directo con el bulbo. Como puede observarse de la Fig. 2.6, el aire del ambiente pasa a través de un recipiente con "silicagel" que es un desecador, llegando el a<u>i</u> re luego al bulbo completamente seco. Este recipiente tiene a la vez un sello de aceite para retener las impurezas del aire.

El estado de la silicagel se observa a través de su color. El azul oscuro representa que se encuentra seca y en buenas condiciones y el rosa representa un estado de satur<u>a</u> ción o silicagel "agotada" (húmeda).

El estado de la silicagel debe ser chequeado continuamente especialme<u>n</u> te en Epocas lluviosas, de lo contrario la humedad externa podría contaminar el aceite aislante ocasionando fallas en el devanado del autotransformador.

CONTROL DE TEMPERATURA

La transformación de energía eléctrica de un voltaje a otro considera frecuentemente algunas pérdidas, las cuales generalmente se disipan en forma de calor, la disipación a que nos referimos debe ser lo suficientemente rápida, para mantener la temperatura del conductor a un nivel que resulte adecuado al aisla miento que se utilice en el equipo. Mantener la temperatura del equipo a un nivel determinado asegura su rendimiento y continuidad de operación.

Los autotransformadores utilizan el aire y el aceite como disipadores de calor de los devanados hacia la superficie externa del tanque. De acuerdo al sistema de enfriamie<u>n</u> to existen diferentes clasificaciones de las cuales las más usadas son OA/FA u OA/FA/FOA y significan lo siguiente :

- OA aire y aceite natural
- FA aire forzado

FOA aire forzado, aceite forzado

para forzar aire y aceite se utiliza ventiladores y bombas. Estos a<u>c</u> cesorios por lo tanto requieren una atención esmerada dependiendo de la demanda necesaria solicitada a tr<u>a</u> vés del autotransformador.

El control de temperatura puede ir escalonadamente por etapas desde una refrigeración al aire natural, luego al aire forzado, aceite forz<u>a</u> do, alarma y por áltimo sacada de servicio del equipo, todo este control se hace por medio de termómetros con sus respectivos microinterruptores para cada devanado y para el aceite que accionan un circuito eléctrico cuando el termómetro alcanza el límite pre-establecido de temperatura para cada una de las etapas. Estos termómetros y sus microinterruptores deben ser revisados y calibrados periódicamente. Se ha observado que la penetración del agua lluvia en los mismos podría propiciar un falso disparo del equ<u>i</u> po.

CALIDAD DIELECTRICA DEL ACEITE

Al igual que la propiedad de transferencia de calor del aceite, la c<u>a</u> lidad dieléctrica del mismo es tanto o más importante que dicha propiedad, ya que ambas permiten que el autotransformador resista los elevados esfuerzos eléctricos que se presentan en el interior. Esta pr<u>o</u> piedad del aceite es afectada por la presencia de humedad, formación de ácidos y sedimentos.

- HUMEDAD

Durante la operación, a pesar de efectuarse los cambios de silicagel durante los períodos determinados, siempre existe la posibil<u>i</u> dad de absorción de humedad en el aceite, lo cual disminuye la re-

sistencia dieléctrica del mismo.

Otra causa que disminuye la resi<u>s</u> tencia dieléctrica es la existencia de fibras en el aceite que provienen de los aislamientos.

El aceite puede contener humedad en determinado grado, el cual se incrementa con la temperatura. P<u>a</u> ra obtener una indicación confiable de la presencia de humedad se realizan pruebas dieléctricas.

- ACIDEZ

El aceite fresco de un autotransformador, el cual se encuentra l<u>i</u> bre de cualquier mineral o ácido orgánico, se oxida frecuentemente cuando se calienta y se encuentra en contacto con el aire. Los pr<u>o</u> ductos de dicha oxidación son ác<u>i</u> dos volátiles, los cuales corroen las partes ferrosas por arriba del aceite, como en el caso de uniones, bridas, etc.

El daño así ocasionado no sólame<u>n</u> te deja al descubierto al devanado y lo ponen en contacto con el polvo, las impurezas y la humedad, sino que puede ocasionar un cortocircuito en el devanado al caer partículas producto de la corrosión dentro del tanque.

La acidez que se forma dentro del aceite ataca al material del aislamiento de los devanados y en al gunos casos, el aceite adquiere un tono verdoso, debido al ataque que se efectúa en los conductores de cobre. La acidez se detecta comunmente por un olor penetrante del aceite, ésta produce envejec<u>i</u> miento acelerado del aceite que puede ser comprobada y removida por medios químicos.

El índice de acidez o número de neutralización, es la cantidad de miligramos de KOH necesaria para neutralizar el ácido contenido en un gramo de aceite, Este aumenta

con el tiempu.

Cuando en el curso del servicio se llega a uno de los valores que se indican a continuación, se aconseja acortar los intervalos p<u>a</u> ra la toma de muestras y análisis a 2 años :

Número de neutralización: 0.4 mg KOH/g.aceite

Se recomienda cambio de aceite cuando el siguient<mark>e límite</mark> sea s<u>o</u> brepasado :

Número de neutralización: 0.6 mg KOH/g.aceite.

- SEDIMENTOS

El aceite en un autotransformador en servicio deposita normalmente sedimentos. La tendencia a depositar o a formar sedimentos se i<u>n</u> crementa mientras más elevadas son las temperaturas de operación. Los sedimentos se adhieren al núcleo y a los devanados y tienen la particularidad de obstruir los

ductos de circulación del aceite. Esto ocasiona desde luego, que el aceite no efectúe su labor en fo<u>r</u> ma efectiva y por lo tanto, prod<u>u</u> ce una mayor cantidad de sedimentos. Este tipo de acción por lo tanto es acumulativa y ya que los depósitos de sedimentos son más pesados que el aceite éstos tienden a permanecer en el fondo del tanque, afectando con este proceso la parte inferior de las bobinas.

El método más común para remover el aceite y purificarlo es media<u>n</u> te una filtración. Los sedimentos que se encuentran en los dev<u>a</u> nados y en las paredes del tanque, así como en las tubos de enfriamiento no pueden ser eliminados sin antes haber abierto completamente el autotransformador. La presencia de sedimentos en el aceite es una manifestación evide<u>n</u> te de un avanzado estado de envejecimiento.

54

NIVEL DE ACEITE DEL AUTOTRANSFORMA-DOR.

Se debe controlar el nivel de aceite, el valor dado por el indicador debe ser analizado en base a la cu<u>r</u> va dada por el fabricante. Si el nivel se encontrara bajo se elimin<u>a</u> rá la causa de la pérdida de aceite y se completará con un tipo de ace<u>i</u> te (nuevo) según los datos del certificado de prueba o según los datos contenidos en la placa puesta en el propio equipo. Este control deberá hacerse con una frecuencia diaria.

DISPOSITIVOS DE PROTECCION


Además de los termómetros para control de la temperatura tenemos otros dispositivos de protección y son: relé Buchholz y válvula de sobrepresión.

 RELE BUCHHOLZ : Cualquier falla <u>e</u> léctrica, como cortocircuito de laminaciones, ruptura del aislamiento del núcleo, sobrecalenta-

miento del devanado, uniones defectuosas, etc., que se desarrollan en el interior del devanado, se asocia con chisporroteo que da como resultado la generación de gases en el interior. Para dete<u>c</u> tar dichos gases se instala un r<u>e</u> lé de operación por gas denominado RELE BUCHHOLZ (Ver Fig. 2.7).

Como se puede observar en la fig<u>u</u> ra Este consta de un flotador superior y de uno inferior, a cada uno de los cuales son conectados los dispositivos de control.

El gas originado por anomalías del equipo (viniendo desde el ta<u>n</u> que, Fig. 2.6) se recoge en la parte superior del relé, lo cual baja el nivel de aceite en este relé, provocando el consecuente descenso del flotador superior. En el movimiento de descenso el flotador superior acciona un primer dispositivo, provocando el cierre del circuito de alarma.




Cuando persiste la formación de gas y a la vez un mayor descenso del nivel de aceite y por tanto consecuente descenso del flotador inferior, éste acciona el dispos<u>i</u> tivo que provoca la desconexión del autotransformador.

En el caso de anomalías en el autotransformador que provoquen corrientes de aceite bruscas, éstas pueden obrar sobre un tercer dispositivo en el relé Buchholz, se<u>n</u> sible a las corrientes contrarias de aceite que también acciona el circuito de desconexión. El relé Buchholz posee un dispositivo que sirve para comprobar la buena op<u>e</u> ración de los contactos eléctricos y debe ser probado periódicamente con el equipo fuera de servicio.

- VALVULA DE SOBREPRESION

La válvula de sobrepresión como se muestra en la Fig. 2.8 está



L BASE DE LA VALVULA

- TAPA DE LA VALVULA

BARRA QUE FIJA LA TAPA DE LA VALVULA

- RESORTE

E_ TORNILLO PARA EXPULSION DE AIRE

E_TUERCA EXAGONAL PARA GRADUACION DEL RESORTE

PIN ASEGURADOR

EL EMPAQUE REDONDO PARA TAPA DE VALVULA

- E EMPAQUE PARA TORNILLO
- CROINTERRUPTOR
- TL PALANCA PARA ACCIONAR EL MICROINTERRUPTOR
- CUBA DEL AUTOTRANSFORMADOR

VALVULA DE SOBREPRESION

Fig: 2-8

constituída por una tapa sobre la cual actúa un resorte de fuerza, graduado al máximo valor de presión admisible internamente en la cuba del autotransformador sobre la cual está ubicada la válvula.

El resorte aprieta la tapa hermética contra un empaque, a fin de asegurar el hermetismo con la base de la válvula. Tal como se menciono anteriormente con una rá pida producción de un gran volumen de gas, los cuales se apresuran y se desplazan hacia arriba, Estas sobrepresiones son descarga das instantâneamente a través de dicha válvula. En el momento en el cual la presión supera el valor límite de graduación, el resor te cede, siendo empujada hacia arriba la tapa e inmediatemente ex pulsado el exceso de aceite hacia el exterior.

Al restablecerse <mark>la</mark> presión normal se verífica <mark>el ci</mark>erre instantáneo y automático de la válvula. Al operar esta válvula, eleva una palanca que acciona un microinterruptor que provoca la salida del autotransformador.

La prueba del microinterruptor se la debe ejecutar periódicamente con el equipo fuera del servicio. En algunos transformadores la vál vula de explosión no está a la vista, pero la misma se comunica por tuberías a unos diafragmas ex teriores. Al provocarse las presiones súbitas por fallas opera la válvula y evacuan el aceite al exterior a causa de la ruptura de dichos diafragmas. Como reemplazo de estos diafragmas se puede u sar hojas delgadas de plástico fe nólico o una hoja muy delgada de baquelita y los empaques apropiados.

CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA

Otro punto que merece atención a

fin de asegurar un buen mantenímie<u>n</u> to de los autotransformadores es el cambiador de tomas bajo carga.

Algunos de los autotranformadores están provistos de este dispositivo, con el fin de proporcionar un control para las variaciones de voltaje en condiciones de operación. Estos cambiadores cuentan con contactos sumergidos en tanques de aceite propio. El aceite que se encuentra en éstos está expuesto a flameos, por lo cual se carboniza fácilmente, por ello, el aceite del tanque de derivación se encuentra totalmente aislado del aceite del tanque principal.

Para poder mantener un alto grado de seguridad de servicio se deben efectuar inspecciones periódicas in ternas, periodicidad que depende de la corriente de servicio a que está sometido y al número de conmutaciones que ejecuta.

Con el fin de asegurar buena presion de contactos y evitar mala con ducción a través de los mismos (con el consecuente calentamiento), durante un mantenimiento hay que revi sar los contactos de derivación con tra picaduras y cepillarlos para re mover las asperezas o rebabas, teniendo cuidado de que las partículas metálicas no caigan al interior del tanque del conmutador. El acei te hay que sacarlo y hacerles pruebas de resistencia dieléctrica y factor de potencia, podría ser nece sario filtrarlo o cambiarlo (para prueba de factor de potencia ver anexo).

Deben limpiarse los depósitos de carbón y lavarse el tanque con ace<u>i</u> te limpio. Debe asegurarse de que los resortes y los contactos de los engranes de derivación tengan buena resistencia a la compresión y unión.

Deben ser revisados los ejes de a<u>c</u> cionamiento. En el motor del equipo deben ser chequeados los topes de fin de carrera; pues un mal aju<u>s</u> te de los mismos puede causar que el motor opere en un rango extremo de seguridad (sobrecarrera). Para el caso en que se considere necesario abrir la caja de engranes del motor, se deberá tener extremo cuidado al montar nuevamente, cualquier error podría ocasionar un retraso en la carrera del motor (el conmut<u>a</u> dor debe dar un número exacto de vueltas para cada cambio de toma), y/o un posible daño al juego de engranajes.

64

Como en el caso de la cuba principal del autotransformador también existe un relé Buchholz en el tanque individual del cambiador, el cual opera de igual forma y con la misma filosofía de control.

La operación automática del cambiador de tomas se ejecuta a través de un regulador de voltaje automático que detecta el nivel de tensión en el sistema y da la orden al cambiador para que ejecute la operación para subir o bajar el voltaje al n<u>i</u> vel que se le ha dado como referencia. Este también puede operar en forma eléctrica-no automática y finalmente puede operarselo manualme<u>n</u> te a manivela.

Debe hacerse un chequeo cada cierto tiempo de los voltajes de referencia que alimentan al regulador.


2) INTERRUPTORES DE ALTA TENSION

Para las subestaciones tipos anteriormente mencionadas, a niveles de tensión de 69 KV y mayores se util<u>i</u> zan interruptores de 2 clases, estos son :

-interruptores cuyo medio de extinción del arco es gas SF6 (exafluor<u>u</u> ro de azufre)

-interruptores cuyo medio de extinción del arco es aceite.

En la Fig.2.9 podemos apreciar un i<u>n</u> terruptor trifásico en SF6.




En lo que respecta a la operación del mecanismo de trabajo o accionamiento cumplen la misma filosofía ambos tipos de interruptores.

En la apertura es aplicado el sist<u>e</u> ma de accionamiento neumático (por aire comprimido), que también comprime el resorte de cierre. La op<u>e</u> ración de cierre se hace mediante la fuerza del resorte. El cierre y la apertura son fijados por seguros los cuales son liberados cuando se energizan las bobinas (electroimán que golpea el seguro) de apertura o cierre.

La Fig. 2.10, muestra el sistema de operación para un interruptor tribasico en SF6.

Una vez que la bobina de cierre o <u>a</u> pertura se energizan, la varilla de operación mostrada en la Fig. 2.10, es accionada por la leva, la cual <u>o</u> pera gracias al resorte de cierre comprimido o al mecanismo de traba-



jo neumático.

Por la acción así ejecutada el sistema de accionamiento debe ser lubricado periódicamente. Así mismo, requiere atención preventiva el sis tema de aire comprimido al que lo conforman compresor y filtros de a<u>i</u> re, válvulas de seguridad y de descarga de humedad del aire. En lo que respecta a tuberías y tanque de almacenamiento de aire debe ser ch<u>e</u> queadas y verificadas la existencia o no de fugas, pues puede darse el caso de una fuga no detectable a simple vista.

La presión de aire es controlada por manómetro y microinterruptores automáticos de caída de presión de aire, ajustados a valores pre-establecidos, cuyas funciones a cumpli<u>r</u> se son las siguientes :

a) Arrancar el compresor cuando la presión ha caído a un cierto valor, con lo cual se logra llegar

al valor de presión normal, si Esta no se normaliza y sigue bajando entonces opera b.

- b) Activar el circuito de alarma.
 Si la caída de presión persiste, cuando se llegue a un valor no operable del equipo actuará c.
- c) Provocar la apertura automática del interruptor, bloqueando de aquí cualquier intento de cierre hasta que se normalize la presión. Si se diera una orden de apertura a presión más baja que la de calibración del microinterruptor <u>e</u> se obtendría una oper<u>a</u> ción que dejaría el mecanismo de accionamiento a media carrera, siendo necesario completarla manualmente con un equipo especial.

Cuando se presenta una baja intempestiva y brusca de la presión de aire se debe chequear r<u>á</u> pidamente la alimentación de te<u>n</u> sión al compresor o cualquier da

ño que sea capaz de solucionarse en forma rápida, en caso de presentarse la alarma se debe proceder a sacar del servicio el interruptor y reemplazarlo por el de transferencia.


Periódicamente se debe chequear el ajuste de los microinterrupto res y calibrarlos si es necesario para asegurarnos de que no ocurra un evento indeseable en valores no esperados.

SISTEMA DE RUPTURA DEL ARCO

Como se dijo anteriormente se tiene interruptores cuyo sistema de rupt<u>u</u> ra del arco es por gas SF6 y por aceite.

- INTERRUPTORES EN GAS SF6

Como se puede ver en la Fig. 2.11, la unidad de ruptura del interrup tor de gas utiliza un sistema en el cual el gas es comprimido por el pistón en la operación de rup-



tura dirigiéndolo hacia el arco, realizando en esta forma la exti<u>n</u> ción, ya que el exafluoruro de azufre tiene capacidad de extinción y resistencia dieléctrica altas.

Se debe llevar un control estricto de la presión de gas dentro del interruptor, las tuberías del mismo deben ser chequeadas y pintadas para evitar la corrosión u otro tipo de reacciones con el m<u>e</u> dio ambiente que puedan provocar daños, tales como ruptura en uni<u>o</u> nes, daño de válvulas con la consecuente fuga de gas.

La presión del gas debe mantenerse dentro de ciertos límites, ya que una operación del equipo con la presión fuera de estos límites sería demasiado riesgoso y podría ocasionar daños, pues una presión no adecuada en la apertura podría traer la posibilidad de que ocurra el reencendido del arco.

Existen 2 microinterruptores cal<u>i</u> brados a valores determinados que detectan junto con un manómetro el comportamiento de la presión. El primero acciona el circuito de alarma por baja presión de gas; y el segundo provoca la apertura a<u>u</u> tomática por baja presión.

Si se presenta el caso de una caí da rápida de gas (como ya se dijo para el caso del aire) debe proc<u>e</u> derse a la transferencia del int<u>e</u> rruptor, ya que la solución única es el llenado de gas, el cual demanda un tiempo no prudencial como para mantener el interruptor en servício.

Como se puede ver en la Fig. 2.10, el sistema de operación consta de varilla aisladora y según Fig. 2.11 la cámara de extinción del arco es soportada horizontalmente mediante aisladores y pedestales de soporte aislados, de esta forma se tiene un sistema en que la pa<u>r</u>

74

te de alta tensión se aisla del cuerpo o carcasa del interruptor (normalmente aterrizada), por lo tanto es necesario por seguridad del personal y del sistema mismo ejecutar pruebas periódicas de r<u>e</u> sistencia de aislamiento de los lados de alta tensión respecto a tierra.

- INTERRUPTORES EN ACEITE

Aquí se utiliza un sistema de pl<u>a</u> cas que atrapan el aceite, que por el calor del arco resultan <u>ga</u> ses, los cuales son dirigidos a través y alrededor del mismo, el control eficiente de estos gases resulta en una deionización rápida del arco. Para este caso se debe llevar un control estricto de la rigidez dieléctrica del aceite. Todo aceite usado en int<u>e</u> rruptores está sujeto al deterioro en servicio debido a la carbonización, es por tanto, esencial hacer inspecciones y pruebas pe-

riódicas y purificar el aceite siempre que sea necesario. Cuantas más operaciones ejecuta el i<u>n</u> terruptor mayor será la carboniz<u>a</u> ción.

En forma similar que en los interruptores de gas SF6 el sistema de operación y la cámara de exti<u>n</u> ción constan de componentes aislantes (el aceite mismo es aisla<u>n</u> te) con los que se consigue así mismo que la parte de alta tensión se aisle del cuerpo o carcasa del equipo, siendo entonces también necesario ejecutar pruebas periódicas de resistencia de aislamie<u>n</u> to de alta tensión contra tierra, y de factor de potencia para detectar también corrientes de fuga en la porcelana.

CONTACTOS

Dado que el gas SF6 es inerte y estable en temperaturas normales, los contactos no sufren de oxidación u otras reacciones químicas que puedan provocar el aumento de la resis tencia de los mismos al paso de la corriente. En cambio para un interruptor en aceite por el mismo hecho de estar en aceite que progresi vamente se va contaminando debido a la precuencia de operación, los con tactos si pueden sufrir ciertos cam bios en sus características origina les, pudiendo entonces aumentar su resistencia al paso de la corriente. Por lo tanto para ambos tipos de in terruptores para comprobación y seguridad y dependiendo de la frecuen cia con que se opere el equipo se debe hacer las pruebas de resistencia de contactos (se recomienda eje cutarla cada año).

77

PRUEBAS DE LOS CIRCUITOS DE DISPARO Y CIERRE.

Debido a que el interruptor es el único equipo capaz de aislar una <u>6a</u> lla eléctrica del resto del sistema, este debe ofrecernos cero posibilidad de que no opere o que suceda una operación errónea.


Para asegurarse de que un interrup tor operará cuando reciba las ordenes de disparo o cierre, y que al operar lo haga en forma correcta, es necesario por lo menos una vez al año probar el circuito de control.

La Fig. 2.12 muestra el circuito de control para un interruptor trifás<u>i</u> co en SF6. Con sus 3 fases separadas, analizemos entonces este circuito.

Los contactos 63 AC y 63 GL están normalmente abiertos si las presiones de aire y gas respectivamente están normales.

La comprobación de este circuito d<u>e</u> be hacerse de la siguiente forma :

1) Simular orden de cierre desde el panel de control remoto. Energi



zan las bobinas de cierre (cierran las 3 fases).

- 2) Simular orden de apertura desde el panel de control remoto. Energizan las bobinas de disparo (abren las 3 fases).
- 3) Ordenar cierre local (cierran las 3 fases).
- 4) Ordenar apertura local (abren las 3 fases).
- 5) Bajar la presión de aire con el interruptor cerrado y al llegar al valor esperado el interruptor debe disparar por operación del relé 63 clx, el cierre quedará bloqueado por la apertura del contacto normalmente cerrado del relé 63 clx que está en el camino de las bobinas de cierre.
- 6) Accionar el microinterruptor 63
 GL (se símula baja presión de gas) con el interruptor cerrado, entonces cierra el contacto 63


GL y el interruptor debe disparar, si se tratara de una baja real de presión de gas, el cierre también debería quedar bloqueado como en el paso 5.

SIMULTANEIDAD DE FASES

Con las pruebas del párrafo anterior hemos asegurado que el circuito de control opera correctamente. Sin embargo adicionalmente es necesario comprobar que las tres fases abran o cierren simultáneamente. P<u>a</u> ra esto es necesario anualmente medir los tiempos de apertura y cierre para cada fase para verificar que se encuentran dentro de los ra<u>n</u> gos normales de operación.

3) SECCIONADORES TRIFASICOS

Este equipo debido a sus finalidades, secciona aislando parte de una instalación y prácticamente no interfiere la continuidad eléctrica cuando está cerrado. La Fig. 2.13



muestra el seccionador con sus contactos fijos y móviles.

Un seccionador estará sujeto a soli citaciones de tensiones de tipo electrico, teniendo que soportarlas con cierto grado de seguridad. La tensión nominal de un seccionador es una de las principales características eléctricas de este equipo y normalmente es escogido dentro de los valores normalizados aquellos que igualan o superan una mayor ten sión de trabajo del sistema. Sin embargo, el sistema siempre está ex puesto a tensiones de impulso atmos férico, de maniobra, así como también de precuencia industrial duran te corto tiempo, tensiones que debe rán ser soportadas por el equipo. Razones como estas hacen que sea ne cesario periódicamente verificar que los aisladores que sostienen los contactos fijos y moviles estén libres de rajaduras, fisuras, picaduras, grietas; que darán la indica ción de que el seccionador ha estado expuesto a sobretensiones con la consecuente fatiga de la porcelana, que posteriormente podrían provocar el contorneamiento (salto del arco) del aislador y por consecuencia la falla en el sistema afectando así la continuidad del servicio.

En caso de encontrar el aislador con daño se deben hacer las pruebas de resistencia de aislamiento y fa<u>c</u> tor de potencia del mismo.

Un seccionador debe tener capacidad para que sus contactos principales sean recorridos por la corriente n<u>o</u> minal sin sobrepasar las temperaturas máximas admisibles. Estas temperaturas son aquellas que no dañan ninguno de los componentes del seccionador.

Los seccionadores no son proyectados para trabajar con corrientes de sobrecarga ni contínuamente ni en forma intermitente.

84

En condiciones anormales o de falla el seccionador también tiene sus l<u>í</u> mites soportables de corrientes de cortocircuito (corta duración o cre<u>s</u> tas máximas) para los cuales está proyectado.

Muy a pesar de todo lo expuesto pue den presentarse condiciones operati vas desfavorables en el sistema, que pueden encuadrarse en los límites soportables del equipo que pueden llevar a los contactos principales a fatigas prematuras con la formación de puntos calientes que aumentan la resistencia de contacto (resistencia al paso de la corriente) que va en un proceso creciente, aumenta la temperatura, aumenta la re sistencia. Si este proceso se mantiene a causa de sobrecorrientes se pueden llegar a soldar los elementos de contacto, deteriorando si nalmente los contactos en su totali dad. Se debe hacer por estas razones periódicamente pruebas de resis tencia de contactos con seccionador

cerrado, fuera de servício y sin sus conexiones externas.

Anualmente y junto con la prueba se debe hacer una limpieza de los contactos con el fin de sacar las asp<u>e</u> rezas o rebabas que se presenten en los mismos (a causa de posibles pu<u>n</u> tos calientes) y luego lubricarlos con una película muy fina (para que esta película no sea un depósito de polvo) de grasa a base de grafito para que asegure un buen contacto <u>e</u> léctrico.

Los puntos calientes también pueden provocarse por el mal alineamiento del seccionador, lo anteriormente mencionado se explica porque puede suceder que los contactos también se desalinien y sólo se aprovechará una parte de la superficie de contacto para el paso de la corriente con el consecuente calentamiento de los mismos, es necesario por lo ta<u>n</u> to cada cierto período el chequeo del alineamiento del equipo. En lo referente al mecanismo de op<u>e</u> ración unos son accionados por motor y otros manualmente.

Normalmente en todo circuito corres pondiente a línea de transmisión el seccionador de salida hacia la línea consta de los denominados int<u>e</u> rruptores de puesta a tierra que son necesarios para conectar a tierra a la misma (Ver Fig. 2.1) para fines de mantenimiento. Estos int<u>e</u> rruptores tienen mecanismo de accio namiento manual.

El sistema de accionamiento y el con trol mediante motor de los secciona dores e interruptores de tierra deben ser chequeados y lubricados en sus diferentes partes con una frecuencia, tal como se mencionará más adelante en este capítulo en lo que se refiere a la asignación de frecuencias de ejecución de las diferentes actividades de mantenimiento.

4) TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

Son equipos con la finalidad básica de reducir una tensión nominal del sistema al que están ligados, a niveles compatibles con los equipos de protección, control y medición, manteniendo determinados niveles de error. Estos equipos pueden en su operación estar expuestos contínuamente a voltajes elevados y remotamente a sobretensiones, como ejemplo podemos mencionar descargas externas (si es que estas descargas no son eliminadas o absorbidas debi damente por las protecciones eléctricas tales como pararrayos), en este caso se estará comprometiendo seriamente el aislamiento del equipo tanto en alta tensión como en ba ja tensión, ya que aumenta la carga en voltios-amperios en el secundario y por lo tanto también su poten cia térmica, pudiendo ocurrir la perforación del aislamiento y conse cuente cortocircuito o llegar rápidamente a altas temperaturas provocando envejecimiento acelerado de los materiales aislantes.

El llegar a estos extremos se lo puede prevenir haciendo las respectivas pruebas de resistencia de ais lamiento y de factor de potencia de los devanados de alto y baja tensión, con el equipo desenergizado y sin conexiones externas (cables aéreos). Con la prueba de factor de potencia podemos detectar corrientes de fuga a través de la porcelana y si los valores de factor de potencia resul tantes son elevados, éstos dan indi cios de contaminación y/o deteriori zación del dieléctrico o aceite.

El aceite del transformador de potencial debe ser inspeccionado su nivel en el respectivo indicador, para asegurarnos de que no puedan existir fugas.


Normalmente no es necesario chequear las condiciones del aceite, ya que contaminación es poco probable deb<u>i</u>

89

do a la construcción sellada del equipo. Sin embargo, si existiese duda del mismo debe tomarse muestra del aceite y medir su rigidez dieléctrica o hacerle pruebas de factor de potencia. En operación normal la superficie del aislador del transformador siempre se cubre con depósitos de polvo, sal, etc., que disminuyen apreciablemente las características eléctricas siendo necesaria su limpieza.

5) DIVISORES CAPACITIVOS DE POTENCIAL

Este es un equipo esencialmente diseñado para usarse en los sistemas de comunicaciones de onda portadora y a su vez cumple la función de un transformador de potencial es decir proporciona señal secundaria, a niveles adecuados para los equipos de protección y medición. La Fig. 2.14 muestra un esquema simplificado interno de un divisor capacitivo. Bá sicamente consiste en el lado de al ta tensión de capacitores divisores



de potencial, en el lado de baja tensión se tiene un conjunto de capacitores, e inductores para ajuste y compensación de señales de comun<u>i</u> cación y potencial.

No considerando las diferencias cons tructivas, los efectos en las condi ciones de sobretensiones prolongadas y continuas, son prácticamente los mismos que la de los transforma dores de potencial. En este equipo es necesario ejecutar anualmente y. con equipo desenergizado las pruebas de factor de potencia en alta tensión y pruebas de resistencia de aislamiento en baja tensión por las mismas razones que en los transformadores de potencial, tomando muy en cuenta que en el lado de baja tensión donde se tienen las reactan cias, no deben intervenir Estas pata las pruebas.

Uno de los agentes destructivos en los equipos, que por si sólo no representa grandes riesgos en el trans formador de potencial, es una distribución irregular de potencial en sus elementos activos o capacitores en serie, como éstos son calculados para soportar un gradiente de pote<u>n</u> cial bien definido, cualquier valor encima de sus tolerancias, podría provocar una perforación del dielé<u>c</u> trico debido a capacitores soporta<u>n</u> do sobretensiones, desencadenando perforaciones en cascada.

Este riesgo no es inmediato (como en el caso de los TP), mientras no se afecte el dieléctrico de las capacitancias adyacentes. La detección del estado de los capacitores se la puede ejecutar periódicamente con las mismas pruebas de factor de potencia, los resultados obtenidos pueden compararse con los registrados en la placa de datos del equipo o de datos registrados para unidades similares.


Un incremento en <mark>la ca</mark>pacitancia i<u>n</u> dica falla de una o más secciones del elemento capacitor. De suceder esto se debe proceder al mantenimiento interno inmediato si es que se cuenta con los medios necesarios, de lo contrario se debe hacer la reposición del mismo. Es necesario hacer la limpieza periódica de la porcelana para evitar acumulaciones o depósitos de polvo, sal, etc.

6) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Este equipo tiene la finalidad de reducir una corriente a niveles aceptables para los equipos de protección, control y medición.

Los transformadores de corriente en cuanto a su aspecto constructivo pueden variar desde un transformador de corriente donde el secundario está colocado físicamente próx<u>i</u> mo a los terminales primarios (ver Fig. 2.15), hasta aquel donde el arrollamiento primario desciende próximo al nivel de base. Estas dos filosofías de construcción, di-

94



fieren profundamente en cuanto al proceso de aislamiento. En el primer caso, la mayor preocupación es en cuanto al secundario, que está próximo a todo el circuito de alta tensión; en el segundo la atención se debe concentrar sobre el arrolla miento de alta, que pasa próximo a las partes metálicas, las cuales es tán puestas a tierra.

96

Considerando lo expuesto y adicionalmente reconociendo que este equi po tendrá también la posibilidad de operar con sobretensiones; es necesario la detección del estado de transformador en lo que respecta a su aislamiento. Indiferentemente para cualquiera de los tipos, es n<u>e</u> cesario anualmente ejecutar pruebas de resistencia de aislamiento y de factor de potencia en los arrollamientos de alta y baja tensión.

Algo que es de mucha importancia es el ajuste periódico de las conexiones de los secundarios hacia los equipos de medición, protección y control. Un transformador que quede abierto por una conexión que se afloje, ya sea por mal ajuste o por corrosión, provocará que en este secundario en circuito abierto, se presenten elevadísimos voltajes que podrían dañar el aislamiento.

7) PARARRAYOS

Normalmente estos equipos están colocados en los puntos de entrada a las subestaciones, se colocan también a la salida de los devanados de alta y media tensión en los tran<u>s</u> formadores y autotransformadores de potencia. Como éstos tienen la finalidad de proteger los equipos co<u>n</u> tra sobretensiones de origen atmosférico y de maniobra, son especificados para eliminar dichas sobrete<u>n</u> siones.

En forma general, se puede decir que existen dos tipos de pararrayos, los de entrehierro y los autovalvulares. Los de ENTREHIERRO están constituídos por 2 electrodos separados a una distancia determinada por las normas requeridas. Uno de los ele<u>c</u> trodos está conectado a la línea de alta tensión y el otro a tierra ; cuando la tensión entre estos electrodos alcanza un valor requerido, salta el arco y se produce la descarga a tierra, pero luego se presenta el inconveniente de que una vez desaparecida la sobretensión se mantiene la descarga a tierra, sie<u>n</u> do necesario interrumpir esta descarga con dispositivos adicionales.

Los AUTOVALVULARES están generalmen te conformados de un elemento de entrehierro, en serie con resistencias que utilizan materiales con ca racterísticas no lineales, de tal manera que reducen su resistencia eléctrica cuando el voltaje aumenta y viceversa.

De esta forma la ruptura (descarga) del entrehierro determinará el voltaje inicial de descarga del pararrayos y los elementos resistivos determinarán el voltaje del pararr<u>a</u> yos durante la descarga.

El comportamiento de este tipo de pararrayos, hace que el mismo se convierta en una válvula de seguridad, cuyo funcionamiento sólo tiene lugar en el momento necesario y po<u>s</u> teriormente evita la persistencia de la corriente de descarga. Este áltimo tipo proporciona el más alto grado de protección a los equipos.

Es necesario en intervalos de un año ejecutar pruebas de resistencia de aislamiento y de factor de pote<u>n</u> cia, para localizar aquellos pararrayos que podrían fallar bajo esfuerzos de voltajes normales de op<u>e</u> ración.

El objeto de efectuar estas pruebas en apartarrayos es descubrir en ellos los defectos producidos por la contaminación en el entrehierro (hu medad, sales metálicas, corrosión), suciedad en los elementos autovalv<u>u</u> lares, porcelanas despostilladas o porosas.

Entre los tipos de defectos más comunes que se pueden encontrar en los apartarrayos cuando los resulta dos de las pruebas se alejan mucho de lo que normalmente se ha obtenido en el equipo o equipos similares son : contaminación por humedad, su ciedad o polvo depositado dentro de la superficie exterior del sello del entrehierro dentro de la porcelana, entrehierros corroidos, depósitos de sales de aluminio aparente mente causadas por la interacción entre humedad y productos resultantes por el efecto corona y porcelana quebrada. Estas situaciones anormales en un pararrayo pueden ser restauradas con la limpieza de las superficies contaminadas.

Valores de prueba que están por demás apartados que los normales se pueden obtener en los casos de unidades que tienen rotos los resistores paralelos, así como en apartarrayos cuyo circuito está descontinuado, causado por rotura de los elementos.

Es necesario también periódicamente chequear que el pararrayos se encuentre bien puesto a tierra.

8) BANCO DE CAPACITORES

Este equipo está destinado a aportar carga capacitiva al sistema, p<u>a</u> ra neutralizar carga inductiva exc<u>e</u> siva absorbida por transformadores y máquinas de inducción. Normalme<u>n</u> te están conectados al terciario del banco de autotransformadores a nivel de 13.8 KV.

La potencia nominal es el valor de potencia reactiva que entrega al sistema en las condiciones nominales de operación. Normalmente están conectados forma<u>n</u> do bancos trifásicos en estrella, si bien pueden operar en delta. La tensión máxima contínua de operación es de 110% de la tensión nominal de placa (¹⁵).

Como todo equipo eléctrico, éste se encuentra propenso a las sobretensiones, las cuales pueden dañar las unidades (capacitores individuales que forman el banco). Como punto de partida para detectar si cada unidad, está buena, se tiene un relé de sobrecorriente que recibe señal del neutro del banco, a través de un transformador de corriente, en el momento en que en el neutro del banco aparece corriente es detectada por el relé. Esto significa que uno o más capacitores se desconecta ron del banco (se quema el fusible que conecta el capacitor al banco). El relé está calibrado para dar alarma y/o disparo dependiendo del número de capacitores que se hallan desconectado del banco.

La salida de servicio de un capacitor (o más de uno) indica que el mismo debe ser chequeado y probado. Al probar y chequear capacitores se pueden presentar riesgos como los que se detallan a continuación.

- RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

Antes de inspeccionar los capacitores, la alimentación debe ser removida de los mismos. Una vez desenergizados, éstos mantienen almacenada una carga eléctrica , la cual debe ser eliminada.

Los capacitores de potencia poseen un resistor interno de descarga que reducirá la tensión, después que el capacitor ha sido desenergizado, en 5 minutos o menos.

Después de desenergizar los capacitores, es necesario aguardar por lo menos cinco minutos, luego de lo cual se debe poner el equipo a tierra.

Los capacitores además deben ser cortocircuitados individualmente, pues la operación de cortocircuitar a tierra todo el banco puede resultar ineficiente en el caso de que un capacitor esté aislado del banco si el fusible de Este se ha quemado.

- RIESGO DE EXPLOSION

Los capacitores pueden romperse en caso de fallas. Durante la realización de pruebas en alta tensión, hay también la posibilidad de explosión, por lo tanto el personal involucrado debe ser pr<u>o</u> tegido durante esos ensayos colocándose a una distancia no menor de 3 metros.

Los capacitores fallados pueden inflamarse debido al aumento de presión interna originada por gases, pudiendo ocasionar ruptura de la caja, se recomienda en esos casos que esa presión sea aliviada antes del mantenimiento perforando la caja, esta perforación debe hacerse en un lugar del cap<u>a</u> citor donde un mínimo derrame de fluído impregnante pueda ocurrir. Se debe evitar contacto con la piel y los ojos así como la exposición a emanaciones en áreas no ventiladas.

También debe considerarse el rie<u>s</u> go de fuego que pueda existir.

Tomando en consideración las instrucciones anteriormente indicadas se estará en condiciones seguras p<u>a</u> ra dar mantenimiento al banco.

Un capacitor requiere limpieza periódica de los terminales dependie<u>n</u> do del grado de contaminación de la zona.

El equipo debe ser inspeccionado p<u>e</u> riódicamente para las unidades falla das, debiendo realizarse lo siguien te :

- a) Inspección general
- b) Verificar el estado de los fusibles.
- c) Verificación de la capacitancia de las unidades individuales.
- d) Rigidez dieléctrica
- e) Prueba de fugas

a) INSPECCION GENERAL

Inspeccionar los terminales en cuanto a fisuras; verificar fugas en la caja del capacitor; v<u>e</u> rificar que la unidad ha estado trabajando, palpando la temperatura de la misma, ya que un cap<u>a</u> citor que viene operando estará más caliente que el ambiente.

b) VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS FUSIBLES

Por el hecho de no existir indi-

cación externa de falla a simple vista, no se debe sustituir el fusible al capacitor y reenerg<u>i</u> zarlo enseguida sin probarlo.

Por lo menos una inspección visual y la medición de la capacitancia deberían ser hechos.

Si la unidad está defectuosa, ella podría romperse, creando una situación peligrosa para el personal de operación.

c) VERIFICACION DE LA CAPACITANCIA

Esta es probablemente la prueba más importante y fácil de ser efectuada en el capacitor. Un v<u>a</u> lor de capacitancia medido debe situarse entre 100 y 110% de la capacitancia nominal. El fabricante deberá ser consultado en caso de observarse una medición de capacitancias entre 90 y 100% o 110% y 120% de la nominal, para compararlo con el valor ori-

ginal de fabricación. Capacitan cias mayores que 120% de la nom<u>i</u> nal generalmente indican que una o más láminas del material dieléctrico están cortocircuitadas, en ese caso el capacitor debe ser considerado defectuoso.

Las mediciones de capacitancias deben ser hechas de preferencia con el capacitor a una temperat<u>u</u> ra alrededor de 20-30°C (¹⁵). Para otras temperaturas, la curva de capacitancia contra temperatura deberá ser utilizada.

La capacitancia nominal está dada por :

$$C_n = \frac{1000 \text{ x KVAR}}{(KV)^2 \text{ x } 2\pi 6}$$

donde :

C_n: capacitancia nominal en mi crofuradios.

KVAR : potencia nominal

KV : tension nominal

6 : frecuencia nominal en Hertz

d) RIGIDEZ DIELECTRICA

La rigidez dieléctrica en capac<u>i</u> tores es de preferencia hecha con una tensión contínua de 75% del valor original de prueba (3,2 de la tensión nominal) de placa del capacitor durante 10 segundos (¹⁵).

De tratarse de una sola unidad fallada (monofásica) está tensión es aplicada de terminal a terminal.

Otra alternativa para esta prueba es usar una tensión alterna de 1.5 de la tensión nominal. El pico de la tensión transitoria en la energización debe ser lim<u>i</u> tada en 125% del pico de la tensión en régimen permanente siendo conveniente el uso de un int<u>e</u> rruptor para la desenergización.

Durante la aplicación de la ten-

sión, verificar la existencia de ruidos internos característicos que indiquen la formación de arco interno.

Después de la prueba, un capacitor debe ser descargado inicialmente en un local protegido, usándose un resistor aislado con una tensión y capacidad de abso<u>r</u> ción de energía suficiente, después con una baja resistencia y finalmente un cortocircuito directo entre terminales.

El valor de la capacitancia deb<u>e</u> rá ser medido nuevamente, después de la prueba de sobre tensión y compararlo con el valor original. Los valores inicial y final no deben diferir en más de 2%. (¹⁵).

e) PRUEBA DE FUGAS

Pequeñas fugas a la temperatura ambiente no son a veces detecta-

bles, este tipo de pruebas en temperaturas elevadas hace posible esta detección.

La prueba de fugas en alta temp<u>e</u> ratura aumentará la presión interna, lo que ayuda a la detección de la fuga. El método preferido para elevar la temperatura es colocar el capacitor a 75°C en un horno por 24 horas.


Otro método de la prueba (que r<u>e</u> sulta eficiente en temperaturas ambiente superiores a 20° C) consiste en energizar el capacitor durante 24 horas, lo que provoc<u>a</u> rá el calentamiento del mismo, en estas condiciones se inicia el chequeo dando atención a las conexiones de los terminales y en las uniones soldadas en la c<u>a</u> ja. Si se detecta alguna fuga , el fabricante deberá ser consultado. 9) REACTORES DE DERIVACION

Es un reactor de potencia, destin<u>a</u> do a aportar carga ínductiva a un sistema, para compensar potencia capacitiva en exceso, debido al efecto capacitivo de las líneas de transmisión en vacío o por baja p<u>o</u> tencia transmitida.

La Fig. 2.16, muestra el esquema eléctrico de potencia interno, en los reactores trifásicos.

Se puede observar del esquema, que Estos están normalmente conectados al terciario de los autotransforma dores a nivel de 13.8 KV (como en el caso del banco de capacitores).

La potencia nominal es el valor de potencia reactiva que el reactor <u>a</u> porta al sístema en las condiciones nominales de operación. Se co<u>n</u> sidera pues que este equipo es una inductancia pura. El neutro de las tres fases se lo consigue a



través de un interruptor en aceite, lo que significa que estará en servicio, por lo tanto al abrir el interruptor el reactor queda fuera de servicio.

Para tensiones a precuencia industrial hasta el límite de operación del sistema, una sobreelevación de temperatura dentro de los rangos permisibles, estará perfectamente encuadrado en los límites térmicos de la clase de material aislante u. tilizado. Para las sobretensiones a 60 ciclos, hasta un máximo de 105% de la tensión nominal, un reac tor podrá funcionar algunas horas sin pérdida de vida útil, dependien do de las temperaturas del medio re frigerante y de la del medio ambien te antes y durante esta sobretensión.

Una tensión arriba del 105% de la tensión de operación sólo se debe mantener por corto tiempo, de acue<u>r</u> do a las normas, teniendo en cuenta estos niveles de tensión operativos y restrictivos mencionados, p<u>o</u> demos decir que a un reactor dificilmente se le cortará su vida útil, siempre y cuando se mantenga la temperatura dentro de sus límites especificados.

En cuanto a las sobretensiones atmosféricas y de maniobra como suc<u>e</u> de en el resto de equipos de la subestación, el reactor estará pr<u>o</u> tegido (aunque indirectamente) por los pararrayos (de acuerdo a la adecuada coordinación de aislamiento) quienes se encargarán de cortar las ondas de impulso a niveles perfectamente aceptables.

Este equipo puede entrar y salir de servicio automáticamente o manualmente. Automáticamente lo hace por medio de relés que detectan máximo o mínimo nivel de voltaje en el sistema.

En lo que respecta a la construc-

ción física y la filosofía de operación de los dispositivos de protección es similar en un 90% a los autotransformadores de potencia. Estos normalmente están conformados por los siguientes dispositivos :

a) CUBA PRINCIPAL

En cuvo interior se encuentran bobinas, aceite (medio dieléctrico aislante y refrigerante), transformadores de corriente.

6) CONSERVADOR

Del tipo diafragma

c) RESPIRADERO

Con silicagel

d) SISTEMA DE REFRIGERACION Con disposición de radiadores (con o sin ventilación forzada)

e) RELE BUCHHOLZ

Para dar alarma y disparo (la señal de disparo saca de servi-

cio al equipo de autotransform<u>a</u> dores).

- 6) VALVULA DE ALIVIO O SOBREPRESION Con diafragma
- g) TERMOMETROS Para dar alarma y/o disparo por altas temperaturas
- h) INDICADORES DE NIVEL

Con lo expuesto entonces podemos asegurar que la filosofía de mantenimiento a seguirse para los reactores debe ser la misma que se aplica a los autotransformadores o transformadores de potencia. Por lo tanto, para la aplicación del mismo d<u>e</u> bemos referirnos al autotransformador.

10) LINEAS DE TRANSMISION - BARRAS

En lo referente a los componentes de estos equipos tenemos las torres metálicas, crucetas, aisladores, herrajes, conductores, tuberías. Como se puede notar estos constituyen componentes que son en su mayoría metálicos y de porc<u>e</u> lana o vidrio.

Se inicia el análisis en lo referente a la corrosión (que depende del grado de salinidad). La corrosión es una erosión o deterio ro de los metales, una desintegración gradual de sus capas exteriores. No se trata de una simple oxidación o herrumbre como se piensa comúnmente, sino de un ataque más acelerado, motivado por la presencia de ácidos y otras sustan cias que se encuentran en el medio ambiente.

Sus efectos son graves en las instalaciones eléctricas; fundamenta<u>l</u> mente en los elementos ferrosos que forman parte de ellas, tales como torres, crucetas, herrajes, etc.


Bajo los efectos de la corrosión

la duración de estos elementos se reduce y cuando no es factible pr<u>o</u> tegerlos adecuadamente para alargar su vida útil, nos encontramos ante la imperiosa necesidad de su<u>s</u> tituirlos antes de que fallen. P<u>e</u> ro esta medida requiere de programas rigurosos de revisión de las instalaciones y una mayor disponibilidad de mano de obra calificada, lo que se traduce en un alto costo de conservación.

Cuando las revisiones y reposiciones de elementos dañados, no se h<u>a</u> cen con la debida oportunidad se llega a situaciones inconvenientes porque ponen en peligro la continuidad del servicio y la seguridad de los propios trabajadores.

En la Fig. 2.17(a), se muestra un fenómeno de corrosión típico en estructuras de líneas de transmisión.

En ellas se presenta un fenómeno bastante complicado de reacción e-



lectroquímica mediante la cual, d<u>i</u> minutas zonas de una superfície m<u>e</u> tálica actúan como pilas o baterías microscópicas. Este fenómeno puede explicarse de la siguiente manera :

- a) En una primera etapa el metal se empieza a combinar con el oxígeno del aire formándose una delgadísima placa de óxido.
- b) En la segunda etapa es cuando se forman las pilas microscópicas constituídas por :
 - una zona anódica por el propio metal.
 - una zona catódica formada por impurezas de metales (películas de óxido).
 - un electrolito que es precis<u>a</u>
 mente la alta humedad ambien te con la sal disuelta y o tras impurezas de la atmósfe ra.

Al formarse estas diminutas pilas, en cada una de ellas hay paso de corrientes pequeñísimas pero que producen disolución del metal de la zona anódica, que con el electrolito de humedad salina producen reacciones químicas con la consecuente formación de óxidos de hierro.

En la Fig. 2.17(b) se muestra otro tipo de corrosión que se puede pr<u>e</u> sentar en instalaciones donde se utilizan conexiones de metales diferentes.

La tendencia es siempre que el metal más activo se corroa antes que el menos activo. Esta reacción puede presentarse y producir un s<u>e</u> vero ataque. Es muy común que se encuentren este tipo de uniones y sobre todo en conectores se tendrán problemas de falsos contactos (tornillería de hierro con conector de cobre, bronce o aluminio). En la Fig. 2.17 (c) se ve un efecto corrosivo provocado por la corrosión de una "Hendidura carente de oxígeno". En estos casos no im porta que se utilice el mismo metal inclusive en la unión. La reacción o efecto corrosivo se debe a que el área expuesta con libre acceso al oxígeno tiende a volverse catódica con lo cual forza al área carente de oxígeno a que actúe como anodo y se corroa.

En los diferentes metales usados en las instalaciones eléctricas , la corrosión puede presentarse en variadas formas por ejemplo podemos mencionar :

HIERRO NEGRO: Tiene una duración muy corta, en unos cuantos días de estar a la interperie se oxida sien do su deterioro muy rápido.

HIERRO GALVANIZADO : La duración de Este es mayor que en el caso a<u>n</u> terior, siendo necesario que se o-

xide primero la placa del galvanizado para proseguir con el ataque al hierro.

COBRE : El cobre es sólo atacado superficialmente formándose una c<u>a</u> pa verdosa. No obstante que en su parte interna se conserve en buenas condiciones, la capa externa si presenta problemas en las conexiones eléctricas dando lugar a puntos de mala conducción eléctrica que deben arreglarse a tiempo pues provocan aperturas de puentes y fallas en las instalaciones.

BRONCE : El bronce es más resistente a la corrosión que el cobre, pero también se le forma una capa verdosa que produce falsos conta<u>c</u> tos entre superficies ocasionando también fallas en puentes y conectores aunque en menor escala que el cobre.

ALUMINIO : Este resiste aceptabl<u>e</u> mente la corrosión si bien se le forma una capa de óxido en toda su superficie, esta capa es mala conductora de la electricidad, por lo que también ocasiona algunos problemas de falsos contactos que deben arreglarse a tiempo. En el c<u>a</u> so de cables ACSR (aluminio con n<u>ú</u> cleo de acero galvanizado) la corrosión ataca primero al núcleo , el cual va perdiendo resistencia mecánica hasta fallar.

Comúnmente en las subestaciones no se usa cable ACSR (pero si en las líneas de transmisión), primero porque en las subestaciones no se requiere de gran tensión mecánica de los conductores y segundo por la seguridad mismo de las instalaciones y del personal.

Con la presencia de la corrosión debido a la contaminación salina e industrial, aparte de enunciar el hecho de destrucción de materiales, como consecuencia en las instalaciones se llega a tener también lo

que se conoce como puntos calientes, lo cual merece importante atención.

Un punto caliente se origina por la alta resistencia al paso de la corriente en la unión de 2 o más metales del mismo tipo o diferentes.

Un punto caliente puede tener su origen en :

a) Corrosión al utilizar conexiones metálicas de diferentes t<u>i</u> pos, en las que como se dijo anteriormente el material más activo se oxida más rápido que el menos activo (la rapidez de oxidación depende del tipo de conexión y magnitud de la dif<u>e</u> rencia de potencial de los metales unidos), esto ocasiona perdida de presión entre ellos por el desgaste. Al ocurrir esto, la resistencia eléctrica entre los diferentes conecto-

res o conductores metálicos, aumenta, provocando temperaturas elevadas hasta llegar al punto de fusión de alguno de ellos o ambos.

- b) El uso inadecuado de calibre de conductores. Si usamos un conductor que opere con sus características térmicas limitadas, éste se sobrecalentará provocando fusión del propio material, del conector de unión y del conductor al que es tá unido.
- c) Las concentraciones magnéticas también provocan, sobre todo en los cables subterráneos, cuando no se tiene el cuidado de separar las fases en ductos distintos. Esto representa riesgos cuando los cables pasan cerca de partes metálicas magnéticas grandes, ya que se pueden establecer flujos magné ticos grandes, ya que se pue-

den establecer flujos magnéticos en ciertas áreas del cable que provoquen calentamientos indeseables.

La frecuencia con que se presentan puntos calientes, está definida por el número de conexiones que se tengan en la instalación, el tipo de unión, los materiales que inter vienen, la calidad de la mano de obra, la calidad del material, indice de utilización y el área en que se encuentren.

DETECCION DE RUNTOS CALIENTES

Debido a que es en las subestaciones donde se tiene gran cantidad y tipo de uniones (conectores-grapasconductores) de diferentes materia les y que por ende es donde se te<u>n</u> drán los mayores riesgos de puntos calientes; se debe aplicar una metodología para la detección de dichos puntos y su corrección respe<u>c</u> tiva. En las líneas de transmisión en cambio se debe aplicar el crit<u>e</u> rio de evitar dichos puntos calie<u>n</u> tes protegiendo las uniones prope<u>n</u> sas a estos, principalmente en las torres de retención.

Es necesario cuando menos una vez por semana, en las subestaciones , que el operador de turno, con el <u>a</u> lumbrado desconectado y a la hora de demanda máxima, recorra el área para una inspección visual de los puntos de unión y contactos, éstos se presentan como un punto caract<u>e</u> rístico de una soldadura al rojo vivo. De esta forma mantendremos vigilancia del estado que guardan los puntos que pudieran darnos pr<u>o</u> blemas.

Actualmente la detección eficaz de los puntos calientes se debe real<u>i</u> zar por lo menos anualmente con un equipo denominado TERMOMETRO-INFRA RROJO. Con este equipo se puede determinar la temperatura de cada punto por comparación con respecto a los equipos que están a la temp<u>e</u> ratura ambiente, utilizando la energía radiada en cada unión (poder emisivo).

Es posible detectar dentro de las revisiones e inspecciones periódicas varios tipos de problemas de los cuales se pueden mencionar :

- a) Falsos contactos en conectores de aluminio y tornillos de aluminio (es posible que no hayan soportado los esfuerzoas de te<u>n</u> sión).
- b) Falsos contactos en conectores de alumínio y tornillos de hierro galvanizado.
- c) Falsos contactos en conectores bimetálicos.

De ahí que se puede recomendar :

a) En lo que sea posible evitar los puntos de conexión de diferentes metales para no permitir

131

la reacción de oxidación entre ellos.

- b) Usar los inhibidores y grasas conductoras adecuadas en cada caso.
- c) Buena supervisión y control de calidad de la mano de obra.
- d) Cuando la frecuencia de puntos calientes aumenta sobre un mismo tipo de conexión, investigar y aplicar mantenimiento correctivo. Después revisar periódicamente para evaluar resultados.
- e) Formular un programa de inspección y detección de puntos calientes periódicamente.
- Siempre tener en existencia material de reposición y equipo necesario para casos de emergen cia.
- g) Una vez presentado un punto caliente, aunque desaparezca, re-

visarlo a la mayor brevedad posible y ampliar la revisión a las conexiones similares que nos pudieran presentar íguales problemas.

 h) Vigilar las cargas admisibles
 de acuerdo al calibre del conductor en servicio, así como los equipos involucrados.

Aparte de estos puntos calientes existen muchísimos efectos de la corrosión en otros componentes metálicos de las líneas de transmisión que deben ser detectados mediante inspecciones.

Debe tomarse en cuenta las siguien tes recomendaciones :

 a) Chequear corrosión en abrazaderas, herrajes y partes metálicas que no están funcionando co mo conductores.

b) Cambio de elementos atacados por

la corrosión, dependiendo del grado de avance de los mismos.

- c) Chequear perno bola de los aisladores si es que está oxidado, esto es de mucho riesgo, ya que puede darse el caso de que éste no resista el peso del conductor.
- d) Chequear aisladores con la porcelana reventada (la causa de esto puede ser por contorneamiento del aislador debido a la contaminación o expansión del perno bola oxidado).
- e) Aplicación de pinturas son una protección adicional al material sobre el cual se aplican. La pintura aplicada sobre el galv<u>a</u> nizado nuevo alarga la vida si se tiene cuidado de renovar la pintura aplicada oportunamente. Esta aplicación tiene la ventaja de que se puede aplicar a cualquier superficie, su proceso de aplicación, es relativa-

mente simple y no requiere equipo especial para trabajarla.

Puede presentar sus desventajas, tales como el costo de aplicación el cual resulta caro. No obstante la sencillez en la té<u>c</u> nica de aplicar pintura, si la limpieza no se hace en forma adecuada, la pintura no se adhi<u>e</u> re y el trabajo ejecutado resu<u>l</u> ta infructuoso.

- 6) Chequear corrosión en las bases de las estructuras y el tratamiento a las mismas. Esto es muy importante en la zona de tierra-aire de las bases, con el siguiente procedimiento :
 - Se abre una ranura oblícua
 (bisel a 45°) en el concreto,
 en el lugar donde penetra la
 pieza angular, de unos 2 a 5
 centímetros o más si hay óxi do.

- Se limpia perfectamente todo
 el óxido desde las ranuras ha
 cia arriba hasta unos 50 cen tímetros aproximadamente.
- Se aplica una capa de pintura anticorrosiva y tan pronto co mo seque se aplica la segunda capa.
- Al secar la segunda capa se debe aplicar selladores plásticos cubriendo con él perfec tamente la ranura y formando un bisel a 45° aproximadamente; es conveniente cubrir unos 10 centímetros de la línea de tierra hacia arriba . Con este arreglo se evita que el agua que escurre del cuerpo de la torre, contaminada con sal y polvo, se acumule en la línea de tierra y corroa el hierro.

La contaminación industrial es otro aspecto crítico para las líneas

de transmisión, ya que ésta en con junto con la humedad salina del m<u>e</u> dio ambiente por donde pasa la línea, forma capas de elemento o material extraño completamente sólidas en los aisladores (provocando fallas por el contorneamiento del aislador), esto hace necesario bajar las cadenas para rasquetear d<u>i</u> cha capa, debiendo luego de esto realizarles la prueba de rigidez dieléctrica con un detector de rigidez dieléctrica.

Todos los problemas expuestos pueden detectarse para ser corregidos a tiempo mediante inspecciones periódicas a las líneas de transmisión cuya frecuencia depende del grado de contaminación de la zona y otros. Otro punto que determina la frecuencia de inspección es el tipo de vegetación de la zona por donde atraviesa la línea de transmisión, el cual es de mucha importancia, el índice de fallas de un sistema a causa de vegetación es

elevado, siendo necesario llevar un control estricto para eliminar vegetación crítica.

Finalmente podemos mencionar la límpieza de aisladores, la cual d<u>e</u> be hacerse periódicamente con el fin de contrarrestar la contaminación ambiental.

11) EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES

Estos son equipos destinados a suministrar a la instalación (sistemas motorizados, de protección, control, medición, iluminación, etc.) energía alterna y contínua, normalmente a la tensión de utilización (abajo de los 500 voltios).

Siendo estos equipos los responsables directos de la eficiencia de los sistemas de medición, protección y control, es necesario que estén siempre en condiciones óptimas de utilización. La Figura 2.18 muestra un esquema eléctrico simplificado de los componentes que conforman un sistema de equipos de servicios auxiliares de una subestación.

De acuerdo al esquema se puede ver que el sistema consta de 3 altern<u>a</u> tivas de alimentación de corriente alterna, las cuales tienen prioridad de servicio en el orden siguiente :


Primera alimentación del terciario del autotransformador a 13.8 KV.

Segunda alimentación de la red pública a 13.8 KV.

Tercera alimentación del generador de emergencia a 208 voltios.

Con los transformadores de reducción obtenemos tensiones de 480/277 y 208/120 voltios.

De los cargadores de baterías se obtienen voltajes de corriente di-



recta a 125 y 48 voltios, los mismos se hallan en paralelo con los bancos de baterías de su respectivo voltaje para mantenerlos con una carga flotante y evitar que los bancos se descarguen. El conjunto cargador-banco entonces normalmente conforman un sistema que es el que alimenta a los circuitos de control, protección, medición y otros.

Como se puede entender del esquema en caso de que fallaran las 3 alternativas de alimentación de AC, únicamente se tendrá suministro de energía desde los bancos de baterías pero sólo en forma racionada para los controles, protección, c<u>o</u> municaciones e iluminación.

De acuerdo a la Fig. 2.18, los equipos auxiliares son :

a) Transformadores de reducción b) Generador de emergencia

c) Banco de baterías

- d) Cargadores de baterías
- e) Paneles de distribución y control.

a) TRANSFORMADOR DE REDUCCION

Se debe tener cuidado de no sobrecargarlos, pues esto signi<u>fi</u> caría dar cierto riesgo a la operación de toda la instalación. Los tipos de transformadores de reducción comúnmente usados no constan de todos los dispositivos de control, prote<u>c</u> ción, enfriamiento y otros, que conforman a los autotransformadores de potencia. En estos equipos se debe dar atención con una frecuencia que dependerá de la carga o régimen operativo del mismo a lo siguiente :

- aislamiento del transformador
- estado del aceite
- nivel de aceite
- medidor de temperatura

Para cualquiera de las revisio-

nes mencionadas debemos referi<u>r</u> nos al mantenimiento del autotransformador de potencia ya tratado anteriormente.

Mas adelante se detallarán todas las actividades de mantenimiento que corresponden y su frecuencia respectiva.

b) GENERADOR DE EMERGENCIA.

Esto lo constituye un generador a diesel. Dado que este equipo es la tercera alternativa de alimentación, su régimen de operación es bajísimo, significando así que la atención al mismo no es rigurosa. Más adelante se detallarán las inspecciones y actividades de mantenimiento con su respectiva frecuencia que es necesario aplicar periódicamente a este equipo.

C) BANCOS DE BATERIAS

Normalmente los bancos de bate-

rías están alimentados por los cargadores de baterías para la respectiva carga de los mismos. El voltaje de salida del cargador se regula de acuerdo al estado que presenten las baterías. Para una situación normal del banco éste se regula a un valor menor (carga flotante), que para el caso de un estado anormal (carga igualadora).

- CARGA FLOTANTE

Como se dijo el banco de bat<u>e</u> rías normalmente está trabajando bajo carga; aplicándos<u>e</u> le unvoltaje superior al de su circuito abierto con el fin de vencer las pérdidas internas de las celdas.

El voltaje aplicado depende del tipo de celdas y las condiciones de las mismas. Para celdas nuevas de densidad entre 1,200 a 1,220 gr/cm³ se

recomienda 2.15 voltios por celda (V.P.C.) es decir un voltaje de salida del cargador de 2.15 x n (voltios); donde n es el número de celdas que conforman al banco.

A medida que una celda enveje ce las pérdidas internas aumentan por lo cual es necesario aumentar el voltaje de flotación, para mantener las celdas en buenas condiciones de carga. El consumo de agua destilada en un banco es uno de los indicios que nos dicen si el voltaje de flotación es tá alto o bajo, ya que si se tiene un consumo alto en rela ción con la vejez de las celdas y lo que recomienda el ba bricante, el voltaje está alto. Caso contrario el voltaje de flotación está bajo. El voltaje de flotación que se indica se entiende que es medido en terminales del banco, y no a la salida del cargador.

- CARGA DE IGUALACION

Esta carga tiene por objeto el llevar a cada una de las celdas del banco, a su estado completo de carga.

Se dice que una celda está completamente cargada, cuando al someterla a un voltaje mayor que el de flotación duran te un tiempo determinado, la celda gasifica, (se libera hidrógeno) y la densidad (corregida por temperatura) permanece constante.

El voltaje máximo que debe aplicarse en carga de igualación, está limitado por el equipo que el banco de baterías alimenta (relés, bobinas, etc.); generalmente se recomienda que sea 2.33 voltios por celda, que para 60 celdas en el sistema de 125 voltios representa 140 voltios en terminales del banco, que es el máximo para la operación de interruptores y equipo asociado de acuerdo con las especi<u>fi</u> caciones de NEMA.

Es necesario una vez cada tres meses dar carga de igualación a los bancos. Además se requ<u>e</u> rirá de una carga igualadora si :

- a) Las celdas sufren una fuerte descarga por emergencia.
- b) La densidad de la celda piloto (celda de densidad más baja corregida por temperatura) está 10 puntos por d<u>e</u> bajo de su valor de refere<u>n</u> cia.
- c) El voltaje de cualquier ce<u>l</u> da está 0.05 voltios, más abajo de su valor de referencia en flotación.

En la carga de igualación se debe seguir el siguiente proc<u>e</u> dimiento :

- a) Antes de iniciar la carga <u>i</u> gualadora, asegurarse de que todas las celdas mantienen su nivel del electrolito en la marca superior, en caso contrario agregar agua destilada y registrar la cant<u>i</u> dad adicionada a cada una de ellas.
- b) Iniciar la carga de igualación con un voltaje de 2.33
 V.P.C., si la corriente suministrada por el cargador es mayor que la de su capacidad o mayor que la del r<u>é</u> gimen de descarga a 8 horas, debería bajarse el voltaje de igualación para controlar la corriente, aumentando poco a poco el voltaje de acuerdo a como disminuya la corriente.

- c) Al inicio de la carga de igualación registrar los datos de densidad (corregida) de la celda piloto (la de menor densidad), y una celda patrón (la de mayor densidad), así mismo, registrar el voltaje de la celda de mayor y menor voltaje, necesarios para posteriores comparaciones, que determinarán si el banco va respon diendo en forma positiva a la carga.
- d) Después de 3 ó 4 horas del inicio, las celdas deben <u>ga</u> sificar libremente y en igual proporción, una celda que no gasifica en carga de igualación, puede tener un cortocircuito interno.
- e) A intervalos de 3 6 4 horas tomar y registrar lecturas de densidad (corregida por temperatura), de las celdas

piloto y patrón, y las lecturas de voltaje de las ce<u>l</u> das mayor y menor, las mis mas que deberán ser mayores que las de la lectura inmediatamente anterior para una carga normal.

- 6) Cuando en dos lecturas suc<u>e</u> sivas las densidades y voltajes de celdas, no cambien, continuar la carga por una hora más y regresar la carga a flotación.
- g) Poco antes de terminar la carga de igualación; registrar los voltajes de cada <u>u</u> na de las celdas del banco, así como el voltaje en terminales. Veinte minutos después de regresar al sistema de flotación, cuando la gasificación pesada ha parado, registrense las le<u>c</u> turas de densidad (corregidas por temperatura) de ca-

da una de las celdas, las mismas que servirán de re<u>fe</u> rencia en el mantenimiento.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES DU-RANTE LA CARGA DE IGUALACION.

Se deben tomar las siguientes precauciones y recomendaciones :

a) En carga igualadora las celdas no pueden absorber toda la ener gía que se les proporciona, de tal forma que esta energía sobrante disocia el agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es liberado y dado que un contenido de éste en el aire en una proporción de terminada forma un ambiente explosivo, no deben permitirse en el cuarto de baterías, flamas de ninguna clase, además se ten drá la precaución de tener la ventilación adecuada para impedir la acumulación de hidrógeno.

b) La temperatura del electrolito

no deberá ser mayor que la especificada por el fabricante dura<u>n</u> te la carga. Si este caso se presenta se debe bajar el voltaje de igualación o usar medios de refrigeración adicionales, t<u>a</u> les como ventiladores, hielo a<u>l</u> rededor de la celda, etc.

- c) No olvidar de registrar los datos necesarios de la carga de igualación, ya que la comparación de Estos a través del tiempo nos indican las condiciones de trab<u>a</u> jo del banco.
- d) Asegurarse de que los agujeros de ventilación de los tapones de las celdas no estén obstruídos y que las tapas de las celdas no estén húmedas por derrames de electrolito o agua destilada.
- e) Los registros de lecturas de de<u>n</u> sidad deben siempre corregirse a 25°C.

f) Las lecturas de los voltajes por celda a final de la carga de igualación deben hacerse con un voltímetro de precisión y registrarse hasta la centésima de vo<u>l</u> tios.

CUIDADO RUTINARIO DE LAS CELDAS

- AGREGADO DE AGUA.- Agregar agua destilada hasta la marca superior de nivel de cada celda antes de empezar la carga igualadora y cuidar que por ningún motivo el electrolito esté abajo de su nivel inferior dejando las placas descubiertas.
- b) AJUSTE DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA.No agregar ácido sulfárico para subir la densidad del electrolito a
 menos que el eletrolito de la celda
 se halla derramado; o que después
 de la carga de igualación la densidad no suba a su valor de referencia.

Para el áltimo caso, será necesario llevar la celda a su máxima carga cargándola separadamente del banco,

luego de esto se podrá sacar el electrolito y sustituirlo por el ad<u>e</u> cuado (podría ser de densidad 1.300 esto es ácido sulfúrico y agua destilada en una proporción de 30 y 70% respectivamente.

- c) TEMPERATURA. Nunca permita que el electrolito de la celda suba de te<u>m</u> peratura, excepto por corto tiempo.
- d) LIMPIEZA DE LA CELDA.- Mantener la cuba y tapa bien ventiladas, lim pias, secas y libres de electrolito. En el cuarto de baterías se deberá tener una mezcla de agua y bicarbonato para lavar las tapas y la parte exterior de las celdas y neutralizar el ácido derramado. No se de be permitir que la solución penetre en las celdas. Después enjuáguese con agua y séquelas.

ANOMALIAS DE LAS CELDAS

a) La celda no gasifica en carga de igualación.- Puede indicar un corto-

circuito interno entre placas de tal manera que se descarga internamente con la misma rapidez con que se está cargando.

- b) Caída rápida de densidad del electrolito o voltaje.- Puede indicar un cortocircuito interno, altas pér didas internas o exceso de agua al llenarse.
- c) Alto consumo de agua.- Puede indicar, alto voltaje de flotación, exceso en el régimen de carga, alta temperatura de operación o fugas de electrolito.
- d) Bajo consumo de agua. Puede indicar
 bajo voltaje de flotación, régimen
 de carga insuficiente.
- e) Placas con coloración blanca.- Pu<u>e</u> de indicar excesiva sulfatación por descargas prolongadas, o alta temp<u>e</u> ratura de operación.

6) Falla al suministrar los amperios-

horas nominales.- Puede indicar ba<u>n</u> co de baterías descargado, pérdidas de material activo, excesiva sulfatación o falso contacto en conectores, interceldas o en terminales del banco, debido a corrosión de superficies de contacto.

g) Diferencia grande en apariencia o color de placas, sedimentos respecto al resto de celdas .- Puede ind<u>i</u> car celda descargada, envejecimiento, régimen excesivo de carga o impureza en el electrolito

PRUEBAS DE CAPACIDAD

Estas consisten en descargar las celdas para verificar realmente su capac<u>i</u> dad en amperios-hora, para esto es necesario contar con grandes resistencias variables, para mantener una descarga de corriente constante.

 a) PRUEBA DE CARGA ALMACENADA. - Esta prueba se efectúa con el banco en las condiciones en que se encuentra el banco al momento de la prueba (sin dar ninguna carga previa), se recomienda hacer esta prueba a un régimen de descarga igual al de la prueba de aceptación que se hace en fábrica.

Los resultados de esta prueba nos indican si el mantenimiento que se ha estado dando al banco es el ind<u>i</u> cado, de ahí su importancia. Se r<u>e</u> comienda efectuar al término del s<u>e</u> gundo año de servicio del banco y posteriormente cada 5 años.

 b) PRUEBA DE CAPACIDAD.- Esta prueba es necesario esectuarla cuando los resultados de la prueba de carga a<u>l</u> macenada reportan baja capacidad de las celdas.

Esta falta de capacidad puede ser por fallas de mantenimiento, para comprobar esto se limpian y se aprietan todas las terminales interceldas, se da una carga igualadora de tres días a una semana y después se efectúa la prueba de capacidad a un régimen de descarga igual que p<u>a</u> ra la prueba anterior.

Como se puede observar la prueba de carga almacenada es de gran importancia, ya que cuando se logran bu<u>e</u> nos resultados en esta prueba, est<u>a</u> mos valorizando la buena operación del banco y se puede tener la seguridad de contar con la energía para emergencias en cualquier momento que se presente.

REEMPLAZO DE CELDAS

La vida de un banco de baterías d<u>e</u> pende del tipo de celdas, de acuerdo con el fabricante, cuando se siguen las prácticas de mantenimiento adecuadas, la vida promedio del ba<u>n</u> co según los tipos de celdas son :

Plomo-ácido rejilla de					
antimonio			16	años	
Plomo-ácido rejilla de calcio			25	años	
Níquel-cadmio	más	de	25	años	

Se recomienda reemplazar el banco de

baterías si su prueba de capacidad, indica que está por debajo del 80% de su capacidad nominal de acuerdo con sus especificaciones.

Las características físicas, como envejecimiento de las placas, cond<u>i</u> ciones en que éstas se encuentren , a menudo también son determinantes para reemplazar el banco completo.

En otras ocasiones cuando el banco no almacena la carga, como se detec ta por su calda rápida de densidad y voltaje por celda, también es una buena indicación para pensar, reemplazar el banco de baterías.

d) CARGADORES DE BATERIAS

Como se mencionó anteriormente éstos se mantienen en paralelo con cada banco de baterías para suministrar las cargas de flotación e igualación. Con cierta frecuencia en estos equipos se debe chequear los valores de voltaje de flotación e igualación por ellos en tregados para poder detectar cualquier mal funcionamiento de los mismos. Para el banco de 125 Vcc. existen 2 cargad<u>o</u> res (funciona uno a la vez) los cuales se los debe hacer operar alternadamente para poder mantenerlos en condiciones aptas de operación. Por tratarse de equipos con gran cantidad de componentes pequeños (electrónicos), cuando fallan, normalmente es necesario ejec<u>u</u> tar la reposición de los mismos.

e) PANELES DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL

Referente a Estos, más adelante se enlistarán cada una de las actividades necesarias de mantenimiento y su frecuencia respectiva.

Incluyen dentro de esta categoría los paneles de control y protección, cuyos componentes principales lo conforman los relés de protección.

RELES DE PROTECCION

Se describirá las clases de relés más comúnmente utilizados en las subesta-

ciones tipo para protección de líneas de transmisión, autotransformadores y barras.

- LINEAS DE TRANSMISION DE 230 Y 138 KV RELES DE DISTANCIA.- Son para dar protección primaria, secundaria y bloqueo de oscilaciones

Para protección primaria: Con señal de disparo transferido con una zona para fallas de fase-fase y fase-tierra, calibrado para proteger 150% de la línea con el objeto de asegurar la cobertura total de la línea en cual quier condición de falla.

Para protección secundaria: Para fallas de fase-fase y fase-tierra con 3 zonas. La primera zona calibrada al 80% sin retardo ajustable; la segunda zona calibrada al 120% con retardo de 0.4 seg.; y la tercera zona calibrada con alcance variable en fu<u>n</u> ción del comportamiento dinámico del sistema.

Para bloqueo en oscilaciones: Tanto para bloquear la operación primaria y la secundaria (en primera y segunda zona) durante oscilaciones. La tercera zona de la secundaria no se bloquea debido a que una oscilación puede asemejarse a una falla trifási ca que necesita ser controlada.

RELES DE SOBRECORRIENTE. - Para protección de falla del interruptor.

En caso de falla en la apertura de un interruptor ordenada por alguna de las protecciones, éste comanda el dis paro de todos los interruptores conec tados a la barra del elemento fallado, es calibrado en base a las condi ciones de mínima corriente para fallas en las subestaciones adyacentes.

RELE DE RECIERRE.- Para efectuar un recierre trifásico comandado por la protección primaria para fallas de fase-fase y fase-tierra

- LINEAS DE 69 KV RELES DE SOBRECORRIENTE DIRECCIO-

NAL.- Para protección primaria de la línea.

RELES DE SOBRECORRIENTE. - Para protección de falla del interruptor.

- AUT OTRANSFORMADORES

RELES DIFERENCIALES DE PORCENTAJE.-Para protección primaria interna de los autotransformadores, calibrado a base de los niveles de corrientes de fallas, características de los tran<u>s</u> formadores de corriente e impedancia de los conductores entre relés y los transformadores de corriente.

RELES DE SOBRECORRIENTE. - Para protección de respaldo para fallas externas al autotransformador para fase-fase y fase-tierra.

RELES DE SOBREVOLTAJE.- Para detectar falla a tierra en el terciario del banco de autotransformadores, m<u>e</u> diante voltajes de secuencia cero. Este relé sólo da alarma. - BARRAS

RELE DIFERENCIAL DE VOLTAJE.- Para protección contra falla interna en las barras.

RELES DE DISTANCIA.- Unicamente como un relé direccional, para determinar la barra con falla.

Conocidos los tipos de relés que normalmente se utilizan, en estos podemos ejecutar lo siguiente :

- a) Limpieza, eliminación de polvo, óxi do, humedad y revisión de contactos en busca de erosión o partículas.
- b) Inspección visual y ajuste de conexiones eléctricas y elementos mecánicos.
- c) Medir señales de alimentación alter na a los relés (de los transformado res de corriente y de potencial).
- d) Pruebas de disparo sobre el interruptor.

e) Pruebas de verificación de las carac

terísticas eléctricas de las prote<u>c</u> ciones en condiciones simuladas de falla, a fin de verificar ajustes y operación correcta de tarjetas de indicación.

PRUEBAS A LOS RELES

- RELES DE SOBRECORRIENTE TIPO INDUC-CION (DISCO).
 - PRUEBA DEL CERO.- Generalmente es ta prueba se realiza en relés nue vos, para verificar que el relé cierre sus contactos cuando el dial multiplicador de tiempo esté puesto en cero.
 - 2) PRUEBAS DE ARRANQUE Y REPOSICION DE LA UNIDAD DE INDUCCION.- Estas pruebas son para determinar la co rriente de arranque (corriente mí nima de operación) y la corriente de reposición (corriente en que el relé comienza a reponerse) del r<u>e</u> lé para la toma particular en que éste ha sido ajustado.

La mayoría de los fabricantes es-

pecifican que la corriente de arranque debe ser igual al valor de la toma <u>+</u> 5% y la corriente de reposición debe ser igual al 90% del valor de la corriente de arranque.

- 3) PRUEBA DE CARACTERISTICA DE TIEM-PO.- Aquí se determina el tiempo necesario que la unidad requiere para cerrar sus contactos cuando la corriente alcanza un valor pr<u>e</u> determinado.
- 4) PRUEBA DE LA UNIDAD INSTANTANEA.-Esta prueba certifica que el accionamiento de la unidad instantá nea se cumple para el valor de co rriente ajustada.
- 5) PRUEBA DE TARJETA DE INDICACION V ENCLAVAMIENTO ELECTRICO.- Se ver<u>i</u> fica el funcionamiento eléctrico y mecánico de la tarjeta de indicación y la operación de la unidad de enclavamiento eléctrico.

NOTA : Para los relés de sobrecorrien

te direccional primeramente se debe probar la unidad direccional. Posteriormente se deben realizar las pruebas de los literales 1 al 5 con los contactos de la unidad direccional bloqueados (en posición cerrados).

- RELES DE DISTANCIA FASE-TIERRA

- 1) CHEQUEO DEL TIRISTOR DE SALIDA CON EL BOTON PULSADOR.- Chequeo del tyristor de salida. La operación normal es indicada por una lámpara indicadora que se enciende al pulsar el botón de prueba.
- PRUEBA DE LA UNIDAD DE DISTANCIA. Verificación de la corriente de disparo en las tomas de operación, simulando fallas de fase a tierra.
- PRUEBA DEL ANGULO MAXIMO DE TOR-QUE.- Verificación del máximo angulo de torque.
- 4) CHEQUEO DE DESENSIBILIZADOR DOS FASES A TIERRA.- Chequeo del cir

cuito que reduce el alcance para fallas de dos fases a tierra (ev<u>i</u> ta el sobrealcance).

5) OPERACIONES DE TARJETA DE INDICA-CION.- Verificación del funcion<u>a</u> miento eléctrico y mecánico de la tarjeta de indicación.

- RELES DE DISTANCIA FASE-FASE

- CARACTERISTICAS V-Z PARA ELEMENTO TRIFASICO.- Verificación de conrientes de disparo, en las tomas de operación, simulando fallas trifásicas.
- 2) CARACTERISTICAS V-Z PARA ELEMENTO FASE-FASE.- Verificación de corrientes de disparo, en las tomas de operación, simulando fallas e<u>n</u> tre fases A-B, B-C y C-A.
- 3) OPERACION DE TARJETAS DE INDICA-CION.- Verificación del funcion<u>a</u> miento eléctrico y mecánico de la tarjeta de indicación.

- RELES DE RECIERRE

La prueba en este relé consiste en provocar disparo en el interruptor, simulando una falla momentánea que haga operar la protección primaria con disparo transferido en la línea de transmisión, verificando que se produzca el recierre. Así mismo simular luego una falla temporal para lo cual deberá haber un sólo recierre y nuevamente quedar el interruptor <u>a</u> bierto.

- RELES DIFERENCIALES DE PORCENTAJE
 - PRUEBAS DE OPERACION Y REPOSICION.-Esta prueba se realiza para veríficar la operación con los mínimos valores aceptados por el fabri cante o establecidos por las normas.
 - 2) PRUEBA DE LA UNIDAD INSTANTANEA.-Es para determinar la operación de la unidad instantánea.
 - 3) PRUEBA DE LA CARACTERISTICA DIFE-RENCIAL.- Esta determina la carac

terística de la relación diferencial a una toma dada, esto es, i<u>n</u> yectando una corriente de restri<u>c</u> ción establecida (de acuerdo a la curva característica del relé) a ésta debe corresponderle una corriente de operación, al momento de la operación del relé.

- 4). PRUEBA DE LA CARACTERISTICA DE RESTRICCION DE ARMONICAS.- Esta determina la operación correcta del circuito de restricción de ar mónicas en un relé diferencial de porcentaje. Se inyecta en la bobina de operación una corriente al terna y una contínua (esta última simula las armónicas), en el momen to de operación del relé a la com ponente alterna debe corresponder una componente contínua cuyos valores deben obedecer a los dados por el fabricante o normas.
 - 5) PRUEBA DE LA TARJETA DE INDICACION Y ENCLAVAMIENTO ELECTRICO.- Con esta se verífica el funcionamien-

to eléctrico y mecánico de la tar jeta de indicación y la operación de la unidad de enclavamiento eléctrico.

- RELES DIFERENCIALES DE VOLTAJE
 - PRUEBA DE OPERACION MINIMA Y REPO SICION.- Se determina el voltaje mínimo de operación del relé y el voltaje de reposición del mismo para cada fase en el ajuste de operación.
 - 2) TIEMPO DE OPERACION. Se determina para cada fase (y en el ajuste de operación normal) el tiempo de operación tomado por el relé, y se comprueba este valor con el dado por el fabricante o normas.
 - 3) OPERACION DE TARJETA DE INDICACION.-Verificación del funcionamiento <u>e</u> léctrico y mecánico de la tarjeta de indicación.

1.2.3 PERIODICIDAD O FRECUENCIA

En este punto se trata de la periodicidad o

frecuencia con que cada actividad de mantenimiento mayor o programable debe aplicarse a los equipos.

La decisión de la frecuencia a aplicar a cada actividad mayor o programable tiene gran influencia en los costos y economías de un programa de mantenimiento preventivo. La ejecución excesiva es un gasto innecesario y puede involucrar más tiempo muerto de producción, que una parada por emergencia.

En su mayoría las frecuencias de estas activ<u>i</u> dades para ciertos equipos se las mide de acuerdo al régimen de operación al que están sometidos, por otro lado existen unidades cuyo desgaste obedece a un número de operaciones especiales, se analizará ambos casos :

a) REGIMEN OPERATIVO

La periodicidad en este caso se apoya en el tiempo en que un equipo o instalación empieza a prestar sus servicios hasta que ha acumulado cierta cantidad de horas leste tiempo comprende aquel en el que, el equipo ha estado operando o siendo utilizado], entonces es chequeado totalmente y aplicado el mantenimiento que requiera, quedando nuevamente el equipo listo para un nuevo ciclo de operación.

b) OPERACIONES ESPECIALES

Ciertos componentes se desgastan principa<u>l</u> mente debido a operaciones especiales por ejemplo motor de arranque, cuyo deterioro lo determina el número de arranques que re<u>a</u> liza durante un período determinado.

En el artículo 2.2.6 se puede observar la frecuencia con que se realizan las actividades en los diferentes equipos que conforman las subestaciones y líneas de transmisión.

1.2.4 INSPECCION

Este punto trata acerca de la periodicidad con que deben aplicarse cada una de las inspeccio nes (concepto ya definido anteriormente), para lo cual se deben seguir las siguientes recomendaciones :

a) Inspeccionar todo lo que sea susceptible a falla mecánica progresiva como desgaste, corrosión, vibración, etc.

- b) Inspeccionar equipos expuestos a acumulación de materias extrañas tales como filtros de aceite.
- c) Inspeccionar sistemas prospensos a fugas.
- d) Inspeccionar equipos susceptibles a perder
 el ajuste o calibración.

1.2.5 SERVICIO

Este punto trata acerca de la periodicidad con que deben aplicarse cada uno de los servicios. Normalmente los requerimientos de servicio surgen de las propias inspecciones a las instalaciones y equipos.

2.2.6 REPOSICION

Es necesario que una vez que a los componentes o equipos para los cuales se les cumplió la vida átil que le fue asignada, sean cambi<u>a</u> dos.

Como recomendación debe asignarse vida útil a:

a) Aquellas unidades o componentes de un equi po mayor de gran complejidad como: motores,

generadores, reguladores, etc.

- b) Aquellas unidades cuya falla pone en peligro la seguridad del personal, equipo costoso que es difícil de conseguir, etc.
- Aquellos componentes o unidades cuya falla provoca fallas mayores.
- d) A unidades de bajo precio y función importante.

Se ha analizado aspectos técnicos operativos, de mantenimiento y construcción de las instalaciones tipo, así como criterios para determinar actividades de mantenimiento y su frecuencia respectiva. Ahora en base a lo anal<u>i</u> zado y adicionalmente a experiencias obtenidas determinemos todas y cada una de las act<u>i</u> vidades con su respectiva frecuencia y recursos humanos en horas y minutos-hombre requer<u>i</u> dos para la ejecución de las mismas que deben aplicarse a estas instalaciones tipo (subest<u>a</u> ciones y líneas). La nomenclatura utilizada en las tablas tiene los siguientes significados :

ING : ingeniero

TGO : tecnólogo

EM : electromecánico

OPERADOR : Operador de turno

FREC : frecuencia de ejecución de cada activi dad.

- D : diario
- s : semanal
- M : mensual

BM : bimensual

TM : trimestral

SM : semestral

A : anual

CR : cuando · se requiera

Los tiempos-hombres necesarios para cada act<u>i</u> vidad están dados en minutos y en horas.

No se considera tiempo utilizado por el Ingeniero en la planificación, revisión y análisis de resultados del mantenimiento.

ACTIVIDAD		REGUIS	NIN 1	REQUISITOS DE PERSONALY TIÈMPO MIN-MORAS	1	FREC.	ODSERVICIONES
N ² DESCRIPCION		ING.	16.0.	С. М.	OFFRADOR		
Vesifican niveles de aceite en en conservador, aistadores y tanque (si fo hay)	y Langue (si Lo hay)	-	-	_	10 0.16	a	
Veridican fa porcelana y terminales		_	_	_	5 0.08	0	Concerning and the second
.3 Verificat las lecturas de los medidotes de temperatura					25 0.43	Ð	Cada hona
1.3a Diegouen. calibración u ajuste de termómetros y microjeternuptoves		960 16		960 16		*	
-	STATES - STATES	<u>}_</u>	_	3	70 0.34	π	
Verifican la operación de ventilación y pruebas de funcionamiento	miento		_	_	5 0.08	69	
.6 Verifican la operación de calefactores					5 0,08	×	
Coyer fallas de pústura		_		48.00 8.0	_	Y	
1.8 Verificat colonación de silicagel			_		5 0.06	*	
1.8a Removación a cambio de allicagel		_	_	60 1	{	g	
1.9 Verifican audios anountes			_	_	5 0.08	4	
1.10 Chequeo de conexiones a tienta		_	_	10.0.16	5.M	đ	_
1.11 Lönpias la porcelana de los aisladores		_	_	1 02	-	*	
1.12 Verifican el ajuste de los terminales de los aisladoves y comextonado	conexionado		_	20 2	_	¥	_

Tabla I Mantenimiento autotransformadores de potencia

EQUIPO: AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA

N2 DESCRIPCION 1.13 Verificar el ajuste mechanco fotal del l'anni formation 1.14 Realizar una prueba dieléctrica del aceite aislante 1.15 Pruebas de factor de potencia del aceite 1.16 Pruebas de factor de potencia del aceite 1.17 Pruebas de factor de potencia del aceite 1.18 Pruebas de factor de potencia del aceite 1.11 Medición de resistencia de devenados	30 30 130	ŝ.	160.	E.H.	OPERADOR		
Verifican el ajus Realizan una prue Pruebas de factor Pruebas de factor Medición de nesis	30	_	l				
Realizar una prue Pruebas de factor Pruebas de factor Nedición de resis	30			120 2	_	۲	
Pruebas de factor Pruebas de factor Medición de resis	30	_	120 2	_		100	
Pruebas de factor Nedición de resis	150	0.5		30 0.5		×	
Medición de nesis		2.5		150 2.5		*	
dielectrica	e absorción	0 	150 2.5	150 2.5 150 2.5	_	Y	
1.18 Medición de resistencia de aislamiento de los motores del sistema de enfriamiento	stema de		5008.33		_	Y	
1.19 Pruebas de protección por elevación de tesperatura	60	*		1 09	_	4	
1.20 Pruebas de funcionsmiento de la ultrula de explosión		_	15 025	5	75 225	4	
1.21 Prachas guimicas (acides, tensión interfacial, contenido humedad) del aceite	edad) del aceile		40 I		_	CK CK	"weebaa de fabo
		-	_				0720320
1.23 Revision spectration of careful ones I.93 Verificant measure de fermade de constant ou se cultural			-	_	10 216		_
			_		10 076	= =	

Tabla II Mantenimiento autotransformadores de potencia

	860015	1	05 DE PENSO MIN - HOKAS	AND RAS	*	FREC	CB SFIIVACIONES
DESCRIPCION	N.	160	-	_	DFERICOR		
Chequear et nevel de aceite en et reductor principal	F	F	-	E	5 0.05	-	
Medición de resistencia de aislaniento del moton RedsiADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE		30 05	5.0			~	
Verthican et estado del regulador, dispositivos, ausencia de humedod en el		_					
gabutete	_	_	_	-	15 0.25	π	_
Verificación de voltajes de prueba	_	30	0.5	16	30 0.5	丙	
CAMBIADOR DE TOMAS BAUD CARGA	_		_				
Controlar in estanqueidad de la tapa del cambiadon		_	5	0.25	_	~	
Tremar fecturna del muntmetro del fittro de aceite y verifican que sen el velor monent			07	-	_		
Media resistancia de aisfaniento dof motos (500 V) def 1014xa	_	020	1 2 20		_	¢ .	
Observar jugas de aceite				2	5 0.06	1.1	
Tespección visual del mecanismo, posición del tap a pruebas de openación	_	10 0	0.1.6	_		NS	
Registeran in lecture det contador	-	2	5		5 0.08		Cada hova

Tabla III Mantenimiento autotransformadores de potencia

N2 DESCRIPCION N6 K60 K.M OPERADO 1.35 Readizare una pueba dieléctrica del aceite 1.36 Readizare una pueba dieléctrica del aceite 1.37 Veréficare una pueba dieléctrica del aceite 1.38 Readizare una pueba die Pédida dieléctrica del aceite 1.31 Veréficare ton inductor a pleue nange 1.33 Operar el combinite di contente 1.34 Veréficare to splate de contena 1.38 Operar el combinite a for di contena 1.39 Operar el combinite a for aceite 1.34 Veréficare te ajuste del conteximado 1.39 Veréficare te ajuste del conteximado 1.39 Veréficare te ajuste del conteximado 1.31 Veréficare te ajuste del conteximado 1.33 Veréficare te ajuste del conteximado 1.34 Veréficare te ajuste del conteximado 1.49 Veréficare heuveticida del neté 1.41 Readizary pruebas de operación (usando et dispositivo de pruebas) 1.41 Readizary pruebas de operación (usando et dispositivo de pruebas)
Realizar una prueba diellectrica del aceite Realizar una prueba de pérdudas diellectricas del aceite Verificar una prueba de pérdudas diellectricas del aceite Verificar tos tubricantes de los engranajes Openas el combiador a pleno namon de temas, observar el mecanismo, el indica- TEG 2 9,08 den de temas y fiseta de conteña Verificar el ajuste del conexionado RELE BUCHHOLZ Verificar que el relé esté lleno de aceite Realizar pruebas de operación lusando el dispositivo de pruebas) Verificar heumeticidad del refe
Realizar uon prueba de pérdidas dieléctricas del aceite Verifican los tubecomtes de los engranajes Verifican el combiador a pleno rango de tomas, observar el mecanismo, el indica- do de tomas y fiseta de contriona Verifican el ajuste del contrionado RELE BUCHHOLZ Verifican que el rell esté flevo de aceite Realizar pruebas de operación (usando el dispositivo de pruebas) Verifican heumeticidad del refe
Verificant la fubricantes de los enganajes Verificant el combindot a pleno Anago de tomás, observan el mecanismo, el indica- la de tomas y fises de connexa Verificant el ajuste del conexionado RELE BUCHNOLZ Verificant el ajuste del conexionado RELE BUCHNOLZ Verificant el ajuste del conexionado RELE BUCHNOLZ Verificant neumeticidad del nell Verificant herumeticidad del nell
Operar el combiador a pleno Amego de temas, observar el mecanismo, el indica- der de temas y fises de carreña Verificar el ajuste del conexionado RELE BUCHHOLZ Verificar puebas de operación (usamedo el dispositivo de pruebas) Verifican heumeticidad del refé
Verifican el ajuste del conexionado RELE ENCANDIZ Verifican que el nell esté lleuo de aceite Realizan pruebas de operación lusando el dispositivo de pruebas) Verifican heumeticidad del nell
RELE BUCHHOLZ Verifican que el relé esté llevo de aceite Realizan pruebas de operación (usamdo el dispositivo de pruebas) Verifican heumeticidad del relé
Verifican que el relé esté flevo de aceite Readizan pruebas de operación (usando el dispositivo de pruebas) Verifican heumeticidad del refé
Realizar pruebas de operación (usardo el dispositivo de pruebas) Verisicar heumeticidad del relé
Verifican heuvelicidad del nelé
RELE DE PRESION
Verifican el estado del nello, pruebas de operación y ausencia de humedad 15 \$25 15 \$25
1.44 Verifican hermeticidad det nett

Tabla IV Mantenimiento autotransformadores de potencia

1	ACTIVIDAD	116-ero	1	05. DE PERSON HIN - HORAS		FNEC.	OBSERVACIONES
01 Z	DESCRIPCION	He	160.	E.K.	OFFRACCR		
	Verificat miveles de aceite en el tanque y nistadores	-	E	-	5 0,08	d	
-	Inspección visual del gabinete de control y alrededores	-	_		5 0.08	N	
2.3	Verifican la connecta openación de calejactores	_	_		5 0,08	*	
-	Efectuar peuebas de operación cierce y apertura (local-remoto)	_	15 0.25		15 0.25	*	5
	Ejecture una prueba dieléctries del aceite aiblante	_	150 2.5 30	30 0.5		×	
-	Efectuar una prueba de factor de potencia del aceite aislonte	_	150 2.5 30	30 0.5	_	۲	
2.7	Verifican la lectura del contador de operaciones y registean	-			5 0.01	đ	
-	Chequeo de ataladovea y l'impieza	-		60 1	_	¥	
	Realizati uses prinche de carbón si la apariteccia del aceite es dudosa, pruchas						Prochab de la
100	quincipal lacides, tension interfacial y humand	-	220 2			g	bevatorio
2.10	Revisan în operación del moton del compreser y prucha de resistencia de		_		_		
	aislamiento com 500 voltins	-	1 09			٧	
2.11	Operar localmente puna verifican el comundo del internuptor	_	15 0.25	200	15 0.25	*	
21,72	Verifican el ajuste medisico de los componentes del gabinete de control	-		30 0.5		×	

Tabla V Mantenimiento interruptores automáticos

	ACTIVIDAD	110-010	HIH	TIEMPO MIN - HORAS		PHEC.	OBSERVACIONES
a: Z	DESCRIPCION	ING.	160.	ž.	OPERADOR		
2.13	Revisan dispositivos auciliares, contactores y microinferinptores de aire		_			8	
_	lealtheactón si es necesarial	120 2		120 2		Y	
2.14	Prosebas de tienpo de cietre y apentana	150 L.5		300 5		2.A	
-	Medición de resistencia de contactos		50 0.5	30 0.5	10	*	
	Realizat prumebas por profección (eléctricas y aine) (simulando operación de	_		_			
-	nella)	120 2		120 2	-	¥	
2.17	Prosebas de factor de potencia de los ailadones (totales)	1 09		60		4	
	Coser inttas de púntava		_	960 16	un.	۷	
-	Revisión de contactos y cómuna de extinción del anco	25 0 24	_	5760 96	9	5A.6 CR	
	EN SF6			_	-		
2.20	Ubservers to preside del aise y posibles jugas y chequear la operación del		_		_		
	CompAction	-		_	10 0.76	\$	
1.11	Prenux et agua en et reservorio de aire				5 0.08	ы	
2.22	Chequean la operación del compressor, observar ruidos anomales y la condi-		_	_	10 0.16	×	

UP NUMBERYAR BOMES

NANTEMBER NYO

Tabla VI Mantenimiento internuptores automáticos

£3.

	ACTIVIDAD	REOUIS TICHPO	1	DS DE PERSO MIN - NORAS	A TYN	PREC.	ODZERNACIONES
ž	DESCRIPCION	ING.	10.0	E K	OFFRADOR		
2.25	Chequean niveles de aceite del compreson y cambianto si fuera mecesario (de acueado a la colonación y admeno de operaciones del compresor o a las 200				_		
	horad de openación)		_		5. 008	61	
2,24	_	_	_			10	
		_	_		10 016	z	_
21.2	Chequear et contador de operaciones del interruptor y/o del compresor	_	-		2	500	
	[hegisthar valores]				5 0,08	8	_
2.26	Inspección y engrave del necanismo de trabajo	_	15 0.25	- 01	_	*	
2.27	Revisan contactores, dispositivos auxiliares, contactos suxitiates	-	20 0.33	-	_	۲	
\$2"2	Ajuste total del comexionado (control, jueiza, señales de teansformadotes	_	_		_		
	de continte)	_	-	30 0.5		۲	_
\$2"2	Phuchas de resistencia de aislamiento de los aisladores		90 1.5 180	180 3		4	
2.30	Medición de resistencia de contactos	_	30 0.5 60	60		٧	_
2.31	Chequean misindoves (despositiladions, gristas, sajaduras) y timpiantos	_		99	-	Y	_
2.31	Realizan prachas de operación ciexte-apentana (local-nemoto)	-	15 0.25	-		×	

Tabla VII Mantenimiento interruptores automáticos

P II DIESCRIPCION	Litten o	1 2011 5 U	REGUISTIOS DE PERSONAL Y TIEMPO MIN - NEMAR	N AL V	-	
_	ING	12	*	OFERADOR	jar.	SINCONAUSIO
 2.34 Process pureous pur profession (effections, aire y gas) (effectricas simulando operación de velta) 2.34 Prochas de factor de potenecia 2.35 Prochas de tiempo de cierre y apentura 2.35 Chequear tuberta y reservorios de gas y aire contra la curresión 2.38 Verifican hermeticidad de gas (Sfs) 2.38 Comproban ajuste de microinteruptores de aire y gas (necalibrar si juena 	120 2 60 1 1502.5		120 Z 60 I 300 S 120 Z	20 0.5	र र रू र व	
Verision el consumo de aire en aperituras (1.5 kg/cm ²) Verisión de contactos y de la unidad de ruptura Medición de resistencia de aislaniento del motor del compresor con 500 voltios Registro del tiempo de juncionamiento contôruo del compresor liñeite interio	1502.5 NE0 32	5 0.08 60 T	150 2.5 5760 96		A A SA & CR A	
at timite superior) desde que compreson recibe orden de actanque Pruebas de operación de la viloula de seguridad Vestifican fagas de aceite del acommostigrador	15 0.25	30 0.5			* *	

Tabla VIII Mantenimiento interruptores automáticos

			- NIN	TICHPO MIN - HORAS		PREC	CREEKACIONES
N ² DESCRIPCION	8	NG	16.0	и. 2	OFFRADOR		
3.1 Inspección visual de la posición de las cuchillas y estado de aisladones	aistadones		-	-	5 0.06	=	
3.2 Verificar el mecanismo del motor				_	5 0.08	*	_
Verificat la operación de los calebactores			_	-	5 0.08	=	_
Realizar una operación electrica y una monarl		_	10 0.16 10	10 0.14		*	
3.5 Operat messathente y chequeat et aliaeuniento de contactos, namoras, topes,	duntas, topes,						
gacilidad de operación, presión de contactos, cable trenzado	8 8 2		240 4	480 8		*	
3.6 Chequean Los contuctos pana detectar desgaste de La capa de plata,	tata,	_					
chispotrateo			10 0.16 20	20 0.33	200	*	
3.7 Limpian fos confactos y lubricantos		-	1 09	120 2		×	
Verifican el ajuste de Lounillos, pernos tuences, pasaderes, etc.	ete.	-	1 09	1 09		×	
3.9 Chequean fon cuentos de avec o uniflos equipotenciates y fimpian nelahas,	ian nebahab,	_	_	_	_		
desgaste	A REAL PROPERTY AND A REAL	_	_	1 09		×	
3.10 Inspectionary tubulear parter moviles			_	30 0.5	_	*	
3.11 Verifican la poesta a Lierna y observar algún daño		_	_	15 0.25		×	

Tabla IX Mantenimiento Seccionadores

TIENTO MIN - MORAS FREC. 0	OFSERVACIONES
OFFILED	
*	
y du	
×	_
*	
0.5 2 0.33 0.53	

Tabla X Mantenimiento seccionadores

OPSERVACIONES FREC. < < * * * × 5 0.00 E.M. OPERADOR REDUTS TO S OF PERSONAL T TICHPO MIN - HORAS 30 0.5 15 0.25 15 0.25 20 0.33 10 0.76 20 0.33 160. 30 0.5 ING. Realizar una inspección visual de los aisladores, tampue, niveles de actite. Chequean La porcelana y observan despositillados, hajadunas, sedimentos y TRANSFORMADORES DE POTENCIAL Pruebas de resistencia de aisfamiento (de alta y baja tensión) Chequear tuberia, accessionics, conexionade y fusibles DESCRIPCION ACTIVIDAD estructural y puesta a tierra Pauebas de factos de potencia EQUIPO: Coget ballas de pintura 0058BVACIONES 1 Limpiera 4.1 4.5 s.4 4.4 4.2 ž

PF SUBLITACIONES

HANTENIME NTO

Tabla XI Mantenimiento transformadores de potencial

DESCRIPCION M06 K M POENDA Readizate uum inspección visual de Cos aisfandores, tanque, niveles de aceite, estructuans y puesta a tierva 10 1 5 0.06 N Readizate uum inspección visual de Cos aisfandores, tanque, niveles de aceite, estructuans y puesta a tierva 10 1 5 0.05 N Unequear La porcelana y observar desposicillados, sajadibras, sedómentos y Limpieza 30 0.5 20 13 A Pruebas de jactor de potencia 10 15 15 25 0.35 A Pruebas de jactor de potencia 15 15 0.5 1 A Pruebas de potencia 15 15 0.5 1 A Cogar faillas de puetura 15 15 0.5 1 A	CO6 E.M. SFEAADOR 5 0.08 30 0.5 20 0.33 30 0.5 15 0.25 15 0.25 20 0.33		ACTIVIDAD	REDUTS	REGUISTIOS DE PERSONAL Y TIEMPO MAN-MORAS	NEW - HORAS	AAL Y	FNEC.	23V0DAV10260
Realization um inspección visual de los aistadores, tanque, mineles de aceite, estructuras y puesta a tierva. Chequear le porcelana y obsienur despostillados, sajadoras, sedômentos y Limpieza Chequear tubería, accesavios, conexionado y fusibles Pruebas de factor de potencia Pruebas de factor de atla y baja tensión) Solos fallas de pústura	COA 30 0.5 30 0.5 15 0.25 15 0.25 20 0.33	a: Z	DESCRIPCION	ING	16.0	N U	(FERADOR		
Chequean Le porcelana y observan desposicilados, sejaduhas, sedimentos y Limpieza Chequean tubenta, accesarios, comexionado y jusibites Pruebas de jacton de potencia Pruebas de facton de potencia Cogen fathas de pistura	8 0.0 01 2 0 0.5 2 0 0.5 2 0 0.5 2 0 0.3 2 0 0.3 2 0 0.3		Realizar una inspección visual de los aisladores, lanque, miveles de aceite, estructuras y puesta a tierra						
Chequeon tubería, accesorios, comexionado y fusibiles Pruebas de factor de potencia Pruebas de resistencia de alfary baja tensión) Cogen fallas de púntura	20 0.5 30 0.5 15 0.5 20 15 0.23 75 0.23 20 0.33	5,2	Chequear la porcelana y observar despostillados, sajadura, sedâmentos y limpieza			10.01	4	*	
Puvebus de factor de potencia Puvebus de resistencia de aisfanionto (de alta y baja tensión) Coger fallas de puetura	acia 30 0.5 30 0.5 : aistanionto (de atta y baja tensión) 20 0.3 20 0.33	5,3	Chequean tuberts, accessorios, comexionado y fusibles		_	20 0.3	- 141	۲	
Puebra de resistência de alsfanto (de alfa y baja tensión) Cogen fallas de puetura	aistaniento (de alta y baja tensión) 20 0.33		Pruebus de factor de potencia	30 0,5			-	۲	
Cogen fallas de puetura	50 00 00	5.5	Pruebas de resistencia de aisfamiento (de alta y baja tensión)				- 101	۲	
		5. <i>6</i>	Cogen fallas de púntura			2.0 0.3	85	*	

Tabla XII Mantenimiento divisores capacitivos de potencial

	ACTIVIDAD	REDUIS	1 105 G	REDUISTIOS DE PERSONAL Y TIEBRO MIN-HORAS		aper	a service of the serv
21 Z	DESCRIPCION	Re	1000	E.K.	OFFRADOR	ĺ	MINING SCOT
	Realizar una inspección de los aisladores, tampue, niveles de aceite, estructura, puesta a tierra				5 0.08	1	
6.2	Chequean la porcelana y observan despostillados, najaduras, sedimentación y limpieza			10 416	2 y		
6.3	Chequean tuberts, accesories, conexionado y fusibles		_	20 0.3		*	
	Phuebas de jactor de potencia	30 0.5	_	30 00.5		¥	
6.5	Pruebas de resistercia de aisfamiènto (de alla y baja lensión)		15 025	025 15 025		×	
é.é	Cogen fattas de pintava		_	20 0.33	-	*	
-							17.

Tabla XIII Mantenimiento transformadores de corriente

	ACTIVIDAD	REULIS	S1105	REOUISTIOS DE PERSONAL Y TIEMEO MIN1808AS	Y JEH	PREC.	OBS2RVMCIDNES
	DESCRIPCION	Me	160.	R. H	DIFEADOR		
Inspección visu	Inspección visual (estado, conexionado, povcelana, contador de descangas)				5 0,08	đ	
Chequean Lab co	Chequear las consciones de lineas y puesta a lienna	_	_		10 0.16	R	
Chequean estado	Chequear estado de porcelosa y Lispieza	_	_	10 016		¥	_
Verifican el aj	Verifican el ajuate de anillos equipotenciales, comeriones afreas y		_			_	10
puesta a téerra	8	_		10 016	8	٧	
Hedición de la	Medición de la mesistencia de mistamiento	_	15 0.2	15 025 15 025	- 24	۲	
Presebas de factor de potencia	ion de potencia	52.0 21	10	15 025	10	٧	
	24		_				
	8	_		_			

Tabla XIV Mantenimiento Pararrayos

MANTENIMENTO DE SUSCIÁNCIÓNES

EQUIPO: SANCO DE CAPACITORES

	ACTIVIDAD	REOUTSITOS DE PERSONAL Y TIENPO MINHORAS	NIN D	HIN - HORAS	111	FREC,	OB SERVACIONES
01 N	DESCRIPCION	ING.	160.	E K	OFERADOR		
4.1	Inspección visual de fos tanques y fusibles		-		5 0.08	8	
8.2	Inspección visual de los transformationes de corriente, y seccionadores				5 0.04	н	
e. 5	Recalibración y chequeo de nell de sobreconsiente detector de consiente						
	en el neutro del bunco	45 0.75		_		×	
8.4	Limpiezz de poverlanna, funques, fusibles, chequeo del ajuste de terminales						2
	y contrioned			340 6		*	
8.5	Verifices el valor de capacitancia de cada capacitot	20 0.53		20 0.33		×	Tilempo pon umidad
8.6	Nedición de la rigidez dieléctrica de cada capacitor	30 0.5		30 0.5	10	ă	Tiempo por unidad
8.7	Realizan pruebas de vacianiento o fugas	-	60 1 60	1 0.9	-	8	Tiespo por unidad

Tabla XV Mantenimiento banco de capacitores

ACTIVIDAD REDUITION REDUITION REDUITION MAC DESCRIPCION DESCRIPCION MAC MAC MAC MAC Realization DESCRIPCION MAC MAC MAC MAC MAC Realization DESCRIPCION MAC MAC MAC MAC MAC MAC Prunchus de facetor de potencia de beduisadas MAC MAC <th></th> <th>EQUIPO: REACTORES DE DERIVACIÓN</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		EQUIPO: REACTORES DE DERIVACIÓN						
INE IOO E.M. OPERATORS SO 0.5 30 0.5 A 30 0.5 30 0.5 A 15 0.23 15 0.25 A 15 0.25 15 0.25 A 15 0.26 15 0.27 SM	2	ACTIVIDAD	REOL	IIS ITOS	DE PERSO N HORAS	A TH	LINEC	DB SETVACIONES
Realizant promebas de factor de potencia del aceite 20 0.5 30 0.5 30 0.5 A Pruebus de factor de potencia de bebinadas 90 0.5 30 0.5 30 0.5 A Medición de resistencia de aistamiento de bebinadas 90 0.5 90 0.5 90 0.5 0.5 A Medición de resistencia de aistamiento de bebinadas pruebas de protección por elevación de termponatuma 90 0.5 90 0.5 90 0.5 0.5 A Pruebas de protección por elevación de aceite aceite lacidor, trensión interfaciat, contención de humodal 90 1.5 0.5 <		DESCRIPCION	91	100	-	OPERADOR		
reaction de profección de résistencia de aistamiento de bebinadas y princhas de absorción dietécción de résistencia de aistamiento de bebinadas y princhas de absorción Princebas de profección por elevación de termpenatura Revisión del diagragmen de alluno de presión Princebas que el reelé bucchicit, contración de lanchad, contración de lanchad Princebas de operación del reelé bucchicit Vertifican que el reelé bucchicit Vertifican hemeticidad o costanqueidad del netlé buchicit Vertifican hemeticidad o costanqueidad del netlé buchicit		sebas de factor de potencia del aceite	50 D.	5			×	
de profección por elevación de termperatura del diaĝeagma de ativio de presión quómicas del aceite (acidez, temsión interfacial, contencido de humedual) a que el nelle bucchholz esté tieno de aceite pruebas de operación del nelle huchholz à hemeticidad o estanqueidad del nelle huchholz	Medición de dielfictuica	pactor de potescue de poblandas resistencia de aislamiento de bobinados y prinebas de absorc					* *	
underlocate lacidez, transidn interdaciat, contercido de humedad) a que et reté humbholz taté tieno de aceite puebas de operación del reté humbhotz à hemeticidad o estanqueidad del reté humbhotz	Procebas de j Revisión del	ovofección por elevación de termperatura E diadragme de alivio de presión		15 0.			* *	
r hemeticidad a estanqueidad del nell buchbotz	Procebas qub Verifican qi	micas del aceite (acidez, tensión interfacial,contenidode hum us el rell buckkoir esté tieno de aceite	(pup	5 0.		_	S NS	Pruebas de la satosio.
	Realizer pu Verificar hi	uebas de operación del relé buchholz cometécidad a estanqueidad del relé buchholz	_	15 0.			* *	
	INVESTIGATES :			-			3	

Tabla XVII Mantenimiento reactores de derivación

ACTIVIDAD REGULSTOS DE FREGOMALY MORE RECUISTOS DE FREGOMALY MORE MO	ACTIVIDAD REDUITIOS DE FERSONALY REDUITIOS DE FERSONALY PORTO DESCRIDE DESCRIDAD IRHOD IRHO	ACTIVIDAD Reulistros de FREGOMA Y RECUISTIOS DE FREGOMA Y FRECOUNTION RECUISTIOS DE FREGOMA Y DESCRIPCION DESCRIPCION MA MA MA MA MA MA MA Readization MA MA MA MA MA MA MA MA Readization MA MA MA MA MA MA MA Prunchas de factor de potencia de tateite 30 0.5 30 0.5 MA MA Madición de factor de potencia de tateite 30 0.5 30 0.5 MA MA Madición de factor de potencia de tateite 30 0.5 90 15 90 15 MA Madición de tateite 15 0.5 15 0.5 15 MA Pruebas de protección de tateite 15 0.5 1 1 1 1 1 1 Pruebas de protección de tateite 15 0.5 1 1 1 1 1 1 <th>EQUIPO: REACTORES DE DERIVACIÓN</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	EQUIPO: REACTORES DE DERIVACIÓN					
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{array}{ c c c c c c c } \hline \textbf{DESCRIPCION} & \textbf{MG} & \textbf{KG} & \textbf{K} & \textbf{MG} & \textbf{KG} & \textbf{K} & \textbf{MG} & \textbf{KG} \\ \hline \textbf{Realizat purchas de factor de potencia del atecite \\ Puaebas de factor de potencia de tateite \\ \hline \textbf{MG} & \textbf$	DESCRIPCION MS Ked Ked Ked Ked Ked Realizate purchers de factor de potencia det ateile 30 0.5 30 0.5 30 0.5 Praebas de factor de potencia de ateile 30 0.5 30 0.5 30 0.5 Praebas de factor de potencia de bobueados y prinches de factoria 30 0.5 30 0.5 A Madición de resistencia de atalamiento de bobueados y prinches de atalamiento de bobueados y prinches de factoria 30 0.5 30 0.5 A Pruebas de proteoción por elevición de temperatura Evoisión de faighagme de ativicio de presión 5 0.5 5 0.5 5 Pruebas definition de trefé buchindre Funedadi 15 0.2 15 0.25 5 Vertifican por el nefé buchindre function de trefé buchindre function de trefé buchindre 15 0.25 5 5 Vertifican herveeticidad o estanque idet nefé buchindre function 15 0.25 15 0.25 5	AC	REGUISITOS TIENPO MI	DE FERSON N HORAS		PHEC.	CBSERNACIONES
Realizat puebas de factor de potencia del aceite Puebas de factor de potencia de achimiento de bobinados y pauebas de anticidad Medición de vesistencia de achimiento de bobinados y pauebas de absorción dieféctrica. Puebas de protección por elevación de terreperatura Revisión del diajtagran de ativio de presión Puebas quínicas del aceite lacidez, tensión interesfacial, contenido de humedad Presision del diajtagran de aceite buchholz Vertifican puebas de presión del nello del nello de lacidez Vertifican hermeticidad o estangueidad del nello del nello de lacidez Vertifican hermeticidad o estangueidad del nello de	Reatizat purchas de factor de potencia det ateite Praebas de factor de potencia de potencia det ateite Praebas de factor de potencia de pobionalos y pruebos de above Madición de trasistencia de atalamiento de bolvinados y pruebos de above dielécorion Pruebas de protección por elevación de temperatura Pruebas de protección de temperatura Pruebas de protección de temperatura Pruebas de protección de temperatura Pruebas de protección de temperatura Pruebas de tracté buchote temedan Prevision hervector de tracté buchote Pertision hervector de tech huchhote Pertision hervector de tech huchhote	Reatizat puebra de factor de potencia del ateite Puebas de jactor de potencia de acidamiento de bohúnados y pauebas de indonecíón Medición de vasiátencia de acidamiento de bohúnados y pauebas de anhanceción diefécteican Pruebas de protección por elevación de termperatura Revisión del diajtagma de alivio do presión Pruebas de protección por elevación de termperatura Revisión del diajtagma de alivio do presión Pruebas de vortección de termperatura Revisión del diajtagma de alivio do presión Pruebas de protección del refé buchlotz cente facinal, contenido de humedad Verisioan que el aclé buchlotz esté facen de aceite Revisión del diajtagma de alivio de refe buchlotz Verisioan hermeticidad o estanqueidad del nello de aceite Revisión hermeticidad o estanqueidad del nello de aceite		-	R H	OFFRADOR		
Puzebas de factor de potencia de bobinados 30 0.5 30 0.5 30 0.5 A Medición de resistencia de aislimiento de bobinados y panetes de absorción 90 1.5 90 1.5 90 1.5 A Puebas de presión 75 0.25 15 0.25 5 0.25 5 0.25 A A Puebas de protección por elevación de terreportinta 60 1 1 5 0.08 A Puebas quénceas del activio de presión Revisión de tiajtagmen de activio de presión 5 0.08 75 A Puebas quénceas del activio de presión Revisión de tiajtagmen de activio de presión 5 0.08 75 8 Vertifican puebas de presection de trefé buchholz Pueblact 15 0.25 15 0.25 8 Vertifican hermeticidad o estangueidad det neté buchholz Puehlodz 75 0.25 75 0.25 8	Puzebas de jactor de potencia de bobinadas30 0.530 0.530 0.530 0.530 0.54Medición de residamiento de bobinados y panetas de adamiento de bobinados y panetas de adamiento de bobinados y panetas de adamiento de bobinados y panetas90 1.590 1.54Punebas de protección por elevación de temperatura75 0.25 15 0.25 15 0.255 0.84Punebas de protección de temperatura80 15 0.84Punebas de protección de temperatura5 0.815 0.255 0.8Punebas de traffe buchotz esté temo de aceite5 0.815 0.255 0.8Vertifican por el refé buchotz esté temo de aceite15 0.2515 0.255 0.8Vertifican hemeticidad o estanqueidad det neté buchhotz15 0.2515 0.255 0.8	Puzebas de factor de potencia de bobinados 30 0.5 30 0.5 30 0.5 A Hedición de resistencia de aislimiento de bobinados y panetes de absorción 90 1.5 90 1.5 90 1.5 A Puebas de presión de terrestanta 75 0.25 15 0.25 15 0.25 5 0.08 A Puebas de protección por elevación de terrestatuta 60 1 5 0.08 A Puebas quéncios de attivio de presión intergacial, contenido de humedaut 60 1 1 5 0.08 A Vertifican que el neife buchloit este fuención de reté buchloit 15 0.25 15 0.25 15 0.25 A Vertifican hermetricidad o estangueidad del neife 15 0.25 15 0.25 15 0.25 A	9.14 Realizat pruebas de factor de potencia del aceite	30 0.5		-	×	
dieféctrica Pruebas de protección por elevación de terreperatura Revisión del diajtayma de alluio de presión Pruebas quénceus del aceite lacidez, tensión interesjacial, contenido de humedad Pruebas quénceus del aceite lacidez, tensión interesjacial, contenido de humedad Vertifican pruebas de aceite buchholz Vertifican hermeticidad o estangueidad del nelhholz Vertifican hermeticidad o estangueidad del nelhholz	dieféctrica Pruebas de protección por elevación de terreportuta Pruebas de protección por elevación de terreportuta Revisión del diafragma de allujo de presión Pruebas químicas del diafragma de allujo de presión Pruebas químicas de trefé lacidez, tensión interhjacial, contenido de humedau Verigican pruebas de operación del nello estangueidad del nello de la allo de aceite Reatizan pruebas de operación del nello estangueidad del nello de la de la allo de la a	dieféctrica Pruebas de protección por elevación de terreperatura Revisión del diaștagma de alluio de presión Pruebas quénceus del activio de presión Pruebas quénceus del activio de presión Pruebas quénceus del activio de presión Verișican que el nefé buchholz esté lleno de aceite Reatizan pruebas de speración del nefé buchholz Verișican hermeticidad o estangueidad del nefé buchholz		30 0.5	30 0.5	-	*	
Prumebas de protección por elevación de termperatura Revisión del diagragma de alivio de presión interplacial, contenido de humedaul Prumebas quéncicas del aceite lacides, tensión interplacial, contenido de humedaul Verifican que el nelle buchholtz esté tiene de aceite Realizan pruebas de operación det nelle buchholtz Verifican hermeticidad o estanqueidad del nelle buchholtz	Prumehaa de prostección por elevación de termpetratura Revisión del diajtagma de alluio de presión Prumehas quéncicas del aceite lacidez, tensión interespecial, contenido de humedail Vertifican por el nelle buchholz esté llemo de aceite Reatizan prumekas de speración del nelle buchholz Vertifican hermeticidad o estangueidad del nelle buchholz	Prumebas de protección por elevación de termperatura Revisión del diaștagma de alivio de presión interpjacial, contenido de humedaul Prumebas quémicas del aceite lacidez, tensión interpjacial, contenido de humedaul Verișican que el refé buchholz esté ficono de aceite Realizan pruebas de operación del refé buchholz Verișican hermeticidad o estangueidad del refé buchholz		1 06	0.0		×	
Phuebaa quincicas del aceite lacidez, tensión interfacial, contenido de humedaul Verigican que el nell buchholz esté lleno de aceite Reatizan pruebas de operación del nell buchholz Verigican hermeticidad o estanqueidad del nell buchholz	Pruebas quénicas del aceite lacides, tensión interépacial, contenidode humedaul Verifican que el nelé buchholz esté tiene de aceite Reatizan pruebas de operación det nelé buchholz Verifican hermeticidad o estanqueidad del nelé buchholz	Prumebas quéncicas del aceste lacides, tensión imtergacial, contenido de humedaul Versisioan que el nelle buchholz esté llemo de aceste Reatizan pruebas de speración del nelle buchholz Versisioan hermeticidad o estanqueidad del nelle buchholz			25 15 0.23		* *	
Vertican pow el nell buchholz esti ileno de aceite 5 0.08 15 0.25 15 0.29 A Realizan pruebas de operación del nell buchholz Vertigican hermeticidad o estanqueidad del nell buchholz	Vertican pow el nell buchholz asti ilemo de aceite 5 0.08 15 0.25 15 0.25 X Realizan pruebaa de speración del nell buchholz Vertójican hermeticidad o estangueidad del nell buchholz	Vertican par el nell buchholz esti ileno de aceite 5 0.08 15 0.25 15 0.29 A 15 0.25 15 0.25 A 15 0.25 Vertifican hermeticidad o estanqueidad del nell buchholz Vertifican hermeticidad o estanqueidad del nell buchholz	Ριτικήταν αμάσκόσαν	60			g	Pruchas de lai
Verifican hermeticidad o estangueidad del nell burkholz	Verifican hermeticidad o estangueidad del nell buchhole	Verifican hermeticidad o estangueidad del nell burkholz	Verificar que el Realizar prachas	15 0	11	15 0.25		
					ŝ	Sec.		

Tabla XVII Mantenimiento reactores de derivación

	ACTIVIDAD	REGULES	11	S DE	OS DE PERSON	A. 100	PAEC.	DBSERVACIONES
	DESCRIPCION	6	160.	-	N. N	OFERDOR		
	Cheques de aistadores, barras, conexionals afres, cabte de guarde, estructuras	_				520 22	<	Ejecutado por personal de
	Media resistencia de sistamiento de banas	-	69	+	60 1		*	and the second second
	Chequeo de las comexiones de presta a tierra de esthucturas, cernamientos, puertas			3:	960 15	_	*	
-	Vertificar por suestreo da conexión de puesta a tierra a la multa de tierra			ě	960 16		*	
-	Realizar pruebas de médición de resistencia de tierra de la mulla de tierra		240		240 4		۲	
-	Realizar pruebas de termovisión				-	-		
-	Verticalidad de estructuras		30	0.5		_	TN	
	Verification de puntos de contosión en estructuras			2	960 16		<	
	A excession de activitait 10.5 at tienne anionade mont fan femit activitates an apuel nemenide men nue	da ant	(ini dinde		a num	- Annual	a fida v	
	tofa barbar he athantican satisfy to movie at Anthon a differ he movies at Anthon def firs de differ hered		10 A7-	the her	Inter	and an a	A news	WITH HALM

Tabla XVIII Mantenimiento barras y lestructuras de la subestación)

193

+

A C T I V I D A D ps DESCRIPCION 10.9 Verifican ausencia de enoxión en proximidades de Las estructuras 10.9 Verifican ausencia de enoxión en proximidades de Las estructuras 10.11 Verifican ausencia de vegetación en proximidades de Las estructuras 10.12 Verifican ausencia de vegetación en proximidades de Las estructuras 10.13 Verifican ausencia de vegetación en crecimiento hópido 10.14 Verifican ausencia de vegetación en crecimiento hópido 10.13 Verifican ausencia de vegetación en crecimiento hópido 10.14 Verifican ausencia de vegetación en crecimiento hópido 10.15 Verifican ausencia de tubotes petiquesos y/o crecimiento hópido 10.14 Verifican ausencia de construction de Los camiens de acceso 10.15 Verifican ausencia de construction de Los camiens de acceso 10.11 Verifican ausencia de construction de Los camiens de acceso 10.12 Verifican ausencia de construction de la faja 10.13 Verifican ausencia de construction de la faja 10.14 Verifican ausencia de construction de la faja 10.15 Verifican ausencia de construction de la faja 10.16 Verifican ausenc

.

Tabla XIX Mantenimiento Lineas de transmisión (inspección visual-pedestre)

A C T I V I D A D Descripcion	 10.23 Verifican que fas chucefas no presenten fisuras ni com inicion de oxidación 10.24 Verifican defalidamente, estado def gafvanizado def contro de estructura 10.25 Verifican la no oxidación de piezas estructurates importantes 10.26 Verifican la no oxidación de tota estructurates 10.27 Observan la precencia de todas fas piezas importantes 10.28 Verifican la no oxidación de tota estructurant 10.28 Verifican la no oxidación de tota estructurant 10.28 Verifican la no oxidación de tota estructurant 10.28 Verifican la no oxidación de la piezas de complementación y verifican su perfecto ajuste 10.28 Verifican la existencia de la piezas de petiano en cala una de las estructurant 10.30 Verifican la existencia de las piezas de petiano en cala una de las estructurant 	 CADEMAS DE AISLAPORES 10.31 Verigican masencia de contaminación industriat o ambientat en fas cadonas 10.32 Verigican que fas cadenas de aisfadores no estém guera del nivel adecuado 10.33 Verigican que el hernaje de las cadenas de aistadores Ipenno holel no presenten inicion de oxidación 10.34 Verigican ausencia de aistadores quebrados 10.35 Verigican que las grapas de suspensión no presentem faiunas, aglojumientos o posible oxidación
3	10.23 Verifican que las chucelas no presenten fisuras ni com inicios 10.23 Verifican detalladamente, estado del galvumizado del coerpo de 10.25 Verifican la no oxidación de piezas estructurales importantes 10.27 Observen la precencia de todas las piezas de complementación y 10.28 Verifican la no oxidación del hito de tierras de complementación y 10.29 Constatan la existencia del cable contrapeso y de ser políble s 10.38 Verifican la existencia de las piezas de contrapeso y de ser políble s	CADENAS DE AISLADORES 10.37 Veriĝican masencia de contaminación industrici 10.32 Veriĝican que ĉas cadenas de aisladores no el 10.33 Veriĝican que el hernaje de las cadenas de a 10.34 Veriĝican ausencia de aisladores quebrados 10.35 Obseevar que ĉas grapas de suspensión no pre-
a Z	10.1 10.1 10.1 10.1 10.1	10. 10. 10. 10.

Tabla XX Mantenimiento lineas de transmisión linspección visual-pedestre)

Tabla XXI Mantenimiento líneas de transmisión linspección visual-pedestre)

MANTENIME HTO LINKS IN ROMANTSIN LATIVIANS A LICULARS COMOUS REGITERA CONTRACTÃO DE LA OBSERVACIONES: Las konta-howbres necesarias para estas actividades dependenda de la clase y cantidad de trabajo que se zequiera hacen come nexultade de la dappeción visant pedestre y de la zona donde se mecesite ejecutan. Proceder con el pistado de estructuras a fin de conseguir una adecuada identificación (cada 5 estructuras) Proceder al empleo de pintuna anticonnosiva y anticontaminante en estructavas con problemas de oxidación INSPECTION VISION-PEDESTRE V PRINTING A LINEAS DE TRANSMISIONI Proceder a la construcción o reconstrucción de cunetas de conomación y dremaje Proceder a la Lupieza de planas de numeración, identificación y de peligro Proceder donde sea necesario el zoce de la vegetación existente en la faja Proceden a la reposición o cambio de piezas componentes de la estructura VANOS - FAJA BAJO LA LINEA Verifican de ser posible los puntos de conexión del cable contrapeso Proceder a ta reposición del galvanizado en estructuras afectadas Realizat entagos de mediciones de la resistencia de púe de torre Proceden a La reparación o construcción de obras de protección Proceden a la reparación de caminos de acceso, puentes, etc. Ejecutar entayos de medición de la resistividad de terreno. DESCRIPCION Procedes a la Limpieza de cunetas de cotonación y drenajes ACTIVIDAD Phoesden a la Limpieza de las bases de las estauctunas ESTRUCTURAS. 10.47 10.41 10.42 10.44 10.45 10.46 10.48 04.01 10.50 10.51 10.52 10.53 10.54 10.43 ž

Tabla XXII Mantenimiento connectivo lineas de transmisión

	A C 1 1 V 1 V A V
5N	DESCRIPCION
10.55	9 Proceder donde sea necesario al combio de placas de numeración, identificación y peligro 6 Proceder donde sea necesario a la instalación de placas de numeración, identificación y peligra
	CADEWAS DE AISLADORES
10.55 10.58 10.58	Medición de La sigi Proceden a La Euro
10.60	9 Veri
10,62 10,63 10,64	Procedet donde ses necesario al combio de varillas de arman em los cables conductores Procedes al reajuste adocoado de los amontiguadores de los cables conductores Procedes donde ses necesario al cambio de los amontiguadores

Tabla XXIII Mantenimiento connectivo líneas de transmisión

INSPECTION VISUAL-PEDESTRE V PRUEBLS A LINEAS DE TRANSMISTION] A C T I V I D A D NI DE S C R I P C I D A D IN DE S C R I P C I O A IN DE S C R I P C I O A IN DE S C R I P C I O A IN DE S C R I P C I O A I Proceden at vective de éteoritos etbaños de los endres conductores y de ser necesario 10.45 Proceden a La medición de tas filenias de los endres conductores 10.46 Proceden a La connectione y de ser necesario 10.47 Proceden a La connectione y de los endres conductores 10.48 Proceden a La connectione a La connectione y de los endres conductores 10.49 Proceden a La connectione de los conductores (5.000 volta, meggen motorizado) 10.49 Realizar medición de neidemicio de los conductores (5.000 volta, meggen motorizado) 10.49 Realizar medición de neidetenicia de altanúciones (5.000 volta, meggen motorizado)
--

Tabla XXIV Mantenimiento connectivo líneas de transmisión

	ACTIVIDAD	REDUTS TIENDO	i.	NIN - HORAS	1	FREC.	CB3591VACCONES
	DESCRIPCION	ING	160.	Е.н	OFERADOR		
Inspección viscoté del	Inspección viscoil del estado de aisladores y accesorios		2	1	10 0.14	ж	
Registeren temperaturas del transformidor	del transformator	_	_	_	5 0.05	0	
Pruebas dieléctricas del aceite	el aceite	_	40 0.66		_	۲	
Inspección del Chansfo	Inspection del transformador, timpieza y ajuste del convrionado		1 09	1 120 2	_	Y	
12.5 Medición de resistencia de aistaniento	a de aistaviento	63	30 0.5	50 0.5		Y	_
12.6 Coper fallas de pintura	The second se			960 16		۲	
12.7 Presebas del factor de pludidas dielletricas	pladidas dielletricas	_	30 0.5			g	
12.8 Verificación de múdos anomales	, another les			_	5 20,05	đ	
				-	_		
				-		A	

Tabla XXV Mantenimiento equipos de servicios auxiliares

ĥ

200

-

	ACTIVIDAD		8 2	1 510031	NIN-	REGUISTIOS DE PENSONAL Y TIDAPO MIN-HORAS	L Y FREC	20 March 10
Chequeo de munetes de combunitible y aceite fabricante Verigioan funcionamiento del precalenteadon y del moton En baterião verigican el buem contacto de Los boivees, montenes Limpica Las sepreficies de contacto Verigican verigican el buem contacto de Los boivees, montenes Limpica Las sepreficies de contacto Verigican voltaje y densidad de hatenia Verigican que la entrada de hatenia Verigican que la entrada de hatenia Verigican que la entrada de la ventitadores estên libres de Verigican que la entrada y la satida de los ventitadores estên libres de Verigican que la entrada y la satida de los ventitadores estên libres de Verigican que la entrada y la satida de los ventitadores estên libres de Verigican que la entrada y la satida de los ventitadores estên libres de Verigican que la entrada y la satida de los ventitadores vertes que necesario Compose sen necesario Compose de motor y de filtros (aire, aceite y combustible) Nemen el apos contenida se el tuque de combustible Dremot el apos contenida se el tuque de combustible Probon atanuas del genenadon	DESCRIPCION		SHI .	_	60	1.00		_
Verifican juncionamiento del precalenteador y del motor En baterila verifican el buen contacto de los bornes, munitemen limpicas las supreficies de contacto Verifican vel buen contacto de los bornes, munitemen limpicas das supreficies de contacto Verifican que la estidad de hatenia Verifican que la estidad de las contacte, apuetas fuences y elemen- tos conforme sea recesario Contoure sea recesario Contoure sea recesario Contoure de motor y de fuittos laine, aceite y combustible Desme el aqua contencia de alstamiento del genenalm Probue alarmas del genenadon Probue alarmas del genenadon	combustible y aceite tabuica	nte				F	91.0	
Fit batterifs verifican et buen contacto de Los bovees, montesen timpica das superficies de contacto 30 0.5 verifican vortaje y densidad de bateria 15 0.5 15 0.5 Verifican vortaje y densidad de bateria 10 0.16 15 0.5 Verifican vortaje y densidad de bateria 10 0.16 15 0.16 Verifican que la entrada y la salida de lateria 10 0.16 16 1 10 0.16 Verifican hight de aceite combustible o tubricante, apreten tuerces y elemention 60 1 5 0.16 Conquera fugas de aceite combustible o tubricante, apreten tuerces y elemention 60 1 10 0.16 Procome ser necesario Controles ser el tuque de combustible 60 1 10 0.16 Present et apor contencida se el tuque de combustible Dresent et apor contencida se el tuque de combustible 1 10 0.16 Probue alanuas del generadon 1 1 1 1 0 1	uto del precalenteador y del	molon +	_	-	_	_	000	_
Vertéficaer voltaje y densidad de hatenda Vertéficaer voltaje y densidad de tos ventiladores sstêr libnes de Vertéficaer voltaje y densidad de tos ventiladores sstêr libnes de Vertéficaer y elemen- tos conforme sea mecesario Controlar la tensión de tau conneas Liberica del moton y de diltros laine, aceite y combustible] Nesaer el apos contenida se el tunque de combustible Diement el areaixencia de alsfamiento del genenadom Probor alanwas del genenadon	el buen contacto de los bovo	es, muiteeer linpias las			_	_		
Verificant unit of the function of the hatened Werldican que la certanda y la salida de los ventiladores estên libres de Obstrucción Chequesa hugas de aceite combustible o habvicante, aprezen fuences y elemen- tos conforme sen mecesario Controlar la tensión de las conneas Limpicza del moton y de filtros laine, aceite y combustible) Nessen el agos contenida en el tunque de combustible Dremen el agos contenida en el tunque de combustible Nessen el agos contenida en el tunque de combustible Nessen el agos contenida en el tunque de combustible	3		_	-	_		×	_
Vertifican que la entrada y la salida de los ventiladores estén libres de obstrucción Chequean bugas de aceite combustible o tubvicante, apvelar tuences y element tos conforme sem mecesario Contours sem mecesario Contours la tensión de las connecs Limpieza del motor y de fultros (aine, aceite y combustible) D'esmon el agua contenida pa el tunque de combustible) D'esmon el agua contenida pa el tunque de combustible) D'esmon el agua contenida pa el tunque de combustible) Probon atanuas del generadon D'obor atanuas del generadon	ensided de batevia		_	-		15 0.25	3	
Observations de acette combustible o fubblicante, apretan tuences y elemente de la	nda y la solida de los ventil	adores estên Libnes de		-				
Chequean Sugah de aceite combustible o Embricante, apreiam tuences y elemente tos comforme sem mecesanio tos comforme de motor y de Siltros (aine, aceite y combustible) Dimenente agua contenida se el tanque de combustible Dimenente de maistencia se el tanque de combustible Dimenente de maistencia de aintamiento del generadom Probon atanums del generadom			_	-	_		0.16	
Tob comforme sem necessario 60 1 Comstraint is transified for two conneces 60 1 Comstraint is transified for two solutions 60 1 Comstraint is transified for two solutions 60 1 Displaced def motion y de filtions 610 1 Displaced def motion y de filtions 610 1 Displaced def motion y de filtions 610 1 Displaced def motion is de filtions 60 1 Displaced de la realización de la realización de la presentation 60 1	ite combustible o kubvicante,	apretes tuesess y cleses-		-				8
Comstnofar la tensión de Lus connexas Comstnofar la tensión de Lus connexas Lúmpieza del motor y de Siltros (aine, aceite y combustible) Diemon el aguar confenidar ya el funque de combustible Diemon el aguar confenidar ya el funque de combustible Neodoción de la mexistencia de aislamiento del generadon Probob atanums del generadon	lahio		_	-		1 25		
Lémpieza del motor y de diltros (aire, aceite y combustible) Premor el aguar conferidar en el tanque de combustible Nedáción de la resistencia de aistamiento del generadon Probor atanums del generadon	de las conneces						5 0.0 a	_
Dvermex el agour constenidar par el touque de combunitible 10 Dedición de la realistencia de alstamiento del generador 60 1 40 1	de biltros laire, aceite y co	sbuAt (bfe]	_	-			and a	
Medición de la resistencia de aislamiento del generados 60 1 60 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ids as al forque de combustith	te.	_	-		0	a n n n	0
Probat alarmas del generador	ncia de aistaniento del aene	vadav	8.0	-	_			
	terador.						-	
13.1% Hater baccourt et grupe devante una hera	the detailed and hear		_	-		_	0.00	

Tabla XXVI Mantenímiento generador de emergencia

DESCRIPCION No. Ko K M Keekele K M Keekele K M Keekele K M Keekele K M		ACTIVIDAD	REOUTS 116490	S 1105 1	REGUISTIOS DE PERSONAL Y TIEPEO MIN - HORAS	A THE	FREC	OBSERVACIONES
ingo motemal. Seador exté destro de Los La celán piloto benco londa celda pue destilada si es mecesanio pue destilada s		DESCRIPCION	NG	160	E H	OFERADOR		
La celán piloto baseo leada seldal pos destinada si es necesario pos destinada si es necesario a gue destinada si es necesario du otro lubviconste du otro lubviconste	Ver	idican que el voltaje D.C. esté dentro del rango mormal idican que la lectura del amportmetro del cargodor esté dentro de los						
La celda piloto basco londa celda pas destinada si es necesario vecometende el gabaicante vecometende el gabaicante du otro lubriconste du otro lubriconste	C.Cm	witeb normales		_				
baseo leads celdal pus destifada si es necesario vecometorde el fabaicante 30 0.5 lu otro lubvicomite du otro lubvicomite	Reg	platenn in demaidind, voltaje y tempenatura de la celda piloto	-	_		5 0,08		
un destilada si es necesario vecoméende el fabricante 30 0.5 15 0.55 M 15 0.25 M 14 otro lubricante 60 1 M	Cott	strof de temperatura, voltaje y densidad def banco leada cetdal	_	_			×	
vecomiende el fabricante 30 0.5 7 A 15 2.25 M 12 M	Vet	tifican los miveles de electrolito y añadin agua destilada si es necesario	-	_	10.01	-0	×	
14 otao Lubriconte 60 1 M	Apt	tican una carga igualadora por el tienpo que recomiende el fabricante	30 0.5				*	Operador con trotard carg
ein undefins fü otro fubricante 60 1	Nex	visions et estado de fas placas de fas celúas	-	_			×	de bancos
60 1	Effe	cetuar la Ecopieza de Eas cubata.	-		_		*	
60 1	Lún	upieza de comerciones y cubaciolas com vasetina la otro fubricante	_	_		_	8-3	
	ydp	topicado			the second se		×	

Tabla XXVII Mantenimiento bancos de baterías

A C 1 I V I D A D REUUISION OF PERSONALY INSPECCIONAL NUMBERS OF PERSONALY Inspeccional najadiantas en fas cubetas y neparan si es necesabrico Ejecutian pruebas de desconectado, openan y neparan si es necesabrico de energenicia de batentas I I S D2S Cen el cangador desconectado, openan supueba con servició 460 8 15 025 Vexióican fa openación de tas atamas 20 (033) 20 (033) 20 (035)		EQUIPO: BANCOS DE BATERIAS						
мыс. тео. с.м. отельном 660 8 - 15 0.25 20 0.33 20 0.33 20 0.33 20 0.33 20 0.33 20 0.33	1	ACTIVIDAD	REO1	2011211	DE PENSIG N - HORAS	A THM	PREC	OBSERVACIONES
Tespeccionan najadánas en las cubetas y nepanan si es necesanio Ejecutan pruebas de descança Con el cangador desconectado, openan equipo paña praeba con servicio de emergencia de batentas Venifican la openación de las alavnas	01		SH .	160.	-		_	
Con el cangador desconectulo, operar equipo para praeba con servicio de emergencia de baterías Verigican la operación de las atarmas	11	Inspeccionar anjadianas en las cubetas y nepanan si es necesario Ejecutan pauebas de descanga			15 02		M SA & CR	M 5A 6 CR Operador com- taola compot-
Verifican la openación de las alarmas	22	Con el cangador desconectado, operar equipo para proeba con servicio de emergeneia de baterías		20 0	20 02 88		×	YOM CHARTER
	.13			20 0	8	2.0 0.35	12.2	
		5					14	

Tabla XXVIII Mantenimiento bancos de batenias

DESCRIPCION INS No. No. No. No. Z M Inspección visual de instrumentos de medición, protección, controt, Protección No. No. Z M Inspección visual de instrumentos de medición, protección, controt, Protección S MO Z M Vertificación del estado de tecnekionado, Limpieza y ajuste Inspección A MO S MO Z M Vertificación del estado de cuadro de latentas (medición, controt, protección) Protección de estado de cuadro de atavas y bucinas en paneles A MO S MO Z A Vertificación del estado de cuadro de atavas y bucinas inscijas de operación, controt, protección, s de testado de functotes, térmicos, musicjas de operación, controt, protección, a de testado de testado de cuadro de atavas y functorias en paneles Z MO Z MO Z Z Vertificación de testado de testado de cuadro de atavas y functorias en paneles E MO Z <	REGUISITOS DE PERSONAL Y TIENPO MIR - HORAS PREC. 00	of Sector Sector
Imspección visuat de instrumentos de medición, protección, contrat, señatización filo 8 120 Verificanción Verificanción filo 8 120 Verificanción del estado de conexionado, Limpieza y ajuste protección 400 8 120 Verificanción del estado de cuadro de atarma y bucinas en panetes protección 240 4 10 Verificanción de instituentos de medición contrato de atarma y bucinas en panetes 240 4 10 Verificant et estado de cuadro de atarma y bucinas un panetes verifican et estado de reaction 240 4 10 Verifican et estado de vertactores, têrmicos, monejas de operación 60 1 240 4 Verifican et estado de vertactores, têrmicos, monejas de operación, solo nes 10 1 10 10 Verifican et restado de vertactores 4 10 10 10 10 10	OPERADOR	
Perificación del estado de cuadro de alarma y bucimas en protección; Perificación del estado de cuadro de alarma y bucimas en protección; Verificar el estado de jumibles, contactores, tôumicos, munijas de operación; setectores Catibración de instementos de medición Liepteza general de instementos de medición Compachent y catibrer voltajes de ecualización y flotación en cangadores Probar el regulador de voltaje P.C. Nuntervisiento preventivo de velo, de antenesión		
accentored Calibración de instrumentos de medición Limpueza general de instrumentos de medición Limpueza general de interes Comprobur y calibrar voltajes de ecualización y §loinción en canyadores Probur el regulador de voltaje P.C. Nunteriniento envernitos de refer do inversión	10 0.16 M	
Limpieza general de lableros Comprobut y calibrar voltajes de ecualización y glotación en cangadores 100.16 Probar el regulador de voltaje P.C. Munteminiento preventivo de refér do minimitador	+	5
Probar el negulador de voltajes de ecualización y flofación en cangadores 10 0.16 Probar el negulador de voltaje P.C. 30 0.5	480 8 M	
Munterintente sveventive de vefet de avatearies	0 C. 1 G SH	-
90		

Tabla XXIX Mantenimiento cangadores de baterías y paneles

CAPITULO III

CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

actividades administrativas y técnicas indispensables a poder controlar un sistema de mantenimiento correcti o preventivo; a las que se denomina controles de mant<u>e</u> miento y que son los siguientes :

- control del trabajo
- programación
- control de la mano de obra
- control de materiales
- control del equipo
- orden de trabajo
- conocimiento de la secuencia de los controles o funcionamiento de los controles.

3.1 CONTROL DEL TRABAJO

Para el mismo es de valerse de la detección de la falla, planeación, estimación de la mano de obra y estimación de los materiales.

3.1.1 DETECCION DE LA FALLA

Para corregir una falla, mal funcionamiento o paro, se debe emitir un diagnóstico, por lo tanto debemos detectar la falla o causa que la motivó, para lo cual podemos valernos de :

- a) Información del operador de acuerdo a las inspecciones.
- b) Experiencia previa que es muy efectiva para ciertas fallas que se presentan en forma repetitiva.

3.1.2 PLANEACION

Conocida la causa de la falla se debe enumerar y ordenar todas las operaciones y actividades necesarias para corregirlas, así como herramientas y equipo necesario para efectuar las.

3.1.3 ESTIMACION DE LA MANO DE OBRA

Habiendo planeado el trabajo es necesario estimar la mano de obra, y el tiempo en que pu<u>e</u> da realizarse el trabajo.

3.1.4 ESTIMACION DE MATERIALES

Conociendo la falla y habiendo planificado el trabajo, se debe estimar los materiales de consumo y piezas de repuesto necesarias para ejecutarlo.

PROGRAMACION

Consiste en asignar fechas o tiempos de iniciación y terminación de actividades para un mantenimiento de una instalación específica o determinada.

E.3 CONTROL DE LA MANO DE OBRA

En base de las tablas del artículo 2.2.6, se puede estimar para cada equipo o instalación el costo por mano de obra para un mantenimiento programable y estará dado por el sueldo hora/hombre de un trabajador determinado, multiplicado por el número de horas que se requieran para la ejecución del mantenimiento en cuestión.

El control de la mano de obra además consiste en an<u>o</u> tar debidamente el tiempo productivo y el tiempo mue<u>r</u> to de los diferentes trabajadores.

Así mismo, control de la mano de obra implica que una buena organización de mantenimiento debe hacer ciertos ajustes a la mano de obra disponible para h<u>a</u> cer frente a las diferentes cargas de trabajo, esto se lo consigue aplicando uno o más de los siguientes criterios dados a continuación :

a) Contratación temporal

b) Contratación por obra determinada

c) Aumento o reducción de personal de planta

d) Redistribución de personal

e) Autorización de tiempo extra

= 4 CONTROL DE MATERIALES

Un mal abastecimiento de materiales puede hacer fracasar al mejor sistema de mantenimiento; por lo tanto se debe considerar tres fases a ser realizadas :

a) Determinar qué materiales deben tenerse en existencia.

b) Determinar cuanto debe tenerse en existencia

c) Controlar los materiales en existencia

5.5 CONTROL DEL EQUIPO

El control del equipo consiste en llevar una historia cronológica de todos los trabajos de mantenimiento realizados en el equipo, detallando hasta donde sea conveniente, el reporte de ejecución, la mano de obra y los materiales utilizados.

LE LA ORDEN DE TRABAJO

La orden de trabajo es un documento usado para controlar el trabajo. Todo trabajo debe estar amparado por una orden. No debe ordenarse verbalmente la ej<u>e</u> cución de un trabajo, salvo en los casos de emergencia y siempre que se regularize la situación tan pro<u>n</u> to como sea posible. La forma o presentación de la orden de trabajo puede variar ampliamente, dependie<u>n</u> do del tipo de organización en que se emplee.

Independientemente de la presentación y forma de la orden se debe registrar la siguiente información :

- a) Número de la orden de trabajo
- b) Equipo, instalación, etc., a la que se aplica
- c) Trabajo requerido o falla
- d) Fecha en que se solicita y fecha programada
- e) Solicitante
- () Autorización
- g] Fecha de terminación y/o aceptación
- h) Firma de aceptación
- i) Planeación del trabajo
- j) Estimación de la mano de obra
- k) Estimación de materiales

 Reporte de ejecución incluyendo mano de obra empleada y materiales empleados.

No todos los trabajos ameritan los cuatro áltimos pu<u>n</u> tos, pero se recomienda hacerlo, en los trabajos importantes.

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES

Una secuencia adecuada de los controles para ejecutar un mantenimiento es la siguiente :

- 1) Apertura de la orden de trabajo
- 2) Asignar número a la orden de trabajo
- 3) Analizar el trabajo
- Disponer de los materiales y herramientas a utilizarse.
- 5) Programar el trabajo
- 6) Incluir los trabajos de emergencia de ejecución
- 7) Iniciar la ejecución
- 8] Iniciar el control de tiempo
- 9] Supervisar el trabajo
- 10) Inspeccionar y entregar
- 11) Aceptar el trabajo
- 12) Informar la terminación de la orden de trabajo
- 13) Registrar la mano de obra empleada

14) Registrar precios de materiales especiales
15) Registrar materiales existentes y especiales
16) Archivar los documentos correspondientes

CAPITULO IV


METODOS DE PROGRAMACION PARA CONTROL DEL MANTENIMIENTO

-_ DIAGRAMA DE BARRAS

Este representa grăficamente las actividades que com prende un proyecto, mantenimiento, montaje, etc. Es denominado también diagrama de Gantt (*). Este diagrama muestra la ocurrencia de actividades en paral<u>e</u> lo o en serie en un determinado período, mediante b<u>a</u> rras dibujadas a escala, es decir su longitud es pr<u>o</u> porcional al tiempo utilizado para ejecutar la actividad que representa. En la Figura 4.1a, se muestra un diagrama de barras.

Las actividades representadas por barras que se superponen, pueden realizarse simultáneamente (en la porción que se superponen). Las actividades representadas por barras en serie (es decir, una barra acabada cuando la otra comienza) deben realizarse en general en la secuencia indicada, por ejemplo la actividad D no puede comenzar hasta que A esté termin<u>a</u> da (Fig.4.1a).

Este diagrama de barras sin embargo presenta deficiencias al ser usado como método de planeación y



control. Las barras son de tal longitud que es difí cil definir exactamente el trabajo que debe efectuar se en un instante preciso.

En la Figura 4.1b, la cual muestra el montaje (parcialmente) de una subestación, por ejemplo se tiene que el montaje de equipos se deberá hacer luego de que las bases para los mismos se hayan iniciado, pero el diagrama no muestra québases estarán concluídas en un momento dado para poder montar un equipo específico. Se nota entonces lo limitado que es este diagrama para poder determinar a partir de él, el progreso de un mantenimiento, proyecto, construcción, etc., cuando una barra representa un período de tiem po largo.

PROGRAMACION PERT

PERT (técnica de revisión y evaluación de proyectos) es una técnica de planeación y control. Su fundamen to lo constituye un grafo o red. En este grafo se representa el trabajo necesario para alcanzar un objetivo (⁸). Este puede ser aplicado en cualquier s<u>i</u> tuación en que requiera planificación, control y tr<u>a</u> bajo integrado para obtener las metas deseadas o com pletar un programa a tiempo.


4.2.1 EL GRAFO PERT

Habiendo determinado que las barras en un di<u>a</u> grama de Gantt representan un período de tie<u>m</u> po largo y que por lo tanto no es posible determinar a partir de él, el progreso de un proyecto o mantenimiento, podemos elaborar un diagrama de etapas, es decir descomponiendo las barras en períodos de tiempo más pequeños como se muestra en la Figura 4.2a.

Este diagrama constituye una mejora del diagrama de barras, sin embargo presenta la de<u>fi</u> ciencia de no mostrar las interdependencias entre las barras o etapas. Esta deficiencia se puede corregir usando flechas que indiquen las interrelaciones y dependencia entre etapas tal como se puede ver de la Figura 4.2b.

A partir de este momento las etapas se transforman en nodos y las flechas representan actividades o tareas (trabajo necesario para al canzar un nodo). El resultado es un grafo.

El grafo es algo esencial en el PERT, es la representación gráfica de las relaciones entre todas las actividades necesarias para com



pletar un trabajo. La Fígura 4.3a muestra un grafo PERT.

De la Figura 4.3a, vemos que :


 Un nodo es el principio o fin de una actividad y no consume tiempo, Estos llevan una numeración secuencial.

2) Cada actividad está entre 2 nodos.

- 3) Los nodos deben numerarse secuencialmente.
- La ejecución de las actividades va en orden ascendente de acuerdo a los nodos hasta concluir el proyecto o mantenimiento.

5) Las actividades consumen tiempo.

- 6) Debe asignárseles tiempo de duración a cada actividad. Estos tiempos pueden ser 3 o sólamente 1 (³). Si se asignan tres, és tos son :
 - OPTIMISTA.- Tiempo que se necesita para ebectuar una actividad si no se presentan complicaciones o dibicultades.



MAS PROBABLE. - Tiempo más probable que necesita la actividad para su realización.

PESIMISTA.- Tiempo que se necesita para efectuar una actividad si se pr<u>e</u> sentan dificultades imprevistas.

- Ningún nodo puede ser considerado como alcanzado hasta que todas las actividades que vayan a él no hayan sido completadas.
- 8) Ninguna actividad puede ser completada sin que los nodos que le preceden hayan ocurri do.
- 9) Si dos actividades empiezan y terminan simultáneamente no pueden ser representadas, de manera tal que tengan los mismos nodos de inicio y final (ver Fig. 4.3b). En lugar de esto y para evitar dicha situación se utilizan las actividades virtuales representadas por flechas de puntos como muestra la Fig. 4.3c. Esto no altera el sent<u>i</u> do del grafo, ya que las actividades virtuales no consumen tiempo.

4.2.2 METODO DE CALCULO

Las unidades básicas en el cálculo son las d<u>u</u> raciones que se deben asignar a cada actividad. La unidad de tiempo escogida depende del volumen del proyecto o mantenimiento. Por ejemplo, la unidad de tiempo escogida para un proyecto de construcción de una subestación cuya duración total sea aproximadamente un año, puede ser el día o la semana, mientras que la unidad de tiempo más ventajosa para una t<u>a</u> rea de mantenimiento de un motor de duración total de cuatro horas será seguramente el minuto.

El método de cálculo consiste en primero convertir las 3 duraciones si es que las mismas han sido asignadas en una estimación única o tiempo promedio, que es un valor medio ponderado, calculado en base a la fórmula siguiente :

tiempo promedio = $\frac{t_0 + 4t_m + t_p}{6}$

donde :

t_o = tiempo optimista

- t_m = tiempo más probable
- t_o = tiempo pesímista

Seguidamente se calculan los siguientes parámetros :

- Los tiempos o fechas mínimas de inicio y terminación de una actividad.
- 2) Los tiempos o fechas máximas de inicio y terminación de una actividad. Estas son fechas máximas en que una actividad puede iniciar o terminar, sin que se retrase la fecha programada de término del conjunto de actividades.
- 3) Los márgenes para cada actividad es la diferencia de tiempo entre las fechas máxima y mínima de terminación o máxima y mínima de inicio. El margen puede ser positivo o negativo. La palabra margen no debe tomar se en el sentido de que existe un tiempo disponible.

Si es positivo significa que la fecha máxi ma de terminación es mayor que la fecha mí nima de inicio. Esta es una indicación de

que se tiene más tiempo del suficiente (hay exceso de recursos).

Si es negativo indica lo contrario al caso si el margen es positivo.

En un grafo pueden existir diversos caminos para ir desde el início al final del programa. Todas las actividades en un mis mo camino tienen el mismo margen. Este mar gen será a la vez el de dicho camino.

El camino crítico es aquel que requiere más tiempo para ir desde el inicio al final del programa. Mientras más negativo sea el mar gen de un camino este será más crítico.

El objetivo de esta técnica es entonces el de centrar la atención en las partes del programa que son susceptibles de causar d<u>i</u> ficultades, haciendo correcciones en el grafo a medida que avanzan los trabajos.

CAPITULO V


APLICACION A LA UNIDAD DE TRANSMISION OCCIDENTAL


La se hará una descripción de ciertos parámetros o cainterísticas de los equipos de las subestaciones Pascuales, Milagro y Salitral, y de las líneas de transmisión incuales-Milagro, Milagro-Paute, Pascuales-Quevedo y Pasinles-Salitral que conforman a la unidad occidental. Es se hará con el objeto de que dentro de la operación del interma Nacional Interconectado estos parámetros sean manindos dentro de los límites tolerables, pues de las con inciones en que trabaje un equipo depende también su coninvación y prolongación de la vida átil.


Finalmente se desarrollará un mantenimiento de los equipos 💷 la unidad, aplicando programación PERT.

E DESCRIPCION DE SUBESTACIONES Y LINEAS

Es necesario ahora describir ciertos parâmetros nomi nales de mayor importancia dentro de la operación de los equipos e instalaciones de la unidad occidental (Las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 muestran mediante diagr<u>a</u> mas unifilares los equipos y componentes que conforman las instalaciones de la unidad occidental).







SUBESTACION PASCUALES

EQUIPOS		CARACTERISTICAS	
ALITOTRANSFORMADO	R	MONOFASICO	TRIFASIC0
Tension nominal	(KV)	230/138/13.8	138/69/13.8
Clase		OA/FA/FOA	OA/FA/FA
Alta		75/100/125	20/26.67/33.33
CAPACIDAD SBaja		75/100/125	20/26.67/33.33
(MVA) Terci	ario	20/26/33	12/16/20
	Alta	750	550
NIVEL BASICO DE	Baja	550	350
IMPULSO DE DEVA-	Neutro	110	110
NADOS (KV)	Terciario	110	110
ELEVACION DE	Aceite	55/55/55	55/55/55
TEMPERATURA (°C)	Devanados	55/55/55	55/55/55
Tensión máxima 🏾	A plena carga	105	105
en § de la ten sión nominal.	En vacío	110	110
INTERRUPTOR		PATIO 230 KV	PATIO 138 KV
Tensión máxima	(KV)	242	145
Nivel básico de	aísla-		
miento (KV)		900	550
Corriente Acop Nominal	lador	2000	2000
(A) Pose rest	ciones antes	1200	1200
Corriente de cor (KA)	itocircuito	40	40

SECCIONADO	IR	PATIO 230 KV	PATIO 138 KV
Tensión (K	(V)	230	145
	Pos.Acoplador o transfer.	2000	2000
Intensidad (A)	Pos.Autotransformador	1250	2000
	Posiciones restantes	1250	1250
Nivel de a choque (K)	ríslamiento onda de 1)	1050	650
Nivel de o industria	iislamiento a frecuenci l (KV)	a 460	275
DIVISOR C	APACITIVO DE POTENCIAL	PATIO 230 KV	PATIO 138 KV
Tensión m	áxima de servicio (KV)	242	145
Tensión no disruptiva (KV)		900	550
Carga total (V.A.)		400	400
Carga ter	mica (V.A.)	1200	1200
TRANSFORM	ADOR DE POTENCIAL		PATIO 138 KV
Voltaje p	rimario (KV)		138
	ico de aislamiento (KV)	p =	550
Carga tot	tal (V.A.)		400
	unica a 30° y máx.40°[V	.A.)	5500
Voltaje máximo en § del nominal			110
REACTORES	S TRIFASICOS	PATIO 13.8 K	v
Clase		OA	
Capacida	d nominal (MVA)	10	
Tensión r	rominal (KV)	13.8	

Tensión máxima en % de tensión nominal	105	
Nivel de impulso devanado (KV)	110	
Nivel de impulso bushine (KV)	110	
Elevación de temperatura (°C)	55	
BARRAS DE SUBESTACIÓN	PATIO 230 KV	PATIO 138 KV
Calibre conductor (KC MIL)	1033.5	1033.5
Corriente nominal (A)	1050	1050

SUBESTACION MILAGRO

EQUIPOS :

AUTOTRANSFORMADOR		MONOFASICO
Tensión nominal (K	וע	230/69/13.8
Tensión máxima en	s TA plena carga	105
de la tensión nominal En vacío		110 -
Clase	a 1000	OA/FA/FOA
Alta		33,33/44,44/55,55
(MVA) Baja		33.33/44.44/55.55
Tercia	rio	11/13/15
ſ	Alta	750
Nivel básico de impulso de < devanados (KV)	Baja	350
	Neutro	110
	Terciario	110

	Aceite	55/55/55
Elevación de . temperatura (°C)	Devanados	55/55/55

INTERRUPTOR		PATIO 230 KV	PATIO 69 KV
Tensión máxi	íma (KV)	2 42	72.5
Nivel básico (KV)	o de aíslamiento	900	350
	Acoplador	2000	1600
nominal (A) P	Trans formador	1200	1600
	Posiciones restantes	1200	800
Corriente de (KA)	e cortocircuito	40	19

SECCIONADO)R	PATIO 230 KV	PATIO 69 KV
Tensión (1	<v)< td=""><td>2 30</td><td>69</td></v)<>	2 30	69
Intensidad	Pos. Acoplador o transfer.	2000	1600
(A) Pos	Pos. Autransform.	1250	1600
	Posiciones restantes	1250	800
	aislamiento hoque (KV)	1050	325
Nivel de frecuenci	aislamiento a a industrial (KV)	460	140

DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL	PATIO 230	κV
Tensión máxima de servicio (KV)	242	
Tensión no disruptiva (KV)	900	8
Carga total (V.A.)	400	
Carga térmica (V.A.)	1200	
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	PATIO 69	κV
Voltaje del sistema (KV)	69	
Máx. voltaje del sistema de línea a tierra (KV)	43.8	
Máx. voltaje del sistema en % del voltaje nominal del sistema	110	
Nivel básico de aislamiento de impulso	350	
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	PATIO 69 P	κν
Voltaje primario (KV)	69	
Nivel vásico de aislamiento (KV)	350	
Carga total (V.A.)	400	
Carga tErmica a 30°Amb. y máx. 40°C (V.A.)	5000	
Voltaje máximo en § del nominal	110	
BARRAS DE SUBESTACION	PATIO 230 KV	PATIO 69 KV
Calibre conductor (KCMIL)	1033.5	1033.5
Corriente nominal (A)	1050	1050

SUBESTACION SALITRAL

EQUIPOS :		PATIO 138 KV
AUTOTRANSFORMADOR	2	MONOFASICO
Tensión nominal	(KV)	138/69/13.8
Clase		OA/FA/FA
	TAlta	550
an an Ana an	Baja	350
Nivel de choque con onda comple	Neutro	110
ta (KV)	Terciario	110
Máxima sobretempo	eratura del cobre	
a plena carga (°	2)	65
Tensión máxima en § JA carga nominal de la tensión nominal		105
	L En vacío	110
INTERRUPTOR		
Tensión máxima (I	(V)	145
Nivel básico de a	rislamiento (KV)	650
Corriente nomina	e (A)	1600
Corriente de cor	tocircuito (KA)	40
SECCIONADOR		
Tensión nominal	(KV)	138
Corriente nomina	e (A)	2000
Tensión de prueb tierra (KV)	a a impulso hacia	750

DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL

Máximo voltaje del sistema (KV)	. 145
Nivel básico de J Frec. industrial	275
aislamiento (KV) [Onda de impulso	650
Carga total (x+y) (V.A.)	400
Carga térmica (x+y) (V.A.)	1200
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	
Máximo voltaje del sistema (KV)	145
Nivel básico de aislamiento (KV)	650
Carga total (x+y) (V.A.)	400
Carga térmica (x+y) (V.A.)	2000
BANCO DE CAPACITORES	
Tension nominal (KV)	13.8

Tension nominal (KV)	15.8
Potencia nominal (MVA)	6
Corriente nominal (A)	251
Nivel básico de aislamiento (KV)	150

BARRAS DE LA SUBESTACION	
Calibre (KCMIL)	1033.5
Corriente nominal (A)	1050

LINEAS DE TRANSMISION

PASCUALES-MILAGRO-PAUTE

Tipo conductor	ACSR
Calibre (KCMIL)	1113
Corriente permisible (A)	1110

	PASCUALES-QUEVEDO	PASCUALES-SALITRAL
Tipo conductor	ACSR	ACSR
Calibre (KCMIL)	1113	477
Corriente permisible (A)	1110	670

El significado de algunos de los parámetros dados de los equipos pueden no ser claros, motivo por el cual podemos mencionar lo siguiente :

del grupo de parámetros descritos se pueden distinguir los niveles básicos de aislamiento o niveles de impulso básico (BIL) y las capacidades nominales.

Los niveles básicos de aislamiento (BIL) representan los voltajes de impulso (1.2 x50 microsegundos) para los cuales un aislamiento resiste sin que se produzca la falla del mismo (¹³).

Falla de la aislación significa descarga a través de la misma bajo esfuerzos eléctricos, que incluyen colapso de voltaje y paso de corriente. El BIL es si<u>g</u> nificante primordialmente para diseños de subestaci<u>o</u> nes donde la aislación debe ser coordinada.

Dentro de las capacidades nominales a ser controladas dentro de la operación tenemos :

CARGA TOTAL EN TRANSFORMADORES DE POTENCIAL.- Es la carga nominal en voltios amperios en el secundario, con el transformador sometido a níveles de tensión donde no introduce errores en las señales secundaria

CARGA TERMICA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIAL.- Es la sobrecarga permisible en voltios-amperios en el secundario, sin sobrepasar los límites térmicos del aislamiento con el transformador a niveles de tensión (sobre el nominal) donde se introduce error en las señales secundarias.

CARGA TOTAL EN DIVISORES CAPACITIVOS.- Es la carga n<u>o</u> minal en voltios-amperios en el secundario con el d<u>i</u> visor capacitivo sometido a tensiones y frecuencias donde no introduce errores en las señales secundarias.

CARGA TERMICA EN DIVISORES CAPACITIVOS.- Es la sobrecarga permisible en voltios-amperios en el secundario, sin sobrepasar los límites térmicos del aislamiento con el divisor capacitivo sometido a tensiones y fr<u>e</u> cuencias (sobre los valores nominales) donde se introduce error en las señales secundarias.

CORRIENTES NOMINALES. - Es la corriente de operación de régimen contínuo a través de los equipos, barras y líneas, sin sobrepasar los límites térmicos permisibles.

Habiendo hecho la descripción de los parámetros de importancia en la operación de los equipos, es necesario mantenerlos en constante control, para de esta forma evitar sobrepasar el límite de operación de los mismos si consideramos lo siguiente :

El desarrollo del Sistema Nacional Interconectado es tá y estará experimentando cambios escalonados, causando variaciones contínuas como las que se mencionan a continuación :

- Variación de la capacidad de generación hidroelé<u>c</u> trica del sistema actualmente y en el futuro.
- 2) Cambios contínuos en la topología del sistema.
- 3) Puesta en operación de nuevas subestaciones que incorporan nuevos sectores eléctricos del país al Sistema Nacional Interconectado.

 Incorporación de nuevas líneas de transmisión al Sistema Nacional.

241

- 5) Reemplazo de energía térmica por hidroeléctrica.
- 6) Posibles cambios de tensión de operación en deter minado circuito.
- 7) Cambios en la transferencia de potencia a través de las líneas de transmisión.
- 8) Cambios en la transferencia de potencia a través de los transformadores o autotransformadores.
- 9) Cambios en la transferencia de potencia a través de las barras de determinada subestación.
- 10) Debido a las causas mencionadas en los literales 1 a 9, se hace necesario la recalibración o reajustes contínuos permanente en los relés de protección.

5.2 DESARROLLO

Luego de exponer conceptos básicos para el control de un mantenimiento y de aplicar algunos de estos co<u>n</u> ceptos a instalaciones eléctricas de tipo generaliz<u>a</u> do (subestaciones y líneas de transmisión), vamos a desarrollar un programa de mantenimiento anual para los equipos eléctricos de las instalaciones de la unidad de transmisión occidental del Sistema Nacional Interconectado mostradas en los diagramas unifilares de las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3.

CONSIDERACIONES DEL PROGRAMA

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones :

- Los programas de mantenimiento serán basados en las tablas de frecuencias de ejecución de actividades para los equipos de subestaciones y líneas de transmisión expuestas en el capítulo II.
- 2) El programa a elaborarse es para un control anual de mantenimiento de los equipos.
- 3) El mantenimiento para líneas de transmisión será considerado separado del de las subestaciones.
- El mantenimiento de las subestaciones para su con trol será dividido en :
 - a) Un programa para las actividades repetitivas en un año.

b) Un programa para las actividades a ejecutarse

anualmente.

PROGRAMA DE LINEAS DE TRANSMISION

De acuerdo a experiencias obtenidas, la frecuencia de la inspección visual para cada línea de transmisión debe ser programada considerando el tipo de zona por donde pasa la línea (grado de contaminación, tipo de vegetación, estado del tiempo).

Considerando lo anterior y además resultados dados por la experiencia; las inspecciones visuales deben ejecutarse como sigue :

- a) Línea de transmisión Quevedo-Pascuales, semestra<u>l</u> mente. Cada inspección requiere aproximadamente 700 horas-hombre.
- b) Línea de transmisión Pascuales-Salitral, cada cua tro meses. Cada inspección requiere aproximadamente 130 horas-hombre.
- c) Línea de transmisión Pascuales-Milagro, semestral mente. Cada inspección requiere aproximadamente 300 horas-hombre.
- d) Línea de transmisión Milagro-Paute (hasta zona de Cochancay), cada cuatro meses. Cada inspección

requiere aproximadamente 300 horas/hombre.

PROGRAMA DE SUBESTACIONES

Esta debe controlarse en las siguientes dos formas:

- 1) La ejecución de las actividades diarias, semanales, mensuales y otras repetitivas en un año, deben ser controladas por medio de formatos modelos para cada subestación como los mostrados en las Figuras 5.4, 5.5a y 5.5b, y deben ser ejecutadas por los operadores de las subestaciones.
- 2) La ejecución de las actividades anuales serán co<u>n</u> troladas utilizando la técnica PERT.

Previamente a elaborar el grafo PERT, deben ser tom<u>a</u> das en cuenta en el mismo las siguientes consideraciones :

- a) Los trabajos de desenergización de patios de maniobras o de barras de 230 KV, deberán hacerse los fines de semana o días feriados considerando la importancia de la continuidad y confiabilidad del servicio, pues en estos días la demanda dismi nuye.
- b) Asignar una sola duración en días a cada actividad en el grafo, la cual se considera la más pro-

SUBESTACION

Semana del al				de	1.5	_		
ACTIVIDAD	DLA	EST DE E	AD0 QLIPO		0	BSE	RVAC	IONES
TO TRANSFORMADOR					_		_	
meriticar la operación de ventiladares y prochas					_	_	_	
to funcienamiento en tadas las fases	-	_		-		_	_	
INTERRUPTORES	-		_	-	-	_	_	
Observor le presion y lugas de sire lague mbereso)					_		
mequearla operación del compresor en todas los	-	-	-	-	_		_	
Drener el agust en el reservate de aire en tadas las								
mier ruptoers								
GRUPO DIESEL						_		
-Remanque del grupe			_	1			-	
					_	_	_	
	-			-	_	_	_	
	-	-		-		_		
			_			_	_	
			_					
					TA	BLERI	STA.	
		C 101	DI	APL	_	BLEAR	STA.	
REGISTRO DE IN	SPEC	CION	DI	ARI	_	BLEAT	STA.	
NOMBRE	SPE	C 101	DI	ARI	_	BLER:	STA D	OLSE RIVE SHE
NOMBRE ACTIVIDAD			100	-	4			OLSE RING RING
NOMBRE ACTIVIDAD			100	-	4			ODSE PHACEMEN
NOMBRE ACTIVIDAD			100	-	4			DESE PRACEME
NOMBRE ACTIVIDAD VERFICAN RUIDOS ANDEMALES EN: THES HIS HISES DE los autofransformederes.			100	-	4			DESE PORCEME
NOMBRE ACTIVIDAD VERFICAR RUIDOS ANDRHALES EN: -Todas las lases de los autofransformadores. -Todas los internatives -Todas los seccionadores.			100	-	4			OLSE POACEME!
NOMBRE ACTIVIDAD VERFICAR RUIDOS ANORMALES EN: Types les tases de los autofranziormadores.			100	-	4			OESE PONCEME
NOMBRE ACTIVIDAD VERFICAIR NUIDOS ANDRHALES EN: "Totas las laises de los autotransformadores. "Totas los interruptores. "Totas los seccionadores. "Totas los seccionadores.			100	-	4			
NOMBRE ACTIVIDAD VERFICAIR RUIDOS ANDRHALES EN: -Totas los interruptores. -Totas los interruptores. -Totas los seccionadores. -Totastomadores de petereiel y divisor copocitive -Totastomadores de petereiel y divisor copocitive -Totastomadores de petereiel y divisor copocitive			100	-	4			
NOMBRE ACTIVIDAD VERFICAIR RUIDOS ANORMALES EN: -Totas las laises de los autotransformadores. -Totas los interruptores. -Totas los seccionadores. -Totaslomadores de petereiel y divisor apocitive -Totaslomadores de petereiel y divisor apocitive -Totaslomadores de servicies auxiliares 11 -12 ½ 13 Registrar la decaidod y voltaje y temperatura de la			100	-	4			
NOMBRE ACTIVIDAD VERFICAIR RUIDOS ANORMALES EN: -Totas las laises de los autotransformadores. -Totas los interruptores. -Totas los seccionadores. -Totaslomadores de petereiel y divisor apocitive -Totaslomadores de petereiel y divisor apocitive -Totaslomadores de servicies auxiliares 11 -12 ½ 13 Registrar la decaidod y voltaje y temperatura de la			100	-	4			
NOMBRE ACTIVIDAD VERFICAIR RUIDOS ANORMALES EN: -Totas las laises de los autotransformadores. -Totas los interruptores. -Totas los seccionadores. -Totaslomadores de petereiel y divisor apocitive -Totaslomadores de petereiel y divisor apocitive -Totaslomadores de servicies auxiliares 11 -12 ½ 13 Registrar la decaidod y voltaje y temperatura de la			100	-	4			

SUBESTACION

Now of 5.5 (a) Fig PARANEANDS (cyatte) An ormalidade y hespeccionec Frotos Auto (18(A) 65 (10) 101 POSICION 212 2 42 202 222 233 343 132 142 10 2 142 742 752 CONTROL MENSUAL DE EQUIPOS (1) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN VISUAL INTERNITTORES i INTERPETOR EN ACEITE INTERRUTOR EN SF & SECCIONADOR Curistes Curistes Contactors Macanicos Calintaciones Calintaciones **Vopercian Buildade** Newl Accite Turque Newl Accite Burding Hard Act. Competisor Offerson Conjector Calefoclar Gaberete Control Fugus SF 6 Active Die overside the second sec HECANISHO Dressol Ality (benetion die CENERAL ELEPENTO Detalle y Benda Putter A B C R 25 ÷ TRANSPORMADORES Ubication de -Bustime Serviced Pruckus Act Novel Aceter Inn Hinel Aceter Inn Celebration Un Celebration Celebration Rey and well ELEMENTO No. Avera (60) Calebocter Dispessions Feges Inspansions! Ochine In 110 config y diveget 1000

S UBE STACION

	DCP			IC			TABLEROS	DUPLEX	TEX.	SERVICIOS AUXILLARES	SUOS	AU	XILLA	RES	REACTORES	ORES
TER- MINUL	TANGUE ACE ITE		IN SHIN	TER- MINAL DAN	tingle acent	HEDK.	Sauge	RELES 24/JON HAS TAB	F LIN	TRANSFOR- MADORES	Ξ	11 12 13		BATERIAS	CLENENTOS	
										BUSHN6 TERMALES FANGUE ACEITE				VOLTAJE ANR CARGAD DEMND: PLOTO VOLT PLOTO PLACAS BORNES	BUSHING TERMINAL FUDAS ACEITE INVELACEITE TAN IN BUCHIL OF PENTLADON	
-		-	-	-				- 1	_	GRUPO DE ENERGENCIA	E HOE	DOC NC	4	CUBAS	GAB, CONTROL	
										MIVEL CONBUSTIBLE NIVEL ACEITE	STIBLE	120	-	10	RUIDOS	
		-	-					-		OPER NOTOR				CARGADOR BATERIAS	84	
									1	CONTACTOS BARRIAS VOLLALE BATRIAS VOLLALE BATRIAS FUGAS BATRIAS VENTIADORIS FUGAS ACTIVE FUGAS COMPUSINE FUGAS COMPUSINE FUGAS ACTIVE	ICRIAN ICRIAN ICRIANS S S S S S S S S S S S S S S S S S S	¥		INST HEDIC RELES. SCRALLZACION DOF GENERAL ALARMAS LIARMAS		
		83	DETALLE Y UBICACION	*		DETALLE	1E Y 10			DETALLE V UNCACION	11			DETALLE Y UBICACION	DETALLE Y UBICACION	
		1 2	Inspection Fecha	1	Inspecciand	Protes.	1	(nigeriand)		Petha				Inspections	Inspectiend:	

Fig. 5.5 (b)

bable y que es obtenida a base de experiencias, recursos con que se cuenta en la unidad y horashombre requeridos para cada actividad mostrados en las tablas del capítulo II.

- c) Definir actividades en el grafo que a su vez encierran otras actividades de menor duración que un día.
- d) Obtener resultados iniciales de fechas de início y terminación, márgenes, caminos críticos utilizando el sístema 4143 del centro de servicios com putacionales de la ESPOL.
- e) Obtener costos por mano de obra en la realización de un mantenimiento de subestaciones y/o línea de transmisión (de la unidad occidental), en base de lo siguiente :
 - Horas/hombre requeridas para ejecutar cada actividad en una subestación dadas en las tablas del artículo 2.2.6.
 - 2) Horas/hombre requeridas para las inspecciones de las diferentes líneas de transmisión.

3) Salario-hora actualizado, correspondiente a las

diferentes clases de trabajadores de que se r<u>e</u> quiera para un mantenímiento en cuestión.


6) La unidad de tiempo básica en el programa a ejecu tarse es el día.

A continuación se detallan cada una de las actividades del grafo PERT con sus nodos iniciales y finales, descripción de cada una de ellas, tiempos de duración en días y el grafo PERT obtenido de estos datos.

Finalmente se darán los resultados obtenidos del sis tema 4143, los cuales nos indican valores iniciales.

NOD	0S		TIEMPO
INICIAL	FINAL	DESCRIPCION	(días)
001	003	(Inicio) punto de partida, esta activi- dad no consume tiempo	0
003	005	(Prog.mant.) elaboración del programa anual de mantenimiento de la unidad	10
005	007	(Capac.pers.) capacitación de personal de mantenimiento	25
005	009	(Herr. y rep.) elaboración de lista de repuestos y herramientas que se estimen serán necesarias el año de mantenimiento	3
009	011	(Presupuesto anual) elaboración del presu- puesto anual para el mantenimiento	2
011	013	(Aprob. pres.) aprobación del presupuesto anual	20
007	013	(Act. virtual) esta actividad no consume tiempo. Apega el grafo PERT a la reali- dad del programa	. 0
013	015	(Equip. herra. y mater.) compra de equipos, herramientas y materiales	30
015	017	(Grupo diesel sal) mantenimiento en genera- dor diesel de emergencia subestación sali- tral	1
015	019	(Gab. secc. salit.) gabinetes de patio de todos los seccionadores de salitral	3

015	021	(Int 52-1¢2 sal) interruptor 52-1¢2 de salitral	2
015	031	(Autot. Res. sal) autotransformador de potencia de reserva de salitral	12
017	027	(Transf. SSAA sal) transformadores de servicios auxiliares T1, T2 y T3 de salitral	7
019	031	(Act. virtual) actividad que no consume tiempo	0
021	023	(Int 52-102 sal) interruptor 52-102 de salitral	2
023	025	(Int 52-112 sal) Interrupor 52-112 de salitral	2
025	029	(Int 52-122 sal) interruptor 52-122 de salitral	2
027	031	(Act. virtual) no consume tiempo	0
029	031	(Act. virtual) no consume tiempo	0
031	033	(Des. y trab. salit.) desenergización de salitral y trabajos en alta tensión si-	



1 Desenergización s/o Salitral

2 Cambio de autot. Fase A por reserva (3,6,4,7) trabajos en alta tensión de seccionadores 89-101, 89-103, 89-121, 89-111 respectivamente

(5,8) Actividades virtuales9 Energización s/e salitral

033

035

(Des. Pasc 1 sec. sal.) desenergización circuito Pascuales 1 en Salitral y trabajo en alta tensión de seccionadores siguiendo la siguiente secuencia



- 1 Desenergización circuito Pascuales 1 en Salitral
- 2 Mantenámiento en alta de seccionador 89-123
- 3 Mantenimiento en alta de seccionador 89-125
- 4 Energización circuito Pascuales 1
- 033 037 (Capac. Sal.) banco de capacitores de Salítral
- 033 047 (Autot. fase A Sal.) autotransformador fase A Salitral 12
- 035 039 (Desc. Pasc.1 Dep. Sal.) desenergización circuito Pascuales 1 en Salitral y trabajos en divisores capacitivos y pararrayos de este circuito siguiendo la siguiente secuencia

1

1



- 1 Desenergización circuito Pascuales 1 en Salitral
- 2 Mantenimiento en divisores capacitivos AB y C
- 3 Manteniniento en pararrayos AB y C
- 4 Energización circuito Pascuales 1

041 (Baterías Sal.) banco de baterías de 125 y 48 VCC

039 043 (Desc.Pasc.2 sec. Sal.) desenergización Pascuales 2 en Salitral y trabajos en alta de seccionadores siguiendo la siguiente secuencia

043 (0 39)

- 1 Desenergización Pascuales 2 en Salitral
- 2 Seccionador 89-113
- 3 Seccionador 89-115
- 4 Energización Pascuales 2

041 047 Actividad virtual

031

043 045 (Desc. Pasc 2 Dcp. Sal.) desenergización Pascuales 2 en Salitral y trabajo en divisores capacitivos y pararrayos con la secuencia:

643

249

2

1


- 1 Desenergización Pascuales 2
- 2 Divisores capacitivos A, B y C
- 3 Pararrayos A, B y C
- 4 Energización Pascuales 2
- 045

049

Actividad virtual

047

(Des. y Trab. Sal.) desenergización de Salitral y trabajos en alta con la secuencia:



- 1 Desenergización de Salitral
- 2 Cambio de autotransformador Fase B por reserva
- 3 Seccionador 89-141
- 4 Actividad virtual
- 5 Seccionador 89-021
- 6 Seccionador 89-143
- 7 Energización de Salitral
- 049 051 (Carg. bat. Sal.) cargadores de baterías y paneles de Salitral
- 049 055 (Autot. Fase B Sal.) autotransformador Fase B Salitral
- 049 053 (Panel Duplex Sal.) Paneles duplex o de control y relés de protección de Salitral 10

051 055 Actividad virtual 053 055 Actividad virtual 1

0


1

2

12

0

(Des. y trab. Sal.) desenergización de Salitral y trabajos en alta con la siguiente secuencia :



- 1 Desenergización de Salitral
- 2 Cambio de autotransformador fase C por reserva
- 3 Barras y estructuras
- 4 Transformadores de potencial de barra principal
- (5,6) Actividades virtuales7 Energización de Salitral

fecha final de actividad a los 149 días.

057	075	(Autot. fase C Sal.) Autotransformador Fase C Salitral	12
057	077	(Autot. Res. MIL) Autotransformador de reserva de Milagro	12
057	059	(Int. 52-2¢2 MIL) Interruptor 52-2¢2 de Milagro	2
059	061	(Int. 52-212 MIL) Interruptor 52-212 de Milagro	2
061	063	(Int. 52-222 MIL) Interruptor 52-222 de Milagro	2

055


057

251

063	065	(Int. 52-232 Mil.)Interruptor 52-232 de Milagro	2
• 065	067	(Int. 52-242 Mil.) Interruptor 52-242 de Milagro	2
067	069	(Int. 52-252 Mil.) Interruptor 52-252 de Milagro	2
069	071	(Int. 52-262 Mil.) Interruptor 52-262 de Milagro	2
071	073	(Int. 52-2K2 Mil.) Interruptor 52-2K2 de Milagro	2
073	077	Actividad virtual	0
075	077	Actividad virtual	0
077	079	(Gab. Sec. Mil.) Gabinetes de patio de todos los seccionadore d <mark>e Milagro</mark>	13
077	081	(Int. 52-0¢2 Mil.) Interruptor 52-0¢2 de Milagro	2
079	091	Actividad virtual	0
081	083	(Int. 52-012 Mil.) Interruptor 52-012 de Milagro	2
083	085	(Int. 52-022 Mil.) Interruptor 52-022 de Milagro	2
085	087	(Int. 52-032 Mil.) Interruptor 52-032 de Milagro	2
087	089	(Int. 52-042 Mil.) Interruptor 52-042 de Milagro	2
089	091	(Int. 52-0K2 Mil.) Interruptor 52-0K2 de Milagro	2

093

(Des. Pat. 69 Mil.) Desenergización Patio de 69 KV de Milagro y trabajos en alta con la secuencia siguiente :



- 1 Desenergización Patio de 69 KV
- 2 Cambio autotransformador fase A por reserva
 - 3 Seccionador 89-011
 - 4 Seccionador 89-041

5 Virtual

6 Seccionador 89-021

7 Seccionador 89-0 1

8 Seccionador 89-031

9 Seccionador 89-001

10 Energización Patio de 69 KV

11 Virtual

093

095

101

(Des. Paut. 2 sec. Mil.) Desenergización de circuito Paute 2 en Milagro y trabajo en seccionadores con la secuencia sgte :



- Desenergización de Paute 2 1
- Seccionador 89-213 2
- Seccionador 89-215 3
- Energización de Paute 2 4

(Autot. Fase A Mil.) Autotransformador Fase A de Milagro


253

1

12

1

(Des. Paut. 2 Dcp. Mil.) desenergización de Paute 2 en Milagro y mantenimiento en pararrayos y divisores capacitivos



1 Desenergización de Paute 2

2 Pararrayos A, B y C

- 3 Divisores capacitivos A, B y C
- 4 Energización de Paute 2

097 099

095

097

(Des. Paut. 1 sec. Mil.) desenergización de Paute 1 en Milagro y mantenimiento en seccionadores



- 1 Desenergización de Paute 1
- 2 Seccionador 89-223
- 3 Seccionador 89-225

4 Energización de Paute 1

099

103

(Des. Paut. 1 Dep. Mil.) desenergización de Paute 1 Milagro y mantenimiento en pararrayos y divisores capacitivos

103 099


- 1 Desenergización Paute 1
- 2 Pararrayos A, B y C
- 3 Divisores capacitivos A, B y C
- 4 Energización Paute 1

254

1

1

(Desc. Pasc. 2 sec. Mil.) desenergización Pascuales 2 Milagro y mantenimiento en seccionadores



- 1 Desenergización Pascuales 2
- 2 Seccionador 89-233
- 3 Seccionador 89-235
- 4 Energización Pascuales 2

105

107

109

111

105

103

(Des. Pasc. 2 dcp. Mil.) desenergización Pascuales 2 Milagro y mantenimiento en pararrayos y divisores capacitivos



- 1 Desenergización Pascuales 2
- 2 Pararrayos A, B y C
- 3 Divisores capacitivos A, B y C
- 4 Energización Pascuales 2

107

(Des. Pasc. 1 sec. Mil.) desenergización Pascuales 1 Milagro y mant, en seccionadores

107

- 1 Desenergización Pascuales 1
- 2 Seccionador 89-243
- 3 Seccionador 89-245
- 4 Energización Pascuales 1

109

(Des. Pasc. 1 dcp. Mil.) desenergización Pascuales 1 Milagro y mant. en pararrayos y divisores capacitivos



255

1

1

- 1 Desenergización Pasc. 1
- 2 Pararrayos A, B y C
- 3 Divisores Capac. A, B y C
- 4 Energización Pasc. 1
- 111 115
- (Des. Mach. 2 sec. Mil.) desenergización Machala 2 Milagro y mant. en seccionadores

3 (115) 2 111

- 1 Desenergización Machala 2
- 2 Secc. 89-253
- 3 Secc. 89-255
- 4 Energización Machala 2

(Des. Mach. 2 dcp. Mil.) desenergización Machala 2 Milagro y mant. en pararrayos y divisores capacítivos




- 1 Desenergización Mach. 2
- 2 Pararr. A, B y C
- 3 Divisores capac. A, B y C
- 4 Energización Mach. 2

117

121

(Des. Mach. 1 sec. Mil.) desenergización Machala 1 Milagro y mant. en seccionadores



- 1 Desenergizacion Mach. 1
- 2 Secc. 89-263

256

1


1

3 Secc. 89-265

4 Energización Mach. 1

121 123

(Des. Mach. 1 dcp. Mil.) desenergización Machala 1 Milagro y mant. en pararrayos y divisores capacitivos




- 1 Desenergización Mach. 1
- 2 · Pararr. A, B y C
- 3 Divisores capac. A, B y C
- 4 Energización Mach. 1

123

125

(Des. Bab. 1 sec. Mil.) desenergización de Babahoyo 1 Milagro y mant. en seccionadores y transformadores de potencial



- 1 Desenergización de Babahoyo 1
- 2 Secc. 89-013
- 3 Secc. 89-015
- 4 Transformador de potencial
- 5 Energización de Babahoyo 1

125 129

(Des. Bab. 2 sec. Mil.) desenergización Babahoyo 2 Milagro y mant. en seccionadores y transformador de potencial



1 Desenergización de Babahoyo 2

- 2 Secc. 89-023
- 3 Secc. 89-025
- 4 Transformador de potencial
- 5 Energización Babahoyo 2

257

1

1

1


(Des. Mil. 1 secc. Mil.) desenergización de posición Milagro 1 en Milagro y mant. en seccionadores y transformador de potencial

- 1 Desenergización Milagro 1
- 2 Secc. 89-033

3 Secc. 89-035

- 4 Transformador de potencial
- 5 Energización Milagro 1
- 131 133

(Des. Mil. 2 secc. Mil.) desenergización de posición Milagro 2 en Milagro y mantenimiento en seccionadores y transformador de potencial



- 1 Desenergización Milagro 2
- 2 Secc. 89-043
- 3 Sec. 89-053
- 4 Transformador de potencial
- 5 Energización Milagro 2
- 133 135 Actividad virtual

113

101

(Grup. diesel y 89-0¢3) grupo diesel de emergencia y seccionador 89-0¢3 de Milagro



- 1 Grupo diesel 2 Secc. 89-043
- 113 119
- (Transf. SSAA Mil.) Transformadores de servicios auxiliares T1, T2 y T3 de Milagro

7

1

258

1

1


1

0

129

119 135 (Baterias Mil.) Bancos de baterías de 48 y 125 Vcc. de Milagro

> 139 (Des. Pat. 69 Mil.) desenergización Patio de 69 KV de Milagro y trabajos en alta tensión con la secuencia siguiente :



1 Desenergización Patio de 69 KV

2 Cambio de autotransformador fase B

por reserva

- 3 Secc. 89-023
- 4 Transformadores de corriente posición OK2 de autotransformador A, B y C
- 5 Secc. 89-005
- 6 Actividad virtual
- 7 Transformadores de potencial de barra de 69 KV A, B y C
- 8 Energización de Patio de 69 KV

135 137

135

(Barra 2 230 KV Mil.) desenergización de barra 2 y trabajos en la misma en Milagro



1 Desenergización de barra 2

2 Mantenimiento de barra 2

- 3 Mantenimiento divisores capacitivos de barra 2
- 4 Energización de barra 2


259

2

1

137	1 39	Actividad virtual	0
139	141	(Panel duplex Mil.) paneles duplex o de control y relés de protección de Milagro	15
139	143	(Autot. res. Pasc.) autotransformador de reserva de Pascuales	10
139	145	(Carg. bat. Míl.) cargadores de baterías y paneles de Milagro	4
139	147	(Autot. fase B Mil.) autotransformador fa- se B de Milagro	14
141	147	Actividad virtual	0
143	147	Actividad virtual	0
145	147	Actividad virtual	0
147	151	(Des. Pat. 69 Mil.) desenergización Patio	

151 (Des. Pat. 69 Mil.) desenergización Patio de 69 Kv de Milagro y trabajos en alta tensión con la secuencia siguiente :



1 Desenergización Patio 69 KV

2 Mantenimiento en barras de 69 KV

- 3 Cambio de autotransformador fase C por reserva
- 4 Actividad virtual
- 5 Energización Patio 69 KV


fecha final de actividad a los 257 días

147 149

(Barra 1 230 KV Mil.) desenergización de barra 1 y trabajos en la misma en Milagro 260

		1 Desenergización de barra 1 2 Mantenimiento de barra 1 3 Mantenimiento de divisores capacitivos	
		de barra I 4 Energización de barra 1	3
149	151	Actividad virtual	0
151	153	(Autot. fase C Mil.) autotransformador fase C de Milagro	14
151	161	(Gab. sec. Pasc.) gabinetes de Patio de todos los seccionadores de Pascuales	13
151	155	(Int. 52-1¢2 Pasc.) Interruptor 52-1¢2 de Pascuales	2
153	175	Actividad virtual	0
155	157	(Int. 52-102 Pasc.) Interruptor 52-102 de Pascuales	2
157	159	(Int. 52-112 Pasc.) Interruptor 52-112 Pascuales	2
159	163	(Int. 52-122 Pasc.) Interruptor 52-122 Pascuales	2
161	165	(Transf. SSAA Pasc.) transformadores de servicios auxiliares TI, T2 y T3 de Pascuales	7
163	167	(Int. 52-132 Pasc.) Interruptor 52-132 Pascuales	2
165	175	(Grup. diesel Pasc.) grupo de emergencia diesel Pascuales	1

167	169	(Int. 52-142 Pasc.) Interruptor 52-142 Pascuales
169	171	(Int. 52-102 Pasc.) Interruptor 52-102 Pascuales
171	173	(Int. 52-1R2 Pasc.) Interruptor 52-1R2 Pascuales
173	175	Actividad virtual
175	177	(Desc. Patio 138 Pasc.) Desenergización Patio 138 KV y autotransformadores 230/138 y 138/69 KV en Pascuales y trabajos en alta tensión con la siguiente secuencia :



- 1 Desenergización Patio 138 KV y autotransformadores 230/138 y 138/69 KV Pascuales
- 2 Inicio del mantenimiento de autotransformador 138/69 KV Pascuales
- 3 Secc. 89-111 Pascuales
- 4 Sec. 89-121 Pascuales
- 5 Cambio autotransformador fase A por reserva Pascuales
- 6 Secc. 89-121 Pascuales
- 7 Actividad virtual
- 8 Secc. 89-101 Pascuales


2

2

2

		9 Actividad virtual	
		10 Energización Patio 138 KV y autotransfor- madores 230/138 y 138/69 KV	2
177	179	(Carg. bat. Pasc.) cargadores de baterías y paneles de Pascuales	3
177	197	(Autot. fase A Pasc.) autotransformador fase A de P <mark>ascuales</mark>	10
177	181	(Int. 52-212 Pasc.) Interruptor 52-212 Pascuales	. 2
179	189	[Pan. duplex 230 Pasc.] Paneles duplex y relés de protección de circuitos de 230 KV en Pascuales	10
181	183	(Int. 52-222 Pasc.) Interruptor 52-222 Pascuales	2
183	185	(Int. 52-202 Pasc.) Interruptor 52-202 Pascuales	2
185	187	(Int. 52-2U2 Pasc.) Interruptor 52-2U2 Pascuales	2
187	191	(Int. 52-232 Pasc.) Interruptor 52-232 Pascuales	2
189	197	Actividad virtual	0
191	193	(Int. 52-242 Pasc.) Interruptor 52-242 Pascuales	2
193	195	(Sec. 89-1¢3 Pasc.) seccionador 89-1¢3 Pascuales	1
195	197	Actividad virtual	0

(Des. Patio 138 Pasc.) desenergización Patio 138 KV y autotransformadores 230/138 KV en Pascuales y trabajos en alta tensión con la siguiente secuencia :



- 1 Desenergización Patio 138 KV y autotransformadores 230/138 y 138/69 KV Pascuales
- 2 Final del mantenímiento de autotransformador 138/69 KV Pascuales
- 3 Cambio autotransformador fase B por reserva
- 4 Secc. 89-131 Pascuales
- 5 Secc. 89-141 Pascuales
- 6 Secc. 89-1RI Pascuales
- 7 Actividad virtual
- 8 Transformadores de potencial de barra principal 138 KV A, B y C
- 9 Actividad virtual
- 10 Energización Patio 138 KV y autotransformadores 230/138 y 138/69 KV
- 199

201

(Des. Quev. 2 secc. Pasc.) desenergización de posición Quevedo 2 en Pascuales y mantenimiento en seccionadores



264

2

197

	1 Desenergización Quevedo 2	
	2 Secc. 89-213	
	3 Secc. 89-215	
	4 Energización Quevedo 2	
203	(Autot. fase B Pasc.) autotransformador	
	fase B de Pascuales	
213	(Pan. duplex 138 Pasc.) Paneles duplex y	
	relés de posiciones 138 KV	
205	(Des. Quev. 1 sec. Pasc.) desenergización	
	de posición Quevedo 2 en Pascuales y man-	
	tenimiento en divisores capacitivos y	
	pararrayos	
	1 desenergización Quevedo 2	
	2 Pararrayos A, B y C	
	3 divisores capacitivos A, B y C	
	4 Energización Quevedo 2	
211	(Int. 52-7W2 Pasc.) Interruptor de	

1

10

8

2

1

reactor RCW de Pascuales

199

199

201

203

205 207 (Des. Quev. 1 sec. Pasc.) desenergización de posición Quevedo 1 en Pascuales y mantenimiento en seccionadores

з 2 05

- 1 Desenergización Quevedo 1
- 2 Secc. 89-223
- 3 Secc. 89-225
- 4 Energización Quevedo 1

209 (Des. Quev. 1 dcp. Pasc.) desenergización de Quevedo 1 en Pascuales y Mantenimiento en divisores capacitivos y pararrayos

- 1 Desenergización Quevedo 1
- 2 Pararrayos A, B y C
- 3 Divisores capacitivos A, B y C
- 4 Energización Quevedo I

209 215

207

(Des. Mil. 2 sec. Pasc.) desenergización Milagro 2 en Pascuales y mantenimiento en seccionadores



- Desenergización Milagro 2
 Secc. 89-233
 Secc. 89-235
 Energización Milagro 2
- 211

217

(Reactor RCW Pasc.) reactor RCW de Pascuales

- 213 225 (Pan. duplex 69 Pasc.) paneles duplex y relés de protección de posiciones de 69 KV en Pascuales
- 215 219 (Des. Mil. 2 dcp. Pasc.) desenergización de Milagro 2 en Pascuales y mantenimiento de pararrayos y divisores capacitivos



266

1

1

5

- 1 Desenergización de Milagro 2
- 2 Pararrayos A, B y C
- 3 Divisores capacitivos A, B y C
- 4 Energización de Milagro 2
- 217 225 Actividad virtual
 - 221 (Des. Mil. 1 sec. Pasc.) desenergización Milagro I en Pascuales y mantenimiento en seccionadores



- 1 Desenergización Milagro 1
- 2 Secc. 89-243
- 3 Sec. 89-245
- 4 Energización Milagro 1
- 221 223

(Des. Mil. 1 dcp. Pasc.) desenergización Milagro 1 en Pascuales y mantenimiento de pararrayos y divisores capacitivos




- 1 Desenergización Milagro 1
- 2 Pararrayos A, B y C
- 3 Divisores capacitivos A, B y C
- 4 Energización Milagro 1
- 223 225 Actividad virtual
- 225 227 (Des. Patio 138 Pasc.) desenergización Patio 138 KV y autotransformador 230/138 KV en Pascuales y trabajos con la siguiente secuencia :

267


1

a

1



(Des. Posj. sec. Pasc.) desenergización de Posorja en Pascuales y mantenimiento en seccionadores



- 1 Desenergización Posorja
- 2 Secc. 89-123
- 3 Secc. 89-125
- 4 Energización Posorja
- 233 235

233

231

(Des. Posj. dcp. Pasc.) desenergización Posorja en Pascuales y mantenimiento en pararrayos y divisores capacitivos



- 1 Desenergización Posorja
- 2 Pararrayos A, B y C
- 3 Divisores capacitivos A, B y C
- 4 Energización Posorja

235 239

(Des. Sal. 2 sec. Pasc.) desenergización Salitral 2 en Pascuales y mantenimiento en seccionadores

239 235

Desenergización Salitral 2
 Secc. 89-133
 Secc. 89-135
 Energización Salitral 2
 (Autot. fase C Pasc.) autotransformador

hase C de Pascuales

227 237

1

1

1


237	241	(Int. 52-7X2 Pasc.) interruptor 52-7X2	
		de reactor RCX de Pascuales	2
239	243	(Des. Sal. 2 dcp. Pasc.) desenergización	
		Salitral 2 en Pascuales y mantenímiento	
		en pararrayos y divisores capacitivos	
		1 Desenergización Salitral 2	
		2 Pararrayos A, B y C	
		3 Divisores capacitivos A, B y C	
		4 Energización Salitral 2	1
241	249	(Reactor RCX Pasc.) reactor RCX de	
		Pascuales	5
243	245	(Des. Sal. 1 sec. Pasc.) desenergización	
		Salitral 1 en Pascuales y mantenimiento	
		en seccionadores	
		1 Desenergización Salitral 1	
		2 Secc. 89-143	
		3 Secc. 89-145	
		4 Energización Salitral I	1
245	247	(Des. Sal. 1 dcp. Pasc.) desenergización	
		Salitral 1 en Pascuales y mantenimiento	
		en pararrayos y divisores capacitivos	
		1 Desenergización Salitral 1	
		2 Pararrayos A, B y C	
		3 Divisores capacitivos A, B y C	

4 Energización Salitral 1

270

247	249	Actividad virtual	0
249	253	(Ordenes de trabajo) revisión, y archivo de órdenes de trabajo	7
249	251	(Hojas de vida equip.) revisión y archivo de hojas de vida de equipos	20
251	253	Actividad virtual	0
253	255	(Informe mantenimient.) elaboración del informe anual de mantenimiento de la uni-	10
255	257	dad (Fin mantenimiento) punto final del man- tenimiento, esta actividad no consume	
		tiempo	0

fecha final de actividad a los 364 días



				_	-							1																																								
° -	25		20	0			10			- 0			10	I C	: 0	, -	-	4 67	. 5	-	- ~		- 0		• 0	1	2	12				12	12	~	NC	20		~	~	2	0	•	<u></u>	~ ~	2	~ ~			10	-	1	
					HATFR.	- TVS				AL				L		AL LT	1 5 41		C AI	241				5. 5 AI	LUAL	SAL		SAL				541	Ŀ.								U/L	216		1111						111	JIK .	
. JNV	or R S.			VIRTUAL	HFP. Y	ILESFL	SFCC. 34	NC 201-	2	1445	5	142 201-26	NS 2011	IVIIIIII	TED THAT	S UYO		10 110	SAL SAL		TAS CAL	100 CL	AFTIVITIAN VINTUAL	SCO JCD	-	TRAS. SAL		FASE 9	JAC TUTOLO UTUTUA	TAIV CE	-1	FASE C	RES. W	202 MII	11W 212-	114 586	242 MII	252 M11		VI 52-282 41L		I'VE ALLERA		00 VIC	118 210-	1	-032 WII	042 MII	OK2 411	T. 69 .	UT2 SEC	
PR06.	CAPAC.	HFRR.	APRILS PRES	ACT. V		SRUPO L	r i	-25 INI	A TOTUN	TRAVSF.	AC1. VI		-26 IF1	-		ACI V T					. 0	CHINING SHE	ALTIVIL	JES. PE	ACTUVIDAD V	955. Y		AUTOT.		ACTUVION	DES. Y			INT 52-202		5				1 VT 52-	4411410		INT SP-	-	1NT 52-	ŝ	5.2	1NT 52-	INT 52-		DES. PAI	
e c	c	С	c c	• •			0	0	0	c (0	• •	• •		o c	• •		- -	.			,			0	0	0	0 0			149	0	c	0 0	00	• c	c	C	c			-	: c	, c	0	c	0	c	c	c	0	•
					1	-		-		-												1			-	•	-		2																-							
00.0	0.01	0.00	00.0		00.00	0.07	00.0	00.0		60°0											0.00			00-0	0.03	0.0	00.00	00.00		00.0	0.00	00.00	0.00			0.00	0.00	0.00	00.0	60.0			0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	00-00	00.0	
: c				0	0					- 0				. 0				• ~		ı —	- ~		- 0	-	0	1	2			: 0	1	2	N	~ ~	~ ~	. 0.	2	~	~	~ 0			• •		~	2	~	2	•			
												!				-			-			ą										-	-									-	•									
= c :	* 1	~ ~		c	0.	_ ~		. •		- 0						-	-				- ~			-	0	-		NC		0	-	N	N			~	~	-	•							•	•	•	•		_	
-			~					-	•			1							-						-						2.00	-	-									-										
					-							1		-				- 1				'	,																													
			5	e	~ ·			-			~	-	~	C	C	-	-		2		2	-	c	1	C	- 1	~	2 5	c	0	1	12	12	20	10		~	~	~ (C	0.	¢.	~	~	N	-	-	
																											1	•										1														
• • •	- 0	Ξ	1	= :	22	5	21	15	27	31	23	52	29	31	31	33	35	37	47	39	41	6.5	24	45	14	5	5		55	55	22	51	=		5	65	67	69	=			: 2	81	16	83	85	47	89	16	5	56	
	r .r	•	='	- :	22	15	15	15	11	51	21	23	52	22	50	11	5	33	EE	SE	37	39	14	43	45	15	5	63	15	5	55	57	5	-	19	63	65	23	-	12		1	11	19	16	5.6	85	87	6	16	16	5
																																				•																
																									2																											

.

			NONWONDNDNNON	-00-08-01
22222333	× 100		L ASC	L ASC PASC PASC PASC PASC
		N KV 41 VIRTUAL PASC PASC PASC PASC PASC PASC PASC PASC	ASC. ASC. ASC. ASC. ASC. ASC. ASC. ASC. ASC. ASC. ASC.	03 PASC 03 PASC 134 P 55 BEC 57 138 77 138 2 DCP 2 PASC 2 PASC
	411 69 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	122 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	22-182 P 100.0 VI 100.0 VI 100.0 VI 100.0 VI 100.0 V 100.0 V 1	83-103 1040 V1 2016V2 9016V2 9016V2 9016V1 2-742 0016V1
		RRA 1 11V104 11V100 11V100 11V100 10000000000	52	
SEC	94178 94778 94778 94777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 747777 7477777 74777777			SEC ACCONTRACTOR
	CC000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		
000000000000000000000000000000000000000	**********			
	«-««««»		~~~~_~~	
			IN ONE ON ON ONNO	~~~~~
				~
	v-werda 3006-		Newberg	-
			5	
	1812333333333		175 175 177 177 177 177 177 177 187 187 187 187	2011 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013
SEESSER SEESE				191 195 197 199 199 199 201 205 205
				;

ACTIVIDAD VIRTUAL	JFS. MILI SFC. PASC	Drs. 41L1 DCP. PASC	AFTUIDAD VIRTUAL	-	-	DES. STA. EL. DCP. P	DES. POSJ SFC. PASC	L SO4	DES. SALZ SEC. PASC	AUTOT. FASE C PASC.	INT 52-7X2 PASC		-			ACTIVIDAD VISTUAL	_	HOJAS DE VIDA EQUIP	ACTIVIDAD VIRTUAL	INFORME MANTENIMIENT	u	
00	C	C	c				Ċ		o c	c	c	C	C			C	c	۰	•	C	364	
00.0								00-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.03	00.0	0.00	513
	-	-		-	-			-	-	C1	~	1	5	1	-	e	2	50	c	19	c	N1 ET =
- C	-	-	c	-	1	-	-	-	1	10	~	1	, s	-	~	c	~	57	6	10	0	IECT. TUTAI
-0	-	-	r	-	-	-	-	1	-	51	~	-	y.	-	-	0	-	53	ſ	10	C	IST IDES IN THIS BRUIELT.
																						N.L
525	144	52.	225	227	622	231	233	235	239	237	142	243	249	245	247	542	253	152	253	255	257	Sant Sant
215																						151

C

THE FOLLCWING ARE - FIRST NODES - LAST NODES I

257

0 0 0 0 0 0 0

E	5	3	3	5	3	0.	د			'	3	Þ	þ	0 0		5		ŝ	5,		5				5	0	•	ð	0	5	0			د	• •		5	0	5	3	38	58	5		5	0		0	0		-	5	0
TAL FREE								\$ (. .	4	,	4	ļ	\$.	5.	t				• •	•	•	0 P		0	8	i,		10		2			4												1		-	-				9
LATE TOTAL								2		11		11			2				5	18	202	00			~	06			103		103			120	120											123		125	121	129	133		141
FINSH	10	35	13	15	35	1	65	99	68	67	11	13		69	11	13			18	61	19	5	50	6	19	82		16	66	103	101			116	116	106	103	011	112	114	115	118	140		133	122		124	126	521	132	134	135
LATE								69	74	69		10		11	73	15				90	68		IP	200	20	89			101		66			•	103	,										121		123	521	121	151		140
STAPLY STAPT	c	2	2	13	15		35	55	65	69	69	66		67	69	11			11	18	18	EL	52	18	Of	18		06	16	16	lo			501	104	104	106	109	113	112	114	116	611		127	120		122	124	126	130	133	134
JUN DESCRIPTION	NICIO	PROG. MANI	C H L L	HEAR T ALL ANUAL	ADDIN DEFS.	ACT. VIPTUAL	FOULP. HFR. Y MATER.	1 DIESE	CAR. SFCC. SALIT.	52-102	DT RFS. S	SSAA		TVT 52-102 SAL		r	ACT. VIRTUAL	VIPTUAL .	Y TPAB. SALI	DES. PASCI SEC. SAL		A SA	DES. PASCI DCP. SAL	241	DES PASCE SFC. SAL	ACTIVIDAD VIATUAL	AFTUTAN VIDINI	DEC V TRAR. SAI	CARG. BAT. SAL	AUTOT. FASE 9 SAL	PANEL DUPLEX SAL	ACTIVITAD VIRTUAL	ACTIVIDAD VI			-202 MIL	IN 52-212 WIL	52-222	52-232	272-25	242-25	14T 52-262 MIL	ACTIVIDAD VIRTUAL	ACTIVIDAL VIETUAL	SEC.	INT 52-002 41L	V CADIVI	52-012	52-022	INT 52-032 MIL	52-042	- PAT- 6	PAUT2 SE
T TIME	00	0	0	0												C	C	0	c	5	c	5	5	5	0	22				00	60	5	;	14			00.	00	60	5	5	5	2	200	00	00	00	5	5	6	00		00
B COST	0.0	0.0	0.0	0-0						00.0					0.00	C 0	0.00	0.0	0.0	0.0	.0		0.0	0.0	0.0	0.00				c							c	.0	0.1		ċ			c	.0	.0	c	.0			00.00		
SOL	~	*	*	-	•	\$	• •						• •	• •		*	•	41	\$ 0	\$ 0	*	s (3 (\$ 0	•	** *				*	\$ C	*	-	•••	••			\$ 0	\$ C	* 0	5	•••	•	• •	-			* 0	\$ 0				
140 1140 VARIANGE		00.0	0.00	0.00	0.0	01.0				66.0				0	00.00	00.0			0.0	0.0	0.0	0.01	2.7	0.00	0.00		0 0 0			0.0	0.00			0.0				0.00	0.0	0.0			-		00.0			00.0					00.00
FX0 TIMF		10	25	~ '	~	07			- r	•		27	•	•		2	l		~	-	۴	12	1	2	-	•	-	•	- ^	12	51					-		•						,	13	~	1	~	5	~	0 0		•
PF55		01	52	m /	N		02			• •		1	•	•	•	N			1	-	~	12	1	2	-		-		• •	1	01			-	1	21		. ~	2	2	~	2	N		13			•	~	2	~ ~		•
r jyc	1	2	5	• •		2	5			• •		1	•	^	1	2			-	-	~	12	1	~	-	•	-	•	• •		12							. N							13		3	~	~1	~	D. U	• •	
TYE	:	51	<u>د</u>		۰ ۲	3	i			• •	2	2 -		•	~	2			-	-	~	12	-	2	•••	,		•		. 5	12			-	21	1		~	2	2	2	•	2		13	. ^		•	~	•			
LUDE	~	~ '	- 6	• =	::		12	-			; ;	10	2	: 5	5	2	31	IE		35	11	47	39	14	43	5	5!				53		55	15	21		6.3	19	45	6.7	69	11	21	==			10	69	1 85	1 87	89		36 8
NJDE	- 1	•	~ •		-	-	1	-	2	2 2		1			~	25	27	52	31	33	33	13	35	37	39	14	1	\$ 3	3	5	5	15	53	55	5	2	20	19	69	69	67	69	11	1		: :		81	æ	8	8		

ວິວີ ວີ ວີ 33 3333333 3 3 333 3 000 0 000 0 0 ********* 00-P O s s s N ********* 98 I 86 164 164 151 151 152 153 155 155 216 225 225 223 223 227 227 203 203 205 205 205 205 209 209 209 209 209 197 197 197 197 198 198 193 69 63 73 85 88 70 215 215 215 215 215 225 200 200 202 203 205 205 205 205 205 181 183 193 197 197 187 187 187 159 159 154 156 156 PFS. PASCI SEC. WIL PFS. PASCI SEC. WIL PFS. WACHT SFC. WIL PFS. WACHT SFC. WIL PFS. WACHT SFC. WIL PFS. WACHT SFC. WIL PFS. PAST SFC. PASC PFS. PAST SFC. PASC PFS. PAST SFC. PASC PFS. PAST SFC. PASC PAST PA **** * * ** ** ** 0.00 0.00 0.00 0.00 NUCENTUNN VECTORNAN VI NICEIN NUNFNENNN NEONGNUNN NA NECOLA Nutution ve NUNFNANNN v - 0 . - v NECNONUNN ... NNNFNHNNN


					5	Ļ						5		5		6		•			3		ີ		
-	0	¢	•	0		'		0	0	0	0			1	0		0	0		13					
Ļ	6	4		r		¢		7	6	6	6				6		6	6		5					
26.2	230		167	767			6 6 7	544	245	246	247				248		540	250		270					
677	122		222	\$77		552	2 34	235	236	237	239	243		542	239	250	240	241		257	270		280		
00.	622		1.5.7	14.2			242	243	244	245	246				247		248	249		263					
	220										782										. 250		279		
News The Address of Fast	DFS. 411.2 DCP. PASC	ACTIVITATI VIATUAL	DFS. 4111 SFC. P15C	DES. MILL DCP. PASC	ACTEVINGS VIRTUAL	DES. PATIO 134 PASC	DES. STA. EL. SFC. P	JFS. STA. EL. DCP. P	DES PUSJ SFC. PASC	DEC. POST DCP. PAST	DEC SALD SEC. PASC		AUTUI - FASE C FASC.	IVI 52-7X2 PASC	DES. SALZ DCP. PASC	REACTOR RCX PASC	DES. SALL SFC. PASC	DES. SALI DCP. PASC	ACTIVIDAD VIRTUAL	DRJENFS DE TRABAJO	HUJAS DE VIDA EQUIP	ACTIVIDAD VIRTUAL	INFORME MANTENIMIENT	364 FIN MANTENIMIENTO.	DURATION CALCULATED = 280
0. 30	1.07	0.00		00.0	0.0.0	CC.0	00-0				60.0	-00-0	0.03	00.0	0.73	0.03	00.0	00.0	00.0	0.03	00.00	00-0	00.00	0.00	JURA
																	-					•	-4	*	
\$ 66.0	\$ 66-6	*	1.11 5	\$ 66.0	-	1 (0.0	2.33 5					00.00	1.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00		00.0	0.00		00.0		0.00
N	-		-	-	ć.	1	-		•••	•••		-	01	2	-	5	-	~		2	20		01		= 19
2	1		-			-	-		• •			- (10	~	-	5	-	-		-	23		10		CT COST
N	-		1	-		-	-	-				- ;	5	2	-	5	-	-		-	23		17		TOTAL PROJECT
•	1		1	1		1	1	-				- !	Cl	~	-	~	-	-		•	23		17		LOTAL
522	012	544	221	273	225	722	229	186		326		101	150	142	543	574	245	247	642	253	251	253	255	257	
112	512	217	219	221	223	275	277	925				667	227	785	239	741	543	245	247	249	249	152	253	252	

۰,

ę•

																																					1					12							
																																				,													
· .									Ċ																																								
	e e																																																
	e v																																																
																																									÷								
•	F 57																																																
	-0																																																
	~~																																													·			
																															i K																		
	ŝ																																																
																																								1									
	r r																																																
	e c													•																																			
	4 <u>5</u>																																																
	40																																						*				. 1		;	1			
																																						*	1 4		ł	÷	•						
	•5																																* *		•	*				÷									
	c			1																				1					*		٠									Ţ									
																						•	ļ	÷	*	*																							
	N - 2														***		1		ł		1 1	• •	•											i									٠						
	~ ~												,	i	-	i	÷	i	÷																					i.									
٠	2					;			#	۱	#																							÷.															
																																											,						
	-																																																
			***		****																			9										÷								Ĭ,							
	ົ້		*****		*																																					ŝ							
SAV	- ۲	:																																1					11,			1	11.	11n	E				
SAVE ES	EUC NO				1								1			I		٩L	SAL			_		-														11,	,	HH.	11	JCP. 41L		2				·	
	No I La Tabs In .0f			UAL.			E		1	ŗ			רונ	:	N S			5		SAL	ŗ	ES I	TES YAJOLT	C SAL	111.	2	111	11,				111	111-		11m	11		U.	«FC.	-		200	SEC.	. 036	SEC.				
	14			.4		~ ~	SAL	SAL		SAL	511	SAL	5	2	-	2	1	SFT	2	Y TRAR.	š		1	: "			2	20 4				0	7	22		32	2 4		PAJT2	ASE			23510	13560	1:510	12549	ř,		
HOLL	1	11.	. PER.	EIS	SEC		: :	20			2	23	-	1	115	25		202	150.2	TR	11	44		- 4		-2-	57-212	2-45	52-232		292-25		Sec.	57-012	6-2	52-732	221-25	PAT	P A J										
1.1		÷	CAPAS. PERS.	PRESUPPLESTA AVUAL.		FQUID. 4FR. Y 441ER.	SECC. SALIT.	142 57-132 541	AUTOT RES. SA	INT 52-102 541	211-25	142 421-12	DES Y TRAB. SALIT		CAPTC SAL		ATFRIAS SAL	DFS PASCZ SFC. SAL	nes. Pascz ncp.	۲.	C125. 311. 54L	10		ALTOY FASE	AUTOT. RES.	1 52	ŝ			r u 	r v - 1-	5 1	619.			5		· · · ·	\$	AUTOT. FASE &	.530		516	.230	.236	JFS.		÷	
7		-50 de	CAPAS	S Ja	La.	100	13.	1	UTO!			N	510		645			536	Siu	355.	513	A:JT	PAYEL	1.14	AUN	INI	INI		-			InI	5								C								
ĉ	P.C.N.	5	53			5			31 4						5 :						5		5	24	F	59	61	59	5	2.0	50	12	19	18		18		16	56	101	0		1	101					
FALTOP	17			-	-		-	2	m											~	6	•	5			-	0		59	. •		=	11	1		35	18			69	95	16	; ;	105	01	601			
	31	•	v. 4		=	2:		13	5	27	12	12	31	2	<u>۽</u>			1	4	13	67	67	4		5	5	S	•	9.	••	0 4					1													
	START NU'U																																																

280 -----**** 1 --** 95 5FC. 31-173 345C 99 7FS. 91-173 345C 91 7FS. 91FU2 5FC. 945C 91 7FS. 91FU2 5FC. 945C 13 97V. 017LFY 139 945C 13 97V. 017LFY 139 945C 95 742 945C 745 11 141 52-742 845C 97 7FS. 91FV 5FC. 945C 15 7FS. 91L2 5FC. 945C 17 8F5CT03 945C 17 8F5CT03 945C 3 355. 075. 545. P450 5 065. 975. 379. 0450 9 065. 53L2 550. 0450 7 1171. 535 C P450. 5 PAN. DJJLEY 59 PASC 9 JFS. MILL SFC. PASC 1 PFS. MILL SFC. PASC 3 DFS. MILL DCO. PASC 7 JFS. PATED 134 PASC JFS. SALP JCP. PASC NFS. SALI SFC. PASC 965. STA. EL. SFC. 169 1VT 52-142 PASC. 171 1VT 52-142 PASC. 173 1NT 52-182 PASC. 177 NES. PATI3 134 PASC. 177 NES. PATI3 134 PASC. 177 CARS. 41T. PASC. 197 240701. FASE A PASC. REACTTE PCK PASC 141 52-7X2 PAST -JIH VY CEG JIFSEL PASC 65 TRIVE. 5511 P450 IPIFX VIL. BIREY I 237 KV MI VT 52-132 PASC. II'W E ASE A WIL FS. PASC JI: 50 .110 52-102 PASC 7-172 PASC 12 52-122 PASC DES. ST1. 341. 411. SEC. PASC · cha 542 239 243 229 235 237 170 231 45 C103 219 33 223 227 ANNY 14 602 325 43 1110 512 100 1 C EI 37 810 EUC 5 100 56 6 6. E d a 241 : 53 1 64 237 ŝ 47 5 235 277 23 5 233 622 15 0.5 61 5 213 215 612 22 227 150 102 121 60 to 66 60 66 10 F 85 5 5 19 FF 8 13 F 69 F 67 119 59 161 65 5 55 2 51 68 7 5 5.3



ANALISIS DE RESULTADOS DE PROGRAMA PERT

De la aplicación del programa PERT, al control del mantenimiento de actividades anuales de las subestaciones de la unidad, se han desarrollado las siguie<u>n</u> tes salidas que se encuentran al final de este capítulo :

- DATOS DE ENTRADA

- TIEMPOS

Los tiempos optimista probable pesimista y promedio (ET). La máquina asume que son iguales al tiem po de duración que se estimó para cada actividad y que fue con el único que se alimentó al sistema 4143.

- DESARROLLO DEL PROGRAMA

Tiempo total promedio= ET = 513 días

Los inicios y finales (tempranos y tardíos) están dados en días contados a partir del inicio del pr<u>o</u> grama, el cual se toma como primer día.

Los márgenes o flotaciones están dadas en días.

Las actividades críticas (CP) no tienen holgura ni inicio y final tardíos. Duración calculada del programa de mantenímiento: 280 días.

- GRAFICO DE BARRAS

Ejecutado a una escala de 1 pulgada igual a 40 días (unidad empleada por el programa del sistema 4143). La duración de la actividad se representa con (*) y la holgura con (-).

Se observa que el tiempo asignado de duración del mantenimiento fue de 364 días (1 año), por el tipo de actividades, las cuales son cíclicas por año, sin embargo en los resultados la duración calculada fue 280 días, pero en realidad no contamos con esos 84 días de margen que se notan a simple vista, es de no tar que en el año hay que considerar los días festivos y fines de semana de descanso obligatorio, de ma nera tal que vendrían a quedar menos de 280 días laborables, convirtiéndose desde este momento nuestro programa en crítico. Justamente aquí se detecta la ímportancia de realizar en adelante las correcciones contínuas a este programa de mantenimiento, centrando la atención en las partes que son susceptibles a causar retraso (los caminos críticos requieren atención]. Resultados importantes y positivos pueden ob tenerse mediante reducción de la duración de las actividades críticas, empleo de nuevos recursos, real<u>í</u> zación paralela de actividades que normalmente se realizarían en serie, etc.

Como el programa no da fechas (calendario), un día cualquiera no determinado en que se inicie el control con nuestro programa, será la fecha de referencia en base a la cual se deberán asignar fechas de inicio y terminación (de acuerdo al número de días asignados por el programa desde el día uno).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecución de las actividades en el campo debe estar acompañada del respectivo instructivo o manual del fabricante del equipo.

Los tiempos expuestos en horas-minutos hombre requerido para cada actividad, en su mayoría son dados en base a ex periencia obtenida, de manera que representan un valor muy apegado a la realidad.

Algunos equipos están operando en forma contínua, a su c<u>a</u> pacidad forzada, en algunas subestaciones que se encuentran en los principales centros de consumo de energía eléctrica del país. Debería entonces planificarse a corto plazo nuevos desfogues que alivien la transferencia antes citada para que la misma sólo sea necesaria en las horas de demanda máxima.

El mayor porcentaje de equipos existentes en la unidad son de operación estática, de tal manera que la gran mayoría de daños o averías que puedan presentarse serán de origen eléctrico y en menor número serán los de origen mecánico.

Hemos tratado casi en totalidad sobre mantenimiento preventivo o de control, de manera tal que en base de este surgirán trabajos no programados que se pueden calificar como correctivos. De acuerdo al régimen contínuo con que ha trabajado un equipo y de acuerdo a los años de operación del mismo, deberían hacerse cualquier tipo de pruebas a iniciativa propia del encargado de mantenimiento (adicionales) que las crea conveniente.

En un sistema creciente como el nuestro en que son los equipos de transformación de energía, tales como autotran<u>s</u> formadores, los que van a trabajar a plena carga se debe contar con una gran cantidad de repuestos para éstos.

De manera general todas las empresas eléctricas deben dar atención a la adquisición de equipos de prueba y herramientas para trabajos especiales (realizar importaciones si fuera necesario). Pues éste es uno de los principales defectos de que padece el servicio eléctrico en el país.

Se debe unificar la adquisición de los equipos de las in<u>s</u> talaciones, de manera tal de tener el mínimo número de s<u>u</u> ministradores, pues en la unidad y porqué no decir en todo INECEL, se tiene una gama variada de marcas, receptadas de muchos países, trayendo como consecuencia el problema de la escasez de repuestos a veces desde la pieza más insignificante y pequeña.

Se debe capacitar al personal a nivel de ingenieros y te<u>c</u>

nólogos en el área de operación de sistemas interconectados, esto ayudará a mantener el sistema operando en cond<u>í</u> ciones no lesivas a los equipos.

Se debe capacitar al personal a todo nivel en el área de trabajos en caliente o circuitos con tensión.

Durante la construcción de los equipos (transformadores, interruptores, reactores), deben participar en forma completa conjuntamente con los diferentes suministradores, personal de INECEL que vayan a operar y mantener a los mismos, para que en cualquier momento este personal sea capaz de ejecutar cualquier tipo de reparación por más delicada y difícil que se considere. En mantenimiento de equipos, toda actividad por más insignificante que parezca es de importancia.

Se debe recomendar realizar una tesis acerca de optimización de costos de mantenimiento de subestaciones y líneas de transmisión (como una continuación de esta tesis) cuyo objetivo sea el de recoger información acerca de los costos totales realizados en mantenimientos anteriores, luego actualizar dichos costos, para de esta forma seleccionar (y hacer nuevos reajustes) la programación y control de mantenimiento que ha implicado menores costos y aplicarla en futuros programas.

ANEX OS

ANEXO A

CONCEPTOS GENERALES DE LA PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA

Un aislamiento ideal se comporta como un condensador sin pérdidas, el que, conectado a una fuente de tensión alte<u>r</u> na, será recorrido por una corriente de carga, I_c, adela<u>n</u> tada en 90° respecto a la tensión aplicada.


Con un aislamiento real, sin embargo, aparece una corrie<u>n</u> te I_r en fase con la tensión aplicada V, originando una fuga de potencia activa a través del aislamiento, tal como se muestra en la Figura A.1.


En un aislamiento ideal, I_r es nulo por lo tanto $I_r/I_c=0$ En la práctica I_r es mayor que cero, y la relación I_r/I_c tendrá diferentes valores, de acuerdo con la calidad de aislación, presentando valores crecientes a medida de su envejecimiento.

La magnitud I_r/I_c se denomina "Factor de pérdida", y se la utiliza para calificar las características del aislamiento de los equipos eléctricos.

del diagrama se observa que :

Factor de pérdidas = $\frac{I_r}{I_c}$ = $tg\delta$ = tangente delta





Este factor permite verificar las condiciones iniciales de un aislamiento y detecta las variaciones en las caracterí<u>s</u> ticas de este aislamiento a lo largo de su vida átil.

Examinando nuevamente el diagrama vectorial tenemos :

\$\overline\$ = \$\overline\$ angulo entre la tensión aplicada y la corriente resultante.

Cos ϕ = factor de potencia de la corriente total Cos ϕ = Sen (90- ϕ) = Sen δ

Considerando s pequeño se tiene :

Tgδ ≃ Sen δ

Esto significa que para ángulos pequeños el factor de potencia del aislamiento es aproximadamente igual de factor de pérdidas, por lo que también puede utilizarse para calificar las condiciones del aislamiento. El error resultante al utilizar el factor de potencia en lugar de la Tgó aumenta al aumentar el ángulo de desfase.

Para ángulos de desfase mayores de 5°, si se desea contr<u>o</u> lar el estado de un aislamiento por su factor de pérdidas $(tg\delta)$, por medio de la medición del factor de potencia (F.P.), se puede usar la relación trigonométrica entre $tg\delta$ y Cos ϕ dada por :

$$Tg \delta = \frac{FP}{\sqrt{1 - (FP)^2}}$$

Para el caso del aceite el factor de potencia será entonces la medición de la corriente de fuga a través del ace<u>í</u> te, lo que indica la medición de la contaminación o deterioro del aceite.

De esta forma se encuentra que para la determinación del factor de pérdidas se tiene 2 tipos de instrumentos: los que miden la tangente delta y los que miden el factor de potencia, el primero de estos es más sensible y exacto, necesitando mayores cuidados. Para el trabajo en campo se recomienda el uso del medidor de factor de potencia.

BIBLIOGRAFIA

- 1. ANSI C57.12-1973, Transformadores de potencia.
- 2. ANSI C57.21-1971, Reactores de derivación.

3. ANSI C57.13-1968, Transformadores de medición.

- 4. Comisión Federal de Electricidad, <u>Procedimiento para</u> <u>pruebas de factor de potencia de aislamientos en equi</u> po eléctrico (México, Abril 1980).
- 5. Comisión Federal de Electricidad, <u>Operación y manteni</u> miento de banco de baterías (México, Septiembre 1978).
- 6. Comisión Federal de Electricidad, <u>Experiencia con pro</u> <u>blemas de corrosión salina en líneas de transmisión y</u> <u>subestaciones (</u>México, Agosto 1980).
- 7. Comisión Federal de Electricidad, <u>Experiencia con pro</u> <u>blemas de puntos calientes en líneas de transmisión y</u> <u>subestaciones</u> (México, Octubre 1980).
- 8. H. F. Evarts, <u>Introducción al PERT</u> (2da. edición; Ba<u>r</u> celona : Sagitario S.A. de Ediciones y Distribuciones, 1971).
- 9. M. Erazo y C. Hidalgo, <u>Curso de protecciones DOSNI-I-</u> <u>NECEL</u>, Febrero 1984.

- 10. S. P. Gupta, <u>Mantenimiento de transformadores de po-</u> <u>tencia</u>.
- 11. L. A. Latari, <u>Componentes de sistemas eléctricos en</u> <u>condiciones de límites de operación</u>, Electrobras Br<u>a</u> sil, Universidad Federal de Minas Departamento de I<u>n</u> geniería Eléctrica, 1981.
- 12. L. C. Morrow; <u>Manual de mantenimiento industrial</u>, V<u>o</u> lumen 1, Enero 1973, Capítulo 1.
- 13. J. D. Morgan, <u>Power apparatus testing techniques</u>, D<u>e</u> partment of Electrical Engineering University of Mi<u>s</u> souri-Rolla, 1976, página 23.
- 14. United States Department of the Interior Bureau of Reclamation Denver-Colorado, "<u>Maintenance schedules</u> <u>and records</u>", Power O. and M. Bulletin n^o 18, Enero 10, 1957.
- 15. Westinghouse do Brasil S.A.-Divisao EL-Co, <u>Manual de</u> capacitores.
- 16. Westinghouse Electric Corporation, <u>Electrical Trans</u>mission and distribution.