

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación



"MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE QUEMADORES Y PROTECCIONES DE CALDERA DE LA UNIDAD TV2 DE LA CENTRAL TERMICA ELECTROGUAYAS"

Examén Complexivo, Componente Práctico

Informe Profesional

Previa la obtención del título de:

MAGISTER EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL

Autor: Ing. Jorge Eduardo Dután Sarango

GUAYAQUIL - ECUADOR

AÑO 2016

i

AGRADECIMIENTO

A Dios que me ha permitido contar con mi familia cuyas enseñanzas me han ayudado a terminar esta etapa de mi vida estudiantil.

A la Escuela Superior

Politécnica del Litoral por la

formación de profesionales con

un buen nivel académico.

Jorge Eduardo Dután Sarango

DEDICATORIA

A mis padres Sr. Segundo Dután y Sra. Feresmilda Sarango por sus ejemplos y enseñanzas de responsabilidad y constancia que he aplicado a lo largo de mi vida personal, profesional y estudiantil.

A mi hija Nadia Amelia Dután Reyes que me ha permitido conocer una nueva faceta de mi vida.

Jorge Eduardo Dután Sarango

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

Msc. Sara Ríos

Msc. Holger Cevallos

Msc. Efrén Herrera

Ph. D Wilton Agila

DECLARACIÓN EXPRESA

Este informe profesional me corresponde exclusivamente y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL).

Guayaquil, 14 de abril de 2016

Jorge Eduardo Dután Sarango.

C.I. 0919127852

RESUMEN

La Central Térmica de la Unidad de Negocio Electroguayas de CELEC EP ha realizado la modernización de las calderas de sus dos unidades a vapor TV2 y TV3, marca Mitsubishi, migrando los sistema de control de quemadores y protecciones de caldera antiguos a sistemas de control moderno, con el fin de obtener mayor eficiencia en el proceso de generación de energía eléctrica, al tener un sistema de control confiable. El sistema de control antiguo utilizado en la Unidad TV2 para el encendido de los seis quemadores y protecciones de caldera, consistía en lógica discreta de relés que trabajaban con niveles de voltaje de 120Vac; siendo un problema para el mantenimiento de estos equipos, ya que se presentaban continuas fallas de sus diferentes componentes así como del cableado de sus señales. Todas estas fallas a pesar de ser solucionados por los técnicos de mantenimiento se convertían en problemas por fallas recurrentes en periodos cortos de tiempo, falta de repuestos por la no fabricación de los mismos por parte del fabricante Mitsubishi debido a la antigüedad de las Unidades TV2 y TV3 que presentaban más de 35 años de fabricación.

Ante la situación de tener equipos y un sistema de control con más de 35 años de servicio se perdió la confiabilidad de la unidad TV2 al no contar con repuestos de equipos del sistema de control, lo que ponía en riesgo la generación de energía eléctrica al Sistema Nacional Interconectado. Por tanto, Electroguayas modernizo el control antiguo a un sistema nuevo que ofrece mayor flexibilidad en la operación, manejo de información en tiempo real, disminución de paradas forzadas, registro y

seguimiento de eventos con el fin de tener un eficiente control y un fácil mantenimiento preventivo.

La arquitectura implementada en esta modernización permite que la instrumentación de campo se comunique a los chasis remotos de entradas (contactos secos) y salidas (digital output), para continuar con la comunicación a los controladores lógicos vía ControlNet, para finalmente a través de la red Ethernet TCP/IP enviar la información a ser monitoreado desde la Sala de control. Para el sistema Scada se utilizó el software de Factory TalkView en su versión 6.04.

Una vez migrado el sistema de control, se mejoró los tiempos de salidas de servicio de la unidad TV2 por fallas presentadas en el cableado o fallas de los relés de la lógica de control antigua y falta de repuestos.

ÍNDICE GENERAL

AGRA	DECIMIENTO	İ
DEDIC	CATORIA	ii
TRIBL	JNAL DE SUSTENTACIÓN	iii
DECL	ARACIÓN EXPRESA	iv
RESU	MEN	V
ÍNDIC	E GENERAL	vii
ABRE	VIATURAS Y SIMBOLOGÍA	ix
ÍNDIC	E DE FIGURAS	х
ÍNDIC	E DE TABLAS	xii
INTRO	DDUCCIÓN	xii
CAPIT	TULO I: METODOLOGÍA	01
	ecnica de recolección de datos	01 02
1.2.1	Implementación del sistema de control	03
	Selección de los equipos de campo y de control	06
	Adecuación de las áreas e instalación de tableros	12
1.2.4	Programación del sistema de control y sistema de supervisión	
	o monitoreo	15
1.2.5	Comunicación industrial entre controladores, PLC y sistema de	
	Monitoreo	21
CAPIT	TULO II	25
2.1 Ca	ontrol v monitoreo del sistema	26

Conclusiones	29
Recomendaciones	31
Bibliografía	32
Glosario de términos	33
Anexos	34

ABREVIATURAS Y SIMBOLOGÍA

Kg Kilogramos

Cm2 Centímetros cuadrados

PS Switch de presión

Mmca Milímetros de columna de agua

SPDT Simple polo doble vía

Vdc Voltaje continúo

Vac Voltaje alterno

NO Normalmente abierto

NC Normalmente cerrado

VFT Ventilador de tiro forzado

PSI Libra fuerza por pulgada cuadrada

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Antiguo quemador con sus accesorios: detector de llama, bujía	02
Figura 2. Antiguo tablero de control de quemadores	03
Figura 3. Detector de llama y bujía de alta potencia instalados	06
Figura 4. Esquemático de montaje de escáner frente al quemador	06
Figura 5. Ruta de electrocanales y ubicación de tablero de la caldera	13
Figura 6. Cuarto de tablero de caldera y control de temperatura de aires	14
Figura 7. Interior del tablero de protecciones de caldera y quemadores	14
Figura 8. Diagrama de bloque de condiciones de disparo de las protecciones de caldera	17
Figura 9. Permisivo de quemadores para reset de caldera	18
Figura 10. Condición de operación de las bombas de combustible	18
Figura 11. Condición de disparo por bombas de agua	19
Figura 12. Condición de disparo por turbina	19
Figura 13. Condición de paro de emergencia	19
Figura 14. Condiciones que determinan ignición de diesel listo	20
Figura 15. Condiciones que determinan ignición de fuel oil listo	21
Figura 16. Arquitectura de control de la caldera unidad TV2	24
Figura 17.Tablero de control de quemadores y protecciones de caldera	25

Figura 18. HMI de los quemadores de la cadera en las pantallas táctiles	26
Figura 19. HMI de revisión de estados del sistema de control	27
Figura 20. Quemador nuevo con sus accesorios: bujía, detector de llama	27
Figura 21. HMI de disparo de caldera	28

ÍNDICE DE TABLAS

l'abla #1: Módulos de entrada y salidas del sistema de control de	
quemadores y protecciones de caldera	05
Tabla #2: Características de la instrumentación de campo para el sistema	
de protección de caldera	7-8

INTRODUCCIÓN

La caldera de la unidad TV2 de la central térmica Ing. Gonzalo Zevallos de CELEC EP - Electroquayas contaba con un sistema de control antiquo para su protección y encendido de los quemadores. Estas protecciones de caldera se encargaban del disparo general de los elementos críticos de los seis guemadores que la conforman; cada quemador cuenta con un sistema de ignición o llama piloto que pueden trabajar con diesel y fuel oil como combustible primario para la generación de energía eléctrica, 73 MW, al Sistema Nacional Interconectado. Este sistema de protección disponía de un control discreto manejado con cientos de relés y temporizadores, los cuales daban muchos problemas por fallas de contactos, el sistema de ignición de quemadores con aire y diesel presentaban fallas a tierra de los cables de las bujías, el fabricante de la caldera no disponía de técnicos para los servicios de mantenimiento y calibración de parámetros por lo que no se contaba con el soporte de fábrica, así como los tiempos de entrega de los pocos repuestos que disponían demoraban más de quince meses. Todos estos problemas provocaban constante indisponibilidad de la unidad TV2 originando inconvenientes al Sistema Nacional Interconectado por la falta de energía eléctrica, obligando el ingreso de unidades térmicas del sector privado con costos económicos más elevados. El sistema de control antiguo fue reemplazado por paneles electrónicos con PLC Control Logix redundante, además se realizo la programación de la lógica en lenguaje escalera y bloques funcionales de: protecciones de caldera y control de encendido y disparo de quemadores.

La modernización de la unidad TV2 se realizo en dos etapas que comprendieron diseño y ejecución. La etapa de diseño tuvo una duración aproximada de tres años, la etapa de ejecución, debido a que la unidad TV2 no podía estar indisponible por largos periodos de tiempo, por la necesidad de energía eléctrica al Sistema Nacional Interconectado, se realizo durante una parada anual de mantenimiento y tuvo una duración aproximada de dos meses.

Finalmente, la modernización fue realizada mediante un proceso de licitación con un proveedor local, Genesys S.A, integrador de la compañía Rockwell Automation en Ecuador, la misma cumplía con todas las especificaciones técnicas solicitadas y sus costos estaban en un valor menor que las otras compañías participantes.

CAPITULO I

METODOLOGÍA

1.1 Técnicas de recolección de datos.

La unidad TV2 de la central térmica Ing. Gonzalo Zevallos contaba de un sistema de control e instrumentos con más de 35 años de antigüedad para protección de la caldera y control de quemadores con una lógica discreta que permitía su operación. Las bujías para el encendido de los quemadores ya habían cumplido su tiempo de vida útil y no se contaba con stock de las mismas, la detección de la llama era obsoleta, el área de operación tenía que solicitar consignaciones imprevistas al CENACE para que mantenimiento intervenga en los equipos, lo cuales a pesar de ser reparados presentaban en periodos cortos de tiempo nuevas intervenciones por problemas de fallas en el cableado o en la lógica de encendido de los quemadores, observándose en la figura 1, la bujía y detector de flama del quemador antiguo. Con todo ello para realizar la modernización de estos sistemas se utilizó como fuente de información:

- Planos y lógicos del sistema antiguo.
- Esquemáticos de control.
- Manuales de operación.
- Reuniones con el área de operación para definir condiciones y adecuaciones de trabajo para el nuevo sistema de control debido a la implementación de las pantallas de los HMI.




Figura #1: Antiguo quemador con sus accesorio: detector de llama, bujía

1.2 Solución Tecnológica.

La solución tecnológica implementada en esta modernización consistió en:

- El reemplazo de elementos de campo y control: switches de presión, switches de posición de válvulas switches de presión diferencial, detectores de llama, sistema de ignición.
- Implementación de un nuevo sistema de control que reemplaza el antiguo sistema por falta de repuestos y fallas de cableado que ocasionaban problemas recurrentes de indisponibilidad de la unidad TV2.
- Reemplazo de panel de control de caldera antiguo, figura 2.
- Instalación de pantallas táctiles en conjunto con la implementación de HMI para el control de encendido de quemadores, monitoreo y pruebas de protección de la caldera.




Figura #2: Antiguo tablero de control de quemadores

1.2.1 Implementación del sistema de control.

Este proyecto de modernización consistió en la actualización del control antiguo, conjunto de contactos de relés y temporizadores que realizaban con una lógica de control discreta la protecciones de caldera y control de los quemadores, ANEXO 1, por un sistema de control moderno, robusto, confiable, mediante el uso de controladores lógicos programables cuya programación lógica sea por bloques de función o escalera cumplen con los requisitos estándares de las normas SIL 2 y tecnología redundante.

Para el sistema de control de los quemadores se utilizaron las lógicas existentes de la caldera Mitsubishi de acuerdo a los manuales de operación:

• Permisivos de arranque de caldera, ANEXO 3.

- Barrido del hogar.
- Calentamiento de caldera en frío.
- Arranque de caldera en caliente.
- Encendido de ignitores, ANEXO 2.
- Encendido fallido de ignitores.
- Encendido de quemadores a diesel.
- Encendido fallido de quemadores a diesel.
- Encendido de quemadores a Fuel.
- Encendido fallido de quemadores a fuel.
- Disparo por baja presión de combustible diesel.
- Disparo por baja presión de combustible bunker.
- Disparo por baja presión de vapor atomización.
- Disparo por muy alta presión del hogar.
- Disparo por muy bajo nivel del domo.
- Disparo por bajo caudal de aire <30%.
- Disparo por incongruencia válvula de ignitores.
- Disparo por incongruencia válvula de quemadores a diesel.
- Disparo por incongruencia válvula de quemadores a bunker.
- Disparo por falta de llama.
- Disparo caldera por VTF off.
- Mando de arranque del ventilador de ignitores AC.
- Mando de arranque del ventilador de enfriamiento detectores de llama
 Vac.

- Mando de arranque del ventilador de enfriamiento detectores de llama
 Vdc.
- Entrada/Salidas para generador disparo caldera.
- Salidas para turbina disparo caldera.

Para el requerimiento de los módulos de entrada y salida se realizo un levantamiento en sitio de las señales existentes en el control antiguo, definiéndose el tipo de entradas y salidas, como sus cantidades, tal como se indica en la tabla #1.

SISTEMA DE CONTROL	MODULOS DE ENTRADA Y SALIDA	TIPO	N° DE ENTRADAS/SALIDA S NECESARIAS
	Entradas Digitales 125Vdc para el BMS	DI 125vdc.	159
Quemadores	Entradas Análogas 4-20mA + HarT para el BMS	ara el BMS Al 4-20mA.+HarT.	
	*Salidas Digitales 125Vdc + relé para el BMS	DO 125vdc.	87
	Entradas Digitales 125Vdc para el MFT	DI 125vdc.	48
	Entradas Análogas 4-20mA + HarT para el MFT	AI 4-20mA.+HarT.	7
Protecciones de caldera	*Salidas Digitales 125Vdc + relé para el MFT	DO 125vdc.	10
	Entradas Digitales 125Vdc para el Soplado de hollín	DI 125vdc.	16
	*Salidas Digitales 125Vdc + relé para el Soplado de hollín	DO 125vdc.	10

Tabla #1: Módulos de entrada y salidas del sistema de control de quemadores y protecciones de caldera

Para los quemadores también se implemento la instalación de tres detectores de llama para quemadores duales: diesel y fuel oil y tres detectores de llama para quemadores solo con fuel oil con bujías de alta potencia tal como se muestra en la figura 3. Estos detectores determinan la presencia o ausencia de llama mediante el control de frecuencia de la

misma, el escáner se monto de manera que la zona de combustión primaria es dentro de la línea de visión como se observar en la figura 4.




Figura #3: Detector de llama y bujía de alta potencia instalados.




Figura #4: Esquemático de montaje de escáner frente al quemador.

1.2.2 Selección de los equipos de campo y de control.

Para la selección de la instrumentación de campo se utilizó la tabla #2:

			DESING SET F		POINT	_	
TAG	SERVICE	RANGE	ON	OFF	ON	OFF	REMARKS
		0 - 1000	47		470		
PS-1	Furnance press high (boiler trip)	mmca	mmca		mmca	450 mmca	
PS-2	Air flow > 30% (purge interlock)	0 - 40 psi	30%		6.6 psi	6.3 psi	
	/ III Hear & Seye (par Be interteen)	0 - 10	4.0		4.0	4.38	
PS-3	Furnance gas temp probe cooling air press low	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	
		0 -15	2.0		2.33	2.84	Correction head +
PS-4	H.O press excess low (shut off valve close)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	3.3 m
	H.O atomize steam press excess low (shut off valve	0 - 10	2.5		2.83	3.26	Correction head +
PS-5	close)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	3.3 m
		0 -15	2.0		2.33	2.88	Correction head +
PS-6	Warm up diesel oil press excess low	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	3.3 m
		0 - 10	2.5		2.5	2.93	
PS-7	Diesel oil atomize air press low	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	
		0 - 6	1		1.33	1.67	Correction head +
PS-8	Ignitor oil press excess low	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	3.3 m
DC 0	Leading of the standard standard standard	0 - 6	2.5		2.5	2.81	
PS-9	Ignitor oil atomize air press excess low	kg/cm2	kg/cm2 95		kg/cm2 96	kg/cm2	
PS-16	Main steam press high	x	kg/cm2		kg/cm2	94 kg/cm2	ΔP = 2.1%
1310	Oil conditioner pup discharge press igh (pump stop	0 -15	4.5		4.6	54 Kg/cm2	2.170
PS-22	and alarm)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	3.8 kg/cm2	
	,	0 - 10	6.0	7.5	6.0		
PS-24	Station air reservoir press low (auto start)	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	6.44kg/cm2	
		0 - 10	6.3	7.3	6.3		
PS-25A	A/B - station air reservoir press low (load unload)	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	7.3 kg/cm2	
DC 264	A station air comp lub ail proce lau (interlect)	0 - 6	1		1	2.1 kg/cm2	
PS-26A	A - station air comp lub oil press low (interlock)	kg/cm2 0 - 6	kg/cm2		kg/cm2	2.1 kg/cm2	
PS-26B	A - station air comp lub oil press low (interlock)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	2.1 kg/cm2	
	A station an complian on pression (meeticon)	0 - 10	6.0	7.5	6.0	6.43	
PS-27	Instrument air reservoir press low (auto start)	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	
		0 - 10	6.3	7.3	6.3		
PS-28A	A - Instrument air reservoir press low (load unload)	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	7.3 kg/cm2	
	8 800	0 - 10	6.3	7.3	6.3	701 / 0	
PS-28B	B – Ditto	kg/cm2 0 - 6	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	7.3 kg/cm2 1.63	
PS-29A	A - Instrument air comp lub oil press low (interlock)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	
1 5 25/1	77 Instrument dir compilation press fow (interiock)	0 - 6	1		1	1.63	
PS-29B	B – Ditto	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	
		0 - 6	0.5		0.5	0.65	
PS-30	CWP lube water press low (alarm)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	
		0 - 6	2		2.35	2.05	Correction head +
PS-31	Ignitor diesel oil press normal (burner sequence)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	3.5 m
DC 55		0 - 6	4.0		4.0	3.67	
PS-32	Ignitor atomize air press normal (burner sequence)	kg/cm2	kg/cm2	1	kg/cm2	kg/cm2	Camaakia : I: I
DC 22	disable il ausa a ausab (h	0 - 15	7		7.35	6.0 hs/3	Correction head +
PS-33	diesel oil press normal (burner sequence)	kg/cm2 0 - 10	kg/cm2 4.0		kg/cm2 4.0	6.9 kg/cm2 3.61	3.5 m
PS-34	Diesel atomize air press normal (burner sequence)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	8,01 kg/cm2	
	= ==== atomize an press normal (sumer sequence)	0 - 15	7	<u> </u>	7.35	6.82	Correction head +
PS-35	Heavy oil press normal (burner sequence)	0 - 15 kg/cm2	kg/cm2		/.35 kg/cm2	kg/cm2	3.5 m
	Heavy oil atomize steam press normal (burner	0 - 10	4.0	1	4.35	3.92	Correction head +
PS-36	sequence)	kg/cm2	kg/cm2		4.35 kg/cm2	3.92 kg/cm2	3.5 m
		0 - 15	3	1	3.37	3.90	Correction head +
PS-37	Heavy oil press low (alarm)	0 - 15 kg/cm2	kg/cm2		3.37 kg/cm2	kg/cm2	3.7 m
r3-3/	Heavy on press low (alarm)	Ng/CIIIZ	Ng/CIIIZ		Ng/CIIIZ	Ng/CIIIZ	3.7 111

		1	L 3	[3.37		
			kg/cm2		kg/cm2	3.95	
		0 - 10	H 7		7.37	kg/cm2	Correction head +
PS-38	Heavy oil atomize steam press low & hihg (alarm)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	7 kg/cm2	3.7 m
PS-41	Heavy oil temperature high (alarm)	0 -15 psi			11.8 psi	11.6 psi	
PS-42	Heavy oil temp low (alarm)	0 -15 psi			10.2 psi	10.4 psi	
		0 - 10	5		5	5.45	
PS-45	Station air press low (alarm)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	
		0 - 10	5		5		
PS-46	Intrument air press low (alarm)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	5.7 kg/cm2	
		0 - 1000	400		401		
PS-56	Furnce press high (alarm)	mmca	mmca		mmca	383 mmca	
		0 - 6	1.5		1.87		
PS-57	Ignitor diesel oil press low (alarm)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	2.2 kg/cm2	
		0 - 15	3		3.39	3.94	Correction head +
PS-58	Warm up diesel oil press low (alarm)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	3.7 m
		0 - 6	3.5		3.5	3.78	
PS-59	Ignitor diesel oil atomize air press low (alarm)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	
		0 - 10	3.0		2.99		
PS-60	Warm up diesel oil atomize air press low (alarm)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	3.4 kg/cm2	
		0 - 400	50		50		
PS-61	Furnance Ignitor air diff press low (alarm)	mmca	mmca		mmca	59 mmca	
			450		460		
PS-62	Condenser vacum low (trip)		mmHg		mmHg	540 mmHg	
		0 - 60	25		25.8	27.5	
PS-64	Sott blower steam press low (interlock)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	
		0 - 15	6.50		6.50	7.10	
PS-65	City water pump discharge press low (interlock)	kg/cm2	kg/cm2		kg/cm2	kg/cm2	

Tabla #2: Características de la instrumentación de campo para el sistema de protección de caldera.

Los switches industriales seleccionados, ANEXO 7, presentan las siguientes características:

- Alimentación 120vac 60Hz.
- Velocidad 100Mbps. Conector RJ45
- Led Indicador de estatus: alarma, alimentación, sistema, sincronismo
- Temperatura de trabajo 45°C.
- Humedad 95%.

9

Dentro de estos switches industriales se consideraron los switch de presión

diferencial con las siguientes características: para fluido aire, contacto seco

de salida SPDT - 24Vdc, protección IP66, toma inferior de 1/4" NPT macho,

bourdon de acero inoxidable, ajuste de punto de calibración rango 0 a

150mmH2O, set 80mmH2O.

Para los switches de posición de válvulas se consideraron las características

de: salida de contacto seco SPDT, NC, NO tensión de entrada 24vdc,

protección IP66, toma eléctrica de ½" NPT.

Los switches de presión cumplen las siguientes características:

Para fluido bunker o diesel contacto seco de salida SPDT - 24Vdc.

protección IP66 toma inferior de 1/4" NPT macho, bourdon de acero

inoxidable, ajuste de punto de calibración.

Aplicación de campo: Medida y monitoreo de presiones relativas.

Conexión al proceso: Roscada recta de ½.

Temperatura de proceso: para combustible máximo 120°C y para vapor

máximo 500°C.

Para presión del hogar máximo 500mmH2O de la caldera, máximo

1200mmH2O, 800°C

Certificados: SIL II.

Los detectores de llama instalados presentan las siguientes características técnicas:

- Para detección de luz ultra violeta, transmisión de flama presente por fibra óptica con salida de contacto SPDT NO/NC (24vdc) y salida analógica 4-20 mA.de magnitud de flama, con línea de aire para su enfriamiento de los mismos.
- Sensibilidad para detectar la llama con diesel y bunker.
- Housing Material: Cast aluminum with gray polyester powder coat finish
- Environmental: NEMA 4X, IP66, Class I Division 2, Groups A, B, C & D,
 Class II
- Division 2, Groups F& G
- Temperatura de la pared donde se instala el scanner: 115°C.
- Presión de la Caja de Aire: 80 PSI.
- Humidity: 0% to 95% relative humidity, non-condensing
- Voltaje de entrada 24 Vdc, +10%, -15% supply current: 0.35 A, 8.5 VA
- Relay Output FLAME RELAY, SPST (N.O.)
- Falla de réle, SPST (N.C.)
- Rango de contactos: Minimum: 10mA 5 Vdc, maximum: 2A 30
 Vdc, 50 Vac, 240 Vac (FM & UL models and all "CG" models)
- Salida análoga: 4-20 mA dc current, referencia a 24Vdc common, maximum connected load: 750 ohms
- Status Indication: Eight (8) character alpha-numeric LED display (scrolling capability)

- Operator Interface: Four (4) pushbutton style keys
- Cable Jacket: Irradiated Modified Polyolefin (flame-retardant, low smoke, zero halogen)
- Maximum Temperature: 257°F (125°C)
- Nominal O.D. 0.41" (10.4 mm), Maximum O.D. 0.43" (10.9 mm)
- Maximum cable length 1000 feet (305 meters)
- Calibración y configuración por software vía RS485 o equivalente más cable de comunicación y accesorios.

Para los módulos de entradas digitales se tienen las siguientes características:

- Soportar voltaje de 125Vdc
- Habilitación desde software por cada canal
- Filtro seleccionable desde software
- · Conexión a dos hilos.
- Indicador de estatus de cada señal y módulo.
- Protección contra sobre tensión
- Protección contra apertura de bobinas.
- Detección de "1" verdadero voltaje entre 80 y 130vdc
- Detección de "0" falso voltaje entre 0 y 20vdc.
- Tensión de aislamiento 250Vdc.
- Temperatura de trabajo 40°C.

Para los módulos de salidas digitales se tienen las siguientes características:

- Voltaje de salida 125Vdc.
- Habilitación desde software por cada canal.
- Filtro seleccionable desde software
- Indicador de estatus de cada señal y modulo.
- Protección contra sobre tensión
- Protección contra apertura de bobinas.
- Capacidad del contacto final 2,5Adc. a 125Vdc. y 3 SPDT
- Detección de "1" verdadero voltaje entre 80 y 130vdc
- Detección de "0" falso voltaje entre 0 y 20vdc.
- Tensión de aislamiento 250Vdc.
- Temperatura de trabajo 40°C
- Los relés o contactos propios de los módulos de salida son de estado sólido.

.

1.2.3 Adecuación de las áreas e instalación de tableros.

En esta parte se detalla las adecuaciones civil, eléctrica y mecánica que se realizaron para llevar a cabo esta modernización así como las rutas establecidas con electrocanales para las señales de control, alimentación de energía, ubicación de paneles como se observa en la figura 5. La ruta de los electrocanales, atraviesa la casa de máquinas desde el área de quemadores hasta el cuarto de control.




Figura #5: Ruta de electrocanales y ubicación de tablero de la caldera.

Debido a que la temperatura en la casa de máquinas esta alrededor de los 40°C se tuvo que construir por cuenta de Electroguayas cuartos refrigerados, para la ubicación de los tableros a ser remplazados con centrales de aire de precisión para evitar la presencia de humedad y proteger los equipos electrónicos como se detalla en la figura 6. La ubicación del nuevo tablero de encendido de quemadores y protecciones de la caldera, descritos en la figura 7, se mantuvo frente al área de quemadores por su interacción con el personal de operación para tiempo de respuestas inmediatos en situaciones de emergencia que se pueden presentar durante el funcionamiento de la caldera. Para llevar el cableado de fuerza y control desde el tablero de la caldera hasta el cuarto de control y recoger el cableado de la instrumentación de campo y llevarla al tablero de caldera la compañía Genesys instalo nuevos electrocanales. Para evitar daños en los equipos

electrónicos, Electroguayas implemento el uso de un sistema de barra segura que garantiza la calidad de la energía en su salida de voltaje y frecuencia.





Figura #6: Cuarto de tablero de caldera y control de temperatura de aires.





Figura #7: Interior del tablero de protecciones de caldera y quemadores.

1.2.4 Programación del sistema de control y sistema de supervisión o monitoreo.

La unidad TV2 de Electroguayas cuenta con seis quemadores cada uno de ellos con un sistema de ignición o llama piloto. En la funcionalidad de este sistema los quemadores 1-2-3 durante el inicio de operación de la caldera solo pueden trabajar con diesel, mientras que los quemadores 4-5-6 pueden trabajar solo con fuel oil como combustible primario, luego del arranque los quemadores 1-2-3 pueden funcionar con fuel oil. La programación se realizo en bloques y escalera utilizando un PLC de la marca Allen Bradley. Para el sistema de protecciones de caldera o MFT encargado de hacer el disparo general de los elementos críticos en los quemadores se considero para la programación, observada en la figura 8, las siguientes condiciones de disparo o fallas críticas:

- Bajo nivel de la caldera: los quemadores nunca pueden trabajar en el caso que se presente un bajo nivel del domo por más de tres segundo.
- Alta presión hogar de caldera: para evitar una ruptura o explosión, los quemadores se paran al presentarse una alta presión en el sistema de vapor de la caldera (mayor a 470 mmca).
- Ventilador de tiro forzado (VTF), en el caso de no existir el aire que permite la combustión en los quemadores de la caldera por paro del VTF, los quemadores se disparan.
- Bomba de combustible, si durante la operación normal de los quemadores las bombas de combustible se paran, se presentara un paro

por falla en la alimentación de combustible de acuerdo al diagrama de la figura 10.

- Bomba de agua, ante la falla de las bombas de agua de alimentación a la caldera y operación de los quemadores, para evitar daños en los tubos de caldera por falta de agua, se dispara la caldera de acuerdo a diagrama de bloque de figura 11.
- Paro operación de turbina, los quemadores se disparan de que el caso que el generador este sincronizado y se presenta un cierre de la válvula principal de vapor a la turbina de acuerdo a diagrama de bloques de figura 12.
- Alto Nivel de la caldera, los quemadores nunca pueden trabajar en el caso que se presente un alto nivel del domo por más de tres segundo.
- Stop de emergencia caldera, permite el disparo manual de la caldera por parte del operador ante la presencia de alguna emergencia, según lo observado en diagrama de bloques de figura 13.
- Flujo de aire, para una correcta operación de la caldera el flujo de aire debe ser mayor al 30% en el caso de no cumplir esta condición se disparan los quemadores.




Figura #8: Diagrama de bloque de condiciones de disparo de las protecciones de caldera

Las protecciones de caldera solo se restablecen, de acuerdo a lo indicado en la figura 9, si se cumple con las siguientes condiciones: nivel del domo ok, todas las válvulas de combustible cerradas, flujo de aire mayor al 30%, registros de aire abiertos y la no presencia de llama.




Figura #9: Permisivo de quemadores para reset de caldera




Figura #10: Condición de operación de las bombas de combustible




Figura #11: Condición de disparo por bombas de agua




Figura #12: Condición de disparo por turbina




Figura #13: Condición de paro de emergencia

El sistema de control de quemadores se encarga del arranque y paro del sistema de ignición como del encendido y apagado de los quemadores. El arranque del sistema de ignición permite el arranque primario de la llama piloto, previamente que el operador presiones la botonera de arranque, sistema ignición listo debe estar ok y no existir ninguna falla las protecciones de caldera.

Para que sistema ignición diesel esté listo, según se observa en figura 14, se debe tener: presión normal diesel ignición, presión normal de atomización, MFT listo, válvula shut off de ignición listo.




Figura #14: Condiciones que determinan ignición de diesel listo

En la ignición se abre la válvula de ignición y se activa el transformador de ignición. Si después de un tiempo no hay confirmación de llama, la válvula de ignición y el transformador se apagan. Otra programación efectuada de

acuerdo a la figura 15, tiene referencia al paro del sistema de ignición, durante el arranque del sistema de ignición se presenta una falla por protecciones de caldera o la válvula principal de shut off se cierra, automáticamente el sistema de ignición se apaga.




Figura #15: Condiciones que determinan ignición de fuel oil listo

1.2.5 Comunicación industrial entre controladores, PLC y sistema de monitoreo.

Para este proyecto se implemento una arquitectura de tecnología abierta, escalable tanto en hardware como en software que permite la integración de equipos y sistemas como:

- Control regulatorio de caldera
- Control de turbina,
- Control de auxiliares de planta,

- Sistema de alarmas y protecciones
- Sistemas de seguridad,
- Sistemas de comunicaciones, PLC's y registradores.

Además esta arquitectura permitir la interconexión, comunicación, en todos sus niveles con equipos de diferentes fabricantes con sus diferentes protocolos de comunicación. El ambiente de trabajo utilizado es Windows Xp, una red de planta como la Ethernet de 100Mbps, utilizando comunicación TCP/IP de forma directa entre los controladores y las estaciones de trabajo, el manejo de datos e información está basado en OLE de OPC.

Esta comunicación Ethernet / IP de red industrial entre las estaciones de operación, los paneles PC locales y las unidades de adquisición y control, cumplen con las características de ser redundantes.

El esquema general para la arquitectura implementada se detalla a continuación:

- Una estación de operación
- Un controlador lógico(redundante) basado en control logix L61
- Una red controlNET (chasis IO)
- Una red ethernet/IP supervisión
- Cuatro chasis remotos para las entradas y salidas.

De acuerdo a lo arquitectura mostrada en la figura 16, se observa que en el cuarto de control se encuentra el sistema Scada con los equipos de monitoreo y control, servidores primarios y secundarios de HMI, servidor de históricos y servidor de administrador de activos además de las estaciones de trabajo e ingeniería. El tablero de control del sistema de protecciones de caldera y quemadores se comunica con el Scada por medio de una red Ethernet/IP con redundancia de switches administrables en capa dos, estos switches también enlazan las pantallas táctiles de control de quemadores y el sistema auxiliar general de caldera dentro de la red del Scada. Este tablero de control está conformado por los siguientes equipos:

- Dos chasis (primario y respaldo) de siete slots cada uno en donde se encuentran los procesadores, tarjetas de redundancia de procesadores, tarjetas de comunicación Ethernet y ControlNet.
- Cuatro chasis de 10 slots divididos en chasis de MFT, chasis de BMS1, chasis de BM2 y chasis de BM3.

En el chasis de MFT se encuentran las tarjetas de entrada y salida digital, ANEXO 4 y 5, encargadas de recibir las señales principales de protecciones de la caldera y que generan a su vez los respectivos disparos del sistema. En el chasis de BMS1 se encuentran las tarjetas de entradas y salidas digitales y análogas (ANEXO 6) encargadas de los permisivos de arranque y

disparo de los quemadores 1-2, el chasis de BMS2 corresponde a los quemadores 3-4 y el chasis de BMS3 corresponde a los quemadores 5-6.




Figura #16: Arquitectura de control de la caldera unidad TV2.

CAPITULO II

La modernización del sistema de control de quemadores y protecciones de la caldera de la unidad TV2 realizada por Electroguayas, inicio el 13 de abril de 2013 durante el periodo de la parada anual programada y planificada ante el CENACE culminando el 9 de junio de 2013, siendo el resultado final de estos trabajos:

- Mejoras operativas y HMI amigables, debido a la visualización y control del proceso de encendido de quemadores en las estaciones de trabajo de la caldera y cuarto de control incorporando el uso de pantallas táctiles, mostradas en la figura 17.
- Redundancia de los PLCs encargados del sistema de control y protecciones de la caldera.
- Habilitación del sistema de detección de llama para el encendido de quemadores el cual dejo de operar por falta de repuesto y tiempo de vida útil.





Figura #17: Tablero de control de quemadores y protecciones de caldera con pantallas táctiles

El costo total de esta modernización en la Unidad TV2 para bienes y servicios fue de \$247,044.50 + IVA, desglosándose los valores de \$189,148.90 + IVA para bienes y \$67,895.53 + IVA para servicios.

2.1. Control y Monitoreo del Sistema.

Una vez culminado los trabajos de modernización se procedió con el arranque de la unidad para su reingreso al sistema nacional interconectado con la producción de 73 MW de energía eléctrica. En el nuevo panel de quemadores se tiene instalado dos pantallas táctiles que permite la interacción del área de operación con los equipos de manera amigable para selección del tipo de combustible a utilizar, encendido, apagado y disparo manual de cada uno de los seis quemadores, así como el monitoreo de los mismos y de las protecciones de la caldera. Esta interacción se realiza a través de pantallas de HMI mostradas en la figura 18.




Figura #18: HMI de los quemadores de la cadera en las pantallas táctiles

En el sistema de monitoreo se confirma el estado de cada quemador así como también un histórico de alarmas de las protecciones de caldera y quemadores. El área técnica por medio de la estación de Ingeniería puede realizar la revisión y pruebas del estado de los módulos de electrónicos de los PLCs por medio de verificaciones vía HMI de cada modulo de control, figura 19. Todas estas revisiones de los nuevos quemadores que se instalaron, figura 20, se realizan en las actividades diarias de mantenimiento en un preventivo y correctivo o durante las paradas anuales programadas, situación que no se podía realizar con el sistema de control antiguo.




Figura #19: HMI de revisión de estados del sistema de control.



Figura #20: Nuevo quemador con sus accesorios: bujía, detector de llama.

También se cuenta con un HMI, mostrado en la figura 21, que permite al área de mantenimiento realizar un diagnostico en línea cuando ocurre un disparo de la unidad a causa de las protecciones de la caldera, por medio de la visualización del lógico de control.




Figura #21: HMI de estado de disparo de caldera.

Conclusiones.

Para la modernizacion de las protecciones de caldera y control de quemadores de la Unidad TV2, se realizo un proceso de licitación con la compañia Genesys S.A, la cual además de cumplir con la mejor oferta económica y especificaciones técnicas solicitadas, contaba con tecnologia Rocwell, implementada previamente en la modernizacion del nivel del domo de la caldera y control de la turbina, lo cual permitio uniformidad de tecnologias en todo el sistema de control de la unidad TV2.

Con la implementacion del nuevo sistema se logro más eficiencia en el mantenimiento debido a que los elementos que se utilizan en los sistemas de protección como de control se encuentran facilmente en el mercado, lo cual era una limitante con el sistema anterior por su tiempo de operación, más de 35 años.

El nuevo sistema inplementado permitio contratar el servicio directo, con la compañía Rockwell Automation, para asistencia tecnica remota, lo cual es una gran ayuda para los técnicos de mantenimiento, debido a que interactúan con profesionales de otros países sobre fallas presentadas en sistemas similares, situación que no ocurría con el sistema antiguo.

A pesar que al inicio de la operación del nuevo sistema se tuvo problemas en la adaptación de los operadores al mismo, con el pasar del tiempo y continua capacitación de la operación del sistema se logro un manejo óptimo que permitió en conjunto con el área de mantenimiento una mayor confiabilidad de la unidad TV2 en lo referente a la instrumentacion y control de la misma.

Se redujo la salida de la unidad TV2 por mantenimientos forzados debido a fallas en la instrumentación de campo y control.

Recomendaciones.

Continuar con la adquisición de respuestos del sistema de control e instrumentación de campo para stock lo cual no fue cubierto en la modernización.

Continuar con la contratación del servicio para la asistencia técnica remota con la compañía Rockwell Automation, debido a que permite descargas de actualizaciones de software de la base de conocimientos de Rockwell e interacción con técnicos Rocwell via web.

Continuar con la modernización del resto de sistemas, como por ejemplo, el Scada eléctrico de manera que se integren a los sistemas que han cumplido con este proceso.

Continuar con la capacitación del personal en el manejo de estos sistemas, en especial el personal de operación, debido a los retiros voluntarios que se están presentado de las personas que conforman esta área y asi evitar fallas en el sistema por una mala operación.

BIBLIOGRAFÍA


- [1] Sistema oficial de contratacion publica, LICBS-CELEC EP-EGU-2.0483-11, https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/, fecha de consulta 25 de marzo de 2016.
- [2] Rocwell Automation, Sistema de control BMS TV2-TV3, referencia M9830NJ002, consulta 21 de marzo de 2016.

GLOSARIO DE TÉRMINOS


- [1] PLC: Controlador lógico programable.
- [2] Hart: Señal de 4 20 mA que lleva el protocolo industrial para comunicar los datos de los equipos de campo con el PLC.
- [3] CENACE: Centro Nacional de Control de la Energía.
- [4] Diesel oil: combustible liviano utilizado en las calderas para la generación térmica.
- [5] Fuel oil: combustible pesado utilizado en las calderas para la generación térmica.
- [6] SIL: Estandar de seguridad europeo.
- [7] OPC: Estándar de comunicación en el campo del control y supervisión de procesos industriales.
- [8] Ethernet/IP: Protocolo de red en niveles para aplicaciones de automatización industrial.
- [9] HMI: Interfaz hombre máquina.
- [10] SCADA: Sistema supervisorio de adquisicion y control de datos.
- [11] MFT: Main fuel trip, disparo de protecciones principales de caldera.
- [12] BMS: Burner Management System, control de quemadores.


ANEXOS

- 1. LÓGICA DE CONTROL DE PROTECCIONES DE CALDERA.
- 2. LÓGICA DE CONTROL DE ARRANQUE DE IGNITORES
- 3. LÓGICA DE CONTROL DE QUEMADORES.
- 4. MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL.
- 5. MÓDULO DE SALIDA DIGITAL.
- 6. MÓDULO DE ENTRADA ANÁLOGA.
- 7. TÍPICO DE MONTAJE DE TRANSMISOR DE PRESIÓN.



• /





LISTA DE MATERIALES ITEM CANT. REFERENCIA ABREV. DESCRIPCION / MATERIAL 1 1 1492-GH010 MODULO DE ENTRADAS ANALOGAS 2 1 1756-IF8H MODULO DE ENTRADA ANALOGICA HART DE 8 CANALES 3 1 1492ACABLE050UD MODULO PRE CABLEADO CON TBH INCLUIDO 4 1 1492AIFM8F5 MODULO DE CONEXION REMOTA DE ENTRADA ANALOGA 1756-IF8H 5 1 1492-J4 BORNERA SENCILLA FUSIBLES CERAMICO DE 1 AMPERIO CHASIS MFT SLOT 4 TB20 1756-IF8H 1492-AIFM8-F5 TB20-VCDM/TB5-34 。 34 VER GEN-RAE-ELE-DG-004 LINEA 0427 **SPARE** SPARE **SPARE SPARE SPARE** SPARE SPARE SPARE TB20-+V/BRKTB5-CB0534(2) MFT SLOT 4/TB20 BRKTB5 O2 080534 VER GEN-RAE-ELE-DG-004/0427 1492-ACABLE 050UD Rockwell Sistemo de manejo de quemadores BMS para calderas TV2 Y TV3 **Automation** MODULO DE ENTRADA ANALOGICA SOMETIDO: C. MESA APROBADO: D. GONZALEZ (RICENERA BASICA) CHASIS MFT SLOT 4 COLOMBIA R.PARADA COTEMBO: E.LINDAO 17/05/12 GEN-RAE-MEC-DG-009 N/A S/E 19/03/13

LISTA DE MATERIALES MODULO DE ENTRADAS DIGITALES DESCRIPCION / MATERIAL ITEM CANT. REFERENCIA JABREV. 1 1 1756-IB16ISQE MODULO DE ENTRADA DIGITAL SOE DE 16 CANALES 2 1 1492CABLE050Y MODULO PRE CABLEADO CON TBCH INCLUIDO 3 1 1492/FM40FFS24A4 MODULO DE CONEXION REMOTA DE ENTRADA DIGITAL 1756-IB16IS0E CHASIS MFT TB5 4 15 PUSIBLE CERAMICO FUSIBLES CERAMICO DE 1 AMPERIO 5 I 1492-J4 BORNERA SENCILLA SLOT 5 11 0 6 1 1492-GH020 MINIATURE CIRCUIT BREAKER DE 2 AMPERIOS 1756-IB16IS0E TB21 VER GEN-RAE-ELE-DG-005 LINEA 0519 1492-IFM40F-FS24A-4 BRKTB5 TB21-+V15/ BRKDCTB5-CB0511(2) D 2 (8051) 2A1 D (Q) B21-CQM15/ TB5-11 **©** 2 **©**3 VER GEN-RAE-ELE-DG-005/0519 **®**⁴ SPARE **(2)** 6 SPARE **©**, **O**9 SPARE 0 TB21-IN 12/ 52G+ BREAKER_52G (a) JB21-+V12F/__52G-TB21-IN 11/ PS2+ **O**15 PS_2 TB21-+V11F/ PS2-**©**17 TB21-IN 10/ 10LB+ MS_10LB TB21-+V10F/ 10LB-**O**19 TB21-IN 9/ B31B+ **©**21 RELE_52_B31B TB21-+V9F/__B31B-_ **◎**23 TB21-IN 8/ B31A+ RELE_52_B31A TB21-+V8F/__B31A-Q 25 **⊘**26 TB21-IN 7/ PS1+ **©**27 PS_1 TB21-+V7F/ PS1-**©** 28 (2)© 25 © 31 © 32 TB21-IN 6/ 34LB+ © 32 © 34 MS_34_LB. TB21~+V6F/ 34LB-TB21-IN 5/ 33LB+ MS_33LB TB21-+V5F/__33LB-_ TB21-IN_4/__42XB22+__ **©**35 **⊘**36 RELE_42X_B22 TB21--+V4F/ 42XB22--TB21-IN 3/ 42XB218+ RELE_42X_B21B TB21-+V3F/ 42XB21B 0 TB21-IN 2/ 42XB21A+ RELE_42X_B21A TB21-+V2F/ 42XB21A-TB21-IN 1/ 52B5+ RELE_52_B05 TB21-+V1F/ 52B5-TB21-IN Q/ ZS1L+ ZS_1L TB21-+V0F/ ZS1L-TB21-COM 0/ TB22-COM15 MFT SLOT 5/JB21 OVDC PARA BORNERA TB22 VER GEN-RAE-MEC-DG-011 TB21-+V0/ TB22--+V15 1492-CABLE-050Y 24VDC PARA BORNERA TB22 VER GEN-RAE-MEC-DG-011 Rockwell Sistema de monejo de quemadores BMS para calderas TV2 Y TV3 **Automation** MODULO DE ENTRADA DIGITAL CONTACTO SECO CHASIS MFT SLOT 5 D: DEFINIR (INGENIERIA BASICA) APROBADO: D. GONZALEZ COLOMBIA R.PARADA COTEJADO: E.LINDAO 17/05/12 GEN-RAE-MEC-DG-010 N/A S/E 19/03/13 CON-MAC-MEC-DG-CHID CON-MAC-MEC-DG-CHID DE: 40 0 0

