# FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

"Diseño y Construcción de un Medidor Digital de Factor de Potencia"

# TESIS DE GRADO

Previa a la Obtención del Título de: INGENIERO EN ELECTRICIDAD

Especialización: ELECTRONICA

Presentada por:

Leoncio Aristóteles Ferrer Triviño

Guayaquil - Ecuador 1987

### AGRADECIMIENTO

Al ING. CFSAR YPPEZ, Director de tesis y a la Srta. POSA FEPZER T., por su valiosa y desinteresada ayuda que me permitió culminar con éxito este trabajo.

# DEDICATORIA

A MIS PADRES

A MIS HERMANOS

A MI ESPOSA

A MI HIJO

Don or he come minimes

Ber. No.

ING CESAR YEPEZ F.

Director de Tésis

ING. GUSTAVO BERMUDEZ F.
Sub-Decano de la Facultad
Ingeniería Eléctrica

ing Juan carios aviles

Miembro Principal

ING. JUAN DEL POZO

iembro Principal

#### DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis, me corresponden exclusivamente; - y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA - SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la -ESPOL).

· LEONCIO ARISTOTELES FERRER TRIVIÑO

Inv. No.

#### RESUMEN

El objetivo do ente trabajo en el de diseñar y construir un medidor de factor de potencia, para el laboratorio de maquinaria de la Espol.

El método a seguir es el de coger nuestras secuenciales de la diferencia de fase de la señal de voltaje y corriente respectivamente.

A esta diferencia de fase se la multiplica por la señal de reloj, cuya frechencia de pulsación corresponde a medio grado eléctrico. La cantidad de pulsas resultantes son contados por un arreglo de tres contadores de décados que son suficientes para contar hasta 180 pulsos; en términos ideales corresponden a 90 grados eléctricos. Los pulsos contados son envisdor a la memoria cuya dirección corresponde al número de pulsos conta os; en cada dirección existe almacenado el valor del coseno del grado corresponsiente al número de pulsos.

Como el equipo es disenado para medir factor de potencia trifásico tento en equilibrio como desequilibrio; se toma lectura por fase en forma secuencial; debido a que me toma pólo la diferencia de fase entre voltaje y corriente o viceversa, se incorpora un detector de carga que será el encargado de encender un diodo emisor de luz para indicar que la carga es capacitiva, la ausencia de luz corresponde a carga inductiva.

A partir de la madición de este equipo, se puede disehar un corrector automático de factor de potencia, que puede ser motivo de otra tesis.

# INDICE GENERAL

	PAG.
RESUMEN	VI
INDICE GENERAL	
INDICE DE FIGURAS	
	5650 8550
INDICE DE TABLAS	
ABREVIATURAS	
INTRODUCCION	15
CAPITULO I	18
DEFINICIONES GENERALES	18
1.1. POTENCIA, FACTOR DE POTENCIA	18
1.2. SISTEMA TRIFASICO: CARGA EQUILIBRADA	25
Y, A	
1.2.1. SISTEMA TRIFASICO ESTRELLA	26
1.2.2. SISTEMA TRIFASICO DELTA	28
1.3. POTENCIA TRIFASICA: Y, $\Delta$	31
1.4. TIPOS DE POTENCIA: ACTIVA, REACTIVA,	
APARENTE	32
CAPITULO II	
PROCEDIMIENTOS	39
2.1. ANALOGICO	39
2.2. DIGITAL	40
CAPITULO III	
DISTFO	45

	PAG.
3.1. ANALISIS DE LA SEGAL	45
3.2. DISETO DEL DETECTOR DE VOLTAJE	48
3.3. DISERO DEL DETECTOR DE CORRIEVE	50
3.4. DISETO DEL SECUENCIADOR	52
3.5. DISETO DEL RELOJ	55
3.6. DISTRO DEL CIRCUITO CONTADOR RETENEDOR	56
3.7. DISENO DEL CIRCUITO DE MEMORIA	61
3.8. DISETO DEL CIRCUITO RECONOCEDOR DE CAR	
GA	70
CAPITULO IV	
COMSTRUCCION	75
4.1. LISTA DE MACTRIALES Y PRESUPUESTO	75
4.2. UBICACION DE COMPONENTES	77
4.3. FORMA DE MONTAJE EN EL LABORATORIO	79
4.4. RESULTADOS	82
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	85
APENDICES	
APENDICE A: HOJA DE DATO DEL 7490	90

# INDICE DE FIGURAS

ИО		PAG
1.1.	EL VALOR DE LA POTENCIA MEDIA P DE UNA	
	FUNCION PERIODICA DE P(t) ES IGUAL SO-	
	BRE CUALQUIER PERIODO T	21
1.2.		
	TRELLA	27
1.3.	DIAGRAMA FASORIAL DE UN SISTEMA TRIFA-	
	SICO EQUILIBRADO ESTRELLA	28
1.4.	VOLTAJES Y CORRIENTES DE UN SISTEMA	
	DELTA	29
1.5.	DIAGRAMA FASORIAL DE UN SISTEMA TRIFA-	
	SICO EQUILIBRADO DELTA	30
1.6.	VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIA EN UNA -	
	CARGA RESISTIVA PURA	33
1.7.	VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIA EN UNA CAR	
	GA INDUCTIVA	33
1.8.	DIAGRAMA FASORIAL DE CORRIENTE ACTIVA	
	Y REACTIVA	36
1.9.	DIAGRAMA FASORIAL DE POTENCIA ACTIVA Y	***
	REACTIVA	37
2.1.	DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN PROCESO ANA-	
	LOGICO	39
2.2.	DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DIGITAL	41

0	X1	
$N_{\mathbf{O}}$		PAG.
3.1.	DIAGRAMA DE TIEMPO DE LAS SEÑALES	
	V e I	46
3.2.	CIRCUITO DETECTOR DE VOITAJE	49
3.3.	CIBCLILO DE CUSSILLIA	<b>5</b> 0
3.4.	SISTEMA 3 Ø EQUILIBRADO EN Y	51
3.5.		51
3.6.	CIRCUITO SECUENCIAL	5
3.7.	CURVAS DEL 555 COMO BIESTABLE	56
3.8.	CIRCUITO DEL RELOJ	56
3.9.	OBTENCION DEL PAQUETE DE PULSOS	57
3.10.	DIAGRAMA DE TIEMPO PARA ACCESO Y .	
	BORRADO DE DATOS	59
3.11.	DIAGRAMA CIRCUITAL CONTADOR-RETY	
	NEDOR.	60
3.12.	DIAGRAMA DE TIEMPO PARA AMALISIS	
	DE CARGA CAPACITIVA-INDUCTIVA	71
3.13.	CIRCUITO DETECTOR DE CARGA CAPA-	
	CITIVA	72
3.14.	DIAGRAMA DEL CIRCUITO COMPLETO	74
4.1.	UBICACION DE COMPONENTES	77
	4.1.A. FOTOGRAFIA FRONTAL	<b>7</b> 8
	4.1.B. FOTOGRAFIA POSTERIOR	78
4.2.	FORMA DE CONECTAR LOS TRANSFORMA	
	DORES EN UNA CARGA 3 Ø Y 8 🛆 E-	
	QUILIBRADA	80

# XII

ио		PAG
4.3.	FORMA DE CONEXION DE LOS TRANSFOR-	1110
	MADORES EN UN SISTEMA Y DESEQUILI-	
	BRADO	81
4.4.	FORMA DE CONEXION DE LOS TRANSFOR-	0.
	MADORES EN UN SISTEMA DELTA DESEQUI	
	LIBRADO	81
4.5.	RED ADICIONAL DE ENTRADA	82
4.6.	DETECCION DE DOS PULSOS	84

# INDICE DE TABLAS

N O		PAG
1	CODIFICACION DE DATOS DE MEMORIA	62
2	DATOS DE LOS EPROMS	63
3	RESULTADOS	83

# ABREVIATURAS

CA	•••••	CORPLEMEE ALMEDIA
p	•••••	POTENCIA INSTANTANTA
V	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	VOLTAJE
i	•••••	CORRIENTE
P	•••••	POTENCIA MEDIA
Vm	•••••	VOLTAJE MAXIMO
Ιm	•••••	CORRIENTE MAXIMA
0	•••••	ANGUIO DE DEFASAJE ENTRE VOLTAJE
		A COBSIEMAE
7	••••	CONSTAUTE DE TITUPO
fp		FACTOR DE PORTICIA
Κva	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	KILOVATIO-AMPTRIO
Kw	•••••	KILOVATIO
Kvar	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	KILOVATIO AMPFRIO REACTIVO
ц		MICRO

### INTRODUCCION

En nuestro país a nivel industrial es sumamente importante el conocimiento de las normas y límitas del factor de potencia.

En los últimos años ha existido negligencia y descontrol en mantener un factor de potencia aceptable, para poder servir mejor a todos los consumidores de servicio eléctrico. En las industrias modernas se ha incrementado el uso de sistemas de reactancias, algunas de las fuentes de estas cargas son motores de inducción (especialmente cuando opera con carga menor a la nominal), transformaco res, fluorescentes, rectificadores, solam uras, arcos.

Una planta industrial con bajo factor de potencia puede:

- Reducir el nivel de voltaje, adversamente afectando la eficiencia de los motores.
- Incrementa las pérdidas de cobre (I<sup>2</sup>R).
- Reduce la incandescencia de las lámparas de alumbrado.
- Incrementa el costo de energía.
- Reduce la capacidad del sistema y caracte rísticas por cables sobrecargados y trans

#### formadores.

La corriente reactiva tembién introduce altas pérdidas en el generador, transformadores y las líneas a través de las cuales fluye.

Existen formas para mejorar el factor de potencia, pero las más usadas son por capacitores (es más económico) y los motores sincrónicos, de ésto se hablará en más deta lle en el capítulo 1, además de los conceptos básicos de potencia.

Mi propósito de esta tesis es el diseño de un aparato de medición del factor de potencia, a ser utilizado en el laboratorio de Máquinas, con una medición por fase y su lectura es mostrada en despliegues visuales con tres digitos.

La lectura es en forma secuencial y por fase, es decir tomando muestras alternadas de cada fase.

A través del capítulo dos se muestran dosmétodos de sen sar el factor de potencia, el uno analógico y el otro sigital, estos méto os son descritos en forma ligera sunque se recalca el digital porque es el método a seguir para el diseño y construcción del aparato de medición.

La parte más importante en si es el capítulo tres, donde se describe paso a paso el diseño de cada etapa del
equipo de medición. Desde la etapa de sensar la señal
hasta verla mostrada en los despliegues visuales.

En el capítulo cuarto se compara el sistema de construcción, de lo mismo se escribirá en el capítulo sobrecuál fue el escogido y por qué. Además se hace una pequeña cotización del aparato.

La última parte es las recomendaciones y conclusiones, que se dan para obtener mayores ventajas en el uso del equipo de medición.

#### CAPITULOI

DEFENICIONES OF VEALES.

#### 1.1. POTENCIA, FACTOR DE POTENCIA.

El concepto de potencia y factor de potencia va intimamente relacionado con la energía eléctrica de las industrias.

La eficiencia conque sea transportada la energía se ve reflejada en la acción directa del costo, el mismo que es pagado por los usuarios.

El usuario que utiliza los servicios dando orígen a una eficiencia pobre de transmisión, debe pagar un precio mayor por cada kilovatio-hora (Kwh) de energía que realmente recibe y utiliza.

Comenzaremos considerando la potencia instantánea que es el producto del voltaje o tensión en el do minio del tiempo y la corriente en el dominio del tiempo. Esta potencia es útil, pues es necesario para limitar los valores máximos para no exceder

los límites de seguridad de un equipo, por ejemplo los amplificadores de potencia de transistores pro ucen distorción cuando se sobrepasa la potencia instantánea límite.

La potencia entregada a cualquier dispositivo en función del tiempo, viene dada por el producto del voltaje y la corriente que existen a través y pasan por él, entonces:

$$p = v i$$
 (1.1)

si el dispositivo fuera una resistencia tendria mos:

$$p = v i = i^2 r = v^2 / r$$
 (1.2)

si fuera un dispositivo inductivo:

$$p = v i = Lidi/dt = \frac{1}{L} v \int_{0}^{t} vdt$$
 (1.3)

en donde se ha considerado que v = o cuando t = o

Cuando el dispositivo es un condensador:

$$p = v i = C v dv / dt = \frac{1}{C} i \int_{Q_{1}}^{t} (1.4)$$

en donde de sucone también que i = o para t = o

Bajo estas consideraciones podemos definir ahora la potencia media que la que tiene uso en la práctica y viene dada por:

$$P = \frac{1}{t2 - t1} \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt$$
 (1.5)

como tratamos de ondas periódicas, esta fórmula es más generalizada:

$$P = \frac{1}{nT} \int_{-nT/2}^{nT/2} p(t)dt$$

$$-nT/2$$
(1.6)

Observando la fig. 1.1. podemos sustituir nT por la variable entonces obtenemos:

$$P = \lim_{-0} \frac{1}{8} \int_{-8/2}^{8/2} dt$$
 (1.7)

Obtengamos anora en forma general para régimen per manente sinusoidal.

$$v(t) = Vm \cdot cos(wt + \alpha)$$




Fig. 1.1 EL VALOR DE LA POTENCIA MUDIA P DE UNA FUNCION PERIODICA DE p(t) ES IGUAL SO-BRE GUALGUIER PERIODO E.

$$i(t) = Im cos(wt + \alpha - \theta)$$

$$p = v i = Vm \text{ Im } \cos (wt + \alpha - \theta) \cos (wt + \alpha)$$

$$= \frac{Vm \text{ Im}}{2} \cos (2wt + \theta) + \cos \theta$$

$$= \frac{Vm \text{ Im}}{2} \cos \theta + \frac{Vm \text{ Im}}{2} \cos (2wt + \theta)$$

Por simple observación, vemos que el primer término es una constante independiente de t, el segundo
tírmino es una onda coseno, y por conocimiento de
estas ondas se conoce que el valor medio en perío-

do T es cero, por tanto:

Den Control CA

Inc. No.

 $P = \frac{1}{2} \quad \forall m \cdot \text{Im} \cdot \cos \theta$ 

Como ilustración supongamos que tenemos:

 $v(t) = 10 \cos wt(V)$ 

 $1(t) = 5 \cos(wt - 60)(A)$ 

 $p(t) = 50 \cos wt \cos (wt - 60)$ 

= 12.5 + 25 cos (wt - 60)

P = 12.5 watts

Cabe resaltar que la potencia media entregada a una carga resistiva pura es dada por:

$$Pr = \frac{1}{2} Vm Im = \frac{1}{2} \frac{V^2m}{R} = \frac{1}{2} Im^2R$$

ya que la onda de corriente y voltaje están en fa se. La potencia media entregada a cualquier dispositivo puramente reactivo ha de ser cero, ya que hay una diferencia de 90° entre la corriente y el voltaje, entonces: La potencia media entregada a cualquier red compuesta por reactancias inductivas y capacitivas i
deales es cero, mientras que la instantánea es ce
ro solo en ciertos instantes específicos.

Es entonces, la diferencia de fase del voltaje a la corriente, con respecto a la carga, lo que nos dá una información de la potencia suministrada a la carga; no entrando en definición aún de potencia aparente; a la razón de la potencia real o me dia a la potencia aparente se denomina factor de potencia.

$$fp = \frac{Kw}{Kva} = \frac{Pot. med.}{Pot. aparente} = \frac{Vm \ Tm \ cos \theta}{Vm \ Im} = cos \theta (1.8)$$

En el caso que nos interesa, sinuosidad, el factor de potencia es coseno 0, que como se dijo anteriormente, es el ángulo en que la corriente atrasa ó adelanta al voltaje (tomando como referen cia al voltaje).

Cuando tenemos carga recistiva pura el voltaje y corriente están en fase, el fp es igual a uno, ya que la potencia aparente y real o media son iguales.

En el caso extremo cuando la carga es reactiva pura el fp es igual a cero, la potencia media será cero.

Supongamos que tenemos un caso intermedio con un fp = .5, es decir, la carga posee una impedancia - con un ángulo de fase de  $+60^{\circ}$  ó -60, el signo positivo nos indica que es inductiva y la segunda - carga capacitiva.

Por la ambiguedad de la naturaleza exacta, se dice que la fase corresponde al ángulo de la corriente con respecto al voltaje, por tanto, una carga inductiva tendrá un factor de potencia retrasado y un na carga capacitiva tendrá un factor de potencia a delantado.

Ahora hagamos un pequeño análisis de cómo influye el factor de potencia en la industria.

Asumamos que la carga de una planta es 1.500 Kw a un factor de potencia de 0.5 y el costo por Kva es el consumo total de Kva, para este caso es:

$$\frac{1500 \text{ Ky}}{.75} = 2000 \text{ Kya}.$$

con una demanda de esta magnitud, el costo será:

Si mejoramos el fp a 0.9, tendremos (considerando que el valor de los Kva se mantienen).

Con un costo de :

Teto aignifica que mejorando el factor de votencia de 0.75 a 0.90, la demanda de carga será reducida en:

Esto nos demuestra en forma ligera, el beneficio - en el aumento del fr.

# 1.2. SISTEMA TRIFASTOC: CARGA EQUILIBRADA Y, A

El sistema trifásico existente en la industria, es

equilibrado y desequilibrado dependiendo de la car ga utilizada, en el cuadro sinóptico de abajo se resume la clasificación.

Vamos a describir los sistemas equilibrados porque para el tratamiento de cargas desequilibradas se usan componentes simétricos.

#### 1.2.1. SISTEMA TRIFASICO ESTRELIA

Cuando el sistema es estrella, la corriente de línea es igual a la de la fase.

$$I_{FA} = I_A$$
  $V_{AB} = V_A - V_B$   
 $I_{FB} = I_B$   $V_{CA} = V_C - V_A$ 




FIG. 1.2. VOLTAJE Y CORRITHTES DE UN SISTEMA PSTRELLA.

Ahora en sistema equilibrado se cumple que:

$$I_A + I_B + I_C = 0$$

y en los voltajes se obtiene que VA= 3 VFA todo ésto con sus respectivos ángulos de defasaje se muestra en la figura 1.3.

El ángulo de defasaje del voltaje de línea respecto al de fase es 30° en adelanto.




FIG. 1.3. DIAGRAMA FASORMAL DE UN SISTEMA TRI FASICO EQUILIBRADO ESTRELLA.

### 1.2.2. SISTEMA TRIFASICO DELTA.

En este sistema 
$$V_{FA} = V_{AB}$$
  $I_A = I_{AB} - I_{AC}$   $V_{FB} = V_{BC}$   $I_B = I_{BC} - I_{AB}$   $V_{FC} = V_{CA}$   $I_C = I_{CA} - I_{BC}$ 

como se demuestra en la fig. 1.4

$$I_A = \sqrt{3} I_{FA}$$

Como se ve claramente, en ambos casos el ángulo que existe entre el voltaje de línea y la corriente de línea, ya sea cuando
el sistema es estrella o delta es: 30° + 0

Todo ésto es cierto siempre y cuando el sistema sea equilibrado, bajo condiciones
de ecuilibrio se pierde toda referencia de
la carga en cuanto a mediciones en la línea




FIG. 1.4. VOLTAJES Y CORPIENTES DE UN SISTEMA DELTA.






FIG. 1.5. DIAGRAMA FASORIAL DE UN SISTEMA 3 Ø EQUILIBRADO △

# 1.3. POTENCIA TRIFASICA: Y, △

Sin entrar en muchas definiciones, en un sistema triffsico la potencia de la carga es igual a la suma de potencia por fase.

Tratemos primero un sistema estrella.

$$Py = Va Ia cos \theta + Vb Ib cos \theta + Vc Ic cos \theta (1.9)$$
$$= (Va Ia + Vb Ib + Vc Ic) cos \theta (1.10)$$

Donde Va = Vb = Vc es el voltaje por fase.

Ia = Ib = Ic es la corriente por fase y linea en estrella.

Cos e es el factor de potencia; en este caso especial asumimos una carga equilibrada.

Por definición 
$$V_Y = \frac{1}{\sqrt{3}}$$
 VL (1.11) 
$$P_Y = \frac{3}{\sqrt{3}}$$
 VL IL cos  $\theta$  (1.12) 
$$VL = \text{voltaje de línea}$$

IL = I fase

En forma análoga, la potencia reactiva trifásica es dada por la ecuación 1.13.

$$Q_{Y} = \sqrt{3}$$
 VL IL sen  $\Theta$  (1.13)

En el caso de un sistema delta, el factor  $\sqrt{3}$  afecta a la corriente, IL =  $\frac{\text{IF}}{\sqrt{3}}$  entonces:


$$P = \sqrt{3} \text{ VL IL cos } \Theta$$
 (1.14)

$$Q = \sqrt{3} \text{ VL II. sen } \Theta$$
 (1.15)

### 1.4. TIPOS DE POTENCIA: ACTIVA, REACTIVA, APARENTE.

En términos de voltaje y corriente sinusoidal, en un circuito A.C a 60 cps, el voltaje y corriente siguen la forma de la fig. 1.6. En una carga resistiva pura, tal como un calculador o una lámbara incandescente, la corriente está en fase con el voltaje. Esto significa que la corriente pasa por los valores máximos, mínimos y cruces de cero en el mismo instante que el voltaje, entonces en cual quier instante los vatios son iguales a los voltios por los amperios.

Cuando el voltaje y corriente son positivos, el vatiaje es positivo, cuando ambos son negativos, el vatiaje también es positivo.



CARGA RESISTIVA PURA.




FIG. 1.7. VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIA EN UNA
CAPGA INDUCTIVA.

En una carga inductiva, el voltaje y corriente no están en fase, la corriente se retrasa respecto al voltaje como muestra la fig. 1.7., en este caso la curva de cotencia cruza el eje de cero en el tiem-po.

Analizando esta curva, nos damos cuenta que la parte negativa se genera justo en la diferencia de fase.

La potencia útil es la diferencia entre el área positiva y el área negativa de la curva de potencia.

El factor de potencia definido en la ecuación 18, es la relación de esta diferencia; en este caso, el - factor de potencia está en atraso.

El factor de potencia es atrasado cuando la carga requiere Kvar (carga inductive); está adelantado cuando la carga suministra Kvar (carga capacitiva)

La potencia útil o corriente de trabajo, es aquella que es convertida por el equipo en trabajo útil, generalmente en forma de calor, luz o fuerza mecánica. La potencia reactiva o magnetizante, es una potencia no útil, es producida por la corriente magneti
zante, sin corriente magnetizante no fluiría energía a través del núcleo de los transfor respecto o
entrehierro de los motores de inducción.

La relación fasorial de estas dos componentes de corriente a la corriente total, y a un sistema de
voltaje es mostrado en la fig. 1.8. Allí se muestra que la suma vectorial de las dos corrientes, dan orígen a la corriente total, la cual puede ser determinada vectorialmente desde la expresión.

Corriente Total=
$$\sqrt{(\text{Corrients Activa})^2 + (\text{Corriente reactiva})^2}$$
  
 $I=\sqrt{(\text{I cos }\theta)^2 + (\text{I sen }\theta)^2}$  (1.16)

Ahora a un voltaje dado V, la potencia activa, reactiva y aparente, son proporcionales a la corriente y están relacionadas de la siguiente forma:

$$VI = \sqrt{(VI \cos \theta)^2 + (VI \sin \theta)^2}$$
 (1.17)

Esto se evidencia en la fig. 1.9. que es similar a la fig. 1.8. de corriente.

Nuevamente se recalca que dependiendo de la dirección del vector reactivo dependerá el factor de potencia.

El factor de potencia en atraso, requiere que los flujos de corriente estén en el mismo sentido, mientras que si los flujos se oponen en dirección entonces está adelantado, quienes originan ésto - son los capacitores y motores síncronos.




FIG. 1.8. DIAGRAMA FASORIAL DE CORRIENTE ACTIVA
Y REACTIVA.




FIG. 1.9. DIAGRATA FASTRIAL DE POTENCIA ACTIVA
Y REACTIVA.

### concretando:

La potencia activa o útil, es aquella que es consumida por el elemento o dis positivo y genera calor luz o esfuerzo mecánico, se mide en (Kw).

La potencia mactiva es no útil y es aquella que permite la magnetización del núcleo o entrehierro, en el caso inductivo ésto es situado bajo el eje
de corriente activa, y en el caso capa

citivo sobre el eje se mide en (Kvar).

La potencia aperente es la suma fasorial de entas potencies y se mide en (Kva).

En las recomendaciones se dá un ejemplo de los métodos para calcular la cantidad de Kvar capacitivo para mejorar el factor de potencia de una industria.


## CAPITULO II

= -100 /4 mm = - - - - 11/1/17

para la medición del factor de notencia, existen métodos matemáticos combinados con medición instrumental, entre éstor se destacan los de dos vatímetros que es muy usado en la práctica.

#### 2.1. AMAICSICE.

Tay un erocedizionno analógico de un aperato de matinión, el misso com es fetalizad en alordes en
la fig. 2.1.



FTG. 2.1. DTAGRAMA DE BLOCUES DE UN PROCESO ANALOGICO.

En forma breve se ve claramente que el elemento AD 534 es usado como multiplicador y luego como - divisor, siendo éste el artificio pare poder detectar el factor de potencia, lo que existe a la salida es una señal proporcional a cos 9 que puede ser codificada por un aparato de medición ajus tando su escala proporcionalmente.

Las etapas previas son diseños de filtros para anular las frecuencias no deseadas.

#### 2.2. DIGITAL.

El equipo a diseñar utiliza este procedimiento, a quí si vamos a detallar más minuciosamente cada - bloque del diagrama o fig. 2.2.

BANCO DE TRANSFORMADORES. - Cuando el sistema es trifásico equilibrado, vamos a conectar en la línea tanto el transformador de corriente como el - de voltaje. Lo mismo no es posible en un sistema desequilibrado. En el capítulo de recomendacio - nes se explicarán métodos para medición, ya que es te equipo es para el laboratorio de máquinas, y los transformadores existen en el laboratorio, entonces no




FIG. 2.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DIGITAL.

es parte del equipo en construcción.

conser tento le corriente y el voltaje, de la linea o fase que estamos averiguando; en realidad pa
re nuestro método se construirán tres detectores de corriente y tres de voltaje, que están conectadas a los tres transformadores de corriente y tres
de voltajes respectivamente.

ne la modelicad, ses ésta sistema soullibrado o de ses illibrado. Trando el siste a es espullibrado se conseta ediante un interputa suma ses 50, 500 42 ce que exista un desfasamiento de 30 grados eléctricos entre voltaje y corriente de línea, con res pecto al voltaje y corriente de fise.

SECURNOTADE Y DEPROPE DE PASE. De las tres senales de voltaje y tres de corriente, se escogen dos, una de voltaje y otre de corriente, ambas de
una fase o de una línea, y esta será la senal a procesar, ésto ocurre durante cinco segundos y lug
go se procesa otro par de senales y por último el
tercer par de cenales, luego sucesivamente lo que

determina el secuenciador.

proporto DE STONO. - Esta etca coma el secuencia or el mar de se eles que se está procesado. y de termina cual adelanta a la otra señal; con ésto se determina si el factor de potencia es positivo o negativo, esta señal es enviada al despliegue visual.

a una frecuencia tal que el tiempo del pulso es equivalente a un grado eléctrico; en este diseño, se hace a medio grado para tener una emactitud sés adecuada.

MUITIPLICADOR. - Una simple compuerta Y (and) toma la señal del generador de pulsos y la multiplica - por el ancho de pulso proveniente del secuenciador, que no es otro sino la diferencia de fase del voltaje y corrientes procesadas en este somento. Este poquete de pulsos es enviado a un contador y - luego a retenedores.

CONTADOR RETENEDOR. - Mantienen la cantidad de pul sos almacenados un instante para moder de esta for ma decodificarlos en la memoria EPROM.

MEMORIA EPPOM Y DESPLIEGUES VISUALES. - Los datos del reteredor son enviados a la memoria ETDOM, de donde son enviados a los despliegues visuales para poder ser observado el valor visual de los datos.

## CAPITULO III

77.0.


## 3.1. AMALISIS DE LA SETAL.

Supongamos que tenemos la señal de voltaje y co rriente a niveles reducidos; es decir, después de pasar los transformadores respectivos en el labora torio de técuinos para voltaje 220/22 y para corriente 20/20, como se questro en la fig. 5.1.

La senal de voltaje tiene a la corriente adelantada o retrasada, según la carga a la que esté conec tada. fig. (a).

Si vemos la línea de segmentos  $I_R$  es la retrasada, asumamos que es ésta la señal a analidar, esta señal es pasada por un amplificador operacional y obtenemos (b) que sólo la parte positiva nos determina el nivel uno lócico.

Con respecto al voltajo, no existe modificación que reslicar, ya que es tomado como referencia. Abora



3.1. DIAGRAMA DE TIMBPO DE LAS SETALES V e I.

si nos fijamos en la corriente (c), el defasaje que existe entre énta y la señal de coltaje, nos
dá información sobre el factor de potencia. Si el
sistema es equilibrado y tomamos la señal en las
líneas, el ángulo de diferencia será 30° + 0.
Mas si tomamos las señales en la fase, este ángulo
será 0.

Es decir, todo dependerá de donde estén situados - los transformadores de las señales de voltaje y corrientes, ésto so analizará posteriormente.

Debido a que la señal lógica de corriente si fuera multiplicada nos daría un pulso que viene a ser el ancho donde las dos señales lógicas son uno; y como ésto no nos da información sobre el defasaje, - invertimos la señal de corriente (d), esta señal - si nos da un pulso, al multiplicar las dos señales (e) que si ca del ancho de la diferencia de señal de las dos ondas.

Para este caso, este pulso se refiere cuando la corriente retrana al voltaje.

En (f) la corriente adelanta al voltaje, también se procede a invertir la señal y al multiplicar por (b), obtenemos (h) que también nos da información del defesaje entre las dos señales.

Este simple análisis nos permite tener una idea de que no nos valemos en ningún momento de magnitud - alguna de las señales, sino solamente de la dife - rencia de ángulo existente entre ellos.

## 3.2. DISERO DEL DETECTOR DE VOLTAJE.-

Debido a que la senal de voltaje proviene de un transformador que tiene una relación 1:0.1; significa que nuestro voltaje de entrada va a ser 22V o
11 V, dependiendo si se conecta a la línea o en la
fase este transformador.

A esta señal se la detecta por medio de un amplificador operacional 741; porque todo el equipo se lo diseñará en tegnología TTL; el OPAMP 741 lo usamos como un comparador de voltaje.


Para evitar o mejor dicho limitar el nivel de la señal de entrada, ponemos dos diodos invertidos, de tal forma que la señal de entrada queda recorta
da como se ilus ra en la fig. 3.2.

De esta forma la señal de entrada tiene un valor de .6 V como máximo en amplitud; como se desea la
parte positiva de la señal sinusoidal. Luego se conecta a la entrada positiva del OPAMP (amplifica
dor operacional); su entrada negativa la enviamos
a la tierra del circuito.

El operacional os polarizado con dos fuentes, la u

na de + 5V y la otra de - 5V.

A la salida del commarador, colocamos otro diodo para asegurarnos de no tener señal negativa, ésto
se observa claramente en la fig. 3.2.




## FIG. 3.2. CIRCUITO DETECTOR DE VOLTAJE.

Para esta etapa habrán tres circuitos idénticos, a la fig. 3.2., debido a que cada línea tendrá conec tada un transformador y a éstos irá un circuito a continuación.

Las características de los diodos y opamp son dadas en los apéndices.

### 3.3. DISENO DEL DETECTOR DE CORRIENTE.

Este circuito lleva el mismo análisis que el detec tor de voltaje; su diferencia estriba en los consi deraciones que hay que tener cuando va a ser conec tado.



### 3.3. CIPCUITO DETECTOR DE CORRETTUTE

Como se ve en la figura 3.3., es similar al circuito de la fig. 3.2. (detector de voltaje); pero ade más se tiene una red R.C. a la entrada. El objetivo de esta red es para desplazar la señal de corriente en forma tal que se corrigen los 30° eléctricos que e isten de defasaje entre el voltaje de línea y el de fase ó la corriente de línea y fase, dependiendo si el sistema está conectado en Y o (sistema equilibrado); analizando la fig. 3.4. Y 3.5 la lectura del ángulo de voltaje de línea y co-

rriente de línea; sea el sistema estrella o triángulo será siempre 30°(ver fig. 1.7. y 1.9.) y/o -(3.4) 3.5)




FIG. 3.4. SISTEMA 3 Ø BOUILIBRADO EN Y.




FIG. 3.5. SISTEMA 3 Ø A EQUILIBRADO.

De ésto se deduce que si se adelant  $I_L$  en  $30^{\circ}$ , las señales de I y V tendrán una diferencia de fase igual a  $\theta$  que es lo que deseamos medir.

Es decir que el problema se simplfica en lo relativo de las dos señales cuando el sistema es trifásico equilibrado.

Cuando el sistema no es equilibrado, tenemos que introducir el transformador de corriente en la fase del sistema y anular el capacitor para que no desplace la señal, porque ya no se necesita dicho desplazamiento.

Como este equipo de medición es para el uso del la boratorio es simple esta modificación, ya que tene mos acceso al equipo que se desea medir el factor de potencia, y en en base a éste uso que la sido diseñado el equipo.

De la misma forma que el detector de voltaje, habrán tres detectores de corriente debido a que es para sistemas trifásicos.

# 3.4. DISERO DEL SECUENCIADOR.

Esta etapa es diseñada en base al uso del temporizador 555 usado como monoestable. En primera instancia todos los monoestables están en nivel cero
lógico, es decir a la entrada del primer monoesta-

ble. Para que el primer mono-estable varíe su posición normal de salida, necesitamos que en la entrada haya un pulso de variación de alto a bajo, para ésto hacemos uso de otro mono-estable el SN74121 que responde a un pulso del último monoestable 555. Este mono-estable 74121, tiene un tiem po de duración  $\overline{S} = .7$  RC, mientras que los monoestables 555 se escogen los valores de RA y CA; según la configuración de las curvas normalizadas paraque su  $\overline{S} \approx 5$  seg, que son suficientes para mostrar coda lectura de la línea escogida en ese instante a los despliegues visuales.

Th realidad 3z.7 RC; no source escogimes un valor RA = 100K; CA = 47 uf; para cada monoestable y ésto nos die un 3z.29 seg. aceptables para los objetivos.y para el monoestable 74121; R = 1.5 K - C = 3.3 uf que die un 3z.29 seg.

Para mayor detalle observar la fig. 3.6.

Durante los primeros 3.29 seg. se encenderá un foquito que estará situado en la parte delantera del aparato y será la fase A, luego éste se apagará y se encenderá otro foquito que será la fase B y de




FIG. 3.6. CIRCUITO SECUENCIAL.

igual forma ocurrirá con la fase C; durante cada se cuencia; si por ejemplo estuviera prendido el foqui to de la fase B indica que hasta que este permanez ca encendido se está procesando esta señal.

Para inicializar el sistema secuenciador, nos vale mos de un interruptor manuel S, que será el que de la inicialización de la secuencia; es decir, siem-

pre se empezará por la fase A.

### 3.5. DISENO DEL RELOJ.

El circuito de reloj, se lo diseñará en base a la consideración de que cada pulso de este es equiva lente a 0.5 grados eléctricos de tal forma que ha ciendo uso de una simple proporción tenemos:

$$x = tc = \frac{0.5}{360(60)} = 23.15 \mu seg.$$

f = 43.2 KHz.

Pero con estos valores hacemos uso de la curva mostrada en la fig. 3.7.

Aquí seleccionamos los valores de R<sub>A</sub> y R<sub>B</sub> y C, p<u>a</u> ra hacer oscilar un temporizador 555 usándolo como biestable, para ésto usamos la configuración - mostrada en la fig. 3.8.

Como deseamos pulsos bien definidos, ya que el og




FIG. 3.7. CURVAS DEL 555 COMO BIESTABLE




FIG. 3.8. CIRCUITO DEL RELOJ

cilador no da una forma de onda simétrica, adiciona mos un biestable JK mostrado en la figura 3.8, ésto nos da la simetría deseada

# 3.6. DISERO DEL CIRCUITO CONTADOR-RETENEDOR.

El paquete de pulsos proveniente de la señal V.T.CK




FIG. 3.9. OBTENCION DEL PAQUETE DE PULSOS.

Se lo cuenta por medio del uso de contadores CI7490 cuyo contenido son simples biestables JK.

(circuito básico) ver apéndice.

Como cada pulso representa medio grado; hacemos un arreglo de 3 contadores para obtener un máximo de - 999 pulsos; cuando en un criterio real son 150 pulsos.

Si fuera un circuito capacitivo puro o inductivo puro, tendríamos 180 pulsos.

Como se sabe que en un equipo industrial siempre an

da por encima del FP = 0.7, ésto equivale a 45 grados que para nuestro contador representa 90 pulsos - de todas formas hacemos uso de los tres contadores; para tener posibilidad de medir en un experimento de laboratorio un banco RC o RL con un fp < 0.7.

El paquete de pulsos contados pasa a un circuito retenedor constituído por integrados 74175.

Los retenedores son activados por una señal de reloj de transición positiva; entonces, el dato que se encuentra a su entrada pasa a la salida y permanece figo hasta que un nuevo pulso llegue a la patilla CK.

En la fig. 3.10, se muestra el diagrama de tiempo - que muestra la forma de accesar datos a los contadores y retenedores, asimismo la forma de borrar los da tos.

Cuando la señal VI cae a cero, significa que ha terminado de contar el proquete de pulsos el contador 2. Esta señal en su transición de bajada pasa a través de un monoestable (74121) del cual tomamos la señal negada para accionar otromonoestable que es el encar gado de dar la señal para retener los datos.




FIG. 3.10 DIAGRAMA DE TIEMPO PARA ACCESO Y BORRA-

El tiempo de accesibilidad está dado por %=0.7RC; Q2 en nuestro circuito tiene un % =3.4 µseg.; que es el mínimo necesario para lograr el objetivo de retención; esta misma señal en su transición negativa es la encargada de activar otro monoestable que es el encargado de borrar el dato ya retenido para dar opción otra carga de datos; para ésto hacemos uso de un %=27 µseg. (Q3 en la fig. 3.10.). El monoestable Q1 nos da un márgen de tiempo %=3.4 µ seg. ase-

gurándonos que la señal ya puede ser retenida; en la fig. 3.11 se muestra la conexión de todo expuesto; junto con la de los contadores y retenedores.




FIG. 3.11. DIAGRAMA CIRCUITAL CONTADOR-RETENEDOR

# 3.7. DISEÑO DEL CIRCUTTO DE MEMORIA.

Esta parte del diseño es la encargada de tomar los datos provenientes del circuito retenedor, para esta parte hemos tomado EPROM 2716, debido a la existencia en nuestro mercado, sus características son mostradas en el apéndice.

Para la programación de las memorias tenemos que ha cerlo en compatibilidad con el objetivo principal, es decir que haya una conversión de los pulsos contados a un coseno que es la señal o dato que nos in teresa; en la tabla 1 se da la base de la conversión.

Ahora como tenemos 3 EDDOMS, uno para cada dígito, éstos van conectados en paralelo; su programación y datos almacenados son especificados en la tabla 2.

Como se puede apreciar en la parte crítica que las dos señales tanto volta je como corriente, por lo me nos hay un pulso que es contado; por esta razón, da mos un error de ± 3 pulsos, así vemos que tanto 0°, ± 0.5°; son asignados para nos de la lectura de 1.00 que es el factor de potencia de cero grado.

TABLA 1

CODIFICACION DE DATOS DE MEMORIA

# decimal	х	f	g	а	ъ	С	d	е	# hexadecimal
0	х	0	1	0	0	0	0	0	20
1	x	1	1	1	0	0	1	1	73
2	x	1	0	0	0	1	0	0	1414
3	x	1	1	0	0	0	0	1	61
4	x	0	0	1	0	0	1	1	13
5	x	0	0	1	1	0	0	1	09
5 6	х	0	0	1	1	0	0	0	18
7	x	1	0	0	0	0	1	1	43
8	×								00
9	×	0	D	()	0	0	1	1	03

NOTA: El bit X será  $0_L$  si deseamos que se encienda el segmento que indica el punto decimal, de lo contrario se pone en  $1_L$  o no se conecta.

TABLA 2. DATOS DE LOS EPROM

GRADO	DIRECCION	10.DIGITO	20.DIGITO	30.DIGITO	FACTOR DE FOTENCIA
0	00	F3	20	20	1.00
0.5	01	F3	20	20	1.00
1.0	02	03	83	03	0.999
1.5	03	03	83	03	0.999
2.0	04	03	83	03	0.999
2.5	05	03	83	03	0.999
3.0	06	03	83	00	0.998
3.5	07	03	83	00	0.998
4.0	08	03	83	43	0.997
4.5	09	03	83	43	0.997
5.0	OA	0.3	83	18	0.996
5.5	OB	03	83	09	0.995
6.0	OC	0.3	83	13	0.994
6.5	QD	03	83	61	0.993
7.0	OE	03	83	44	0.992
7.5	OF	03	83	73	0.991
8.0	10	03	83	20	0.990
8.5	11	03	80	03	0.989
9.0	12	03	80	43	0.987
9.5	13	03	80	18	0.986
10.00	14	03	80	13	0.984

10.05	15	03	80	61	0.983
11.00	16	03	80	73	0,981
11.50	17	03	C3	03	0.979
12.00	18	03	C3	00	0.978
12.50	19	03	С3	18	0.976
13.00	1 A	03	C3	13	0.974
13.5	1B	03	C3	44	0.972
14.00	1 C	03	c3	20	0.970
14.5	1 D	03	98	00	0.968
15.00	1E	03	98	18	0.966
15.5	1 F	03	98	13	0.964
16.00	20	03	98	73	0.961
16.5	21	03	89	03	0.959
17.00	22	03	89	18	0.956
17.5	23	03	89	13	0.954
18.00	24	03	89	73	0.951
18.5	25	03	93	00	0.948
19.00	26	03	93	09	0.945
19.5	27	03	93	44	0.942
20.00	28	03	93	20	0.940
20.5	29	0.3	E1	43	0.937
21.00	2A	03	E1	13	0.934
21.5	<b>2</b> B	03	E1	20	0.930
22.00	20	03	C4	43	0.927
22.5	2D	03	C4	13	0.924

23.00	2E	03	C4	73	0.921
23.5	2F	03	F3	43	0.917
24.00	30	113	F3	13	0.914
24.5	31	03	F3	50	0.910
25.00	32	03	AO	18	0.906
25.5	33	03	AO	61	0.903
26.00	34	00	83	03	0.899
26.5	35	00	83	09	0.895
27.00	36	00	83	73	0.891
27.5	37	00	80	43	0.887
28.00	38	00	80	44	0.882
28.5	39	00	С3	03	0.879
29.00	3A	00	C3	09	0.875
29.5	3B	00	C3	20	0.870
30.00	3G	()()	98	18	0.866
30.5	3D	00	98	44	0.862
31.00	3E	00	89	43	0.857
31.5	3F	00	89	61	0.853
32.00	$t_{\sharp}$ O	00	93	00	0.848
30.5	41	000	93	61	0.843
33.00	42	QO	E1	03	0.839
33.5	43	0.0	E1	13	0.834
34.00	1,1,1	00	C4	03	0.829
34.5	45	00	C4	13	0.824
35.00	46	00	F3	03	0.819

35.5	47	00	F3	13	0.814
36.00	48	00	AO	03	0.809
36.5	49		AO	13	0.20%
37.00	4A	43	03	₹3	1.799
37.5	4B	43	83	61	0.793
38.00	4C	43	80	00	0.788
38.5	4D	43	80	61	0.783
39.00	40	43	03	43	0.777
39.5	4F	43	0.3	$t_{\downarrow}t_{\downarrow}$	0.772
40.00	50	43	98	18	0.766
47.5	51	1,3	98	20	0.760
41.00	52	45	89	779	0.755
41.5	53	43	93	0.3	3.749
42.77	54	43	9=	61	2.7-3
42.5	55	43	93	63	0.737
43.00	56	43	93	73	0.731
43.5	57	43	C4	09	0.725
44.00	58	43	F3	03	0.719
44.5	59	43	F3	61	0.713
45.00	5A	43	AO	43	0.707
45.5	5B	43	AC	73	0.701
46.00	5C	18	83	09	0.695
40.5	5D	18	80	00	0.688
47.00	5E	18	80	- 73	0.681
47.5	5F	18	C3	19	0.676

48.00	60	18	98	03	0.669
48.5	61	18	98	61	0.663
49.00	62	18	89	18	0.656
49.5	63	18	93	03	0.649
50.00	64	18	93	61	0.643
50.5	65	18	E1	18	0.636
51.00	66	18	C4	03	0.629
51.5	67	18	C4	61	0.623
52.00	68	18	F3	18	0.616
52.5	69	18	AO	09	0.609
53.00	6.A	18	AO	44	0.602
53.5	68	09	83	09	0.595
54.00	6C	09	80	00	0.588
54.5	6D	09	80	73	0.581
55.00	6E	09	<b>C</b> 3	13	0.574
55.5	6F	09	98	18	0.566
56.00	70	09	89	03	0.559
56.5	71	09	89	44	0.552
57.00	72	09	93	09	0.545
57.5	73	09	E1	43	0.537
58.00	74	09	E1	20	0.530
58.5	75	09	C4	44	0.522
59.00	76	09	F3	09	0.515
59.5	77	09	AO	00	0.508
60.00	78	09	AO	20	0.500

		. *			
60.5	79	13	83	44	0.492
61.00	7A	13	80	09	0.485
61.5	7B	13	C3	43	0.477
62.00	7G	13	98	03	0.469
62.5	7D	13	98	44	0.462
63.00	7E	13	89	13	0.454
63.5	7F	13	93	18	0.446
64.00	80	13	E1	00	0.438
64.5	81	13	E1	73	0.431
65.00	82	13	C4	61	0.423
65.5	83	13	F3	09	0.415
66.00	84	13	AO	43	0.407
66.5	85	61	83	03	0.399
67.00	86	61	83	73	0.391
67.5	87	61	80	61	0.383
68.00	88	61	C3	09	0.375
68.5	89	61	98	43	0.367
69.00	8A	61	89	00	0.358
69.5	8B	61	89	20	0.350
70.00	8C	61	93	44	0.342
70.5	8D	61	E1	13	0.334
71.00	8E	61	C4	19	0.326
71.5	8F	61	F3	43	0.317
72.00	90	61	OA	03	0.309
72.5	91	61	AO	73	0.301

73.00	92	44	83	44	0.292
73.5	93	1,14	80	13	0.284
74.00	94	1+1+	C3	18	0.276
74.5	95	$l_{\frac{1}{2}}l_{\frac{1}{2}}$	98	43	0.267
75.00	96	44	89	03	0.259
75.5	97	44	89	20	0.250
76.00	98	44	93	44	0.242
76.5	99	44	E1	61	0.233
77.00	9A	44	C4	09	0.225
77.5	9B	1414	A3	18	0.216
78.00	9C	1414	AO	00	0.208
78.5	9D	73	83	03	0.199
79.00	9E	73	83	73	0.191
79.5	9F	73	80	44	0.182
80.00	AO	73	C3	13	0.174
80.5	A1	73	98	09	0.165
81.00	A2	73	89	18	0.156
81.5	A3	73	93	00	0.148
82.00	A4	73	E1	03	0.139
82.5	A5	73	E1	73	0.131
83.00	A6	73	C4	44	0.122
83.5	A7	73	F3	61	0.113
84.00	A8	73	40	09	0.105
84.5	А9	20	83	18	0.096
85.00	AA	20	80	43	0.087

					2010/03/03/04/02
85.5	AB	20	C3	00	0.078
86.00	AC	20	C3	20	0.070
86.5	AD	20	98	73	0.061
87.00	AE	20	89.	44	0.052
87.5	AF	20	93	13	0.044
88.00	во	20	E1	09	0.035
88.5	B1	20	C4	18	0.026
89.00	B2	20	F3	43	0.017
89.5	В3	20	AO	00	0.008
90.00	B4	20	AO	20	0.000

## 3.8. DISTTO DEL CIRCUITO RECONOCEDOR DE CARGA.

Se sabe que cargas inductivas generan el retraso de corriente con respecto al voltaje y ésto es consid<u>e</u> rado factor de potencia positivo.

Como el diseño hecho no hace más que sensar la diferencia de fase de dos señales, es necesario pues el diseño de este circuito para saber si la carga que se tiene es inductiva o capacitiva.

Para obtener ésto, nos basamos en hacer uso de la fig. 3.12.




FIG. 3.12. DIAGRAVA DE TYPYPO PARA AVAITSIS DE CAPGAS CAPACITIVA-INDUCTIVA-

Como la señal de voltaje es la referencia se considera fija; la señal de I que es la que va a ser multiplicada por V; nos da una señal VI que bajo las condiciones de carga inductiva siempre el flanco negativo será el mismo que I; mientras que cuando se trata de cargas capacitivas, el flanco negativo de VI será dado por V.

Esto nos da el punto de partida para considerar que si se toma este flanco (de voltaje) negativo y hace

mos disparar un monoestable de tal forma que permanezca en 1 lógico por 180º eléctricos, nos encontraremos con que estamos en el flanco positivo del siguiente cielo; entonces hacemos que este monoestable
dispare a otro que tenga una duración de 1 lógico,
que sea suficiente para encender un diodo emisor de
luz que será el que nos indicará al estar encendido
que se trata de una carga capacitiva, ésto nos asegurará que si multiplicamos a la señal del segundo
monoestable por la señal de voltaje, entonces tendre
mos una señal igual a la del segundo monoestable.

Cuando se trata de carga inductiva, debido a que el flanco negativo es dado por T como todo el tiempo - de los monoestables es de 182; al ser multiplicado por V será cero.





FIG. 3.13. CIRCUITO DETECTOR DE CARGA CAPACTTIVA.

Debido a que la parte crítica ocurre cuando tenemos cargas resistivas pura en donde VI como mínimo dará un pulsi ni este es tomado en el flanco positivo de V, no habrá señal en el diodo; pero si es tomado en el flanco negativo habrá señal en el diodo, lo cual nos indica que el fp es 1, puede o no puede venir a-compañado del signo negativo (luz en el diodo emisor).

El período del monoestable, está dado por 0.7 RC, por tanto, para el primer monoestable que cumpla con 180° se escogió C = 10 f y R. un potenciómetro - de rango 50K y se ajustó por observación en el osciloscopio hasta que G = 180°.

En el segundo monoestable, por ser un grado el pulso requerido, se escogió C = 0.1 f R del mismo valor 50K variable.

En la fig. 3.14., se muestra el diagrama del circuito completo.



ITSTADO DE UDICACION DE LOS CIRCUITOS INTECRADOS.

	741	555	5082	7408	7432
	B2	F2	16	В4	D5
A B	02	F2	17	В5	295.2
C	C2.	F3	17	$\mathbb{D}l_{\dagger}$	
D E	D2	Har			
E	E2				
F	152		193		

	7474	7490	74121	74175	2716
Α	E5	D6	A6	E7	G5
		D7	۸7	E6	96
C		D7	В6	E7	G8
B C D		ъ6	c6		
E		В7	C7		
16			-7		
G			H2		


### CAPITULO IV


CONSTRUCCION.

4.1. LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO.

CANTIDAD	DESCRIPCION		CTO UNITARIO DOLARES AMERICANOS)
7	Multivibradores	74121	0.45
	monoestables		
5	Contadores de decada	7490	0.49
3	Retenedores de 4 bits.	74175	0.59
<i>L</i> <sub>6</sub>	Puestas Y (and)	7408	0.29
3	Memorias reprogramable	2716	4.95
	de lectura		
6	Amplificadores	741	0.39
	operacionales		
4	Temporizadores	555	0.35
3	Despliegues visuales	5082	0.39
L <sub>1</sub>	Diodos emisores de luz	XC22G	0.1
1	Biestable J-K	7473	0.39
1	Puertas OR	7432	0.39
18	Diodos	1N458	6/1.00
2	Capacitores 0.001	DC 0.001/5	0 0.07
6	Capacitores 0.01 f	Dc 0.01/50	0.07

3	Capacitores 0.1 f	DC 0.1/50	0.13
2	Capacitores 10 f	A 10/25	0.14
3	Capacitores	DM 2705	0.32
3	Capacitores 0.150 f	DC 0.15/50	0.45
3	Capacitores 4.7 f	R 4.750	0.13
5	Resistencias 1 K		0.08
3	Resisten 22 K		0.08
3	Resisten 100 K		0.08
1	Resisten 1.5 K		0.08
1	Resisten 1.6 K		0.08
1	Resisten 3.6 K		0.08
1	Resisten 2.2 K		0.08
8	Socket 16 patitas		0.75
3	Socket 40 patitas		1,79
18	Socket 14 patitas		0.49
3	Rollos alambre # 30	R JW W	3.95
117	Postes	T 49	5.49
15	Postes de prueba	T 46	2.0
2	Placas bakelita	25H 48 W E	3.35
	TOTAL	-	80.48





TTG. 4.1.A. FUTOGRAFIA FOCIUMAL




FIG. 4.1.B FOTOGRAFIA POSTVITOR

### 4.3. FORMA DE MONTAJE EN EL LAFORATORIO.


en el lavoratorio de fouinca; en or este dotivo que se derán los pasos a seguir en base a las posibilidades de este laboratorio.

En este laboratorio existen transformadores de - 220 V/22 y de 204 a 0.2, pero en forma de voltaje.

Entonces, para porer alimentar al eccipo de medición disenado, se recuieren o transformadores de voltajes y o de corrientos.


Los secundarios de los transformadores van a tener un solo común como se muestra en la fig. 4.2., el o tro punto irá al respectivo punto de entrada en el equipo de medición.

In este caso, como las medidas están siendo tomadas fuera de la carga 30, se conecta el interruptor que activa la red Re para corregir los 30° de diferencia de voltaje o corriente en un sistema trifásico (ver fig. 3.14 del circuito completo).



The h-2. Then we controlled the messence of h and h-2 and h-30 h-30 h-4 h-30 h-4 h-30 h-4 h

Si se tratara de observar el factor de potencia en un sistema desequilibrado, como en el laboratorio, - se tiene acceso a las cargas por fase, se conectan dichos transformadores en la fase dependiendo del sistema; es decir, si el sistema es los transformadores de voltajes serán conectados en la fase; si por el contrario el sistema es , el transformador de corriente es conectado en la fase; en ambos casos el interruptor Sc permanece abierto (desconecta do el circuito corregidor de 30°).



Time to the state of the second state of the s




FIG. 4.4. FORMA DE CONEXION DE LOS TRANSFORMADORES

Cabe resaltar que debido a que el transformador de voltaje dependiendo de la forma de conexión dará 22V o 11V en el secundario, para protección del e quipo en el caso de los 22V se conecta un circuito divisor de voltaje y disipador al mismo momento. (ver fig. 4.5.).




FIG. 4.5. RED ADICIONAL DE ENTRADA.

### 4.4. RESULTADOS.

Una vez montado el sistema con el medidor conect<u>a</u> do, se tuvieron los siguientes resultados, ver t<u>a</u> bla 3.

Como se ve en la tabla 3, existe una diferencia del cos 0 o factor de potencia teórico al medido con elequipo diseñado, esta diferencia es de ±3 pulsos que son productos de que en el tiempo de alzado de los comparadores eran detectados uno o dos pulsos y

TABLA 3

8 (grado	s) COS O (teórico)	cos 0 (medidor
0	1.00	1.00
5°	0.996	0.994
10	0.984	0.986
15	0.966	0.959
20	0.940	0.934
25	0.906	0.903
30°	0.866	0.875
35	0.819	0.809
40	0.766	0.749
450	0.707	0.719

reconocidos como uno lógico, los mismo ocurría en - la bajada del mismo, esto origina uno o dos pulsos de error, que vienen a dar  $\pm$   $1^{\circ}$ , esto no afecta mucho al factor de potencia en sí, ya que es sólo en el caso rítico el último dígito del display el que varía.

En cuanto al detector de signo, tomando en consider<u>a</u> ción este detalle del tiempo de alzado, nos indica que hay que ajustar muy finamente los 180º para cua<u>n</u>

do detecte un factor de potencia igual a uno, ya que en ese instante se pueden dar dos pulsos consecutivos como se ve en la fig. 4.6.




FIG. 4.6. DETECCION DE DOS PULSOS.

Esta doble pulsación hará que el diodo luminoso in dicador de carga (signo) se encenderá, pero como sólo entrarán o serán contados uno o dos pulsos y si vemos la tabla 2, se leerá que justo se han grabado en memoria fp = 1.00 en el rango de 0ºa 0.5º; y como estos datos sirven para cargas inductivas y capacitivas, el error cometido siguen siendo dos pulsos, es decir 1º; y es así que cuando ocurre esta doble pulsación fp = 1.00 saldrá con el diodo luminoso encendido.

### CONCLUSTONES Y RECOMENDACIONES.

### CONCLUSIONES:

- 1. Este equipo medidor de factor de potencia, tiene la particularidad de poder hacer medición, tanto a un sistema trifásico equilibrado conectando en la línea los transformadores de laboratorio, como en un sistema trifásico desequilibrado conectando en la fase correspondiente los transformadores.
- 2. Debido a que en una carga real no se llega a tener fp = 0°, no fueron grabadas todos los factores de potencia en la memoria, sino sólo hasta 75°; y ésto fue aceptable para nuestros propósitos, lo cual nos daba fp = 0.25 que era dado por los despliegues visuales.
- 3. Como el medidor era un trabajo experimental prototipo para el laboratorio de máquinas de la Espol; se optó por el sistema de alambre enroscado, para que cualquier error en el equipo en las pruebas fuera posible modificarlo; ésto es, lo básico del alambre enroscado que es usado para experimentos y prototipos.
- 4. Cuando se trata de medir el factor de potencia trifá-

sico equilibrado, es necesario asegurarse de que al cerrar el interruptor, no se ha modificado los 30° eléctricos a la salida de coda amplificador exercionel 'dat ctor de corriente) con un escilorcagio.

- 5. Tate equipo tiene como base la señal V.T, ésto sifnifica que si faltara una de las dos; habrá error en el dato dado por los despliegues visuales.
- 6. Lo anterior nos indica que no habrá senal para que se tive los mondestables que cargan datos a la memoria ni al contador de pulsos.
- 7. Los datos de la table 4.4 con adentables cere el proté sito ya que la conversión de un grado más o menos no afecte más que al tercer dígito que muestra el des pliegue visual.
- 8. Debido a que cada pulso contado es equivalente a 0.5 grado eléctrico, por ejemplo: Si realmente la diferencia de las señales fueran 46.6°, será mostrado en el despliegue el coseno de 47°, si por el contrario la diferencia fuera 46.4 sería mostrado el coseno de 46.5° debido a que aún no sería multiplicado el otro pulso del reloj por la señal VT.

#### RECOMENDACIONES:

- 1. Si no se llegero e putener un buen njunte en el corrector de 30º eléctricos cara un electric equilibrado,
  debe conectorae en el modo desequilibrado; es decir,
  los transformadores en la fase.
- 2. Para seguridad del equipo, conectar antes de la entra da una red como la mostrada en la Mig. 4.5., para que los niveles de voltaje sean más reducidos aún y no se quenan los dicdos de los detectores.
- 3. Decido a que la senal será questreado coda 99 sulass de U, pero esta senal es ultiplicado por la del secuenciador, podría haver una lectura falsa de dato, és to es corregido en la siguiente muestra.
- 4. El fp = 1.00 puede venir acompañado del encendido del diodo emisor de luz que indica si la carga es capacitiva o inductiva, y esto se deve a que los detectores tienen diferentes tiempos de alzado y bajado, entonces esto no significa que la carga es capacitiva.
- 5. Este medidor no registra mediciones correctas si tene-

mos un desequilibrio de pesto flotante.

6. La setal de pulsos almecenados en los retenedores, pueden per comperados con otros fijos que sean los deservos y en bano a esta diferencia poder activar bancos especitivos sava poder obtener una corrección al factor de potencia.

esto puede servir como base para otra tesia de corrección automática de factor de potencia.


7. Este equipo puede ser utilizado en la industria, con la commissión que a la salegam del mismo no tem gan niveles de voltaje y corriente reducidas, es decar, memojantes a los que des los gransformadores del laboratorio de la Máquina de la Espol.

el equipo sería conectado después del canco trifísico, por a tener medica el factor de potencia en cada fase de todo el mintoma. Acomás debe ser menificado el mon de corriente, ya que par amentro objetivo se uma un transductor existente en el isporatorio de Mé o inso que pos el transformaco de corriente que riuye por el transformaco de corriente.

## A P E N D I C E S

### APENDICE

HOJA DE DATO DEL 7490.




disposición de las bornes

Configuracion Esimétrica

Tabla de función	contar/encerar
------------------	----------------

190	Id U.C.			1			
Roi	202	Rgi	292	QD	Qc	QB	QA
1	1	0	×	0	0	0	0
1	ſ	X	0	0	0	0	0
×	×	1	1	1	0	0	1
×	0	×	0	co	v)ICI	on h	ormal
<b> </b>					)	,	
0	×	0	×		. 11	i	
×	0	0	×		> "		
0	×	×	0				



### HOJA DE DATO DEL 2716.

# 

Patita MODO	(B) CE	0 <u>E</u> (20)	Vpp (21)	Vcc 24	SALIDA 9-11 13-17
LECTURA	VIL	VIL	+5	+5	DATOS
ALTA IMPEDANCIA	VIH	×	+5	+5	ALTA Z

MODOS DEL 2716

### BIBLIOGRAFIA

- 1. ROBERT A. BARTKOWIAK. FLECTRIC CIRCUITS. P. 340 353., INTEXT EDUCATIONAL PUBLISHERS 1973.
- 2. VAN VALKEN BURG. NETWORK ANALYSIS. P. 431 432, PREN-TICE HALL 1974.
- 3. KURT S. LION. ELEMENTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INSTRUMENTATION. P. 255 265, McGRAW HILL 1975.
- 4. EUGENE SCHILLING. ELECTRICAL ENGINEERING. P. 152 153, 185 188. INTERNATIONAL TEXTBOOK CO. 1958.
- 5. RALPH SMITH. CIRCUITS DEVICES AND SYSTEMS. P.189 -195, JOHN WILEY & SONS INC. 1966.
- 6. ALFONSO ESPINOSA R. DIGITALES III. P. 6 11, EPN 1983

ESCHELA	SUP			8:5A	361	HTREA
D	pto i	le ing	enieri	Ble	etric	ta.
	BI	BLI	OF	EC	A	