## 622.338 GVT

## Escuela Superior Politécnica del Litoral

Analisis PVT sobre muestras de Aceite y Gas en solución y el Procesamiento de los datos por Computadora

# TESIS DE GRADO

Que para obtener el TITULO de

## **INGENIERO DE PETROLEOS**

## Presenta:

Walter Olmedo Gutiérrez Suarez

Guayaquil - Ecuador JUNIO de 1974

## "ANALISIS PVT SOBRE MUESTRAS DE ACEITE Y GAS EN SOLUCION Y EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS POR COMPUTADORA"

#### BIBLIOTECA



FACULTAD DE ING. EN CIENCIA: DE LA TIERRA



ESPOL

AUTOR:

WALTER O. GUTIERREZ S.

DIRECTOR DE TESIS:

ING. PABLO R. VERA

Declaro que: hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta Tesis de Grado son de mi exclusiva responsabilidad y que el patrimonio intelectual de la misma corresponde a la Escuela Superior Pol<u>i</u> técnica del Litoral.

### WALTER GUTIERREZ SUAREZ



ESPOL.

A mis queridos padres:

Sr. Lizardo Gutiérrez Saenz Sra. Luz Suárez de Gutiérrez Como un presente por sus sacrificios.

Fraternalmente a mis hermanos:

Rafael Elvia Galo Rosario Bélgica Lucha Carlos Isidro



ESPOL.

A mis familiares y amigos

A la Escuela Superior Politécnica del Litoral y en particular al cuerpo de profesores del Depart<u>a</u> mento de Ingeniería de Geología, Minas y Petróleos.





FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS DE LA TIERRA

#### A mis compañeros de generación



Al Ing. Pablo R. Vera por su acertada dirección en la culminación de esta T<u>e</u> sis.

#### RECONOCIMIENTO

Deseo expresar mis sinceros agradecimientos al Ing. Celestino Pérez Rosales, Director del Departamento de Yacimientos del Instituto Mexica no del Petróleo, y a todos los profesionales de esta Institución que de una u otra forma <u>a</u> yudaron en los estudios y trabajos para esta Tesis.

De manera muy especial mi eterno reconocimiento para los Ings. Joaquín Teyssier, Jefe) del Laboratorio de Termodinámica de Fluídos, Tibur cio Mendez López y Elías Chagoya por sus ercertados consejos y sabias enseñanzas sobre Ingeniería de Yacimientos y prácticas de laborato rio. ANALISIS P.V.T. SOBRE MUESTRAS DE ACEITE Y GAS EN SOLUCION Y EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS POR COMPUTADORA.

	CUNIEMIDU	Pág.
RESUM	EN	1
	CAPITULO 1	
•	Introducción	
1.1.	Generalidades	4
1.2.	Clasificación de los Yacimientos	7
	CAPITULO 2	
	Muestreo	
2.1.	Factores que influyen en la planificación del muestreo.	16
2.2.	Métodos de muestreo.	18
2.3.	Acondicionamiento de pozos fluyentes de acei-	21
	te y gas en solucion.	
	CAPITULO 3	
	Calibración del equipo de análisis P.V.T.	
3.1.	Descripción del equipo	24
3.2.	Corrección del volumen de mercurio	28
3.3.	Calibración de la bomba de desplazamiento de mercurio.	33
3.4.	Calibración de la celda de análisis. 🔹	35

ONTENIDO

	CAPITULO 4	Pág.
	Análisis P.V.T.	
4.1.	Consideraciones generales	41
4.2.	Traspaso de la muestra a la celda de análisis	43
4.3.	Calentamiento de la muestra a temperatura de Yacimiento.	46
4.4.	Proceso flash.	47
4.5.	Proceso diferencial	51
4.6.	Completación del análisis y calculos inmediatos	59
	CAPITULO 5	
	Procesamiento de datos	•
5.1.	Parámetros que se obtienen	64
5.2.	Ventajas del uso de la computadora en el pro-	71
	cesamiento de los datos.	
5.3.	Programa del procesamiento	73
	CAPITULO 6	
6.1.	Conclusiones	80
6.2.	Nomenclatura	82
6.3.	Bibliografía Bibliotra de	89
6.4.	Apéndice 1. Tablas ESPOL	
6.5.	Apéndice 2. Figuras	
6.6.	Apéndice 3. Gráficos de las curvas	

## RESUMEN

Para el manejo eficiente del mecanismo de producción de los yacimientos de hidrocarburos se requiere de datos exactos sobre las características del fluído del reservo rio. Para esto es necesario obtener muestras representativas del fluído original del yacimiento, las cuales, pos teriormente son transportadas al laboratorio, en donde se realizan los análisis.

El propósito de este trabajo, es el de exponer y an<u>a</u> lizar la mecánica que se sigue durante el análisis PVT de una muestra de aceite y gas en solución desde el muestreo hasta la obtención de los resultados mismos de la prueba.

En el Capítulo 5 se incorpora un programa de comput<u>a</u> dora para el procesamiento de los datos, se discute las ventajas de su uso.

El trabajo experimental de esta Tesis consistió en analizar una muestra de fondo, en una celda visual a la temperatura del yacimiento, 125°C. El calentamiento se llevó a cabo a una presión constante de 400 Kg/em<sup>2</sup>. Los datos correspondientes permitieron el cálculo de la expa<u>n</u> sión térmica del aceite saturado. Se hizo entonces una separación flash variando la presión de 420 Kg/cm<sup>2</sup> a 300 kg/cm<sup>2</sup> y se obtuvo una presión de saturación de 368 Kg/ cm<sup>2</sup>.

La separación diferencial se la efectuó a siete dif<u>e</u> rentes valores de presión, correspondiendo el último a un valor cero. Durante cada separación, se tomó una pequeña muestra de gas para la determinación de su densidad rela• tiva; esta determinación se hizo en forma gravimétrica.

Después de la última separación, se procedió a enfríar la celda hasta la temperatura ambiente, lo que permitió determinar la expansión térmica del aceite oficial. A continuación se hizo la medición de la densidad del aceite residual, a temperatura ambiente.

Aunque hay considerable variación en el procedimiento analítico entre clase de equipos que componen un laboratorio, la mayor parte de las propiedades significativas de los fluídos de yacimiento son determinados básicamente en el laboratorio. Cabe anotar que para el trabajo experimental expuesto en esta Tesis se utilizó una celda con

ventana. El equipo y todos los experimentos fueron realizados en los laboratorios de lermodinámica de Francos del Instituto Mexicano del Petróleo de la ciudad de Méx<u>i</u> co.

Por otra parte, hay que indicar que a través de todo este estudio se empleó el sistema de unidades MKS, así mismo los valores de presión que intervienen en el experimento son manométricas.

BIBLIOTECA



FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS DE LA TIERRA

## CAPITULO 1

#### INTROP 2010



BELETEN NOT

#### 1.1. GENERALIDADES

Para efectuar un estudio de un yacimiento de hidr<u>o</u> carburos es necesario conocer primeramente las propied<u>a</u> des tanto de la roca como de los fluídos contenidos en ella. La exactitud de estos estudios dependen en gran parte de la precisión con que se efectúen las mediciones de dichas propiedades.

En vista de que el presente trabajo se dedica exclusivamente al análisis Presión-Volumen-Temperatura en muestra de aceite y gas en solución, toda apreciación y comentario estarán enfocados a las diversas facetas que comprenden dicho análisis.

Las presiones encontradas en los yacimientos de h<u>i</u> drocarburos, generalmente nos presentan al gas disuelto total o parcialmente en el aceite. La producción de hidrocarburos hace que la presión dentro del yacimiento **diaminuya, dando como regultado que a corto tiempo ocu**rra liberación del gas en solución. Este proceso se presenta en mayor o menor grado d<u>u</u> rante la vida productiva del yacimiento, por lo que es necesario su estudio en el laboratorio.

Para cuantificar las propiedades de los fluídos, se hacen pruebas en el laboratorio sobre muestras representativas, las cuales pueden ser obtenidas con dispositivos especiales en el fondo de los pozos o bien por la r<u>e</u> combinación de gas y aceite tomado de los separadores de campo.

La importancia de las propiedades obteridascia través de pruebas de laboratorio, ha motivado el diseño y construcción de aparatos, que durante los últimos tiem pos gracias a las constantes innovaciones, ha permitido lograr mediciones mas exactas y operaciones mas simples.

La liberación del gas puede ser de dos tipos: separación o proceso diferencial y separación o proceso flash. La separación diferencial es aquella en la cual el gas liberado es extraído a medida que se desprende de la solución por lo que no puede lograrse el equilibr? O de las fases. En la separación flash el gas liberado queda en

contacto con el aceite lográndose el equilibrio de las fa ses.

Las pruebas de separación diferencial se hacen en una celda de alta presión a la temperatura de yacimiento. Consisten en reducciones sucesivas de la presión, empeza<u>n</u> do desde la presión de saturación hasta la presión atmosférica, extrayendo el gas liberado al final de cada etapa.

Las pruebas de separación flash son de dos tipos:

- a.- Pruebas a la temperatura de yacimiento para determinar la relación Presión-Volumen; y
- b.- Pruebas para similar el mecanismo por el cual al gas se separa del aceite en los separadores de campo.

Aunque las pruebas (b) de separación flash, no están incluídas en el presente trabajo, es de señalar que el conocimiento de las condiciones de separación del ace<u>i</u> te y del gas en el campo es de importancia para platindustria petrolera ya que proporciona los elementos necesarios para diseñar adecuadamente las instalaciones superficiales, sistemas de compresión y de bombeo y las plantas de tratamiento de gas, así como el control apropiado del yacimiento. 1.1.1. REVISION DE LITERATURA

Sobre análisis Presión-Volumen-Temperatura se han escrito diversas obras, todas ellas basadas en el equipo disponible en aquellos momentos. El presente trabajo to ma los datos de un equipo de análisis P.V.T. que utiliza como sistema de calentamiento una resistencia en forma de camisa que envuelve completamente a la celda, caract<u>e</u> rística que hace que este equipo sea manuable y fácil de usar.

Luego de una extensa revisión de la literatura existente relacionada con el tema del presente trabajo, se concluye que básicamente la diferencia entre una u tra prueba, son las características del equipo emplea Además que enfatizan en la importancia de las pruebas de laboratorio en la obtención de los datos que sirvan mai. tarde para el estudio del comportamiento de los yacimien tos en general.

1.2. CLASIFICACION DE LOS YACIMIENTOS
1.2.1. CLASIFICACION GENERAL

Teniendo en cuenta la composición química de los

hidrocarburos, su presión y su temperatura, los yacimien tos pertenecen en su estado original, a uno de los siguientes tipos:

- Yacimientos de aceite bajosaturados
- Yacimientos de aceite saturados
- Yacimientos de gas
- Yacimientos de gas y condensado

1.2.1.1. Yacimientos de aceite bajosaturados

En esta clase de yacimiento los hidrocarburos se e<u>n</u> cuentran en estado líquido. La presión de saturación del aceite, a la temperatura del yacimiento, es menor a la presión original del yacimiento.

1.2.1.2. Yacimientos de aceite saturados.

En los yacimientos de este tipo existe un casquete de gas. La presión de saturación, a la temperatura de Y<u>a</u> cimiento, es igual a la presión original del yacimiento.

1.2.1.3. Yacimientos de gas.

En este tipo de yacimientos los hidrocarburos se

hallan en estado gaseoso a la temperatura del yacimiento. Así, generalmente al bajar la presión no se forma conde<u>n</u> sado, y en caso de que esto suceda, se deberá a la condensación retrógrada la cual se origina por la caída de presión durante el proceso de producción.

1.2.1.4. Yacimientos de gas y condensado.

En forma general, este tipo de yacimiento puede ser dividido en dos subtipos:

Primero: Aquellos yacimientos en donde la presión de ro cio es menor que la presión del yacimiento, y por tanto los hidrocarburos se encuentran unicamente en fase gaseo sa, a la presión y temperatura del yacimiento te caso, condensado se forma en el yacimiento al disminuír la presión abajo de la presión de rocio.

Segundo: Yacimientos en donde la presión de rocio es ma yor que la presión de yacimiento, de tal manera que, los hidrocarburos se encuentran en el yacimiento en dos fases a la presión y temperatura del mismo.

Debide a la acción combinada de la caída de presión y temperatura durante el proceso de producción, en ambos

subtipos de yacimientos antes descritos, se forma conde<u>n</u> sado en la superficie proveniente casi en su totaliaad de la condensación retrógrada.

1.2.2. Clasificación de acuerdo al diagrama de fases.

De acuerdo a las condiciones iniciales de presión y temperatura los yacimientos se clasifican en yacimientos de aceite, de condensado retrógrado y yacimientos de gas. Para este estudio se emplea el diagrama de fases que no es sino un gráfico Presión -vs- Temperatura.

La Fig. # 1 del Apéndice 2, muestra el diagrama de fases de un fluído en particular. El area encerrada por la curva del punto de burbujeo y del punto de rocio hacia el lado izquierdo inferior, es la región donde existen dos fases: líquida y gaseosa. Las curvas dentro de la región de dos fases muestran el porcentaje de líquido en el volumen total de hidrocarburos, parso cualquier presión y temperatura. Inicialmente, toda acumulación de hidrocarburos tiene su propio diagrama de fases, el mismo que depende de la composición de la mezcla.

Suponiendo un yacimiento localizado en el punto A,

es decir a 150°C y 370 Kg/cm<sup>2</sup>, éste será de una sola fase: gaseosa. Durante la producción, la presión se abatirá y la composición del fluído en el yacimiento no sufrirá ni<u>n</u> gún cambio. Lo anterior se cumple siempre y cuando la temperatura del yacimiento exceda al punto cricondentérm<u>i</u> co, 125°C para el presente ejemplo. Sin embargo, en los separadores superficiales se obtiene líquido y gas, lo cual es debido a la declinación de la temperatura.

Es lógico que si el punto cricondentérmico de un fluído está por debajo, por ejemplo, de 25°C, solo exist<u>i</u> rá gas en la superficie a la temperatura ambiente, y la producción se denominará de gas seco.

Considérese ahora un yacimiento que contiene el mismo fluído pero a la temperatura 90°C y presión de 330 Kg/ cm<sup>2</sup>, punto B. El fluído aquí también se encuentra en estado gaseoso. Durante el proceso de producción, la presión declina, manteniéndose constante la composición de los fluídos, como en el yacimiento A, hasta alcanzar la presión de rocío. A presiones menores que las de rocío, el gas se condensa dejando a la fase de gas con un contenido menor de licuables, por esta razón a este tipo de Y<u>a</u>

cimiento se le denomina yacimiento de punto de rocío. D<u>e</u> bido a que el líquido condensado se adhiere a las paredes de los poros de la roca, éste permanecerá inmóvil. Por consiguiente, el gas producido en la superficie tendrá un contenido de líquido menor, y consecuentemente aumentando la relación gas-aceite de los hidrocarburos producidos.

Este proceso, denominado condensación retrógrada, continúa hasta alcanzar un punto máximo de volumen líqui do, que en el ejemplo es a 225 Kg/cm<sup>2</sup>, punto B<sub>2</sub>. Se emplea el término retrogrado porque generalmente durante <u>u</u> na dilatación isotérmica ocurre vaporización en lugar de condensación. Bajo estas condiciones la composición con fluído producido cambia al igual que el de los fluídos aun no producidos, originando así un desplazamiento de la envolvente del diagrama de fase hacia la derecha, y aumentando la pérdida de líquido retrógrado en el yacimiento.

Supóngase que no existe un desplazamiento en el di<u>a</u> grama de fases, la vaporización tiene lugar desde el pu<u>n</u> to B<sub>2</sub> hasta el punto B<sub>3</sub>, en donde B<sub>3</sub> es la presión de a-

bandono, ver Fig. #1. Esta revaporización aumenta la r<u>e</u> cuperación de líquido notándose una disminución en la r<u>e</u> lación gas-aceite en la superficie. La pérdida neta de líquido retrógrado será mayor para el caso en que exista temperaturas menores en el yacimiento, mayores presiones de abandono o un cambio de la composición de los fluídos del yacimiento.

Si el yacimiento se localiza a 300 kg/cm<sup>2</sup> y 37.5°C. punto C, debido a que su temperatura es menor que la tem peratura crítica, el yacimiento se encuentra en una sola fase, fase líquida. Este yacimiento tendrá una presión de saturación de 255 kg/cm<sup>2</sup>, punto C<sub>1</sub>, donde se formará la primera burbuja de gas, por esta razón a este tigo de yacimiento se denomina de punto de burbujeo. Por debajo del punto de burbujeo aparece una fase de gas <u>libre</u>. ventualmente, el gas libre comienza a fluír hacia el po zo, aumentando continuamente. Inversamente, el petróleo que fluye hacia el pozo lo hace cada vez en cantidad menor, y cuando el yacimiento se agota queda aún considera ble cantidad de petróleo por recuperar. Otros nombres empleados para este tipo de yacimiento son: yacimiento de depleción, de gas disuelto, de empuje por gas en solu ción, de dilatación o expansión y de empuje por gas in-

terno.

En caso de que este tipo de yacimiento se encontrara en el punto D, 200 Kg/cm<sup>2</sup> y 75°C, ver Fig. # 1, en el yacimiento habrá dos fases: una zona de aceite y una zo na de gas. Y debido a que las composiciones de estas zo nas son diferentes, los diagramas de fases de cada una, serán también individuales. Las condiciones de la zona líquida o de aceite serán las del punto de burbujeo y se producirá como un yacimiento de punto de burbujeo, modificado por la presencia de la capa de gas. Las condicio<u>n</u> nes de la capa de gas serán las del punto de rocío y pu<u>e</u> de ser retrógrada o no retrógrada.

Resumiendo, inicialmente los hidrocarburos er el Y<u>a</u> cimiento pueden estar en una sola fase (A, B, y C) o en dos fases (D), dependiendo de su temperatura y presión con respecto a las envolventes del diagrama de fases.

En un yacimiento volumétrico (donde no existe intr<u>u</u> sión de agua), los yacimientos en una sola fase se comportan como:

a.= Yacimientos bajosaturados (C), suando su temperatura es menor quella temperatura crítica.

- b.- Yacimientos de gas (A), en los cuales la temperatora del yacimiento es mayor que el punto cricondence ...co.
- c.- Yacimientos de condensación retrógrada (B), en los cuales la temperatura se localiza entre el punto cr<u>i</u> condentérmico y la temperatura crítica.

Cuando la temperatura y presión del yacimiento caen en la región de dos fases (D), existirá una zona de aceie te con un casquete de gas; la zona de aceite producirá como un yacimiento de gas disuelto, y el casquete como un yacimiento de gas (A) o como un yacimiento de condensación retrógrada (B).

BIBLIOTECA



FACULTAD DE ING. EN CL'ACIAS DE LA TIERRA

### CAPITULO 2

### MUESTREO

## 2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PLANIFICACION DEL MUES-TREO.

El objetivo del muestreo de fluídos del yacimiento es tomar una muestra que sea representativa del fluído presente en el yacimiento al momento del muestreo. Las operaciones de muestreo no cuidadosamente planeadas o em pleando pozos incorrectamente acondicionados pueden producir muestras no representativas, las cuales exhibirían propiedades diferentes a las del fluído del yacimiento. El uso de datos obtenidos de tales muestras, por mas exacto que sea el método-análisis de laboratorio, deben e vitarse, ya que su empleo resulta en un manejo erroneo 4 del yacimiento. Una completa obtención de los datos dury rante el programa de muestreo, es también parte importan te de la planificación de las pruebas. Los datos eincompletos dificultan la labor del personal de laboratorio para realizar análisis exactos y significativos.

Cuando el propósito es obtener una muestra del flu<u>í</u> do original del yacimiento es importante tomar muestras antes que la presión de formación haya caído por debajo de la presión de saturación del fluído del yacimiento, d<u>e</u> bido a que el fluído que entra al pozo durante este perí<u>o</u> do es probablemente el mas representativo del fluído original del yacimiento. Esto se debe a que significativos cambios en las propiedades del fluído del yacimiento pueden llevarse a cabo durante el proceso de producción luego de que la presión ha declinado por debajo de la presion de saturación. Si el muestreo de un yacimiento de aceite es diferido hasta que la presión haya caído sustancialme<u>n</u> te por debajo de la presión de saturación del flúido original, es improbable que el fluído original del yacimiento pueda ser reproducido en el laboratorio.

Cuando el yacimiento es relativamente peque <sup>2</sup> muestra debidamente tomada de un pozo puede ser representativa del yacimiento entero. Si el reservorio es grande o complejo, el muestreo de varios pozos es requerido. Esto es debido a que significativas variaciones en la compo sición del fluído ocurren a menudo en yacimientos arealmente enormes o en yacimientos sujetos a recientes distu<u>r</u> bios tectónicos. Con miras a verificar los datos obteni**dos, posteriormente durante la vida del yacimiento, se to** marán muestras adicionales.

U

Otro factor a considerarse en la planificación del muestreo, es la condición del fluído del yacimiento en la cara de la arena. Para esto es necesario estudiar la historia de la relación gas-aceite, así como su relación con la rata de producción. Correlaciones de las propiedades del fluído de yacimiento son de gran utilidad para definir si el fluído producido es saturado o bajosaturado a la presión fluyente y temperatura de fondo de pozo. Si un yacimiento es clasificado bajosaturado, el muestreo es muy simplificado. Si un fluído es clasificado satur<u>a</u> do, la labor de acondicionamiento del pozo será más complicada.

#### 2.2. METODOS DE MUESTREO

Para escoger el método de muestreo se debenconsiderar los siguientes factores: el volumen de muestra requerido por el laboratorio, el tipo del fluído de yacimiento a ser muestreado, el grado de agotamiento del reservorio, la condición mecánica del pozo y el tipo de equipo de separación gas-aceite disponible.

Los métodos de muestreo son:

a. Muestreo de fondo o de superficie

b. Muestreo superficial

c. Muestreo en líneas de flujo

Muestreo de fondo.- El muestreo de fondo consiste en un sobrio artefacto de muestreo, generalmente llamado "mue<u>s</u> trero de fondo de pozo", que se lo baja en el pozo a una profundidad pre-seleccionada. Una muestra del fluído a aquella profundidad es atrapada en una sección del muestrero. El muestrero es traído a la superficie donde la muestra es traspasada a un recipiente apropiado (botellas portamuestras) para transportarlas al laboratorio.

Este método es a menudo usado cuando la presión de fondo de pozo fluyente es mas grande que la presión de saturación del aceite del yacimiento. Algunos tipos uż muestrero de fondo funcionan pobremente con aceites alta mente viscosos. El operador debe estudiar el funcionamiento de el muestrero y entonces decidir si es posible obtener una muestra representativa. Inconvenientes en su uso tales como fallas mecánicas, obstrucción durante la bajada en el pozo o un doblamiento o ruptura de una sección de la tubería de producción pueden impedir al muestrero alcanzar la profundidad deseada. Cuando se d<u>e</u> sea un volumen grande de muestra, la relativamente peque ña muestra proveída por el massarero requiere multiple repetición de la operación de muestreo.

Muestreo superficial.- Consiste en tomas de muestras de aceite y gas del separador mediante mediciones exactas de las ratas de flujo del aceite y gas del separador. El fluído del yacimiento es reconstruído en el laboratorio por recombinación de muestras de aceite y gas en la deb<u>i</u> da proporción. Mediante este método, grandes volúmenes de aceite y gas se obtienen facilmente, es además el método más flexible y menos costoso. Este método es e<u>m</u> pleado para muestrear algunos yacimientos de aceite y gas disuelto y generalmente para muestrear yacimientos de gas y condensado.

Ya que las determinaciones de las ratas de aceite y gas deben ser cuidadosamente hechas, el acondicionamie<u>n</u> to del pozo y la operación del separador deben ser real<u>i</u> zadas por personas de bastante experiencia. Los errores en la medida de la relación gas-aceite pueden impedir al personal de laboratorio reconstruír el fluído del yac<u>i</u> miento.

Muestreo en lineas de flujo.- Este método de mues-

treo se usa exclusivamente en vacimientos de gas y conden sado, donde los problemas in entres al estudio de los fluídos del yacimiento son bastante complejos. La base de la complejidad radica en el cambio de composición de los fluídos producidos, causados por la condensación retrógrada de los componentes mas pesados a medida que la presión disminuye dentro del yacimiento.

## 2.3. ACONDICIONAMIENTO DE POZOS FLUYENTES DE ACEITES Y GAS EN SOLUCION

El acondicionamiento de un pozo en aceite y gas en solución al muestreo es necesario debido a cambios que <u>u</u> sualmente ocurren en las propiedades del petróleo del y<u>a</u> cimiento como resultado de la producción del pozo.

El pozo es acondicionado mediante la continua dismi nución de la rata de producción hasta que el aceite no representativo haya sido producido. Para lograr lo ante rior, se reduce la rata de flujo en 30 a 50%, midiendo periodicamente la relación gas-aceite hasta que llegue a estabilizarse. Este procedimiento de reducción de rata y medición de la relación gas-aceite es repetido hasta que haya una tendencia, a estabilizarse de la relación

gas-aceite.

La experiencia ha demostrado que reduciendo la rata de producción del aceite, la relación gas-aceite puede:

- 1. Permanecer constante;
- 2. Decrecer; o
- 3. Incrementar

En el primer caso cuando la relación gas-aceite permanece constante después de la primera reducción de la rata de producción, se concluye que hay un flujo de petr<u>ó</u> leo bajosaturado en la cara de la arena. Esto significa que la composición y estado de fase del petróleo del yac<u>i</u> miento no ha sido alterado a medida que se movió a través de la formación y dentro del pozo. En este caso, se considera que el pozo está estabilizado.

En el segundo caso cuando la relación gas-aceite decrece después de una reducción de flujo, se sospecha de la presencia de saturación de gas libre en la formación alrededor del pozo. La saturación de gas puede resultar de la formación de una capa de gas dentro de la porción de aceite alrededor del pozo. Cuando se presente este ca so, el pozo es acondicionado por reducción de la rata de producción por etapas. Cuando las reducciones de ratas adicionales no afectan la relación gas-aceite, se acepta que el aceite no representativo alrededor del pozo ha sido producido reemplazado por aceite representativo. El tiempo de acondicionamiento es relativamente corto.

Para el tercer caso, cuando la relación gas-aceite se incrementa después de una reducción de rata de producción, se sospecha de la producción simultánea de gas, • desde una zona fuerte de gas, y aceite, desde una zona fuerte de aceite. El incremento de la relación gas-ace<u>i</u> te podría ser causado por el decrecimiento de un cono de aceite. El tiempo requerido para el acondicionamien to del pozo depende del tiempo necesario para el cimiento del cono de aceite, el cual debe ser reemplaza do por aceite representativo.

Cuando se usa el método de muestreo de fondo, el pozo debidamente acondicionado, es cerrado a criterio del operador, quien fijará una rata "sangrante". Cuando se usa el método de muestreo superficial, la rata de flujo del pozo acondicionado puede ser incrementada, si se desea, a un nivel tal que los datos de prueba hayan demostrado que no se producirá un cambio significativo en la relación gas-aceite.

## CAPITULO 3

## CALIBRACION DEL EQUIPO

#### 3.1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Para una mejor comprensión del equipo necesario p<u>a</u> ra un análisis PVT, es conveniente dividir a este equipo en dos grupos:

- a) Equipo principal
- b) Equipo accesorio

Dentro del equipo principal se anota a: la celda de análisis, la bomba de desplazamiento de mercurio, el sistema de muestreo del gas, sistema eléctrico sa de calentamiento.

ESPOL

El equipo accesorio incluye: termómetro, mercurio, foco de luz concentrada, espejo, vibrador, equipo de balanceo de la celda, lineas de acero, conectores de acero, botellas portamuestras, detector de mercurio, separador y pignómetro.

celda de análisis.- La celda donde se efectúa el

estudio Presión-Volumen-Temperatura, consiste básicamente de un cilindro hueco de acero inoxidable, de aproximadamente unos 620 cc. de capacidad, provista de una ve<u>n</u> tana de vidrio para observar su interior. La celda está diseñada para soportar cambios fuertes de presión y temperatura y cuenta con una válvula en cada uno de sus extremos. La celda está montada en un soporte y equipada con un espejo, que permite tener una visión indirecta de la ventana. El control de temperatura se logra colocando la celda dentro de un baño de aire, o bien, forrándola con una camisa de calentamiento, esto último es mas conveniente por las facilidades de trabajo que presenta. La celda permite además la adaptación de un equipo de b<u>a</u> lanceo eléctrico y un vibrador.

Bomba de desplazamiento de mercurio.- Una **bomba** de desplazamiento de mercurio consiste básicamente de un c<u>i</u> lindro hueco de acero inoxidable, dentro del cual se de<u>s</u> liza un émbolo para desplazar mercurio; consta de un depósito para llenarla, de un manómetro y un vernier para tomar lecturas; tiene además dos o más válvulas, una de salida que se le llemará válvula de la bomba y una de en trada que se denominará válvula del depósito de mercurio. Sistema de muestreo de gas.- Este sistema está c<u>o</u> nectado a la válvula superior de la celda y se compone de lineas de acero, cinco válvulas: cuatro simples y una de tres pasos, balones de vidrio para muestrear gas, manómetro de mercurio diferencial, separador y un gasómetro. Una idea más clara del equipo descrito puede obse<u>r</u> várselo en la Figura # 7. Apéndice # 2.

Sistema eléctrico.- Está íntimamente ligado con ele equipo de análisis, puesto que controla la energía eléctrica a los siguientes elementos: camisa de calentamiento, bomba eléctrica que proporciona el balanceo a la ce<u>l</u> da, y foco de luz concentrada. Todos los controles están ubicados en un panel frontal.

Camisa de calentamiento. - Es una resistencia acondi cionada en forma de manto, capaz de alcanzar 1503 POL. La temperatura es controlada electrónicamente y seleccionada desde el panel frontal. La camisa de calentamiento es capaz de mantener la temperatura de la celda con una variación de  $\pm$  1°C. Es interesante anotar que esta forma de calentamiento es preferible a aquel que utiliza el baño de aceite e al baño de aire.

Termómetros.- Se sitúa uno en la celda y debe tener capacidad de medición de hasta 200°C. Un segundo termóm<u>e</u> tro se coloca en la bomba de mercurio.

Mercurio.- Es el líquido que se utiliza tanto en la bomba de desplazamiento como en la celda. Se lo prefiere ya que no se combina con la muestra de aceite, y el coeficiente de expansión térmica es constante a temperaturas elevadas.

Vibrador.- Además del mecanismo eléctrico de balanceo, se utiliza un vibrador, para que la muestra llegue a ser completamente homogénea, así como para llegar a un equilibrio de fases definido, producto de los decrementos de presión.

Líneas y Conectores de acero.- Sirven para unin la bomba de desplazamiento de mercurio con la celda de diferentes lisis o botellas portamuestras. Las hay de diferentes diámetros, siendo la más conveniente aquella de 3/16 pu<u>l</u> gadas de diámetro exterior.

Botellas portamuestras. - Son recipientes de forma cilíndrica de acero inoxidable, huecos, capaces de sopo<u>r</u>

tar grandes presiones, alrededor de 700 Kg/cm<sup>2</sup> y temper<u>a</u> turas mayores de 100°C. Una botella tiene dos válvulas en sus extremos. Hay de diversos tipos, de acuerdo a la presión que soportan. En la práctica es preferible el uso de botellas desarmables, ya que pueden ser lavadas perfectamente evitando que residuos queden dentro del r<u>e</u> cipiente. La observación anterior se debe a que cuando una muestra es mantenida por muchos meses dentro de una botella, la muestra puede estratificarse, o bien, pegarse a la pared interior de la botella.

Separador.- Este forma parte del sistema de muestreo de gas. Es un recipiente de cristal con fondo graduado para recolectar y medir el gas que pudiera condensarse d<u>e</u> bido al cambio de temperatura de la celda (temperatura de Yacimiento) a la temperatura ambiente.

#### BISLIFFECA FICT

Pignómetro.- Es un recipiente de vidrio **E de St**orma de pera, generalmente de 10 a 15 cm<sup>3</sup> de capacidad, que puede calibrarse con mercurio. Su utilidad radica en que con él puede determinarse la densidad de cualquier líquido gravimétricamente.

3.2. CORRECCION DEL VOLUMEN DE MERCURIO
Como todos los volúmenes son calculados en función de los volúmenes de mercurio medidos en la bomba, es necesario hacer una corrección de la masa de mercurio y así llevarla a las condiciones de presión y temperatura deseados.

Supóngase que la masa de mercurio dada, ocupa el v<u>o</u> lumen (V<sub>1</sub>) medido en la bomba a la presión de calibración (Pc) y temperatura ambiente (Ta), y se desea conocer el, volumen (V<sub>2</sub>) que ocupa la misma masa de mercurio a las condiciones de presión (P) y temperatura (T) dentro de una celda de análisis P.V.T.

Las correcciones del volumen de mercurio se harán por pasos: primero se calculará el aumento de volumen que sufre el mercurio al pasar, de la presión de calibración (Pc) a la presión atmosférica (Pa), después se determinará el aumento de volumen al cambiar la temperatura de (ta) a (T) y finalmente se cuantificará la dism<u>i</u> nución del volumen de mercurio al comprimirse de (Pa) a (P).

Esto se hace debido a que la compresibilidad del mer curio se conoce para cualquier temperatura dada, y que la

expansión térmica del mismo está perfectamente estudiada a la presión atmosférica.

En la figura Nº 2, Apéndice 2, se muestran en forma esquemática los tres pasos que se siguen para la corrección del volumen de mercurio.

 Calcular la expansión que sufre el mercurio en llevar lo de la presión de calibración (Pc), a la presión at mosférica (Pa), a la temperatura ambiente (Ta) constante. Punto A a Punto A'. Esto se logra con la expresión:

$$V'_1 = V_1 (1 + Pc C_{Hg Ta})$$
 (1)

2. Determinar la expansión del mercurio al ser llevado de la temperatura ambiente (Ta), a la temperatura de la celda (T), manteniendo la presión atmosferical(Pa) constante. Punto A' a Punto B'. Esto se fogra por me dio de la expresión:

$$V_{2}^{\prime} = V_{1}^{\prime} \frac{\varepsilon_{T}}{\varepsilon_{Ta}}$$
(2)

donde eT/ETa es el cociente de los voldmenes relati-

vos del mercurio a las temperaturas (T) y (Ta) respec tivamente. Se define como volumen relativo al cocien te del volumen que ocupa cierta masa de mercurio a presión atmosférica (Pa) y una temperatura (T) cual quiera, entre el volumen que ocupa la misma masa de mercurio a la presión atmosférica y temperatura base (Tb).

La relación se obtiene de la siguiente manera:

 $\varepsilon = \frac{V_T}{V_{Tb}} = 1 + \beta \Delta T$ 

Por lo que:

 $\varepsilon_T = 1 + \beta (T - T_b)$ 

 $\varepsilon_{Ta} = 1 + \beta (T_a - T_b)$ 

Luego, dividiendo miembro a miembro las expresiónes an teriores:

$$\frac{\varepsilon_{T}}{\varepsilon_{Ta}} = \frac{1 + \beta (T - Tb)}{1 + \beta (Ta - Tb)}$$

De la expresión anterior venes que si ToTa, el mereu=



rio se expande, y que, si T <Ta el mercurio se compr<u>i</u> me.

Sustituyendo la expresión (1) en la (2): Obtenemos:  $V' = V_{1} (1 + Pc C_{Hg Ta}) - \frac{\varepsilon_{T}}{\varepsilon_{Ta}}$ (3)

3. Calcular la disminución de volumen que sufre el mercurio, al pasar de la presión atmosférica (Pa) a la presión de la celda (P) a la temperatura de la celda (T) constante. Punto B' a Punto B. Para esto se usa la expresión:
BIBLIOTECA

$$V_2 = V'_2 (1 - PC_{Ha}T)$$

Sustituyendo (3) en (4):

Obtenemos:

THE REPORT OF TH

FACULTAD DESSOL. EN CIENCIAS DE LA TIERRA

 $V_2 = V_1 (1 + Pc C_{Hg} Ta) \frac{\varepsilon_T}{\varepsilon_{Ta}} (1 - P C_{Hg} T)$  (5)

La expresión (5) nos indica la corrección a la que hay que someter el volumen de mercurio medido en la bomba, para conocer su nuovo volumen a las condiciones de la celda. Los valores de la compresibilidad del mercurio  $(C_{Hg})$  y de los volúmenes relativos ( $\epsilon$ ) se calculan con los subprogramas function CH (T) y function VRH (T) respe<u>c</u> tivamente, en base a las siguientes expresiones:  $(T_{base} = 20^{\circ}C)$ :

 $C_{Hg} = 79.335 \times 10^{-10} \Delta T + 39.012 \times 10^{-7}$  $\epsilon_T = 1.8209 \times 10^{-4} \Delta T + 1$ 

3.3. CALIBRACION DE LA BOMBA DE DESPLAZAMIENTO DE MERCURIO

La bomba de desplazamiento de mercurio tiene dos funciones principales: medir los cambios de presión dentro de un depósito cerrado (una celda de análisis P.V.T.)por eje<u>m</u> plo), debido a la inyección o extracción de mercurio y la medición de los volúmenes inyectados o extraídos.

Todas las lecturas se efectuan a la prestor de calibración (Pc), ya que de esta forma se eliminan los errores por la compresibilidad del mercurio, la expansión del cilindro de la bomba, la compresión de los empaques y la deformación del tubo de Bourdón del manómetro.

La calibración se pealiza mediante les siguientes pas SOS:

- 1. Limpiar perfectamente el interior de la bomba
- 2. Hacer vacío en la bomba
- 3. Llenar la bomba con mercurio a su máxima capacidad
- 4. Tomar la temperatura del mercurio en la bomba
- 5. Cerrar la válvula de la bomba
- 6. Elevar la presión hasta la presión de calibración
- 7. Tomar lectura en la bomba
- 8. Bajar la presión a cero
- 9. Abrir ligeramente la válvula de la bomba
- Desplazar el émbolo hacia adelante aproximadamente cin co divisiones, recogiendo el mercurio que sale de la bomba en un recipiente.
- 11. Cerrar la válvula de la bomba
- 12. Elevar la presión a la presión de calibración
- 13. Tomar lectura en la bomba
- 14. Pesar en una balanza analítica el mercurio extraído de la bomba.

ESPOL

La diferencia de lecturas nos indicará el volumen de mercurio medido a la presión de calibración y temperatura ambiente.

En tablas conocidas se busca la densidad del mercurio a la temperatura ambiente. Luego, dividiendo el peso del mercurio extraído de la bomba entre la densidad, obtenemos el volumen real de mercurio a presión atmosférica y temperatura ambiente.

El volumen determinado en la bomba se corrige por compresibilidad para llevarlo de la presión de calibración a la presión atmosférica manteniendo la temperatura ambie<u>n</u> te constante, para obtener este volumen a las mismas cond<u>i</u> ciones que el volumen real.

El volumen real determinado a través de varias pruebas dividido para el volumen determinado en la bomba, nos resulta en los cc. que corresponden al tramo de la escala considerada. A partir de este punto, ya fin de cubrir toda la capacidad de la bomba, hay necesidad de repetir Tos pasos del 8 al 14.

Al promedio de los resultados obtenidos para çada tr<u>a</u> mo de la bomba se le denomina "Factor de Calibración de la Bomba", se representará por (FCB) y sus unidades son c.c./ vuelta. Los resultados prácticos obtenidos de esta calibración, son presentados en la Tabla Nº 1 del Apéndice Nº1.

3.4. CALIBRACION DE LA CELDA DE ANALISIS P.V.T.

35

MELLIGERA RCT

Los cambios de presión y comperatura que sufre la Cel da de análisis P.V.T., son los factores que permitirán la calibración de la celda. En otras palabras, se determinará la capacidad de la celda a la presión de calibración -(Pc) y temperatura ambiente (Ta). Luego se determinarán los cambios de capacidad que experimenta la celda versus los cambios de presión y temperatura a que es sometida.

La calibración de la celda se efectúa como sigue:

A. Preparación del equipo

1. Limpiar el interior de la celda.

- 2. Conectar una bomba de desplazamiento de mercurio a la válvula inferior de la celda y una bomba de vacío a la válvula superior de la misma.
- 3. Con la válvula de la bomba cerrada, se procede a abrir las dos válvulas de la celda e inducir algyacío (a la celda y a la línea que conecta con la bombESPOL
- Cargar la bomba de mercurio a su máxima capacidad.
- Cerrar las válvulas de la celda y desconectar la bomba de vacío.
  - B. Determinación de la Capacidad de la Celda a la presión de Calibración y Temperatura Ambiente.

 Llenar con mercurio la línea entre la bomba y la celda a la presión de calibración.

- 2. Tomar lectura inicial en la bomba (Li)
- Abrir la válvula inferior de la celda y empezar a inyectar mercurio. Una vez que la bomba esté próxima a vaciarse se cierra la válvula de la bomba.
- 4. Tomar la lectura final  $(L_f)$  de la primera etapa.
- 5. Cargar nuevamente la bomba con mercurio.
- 6. Seguir inyectando mercurio a la celda hasta llenarla, observando los mismos pasos de la etapa anterior.
- Cuándo la celda está llena, elevar la presión a la presión de calibración.
- 8. Tomar la lectura final indicada en la bomba.

Conocido el significado de los símbolos a emplearse, la capacidad de la celda (Pc) y(Ta) puede ser representada de la siguiente manera:

V<sub>CPa Ta</sub> = FCB  $\sum$  V<sub>Hgi Pc Ta</sub>

Los datos y resultado de esta calibración se los encuentra en la Tabla Nº 2, Apéndice 1.

C.- Determinación de los cambios de Volumen de la Celda que corresponden a los diferentes cambios de -Presión y Temperatura.

1. Llevar la celda a (Pc) manteniendo (Ta)

37

ESPOL

- 2. Tomar la lectura en la bomba.
- 3. Hacer el primer decremento de presión en la celda. (Generalmente los decrementos de presión se hacen de 50 en 50 Kg./cm<sup>2</sup>).
- 4. Tomar lectura en la bomba.
- 5. Continuar haciendo decrementos de presión, tomando le<u>c</u> turas en la bomba, hasta alcanzar la presión cero.
- 6. Elevar la presión a (Pc) y tomar lectura en la bomba. Esta debe coincidir con la obtenida anteriormente a la misma presión.
- 7. Bajar la presión a cero y tomar la lectura. Esta debe coincidir con la obtenida anteriormente a la misma presión.
- 8. Con la válvula de la bomba abierta, se procede a calentar la celda hasta una temperatura (T<sub>1</sub>) dada; extra yendo mercurio de la celda a medida que se expande den tro de la celda por calentamiento.
- 9. Cuándo se ha alcanzado el equilibrio térmico, se ajusta la celda a la presión cero y se toma la lectura en la bomba.
- 10. Se incrementa la presión en la celda, haciendo las mis mas estaciones que cuándo la temperatura correspondía a la temperatura ambiente, tomando lecturas en la bomba hasta alcanzar (Pc).

- 11. Se hacen decrementos de presión, tomando lecturas en la bomba en los mismos valores de presión anteriores; estas lecturas deben ser iguales a las tomadas en el paso anterior.
- 12. Finalmente se repiten en los pasos del 8 al 11 con otras dos temperaturas en la celda.

Con los datos obtenidos se calculan los factores de calibración de la celda por presión y por temperatura. El cálculo de los factores de la celda se muestran en las T<u>a</u> blas N° 3 y 4 del Apéndice 1, y están referidos a la cap<u>a</u> cidad de la celda a (Pc) y (Ta).

Una vez hecho ésto se obtienen los promedios de **L**contracción de la celda para cada temperatura dada gue se les llama factor de calibración por Presión, éstos se gr<u>a</u> fican vs. la Temperatura, obteniéndose la gráfica del fa<u>c</u> tor de calibración por presión de la celda (FCCP), figura  $N^{\circ}$  1, Apéndice 3; las unidades son c.c./Kg./cm<sup>2</sup>.

El paso siguiente es la obtención del factor de calibración por temperatura de la celda (FCCT) el cual<sub>o</sub>se ca<u>l</u> cula como sigue: Con los datos de la columna (8) de la Tabla Nº 3, se calcula la expansión de la celda por grado de temperatura para cada presión constante dada, empleando la expresión: Expansión =  $\begin{pmatrix} Cambio de volumen en \\ la celda a T \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} Cambio de volumen en \\ la celda a T \end{pmatrix}$ T - Ta

Todos estos valores de la expansión de la celda por gr<u>a</u> do de temperatura encontrados, se promedian, hallándose el factor de calibración por temperatura de la celda (FCCT); sus unidades son: c.c./°C.

ANALISIS P.V.T.

FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS DE LA TIERRA

# 4.1. CONSIDERACIONES GENERALES

El objetivo del presente capítulo es detallar los di ferentes pasos que se siguen en el análisis e indicar los datos que se toman en el transcurso del mismo.

La muestra ha sido tomada del pozo, por medio de un muestrero y luego traspasada a una botella portamuestra, la cual es remitida al laboratorio. Junto a la botella portamuestra deben reportarse ciertos datos esenciales, tales como:

- Nombre del pozo
- Localización del pozo
- Fecha de muestreo
- Profundidad del muestreo
- Presión a la profundidad del muestreo
- Temperatura a la profundidad del muestreo
- Relación gas-aceite estabilizada en el separador de su perficie.
- Temperatura de traspaso a la botella portamuestra
- Presión de traspaso
- Presión de saturación a temperatura de traspaso



ESPOL.



BIBLIOTECA

CAPITULO 4

- Presión dejada en la botella

- Volumen de mercurio en la botella

- Identificación de la botella

El volumen de la celda de análisis es de alrededor de 620 cc., pero generalmente para el análisis solo se emplean entre 90 a 100 c.c. de muestra. Esto es debido a que durante los procesos flash y diferencial, si la mue<u>s</u> tra tiene un alto valor de Rs (gas en solución), el volumen de la celda resultaría muy pequeño conforme se reduce la presión de acuerdo al número de etapas programadas durante la prueba.

Normalmente se comprueba el estado de la muestra en la botella, determinando la presión de saturación a temperatura ambiente y comparándola con la reportade en el bote lla. Si la diferencia de temperaturas ambientes no es mar cada, las presiones de saturación en ambos casos son parecidas. El procedimiento para determinar la presión de saturación es semejante al que se describe en el proceso flash, con la diferencia, que la bomba de mercurio en vez de estar conectada a la celda, estará conectada a la botella **portemuestra**.

4.2. TRASPASO DE LA MUESTRA A LA CELDA DE ANALISIS

Intervienen en el traspaso una bomba de desplazamie<u>n</u> to de mercurio, la cual desplazará la muestra desde la b<u>o</u> tella portamuestra a la celda de análisis. Además, el sistema lo componen líneas de acero y un recipiente de v<u>i</u> drio. El circuito está descrito en la Figura Nº 5, Apendice 2. En la prueba realizada para ilustrar este trabajo, la presión de traspaso (PT) fué de 400 Kg/cm<sup>2</sup>.

4.2.1. Procedimiento

El mecanismo a ser seguido durante el traspaso es el siguiente:

- Con las salidas de la bomba de mercurio cerrates (1) y (2), y las válvulas de la botella portamuesticam bién cerradas, se induce el vacío durante doce minutos manteniendo las valvulas de la celda de análisis y la válvula (A) abiertas.
- Se procede a cerrar la válvula (A) y la válvula supe rior de la celda para luego desconectar la fuente de vacío.
- Se abre la salida de la bomba (1) e inyecta mercurio a la celda hasta alcanzar en ella la presión de traspaso

(PT) programada.

- Se cierra la válvula inferior de la celda y salida de la bomba (1) manteniendo (PT) constante.
- Se desconecta la linea de válvula inferior de la celda y se procede a conectar el tramo para recoger el merc<u>u</u> rio.
- 6. Manteniendo (PT) constante se abre salida (2) de la bomba, así mismo se purga la linea, ajusta la conexión y se abre la válvula inferior de la botella.
- 7. Manteniendo (PT) constante se abre lentamente la válvu la superior de la botella, llenando con muestra la línea hasta la válvula superior de la botella.
- Manteniendo (PT) constante, se cierra la válvu'. de la bomba (2). Luego se baja la presión a la presión atmos férica.
- 9. Se llena la bomba con mercurio a su máxima capacidad.
- 10. Se eleva la presión a la presión de calibración (Pc) y se toman las lecturas iniciales de traspaso. En el ejemplo tomado, estos valores son:

LIT: 0.289 c.c. TITB: 23.4°C TITC: 22.3°C

- Llevar la presión a (PT) y mantenerla constante, abrir la salida de la bomba (2)
- Manteniendo (PT) constante se abre la válvula superior de la celda.
- 13. Manteniendo (PT) constante se inicia el traspaso de la muestra a la celda, abriendo cuidadosamente la válvula inferior de la misma.
- 14. Luego que se ha traspasado la cantidad de muestra programada, a (PT) constante, se cierran las válvulas inf<u>e</u> rior y superior de la celda, asi mismo la salida de la bomba (2).
- 15. Llevar la presión a (Pc) y se toman las lecturas finales de traspaso, en el ejemplo que ilustra este trabajo estos valores son:

LFT: 100.588 c.c. TFTB: 23.9°C TFTC: 23.8°C

16. Cerrar las válvulas superior e inferior de la botella

 Desconectar la botella y lineas ocupadas durante el tras paso.

Desconectar la linea empleada para recoger mercurio
 Lavar y secar las lineas usadas con disolvente y aire

ESPOL.

a presión.

- 20. Conectar la linea que une la salida de la bomba (1) con la válvula inferior de la celda, estando seguro de que la linea ha sido purgada cuidadosamente.
- 4.3. CALENTAMIENTO DE LA MUESTRA A TEMPERATURA DE YACIMIEN-TO, (TY).

Para el calentamiento de la muestra, la bomba de merc<u>u</u> rio solo está conectada a la celda, tal como se indica en el paso 20 del numeral anterior.

El procedimiento es el siguiente:

- Con las válvulas de la bomba (1) y (2) y válvulas de la celda cerradas, se coloca la camisa de calentamiento a la celda.
- 2. Llevar la presión a (PT) y abrir salida de la bomba (1)
- Manteniendo (PT) se abre la válvula inferior de la celda.
- 4. Manteniendo (PT) constante se cierra la salida de la bom ba (1), para luego llevar la presión a (Pc) y tomar lecturas iniciales de calentamiento, en el ejemplo estos va lores son:

LIG: 101.781 e.e. TICB: 24.0°C TICC: 23.6°C

- 5. Llevar la presión a (PT). Se abre la válvula de la bom
   ba (1) y válvula inferior de serva.
- 6. Conectar la camisa de calentamiento y calentarla hasta que se obtenga la temperatura programada (temperatura de yacimiento), para lo cual se mantiene (PT) constante por extracción de mercurio utilizando la bomba.
- 7. Cuando el sistema se ha estabilizado a la temperatura deseada, y con (PT) constante, se cierra la salida de la bomba (1). Luego se lleva la presión a (Pc) y se toman las lecturas finales de calentamiento, valores que en el ejemplo son:

LFC: 83.671 c.c. TFCB: 22.65°C TFCC: 125°C



BISLERICI

ESPOL.

8. Llevar la bomba a (PT) y abrir salida (1)

4.4. PROCESO FLASH

4.4.1. Definición

Un proceso flash se define como aquel en el cual el volumen de gas y líquido varían, permaneciendo constantes tanto la masa como la composición del sistema. Varía, por supuesto, la presión. A este proceso se lo conoce también como una prueba presión=volumen. Los diagramas que se ilustran en la figura N° 3, Apen dice 2, indican en forma idealizada un proceso de separación flash. En (a), la muestra se encuentra a la presión de Yacimiento (P<sub>1</sub>, en este caso, superior a la presión de saturación) ocupando un volumen (V<sub>1</sub>). En (b), la presión se ha abatido hasta la presión de saturación (P<sub>2</sub> = PB), en éste punto la primera burbuja de gas se desprende y el volumen de la muestra ha aumentado hasta (V<sub>b</sub>). En (c) la muestra se encuentra a una presión menor que la presión de saturación (P<sub>3</sub>), es decir existen dos fases: líquida y gaseosa en equilibrio, (V<sub>3</sub> = V<sub>gas</sub> + V<sub>liq</sub>.)

## 4.4.2. Procedimiento y lectura de datos

En el proceso flash la bomba de desplazamient er curio está conectada a la celda. La celda se encuentra fo rrada con la camisa de calentamiento cuyo objetivo es mantener la temperatura a  $(T_y)$ . Ver figura Nº 6, Ap**endice** 2.

El procedimiento a seguirse durante la prueba es el siguiente:

 Con las válvulas de la bomba (1) abierta y con la válvu la inferior de la celda también abierta, se eleva la presión a (P1), la cual es ligeramente mayor que la pre sión de traspaso (PT).

- 2. Agitar la muestra per balanceo y vibración, hasta oue se estabilice la presión.
- 3. Manteniendo (P<sub>1</sub>) constante se cierra la salida (1). Llevar la presión a (Pc) y tomar lecturas; los valores que corresponden al ejemplo tomado son los siguientes:

PF (1): 420 Kg/cm<sup>2</sup> LF(1): 84.143 c.c. TF(1): 22.8°C

- 4. Graficar LF (1) (Lectura de bomba en separación flash)
   -Vs- PF (1) (Presión en separación flash).
- 5. Llevar la presión a (P<sub>1</sub>) y abrir la salida de la bomba (1).
- 6. Bajar la presión a (P<sub>2</sub>). Luego agitar la muestra por b<u>a</u> lanceo y vibración, hasta que se estabilice la presión.
- 7. Manteniendo (P<sub>2</sub>) constante cerrar salida (1). Finalmente se lleva la presión a (Pc) y se procede a toma lecturas:

PF (2) :  $400 \text{ Kg/cm}^2$ LF (2) : 83.668 c.c.TF (2) :  $22.9^{\circ}\text{C}$ 8. So grafica LF (2) = Var PF (2) BIBLIOTECA



FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS DE LA TIERRA

- 9. Llevar la presión a (P<sub>2</sub>) y se abre la salida (1) de la bomba.
- 10. Los pasos 6, 7, 8 y 9 se repiten hasta que obtengamos un número significante de valores que permitan la graficación de lecturas de la bomba Vs. presión. El punto en el cual la recta cambie de pendiente, indicará la presión de saturación. Ver Figura Nº 2, Apendice 3, en donde se aprecia que PB = 368 Kg/cm<sup>2</sup>

En el experimento efectuado se obtuvieron los valores mostrados en el Cuadro Nº 1.

PF(I)	LF(I)	TF(I)
Kg/cm <sup>2</sup>	С.С.	°C
420.	84.143	22.8
400.	83.668	22.9
380.	83.167	23.1
370.	82.924	24.8
368.	82.871	25.0
360.	82.364	25.1
340.	81.025	25.3
320.	79.500	25.5
300 .	77.610	25.7
the state of the s		

CUADRO Nº 1

ESPOL

En el Cuadro Nº 1 se pueden dia traguir los siguientes valg res:

> LFPB = 82.871 c.c. a TAPB = 25°C LFPT = 84.143 c.c. a TFPT = 22.8°C

#### 4.5. PROCESO DIFERENCIAL

4.5.1. Definición

Un proceso de separación diferencial es aquel en el cual la composición y la masa del sistema cambian constantemente debido a la extracción del gas liberado.

El proceso de separación diferencial consiste en hacer abatimientos de presión para formar una fase gaseosa, la cual se extrae a presión constante. La presión de saturación se la termina por etapas.

En la Figura Nº 4, Apendice 2 se ilustra la primera etapa del proceso de la sepración diferencial. ESPOL

En (a), la muestra se encuentra arriba de la presión de saturación.

En (b), se ha llegado a la presión de saturación, después de una serie de abatimientos de presión en las que se re gistran presiones y lecturas de bomba, y a la cual aparece la primera burbuja de gas. En (c), la muestra se encuentra abajo de su presión de saturación, con lo cual se ha formado un casquete de gas.

En (d), se efectúa la extracción del gas (a presión constante) por la válvula superior de la celda, midiéndose el volumen de gas en un gasómetro. Antes de medir el gas, se toma una muestra para determinar su densidad relativa y realizar un análisis cromatográfico.

En (e), la presión del nuevo sistema se ha incrementado por arriba de la presión de saturación para iniciar la siguiente etapa.

Con éste procedimiento se continúa hasta alcanzar la úl tima etapa, la cual se la realiza a presión atmosférica.

El aceite residual en la celda se represiona para esta ner su relación presión-volumen y por extrapolación obtener el volumen a presión atmosférica. Esta misma gperación se repite a temperatura ambiente.

Por último el aceite residual se extrae de la celda p<u>a</u> ra determinar su densidad por medio de un pignómetro.

4.5.2. Procedimiento y lectura de datos.

Para llevar a efecto el proceso de separación diferen-

da el sistema de muestreo de sur la válvula superior de la cel-

El procedimiento a seguirse es el siguiente:

- Con la válvula de salida (1) abierta al igual que la válvula inferior de la celda, se eleva la presión hasta la presión de saturación (PB). Se agita la muestra por balanceo y vibración.
- 2. Manteniendo (PB) constante, se cierra la salida (1). Lue go se lleva la presión a (Pc) y se toman lecturas; en es te trabajo se hallaron los siguientes valores:

PSD (1): 368. Kg/cm<sup>2</sup> LIEGB (1): 82.871 c.c. Tieb (1): -LFEGB (1): 82.871 c.c. Tfeb (1): -



- 3. Llevar la presión a (PB), se abre la salida (1) y se ha ce el abatimiento de presión hasta que ésta llegue a (P2). Agitar la celda hasta que se estabilice la presión.
- 4: Manteniende (P<sub>2</sub>) constante, = cierra la salida (1): Ll<u>e</u> var la presión a (Pc) y se toman lecturas; en el actual análisis fueron:

PSD (2): 340. Kg/cm<sup>2</sup> LIEGB (2): 81.003 c.c. Tieb (2): 23.0°C

- Manteniendo (P<sub>2</sub>) constante se abre salida de la bomba (1).
- 6. Con vávula superior de la celda cerrada, conectar la fuen te de vacío en la válvula de tres pasos (A), abriendo ésta y las número (3), (5) y (6). La válvula (4) se mantiene cerrada. Inducir el vacío durante doce minutos.
- 7. Cerrar la válvula de tres pasos (A) y desconectar la fuen te de vacío. Por efecto del vacío, el manómetro en "U" presenta, la rama adyacente al vacío, a un nivel superior que la rama en contacto con atmósfera.
- 8. Cerrar las válvulas (5) y (6) y desconectar los balones. Luego se efectúan las pesadasde los balones al vacío y con aire. (Ver 4.6.3.)
- 9. Conectar nuevamente los balones y abrir las válvulas (A)
   (5) y (6), para inducir el vacío durante doce minutos.

10. Cerrar válvula (A) y desconectar fuente de vacío.

- Abrir lentamente la válvula superior de la celda admitien do gas al sistema de muestreo.
- 12. Cuando se igualan las ramas en el manómetro en "U", se -

cierran las válvulas (3), (5) y (6), a la vez que se abre la válvula (4), pasando el gas al gasómetro para su medición. (Ver 4.6.3.)

- Luego que el gas es medido en el gasómetro, pasa al quemador.
- 14. Al mismo tiempo que se abre la válvula superior de la celda, por medio de la bomba de mercurio se inyecta mercurio a la celda, con el fin de mantener (P<sub>2</sub>) constante.
- 15. Observando por la ventana, y luego que todo el gas producido sale de la celda, se procede a cerrar la válvula su perior de la celda. En otras palabras esto ocurrirá cuando la interfase gas-aceite llega a la parte superior de la ventana de la celda.
- 16. Manteniendo (P<sub>2</sub>) constante, se cierra la salida (1). Ll<u>e</u> var la presión a (Pc) y tomar lecturas:

LFEGB (2): 86.137 Tfeb (2): 23.2°C

- 17. Desconectar balones y pesarlos, (Ver 4.6.3.) Luego enviar los balones a la sección de cromatografía, para re<u>a</u> lizar el análisis correspondiente del gas muestreado.
- 18. Llevar la bomba a  $(P_2)$  y abrir salida (1). En este momen to la presión de saturación de la muestra en la celda es

 $(P_2)$ . Se comprueba subiendo la presión a (P).  $(P) > (P_2)$ . Luego bajando lentamente la presión se observa por la ven tana, que a la presión  $(P_2)$ , aparece la primera burbuja de gas en la celda.

19. Hacer un nuevo abatimiento de presión a (P<sub>3</sub>). Agitar la muestra por balanceo y vibración.

20. Realizar los pasos del 4 al 19.

En general se realizan abatimientos de presión de 20, 50, 80, 100 Kg/cm<sup>2</sup>, según las condiciones que el caso requiera. -La última extracción de gas se efectúa a presión atmosférica.

En el cuadro Nº 2 están las lecturas de las diferentes etapas, del análisis de la muestra descrito en este trabajo

PSD(J)	LIEGB(J)	Tieb(J)	LFEGB(J)	Tfeb(J)	TEGB(J)	PD-6J
Kg/cm <sup>2</sup>	c.c.	°C	c.c.	°C	°C	E fog 7 Odm <sup>2</sup>
368.	82.871	-	82.871	-		368.
340.	81.003	23.0	86.137	23.2	23.1	340.
300.	83.138	23.8	90.091	24.0	23.9	300.
250.	85.425	24.5	94.346	24.9	24.7	250.
200.	88.166	26.0	98.016	26.4	26.2 *	200.
	89.277	27.0				
150.	40.629	27.0	52.784	27.1	27.05	150.
80.	25.474	23.0	57.543	23.1	23.05	80,

CUADRO Nº 2

La lectura de bomba (LEECB(J)) para la última extracción de gas, se hace como a continuación se indica: duran te la extracción a la presión atmosférica, la interfase gas-aceite no es clara debido a que se forma una especie de espuma dentro de la celda, lo cual dificulta la visión por la ventana. Cuando el gasómetro no registra lectura por el paso de gas, se considera que todo el gas liberado por abatimiento de la presión a presión atmosférica, ha salido de la celda. Entonces se desconecta el sistema de muestreo, se cierra la válvula superior de la celda y se realizan los pasos mas adeltante escritos.

El procedimiento que se describe a continuación, se lo conoce también como compresibilidad del aceite residual a temperatura de yacimiento.

- Elevar la presión en la celda a (P1). Agitar la celda hasta que la presión se estabilice.
- Cerrar la salida de la bomba (1). Llevar la presión a (P<sub>r</sub>) y tomar lecturas:

Presión (P): 80 Kg/cm<sup>2</sup> Lectura de bomba (Lb): 70.126 c.c. Temperatura de bomba (Tb): 24.4°C

3. Llevar la bomba a  $(P_1)$  y abrir salida (1).

 Hacer abatimientos de presión a (P<sub>2</sub>) y agitar la muestra hasta que la presión se estabilice.

5. Realizar pasos 2, 3, 4.

Casi siempre se eleva la presión a 80 Kg/cm<sup>2</sup> y se h<u>a</u> cen abatimientos de 20 en 20, hasta llegar a la presión de 20 Kg/cm<sup>2</sup>. La lectura a cero Kg/cm<sup>2</sup> se toma del grafico -P-Vs,- Lb que se hace a continuación de las lecturas. Ver Cuadro Nº 3 y Figura Nº 3,7 Apéndice 3.

Р	Lb	Tb		
Kg/cm2	с.с.	С		
80.	70.126	24.4		
60.	69.922	24.5		
40.	69.685	24.6		
20.	69.449	24.7		
0.	69.215	24.7		



#### CUADRO Nº 3

Observando el Cuadro Nº 2 se nota que en el abatimie<u>n</u> to de presión de 200 a 150 Kg/cm<sup>2</sup>, luego de estabilizada la presión, se procedió a inyectar mercurio a la bomba a través de la válvula (E). La diferencia de lecturas (LFEGB-LIEGB) a 150 Kg/cm<sup>2</sup>, será sumaca a la última lectura de bomba antes de que ocurra la inyección de mercurio y así se obtiene LFEGB(J) a 150 Kg/cm<sup>2</sup>. Igual corrección se hace para las lecturas posteriores. Por consiguiente el Cuadro Nº 2, en parte inferior quedaría así:

PSD(J)	LIEGB(J)	Tieb(J)	LFEGB(J)	Tfeb(J)	TEGB(J)	PD(J) Kg/cm <sup>2</sup>
Kg/cm <sup>2</sup>	c.c.	С	с.с.	С	С	
150.	89.277	27.0	101.432	27.1	27.05	150.
80.	74.122	23.0	106.191	23.1	23.05	80.
0.	0.		117.867		24.7	0.

El valor LFEGB(J) de la última etapa corresponde también a LBPAC = 117.867 c.c. a TBPAC = 24.7°C

 4.6. COMPLETACION DEL ANALISIS Y CALCULOS PRELIMINARES
 4.6.1. Compresibilidad del aceite residual a temperatura am biente.

Luego de realizada la prueba de compresibilidad del aceite residual a temperatura de yacimiente, se quita la camisa de calentamiento y se deja enfriar la celda. El e<u>n</u> friamiento generalmente se logra de un día para otro. Cua<u>n</u>

do la celda está a temperatura ambiente, con la válvula superior de la celda cerrada, se procede a incrementar la presión, a partir de este momento se repite el proced<u>i</u> miento seguido por la compresibilidad del aceite residual a temperatura de yacimiento. (Cuadro Nº 4).

La lectura a presión atmosférica se toma del grafico P-Vs.-Lb que se confecciona a continuación de la pru<u>e</u> ba. Esta lectura también debe ser corregida de la misma forma como se procedió en el numeral 4.5.1. Figura Nº 4. Apendice 3.

Р	Lb	Tb
Kg/cm <sup>2</sup>	с.с.	°C
80.	83.962	20.0
60.	83.835	20.05
40.	83.683	20.10
20.	83.525	20.2
0.	83.370	20.2
0.	132.018	20.2



CUADRO Nº 4

El valor, LBPAF = 132.018, es conocido como lectura de la bomba de la compresibilidad del aceite residual a temperatura ambiente (TCPAF). TCPAF = 21.2°C y TBPAF = 20.2°C. 4.6.2. Cálculo de la densidad in anoite residual (241)

A continuación de la prueba anterior se conecta una línea con la válvula superior de la celda. Luego, con la bomba de desplazamiento se inyecta mercurio a la celda, l<u>o</u> grando que el aceite residual salga por la válvula superior y seala recogido en un recipiente.

Para el cálculo de la densidad del aceite residual se utiliza un pignómetro de capacidad conocida, y se realizan las siguientes indicaciones; al lado se anotan los resultados obtenidos:

Peso del pignómetro sin aceite
 Peso del pignómetro con aceite
 Peso del aceite
 Volumen del aceite (pignómetro)
 Densidad = Peso/Volumen

9.0229 9 18.2954 9r.)) 9.2725 gr. 10.1609 G.G.

= 9.2725/10.1600 = 0.9126 gr/c.c.

6. Se mide la temperatura ambiente.

Por tanto DAR = 0.9126

4.6.3. Medición y determinación de la densidad refativa del gas extraído durante cada etapa del proceso diferencial. Al realizarse el paso 12 del numeral 4.5.1, debe an<u>o</u> tarse la lectura inicial del gasómetro antes del desplaz<u>a</u> miento del gas. Para el efecto se utiliza un gasómetro de tipo húmedo el cual tiene la ventaja de facilitar la col<u>o</u> cación de las manecillas en cero después de cada extracción.

La lectura final del gasómetro se toma cuando se observa que las manecillas del mismo no se mueven. En cada etapa de la separación diferencial se utilizan dos balones para muestrear el gas liberado. Como el volumen de los balones es relativamente grande, se lo agrega al vol<u>u</u> men medido por el gasómetro. Los resultantes que se obt<u>u</u> vieron se indican en el Cuadro Nº 5.

#### BISLIDIECA FICT

Etapa	LIEGG(J) Lig(J)	Tig(J)	Lfg(J)	Tfg(J)	Volumen balones	VEFOR	TEGG
	с.с.	°C	с.с.	°C	с.с.	c.c.	°C
1	0.0	21.2	1155	21.25	470	1625	21.22
2	0.0	21.5	1635	21.26	470	2105	21.55
3	0.0	22.1	1900	22.2	470	2370	22.15
4	0.0	22.85	1674	22.95	470	2144	22.9
5	0.0	23.35	1555	23.35	470	2025	23.35
6	0.0	21.45	2243	21.5	470	2713	21.47
7	0.0	21.75	3463	21.95	470	3933	21.85

TEGG (J) = (Tig+Tfg)/2

CUADRO Nº 5



La determinación de la densidad relativa del gas extraído durante cada etapa se hace gravimétricament. de cir por diferencia de pesos. Los resultados se los observa en el Cuadro Nº 6.

1	2	3 4	3.	5-2 4	6 4 <b>-</b> 2	7 6/5	8
Balon	Wbv I	Wba Wb	og l	Na	Wg Dei	nsidad	Densidad Promedio
w1-1-1	65.0303	65.2179	65.1772	0.1876	0.1469	0.7830	0.7818
w1-1-2	54.7476	54.9418	54.8992	0.1942	0.1516	0.7806	
w1-2-1	63.0097	63.1981	63.1540	0.1884	0.1443	0.7659	0.7668
w1-2-2	71.8075	71.9943	71.9509	0.1868	0.1434	0.7677	
w1-3-1	63.7558	63.9443	63.8978	0.1885	0.1420	0.7533	0 7527
w1-3-2	62.1330	62.3223	62.2754	0.1895	0.1424	0.7522	0.7027
w1-4-1	65.0342	65.2214	65.1730	0.1872	0.1388	0.7415	0.7365
w1-4-2	54.7506	54.9422	54.8908	0.1916	0.1402	0.7317	
w1-5-1	63.0137	63.2003	63.1510	0.1866	0.1373	0.7358	0 7267
w1-5-2	71.8118	71.9960	71.9440	0.1842	0.1322	0.7177	0.7207
w1-6-1	74.7563	74.9457	74.8984	0.1892	0.1421	0.7503	0 7// 0
w1-6-2	62.1323	62.3227	62.2731	0.1904	0.1408	0.7395	0./449
w1-7-1	65.0345	65.2226	65.1990	0.1881	0.1645	0.8745	0 8678
w1-7-2	54.7500	54.9431	54.9163	0.1931	0.1663	0.8612	2

### CUADRO Nº 6

En el presente análisis el CRT resultó igual a cero 🧓

# CAPITULO 5 PROCESAMIENTO DE DATOS



# 5.1. PARAMETROS QUE SE OBTIENEN

BALIATESA NOI ESPOL

Los parámetros se obtienen básicamente a partir de la información dada por los procesos flash y diferencial, los cuales están en función de la presión, con la única excepción de los coeficientes de expansión térmica.

- 5.1.1. Del proceso flash se obtienen los siguiente parámetros:
- a. Volumen relativo de la fase mixta. (Figura № 5, Apénd<u>i</u> ce 3).
- b. Factor de volumen de la fase líquida. (Figura № 6, Apéndice 3).
- c. Coeficiente de expansión térmica del aceite saturado, B<u>e</u> ta. (Tabla Nº 5, Apéndice 1)....

d. Densidad del aceite saturado. (Figura Nº 7, Apéndice 3).

Volumen relativo.- Se denomina volumen relativo a la relación de el volumen total de muestra (V<sub>t</sub>) a una presión dada, con respecto al volumen a la presión de saturación (V<sub>s</sub>) (T<u>a</u> bla Nº 5, Apéndice 1). Por lo tanto:

Volumen relativo =  $\frac{V_t}{V_c}$


BISLIGHESA SICT

65

Debe recordarse que a fin de obtener **er fac**tor de v<u>o</u> lumen de la fase mixta es necesario el uso de la relación anterior.

Factor de volumen de la fase líquida o factor de volumen del aceite saturado.- Se define como el cociente de el volumen de líquido medido a una presión dada para el volumen de líquido o aceite residual obtenido de una separación flash, medido a condiciones base o de referencia (20° C y una atmósfera de presión). (Tabla № 5, Apéndice 1).

Coeficiente de expansión térmica del aceite saturado.-Se denomina coeficiente de expansión térmica a la variación del volumen debido al cambio de temperatura por unidad de volumen manteniendo la presión constante.

Con los volúmenes tomados a la temperatura ambiente -(Ta) y temperatura de yacimiento (Ty), a la presión de yac<u>i</u> miento, se obtiene el coeficiente de expansión térmica del sistema para lo cual se aplica la siguiente ecuación:

$$BETA = \left(\frac{V}{T}\right)_{P} \frac{1}{V}$$

Densidad del accite saturado:= Es la variación de volu men y peso que sufre la muestra como consecuencia de la variación de presión.



### BRADER

La densidad del aceite saturado arriba de la presión de saturación variará, sin embargo, la masa total de hidrocarburos se mantiene constante. Para el cálculo de la densidad es necesario determinar el peso de la masa de hidrocarburos y el volumen correspondiente a las diferentes presiones mayores a la presión de saturación. (Tabla Nº 5, Apéndice 1).

- 5.1.2. Del proceso diferencial se obtienen los siguientes parámetros:
- a. Coeficiente de expansión térmica del aceite residual.
   Betar. (Tabla Nº 6, Apéndice 1).
- b. Densidad del aceite a las diferentes etapas. (Figura №
   7, Apéndice 3).
- c. Densidad relativa del gas. (Figura № 8, Apéndice 3)
- d. Relación gas disuelto-aceite. (Figura № 9, Apéndice 3)
- e. Factor de volumen de la fase líquida. (Figura Nºº 6, Apéndice 3).
- f. Factor de volumen de la fase gaseosa. (Figura № 10. Apéndice 3).
- g: Feeter de velumen de la fese mixte: (Figure Ne 14: Apén dice 3)

h. Factor de compresibilidad del gas. (Figura Nº 12, Apén dice 3).

Coeficiente de expansión térmica del aceite residual.-El coeficiente de expansión térmica del aceite residual a presión atmosférica se obtiene de la relación presión volu men, en la misma forma como se trabaja cuando se trata de aceite saturado.

# BISLISTECA TICI

Densidad del aceite.- Para el cálculo dela densidad del aceite durante el proceso diferencial se consideran los diferentes pesos y volúmenes de aceite presentes en cada etapa. El procedimiento de cálculo es análogo al del proceso flash, a excepción del peso de la masa de hidrocarburos, que es variable. (Tabla Nº 6, Apéndice 1).

Densidad relativa del gas.- Esta densidad se la obtiene gravimétricamente. (Ver numeral 4.6.3. Cuadro № 6). En el proceso hay que pesar un balon de cristal llenœ de gas a presión atmosférica, lo mismo se hace con el balon lleno de aire y luego con el balón vacío.

La densidad relativa del gas es numéricamente igual a la meiación de su pese específico con respecto al del aire, es decir:

$$\delta_g = \frac{\beta_g}{\beta_a} = \frac{W_g/V_g}{W_a/V_a}$$

Como el aire y el gas se pesan en el mismo recipiente y bajo condiciones de presión y temperatura iguales, sus volumenes son idénticos por consiguiente,  $V_g = V_a$  y la ecuación anterior se convierte en:

$$\chi_g = \frac{W_g}{Wa}$$

Relación gas disuelto-aceite (R<sub>s</sub>).- Es el cociente que resulta de dividir el volumen de gas disuelto a una presión dada y a la temperatura de yacimiento, medidos a las condiciones bases, para el volumen de aceite residual a las mismas condiciones.

$$R_{s} = \frac{m^{3} (gas@C.B.) disuelto@C.Y.}{m^{3} (aceite) @C.B.}$$

En estas condiciones es  $R_S \ge 0$ . El gas liberado en cada etapa, se mide a temperatura y presión ambientes, por lo tanto, es necesario corregir el volumen, para llevarlo alas condiciones bases. En el ejemplo estas condiciones son: (P = 1.033 Kg/cm<sup>3</sup>; T = 20°C). (Tabla Nº 6, Apéndice 1).

La solubilidad del gas en aceite residual depende de la presión, temperatura y composición del gas y del aceite.

68

ESPOL.

Para un mismo gas y aceite a une temperatura constante, la cantidad de gas en solución aumenta con la presión; y a una presión constante, la cantidad de gas en solución disminuye a medida que la temperatura aumenta.

Factor de volumen de la fase líquida o factor volumétr<u>i</u> co del aceite, (B<sub>0</sub>).- Este factor puede definirse, como el volumen en metros cúbicos que un metro cúbico en condiciones bases, ocupa en la formación o yacimiento, es decir, a la temperatura de yacimiento y con el gas disuelto que pueda r<u>e</u> tener el petróleo a esa presión. Debido a que la temperatura y el gas disuelto aumentan el volumen del aceite, éste factor será siempre mayor que la unidad.

 $B_{o} = \frac{m^{3} (aceite + gas disuelto) @ C. Y.}{m^{3} (aceite) @ C.B.}$ 

Para el cálculo de Bo es necesario conocer el volumen del aceite saturado (a la presión de saturación de cada etapa) y el volumen del aceite residual a las condiciones bases. (Tabla Nº 6, Apéndice 1).

Factor de Volumen de la fase gaseosa o factor volumétri co del gas, (Bg). Este factor relaciona el volumen del pas en el yacimiento con el volumen del mismo gas en la superficie, es decir, a condiciones bases de presión y temperatura. (Tabla Nº 6, Apéndice 1).

BISLIATECA FICT ESPOL

$$B_{g} = \frac{m^{3} (gas) @ C.Y.}{m^{3} (gas) @ C.B.}$$

Bg, expresado en estas unidades es menor que uno.

Factor de volumen de la fase mixta o factor volumétrico de dos fases, o bifásico, (Bt).- Se define como el volumen en metros cúbicos que ocupa un metro cúbico de aceite res<u>i</u> dual incluyendo el volumen inicial de gas disuelto, a cua<u>l</u> quier presión y temperatura. (Tabla Nº 6, Apéndice 1). En <u>Ø</u> tras palabras, incluye el volumen líquido, Bo, mas el vol<u>u</u> men de la diferencia entre la razón gas-aceite (Rsi) y la razón gas-aceite a la presión especificada (Rs). Si el fa<u>c</u> tor volumétrico del gas es Bg, Bt es igual a:

Bt = Bo + Bg (Rsi - Rs)

Otra manera de expresarlo sería:  $Bt = \frac{m^3 (aceite + gas disuelto + gas liberado de Pb a P)@C.Y.}{m^3 (aceite) @ C.B.}$ 

Factor de compresibilidad del gas o factor de desviación del gas.- Se define como la razón del volumen realmente ocup<u>a</u> do por un gas a determinada presión y temperatura para el volumen que ocuparfa si fuese un gas perfecto. (Tabla Nº 6, Apéndice 1). En otros términos:

BISLIGTECA SICI



### Z = <u>Volumen real de n moles de gas a T y P</u> Volumen ideal de n moles a las mismas T y P

5.2. VENTAJAS DEL USO DE LA COMPUTADORA EN EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS.

El uso de la computadora está basado en su habilidad de operar a gran velocidad, dar resultados exactos, guardar gra<u>n</u> des cantidades de información y llevar a cabo secuencias de <u>o</u> peraciones largas y complejas sin la intervención humana.

Para el presente trabajo, realizar el procesamiento de los datos en forma manual, requiere de unas diez a doce horas de cálculos continuados. La computadora requiere de pocos m<u>i</u> nutos para dar tabulados los parámetros.

Los cálculos manuales toman mucho tiempo debido a que los volumenes de muestra medidos en la bomba de desplazamiento, en las diferentes etapas del análisis, son corregidas por diversas causas: variación del volumen de mercurio, variación del volumen de la celda, diversos factores de calibración, cam bios de volumenes de la muestra por temperaturas, etc.; y el procesamiento en sí de los dates, es un trabajo que debe realizarse para cada valor de presión de los procesos flash y d<u>i</u> ferencial. En el desarrollo del programa, en Fortran IV, en la primera parte, donde se manda a leer la información produ<u>c</u> to del análisis, se indica el significado de cada abrevi<u>a</u> tura. Cada una de estas abreviaturas pueden muy bien ser identificadas en el Capítulo IV, en el momento en que son obtenidas. Los valores de los factores de calibración se los indica en las Tablas respectivas. La secuencia matem<u>á</u> tica del programa es facilmente compresible con un poco de voluntad.



. PROGRAMA DEL PROCESAMIENTO.

E 1 WOLGS

JOB

WOLGS

DRIVE CART SPEC CART AVAIL PHY DRIVE 000 0003 0003 0000

MIO ACTUAL 8K CONFIG 8K

FOR MS(CARD: 1132 PRINTER) WE WORD INTEGERS WENDED PRECISION UST SOURCE PROGRAM



BISLIGIEUR LIUT

\*\*\*\*\*\*

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA, MINAS Y PETROLEOS

WALTER GUTIERREZ S. INGENIERIA DE PETROLEOS

FL SISTEMA DE UNIDADES USADO, TANTO EN LA OBTENSION DE DATOS COMO EN EL PROCESAMIENTO, ES EL MKS

MEDIANTE EL PRESENTE PROGRAMA SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES PARAMETROS EN FUNCION DE LA PRESION VOLUMEN RELATIVO, FACTOR DE VOLUMEN DEL ACEITE, FACTOR DE VOLUMEN DEL GAS EXTRAIDO, FACTOR DE VOLUMEN DE LA FASE MIXTA, RELACION GAS DISUELTO-ACEITE, COEFICIENTE DE EXPANSION TERMICA DEL ACEITE SATURADO, COEFICIENTE DE EXPANSION TERMICA DEL ACEITE RESIDUAL, DENSIDAD DEL ACEITE SATURADO Y FACTOR DE COMPRE-SIBILIDAD DEL GAS EXTRAIDO

REAL LBPS(20) \*LF(20) \*LFEGB(20) \*LFEGG(20) \*LIEGB(20) \*LIEGG(
120) \*LITB \*LFTB \*LIC \*LFC \*LFPT \*LFPB \*LBPAC \*LBPAF
DIMENSION BG(20) \*BGDRS(20) \*B0(20) \*BT(20) \*DELLF(20) \*DELPD(20) \*DELPF
1(20) \*DIFRS(20) \*ECPF(20) \*EHPF(20) \*EXPC(20) \*EXPH(20) \*GDPS(20) \*GE(20)
\*BGR(#B) \*RAB(20) \*GPI(20) \*GPPG(20) \*PD(20) \*PE(20) \*RS(20) \*TEGB(20) \*TEGG
3(20) \*TF(20) \*VHC(20) \*VHEPF(20) \*VHI(20) \*VHIA(20) \*VM(20) \*VMPF(20) \*VRE
4L(20) \*Z(20) \*BOF(20) \*NOM(40)
NO READ(2\*100) NOM
NOM = IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
NO FORMAT(40A2)
READ(2\*101) NESF \*NESD \* IB \*PY \*TY \*PCB \*FCB \*TAPB \*DAR

HESE NUMERO DE ETAPAS EN LA SEPARACION FLASH

```
AGE
           WOLGS
     2
                                                                 74
 NESD= NUMERO DE ETAPAS EN LA SEPARACION DIFERENCIAL
 IB = NUMFRO DE LA FTAPA(I) DE SEPARACION FLASH A PB
     = PRESION DE YACIMIENTO
 PY
     = TEMPERATURA DE YACIMIENTO
 TY
 PCB = PRESION DE CALIBRACION DE LA BOMBA DE DESPLAZAMIENTO DE MERCURIO
 FCB = FACTOR DE CALIBRACION DE LA BOMBA DE DESPLAZAMIENTO DE MERCURIO
 TAPB= TEMPERATURA AMBIENTE A LA PRESION DE SATURACIÓN
 DAR = DENSIDAD DEL ACEITE RESIDUAL
101 FORMAT(315,6F10.0)
    IF(NESF)3001,3001,3002
3002 RFAD(2:102)PCC+TCC+CAPC+FCCP+FCCT+PBASE+TBASE+PATM
 PCC = PRESION DE CALIBRACION DE LA CELDA
 TCC = TEMPERATURA DE CALIBRACION DE LA CELDA
 CAPC= CAPACIDAD DE LA CELDA A CONDICION DE CALIBRACION
 FCCP= FACTOR DE CALIBRACIÓN DE LA CELDA POR PRESION
 FCCT= FAGTOR DE CALIBRACION DE LA CELDA POR TEMPERATURA
 PBASE= PRESION BASE
 TBASE= TEMPERATURA BASE
 PATM= PRESION ATMOSFERICA
102 FORMAT(8F10.0)
    RFAD(2.102)PT.LITB.LFTB.TITB.TFTB.TITC.TFTC.CRT
 PT = PRESION DF TRASPASO
 LITB= LECTURA INICIAL DE BOMBA EN EL TRASPASO
 LETB= LECTURA FINAL DE BOMBA EN EL TRASPASO
 TITB= TEMPERATURA INICIAL DE TRASPASO EN LA BOMBA
 TETB= TEMPERATURA FINAL DE TRASPASO EN LA BOMBA
 TITC= TEMPERATURA INICIAL DE TRASPASO EN LA CELDA
 TETC= TEMPERATURA FINAL DE TRASPASO EN LA CELDA
 CRT = CONDENSADO RESIDUAL EN LA TRAMPA
    READ(2,102)L1C, LFC, TICB, TFCB, TICC, TFCC, PB, TCPAF
                                                           ESPOL
 LIC = LECTURA INICIAL DE ROMBA AL CALENTAR
 LFC = LFCTURA DE BOMBA AL FINAL DEL CALENTAMIENTO
 TICB= TEMPERATURA INICIAL DE CALENTAMIENTO EN LA BOMBA
 TECB = TEMPERATURA EN LA BOMBA AL FINAL DEL CALENTAMIENTO
 TICC= TEMPERATURA INICIAL DE CALENTAMIENTO FN LA CELDA
 TFCC= TEMPERATURA EN LA CELDA AL FINAL DEL CALENTAMIENTO
 PB = PRESION DF SATURACION A TEMPERATURA DE YACIMIENTO
 TCPAF= TEMPERATURA DE CELDA A PRESION ATMOSFERICA
    RFAD(2.102)LFPT.LFPB.TFPT.TFPB.LBPAC.LBPAF.TBPAC.TBPAF
 LEPT= LECTURA DE BOMBA A LA PRESION MAXIMA DE SEPARACION FLASH
 LEPB= LECTURA DE BOMBA A LA PRESION DE SATURACION
 TEPT= TEMPERATURA EN LA BOMBA A LA PRESION MAXIMA DE SEPARACION FLASH
 TEPB= TEMPERATURA EN LA BOMBA A LA PRESION DE SATURACION
 LEPACE LECTURA DE BOMBA A PRESION ATMOSFERICA A CELDA CALIENTE
 LEPAF= LECTURA DE BOMBA A PRESION ATMOSFERICA A CELDA FRIA
 TBPAC= TEMPERATURA DE BOMBA A PRESION ATMOSFERICA EN CELDA CALIENTE
 TBPAF= TEMPERATURA DE BOMBA A PRESION ATMOSFERICA EN CELDA FRIA
    DO 1 I=1.NESE
  1 RFAD(2+103)PF(I)+LF(I)+TF(I)
 PECIDE PRESION EN LA CELBA EN SEPARACION FLASH
 TF(I) = TEMPERATURA EN LA BOMBA EN SEPARACION FLASH
103 FORMAT(3F10.0)
    DO 2 J=1.NESD
  2 RFAD(2+150)PD(J)+LIEGB(J)+LFEGB(J)+LFPS(J)+TEGB(J)+LFEGG(J)+LFEGG(J)
   1J) . TEGG(J) . PSD(J)
 PD(J) = PRESION DE SATURACION DE LA MUESTRA EN LA SEPARACIÓN DIFERENCIAL
         ETAPA(J)
```

```
75
           WOLGS
PAGE
     3
LIEGB(J) = LECTURA INICIAL DE BOMBA A LA EXTRACCION DE GAS EN SEPARA-
            CION DIFERENCIAL. ETAPA(J)
 LEEGR(J) = LECTURA FINAL DE BOMBA A LA EXTRACCION DE GAS EN SEPARA-
           CION DIFERENCIAL, ETAPA(J)
           LECTURA DE BOMBA A LA PRESION DE SATURACION EN SEPARACION
 LBPS(J) =
           DIFERENCIAL, ETAPA(J)
 TEGB(J)=
           TEMPERATURA EN LA BOMBA A LA EXTRACCION DE GAS EN SEGARA-
           CION DIFERENCIAL, ETAPA(J)
 LIEGG(J) = LECTURA INICIAL DE GASOMETRO A LA EXTRACCION DE GAS EN SE-
           PARACION DIFERENCIAL. ETAPA(J)
 LFEGG(J) = LECTURA DE GASOMETRO AL FINAL DE LA EXTRACCION DE GAS EN SE-
           PARACION DIFERENCIAL. ETAPA(J)
 TFGG(J)=
           TEMPERATURA EN EL GASOMETRO A LA EXTRACCION DE GAS EN SEPA-
           RACION DIFERENCIAL + ETAPA(J)
           PRESION EN LA SEPARACIÓN DIFERENCIAL EN LA ETAPA (J)
 PSD(J)=
150 FORMAT(8F9.0.F8.0)
    RFAD(2,102)(SG(J), J=1, NESD)
 SG(J) =
           GRAVEDAD ESPECIFICA DEL GAS EN LA ETAPA (J)
    CHTY=CH(TY)
    VRHTY=VRH(TY)
    CALCULO DE VOLUMENES A LAS CONDICIONES DE TRASPASO
    TTB=(TITB+TFTB)/2.
    TTC=(TITC+TFTC)/2.
    VCCT=CAPC+(PT-PCC)*FCCP+(TTC-TCC)*FCCT
    VMCCT=(LFTB-LITB)*(1.0+CH(TTB)*(PCB-PT))*FCB
    VHCCT=VCCT-VMCCT
    CALCULO DE VOLUMENES A PRESION DE TRASPASO Y TEMP. DE YACIMIENTO
    VHFC=(LIC*(1.0+PC9*CH(TICB))=LFC*(1.0+PC8*CH(TFCB)))*(VRHTY/VRH(TI
   1(C))*(1.0-PT*(HTY)*FCB
    FHC=VHCCT+((1_0+PT+CH(T1CB))+(VRHTY/VRH(T1CB))+(1_0+PT+CHTY)=1_0)
    ECC=(TY=TICC)*FCCT
    EMC=VHEC+ECC+EHC
    VMCCY=VMCCT+EMC
    VHCCY=VHCCT+EHC-VHEC
    VCCY=VMCCY+VHCCY
    CALCULO DEL COEFICIENTE DE EXPANSION TERMICA DE LA MUESTRA
    BFTA=(1.0/VMCCT)*(EMC/(TY=TICC))
    CALCULO DEL VOLUMEN DE MUESTRA A LA PRESION DE SATURACION
    VHEPB=(LFPT*(1.0+PCB*CH(TFPT))=LFPB*(1.0+PCB*CH(TFPB)))*(VRHTY/VRH
   1(TAPB))*(1.0+PB*CHTY)*FCB
    ECPB=(PT-PB)+FCCP
    EHPB= (PT-PB) * CHTY*VHCCY
    VMCPR=VMCCY+VHFPR+ECPB-EHPB
    VM(1)=VMCPB
    CALCULO DEL VOLUMEN RELATIVO DE LA MUESTRA EN LA SEPARACION FLASH
    DO 3 1=1.NESE
    DFLPF(I)=PF(1)-PF(I)
    DELLF(I) = LF(1) - LF(I)
    VHEPF(I)=DELLF(I)*(1.0+PCB*CH(TF(I)))*(VRHTY/VRH(TF(I)))*(1.0-PF(I
   1)*CHTY)*FCB
    ECPF(I)=DELPF(I)*FCCP
    EHPF(I)=DELPF(I)*CHTY*VHCCY
    VMPF(I)=VMCCY+VHEPF(I)+ECPF(I)-EHPF(I)
```

### PAGE WOLGS 4 76 3 VREL(I)=VMPF(I)/VMCPB CALCULO DEL GAS PRODUCIDO EN LA SEPARACION DIFERENCIAL GPT=0. DO 4 J=1.NESD GP(J)=(LFFGG(J)=LIEGG(J))\*PATM\*(TBASE+273.)/(PBASE\*(TEGG(J)+273.)) GPT=GPT+GP(J) GPA(J)=GPT DFLPD(J)=PD(1)=PSD(J) GF(J)=(LFEGB(J)=LIEGB(J))\*(1.0+PCB\*CH(TEGB(J)))\*(VRHTY/VRH(TEGB(J) 1))\*(1.0 $\rightarrow$ CHTY\*PD(J)\*FCB) GP1(J)=GP(J)=1.033\*(TY+273.)/(293.\*(PD(J)+0.792)) 4 Z(J) = GE(J)/GPI(J)DO 5 J=1.NESD 5 GPPC(J)=(GPA(J)/GPT)\*100. CALCULO DEL VOLUMEN DE MUESTRA EN CADA ETAPA DE SEP. DIFERENCIAL VHIT=0. DO 6 J=2 ,NFSD VHI(J)=(LBPS(J)-LBPS(J-1))\*(1.0+PCB\*CH(TEGB(J)))\*(VRHTY/VRH(TEGB(J 1)))\*(1.0-PD(J)\*CHTY)\*FCB VHIT=VHIT+VHI(J) VHIA(J)=VHIT EXPC(J)=DELPD(J)\*FCCP VHC(J)=VHCCY+VHIA(J) EXPH(J)=VHC(J)\*DELPD(J)\*CHTY 6 VM(J)=VMCPB-VHIA(J)+EXPC(J)-EXPH(J) CALCULO DEL ACEITE RESIDUAL Y COEFICIENTE DE EXPANSION TERMICA DEL ACFITE RESIDUAL ( BETAR) VHIF=(LBPAF\*(1.0+PCB\*CH(TBPAF))-LBPAC\*(1.0+PCB\*CH(TBPAC)))\*(VRH(TC 1PAF)/VRH(TBPAF))\*FCB VCPAC=CAPC-PCC\*FCCP+(TY-TCC)\*FCCT VHPAC=VCPAC-VM(NESD) CHOT=VHPAC\*(1.0-VRH(TCPAF)/VRHTY) CCOT=(TY-TCPAF)\*FCCT CAR=VHIF-CHDT-CCDT VARTA=VM(NESD)+CAR BETAR=1.0/VM(NESD) \*CAR/(TY-TCPAF) BIOLISTEEN FICT VARCB=VARTA#(1.0-(TCPAF-20.)\*BETAR) ESPOL. VACBC=VARCB+CRT CALCULO DE LOS FACTORES DE VOLUMENES DO 7 J=1.NESD GDIS(J) = GPT - GPA(J)RS(J)=GDIS(J)/VACRC DIFRS(J)=RS(1)-RS(J) BG(J) = GE(J)/GP(J)BGDRS(J) =BG(J)\*DIFRS(J) BT(J)=BO(J)+BODRS(J) CALCULO DE LA DENSIDAD DEL ACEITE SATURADO XMAR=DAR+VARTA XMGT=0. 00 15 J=1,NESD

XMGE(J)=SG(J)\*DA(TEGG(J))\*(LFEGG(J)-LIEGG(J)) XMGT=XMGT+XMGE(J)

MGE	5	WOLGS					
19	XMGP(. 5 CONTIN NDA=IE DO 19	J) = XMGT NUE 3+NESD-1 L=1,NDA					77
16	IF(L-1 DAS(L) GO TO	B)16+16 =(XMAR+ 19	•18 XMGT}/VM	IPF(L)			BIBLIOTECA
14	DAS(L) CONTIN	B+1 = t XMAR+ UE	(XMGT-XM	GP(JJ)))	(LL)MV/		And
*	CALCUL DO 8 I BOF(I)	O DF BO =1.NESF =VMPF(I	A PRESI	ONES MAY	ORES DE P	B	196G AYAQUIL
8 9 104	CONTIN WRITE( FORMAT	UE 3,104)N( (1H1,//.	)M //,5X,40	A2)			FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS DE LA TIERRA
1041	WRITE( FORMAT WRITE( FORMAT	3 • 1041) (////•30 3 • 105) (///•11)	X, SEPA	RACION F	LASH!)		
105	1 AC. 1/ DO 12 IF(IB-	) I=1,NESF I)11,10	TO TO	UN 98X91	VOL: RELA	TIVO',11X,	'BO',11X, 'DENSIDAD
10 106	WRITE( FORMAT GO TO	3,106)PF (8X,F10, 12	(I) •VRE	(I),BOF 0.5,8X,FI	(I) • DAS( I 10 • 5 • 8X • F	) 10•5)	
11 107 12	WRITE( FORMAT CONTINU	3+107)PF (8X+F10+ JE	(1) •VREL 3•8X•F1(	_(I) 0.5,11X,0		11X,*	
108	FORMAT WRITE (	//•15X• 3•109)	BETA=	F15+10)			
110	WRITE (	9•110)	PRESION	1X . ' SEPAR	ACION DIF	ERENCIAL	)
	DO 13 . KKL=J+1	AD AC. # J=1+NESD 18-1	•/ }				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
13 111 1	WRITE(3 FORMAT( 10.5)	111)PS	D(J) .RS( 3:1X:F10	J),8G(J) .5,1X,F1	•80(J)•87 0•7•1X•F1	(J) •Z(J) •E 0•6 •1X •F10	DAS(KKL )
118 001	FORMATIC GO TO 3 CALL EX	9+118)BE //+15X+ 0000 IT	TAR IBETAR =	• • F15•1	0)		The second secon
	END	ORTEP					BIBLIGTECA FICT
XTEN OCS	DED PRE	CISION					
RE R	EQUIREM	ENTS FOR	BLES	2916 PR	OGRAM 1	718	

MGE 6 WOLGS	
NO OF COMPILATION	78
1000	
ART ID 0003 DB ADDR 61E8 DB CNT 007F	
<pre>// FOR LIST SOURCE PROGRAM MNE WORD INTEGERS EXTENDED PRECISION (H(T) = COMPRESIBILIDAD DEL MERCURIO A TEMPERATURA T FUNCTION CH(T) CH=79.33E-10*(T-20.)+3.903E-06 RETURN END</pre>	
MATURES SUPPORTED ONE WORD INTEGERS EXTENDED PRECISION	
IDRE REQUIREMENTS FOR CH EDMMON O VARIABLES 4 PROGRAM 28	
ELATIVE ENTRY POINT ADDRESS IS GOOD (HEX)	
IND OF COMPILATION	
/ DUP	STOP POLITE CHICE
ART ID 0003 DB ADDR 6267 DB CNT 0003	
/ FOR	BISLIGIEGA FICT
NNE WORD INTEGERS FXTENDED PRECISION	ESPOL
FUNCTION VRH(T)	
VRH=1.0+1.8209E+04*(T-20.) RETURN END	0
FATURES SUPPORTED ONE WORD INTEGERS FXTENDED PRECISION	
TOMMON O VARIABLES 4 PROGRAM 28	. 1
LATIVE ENTRY POINT ADDRESS IS DOOD (HEX)	1000
D OF COMPILATION	0
1 DUP	
TORE WS UN VRH	

#### PAGE 7 WOLGS

// FOR LIST SOURCE PROGRAM WONE WORD INTEGERS EXTENDED PRECISION ' DA(T) = DENSIDAD DEL AIRE A TEMPERATURA T FUNCTION DA(T) DA=0.27078/(273.0+T) RETURN END

0003

TART ID 0003 DB ADDR 626A DB CNT

TATURES SUPPORTED DNE WORD INTEGERS EXTENDED PRECISION

DRE REQUIREMENTS FOR DA COMMON O VARIABLES 4 PROGRAM 24

FLATIVE ENTRY POINT ADDRESS IS 000A (HEX)

IND OF COMPILATION

/ DUP

STORE WS UA DA MART ID 0003 DB ADDR 626D DB CNT 0003

/ XEQ PAPVT



BISLITICA TIC

### CAPITULO 6



### 6.1. CONCLUSIONES

 Tiene vital importancia en Ingeniería de Yacimien tos, la obtención en el laboratorio de las características de los fluídos de yacimiento, para ser empleados luego en el comportamiento del mismo.

2. Para llevar a cabo un buen análisis P.V.T., es n<u>e</u> cesario que la muestra llevada al laboratorio sea represen tativa del fluído de yacimiento.

3. La operación de muestreo debe ser realizada por personal experimentado, y a continuación debe constatarse la calidad de la muestra.

4. El transporte de las muestras desde el pozo al La boratorio, debe realizárselo con sumo cuidado, pues las válvulas de las botellas portamuestras estan sujetas a gol pes, lo que puede hacer que éstas se habran y hayan fugas, dando como resultado que las muestras ya no sean represent<u>a</u> tivas del fluído de yacimiento.

5. Es conveniente que la persona que realice el análisis P.V.T., esté presente en las operaciones de muestreo y transporte de las muestras. 6. Cuando se trata de yacimientos bajosaturados, el muestreo debe llevarse a efecto, preferentemente cuando la presión de fondo fluyente es mayor que la presión de saturación.

7. Para obtener resultados mas cercanos a la realidad, el Ingeniero debe poner especial cuidado en la elección del pozo a muestrear, el método de muestreo, y en el análisis, tanto en el manejo de aparatos como en la lectura de datos.

 8. La calibración del equipo de análisis debe hacé<u>r</u> sela como primer paso antes de realizar cualquier trabajo.

9. Con el programa de cómputo se procesan los datos resultantes del análisis y se obtienen los siguiente parámetros: volumen relativo de la fase mixta, factor de volu men del aceite, coeficiente de expansión térmica del aceite saturado, densidad del aceite saturado, coeficiente de expansión térmica del aceite residual, relación gas disuel to-aceite, factor de volumen de la fase gaseosa, factor de volumen de la fase mixta y factor de compresibilidad del gas.

# 6.2. NOMENCLATURA

β		= Coeficiente de expansión térmica del mercurio
BETA		= Coeficiente de expansión térmica dol posit
		rado.
BETAR		= Coeficiente de expansión térmica del aceite res <u>i</u> dual.
Bg	:	= Factor de volumen de la fase gaseosa.
Во	:	= Factor de volumen del aceite.
Bt	=	Factor de volumen de la fase mixta.
С		Centigrado. °C: grado centigrado.
CAPC	=	Capacidad de la celda a condiciones de calibra- ción.
С.В.	=	Condiciones base (1.033 Kg/cm <sup>2</sup> , 20°C)
C.C.	=	Centímetros cúbicos
C <sub>Hg</sub>	H	Compresibilidad del mercurio.
C <sub>Hg T</sub>	11	Compresibilidad del mercurio a la temperatura (T).
C <sub>Hg</sub> Ta	H	Compresibilidad del mercurio a la temperatura am- biente.
СН (Т)	11	Compresibilidad del mercurio a temperatura (1).
CRT	11	Condensado residual en la trampa.
С.Ү.	11	Condiciones de yacimiento.
DAR DA(T)	11 11	Densidad del aceite residual.
		temperatura (1).

ΔΤ	=	Incremento de temperatura.
ΔV		Incremento de volumen con el cambio de temperatu
		ra.
٤	Ξ	Volumen relativo del mercurio.
٤ <sub>T</sub>	=	Volumen relativo del mercurio a la temperatura (T)
٤ <sub>Ta</sub>	=	Volumen relativo del  mercurio a la temperatura a <u>m</u> biente (Ta).
FCB		Factor de calibración de la bomba de desplazamien-
		to de mercurio.
FCCP	=	Factor de calibración de la celda por presión. °
FCCT	=	Factor de calibración de celda por temperatura.
8g	=	Densidad relativa del gas.
gr	=	Gramos BISLIGTECA PICT
IB	-	Numero de etapa (I) de separación flash a presión
		de saturación.
LBPAC	11	Lectura de bomba a presión atmosférica en celda ca
		liente (TY).
LBPAF	=	Lectura de bomba a presión atmosférica en celda -
		fría (Ta).
LBPS(J)	=	Lectura de bomba a la presión de saturación de la
		etapa (J) en separación diferencial
lf	=	Lecture finel
	-	Lectura linat.
L FEGR(.1)	H	
		la etapa (J) en separación diferencial.

LFEGG(J)	=	Lectura de gasémetre al final de extraccción
		de gas de la etapa (J) en separación diferen-
		cial, incluyendo volumen de los balones.
Lfg	=	Lectura de gasómetro al final de la extracción
		de gas de la etapa (J) en separación diferen-
		cial, excluyendo volumen de balones.
LF (I)	11	Lectura de bomba en separación flash de la et <u>a</u>
		pa (I)
LFPB	=	Lectura de bomba a la presión de saturación.
LFPT	=	Lectura de bomba a la presión máxima de separ <u>a</u>
		ción flash.
LFT	11	Lectura final de bomba en el traspaso.
Li	=	Lectura inicial.
LIC	=	Lectura inicial de bomba al calentar.
LIEGB(J)	11	Lectura inicial de bomba a la extracción de gas
		de la etapa (J) en separación diferencial.
LIEGG(J)	11	Lectura inicial de bomba a la extracción de gas
		de la etapa (J) en separación diferencimal.
LIT	H	Lectura inicial de bomba en el traspaso.
NESD	=	Número de etapas en la separación diferencial.
NESF	=	Número de etapas en la separación flash.
NOM	12	Nombre de la muestra.
P		Presión
Pa	18	Presión atmosférica.
		BRAIDTEDA

1 333

PATM		Presión atmosférica
PB	=	Presión de saturación a temperatura de yacimiento.
PBASE	=	Presión base
Pc	11	Presión de calibración
PCB	=	Presión de calibración de la bomba de mercurio.
PCC	=	Presión de calibración de la celda.
PD(J)	=	Presión de saturación de la muestra de la etapa (J)
		en separación diferencial.
PF(I)	=	Presión en la celda en separación flash de la etapa
		(I).
PSD(J)	=	Presión en la celda en separación diferencial de
		la etapa (J).
PT	=	Presión de traspaso.
ΡΥ	=	Presión de yacimiento
<i>P</i> . a	II	Densidad del aire
ßg		Densidad del gas
Rs	н	Relación gas disuelto-aceite.
Rsi	11	Relación gas disuelto-aceite inicial.
SG(J)	-	Densidad relativa del gas de la etapa (J)
Т	=	Temperatura.
Ta	=	Temperatura ambiente.
ТАРВ	н	Temperatura ambiente a la presión de saturación.
TBASE		Temperatura base.
TBPAC	=	Temperatura de bomba a (Pa) en celda a (TY).

TBPAF = Temperatura de bomba a (Pa) en celda a (Ta).

тсс	-	Temperatura de calibración de la celda.
TCPAF	=	Temperatura de celda a (Pa) al final del enfria-
		miento.
TEGB(J)	11	Temperatura en la bomba a la extracción de gas de
		la etapa (J) en separación diferencial.
TEGG(J)	=	Temperatura en el gasómetro a la extracción de gas
		de la etapa (J) en separación diferencial.
TFCB	н	Temperatura en la bomba al final del calentamiento
TFCC	н	Temperatura en la celda al final del calentamiento
Tfeb(J)	11	Temperatura en la bomba al final de la extracción
		de gas de la etapa (J) en separación diferencial.
Tfg(J)	=	Temperatura en el gasómetro al final de la extrac-
		ción de gas de la etapa (J) en separación diferen-
		cial.
TF(I)	11	Temperatura en la bomba en separación flash de la
		etapa (I)
TFPB	11	Temperatura de bomba a la presión de saturación.
TFPT	=	Temperatura en la bombaa la presión máxima de se-
		paración flash.
TFTB	=	Temperatura final de traspaso en la bomba.
TFTC	2	Temperatura final de trespaso en la celda.
TICB	12	Temperatura inicial de calentamiento en la bomba.

TICC	=	Temperatura inicial de calentamiento en la celda
Tieb(J)	=	Temperatura en la bomba al inicio de la extrac-
		ción de gas de la etapa (J) en separación difere <u>n</u>
		cial.
Tig(J)	=	Temperatura en el gasómetro al inicio de la ex-
		tracción de la etapa (J) en separación diferen-
		cial.
TITB	=	Temperatura inicial de traspaso en la bomba.
TITC	=	Temperatura inicial de traspaso en la celda. 🍺
V		Volumen
V <sub>1</sub>	=	Volumen de mercurio medido en la bomba a (Pc) y
		(Ta).
V <sub>1</sub>	=	Volumen de mercurio medido en la bomba a (Pa) y
		(Ta).
V <sub>2</sub>		Volumen que ocupa el mercurio dentro de la celda
		a (P) y (T).
V <sub>2</sub>	18	Volumen que ocupa el mercurio dentro de la celda
		a (Pa) y (T).
Va	=	Volumen de aire.
Vb	100	Volumen a la presión de saturación.
V <sub>C Pc Ta</sub>	11	Capacidad de la celda a la presión de calibración
		y temperatura ambiente.
Vg	-	Volumen de gas.

ESPOL.

V Hai Pc	= Ta	Volumen de mercurio inyectado en cada etapa a
	14	la presión de calibración y temperatura am-
		biente.
VRH(T)	=	Volumen relativo del mercurio a la temperatu-
		ra (T).
Vs	=	Volumen de la muestra a la presión de satur <u>a</u>
		ción
Vt	=	Volumen total de muestra (una o dos fases)
VŢ	=	Volumen de mercurio a cualquier temperatura.
V <sub>Tb</sub>		Volumen de mercurio a temperatura base.
Wa	=	Peso del aire.
Wba	=	Peso del balon con aire
Wbg	=	Peso del balon con gas.
Wbv	=	Peso del balon vacío.
Wg	11	Peso del gas.
Z	п	Factor de compresibilidad del gas.





6.3. BIBLIOGRAFIA

- STANDING M.B.; "Volumetric and Phase Behavior of Oil Field Hydrocarbon Systems". Reinhold Publishing Corpor<u>a</u> tion.
- 2. CRAFT B.C., y HAWKINS M.F.; "Ingeniería Aplicada de Yacimientos Petrolíferos". Editorial Tecnos S.A. O' Donnell 27, Madrid, España 1968.
- 3. AMIX J.W. BASS D.M. AND WHITING R.L., "Petroleum Reservoir Engineering", Mc Graw Hill Book Company, Inc. 1960.
- 4. CLARK N.J.; "Fundamental of Reservoir Fluids". Journal of Petroleum Technology; Jan. Feb., March. Apr., May, 1962.

5. A.S.T.M. - I.P.; "Petroleum Measurement Tables". American Society for testing and Materials. The Institute of Petroleum. 1965.

6. ZEMANSKY M.W.; "Heat and Thermodynamics". Mc Graw Hill Book Company, Inc. N.Y. 1957

- 7. TEYSSIER J., CHAGOYA E., MENDEZ T.; Comunicación Personal. Laboratorio de Termodinámica de Fluídos. Instituto Mexicano del Petróleo. Mexico. D.F. 1972.
- 8. SAGE B.H., AND LACEY W.N.; "Apparatus for study of Pressure Volume-Temperature Relation of Liquid and Gases". Trans. A.I.M.E. 1940 - 1941.
- 9. SAGE B.H. AND LACEY W.N.; "Apparatus for Determination of Volumetric Behavior of Fluids". Trans. A.I.M.E. 1948
- 10. DODSON C.R., GOODWILL D. AND MOYER E.H.; "Application of La boratory P.V.T. Data to Reservoir Engineering Problems" Trans. A.I.M. E. 1953.
- 11. CARBALLEDA R. Y NORMANDIA T.; "Variación de la Presión de saturación con respecto a la temperatura". Departamen to de Ingeniería de Yacimientos, Distrito de Poza Rica, Petroleos Mexicanos. 1962.

12. OROZCO C. y PEREZ C.; "Muestreo de Fluídos en Yacimientos Petrolíferos". Laboratorio de Ingeniería de Yacimientos. Bistrito de Poza Rica, Petroleos Mexicanos 1960.

BISLIGHER HU

13. CONSULTING ENGINEERS. Exline Engineering Phisical Properties. Mc Graw Hill Book Company. 1960.

14. ALLEN J.C.; "Factors Affecting the Clasification of Oil and Gas Wells". A.P.I. Drilling and Production -Practice. 1952.



ESPOI

# BIBLIOTECA



FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS DE LA TIERRA

# 6.4. APENDICE 1. T A B L A S

10.91

.



ESPOL

### CALIBRACION DE LA BOMBA DE DESPLAZAMIENTO DE MERCURIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Li	Lf	ΔL (2) - (1)	Peso tara gr.	Peso TARA CON Hg	Peso Hg gr. (5) - (4)	Темр. Ну °С	VHg= PESO Premp.	VHg=DL*A	C.C./VUELTA (8)/(9)
0.865	6.174	5.309	34.6874	101.2817	66, 5943	23.9	4.9202	5.3/53	0.9256
6.174	11.489	5.315	34.6910	109.9308	75.2398	23.9	5.5589	5.3213	1.0446
11.489	F6.742	5.253	34.6874	103.6722	68.9848	23.9	5.0968	5.2592	0.9691
16.742	33.005	6.263	34.6910	120.9813	86.2903	24.0	6.3754	6.2704	1.0167
23 005	28 250	5.245	34.6874	104.9889	70.3015	24.4	5.1941	5.2512	0,9891
28.250	33 398	5.148	34.6910	105.3007	70.6097	24.4	5.2169	5.1541	1.0121
33 398	30.639	5.241	34.6874	107.2756	72.5882	24.8	5.3630	5.2472	1.0220
30 639	43 890	5.251	34.6910	106.2576	71.5666	24.8	5.2875	5.2572	1.0057
43 890	49 140	5.250	34.6874	106.0491	71.3617	24.8	5.2724	5.2562	1.0030
49 140	53.448	4.308	34.6910	92.8503	58.1593	24.9	4.2970	4.3131	0.9962
53.448	38.642	5.194	34.6874	104.8430	70.1556	24.9	5.1833	5.2001	0.9967
58.642	43.869	5.227	34.6910	105.8620	71.1710	24.9	5.2583	5.2332	1.0047
63.869	\$9.069	5.200	34.6874	106.1296	71.4422	24.9	5.2784	5.2061	1.0138
69.069	W. 288	5.219	34,6910	104.6793	69.9883	25.4	5.1709	5.22.52	0.9896
74.288	39.528	5.2.40	34.6874	104.9037	70.2163	25.2	5.1878	5.2462	0.9888
79.528	35.733	6,205	34.6910	119.3380	84.6470	25.2	6.2540	6.2123	1.0067
85.733	90.948	5.215	34.6874	105.9934	71.3060	25.0	5.2683	5.2212	1.0090
90,948	36.176	5.228	34.6910	105.0445	70.3535	25.0	5.1979	5.2342	0.9930

A = (1+Pc Gg) = (1+300 × 3.939×10-6)

\$24°C = 13.5360 8r/c.c. \$25°C = 13.536 8r/c.c.

124.5°C = 13.3348 \$1/c.c.

FCB = E(10)/n = 0.9992 (C.C/VUELTA)

PGB = 350 Kg./m.

TABLA 1º1

### CALIBRACION DE CELDA DE ANALISIS P.V.T.

2	3	4
Li	Lf	AL
7.5/2	95.765	88.253
0.837	95.484	94.647
0.711	95.510	94.799
0.802	95.448	94.646
0.854	95.472	94.618
0.783	95,700	94.917
0.761	57.252	56.491
	2 Li 7.512 0.837 0.711 0.802 0.854 0.783 0.761	2 3 Li Lf 7.512 95.765 0.837 95.484 0.711 95.510 0.802 95.448 0.854 95.472 0.783 95.700 0.761 57.252

FGB = 0.9992 -. C. / YUELTA

PCC = 300 Kg/cm2

TCG = 23 °C

 $V_{CELDA @ 300 \times g/cm^{2} \times 23^{\circ}c} = (\Sigma \Delta L) \times FCB (1 + P_{c} C_{Hg} \tau_{a}) \frac{E_{T}}{2} (1 - P_{c} C_{Hg} \tau_{f})$ = 618.371 × 0.9992 (1 + 300 × 3.943 × 10<sup>-6</sup>)  $\frac{1.000549}{1.000910}$ × (1 - 300 × 3.927 × 10<sup>-6</sup>)

= 617.654 c.c. = CAPC

TABLA Nº 2

## CALIBRACION DE LA CELDA POR PRESION

1	2	3		.5	[		£ 1		-
TR	E D	3	1/		Euro e lan		-		1
	P	LECTURAS	VOL. ACUI	A. DE Mg.	Causering	EXPANSION H.	CAMBIO	TLCP	
°C	Kg./em2	BOMBA	A-(3)	(4) × FCB	(5) × B	C(B-1)	(6) - (7)	× 10"3	-
	300	* 57.269	-	-	-	-	_		-
	250	57.079	0.190	0.1898	0.1898	0.1205	0.0693	1.387	17
	200	56.894	0.375	0.3747	0.3748	0.2419	0.1328	1.329	0
23	150	56.700	0.569	0.5685	0.5688	0.3633	0.2054	1.370	1
	100	56.512	0.757	0.7563	0.7569	0.4847	0.2721	1.361	9
	50	56.320	0.949	0.9482	0.9491	0.6062	0.3429	1.372	1.3
	0	56.127	1.142	1.1410	1.1424	0.7276	0.4148	1.383	
	300	# 54.700	-		-	-	-		
	250	54.507	0.193	0.1928	0.1928	0.1270	0.0657	1.316	-
	200	54.318	0.382	0,8816	0.3818	0.2551	0.1267	1.267	0
50	150	54.127	0.573	0.5725	0.5728	0.3831	0.1897	1.265	1
	100	53.933	0.767	0.7663	0.7670	0.5112	0.2557	1.279	0
	,50	53.745	0.955	0,9542	0.9552	0.6392	0.3159	1.264	1
	0	53.552	1.148	1.1470	1.1485	0.7673	0.38/1	1.271	
	300	* 51.405	-	constates	-	-			
	250	51.207	0.198	0.1978	0.1978	0.1355	0.0633	1.247	17
	200	51.010	0.395	0.3946	0.3948	0.2721	0.1226	1.227	0
85	150	50.812	0.592	0.5925	0.5929	0.4088	0.1840	1.227	8
	100	50,615	0.790	0.7893	0.7900	0.5454	0 20 5	1.223	22
-	50	50.418	0.987	0.9862	0.9872	0.6821	0.305/	1.221	-
	0	50.220	1.185	1.1840	1.1856	0.8187	0.3668	1.223	
	300	# 48,279						-	
	250	48.073	0.206	0.2058	0.2058	0.1440	0.0618	1.237	m
	200	47.867	0.412	0.4116	0.4118	0.2892	0.1226	1.226	0
120	150	47.662	0.617	0.6/65	0.6169	0,4344	0.1824	1.216	H
	100	47,455	0.824	0.8233	0.8241	0.5797	0.2443	1.222	20
	50	47.247	1.032	1.0311	1.0323	0.7249	0.3074	1.230	1.2
	0	47.042	1.236	1.2360	1.2377	0.8702	0.3675	1.225	

 $FCB = 0.9992 \stackrel{C.C/VUELTA}{B = (1 + Pe CHgTe) \frac{Er}{ETe} (1 - PCHgT)}$   $Pe = 300 \quad \text{Kg./em^2}$ 

C = 617.654 c.c.

D = C(B-1)

A = \*

TABLA Nº 3

## CALIBRACION DE LA CELDA POR TEMPERATURA

1	2	5	4
P ( Kg./cm²)	T (°C)	CAMBIO VOI. CELDA (C.C.)	FCCT
			×10-4
	23	-	
300	50	-	
500	85	-	
	120	_	
	23	0.0693	-
250	50	0.0657	1.34
	85	0.0623	1.13
	120	0.0618	0.774
	23	0.1328	-
200	50	0.1267	2.26
200	85	0.1226	1.64
	120	0.1226	1.05
	23	0.2054	
150	50	0.1897	5.80
	85	0.1840	3.45
	120	0.1824	2.37
	23	0.2721	
100	50	0.2557	6.08
	85	0.2445	4.45
	120	0.2443	2.87
	23	0.3429	
50	50	0.3159	10.0
	85	0.3051	6.1
	120	0.3074	3.66
	23	0.4148	-
	50	0.3811	12.5
U	85	0.3668	7.73
	120	0.3675	4.48

A CONTRACTOR

ESPOL.

NOTA: LAS COLUMNAS (1),(2),(3) SON TOMADAS DE LAS COLUMNAS (2),(1),(B) RESPECTIVA -MENTE DE LA TABLA Nº 3.

FCGT = 4.31 × 10-4 c.c./04

TABLA Nº 4

POZO MALU 1

ANALISIS P.V.T.

### SEPARACION FLASH

PRESION	VOL. RELATIVO	BO	DENSIDAD AC.
420.000	0.98881	1.49892	0.71816
400.000	0.99291	1.50513	0.71520
380.000	0.99725	1.51170	0.71209
370.000	0.99934	1.51488	0.71060
368.000	0.99980	1.51558	0.71027
360.000	1.00431	and with any line day from \$100	and all and area one of the
340.000	1.01622	and also den outs and the gas	
320.000	1.02982	and drive sides store and and any	anto 400 anto tone date tano
300.000	1.04672	and also approved that the gas.	and all all and oth and bear
			0

BETA= 0.0010819100



TABLA №5

. 18-11

## SEPARACION DIFERENCIAL

168.000173.577810.00000001.5158751.5158750.00000000.71027140.000156.851200.00421361.4706501.5411091.02337060.72124100.000135.214540.00441041.4157841.5849620.94544090.7350850.000110.903560.00503671.3566041.6722550.90022540.75088100.00088.966580.00616291.3054291.8268520.88189850.7652950.00068.278650.00806491.2577142.1069090.86669390.7797480.00040.384970.01579791.1911283.2952200.90960490.802150.0000.000000.04010641.0292137.9906030.02263720.88698	RESION	RS	BG	BO	BT	Z	DENSIDAD AC
	168 • 000	173.57281	0.0000000	1.515875	1.515875	0.0000000	0.71027
	140 • 000	156.85120	0.0042136	1.470650	1.541109	1.0233706	0.72124
	100 • 000	135.21454	0.0044104	1.415784	1.584962	0.9454409	0.73508
	150 • 000	110.90356	0.0050367	1.356604	1.672255	0.9002254	0.75088
	100 • 000	88.96658	0.0061629	1.305429	1.826852	0.8818985	0.76529
	50 • 000	68.27865	0.0080649	1.257714	2.106909	0.8666939	0.77974
	80 • 000	40.38497	0.0157979	1.191128	3.295220	0.9096049	0.80215
	0 • 000	0.00000	0.0401064	1.029213	7.990603	0.0226372	0.88698

BETAP = 0.00

0.0002704103



BISLIDIELA TICI ESPOL

# TABLA Nº 6

12-4

# 6.5. APENDICE 2. F I G U R A S





FIG. Nº 1. Diagrama de fases (compisición) que relaciona la presión y temperatura para un fluído de yacimiento.








FIG. Nº 4. Diagrama ilustrativo de la primera etapa de la separación diferencial.



FIG. № 5. Traspaso de la Muestra

.....





FIG.Nº 6. Equipo para realizar ún proceso flash.





FIG. Nº 7. Equipo para reali ar un proceso diferencial.

6.6. APENDICE 3. GRAFICOS DE LAS CURVAS







Presión (kg/cm<sup>2</sup>)



y temperatura ambiente.







FIG. Nº 7. Densidad del aceite saturado Vs. Presión

Densidad del aceite saturado (g</cm²)





FIG. Nº 9. Relación gas disuelto-aceite Vs. Presión



FIG. Nº 10. Factor de volumen del gas Vs. Presión

-



FIG. Nº 11. Factor de volumen de la fase mixta Vs. Presión





Factor de compresibilidad "Z"