

PROYECTO: ANÁLISIS DE RIESGO - LAB. I+D
PROCESO DE ANÁLISIS: EQUIPOS CON PROBABILIDAD DE ATRAPAMIENTO
ELABORADA POR: : MARCOS J. OLAYA AGUILAR

TABLA #: 3
TEMA: TRABAJO CON MÁQUINAS CON PARTES EN MOVIMIENTO
FECHA: oct-12



PALABRAS GUÍA	PERTURBACIÓN	COMPONENTE	CAUSAS POSIBLES	REPERCUSIONES	MAGNITUD DEL RIESGO (PERSONAS)				MAGNITUD DEL RIESGO (BIENES FÍSICOS Y MEDIO AMBIENTE)					MEDIDAS NECESARIAS
					C	E	P	MR	C - BF	C - MA	P	MR (BF)	MR (MA)	
NO	No hay protección en partes móviles de las máquinas	* Embutidora manual	1. Falta de conocimiento de medios de protección colectiva. 2. Descuido por parte de las personas alrededor. 3. Exceso de confianza.	1. Atrapamiento de extremidades o ropa de trabajo. 2. Cortes superficiales por descuido.	2	2	2	8	1	2	2	2	4	A. Instalación de guarda de seguridad. B. Elaboración de instructivo para el uso de la máquina embutidora.
					1	2	2	4				0	0	