

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

"ANALISIS DE LA ESTABILIDAD TRANSIENTE DE UN SISTEMA
DE POTENCIA UTILIZANDO EL METODO DE EULER MODIFICADO".

TESIS DE GRADO

PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE :

INGENIERO EN ELECTRICIDAD

ESPECIALIZACION

POTENCIA

PRESENTADA POR:

JULIO ALFREDO TOBAR B.

GUAYASIL - ECUADOR

1982

ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Dpto. de Ingeniería Eléctrica
BIBLIOTECA
Inv. Nro. ECE 381 -143-1

A G R A D E C I M I E N T O

Al ING. JOSE LAYANA CH.,
Director de Tesis, por su ayu-
da y colaboración para la
realización de este trabajo.

ESTADÍA SUPERIOR POLITÉCNICO DEL LITORAL
Dpto. de Ingeniería Eléctrica
BIBLIOTECA
FOLIO N°. POF - 031

DEDICATORIA

A MIS PADRES
A MIS HERMANOS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Dpto. de Ingeniería Eléctrica
BIBLIOTECA
Inv. No. DPT - 031



.....
ING. JOSE LAYANA CH.

DIRECTOR DE TESIS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Dpto. de Ingeniería Mecánica
B I B L I O T E C A
Ley. Nro. 201 - 021

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL).

.....
Julio Tobar B.
JULIO A. TOBAR B.

R E S U M E N

Esta tesis se inicia con una introducción al problema de la estabilidad, analizando luego el período transiente, lo cual es la base para el presente trabajo. Se hace énfasis en el problema del flujo de carga ya que es el punto de partida para el análisis de muchos problemas de la Ingeniería de Sistemas, así como también de los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ya que de esta forma se presentan las ecuaciones que gobiernan a las máquinas. A continuación nos profundizamos en el análisis del problema de la estabilidad transiente y su solución, procediendo entonces al desarrollo del programa ESTAB.

.....

INDICE GENERAL

	PAGS.
INTRODUCCION.....	1
I. INTRODUCCION AL PROBLEMA DE LA ESTABILIDAD	2
1.1. GENERALIDADES	2
1.2. EL PROBLEMA DE LA ESTABILIDAD	4
II. CONCEPTOS BASICOS PARA EL ANALISIS TRANSIENTE.....	9
2.1. INTRODUCCION	9
2.2. TORQUE ELECTRICO	10
2.3. ILUSTRACION DEL TEOREMA DE ENLACES DE FLUJO CONSTANTE.....	14
2.4. CRITERIO DE AREAS IGUALES PARA ESTABILIDAD Y SUS APLICACIONES	24
III. FLUJO DE CARGA	34
3.1. CARACTERISTICAS IMPORTANTES DEL FLUJO DE CARGA	34
3.2. ECUACIONES DEL SISTEMA DE POTENCIA MODELO ESTATICO - DEL SISTEMA PARA EL ESTUDIO DE FLUJO DE CARGA.....	36
3.2.1. Ecuaciones de barra de carga	37
3.2.2. Ecuaciones del Flujo de Potencias en las líneas	38
3.3. TECNICAS DE SOLUCION.....	39

3.3.1. Método de Gauss usando la matriz admitancia de barra	39
3.3.2. Método iterativo de Gauss - Seidel usando - la matriz admitancia de barra	45
3.4. DESCRIPCION DE LA SUBRUTINA DE FLUJO DE LA CARGA - (LDFLOW)	46
IV. SOLUCIONES NUMERICAS PARA ECUACIONES DIFERENCIALES....	52
4.1. INTRODUCCION	52
4.2. METODOS NUMERICOS PARA RESOLVER ECUACIONES DIFERENCIALES	56
4.2.1. Método de Euler	56
4.2.2. Método de Euler modificado	59
4.2.3. Métodos de Aproximaciones sucesivas de Picard	63
4.2.4. Método de Runga - Kutta	66
4.3. SOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE ALTO ORDEN	73
V. ANALISIS DE ESTABILIDAD TRANSIENTE.....	75
5.1. INTRODUCCION	75
5.2. ECUACION DE OSCILACION	77
5.3. ECUACIONES DE LAS MAQUINAS.....	82
5.3.1. Máquinas Sincronas	82
5.3.2. Máquinas de Inducción	89

5.4. ECUACIONES DEL SISTEMA DE POTENCIA.....	93
5.5. TECNICAS DE SOLUCION APLICADA, METODO DE EULER MODIFICADO.....	99
VI. PROGRAMA DE COMPUTADORA PARA EL ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD TRANSIENTE (ESTAB).....	111
6.1. INTRODUCCION	111
6.2. DESCRIPCION DEL PROGRAMA ESTAB.....	111
6.3. DESCRIPCION DE LAS SUBRUTINAS UTILIZADAS	116
6.4. TIPOS DE ANALISIS QUE PODEMOS REALIZAR CON EL PROGRAMA	123
VII. ANALISIS DE UN SISTEMA EJEMPLO.....	128
7.1. DESCRIPCION DE SISTEMA EJEMPLO.....	128
7.2. RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS	137
7.3. ANALISIS DE RESULTADOS	139
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	156
APENDICES	158
SIMBOLOGIA	208
BIBLIOGRAFIA	211

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se da una herramienta muy útil para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica de Potencia y para los ingenieros eléctricos planificadores de sistemas. El tema a desarrollarse es el análisis de la estabilidad transiente de un sistema de potencia utilizando el método de Euler modificado.

El objeto fundamental es el desarrollo de un programa de computadora que facilite el análisis de este complejo problema, el cual manualmente es casi imposible de realizar debido a la complejidad de la solución de las ecuaciones involucradas. El método numérico utilizado para resolver las ecuaciones diferenciales que gobiernan a las máquinas es el método de Euler modificado.

Este trabajo se inicia con una introducción teórica que nos permita familiarizarse con las bases científicas del problema y su solución, para luego proceder al desarrollo del programa.

...

CAPITULO I

1. INTRODUCCION AL PROBLEMA DE LA ESTABILIDAD

1.1. GENERALIDADES

La estabilidad de un sistema de potencia puede ser dividida de tal manera que facilite su análisis, en dos partes:

- a. Estabilidad de estado estable. Involucra cambios pequeños o cambios graduales, y
- b. Estabilidad transiente. Involucra cambios grandes o cambios bruscos.

Debido a lo complejo del problema de la estabilidad, inicialmente tiene que tratarse el problema como un caso idealizado antes de tratar de obtener la solución completa.

La solución práctica del problema de la estabilidad se obtiene con la concepción física y el conocimiento a fondo del caso idealizado. Esto pone la solución del problema de la estabilidad en manos de los ingenieros, quienes deben conocer todas las asunciones y simplificaciones que se deben hacer, también deben saber

... probar analíticamente la estabilidad del sistema de potencia.

Los sistemas de potencia actuales tienen muchas máquinas y aparatos afectando su operación, lo cual hace casi imposible hacer una rigurosa solución matemática del problema de la estabilidad, razón por la cual es necesario efectuar simplificaciones de tal forma que no se afecte el comportamiento del sistema, pero que si permiten una solución al problema. Además el estudio de casos idealizados es necesario para estudiantes o ingenieros que se inicien en el problema. Luego después de que se ha obtenido un cierto grado de comprensión puede comprenderse la teoría generalizada.

El procedimiento para el análisis de la estabilidad es probar el sistema por medios analíticos. Estas pruebas se efectúan para pequeños o grandes cambios en las cercanías del límite entre la estabilidad y la inestabilidad. Cuando las condiciones de funcionamiento del sistema son críticas, pueden determinarse la estabilidad en muchas de las condiciones severas de falla directamente de razonamientos físicos. Si el sistema pasa la prueba de la primera oscilación de la estabilidad transiente y la prueba para estado estable después de ocurrido el disturbio puede concluirse en muchos casos que el sistema es estable. Estas pruebas del sistema al inicio y al final del disturbio nos dan un procedimiento simple de prueba analítica con grandes simplificaciones para el

análisis y hace innecesario resolver el problema en puntos intermedios.

Un sistema de potencia puede diseñarse y operar con regular grado de un buen éxito sin tener conocimiento de la estabilidad de un sistema de potencia, debido a que el gran perfeccionamiento de los equipos del sistema hacen las interrupciones relativamente raras. Sin embargo esto nos puede dar una indicación de las cargas adicionales que pueden transportarse, lo que reduce los costos de operación en el sistema por unidad de carga.

1.2. EL PROBLEMA DE LA ESTABILIDAD

Estabilidad de un sistema de potencia es un término aplicado a los sistemas eléctricos de corriente alterna, denotando la condición en la cual varias máquinas del sistema permanecen en sincronismo. Evidentemente inestabilidad denotará la condición de pérdida de sincronismo.

Para explicar el problema podemos tomar un sencillo sistema como el de la figura 1.1, que consiste de un generador síncrono conectado a través de una línea de transmisión compuesta por una inductancia en serie X_L a un motor síncrono. Podemos representar cada máquina sincrona por una fuente de voltaje de magnitud cons-



FIG.11 Sistema de potencia utilizado para ilustrar el problema de la estabilidad




FIG.12 Curva potencia-ángulo

tante en serie con una reactancia constante (reactancia transiente). Combinando las reactancias de las máquinas y la reactancia de la línea obtenemos una sola reactancia X .

La potencia transmitida del generador al motor depende de la diferencia de fase δ y de los voltajes E_g y E_m . Se puede demostrar que viene dada de la siguiente ecuación:

$$P = \frac{E_g E_m}{X} \operatorname{Sen} \delta \quad (1.1)$$

Esta ecuación muestra que la potencia P transmitida del generador al motor varía con el seno del desplazamiento angular entre los dos motores.

Esta ecuación es graficada en la figura 1.2.

Esta curva se la conoce como la curva potencia - ángulo. La máxima potencia que puede transmitirse en estado estable es:

$$P_m = \frac{E_g E_m}{X} \quad (1.2)$$

La potencia máxima dada por la ecuación(12), ocurre cuando el desplazamiento angular δ es 90°. El sistema es estable solamente si el ángulo de desplazamiento δ está en el rango de -90° a +90° en el cual la pendiente $dP / d\delta$ es positiva, esto es cuando un

incremento en el desplazamiento angular produce un incremento en la potencia transmitida. Si el sistema está operando en estado estable en el punto A de la figura 1.2, supongamos que un pequeño incremento de carga es puesto en el eje del motor. Momentáneamente la posición angular del motor con respecto al generador permanece sin cambiar, así como también la potencia de entrada del motor. Pero como se incrementa la carga del motor existe un torque neto tendiente a retardarlo, disminuyendo su velocidad. Se produce entonces un incremento de δ , como también se incrementa la potencia de entrada, hasta que entran en equilibrio la salida y la entrada en el punto B. Supongamos que se incrementa gradualmente la carga del motor hasta que alcanza el punto C de potencia máxima. Si ahora se pone una carga adicional en el motor, δ se incrementará pero no habrá un incremento en la entrada. Instantáneamente existirá una disminución de la entrada aumentando además la diferencia entre la salida y la entrada retardándose el motor más rápidamente, entonces el motor perderá el sincronismo. P_m se conoce como el límite de la estabilidad de estado estable del sistema.

Si un gran incremento de carga es puesto bruscamente en el motor, puede perder el sincronismo aunque la nueva carga no exceda el límite de la estabilidad de estado estable. Sin embargo si un incremento brusco de carga no es grande, el motor recobrará

la velocidad normal antes de que el ángulo de desplazamiento crezca. Existe un límite en el cual el sistema conserva el sincronismo con un incremento brusco de la carga, este límite es conocido como el límite de la estabilidad transiente y es siempre menor que el límite de la estabilidad de estado estable, pueden ser valores muy diferentes dependiendo sobre todo de la naturaleza y la magnitud del disturbio.

CAPITULO II

CONCEPTOS BASICOS PARA EL ANALISIS TRANSIENTE

2.1. INTRODUCCION

Para visualizar más fácilmente los diferentes fenómenos y relaciones de la estabilidad de los sistemas de potencia, tiene necesariamente que ser clasificado en dos partes:

- a. Estabilidad de estado estable o estabilidad bajo cambios pequeños, cambios graduales de carga.
- b. Estabilidad transiente o estabilidad bajo cambios transientes o cambios bruscos de carga.

Podemos probar la estabilidad de un sistema de potencia sometiéndolo a un corto circuito y observar si sus máquinas conservan el sincronismo durante la primera oscilación, también podemos probar la estabilidad de estado estable después de que la falla es despejada y las oscilaciones tienden a desaparecer. Existe un período intermedio después de la primera oscilación que es difícil de analizar debido a que debemos considerar varios efectos como la respuesta -

del control de velocidad de la máquina, torques amortiguadores, - etc. Debido a la dificultad de analizar el comportamiento de la máquina durante este período de oscilación generalmente se lo desprecia. Usualmente el sistema es considerado estable si pasa satisfactoriamente la prueba analítica de la estabilidad durante el primer período de oscilación y durante el final del período de estado estable.

En el comportamiento transiente de un sistema intervienen una gran cantidad de factores, muchos de los cuales tienen gran influencia en el comportamiento de estado estable. Los principales factores que afectan el comportamiento transiente son ocurrencia del cortocircuito, tipo y localización del mismo, respuesta del sistema a cambios bruscos en los voltajes y corrientes, velocidad de operación de interruptores y reles, respuesta del sistema de excitación y gobernador de las máquinas sincronas.

2.2. TORQUE ELECTRICO

El analizar el comportamiento de estado estable, involucra el estudio de los flujos de potencia del sistema y la característica potencia - ángulo de las máquinas sincronas. Al analizar el comportamiento transiente se involucra el estudio de la característica torque ángulo (o potencia - ángulo). Generalmente se asume -

que la potencia en por unidad es igual al torque en por unidad. Esta asunción es justificable, debido a que antes del disturbio el sistema opera a la velocidad sincrónica o lo que es lo mismo a la frecuencia nominal, después del disturbio las velocidades difieren de la velocidad sincronica solamente en una pequeña cantidad (generalmente dentro del 2 % de la velocidad sincronica). El cambio en la velocidad afecta esta asunción solamente si la red es resistiva. Esto lo podemos demostrar de la siguiente manera: La corriente de la armadura es solamente función de los enlaces de flujo de las máquinas interconectadas y de las inductancias de los circuitos, cuando no hay resistencia, ya que:

$$I \propto \frac{E}{X} = \frac{W\psi}{WL} \propto \frac{\psi}{L} \quad (2.1)$$

c

$$I = f(\psi, L) \quad (2.2)$$

Donde:

I = corriente

E = voltaje

X = reactancia

W = velocidad

ψ = Enlaces de flujo

L = inductancia

El torque eléctrico es únicamente función de los enlaces de flujo del rotor y de la corriente de la armadura, esto es:

$$T = f(\psi, I) \quad (2.3)$$

De las ecuaciones (2.1) y (2.2) tenemos:

$$T = f(\psi, L) \quad (2.4)$$

De esto podemos ver que el torque es independiente de la velocidad para el caso idealizado de resistencia igual a cero.

En el análisis de la estabilidad transiente las ecuaciones para el flujo de potencias en el sistema son generalmente usadas para determinar las características torque-ángulo, cerca de la velocidad de sincronismo. El flujo de potencias en estado estable en por unidad, usando los elementos de la matriz impedancia de barra es:

$$P_1 = \frac{E_1^2}{Z_{11}} \operatorname{Sen} \alpha_{11} + \frac{E_1 E_2}{Z_{12}} \operatorname{Sen}(\delta_{12} - \alpha_{12}) + \dots + \frac{E_1 E_n}{Z_{1n}} \operatorname{Sen}(\delta_{1n} - \alpha_{1n}) \quad (2.5)$$

Podemos usar la ecuación (2.5) para analizar la estabilidad transiente, teniendo en cuenta que sólo es válida cuando la velocidad es próxima a la de sincronismo, debido a que $T_1 \approx P_1$ podemos escribir,

$$T_1 = \frac{E_1^2}{Z_{11}} \operatorname{Sen} \alpha_{11} + \frac{E_1 E_2}{Z_{12}} \operatorname{Sen}(\delta_{12} - \alpha_{12}) + \dots + \frac{E_1 E_n}{Z_{1n}} \operatorname{Sen}(\delta_{1n} - \alpha_{1n}) \quad (2.6)$$

En el análisis transiente, el voltaje en la ecuación (2.6) corresponde a los enlaces de flujo de campo o el voltaje tras la reactancia transiente. En el análisis de estado estable, el voltaje de la ecuación (2.5), representa el voltaje antes de la reactancia equivalente sincrona. De esta forma la ecuación para el flujo de potencias en la red, puede usarse para determinar el torque

que eléctrico de una máquina sincrona conectada a un sistema. Sin estas asunciones simplificadorias suele ser imposible resolver rigurosamente el análisis de la estabilidad transiente de un sistema de potencias que tiene varias máquinas interconectadas. La teoría de las máquinas sincronas es aplicable rigurosamente sin simplificaciones solamente en el caso de tener una o dos máquinas sincronas.

2.3. ILUSTRACION DEL TEOREMA DE ENLACES DE FLUJO CONSTANTE

Para el análisis del comportamiento transiente de máquinas sincrona podemos usar una regla conocida como el "teorema de enlaces de flujo constantes", que dice: En un circuito eléctrico cerrado, los enlaces de flujo permanecen constantes, inmediatamente después de ocurrido algún cambio en corriente, voltaje o posición de otros circuitos con respecto al cual está magnéticamente acoplado.

Para ilustrar el teorema de enlaces de flujo constantes podemos tomar el sistema mostrado en la figura (2.1).

El sistema consiste de un generador de rotor cilíndrico, conectado a una barra infinita por medio de dos circuitos de líneas de transmisión en paralelo. Por simplicidad despreciamos todas las pérdidas. La máquina está operando a plena carga y a voltaje nominal cuando uno de los interruptores de una de las líneas es

bruscamente disparado. La potencia eléctrica total debe alimentarse por el circuito que queda. Esto es equivalente a incrementar bruscamente la cantidad de reactancia externa entre los terminales de la máquina y la barra infinita. Debido a los resultados transientes de este disturbio, la máquina se comporta de una manera diferente a como se comportaría bajo un cambio lento o en condiciones de estado estable.

El diagrama vectorial para las condiciones de estado estable previo a la operación de los interruptores de las líneas es mostrado a continuación en la figura 2.2.

Donde:

X' = reactancia transiente de la máquina.

X_S = reactancia sincrona de la máquina asumimos generalmente que la reactancia transiente y la sincrona son constantes, independientes de la posición angular del rotor con respecto a la reacción de la armadura.

$$X' = X_d' = X_q' \text{ y } X_S = X_d = X_q$$

Se hace esta asunción para ilustrar un caso simple de la estabilidad transiente.

E' = voltaje equivalente tras la reactancia transiente, correspondiente al más pequeño decremento de los enlaces de flujo del rotor.

$E'd$ = Componente de E' en el eje directo.

$E'q$ = Componente de E' en el eje en cuadratura.

X_e = Reactancia externa entre los terminales de la máquina y la barra infinita.

V_∞ = Voltaje de la barra infinita.

E_1 = Voltaje correspondiente a la corriente de campo del generador.

i = Corriente de la armadura.

δ = Desplazamiento angular eléctrico entre rotores o voltaje en cuadratura con los rotores.

θ = Ángulo del factor de potencia en la barra infinita.

β = Desplazamiento angular eléctrico entre el voltaje de la barra infinita y el voltaje tras la reactancia transiente

En el instante en que es disparada una de las líneas de interconexión, la corriente y los voltajes representados en el diagrama vectorial de la figura (2.2) cambia. Sin embargo, según el teorema de enlaces de flujo constantes, no podrá haber un cambio instantáneo en la cantidad de enlaces de flujo del circuito del rotor, en los ejes directo y en cuadratura. Consecuentemente ni $E'd$ o $E'q$ pueden cambiar instantáneamente entonces son inducidos




FIG. 2.1 Sistema utilizado para ilustrar el teorema de enlaces de flujo constante




FIG. 2.2 Diagrama vectorial de estado estable previo operación de interruptores

voltajes en el rotor ΔE_{1d} y ΔE_{1q} para mantener estos enlaces de flujo.

Aquí estamos considerando un lento descaimiento o la componente transiente, la cual permanece constante en un primer instante, mientras que el decaimiento rápido o componente subtransiente lo estamos despreciando. Ya que ninguno de los componentes de E' cambia en un primer momento, esta permanece con una magnitud constante, además debido a la inercia del rotor, no puede moverse instantáneamente con respecto a la barra infinita, razón por la cual E' también conserva en un primer momento, constante su posición angular. Con estas condiciones y con el voltaje V_∞ de la barra infinita, fijado en magnitud y en ángulo (con respecto al eje sincrónico rotativo de referencia), podemos hacer el diagrama vectorial correspondiente al instante después de disparada la línea (figura 2.3).

La reactancia externa es incrementada del valor X_{e1} al valor X_{e2} debido a que E' y V_∞ deben tener la misma dirección inmediatamente después del disturbio, como antes de él, el vector diferencia entre estos dos vectores debe permanecer constante (en un primer momento) en dirección y en magnitud. De aquí de la figura 2.2 y figura 2.3).

$$i_1 (x' + X_{e1}) = i_2 (x' + X_{e2}) \quad (2.7)$$




FIG. 2.3 Diagrama vectorial un instante despues de disparada la linea




FIG. 2.4 Gráfico de la ecuación 2.13

$$i_2 = \frac{x' + x_{e1}}{x' + x_{e2}} i_1 \quad (2.8)$$

Como x_{e2} es mayor que x_{e1} , la corriente i_2 (después del disturbio) es menor que i_1 (antes del disturbio). La magnitud de la corriente disminuye en un primer momento, mientras la posición angular permanece fija con respecto a E' y V_∞ . De aquí que el factor de potencia (con respecto a E' o V_∞) permanece constante inicialmente, existiendo un decremento en la potencia eléctrica de salida, directamente proporcional al decremento de la corriente.

La figura 2.3 muestra también la magnitud de las corrientes inducidas del rotor, que son requeridas para mantener E' constante, después de que la línea es disparada. ΔE_{Iq} es la componente de voltaje en el eje en cuadratura, el cual es proporcional a la corriente inducida del rotor en la dirección del eje directo, requerido para mantener E'_q en un primer instante. De manera similar, ΔE_{Id} es la componente de voltaje en el eje directo el cual es proporcional a la corriente inducida del rotor en la dirección del eje en cuadratura, requerido para mantener E'_d constante. Debido a los cambios del circuito, la corriente de campo en el eje directo (devanado de campo principal) súbitamente cambia ($E_{11} - \Delta E_{Iq}$) mientras que en el eje en cuadratura, una componente correspondiente a ΔE_{Id} es inducida. ΔE_{Iq} y ΔE_{Id} decaerán a cero por las

pérdidas en la resistencia del devanado, como también la corriente de campo del eje directo retornará a E_{11} (asumiendo que no hay cambio en el voltaje de excitación o en la resistencia del circuito de campo) y la corriente de campo del eje en cuadratura a cero.

La potencia recibida por la barra infinita inmediatamente después de disparada la línea es:

$$P = V_\infty i_2 \cos \theta \quad (2.9)$$

Pero

$$i_2(x' + x_{e2}) \cos \theta = E' \operatorname{sen} \beta \quad (2.10)$$

$$\therefore i_2 \cos \theta = \frac{E'}{x' + x_{e2}} \operatorname{sen} \beta \quad (2.11)$$

Sustituyendo (2.11) en (2.9), y ya que $P = T$, en por unidad, tenemos:

$$T = \frac{E' V_\infty}{x' + x_{e2}} \operatorname{sen} \beta \quad (\text{p.u.}) \quad (2.12)$$

La ecuación nos dice que la potencia o torque transferido entre dos puntos, es igual al producto de los voltajes existentes en cada punto, dividido por la reactancia entre ellos y multiplicado por el seno del ángulo entre los dos vectores de voltaje. De la

figura (2.2) podemos ver que, $\beta = \delta - \alpha$, y que el ángulo α permanece constante, entonces podemos escribir la ecuación (2.12) en términos de δ , asumiendo que los enlaces de flujo que generan esos voltajes permanecen constantes:

$$T = \frac{E' - V_{eo}}{X' + X_{e2}} \quad \text{Sen}(\delta - \alpha) \quad (2.13)$$

Graficando esta ecuación tenemos la figura 2.4, para el ejemplo - de la figura 2.1.

El valor inicial del voltaje E'_1 corresponde a una excitación necesaria para obtener un factor de potencia uno, a carga nominal y voltaje nominal. En la figura 2.4 también se grafica la curva torque - ángulo en estado estable. El voltaje E' y el ángulo α son constantes, basados en la asunción del teorema de enlaces de flujo constantes en el eje directo y eje en cuadratura durante el período transiente en consideración, esto hace posible la graficación de la curva transiente torque-ángulo de la figura 2.4, sin la necesidad de introducir el tiempo como otra variable, si no - consideramos los enlaces de flujo constantes el tiempo sería una variable necesaria.

En la figura 2.4, la máquina está operando en condiciones de estado estable en el punto a, de la curva torque-ángulo de estado es

table. El torque mecánico de entrada es igual al torque eléctrico de salida. En el instante en que se dispara la línea de transmisión, la potencia eléctrica o torque, cambia al punto b en la curva torque ángulo transiente.

En el punto b, el torque mecánico de entrada, es mayor que el torque eléctrico de salida. La diferencia neta entre estos dos torques origina un torque acelerante, tendiente a acelerar el rotor de la máquina. Debido a la inercia del rotor, hay un incremento de energía cinética, oscilando la máquina a un ángulo mayor.

Con el incremento del ángulo δ , el torque eléctrico de salida también se incrementa como se muestra en la curva torque-ángulo transiente.

Cuando el rotor pasa al punto c, son iguales otra vez el torque de entrada y el torque de salida. Pero el rotor adquiere velocidad cuando el desplazamiento angular alcanza el punto c y continuará oscilando más allá del punto c, donde el torque eléctrico es mayor que el torque mecánico lo cual causa una desaceleración del rotor. En el punto d la velocidad del rotor será cero y el rotor entonces es desacelerado por un torque igual de, en ese instante decrecerá el desplazamiento angular. La determinación del máximo desplazamiento angular en el punto d es muy importante, este ángulo puede ser determinado utilizando el criterio de áreas +

iguales.

2.4. CRITERIO DE AREAS IGUALES PARA ESTABILIDAD Y SUS APLICACIONES

Este criterio es aplicable a un sistema de dos máquinas o de una máquina y una barra infinita, para un sistema mayor el análisis de la estabilidad por este método se vuelve complicado y es casi imposible de realizar.

Para determinar si un sistema de potencia es estable después de ocurrido un disturbio generalmente es necesario observar el gráfico de las curvas de oscilación. Si estas curvas muestran que el ángulo entre las dos máquinas, tiende a incrementar fuera del límite, el sistema es inestable. Pero, si después de despejado el disturbio, el ángulo entre las dos máquinas alcanza un máximo y luego decrece, es probable que el sistema sea estable. Puede ocurrir que en un sistema de varias máquinas, una de ellas puede permanecer en sincronismo durante la primera oscilación y perderlo en la segunda, debido a que las otras máquinas están en diferentes posiciones y reaccionan de diferente forma con la primera máquina.

Asumiendo entrada constante, despreciando la amortiguación y voltaje constante tras la reactancia transiente, en un sistema de

dos máquinas, el ángulo entre ellas puede que se incremente indebidamente después de ocurrido un disturbio, o puede ocurrir que oscile con amplitud constante. En otras palabras, el sincronismo de una de las máquinas se pierde en la primera oscilación o no se pierde nunca. Existe un método gráfico sencillo, para determinar cuando las máquinas entran en reposo con respecto a las otras, este método es conocido como el criterio de áreas iguales, cuando se aplica este método, elimina la necesidad de completar la curva de oscilación, ahorrándonos una considerable cantidad de trabajo.

OSCILACION DE UNA MAQUINA CON RESPECTO A UNA BARRA INFINITA

La ecuación de oscilación de una máquina es:

$$M \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_a = P_m - P_e \quad (2.14)$$

Donde M es el momento angular y δ es el desplazamiento angular de la máquina con respecto a la barra infinita.

Para este caso se demuestra que:

$$\frac{d\delta}{dt} = M' = \sqrt{\frac{2}{M} \int_{0}^{\delta} P_a d\delta} \quad (2.15)$$

Cuando la máquina llega al reposo con respecto a la barra infini

ta, condición que es tomada como condición de estabilidad.

$$W' = 0 \quad (2.16)$$

Para este se requiere que:

$$\int_{\delta_0}^{\delta} P_a d\delta = 0 \quad (2.17)$$

Esta integral puede interpretar gráficamente (figura 2.5), como el área sobre la curva de P_a graficada contra δ entre los límites δ_0 , ángulo inicial y δ_m , ángulo final, ya que, $P_a = P_m - P_e$, la integral puede interpretarse también, como el área entre las curvas - de P_m versus δ y la curva de P_e versus δ . La curva P_m versus δ es una línea horizontal, debido a que P_m es asumida como constante. La curva de P_e versus δ , conocido como la curva potencia ángulo, es una sinusoida si la red es lineal y la máquina es representada por una reactancia constante. El área que debe ser igual a cero, debe consistir de una área positiva A_1 para la cual $P_m > P_e$, y una área igual y opuesta A_2 , para la cual $P_m < P_e$. Lo que origina el nombre de criterio de áreas iguales para estabilidad.

Las áreas A_1 y A_2 deben interpretarse en términos de energía cinética. El trabajo dado a un cuerpo rotativo por un torque T actuando a través de un ángulo $\delta-\delta_0$ es:

$$W = \int_{\delta_0}^{\delta} T \, d\delta \quad (2.18)$$

Este trabajo incrementa la energía cinética del cuerpo. La potencia acelerante P_a es proporcional al torque, bajo la asunción de velocidad aproximadamente constante. El trabajo que sirve para acelerar la máquina, el cual aparece como energía cinética, es proporcional al área A_1 .

Cuando la potencia acelerante es negativa y la máquina es desacelerada, esta energía cinética hace retornar a la máquina a la velocidad original. Esto ocurre cuando $A_1 = A_2$. Las energías cinéticas involucradas en esta explicación son ficticias y son calculadas en términos de la velocidad relativa en lugar de la velocidad actual.

Podemos utilizar dos casos simples para ilustrar el uso del método de criterio de áreas iguales.

1. Una falla sostenida de línea.
2. Una falla de línea despejada después de un lapso de tiempo - por operación de los interruptores en las dos terminales de la línea.

Podemos tomar el mismo sistema de la figura 2.1 que consiste de - un generador conectado a través de un circuito de doble línea de transmisión a una barra infinita. Asumimos una falla en el punto X, como también constante la entrada al generador y el voltaje tras la reactancia transiente.

1. Falla sostenida de línea.- Las curvas potencia - ángulo dando la salida del generador versus el desplazamiento angular, son mostrados en la figura 2.6, para las dos condiciones, (1) normal y (2) fallada.

La línea horizontal a la distancia P_m sobre el eje representa la entrada constante. El punto inicial de operación es a , en la intersección de la entrada y la salida en condiciones normales. El ángulo de desplazamiento inicial es δ_0 y la velocidad angular relativa inicial es cero. Cuando se aplica la falla el punto de operación cambia a b , directamente bajo a en la curva de salida con falla. El ángulo de desplazamiento permanece en δ_0 en el instante de aplicación de la falla. Existe entonces una potencia acelerante, $P_a = P_m - P_e$, representada por la longitud ab , como consecuencia el generador se acelera, el desplazamiento angular se incrementa y el punto de operación se mueve sobre la curva de b hacia c . La potencia acelerante y la aceleración disminuyen, llegando a cero en c .




FIG. 2.5 Criterio de áreas iguales para estabilidad




FIG. 2.6 Criterio de áreas iguales aplicando una falla sostenida en el sistema de potencia de la fig. 2.1

Sin embargo en este punto la velocidad del generador es mayor que la de la barra infinita, y el ángulo δ continua incrementándose. Debido a esto P_a se hace negativa, representada por una potencia desacelerante. La velocidad disminuye hasta el punto d, determinada por que la diferencia de las áreas $A_1 = abc$ y $A_2 = cde$, se hace cero. Aquí se alcanza el máximo desplazamiento angular δ_m , existe siempre un torque desacelerante, y la velocidad del generador continua disminuyendo, haciéndose menor que la de la barra infinita. El desplazamiento angular δ disminuye, y el punto de operación se mueve de d través de c hasta b. Un sistema que se comporta de esta forma - se dice que es estable. El punto de operación continuará oscilando entre b y d, si no existe amortiguación. En la práctica las oscilaciones disminuyen y el punto de operación se estabiliza en c.

2. Falla de línea con despeje.- En este caso son necesarios tres curvas potencia - ángulo: 1) Para operación normal o condición de pre-falla, 2) Para la condición de falla y 3) Para post-falla con la línea fallada desconectada.

Estas curvas son mostradas en la figura 2.7.

Como en el caso 1, el ángulo inicial δ_0 es determinado por la in-

tersección de la curva de entrada y la curva de salida prefalla (punto a), la aplicación de la falla causa que el punto de operación cambie de a hacia b en la curva de salida durante falla, y la potencia acelerante causa que el punto de operación se mueva de b a c. Podemos asumir que cuando se alcanza el punto c, operan los interruptores despejando la falla.

El punto de operación sube a e en la curva de salida post-falla y viaja a través de la curva a f, donde el área $A_2 = dfg$ iguales al área $A_1 = abcd$.

Con una falla despejada, como con una falla sostenida, una alta entrada (y salida inicial) causa que el punto f se mueva a la derecha, hasta que el límite de estabilidad f coincide con h un valor de P_m , siempre conlleva a inestabilidad.

Otro factor que podría causar que f se mueva a la derecha es un aumento del tiempo de despeje de falla, dando consecuentemente - un gran ángulo de despeje δ_c . Para un valor dado inicial de - carga existe un ángulo de despeje crítico. Si el actual ángulo - de despeje es más pequeño que el valor crítico el sistema es estable, si es mayor el sistema es inestable.

Generalmente el ángulo de despeje δ_c no es conocido directamente




FIG. 2.7 Criterio de áreas iguales aplicado al sistema de potencia de la fig. 2.1 para una falla despejada en el ángulo δ_c

En su lugar es conocido el tiempo de despeje, que es la suma de - los tiempos de relé y los interruptores. Para determinar el ángulo de despeje conociendo al tiempo de despeje, debe determinarse la curva de oscilación más allá del tiempo de despeje lo cual puede usarse una curva de oscilación precalculada.

CAPITULO III

FLUJO DE CARGA

3.1. CARACTERISTICAS IMPORTANTES DEL FLUJO DE CARGA

Se da énfasis especial al problema del flujo de carga ya que constituye el punto de partida para el análisis de la estabilidad transiente de un sistema de potencia.

Los cálculos del flujo de carga nos dan los flujos de potencias en las líneas y voltajes en las barras del sistema analizado, considerando los cambios en la generación, condensadores y transformadores con cambio de tap. Con esta información se puede realizar una evaluación continua de las corrientes en el sistema, analizar varias alternativas para posibles problemas y prever el incremento de la carga. El flujo de carga consiste en calcular los flujos de potencias y voltajes de la red para las condiciones de barra especificadas.

Podemos citar algunas de las características más importantes del análisis de flujo de carga.

- a. Las ecuaciones son algebráicas, debido a que representan un sistema estático o lo que es lo mismo un sistema operando en estado estable.
- b. Las ecuaciones son no-lineales, lo cual puede traer grandes dificultades en el análisis de las soluciones. Se puede obtener soluciones numéricas por medio de computadoras digitales con relativa facilidad debido a las características de convergencia - de los coeficientes de las ecuaciones.
- c. En el análisis de redes, generalmente las ecuaciones son de voltajes y corrientes. Las ecuaciones del flujo de carga son de voltajes y potencias, porque no estamos interesados explícitamente en las corrientes.
- d. En las ecuaciones de flujo de carga encontramos involucrada directamente a la frecuencia f (debido a la reactancia $X_L = 2\pi f L$ y $X_C = 1/2 \pi f C$), estamos asumiendo tácitamente estado estable, o una frecuencia constante. En los sistemas de potencia modernos la frecuencia es prácticamente constante, con una variación - aproximada de ± 0.05 Hz.
- e. Los términos de pérdidas de potencias, son únicamente funciones de los voltajes esto es:

$$P \text{ perdida} = P \text{ perdida} (|V_1|, |V_2|, \delta_1, \delta_2)$$

$$Q \text{ perdida} = Q \text{ perdida} (|V_1|, |V_2|, \delta_1, \delta_2)$$

f. Debido a la gran cantidad de variables que tenemos en el análisis del sistema, obtenemos más incógnitas que ecuaciones, por lo tanto debemos especificar algunas de las variables, antes de entrar en el proceso iterativo, tales como potencia de generación real y reactiva, además de las cargas existentes en cada barra.

3.2. ECUACIONES DEL SISTEMA DE POTENCIA. MODELO ESTÁTICO DEL SISTEMA - PARA EL ESTUDIO DEL FLUJO DE CARGA.

Podemos utilizar la siguiente ecuación para describir el comportamiento del sistema de potencia, usando la matriz admittance de barra.

$$I_{\text{barra}} = Y_{\text{barra}} \cdot E_{\text{barra}} \quad (3.1)$$

La matriz admittance de barra puede formarse para la red, incluyendo la barra de tierra. Si este es el caso, entonces los elementos de las matrices incluyen el efecto de elementos paralelos a tierra, como condensadores estáticos, reactores, carga de la línea y elementos paralelos de los circuitos equivalentes de los

transformadores. Cuando la barra de tierra es incluida y seleccionada como barra de referencia los voltajes de las barras obtenidas de la ecuación (3.1) son medidos con respecto a la tierra.

Si no incluimos la barra de tierra en la red, los elementos de la matriz admitancia de barra no incluyen los efectos de los elementos paralelos, tenemos que tomar uno de los nodos del sistema como nodo de referencia. Si este es el caso, los efectos de elementos paralelos son tratados como fuentes de corrientes hacia las barras de la red y los voltajes de las barras obtenidas de la ecuación (3.1) son medidas con respecto a la barra de referencia.

3.2.1. Ecuaciones de Barra de Carga

Las potencias real y reactivas para una barra p es:

$$P_p - jQ_p = E_p^* I_p$$

De donde la corriente es:

$$I_p = \frac{P_p - jQ_p}{E_p^*} \quad (3.2)$$

Donde I_p es positiva cuando fluye hacia el sistema.

En las ecuaciones de red, si se incluye el elemento paralelo a tierra, en los parámetros de la matriz, la ecuación - (3.2) es la corriente total en la barra. Si no se incluye el elemento paralelo a tierra en los parámetros de la matriz, la corriente total en la barra p es:

$$I_p = \frac{P_p - JQ_p}{E_p^*} - Y_p E_p$$

Donde Y_p es la admitancia total en la barra y $Y_p E_p$ es la corriente en paralelo que fluye de la barra p a tierra.

3.2.2. Ecuaciones del Flujo de Potencias en las Líneas

Cuando se obtiene convergencia en el proceso iterativo de los voltajes en las barras, pueden calcularse los flujos de potencia en las líneas. La corriente en la barra p, en la línea conectada de la barra p a la barra q es:

$$i_{pq} = (E_p - E_q) Y_{pq} + E_p \frac{Y'_{pq}}{2}$$

Donde Y_{pq} = admitancia de la línea

Y'_{pq} = admitancia de carga total de la línea

$E_p \frac{Y'_{pq}}{2}$ = contribución de corriente en la barra p
debido a la carga de la línea.

El flujo de potencia real y reactiva es:

$$P_{pq} - jQ_{pq} = E_p^* i_{pq}$$

o

$$P_{pq} - jQ_{pq} = E_p^* (E_p - E_q) Y_{pq} + E_p^* E_p \frac{Y'_{pq}}{2} \quad (3.3)$$

Donde la potencia real que fluye de la barra p a la q es P_{pq} y la potencia reactiva es Q_{pq} . De manera similar para la barra q, la potencia que fluye de q a p es:

$$P_{qp} - jQ_{qp} = E_q^* (E_q - E_p) Y_{pq} + E_q^* E_q \frac{Y'_{pq}}{2} \quad (3.4)$$

Las pérdidas de potencia en la línea p - q es la suma algebraica de los flujos de potencia de las ecuaciones (3.3) y (3.4).

3.3. TECNICAS DE SOLUCION

3.3.1. Método de Gauss usando la matriz admitancia de barra

Iniciamos la solución del flujo de carga asumiendo los vol

tajes en todas las barras, excepto para la barra de oscilación, donde el voltaje es especificado manteniendo constante durante el proceso iterativo. A continuación calculamos las corrientes en cada barra, a excepción de la barra - de oscilaciones S (SLACK).

$$I_p = \frac{P_p - Q_p}{E_p^*} \quad p = 1, 2, \dots, n \\ p \neq s \quad (3.5)$$

Donde n = número de barras del sistema.

El comportamiento de la red lo podemos obtener de la siguiente ecuación:

$$I_{\text{barra}} = Y_{\text{barra}} \bar{E}_{\text{barra}} \quad (3.6)$$

Tomando la tierra como referencia, podemos escribir un conjunto de $(n-1)$ ecuaciones simultáneas de la forma:

$$E_p = \frac{1}{Y_{pp}} (I_p - \sum_{\substack{q=1 \\ p \neq q}}^n Y_{pq} E_q) \quad (3.7)$$

$$p = 1, 2, \dots, n$$

$$p \neq s$$

Para obtener el nuevo voltaje de barra, sustituimos en la ecuación (3.7), la corriente de barra calculada de la ecuación (3.5), el voltaje de la barra de oscilación y los voltajes de barra asumidos. Estos nuevos voltajes los usamos en la ecuación (3.5) para recalcular las corrientes de barra, para resolver nuevamente la ecuación (3.7). Continuamos el proceso hasta que los cambios de los voltajes en las barras sean despreciables. Una vez obtenida la solución iterativa de los voltajes, pueden calcularse la potencia en la barra de oscilación y los flujos de potencias en las líneas.

Podemos combinar la ecuación de red (3.7) y la ecuación de la barra de carga (3.5) para obtener

$$E_p = \frac{1}{Y_{pp}} \left(\frac{P_p - jQ_p}{E_p^*} + \sum_{\substack{q=1 \\ p \neq q}}^n Y_{pq} E_q \right) \quad (3.8)$$

$$p = 1, 2, \dots, n$$

$$p \neq s$$

La ecuación (3.8) involucra como variables solamente los voltajes de las barras. De esta manera resulta un conjunto de ecuaciones no-lineales, las cuales las podemos resolver -

por medio de un método iterativo.

Para disminuir considerablemente el tiempo de compilación y ejecución del programa, es necesario efectuar todas las operaciones aritméticas posibles de las cantidades que no cambian durante el proceso iterativo. Podemos hacer:

$$\frac{1}{Y_{pp}} = L_p$$

Con esto la ecuación (3.8) la podemos escribir como:

$$E_p = \frac{(P_p - \beta Q_p) \lambda_p}{L_p} + \sum_{\substack{q=1 \\ p \neq q}}^n Y_{pq} L_p E_q \quad (3.9)$$

$$p = 1, 2, \dots, n$$

$$p \neq s$$

Además haciendo

$$(P_p - \beta Q_p) L_p = K L_p$$

$$y \quad Y_{pq} L_p = Y L_{pq}$$

Luego, la ecuación del voltaje en la barra será:

$$E_p = \frac{KL_p}{E_p^*} - \sum_{\substack{q=1 \\ p \neq q}}^n YL_{pq} E_q \quad (3.10)$$

$p = 1, 2, \dots, n$

$p \neq s$

Debido a que los sistemas de potencia son balanceados podemos usar la representación unificar de secuencia positiva. Como no existe acoplamiento mutuo, será sencilla la formación de la matriz admitancia de barra, ya que muchos de los elementos son cero.

Podemos tomar un ejemplo sencillo, para una mejor comprensión de lo anteriormente explicado. Consideremos el sistema de la figura 3.1.

Tomando la barra 1, como barra de oscilación, las fórmulas para la solución iterativa, utilizando el método de Gauss son:

E_1 = voltaje especificado mantenido fijo.

$$E_2^{K+1} = \frac{KL_2^K}{(E_2^K)^*} - YL_{21}E_1 - YL_{23}E_3^K$$




FIG.3.1 Diagrama unifilar del sistema de potencia
utilizado para ilustrar el método de Gauss

$$E_3^{K+1} = \frac{KL_3}{(E_3^K)^*} - YL_{32}E_1^K - YL_{32}E_2^K - YL_{35}E_5^K - YL_{36}E_6^K$$

$$E_4^{K+1} = \frac{KL_4}{(E_4^K)^*} - YL_{41}E_1^K - YL_{45}E_5^K$$

$$E_5^{K+1} = \frac{KL_5}{(E_5^K)^*} - YL_{53}E_3^K - YL_{54}E_4^K - YL_{56}E_6^K$$

$$E_6^{K+1} = \frac{KL_6}{(E_6^K)^*} - YL_{63}E_3^K - YL_{65}E_5^K$$

Donde K es el número de la iteración.

3.3.2. Método iterativo de Gauss-Seidel usando la matriz admisión de Barra.

La ecuación (3.10) de voltaje de barra, la podemos resolver por el método iterativo de Gauss-Seidel. En este método el nuevo voltaje calculado E_i^{K+1} es inmediatamente reemplazado en E_i^K y usado en la solución de las demás ecuaciones. Para el sistema de la figura 3.1, las fórmulas para el método de Gauss-Seidel son:

E_1 = Voltaje especificado, mantenido fijo.

$$E_2^{K+1} = \frac{KL_2}{(E_2^K)^*} - YL_{21}E_1 - YL_{23}E_3^K$$

$$E_3^{K+1} = \frac{KL_3}{(E_3^K)^*} - YL_{31}E_1 - YL_{32}E_2^{K+1} - YL_{35}E_5^K -$$

$$YL_{36}E_6^K$$

$$E_4^{K+1} = \frac{KL_4}{(E_4^K)^*} - YL_{41}E_1 - YL_{45}E_5^K$$

$$E_5^{K+1} = \frac{KL_5}{(E_5^K)^*} - YL_{53}E_3^{K+1} - YL_{54}E_4^{K+1} - YL_{56}E_6^K$$

$$E_6^{K+1} = \frac{KL_6}{(E_6^K)^*} - YL_{63}E_3^{K+1} - YL_{65}E_5^{K+1}$$

3.4. DESCRIPCION DE LA SUBRUTINA DE FLUJO DE LA CARGA (LDFLOW)

La subrutina de flujo de carga utiliza el método iterativo de Gauss Seidel para resolver un conjunto de ecuaciones no lineales que se obtienen al aplicar ecuaciones de voltaje en cada barra, aplicando la matriz admitancia de barra.

Como se mencionó anteriormente antes de entrar al proceso iterativo se calculan parámetros que no van a ser alterados durante el

mismo, con el fin de ahorrarnos gran tiempo en la ejecución de programa.

La subrutina se inicia calculando los parámetros de línea YLPQ de la siguiente ecuación:

$$Y_{LPQ_{pq}} = Y_{pq} L_p = Y_{pq} \times \frac{1}{Y_{pp}} = \frac{Y_{pq}}{Y_{pp}}$$

Donde p = barra inicial p = 1,2,.....,n

q = barra final q = 1,2,.....,n

n = número de barras del sistema.

Además:

Y_{pq} y Y_{pp} son elementos de la matriz admitancia de barra.

A continuación la subrutina calcula los parámetros de barra KL_p

$$KL_p = (P_p - jQ_p)L_p = (P_p - jQ_p) \times \frac{1}{Y_{pp}} \quad p = 1,2,.....,n$$

Donde P_p y Q_p son las potencias netas real reactiva en la barra p.

Una vez calculados estos dos parámetros, entramos en el proceso -

iterativo del cálculo de los voltajes de barras del sistema aplican-
do la ecuación (3.10).

$$E_p = \frac{E_p^*}{E_p^* - \sum_{\substack{q=1 \\ q \neq p}}^n Y L_{pq} L_q}$$

$$p = 1, 2, \dots, n$$

$$p \neq s$$

Donde s es la barra de oscilación.


Una vez que los cambios de voltaje entre iteraciones sucesivas están dentro del rango deseado, se dice que el sistema de ecuaciones ha tenido convergencia, con lo cual tenemos los voltajes en cada barra. Procedemos luego al cálculo de los flujos de potencias entre barras usando las ecuaciones (3.3) y (3.4).


$$P_{pq} - J Q_{pq} = E_p^* (E_p - E_q) Y_{pq} + E_p^* E_p Y'_{pq} \frac{Z}{2}$$

$$P_{qp} - J Q_{qp} = E_q^* (E_q - E_p) Y_{pq} + E_q^* E_q Y'_{pq} \frac{Z}{2}$$

Efectuando una sumatoria de potencias tanto real como reactiva, po-
demos obtener la potencia neta en cada barra.

La subrutina se la identifica con el nombre de LDFLOW y está almacenada en la Librería E 75150 del sistema 34 de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, a continuación se presenta el Diagrama de Flujo:





Donde:

- $Y_{L_{pq}}$ = parámetro de Línea
- KL_p = parámetro de barra
- $KPWR$ = potencia neta en barra, antes del flujo de carga.
- s = barra de oscilación
- $ENEW$ = nuevo voltaje de barra
- ξ = error deseado
- $ITER$ = contador de número de iteraciones
- MAX = máximo número de iteraciones.

PWR = flujo de potencia entre barras

PPWR= potencia neta en barras, después del proceso iterativo.

MVAB= MVAB del sistema.

CAPITULO IV

SOLUCIONES NUMERICAS PARA ECUACIONES DIFERENCIALES

4.1. INTRODUCCION

Varios problemas físicos complejos, tales como el análisis de la estabilidad transiente de un sistema de potencia, son gobernados por ecuaciones diferenciales, para las cuales no existe una solución analítica. Podemos aplicar varias técnicas para obtener soluciones aproximadas de estas ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales, estos métodos generalmente son numéricos. Este es un tema muy importante en el análisis numérico.

En general, estos son métodos de integración numérica, empleados en un proceso paso a paso para determinar una serie de valores para cada variable dependiente, correspondiente a un conjunto de valores de la variable independiente. Podemos seleccionar valores de la variable independiente a intervalos fijos. La exactitud de la solución por el método de integración numérica depende del método utilizado y del tamaño del intervalo (Δt).

En este capítulo trataremos de dar una breve demostración de la forma de resolver la ecuación diferencial ordinaria de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \quad y(x_0) = y_0 \quad (4.1)$$

Supongamos que:

- $f(x,y)$ está definida y es continua en $x_0 \leq x \leq b$, $-\infty < y < \infty$, con x_0 y b finitas.
- Existe ahí una constante L tal que para cualquier x en (x_0, b) y dos números Y y Y^* cualesquiera.

$$|f(x,y) - f(x,y^*)| \leq L |Y - Y^*|$$

Estas condiciones son suficientes para demostrar que existe una función $y(x)$ en (x_0, b) única, continua y diferenciable que satisface (4.1).

Generalizando, podemos considerar que la ecuación (4.1) sea un sistema de N ecuaciones diferenciales de primer orden en los cuales y , y_0 y f son vectores con N componentes. La formulación (4.1) considerada como un sistema, es perfectamente general, en el sen-

tido de que cualquier ecuación de orden superior o sistema de ecuaciones de orden superior, puede ser reducido a (4.1), si (y solo si) el sistema puede ser reescrito con la derivada de orden más elevado en cada variable independiente como primer miembro de una ecuación. Por ejemplo la ecuación:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x, y, y') \quad (4.2)$$

Puede escribirse:

$$\frac{dz}{dx} = f(x, y, z)$$

$$\frac{dy}{dx} = z \quad (4.3)$$

Para ecuaciones diferenciales simples de orden tres o mayor, rara vez existe alguna forma para convertirlas a (4.1). Sin embargo, las ecuaciones diferenciales de segundo orden son suficientemente comunes e importantes, para que exista un buen número de métodos especiales directamente aplicables para la solución de tales ecuaciones.

El fin que perseguimos al resolver (4.1) será determinar y como una secuencia de valores de x. Distinguiremos aquí dos tipos de métodos para obtener esta solución.

- a. Aquellos en los cuales $f(x,y)$ será evaluada únicamente en los puntos (x_i, y_i) , donde y_i es el valor de y calculado en $x=x_i$. Tales métodos son llamados métodos de integración numérica.
- b. Aquellos en los cuales $f(x, y)$, será evaluada en puntos diferentes a (x_i, y_i) .

Las siguientes consideraciones son importantes en la derivación - de métodos para la solución numérica de ecuaciones diferenciales:

- a. En que error se incurre en cada paso de la computación (error de redondeo y de error de truncamiento) y como afecta este error a los resultados de los pasos subsecuentes. Este fenómeno es extremadamente importante y ocurre en muchas áreas del análisis numérico.
- b. Relacionado al problema de errores y a la propagación del error está el problema de poder estimar el error en una etapa dada - de la computación, como una función de los resultados calculados.
- c. La ecuación (4.1) contiene una condición inicial en $x=x_0$, sin embargo, muchos métodos de integración numérica requieren valores de y en más de un punto, para calcular otro punto. Por lo

tanto, frecuentemente serán necesarios medios auxiliares para iniciar la computación. Intimamente relacionado a este problema, está el cambio de intervalo entre x_i sucesivas durante el curso de la computación.

- d. La velocidad del método.- En la solución de grandes sistemas de ecuaciones, el tiempo requerido para la computación (aún en las computadoras más rápidas) puede ser considerable. Como ninguna discusión razonable de los problemas en análisis numérico puede evitar con consideración práctica de tal tipo, la velocidad de computación afectará nuestra evaluación de los métodos que veremos a continuación.

4.2. METODOS NUMERICOS PARA RESOLVER ECUACIONES DIFERENCIALES

4.2.1. Método de Euler

Consideraremos la ecuación diferencial de primer orden (4.1)

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y)$$

Donde x , es la variable independiente, y es la variable dependiente, la solución de la ecuación diferencial (4.1) será de la forma:

$$y = g(x, c) \quad (4.1)$$

Donde c es una constante determinada de las condiciones iniciales especificadas. La curva que representa la ecuación (4.1) se muestra en la figura (4.1).

Ya que esta es una curva "lisa", los pequeños segmentos los podemos asumir como líneas rectas, así para un punto particular (x_0, y_0) en esta curva.

$$\Delta y \approx \frac{dy}{dx} \Big|_0 \Delta x$$

Donde $dy/dx|_0$ es la pendiente de la curva en el punto (x_0, y_0) y es obtenido por sustitución de x_0 y y_0 en la ecuación (4.1) ya que dado el valor inicial x_0 y y_0 , un nuevo valor de y puede determinar para un especificado Δx .

Podemos hacer $h = \Delta x$, de donde

$$y_1 = y_0 + \Delta y \quad , \quad 0$$

$$y_1 = y_0 + \frac{dy}{dx} \Big|_0 h$$

Donde Δy es el incremento de y , que corresponde al incremento de x .




FIG. 4.1 Gráfico de la función solución de una ecuación diferencial




FIG. 4.2 Gráfico de la solución aproximada de una ecuación diferencial aplicando el método de Euler

Podemos determinar un segundo valor de y de la siguiente forma:

$$y_2 = y_1 + \frac{dy}{dx} \Big|_1 h$$

Donde:

$$\frac{dy}{dx} \Big|_1 = f(x_1, y_1)$$

Este proceso lo podemos repetir para obtener más valores de y .

$$y_3 = y_2 + \frac{dy}{dx} \Big|_2 h$$

$$y_4 = y_3 + \frac{dy}{dx} \Big|_3 h$$

Hasta obtener una serie de valores de x y y , con lo cual se tiene una solución de la ecuación (4.1), podemos hacer un gráfico para ilustrar este método (figura 4.2).

4.2.2. Método de Euler modificado

En el método de Euler, un valor de dy/dx calculado al comienzo del intervalo, se asume que se aplica a todo el intervalo. Podemos obtener un valor más aproximado de y pa-

ra x_1 de la siguiente forma:

$$x_1 = x_0 + h$$

$$y_1^{(0)} = y_0 + \frac{dy}{dx} \Big|_0 h$$

Usando los nuevos valores de x_1 y $y_1^{(0)}$ en la ecuación (4.1) calculamos el valor aproximado de $\frac{dy}{dx} \Big|_1$ en el fin del intervalo.

$$\frac{dy}{dx} \Big|_1^{(0)} = f(x_1, y_1^{(0)})$$

Entonces podemos encontrar un mejor valor $y_1^{(1)}$ usando el promedio de $\frac{dy}{dx} \Big|_0$ y $\frac{dy}{dx} \Big|_1^{(0)}$, así:

$$y_1^{(1)} = y_0 + \left\{ \frac{\frac{dy}{dx} \Big|_0 + \frac{dy}{dx} \Big|_1^{(0)}}{2} \right\} h$$

Usando x_1 y $y_1^{(1)}$, podemos obtener una tercera aproximación $y_1^{(2)}$ por el mismo proceso.

$$y_1^{(2)} = y_0 + \left\{ \frac{\frac{dy}{dx} \Big|_0 + \frac{dy}{dx} \Big|_1^{(1)}}{2} \right\} h$$

y una cuarta aproximación:

$$y_1^{(3)} = y_0 + \left\{ \frac{\frac{dy}{dx} |_0 + \frac{dy}{dx} |_1^{(2)}}{2} \right\} h$$

Podemos continuar este proceso hasta que dos estimaciones consecutivas para y estén dentro del error deseado.

Repetimos el mismo proceso para obtener y_2 . En la figura - (4.3), se ilustra la mayor exactitud obtenida al aplicar este método.

El método de Euler puede aplicarse para resolver ecuaciones diferenciales simultáneas. Dadas dos ecuaciones:

$$\frac{dy}{dx} = f_1(x, y, z)$$

$$\frac{dz}{dx} = f_2(x, y, z)$$

Con los valores iniciales x_0 , y_0 , y z_0 , el nuevo valor de y_1 será:

$$y_1 = y_0 + \frac{dy}{dx} |_0 h$$




FIG. 4.3 Gráfico de la solución aproximada de una ecuación diferencial usando el método de Euler modificado

Donde:

$$\frac{dy}{dx} \Big|_0 = f_1(x_0, y_0, z_0)$$

De manera similar:

$$z_1 = z_0 + \frac{dz}{dx} \Big|_0 h$$

Donde:

$$\frac{dz}{dx} \Big|_0 = f_2(x_0, y_0, z_0)$$

Para el próximo incremento, el valor de $x_1 = x_0 + h$, y_1 y z_1 son usados para determinar y_2 y z_2 . Si aplicamos el método de Euler modificado, y_1 y z_1 son usados para evaluar las derivadas en x_1 para calcular la segunda aproximación - $y_1^{(1)}$ y $z_1^{(1)}$.

4.2.3. Métodos de aproximaciones sucesivas de Picard

La base del método de Picard es determinar una solución por aproximación de y como una función de x , sobre un conjunto dado de valores de x , esto es:

$$y \approx g(x)$$

Esta expresión es evaluada sustituyendo directamente valores de x para obtener el correspondiente valor para y , dada la ecuación diferencial (4.1).

$$dy = f(x,y)dx$$

e integrado para los correspondientes límites para x y y .

$$\int_{y_0}^{y_1} dy = \int_{x_0}^{x_1} f(x,y) dx$$

Luego:

$$y_1 - y_0 = \int_{x_0}^{x_1} f(x,y) dx \quad o \\ y_1 = y_0 + \int_{x_0}^{x_1} f(x, y) dx \quad (4.5)$$

El término integral representa el cambio de y , resultante del cambio en x , de x_0 a x_1 . Podemos obtener una solución evaluando la integral por un método de aproximaciones sucesivas.

La primera aproximación para y , como una función de x , puede obtenerse reemplazando y en la integral, con el valor -

inicial dado y_0 , esto es:

$$y_1^{(1)} = y_0 + \int_{x_0}^{x_1} f(x, y_0) dx$$

Este nuevo valor de y , puede sustituirse en la ecuación (4.5) para obtenerse una segunda aproximación para y .

$$y_1^{(2)} = y_0 + \int_{x_0}^{x_1} f(x, y_1^{(1)}) dx$$

Podemos repetir este proceso varias veces hasta alcanzar el error deseado.

Puede existir complicaciones al evaluar la integral aunque sea asumida constante una de las variables. Por esta razón y por la necesidad de realizar muchas integraciones la aplicación de este método es restringido.

Podemos aplicar también el método de Picard para resolver - ecuaciones diferenciales simultáneas de la siguiente forma:

$$\frac{dy}{dx} = f_1(x, y, z)$$

$$\frac{dz}{dx} = f_2(x, y, z)$$

Usando las fórmulas

$$y_1 = y_0 + \int_{x_0}^{x_1} f_1(x, y_0, z_0) dx$$

$$z_1 = z_0 + \int_{x_0}^{x_1} f_2(x, y_0, z_0) dx$$

4.2.4. Método de Runge - Kutta

En el método de Runge-Kutta, los cambios en los valores de las variaciones dependientes son calculados de un conjunto dado de fórmulas expresadas en términos de las derivadas - evaluadas en puntos predeterminados. Debido a que cada valor de y es únicamente determinado por las fórmulas, este método no necesita de aproximaciones repetidas como el método de Euler modificado o integraciones sucesivas como el método de Picard.

Las fórmulas son obtenidas usando unas aproximaciones para reemplazar en una expansión de la serie de Taylor truncada. La aproximación de Runge-Kutta de segundo orden puede escibir de la siguiente forma:

$$y_1 = y_0 + a_1 k_1 + a_2 k_2$$

Donde:

$$k_1 = f(x_0, y_0) \cdot h$$

$$k_2 = f(x_0 + b_1 h, y_0 + b_2 k_1) \cdot h$$

Los coeficientes a_1 , a_2 , b_1 y b_2 van a determinarse. Primero expandimos $f(x_0 + b_1 h, y_0 + b_2 k_1)$ en la serie de Taylor, en (x_0, y_0) , entonces:

$$k_2 = \{f(x_0, y_0) + b_1 \frac{\partial f}{\partial x} |_{x_0} \cdot h + b_2 k_1 \frac{\partial f}{\partial y} |_{x_0} + \dots\} \cdot h \quad (4.6)$$

Si en la ecuación (4.6) sustituimos para k_1 y dos términos de la serie, la aproximación será:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + (a_1 + a_2) f(x_0, y_0) \cdot h + a_2 b_1 \frac{\partial f}{\partial x} |_{x_0} h^2 + \\ &\quad a_2^2 b_1^2 f(x_0, y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} |_{x_0} \cdot h^2 \end{aligned} \quad (4.7)$$

La expansión en serie de Taylor de y en (x_0, y_0) es:

$$y_1 = y_0 + \frac{dy}{dx} |_{x_0} h + \frac{d^2 y}{dx^2} |_{x_0} \frac{h^2}{2} + \dots \quad (4.8)$$

ya que :

$$\frac{dy}{dx} \Big|_0 = f(x_0, y_0)$$

y:

$$\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_0 = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_0 + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_0 f(x_0, y_0)$$

La ecuación (4.8) será:

$$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0) h + \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_0 \frac{h^2}{2} + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_0 f(x_0, y_0) \frac{h^2}{2} + \dots \quad (4.9)$$

Igualando los coeficientes de la ecuación (4.7) y (4.9)

$$a_1 + a_2 = 1$$

$$a_2 b_1 = 1/2$$

$$a_2 b_2 = 1/2$$

Seleccionando un valor arbitrario para a_1 ,

$$a_1 = 1/2$$

$$a_2 = 1/2$$

$$b_1 = 1$$

$$b_2 = 1$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación (4.6), la fórmula de aproximación de Runge - Kutta de segundo orden es:

$$y_1 = y_0 + 1/2 k_1 + 1/2 k_2$$

Donde:

$$k_1 = f(x_0, y_0) h$$

$$k_2 = f(x_0 + h, y_0 + k_1) h$$

Donde:

$$\Delta y = 1/2 (k_1 + k_2)$$

La aplicación del método de Runge-Kutta para una aproximación de segundo orden requiere el cálculo de k_1 y k_2 . El error de esta aproximación es del orden de h^3 porque la se

rie es truncada después del término de segundo orden.

La fórmula general de aproximación de Runge-Kutta de cuarto orden es:

$$y_1 = y_0 + a_1 k_1 + a_2 k_2 + a_3 k_3 + a_4 k_4 \quad (4.10)$$

Donde:

$$k_1 = f(x_0, y_0) h$$

$$k_2 = f(x_0 + b_1 h, y_0 + b_2 k_1) h$$

$$k_3 = f(x_0 + b_3 h, y_0 + b_4 k_1) h$$

$$k_4 = f(x_0 + b_5 h, y_0 + b_6 k_3) h$$

Siguiendo el mismo procedimiento usado en la aproximación de segundo orden, podemos determinar los coeficientes de la ecuación (4.10).

$$a_1 = 1/6$$

$$a_2 = 2/6$$

$$a_3 = 2/6$$

$$a_4 = 1/6$$

y:

$$b_1 = 1/2$$

$$b_2 = 1/2$$

$$b_3 = 1/2$$

$$b_4 = 1/2$$

$$b_5 = 1$$

$$b_6 = 1$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación (4.10), la aproximación de Runge - Kutta de cuarto orden es:

$$y_1 = y_0 + 1/6 (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Donde:

$$k_1 = f(x_0, y_0) h$$

$$k_2 = f(x_0 + h/2, y_0 + k_1/2) h$$

$$k_3 = f(x_0 + h/2, y_0 + k_2/2) h$$

$$k_4 = f(x_0 + h, y_0 + k_3) h$$

Así, el cálculo de Δy con esta fórmula necesita el cálculo de k_1 , k_2 , k_3 y k_4 , y:

$$\Delta y = 1/6 (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

El error de esta aproximación es del orden de h^5 .

Las fórmulas de aproximación de Runge - Kutta, para ecuaciones diferenciales simultáneas, son de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, z)$$

$$\frac{dz}{dx} = g(x, y, z)$$

Son:

$$y_1 = y_0 + 1/6 (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$z_1 = z_0 + 1/6 (l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)$$

Donde:

$$k_1 = f(x_0, y_0, z_0) h,$$

$$k_2 = f(x_0 + h/2, y_0 + k_1/2, z_0 + L_1/2) \cdot h$$

$$k_3 = f(x_0 + h/2, y_0 + k_2/2, z_0 + L_2/2) \cdot h.$$

$$k_4 = f(x_0 + h, y_0 + k_3, z_0 + L_3) \cdot h.$$

$$L_1 = g(x_0, y_0, z_0) \cdot h.$$

$$L_2 = g(x_0 + h/2, y_0 + k_1/2, z_0 + L_1/2) \cdot h.$$

$$L_3 = g(x_0 + h/2, y_0 + k_2/2, z_0 + L_2/2) \cdot h.$$

$$L_4 = g(x_0 + h, y_0 + k_3, z_0 + L_3) \cdot h.$$

4.3. SOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE ALTO ORDEN

Las técnicas discutidas previamente para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, también pueden aplicarse para resolver ecuaciones diferenciales de alto orden, introduciendo variables auxiliares. Por ejemplo dada la ecuación diferencial de segundo orden.

$$a \frac{d^2y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = 0$$

y las condiciones iniciales x_0 , y_0 y $\frac{dy}{dx}|_0$, podemos escribir esta ecuación como dos ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} = y'$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = -\frac{by' + cy}{a}$$

Podemos aplicar cualquiera de los métodos anteriormente estudiados para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas.

De manera similar, una ecuación o sistema de ecuaciones de alto orden puede reducirse a un sistema de ecuaciones de primer orden.

CAPITULO V

ANALISIS DE ESTABILIDAD TRANSIENTE

5.1. INTRODUCCION

En los estudios de la estabilidad transiente obtenemos la información acerca de la capacidad de un sistema de potencia de mantener el sincronismo durante disturbios que ocasionan pérdidas de generación, pérdidas de líneas de transmisión, cambios en cargas. Podemos obtener con estos estudios los cambios en los voltajes, corrientes, potencias, velocidades y torques de las máquinas del sistema de potencia. El grado de la estabilidad de un sistema de potencia es un factor importante en la planificación del crecimiento del mismo. Es necesario que el sistema sea diseñado para mantener la estabilidad bajo cualquier disturbio, a fin de dar la suficiente confiabilidad y servicio eléctrico continuo.

El comportamiento del sistema de potencia durante el período transiente puede obtenerse de las ecuaciones de la red. Podemos usar una barra de referencia y la matriz impedancia o admitancia de barra en los cálculos de la estabilidad transiente.

Primero tenemos que realizar un flujo de carga para obtener las - condiciones del sistema antes que ocurra el disturbio.

En este cálculo la red está compuesta por un sistema de barras, líneas de transmisión y transformadores, la red debe representarse además de estos elementos por circuitos equivalentes para las máquinas y admitancias estáticas a tierra para las cargas, además - la matriz impedancia o admitancia de barra de la red debe modificarse para considerar los cambios en la representación de la red.

Las características de operación de las máquinas sincronas y de inducción pueden describirse por ecuaciones diferenciales. El número de ecuaciones diferenciales requeridas para cada máquina dependen de la exactitud deseada. Para una representación simplificada de una máquina sincrona, son requeridas dos ecuaciones diferenciales de primer orden.

Podemos realizar un análisis de estabilidad transiente, combinando una solución de ecuaciones algebráicas que describen la red, - con una solución numérica de las ecuaciones diferenciales. La solución de las ecuaciones de red mantienen la identidad del sistema, con lo cual se tiene acceso a los voltajes y las corrientes - durante el periodo transiente. Para la solución de las ecuaciones diferenciales en el análisis de la estabilidad transiente se puede usar los métodos de Runge-Kutta o de Euler modificado.

5.2. ECUACION DE OSCILACION

Para determinar el desplazamiento angular entre las máquinas de un sistema de potencia durante condiciones transientes, es necesario resolver la ecuación diferencial que describe el movimiento del rotor de las máquinas. El torque neto que actúa en el rotor de una máquina, lo podemos obtener de las ecuaciones de mecánica de cuerpos rotativos:

$$T = \frac{WR^2}{g} \alpha \quad (5.1)$$

Donde: T = suma algebráica de todos los torques Lb - pies

WR^2 = momento de inercia lb - pie²

g = aceleración de gravedad = 32.2 pies/seg²

α = aceleración mecánica angular rad/seg²

En el ángulo eléctrico θ_e es igual al producto del ángulo mecánico θ_m y el número de pares de polos $P/2$.

$$\theta = P/2 \theta_m \quad (5.2)$$

La frecuencia f en ciclos por segundo es:

$$f = P/2 \text{ rpm}/60 \quad (5.3)$$

Luego de las ecuaciones (5.2) y (5.3) el ángulo eléctrico en radianes es:

$$\theta_e = \frac{60f}{\text{rpm}} \theta_m \quad (5.4)$$

La posición angular δ , en radianes, del rotor con respecto al eje de referencia rotativo sincrónico es:

$$\delta = \theta_e - w_0 t$$

Donde:

w_0 = velocidad sincrona nominal, rad/seg.

t = tiempo, seg

Entonces, la velocidad angular con respecto al eje de referencia es:

$$\frac{d\delta}{dt} = \frac{d\theta_e}{dt} - w_0$$

y la aceleración angular es:

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{d^2\theta_e}{dt^2}$$

Tomando la segunda derivada de la ecuación (5.4) y sustituyendo

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{60f}{\text{rpm}} \frac{d^2\theta_m}{dt^2}$$

Donde:

$$\frac{d^2\theta_m}{dt^2} = \alpha$$

Luego sustituyendo en la ecuación (5.1) el torque neto es:

$$T = \frac{WR^2}{g} \cdot \frac{\text{rpm}}{60f} \cdot \frac{d^2\delta}{dt^2}$$

Podemos expresar el torque en por unidad. El torque base es definido como el torque requerido para desarrollar la potencia nominal a la velocidad nominal esto es:

$$T_{\text{base}} = \frac{\text{KVA}_{\text{base}} \cdot 550}{2\pi \left(\frac{\text{rpm}}{60} \right) \cdot 0.746}$$

Donde el torque base es en libras - pies, el torque en por unidad es:

$$T = \frac{\frac{WR^2}{g} \cdot \frac{2\pi}{f} \left(\frac{\text{rpm}}{60} \right)^2 \cdot \frac{0.746}{550} \cdot \frac{d^2\delta}{dt^2}}{\text{KVA}_{\text{base}}} \quad (5.5)$$

La constante inercia H de la máquina es definida como energía cinética a la velocidad nominal en kilovatios segundo por kilo-

voltio-amperio. La energía cinética en libras - pies es:

$$\text{Energía cinética} = \frac{1}{2} \cdot \frac{MR^2}{g} \cdot w_0^2$$

Donde:

$$w_0 = 2\pi \frac{\text{rpm}}{60}$$

Y rpm es la velocidad de régimen. Además:

$$H = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{MR^2}{g} \cdot (2\pi)^2 \left(\frac{\text{rpm}}{60}\right)^2 \cdot \frac{0.746}{550}}{\text{KVA}_{\text{base}}}$$

Sustituyendo en la ecuación (5.5)

$$T = \frac{H}{\pi f} \cdot \frac{d^2 \delta}{dt^2} \quad (5.6)$$

El torque que actúa en el rotor de un generador incluye el torque mecánico de entrada del movimiento primo, torques debido a las rotaciones (fricción, fricción del viento y pérdidas del núcleo) torque eléctrico de salida y torque amortiguador debido al movimiento primo, generador y sistema de potencia. Los torques eléctricos y mecánicos que actúan en el rotor de un mo-

tor son de signo opuesto y son el resultado de la entrada eléctrica y la carga mecánica. Despreciando la amortiguación y pérdidas rotacionales, el torque acelerante T_a es:

$$T_a = T_m - T_e$$

Donde:

T_m = Torque mecánico

T_e = Torque eléctrico

Así la ecuación (5.6) será:

$$\frac{H}{\pi f} \frac{d^2\delta}{dt^2} = T_m - T_e \quad (5.7)$$

El torque y la potencia en por unidad son iguales para pequeñas desviaciones en la velocidad, entonces la ecuación (5.7) queda:

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\pi f}{H} (P_m - P_e)$$

Donde:

P_m = potencia mecánica

P_e = potencia eléctrica

Esta ecuación diferencial de segundo orden la podemos escribir como dos ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{dw}{dt} = \frac{\pi f}{H} (P_m - P_e)$$

y:

$$\frac{d\delta}{dt} = \frac{d\theta_e}{dt} = w_0 \quad (5.8)$$

Ya que la velocidad sincrона de régimen en radianes por segundo es $2\pi f$, la ecuación (5.8) nos queda:

$$\frac{d\delta}{dt} = w - 2\pi f$$

5.3. ECUACIONES DE LAS MAQUINAS

5.3.1. Máquinas Síncronas

Los estudios de estabilidad transiente involucran cortos períodos de análisis en el orden de un segundo o menores, por lo tanto una máquina síncrona puede representarse por una fuente de voltaje tras la reactancia transiente, de magnitud constante pero variable posición angular. Esta representación desprecia los efectos de los

polos salientes, asume enlaces de flujo constantes y p
queños cambios en la velocidad. El voltaje tras la reac
tancia transiente es dado por:

$$E' = E_t + r_a I_t + j X'_d I_t$$

Donde:

E' = voltaje tras la reactancia transiente

E_t = voltaje terminal de la máquina

I_t = corriente terminal de la máquina

r_a = resistencia de la armadura

X'_d = reactancia transiente

La figura 5.1 muestra la representación que será usada para la máquina sincrona y el correspondiente diagrama fasorial.

Podemos considerar los efectos de los polos salientes y de los cambios en los enlaces de flujo, representando los efectos de las cantidades A.C. trifásicas de una máquina sincrona, por componentes actuando en la dirección de los ejes directo y en cuadratura. El eje directo está a lo largo de la línea central del polo de la máquina y el eje en cuadratura atrasa al eje directo en 90° eléctrico.





FIG. 5.1 Representación simplificada de una máquina sincrónica
 (a) Circuito equivalente
 (b) Diagrama fasorial

tricos.

La posición del eje en cuadratura puede determinarse calculando un voltaje ficticio localizado en este eje. Este es un voltaje tras la reactancia sincrона de eje en cuadratura y puede determinarse por:

$$E_q = E_t + r_a I_t + j X_q I_t.$$

Donde:

E_q = voltaje tras la reactancia sincrона del eje en cuadratura.

X_q = reactancia sincrона de eje en cuadratura.

La figura 5.2 muestra la representación de la máquina sincrона y el correspondiente diagrama fasorial.

El flujo sinusoidal producido por la corriente de campo actúa a lo largo del eje directo. El voltaje inducido por la corriente de campo adelanta a este flujo en 90° y además está en el eje en cuadratura. Se puede determinar este voltaje, adicionando al voltaje terminal E_t el incremento de voltaje a través de la resistencia de la armadura y el incremento de voltaje que representa





FIG. 5.2 Representación de una maquina sincrona para determinar E_q
 (a) Circuito equivalente
 (b) Diagrama fasorial

el efecto desmagnetizante a lo largo de los ejes directo y en cuadratura. Despreciando la saturación.

$$E_I = E_t + r_a I_t + j X_d I_d + j X_q I_q$$

Donde:

E_I = voltaje proporcional a la corriente de campo

X_d = reactancia sincrона de eje directo

X_q = reactancia sincrona de eje en cuadratura

I_d = componente de eje directo de la corriente terminal de la máquina.

I_q = componente de eje en cuadratura de la corriente terminal de la máquina.

La figura 5.3 muestra el diagrama fasorial de E_I , como también el voltaje tras la reactancia transiente.

La componente en cuadratura del voltaje tras la reactancia transiente, del diagrama fasorial es:

$$E_q' = E_q - j (X_q - X_d') I_d$$

Donde E_q' es el voltaje proporcional a los enlaces de flujo del campo, resultante de los efectos combinados




FIG. 5.3 Diagrama fasorial para determinar la componente en cuadratura del voltaje tras la reactancia transiente




FIG. 5.4 Representación simplificada de una máquina de inducción para el análisis transiente

de las corrientes de campo y de armadura. Debido a que los campos de los enlaces de flujo no cambian instantáneamente después del disturbio, E_q' tampoco cambia instantáneamente. La variación de E_q' a lo largo del eje en cuadratura es dependiente del control del voltaje de campo, regulador, excitatrix, el voltaje proporcional a la corriente de campo, y la constante de tiempo transiente de circuito abierto de eje directo, y está dada a por:

$$\frac{dE_q'}{dt} = \frac{1}{T_{d'0}} (E_{fd} - E_I)$$

Donde:

E_{fd} = término que representa el voltaje de campo, actuando a lo largo del eje en cuadratura.

$T_{d'0}$ = Constante de tiempo transiente de circuito abierto de eje directo.

5.3.2. Máquinas de Inducción

En los estudios de estabilidad transiente de sistemas de potencia, las cargas, incluyendo motores de inducción, pueden ser representadas por admitancias en paralelo. Pero cuando el estudio incluye grandes motores de inducción

es necesario ~~analizar~~ los motores de inducción de una manera más detallada. Los motores de inducción son muy usados en la industria y pueden tener un efecto significativo en la respuesta transiente del sistema.

Puede obtenerse una representación lineal de la máquina de inducción tomando en cuenta los efectos de transientes mecánicos y transientes eléctricos del rotor. Podemos usar el circuito equivalente de la figura 5.4 para representar el comportamiento transiente de un motor de inducción, incluyendo los efectos de transientes mecánicos y transientes eléctricos del rotor, con una constante de tiempo simple.

La ecuación diferencial que describe la variación del voltaje tras la reactancia transiente X' es:

$$\frac{dE'}{dt} = -j2\pi f_s E' + \frac{1}{T_0} \{ E' - j(X - X') I_t \}$$

Donde la constante de tiempo del rotor en circuito abierto T_0 en segundos es:

$$T_0 = \frac{X_r + X_m}{2\pi f r_r}$$

y la corriente terminal es:

$$I_t = (E_t - E') \frac{1}{r_s + jX'}$$

Las reactancias X y X' pueden obtenerse del circuito equivalente de estado estable de una máquina de inducción, como se muestra en la figura 5.5.

Donde:

r_s = Resistencia del estator

X_s = Reactancia del estator

r_r = resistencia del rotor

X_r = reactancia del rotor

X_m = reactancia magnetizante

s = deslizamiento del rotor.

Las resistencias y reactancias están en los mismos KVA base. La relación de los voltajes bases del estator y del rotor es igual a la relación de voltaje en circuito abierto con la máquina detenida. El deslizamiento en por unidad es:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$




FIG.5.5 Circuito equivalente de secuencia positiva de estado estable de una maquina de inducción




FIG. 5.6 Diagrama unifilar de un sistema de potencia para análisis transiente

Donde:

n_s = velocidad sincrona

n = velocidad actual

Ya que la resistencia del rotor r_r es pequeña comparada con las reactancias, puede despreciarse en los cálculos de X y X' . Del circuito equivalente de estado estable, la reactancia de circuito abierto es:

$$X = X_s + X_m$$

La reactancia de rotor bloqueado es aproximadamente

$$X' = X_s + \frac{X_m X_r}{X_m + X_r}$$

5.4. ECUACIONES DEL SISTEMA DE POTENCIA

La representación generalmente usada para representar cargas en un sistema de potencia es por medio de la impedancia estática o la admitancia a tierra. También pueden usarse otras representaciones como la corriente constante a un factor de potencia fijo potencias real y reactiva constantes, o por combinación de estas representaciones.

Los parámetros asociados con las representaciones de impedancias estáticas y de corriente constante, se los puede obtener de las esquemas de cargas en barras y de los voltajes de las barras calculados de la solución del flujo de carga del sistema, antes de que ocurra el disturbio. El valor inicial de la corriente para una representación de corriente constante se la puede obtener de:

$$I_{po} = \frac{PL_p - j QL_p}{E_p^*}$$

Donde PL_p y QL_p son las cargas en las barras y E_p es el voltaje de la barra. La corriente I_{po} fluye de la barra p a la tierra. La magnitud y el ángulo de factor de potencia de I_{po} permanece constante.

La admitancia estática Y_{po} , para representar la carga de la barra p, puede obtenerse de:

$$(E_p - E_0) Y_{po} = I_{po}$$

Donde E_p es el voltaje de la barra y E_0 es el voltaje de tierra, igual a cero. De donde:

$$Y_{po} = \frac{I_{po}}{E_p} \quad (5.9)$$

ECUACIONES DE RED

Las ecuaciones de redes usadas en los cálculos del flujo de carga las podemos utilizar para describir el comportamiento de la red durante el periodo transiente. Si usamos la matriz admitancia de barra tomando la tierra como referencia, la ecuación de voltaje para la barra p es:

$$E_p = \frac{(P_p - JQ_p) L_p}{E_p^*} - \sum_{\substack{q=1 \\ q \neq p}}^n Y L_{pq} E_q \quad (5.10)$$

El término $(P_p - JQ_p)/E_p^*$ de la ecuación (5.10) representa la corriente de carga en la barra p, tomando una representación de corriente de carga constante.

$$\frac{(P_p - JQ_p)}{E_p^*} = | I_{po} | \left[\theta_p^K + \theta_p \right]$$

Donde θ_p es el ángulo del factor de potencia y θ_p^K es el ángulo del voltaje con respecto a la referencia. Cuando la carga en la barra p es representada por una admisión a tierra constante, la corriente en la barra es cero.

$$\frac{(P_p - jQ_p)}{E_p^*} L_p = 0$$

Para usar la ecuación (5.10) para describir el comportamiento de la red para un análisis transiente, deben modificarse los parámetros para incluir los efectos de elementos equivalentes que representan las máquinas sincronas de inducción y cargas.

Deben modificarse los parámetros de línea Y_{Lpq} para los nuevos elementos y para cada nuevo elemento de la red deben calcularse parámetros de línea adicionales.

Para ilustrar la modificación de los parámetros Y_{Lpq} , tomaremos el sistema de la figura 5.6.

El sistema tiene dos máquinas y una carga en cada barra representamos todas las cargas como admitancias estáticas a tierra, entonces la ecuación de voltaje para la barra 1 es:

$$E_1 = -Y_{L12} E_2 - Y_{L13} E_3 - Y_{L16} E_6 - Y_{L10} E_0$$

Donde:

$$Y_{L12} = Y_{12} L_1$$

$$Y_{L13} = Y_{13} L_1$$

Los elementos y_{12} , y_{13} son de la matriz admitancia de barra de la red. Sin embargo:

$$L_1 = \frac{1}{Y_{11}}$$

Donde:

$$Y_{11} = y_{12} + y_{13} + y_{10} + y_{16}$$

y_{10} es la admitancia estática que representa la carga y y_{16} es la admitancia equivalente de la máquina. Ya que E_0 es igual a 0, los parámetros Y_L no deben calcularse.

Las fórmulas para la solución iterativa de la red por Gauss-Seidel son:

$$E_1^{k+1} = -Y_L_{12}E_2^k - Y_L_{13}E_3^k - Y_L_{16}E_6$$

$$E_2^{k+1} = -Y_L_{21}E_1^{k+1} - Y_L_{23}E_3^k - Y_L_{25}E_5^k - Y_L_{27}E_7$$

$$E_3^{k+1} = -Y_L_{31}E_1^{k+1} - Y_L_{32}E_2^{k+1} - Y_L_{34}E_4^k$$

$$E_4^{k+1} = -Y_L_{43}E_3^{k+1} - Y_L_{45}E_5^k$$

$$E_5^{k+1} = -Y_L_{52}E_2^{k+1} - Y_L_{54}E_4^{k+1}$$

Los voltajes iniciales son obtenidos del flujo de carga antes del disturbio. Los voltajes iniciales para las nuevas barras 6 y 7 son obtenidas del circuito equivalente que representa a las máquinas. Por lo tanto los voltajes para estas nuevas barras son calculadas de las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de las máquinas.

Durante el cálculo iterativo la magnitud y el ángulo de fase de las admitancias equivalentes de la máquina son mantenidos constante. Si simulamos una falla trifásica, el voltaje de la barra fallada es colocado a cero y manteniendo constante.

Si usamos la matriz impedancia de barra para el análisis de la estabilidad transiente, la tierra tiene que tomarse como referencia porque todos los voltajes de barras de la red, excepto el de la barra fallada, cambian durante el período transiente. En el cálculo del flujo de carga pre-falla, la tierra también tiene que tomarse como referencia, para de esta forma eliminar la necesidad de modificar la matriz impedancia de barra por un cambio en la barra de referencia.

Cuando usamos la tierra como referencia para el cálculo del flujo de carga y las cargas son representadas como fuentes de corriente, la matriz impedancia de barra incluirá solamente

los capacitores, reactores y elementos de carga de línea a tierra. En este caso la matriz impedancia de barra es inconveniente porque no le da características de convergencia a la solución.

Después de que se obtiene la solución del flujo de carga, debe modificarse la matriz impedancia de barra para incluir los nuevos elementos de la red que representan las máquinas.

/

La fórmula iterativa para el comportamiento de la red, durante el periodo transiente, usando la tierra como referencia es:

$$E_p^{k+1} = \sum_{\substack{q=1 \\ q \neq f}}^{n+m} Z_{pq} I_q \quad p = 1, 2, \dots, n$$

Donde n es el número de barras de la red, m es el número de barras tras la impedancia equivalente de la máquina y f es la barra de falla.

5.5. TECNICAS DE SOLUCION APLICADA. METODO DE EULER MODIFICADO

Lo primero que tenemos que hacer para el análisis de la estabilidad transiente de un sistema de potencia es el cálculo de flujo de carga antes de que ocurra el disturbio. Luego los parámetros de la red deben modificarse, para tener la correcta representación para el análisis transiente. Las corrientes de las

máquinas antes del disturbio son calculadas de:

$$I_{ti} = \frac{P_{ti} - jQ_{ti}}{E_{ti*}} \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Donde m es el número de máquinas y P_{ti} , Q_{ti} son las potencias real y reactivas de las máquinas. La potencia calculada para la máquina en la barra de oscilación y el voltaje terminal son obtenidas de la solución inicial del flujo de carga. Deben calcularse los voltajes tras la impedancia equivalente de las máquinas cuando la máquina i es representada por una fuente de voltaje de magnitud constante tras la reactancia transiente, el voltaje es obtenido de:

$$E'_{i(0)} = E_{ti} + rai_{ti} + jX'_di I_{ti}$$

Donde:

$$E'_{i(0)} = e'_{i(0)} + jf'_{i(0)}$$

y $E'_{i(0)}$ es el valor inicial usado en la solución de la ecuación diferencial. El ángulo inicial interno es:

$$\delta_{i(0)} = \tan^{-1} \frac{f'_{i(0)}}{e'_{i(0)}}$$

La velocidad inicial $\omega_i(0)$ en radianes por segundo es igual a $2\pi f$, donde f es la frecuencia en ciclos por segundo. La potencia mecánica de entrada inicial $P_{mi}(0)$ es igual a la potencia eléctrica P_{ei} antes del disturbio, la cual puede obtenerse de:

$$P_{ei} = P_{ti} + |I_{ti}|^2 r_{ai}$$

Donde $|I_{ti}|^2$ representa las pérdidas del estator.

Cuando los efectos de los polos salientes y los cambios en los enlaces de flujo son considerados, es usado para representar la máquina un voltaje tras la reactancia sincrona de eje en cuadratura. Este voltaje es determinado por;

$$E_{qi} = E_{ti} + r_{ai} I_{ti} + jX_{qi} I_{ti}$$

Donde:

$$E_{qi} = e_{qi} + jf_{qi}$$

El ángulo inicial del voltaje interno es:

$$\delta_i(0) = \tan^{-1} \frac{f_{qi}}{e_{qi}}$$

Cuando se usa una representación simplificada, la velocidad inicial es igual a $2\pi f$ y la potencia mecánica inicial es igual a la potencia eléctrica P_{ei} .

Para esta representación también se requieren los cálculos del voltaje proporcional a la corriente de campo EI_i y del voltaje proporcional a los enlaces de flujo $E'_{qi(0)}$. Estos voltajes son obtenidos de:

$$EI_i = E_{ti} + rai I_{ti} + jX_{di} I_{di} + jX_{qi} I_{qi}$$

$$\text{y: } E'_{qi(0)} = E_{qi} - (x_{qi} - X'_{di}) I_{di}$$

Donde:

$E'_{qi(0)}$ es el valor inicial usado en la solución de las ecuaciones diferenciales. Si la saturación es depreciada el voltaje de campo inicial $E_{fdi(0)}$ es igual a EI_i .

El siguiente paso es un cambio en los parámetros del sistema para simular un disturbio. Efectuando los cambios apropiados en la red pueden simularse pérdida de generación, carga o líneas de transmisión. Una falla trifásica puede simularse por el ajuste del voltaje de la barra fallada a cero. Entonces

las ecuaciones de la red modificada son resueltas para obtener las condiciones del sistema en el instante después de ocurrido el disturbio.

Las técnicas usadas en la solución del flujo de carga pueden emplearse para obtener los nuevos voltajes para la red. Sin embargo, en la solución iterativa, las barras tras las impedancias de las máquinas son tratadas de diferente forma, dependiendo de la representación de la máquina. Cuando la máquina es representada por un voltaje de magnitud constante tras la reactancia transiente, el voltaje interno de la máquina es manteniendo fijo durante el proceso. Cuando la máquina es representada por los componentes de eje directo y de eje en cuadratura, el voltaje interno de la máquina es mantenido fijo durante una iteración. Sin embargo al final de cada iteración, el voltaje E_{qi} debe reevaluarse para reflejar los cambios en el voltaje terminal E_{ti} . Primero el nuevo voltaje para la barra interna es obtenido calculando la nueva corriente terminal de la máquina de:

$$I_{ti}^{k+1} = (E_{qi}^k - E_{ti}^{k+1}) \frac{1}{r_{ai} + jX_{qi}}$$

Entonces, queda determinado la nueva componente de la corriente

te a lo largo del eje directo. Finalmente calculamos el voltaje tras la reactancia sincrona en cuadratura.

$$E_{qi}^{k+1} = E_{q'i(0)} + (x_{qi} - x_{di}) I_{di}^{k+1}$$

Donde:

$E_{q'i(0)}$ y $\delta_i(0)$ (ángulo de E_{qi}), son mantenidos fijos.

Cuando se obtiene la solución de la red, la corriente terminal será el valor inicial para la solución de las ecuaciones diferenciales. Este es usado para calcular la potencia eléctrica inicial cuando la magnitud del voltaje tras la reactancia transiente es mantenida fija:

$$P_{ei(0)} = R_e \{ I_{ti(0)} E'_{i(0)} \}^*$$

Cuando los efectos de los polos salientes y los cambios en los enlaces de flujo son tomados en cuenta, la potencia eléctrica inicial es calculada de:

$$P_{ei(0)} = R_e \{ I_{ti(0)} E_{qi(0)}^* \}$$

El voltaje inicial $E_{qi(0)}$ es obtenido también de la solución

de la red en el instante después del disturbio.

METODO DE EULER MODIFICADO

Cuando una máquina es representada por un voltaje de magnitud constante tras la reactancia transiente, es necesario resolver dos ecuaciones diferenciales de primer orden, para obtener los cambios en el ángulo del voltaje interno δ_i y la velocidad de la máquina w_i . Así para m máquinas, donde todas son representadas de la manera simplificada, es necesario resolver $2m$ ecuaciones diferenciales simultáneas. Estas ecuaciones son

$$\frac{d\delta_i}{dt} = w_i(t) - 2\pi f \quad (5.11)$$

$$\frac{dw_i}{dt} = \frac{\pi f}{H_i} \{P_{mi} - P_{ei}(t)\} \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Si no consideramos la acción del gobernador P_{mi} permanece constante,

$$P_{mi} = P_{mi}(0)$$

La estimación inicial de los ángulos de voltaje interno y las velocidades de las máquinas al tiempo $t + \Delta t$ son obtenidas de:

$$\delta_i^{(o)}(t + \Delta t) = \delta_i^{(1)}(t) + \frac{d\delta_i}{dt} |_{(t)} \Delta t$$

$$w_i^{(o)}(t + \Delta t) = w_i^{(o)}(t) + \frac{dw_i}{dt} |_{(t)} \Delta t$$

Donde las derivadas son evaluadas de las ecuaciones (5.11) y $P_{ei}(t)$ son las potencias de las máquinas al tiempo t . Cuando $t = 0$, las potencias de las máquinas $P_{ei}(0)$ son obtenidas de la solución de la red un instante después de ocurrido el distrubio.

Evaluando las derivadas al tiempo $t + \Delta t$ podemos obtener segundas estimaciones. Para esto se requiere que en las estimaciones iniciales sean determinadas las potencias de las máquinas al tiempo $t + \Delta t$. Estas potencias son obtenidas calculando los nuevos componentes de voltaje interno.

$$e_i^{(o)}(t + \Delta t) = |E_i| \cos \delta_i^{(o)}(t + \Delta t)$$

$$f_i^{(o)}(t + \Delta t) = |E_i| \operatorname{Sen} \delta_i^{(o)}(t + \Delta t)$$

Obtenemos entonces las soluciones de la red, manteniendo fijos los voltajes en las barras internas de las máquinas. Cuando

hay una falla trifásica en la barra f , el voltaje E_f también es mantenido fijo en cero. Con los voltajes de barras calculados y los voltajes internos, las corrientes terminales de las máquinas pueden calcularse de:

$$I_{ti(t+\Delta t)}^{(o)} = \{E_i^{(o)}(t + \Delta t) - E_{ti(t+\Delta t)}^{(o)}\} \frac{1}{r_{ai} + jX_{di}} \quad *$$

y las potencias de las máquinas de:

$$P_{ei(t+\Delta t)}^{(o)} = R_e \{ I_{ti(t+\Delta t)}^{(o)} (E_i^{(o)}(t + \Delta t))^*$$

La segunda estimación para el ángulo del voltaje interno y las velocidades de las máquinas es obtenida de:

$$\delta_i^{(1)}(t + \Delta t) = \delta_i^{(1)}(t) + \{\frac{\frac{d\delta i}{dt}|_t + \frac{d\delta i}{dt}|_{(t+\Delta t)}}{2}\} \Delta t$$

$$\omega_i^{(1)}(t + \Delta t) = \omega_i^{(1)}(t) + \{\frac{\frac{d\omega i}{dt}|_t + \frac{d\omega i}{dt}|_{(t+\Delta t)}}{2}\} \Delta t$$

$i = 1, 2, \dots, m$

Donde:

$$\frac{d\delta_i}{dt} |_{(t+\Delta t)} = \omega_i^{(o)} - 2\pi f$$

$$\frac{d\omega_i}{dt} |_{(t+\Delta t)} = -\frac{\tau_f}{H_i} \{ P_{mi} - P_{ei}^{(o)}(t+\Delta t) \}$$

El voltaje final al tiempo $t + \Delta t$ para las barras internas de las máquinas son:

$$e_1^{(1)}(t+\Delta t) = |E_1| \cos \delta_i^{(1)}(t+\Delta t)$$

$$f_i^{(1)}(t+\Delta t) = |E_1| \sin \delta_i^{(1)}(t+\Delta t)$$

$$i = 1, 2, \dots, m$$

De aquí las ecuaciones de red son resueltas nuevamente para obtener los voltajes finales del sistema al tiempo $t + \Delta t$. Los voltajes de las barras son usados para calcular las corrientes de las máquinas, potencias y flujos de potencias. El tiempo es incrementado por Δt y se investiga si ha existido operación de los interruptores o el estado de falla ha cambiado. Si ha existido la operación, entonces los cambios apropiados son

efectuados en los parámetros de la red.

Entonces son resueltas las ecuaciones de la red para obtener las condiciones del sistema un instante después de ocurrido el cambio. En este cálculo los voltajes internos son mantenidos fijos, luego obtenemos estimaciones para el próximo incremento de tiempo.

/

El proceso se repite hasta cuando t es igual al tiempo máximo especificado en el estudio. Cuando se incluye los efectos de los polos salientes y los cambios en los enlaces de flujo, en la representación de las máquinas, deben resolverse las siguientes ecuaciones diferenciales.

$$\frac{d\delta_i}{dt} = \omega_i(t) - 2\pi f$$

$$\frac{d\omega_i}{dt} = \frac{\pi f}{H_i} (P_{mi} - P_{ei}(t)) \quad (5.12)$$

$$\frac{dE_{q,i}}{dt} = \frac{1}{T_{do,i}} (E_{fdi} - EI_i) \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Si no consideramos la acción del gobernador, P_{mi} permanece fijo y

$$P_{mi} = P_{mi}(o)$$

Si no incluimos los efectos del sistema de control y de excitación, E_{fdi} permanece constante, y

$$E_{fdi} = E_{fdi}(o)$$

Si cada máquina del sistema es descrita por las ecuaciones (5.12), tenemos que resolver $3m$ ecuaciones simultáneas.

CAPITULO VI

PROGRAMA DE COMPUTADORA PARA EL ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD TRANSIENTE (ESTAB).

6.1. INTRODUCCION

El estudio de la estabilidad transiente es un problema complejo, ya que involucra ecuaciones no lineales, por lo cual tenemos que aplicar métodos numéricos de solución que tomarían gran tiempo de ejecución manual, lo que haría el problema casi imposible de resolver, por esta razón la aplicación de un programa de computadora es el camino más lógico de solución.

El programa de computadora para el estudio de la estabilidad transiente es desarrollado como una extensión de un programa de flujo de carga.

6.2. DESCRIPCION DEL PROGRAMA ESTAB

El programa para realizar el análisis de la estabilidad transiente se lo denomina ESTAB, está diseñado para un sistema de 20 barras y de 20 líneas pudiéndose ampliar fácilmente para un mayor

número de barras y de líneas del sistema, siempre que la capacidad de la computadora lo permita. El programa consta de un programa principal denominado ESTAB y de nueve subrutinas denominadas YBUS, LDFLOW, LINEPA, VTRANS, TRANST, POWERS, DFRTL 1, DFRTL 2, GRAF1.

Los datos de entrada son los mismos en un programa de flujo de carga, como son: número de barras del sistema, número de líneas, número de generadores, número de transformadores, barra de oscilación máxima número de iteraciones, factor de aceleración, error permitido, MVA base, características de las líneas y transformadores que conforman el sistema, cargas en barras, potencia generada en cada barra. Además de esta información para el análisis de la estabilidad transiente se necesitan una serie de datos adicionales como son: barra donde ocurre el disturbio, tiempo de despeje de falla, tiempo total del análisis, intervalo de tiempo, datos de las máquinas sincronas y de inducción línea a ser despejada.

El programa se inicia calculando la matriz admitancia de barra del sistema, luego de lo cual calcula el flujo de carga antes de ocurrido el disturbio para obtener las condiciones de voltaje en barras y flujo de potencias en líneas. Iniciamos el análisis transiente utilizando métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de las máquinas, específicamente se utiliza el método de Euler modificado, también -

se utiliza una solución iterativa (Gauss - Seidel) para resolver las ecuaciones que determinan el comportamiento del sistema de potencia. Para cada estimación de las velocidades de las máquinas y ángulo de voltaje interno se efectúa el cálculo iterativo de los voltajes en barras para el próximo intervalo de tiempo.

El programa modifica las condiciones del sistema de acuerdo con el tipo de falla que estamos simulando y continua analizando la estabilidad transiente después de que la falla es despejada. Los datos de ángulo de voltaje interno de cada generador del sistema son calculados para cada tiempo desde $t = 0$ hasta $t = t_{\max}$ y almacenados en arreglos para luego ser graficados. En el gráfico se puede observar claramente el comportamiento del ángulo del voltaje interno para el tipo de disturbio a que es sometido. También se efectúa el gráfico de la relación de la velocidad en cada intervalo de tiempo a velocidad nominal versus el tiempo, para cada generador, este gráfico nos da idea más clara aún de la estabilidad transiente del sistema de potencia.

A continuación se presenta el diagrama de flujo del programa ESTAB



Modifique los datos de la red para una nueva representación.

Calcule las corrientes de las máquinas.

$$I_{ti} = \frac{P_{ti} - J\theta_{ti}}{E_{ti}^*}$$

$i = 1, m$

Calcule voltajes tras la reactancia equivalente de la máquina.

$$E_i'(0) = E_{ti} + rai_{ti} + JX'd_i I_{ti}$$

$t = 0$

Existe cambio en la condición de falla.

NO

Modifique datos del sistema

$J = 0$

Resuelva ecuaciones de red

$$\sum_{q=1}^{n-1} Y_{pq} E_q^{k+1} - \sum_{q=p+1}^n Y_{pq} E_q^k = 0$$

$$\sum_{i=1}^m Y_{pi} E_i$$

$p = 1, n, P \neq f$ (f =barra falla)

Calcule corriente de máquinas

$$I_{ti} = \frac{(E_i' - E_{ti})}{r_{ai} + JX'd_i}$$

$i = 1, m$

Calcule estimaciones iniciales de potencias, ángulos y velocidades de las máquinas a $t + \Delta t$.

$$\delta_i^{(o)}(t + \Delta t) = \delta_i^{(1)}(t) + \frac{d\delta_i}{dt}|(t)\Delta t$$

$$\omega_i^{(o)}(t + \Delta t) = \omega_i^{(1)}(t) + \frac{d\omega_i}{dt}|(t)\Delta t$$

Calcule la estimación inicial de voltaje tras la reactancia transiente a $t + \Delta t$.


$$e_i^{(o)}(t + \Delta t) = |E_i'| \cos \delta_i^{(o)}(t + \Delta t)$$

$$f_i^{(o)}(t + \Delta t) = |E_i'| \sin \delta_i^{(o)}(t + \Delta t)$$

$i = 1, m..$

$J = 1$

Calcule potencia terminal de máquinas.
 $P_{ti} = JQ_{ti} = I_{ti} E_{ti}^*$
 $i = 1, m$



Calcule estimación final de potencia, ángulo y velocidades de las máquinas a $t + \Delta t$.

$$\delta_i^{(1)}(t + \Delta t) = \delta_i^{(1)}(t) + \dots$$

$$\frac{\frac{d\delta_i}{dt}(t) + \frac{d\delta_i}{dt}(t + \Delta t)}{2} \Delta t$$

$$w_i^{(1)}(t + \Delta t) = w_i^{(1)}(t) + \dots$$

$$\frac{\frac{dw_i}{dt}(t) + \frac{dw_i}{dt}(t + \Delta t)}{2} \Delta t$$

$i = 1, m$

Calcule estimación final de voltaje tras la reactancia transiente a $t + \Delta t$

$$e_i^{(1)}(t + \Delta t) = |E_i'| \cos \delta_i^{(1)}(t + \Delta t)$$

$$f_i^{(1)}(t + \Delta t) = |E_i'| \sin \delta_i^{(1)}(t + \Delta t)$$

$i = 1, m$


$J = 2$

6.3. DESCRIPCION DE LAS SUBRUTINAS UTILIZADAS

SUBRUTINA YBUS

FUNCION: Esta subrutina calcula la matriz admitancia de barra del sistema de potencia en el cual vamos a realizar el análisis de la estabilidad transiente.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de esta subrutina:



SUBRUTINA LDFLOW


FUNCION: Esta rutina calcula el flujo de carga del sistema antes de que ocurra el disturbio.


En el capítulo III se analizó detalladamente las características de esta subrutina.

SUBRUTINA LINEPA

FUNCION: Esta subrutina calcula los parámetros de línea YLPQ, después de ocurrido el disturbio y también luego de despejada la falla, parámetros que son utilizados en el análisis transiente.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de esta subrutina:







SUBRUTINA VTRANS

FUNCION: Esta subrutina calcula los voltajes en cada una de las barras del sistema por medio de un proceso iterativo.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de esta subrutina:






SUBRUTINA TRANST

FUNCION: Esta subrutina calcula la corriente transiente de los generadores para cada Δt , así como también la potencia que entregan.


A continuación se presenta el diagrama de flujo de esta subrutina.



SUBRUTINA POWERS

FUNCION: Esta subrutina calcula la potencia mecánica y la potencia eléctrica de las máquinas en cada intervalo de tiempo.


A continuación el diagrama de flujo de esta subrutina:



SUBRUTINA DFRTL1

FUNCION: Esta subrutina calcula las velocidades, ángulos y voltajes tras la reactancia transiente de las máquinas para la primera aproximación usando el método de Euler modificado.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la subrutina:




SUBRUTINA DFRTL2

FUNCION: Esta subrutina calcula las velocidades, ángulos y voltajes tras la reactancia transiente de las máquinas para la segunda aproximación o estimación final usando el método

de Euler modificado.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de esta subrutina.



6.4. TIPOS DE ANALISIS QUE PODEMOS REALIZAR CON EL PROGRAMA

El programa ESTAB está diseñado para realizar el análisis de la estabilidad transiente bajo las condiciones más severas de falla

que se pueden presentar en un sistema de potencia.

Estos casos son:

1. Falla trifásica en una barra o en un punto de una línea conectado a una barra, con despeje de la falla con reposición del sistema.

1

Primero se realiza un flujo de carga antes de que ocurra la falla, para determinar las condiciones pre-falla de voltajes y potencias de las máquinas. Como dato de entrada tenemos a la barra o línea en la cual ocurre la falla trifásica, la cual es simulada ajustando a cero el voltaje de la barra de falla, o de la barra más cercana al punto de falla en la línea. Luego se ejecuta un proceso iterativo similar ejecutado en el flujo de carga para determinar los voltajes en las demás barras y las velocidades, ángulos y voltajes tras la reactancia transiente de las máquinas para cada intervalo de tiempo mientras dure la condición de falla. Luego a un tiempo $t = t_{des}$ (tiempo de despeje de falla) la falla es despejada por operación de los interruptores en los extremos de la línea, volviendo el sistema a tener su configuración inicial, el proceso iterativo es nuevamente ejecutado para cada tiempo para determinar los voltajes de cada barra, también es -

calculado las velocidades, ángulos y voltajes tras la reactancia transiente. Los ángulos de voltaje interno de las máquinas son los que nos dan los elementos de juicio para saber si se conserva la estabilidad en el sistema de potencia para un determinado disturbio. Estos valores de ángulo de voltaje interno son almacenados para luego ser presentados en una tabla al final del programa, donde para cada tiempo se presenta el ángulo para cada máquina.

Una manera más directa de observar el comportamiento de la estabilidad transiente del sistema de potencia es por medio del gráfico de ángulo de voltaje interno de cada una de las máquinas versus el tiempo, el mismo que es efectuado por el programa ESTAB. Un último gráfico que efectúa el programa - ESTAB de la relación de velocidad en cada tiempo a velocidad nominal versus el tiempo para cada máquina nos acentúa aún más el comportamiento transiente del sistema de potencia.

2. Falla trifásica en una barra o en un punto de una línea cercano a una barra, con despeje de la falla sacando la línea - del sistema.

Como en el primer caso se inicia el programa con el flujo de carga pre-falla, determinando los voltajes en las barras y

las potencias iniciales de las máquinas. Se simula una falla trifásica ajustando a cero el voltaje en la barra o la barra cercana al punto de la línea donde ocurre la falla, se determina en cada intervalo de tiempo las velocidades, ángulos y voltajes tras la reactancia transiente de las máquinas. En el tiempo $t = t_{des}$ (tiempo de despeje de falla) operan los interruptores causando la salida de la línea donde ocurre la falla, como el sistema queda alterado en su configuración, es calculada nuevamente la matriz admitancia de barra y los parámetros de linea. En este instante se levanta la condición de falla, efectuándose el proceso iterativo para calcular los voltajes en las barras, también son calculadas las velocidades ángulos y voltajes tras la reactancia transiente en cada instante de tiempo. Como en el caso anterior se efectúan los gráficos que nos dan un criterio más evidente acerca de la estabilidad transiente del sistema de potencia.

3. Falla trifásica en barra con disparo de un generador durante un cierto tiempo, reponiéndose la falla con reconexión del generador.

En este caso el análisis de la estabilidad transiente del sistema de potencia se realiza en forma similar a los dos casos anteriores, variando únicamente en el tipo de falla. Aquí

ocurre una falla trifásica en una barra, causando el disparo de los interruptores que conectan el generador al sistema, quedando trabajando en vacío, no entregando potencia eléctrica alguna. En estas condiciones trabaja el sistema hasta $t = t_{des}$ donde el generador es reconectado al sistema, quedando como era originalmente, en cada intervalo de tiempo son calculadas las velocidades, ángulos y voltajes tras la reactancia transiente de las máquinas. Se presentan tablas de ángulo de voltaje tras la reactancia transiente de cada máquina para cada intervalo de tiempo, además se realizan los gráficos de ángulo de voltaje interno versus el tiempo y de relación de velocidad actual a velocidad nominal versus el tiempo, los cuales nos dan un criterio visual acerca del análisis de la estabilidad transiente.

CAPITULO VII

ANALISIS DE UN SISTEMA EJEMPLO

7.1. DESCRIPCION DE SISTEMA EJEMPLO

En este capítulo se utilizará el programa ESTAB para realizar un análisis de la estabilidad transiente de un sistema real, para lo cual tomaremos el Sistema Nacional Interconectado (año 1980).

Para efectos de diseño se ha dividido el país en dos zonas de acuerdo a su altura, la zona 1 comprende desde el nivel del mar hasta los 1.000 metros de altura, la zona 2 desde los 1.000 metros de altura en adelante.

A continuación se dan las características principales de las subestaciones del sistema considerado.

SUBESTACIÓN SALITRAL (GUAYAQUIL)

Barras de 138 KV: Sistema de barra principal y transferencia con 4 posiciones.

4 autotransformadores monofásicos de 30 MVA 138/69 KV

A la subestación Salitral llegan dos circuitos de 138 KV desde la subestación Pascuales y sale un circuito a 69 KV hacia la Central Térmica de Salitral.

SUBESTACION IBARRA

Barras de 138 KV: Sistema de barra principal y transferencia con 4 posiciones.

Barra de 69 KV: Sistema de barra simple con una posición de disyuntor.

Barra de 34.5 KV: Sistema de barra simple con una posición de disyuntor.

Un autotransformador trifásico de 20 MVA, 138/69 KV

Un transformador trifásico de 30 MVA, 138/34.5 KV

A la subestación Ibarra llega un circuito de 138 KV desde Quito - (La Vicentina) y salen, un circuito a 69 KV, hacia Otavalo y un circuito a 34.5 KV hacia la zona de Ibarra.

SUBESTACION LA VICENTINA (QUITO)

Barra de 138 KV: Sistema de barra principal y transferencia con 7 posiciones de disyuntores.

Barra de 46 KV: Sistema de barra simple con una posición de disyuntor y 3 seccionadores.

2 autotransformadores trifásicos de 40 MVA, 138/46 KV

A la subestación La Vicentina llega un circuito a 138 KV desde Santa Rosa y un circuito a 138 KV desde Guangopólo y salen un circuito a 138 KV hacia Ibarra, un circuito a 138 KV hacia la subestación Epiclachina (Quito) y un circuito a 46 KV hacia la ciudad de Quito.

SUBESTACION PUCARA (PISAYAMBO)

Barra de 138 KV: Sistema de barra principal y transferencia con 5 posiciones de disyuntores.

A la subestación Pucara llegan por medio de cables aislados a 138 KV las salidas de 2 transformadores trifásicos de 40 MVA, 13.8/138 KV ubicados dentro de la casa de máquinas, y salen, un circuito

to a 138 KV, hacia Quito (La Vicentina) y otro circuito a 138 KV hacia Ambato.

SUBESTACION AMBATO

Barra de 138 KV: Sistema de barra principal y transferencia con 3 posiciones.

Barra de 69 KV: Sistema de barra principal y transferencia con 3 posiciones.

Un autotransformador trifásico de 40 MVA, 138/69 KV.

A la subestación Ambato llega en circuito a 69 KV hacia Latacunga y 2 circuitos a 69 KV hacia la zona de Ambato .

SUBESTACION EPICLACHINA (QUITO)

Barra de 138 KV: Sistema de barra simple con dos posiciones.

Barra de 46 KV: Sistema de barra simple con 2 posiciones de disyuntor y 3 seccionadores por disyuntor.

Un transformador trifásico de 40 MVA, 138/46 KV.

A la subestación Epiclachina llega un circuito a 138 KV desde la subestación La Vicentina, sale un circuito a 46 KV hacia la ciudad de Quito.

SUBESTACION QUEVEDO Y SANTO DOMINGO

Barras de 230 KV: Sistema de doble barra con 6 posiciones de disyuntores.

Barra de 130 KV: Sistema de Barra principal y transferencia con 4 posiciones de disyuntor.

Un autotransformador trifásico de 40 MVA, 230/69 KV.

A la subestación Quevedo llegan 2 circuitos a 230 KV desde Guayaquil (Pascuales) y salen dos circuitos a 230 KV hacia Santo Domingo, un circuito a 69 KV hacia la zona de Quevedo.

A la subestación Santo Domingo llegan 2 circuitos a 230 KV desde Quevedo y salen 2 circuitos a 230 KV, hacia Quito (Santa Rosa) y un circuito a 69 KV hacia la zona de Santo Domingo.

SUBESTACION QUITO (SANTA ROSA)

Barra de 138 KV: Sistema de doble barra principal y transferencias con 5 posiciones de disyuntores.

Barra de 230 KV: Sistema de doble barra con 4 posiciones de disyuntores.

4 autotransformadores monofásicos de 75 MVA 230/138 KV.

A la subestación Santa Rosa llegan 2 circuitos a 230 KV desde Santo Domingo y un circuito a 138 KV, desde Pisayambo (Pucara) y salen 2 circuitos a 138 KV hacia la ciudad de Quito.

La figura 7.1 muestra el diagrama unifilar del sistema considerado y la figura 7.2 muestra el sistema con las numeraciones de las barras y de las líneas de acuerdo con el orden explicado en el apéndice A.

Los datos de las líneas del sistema los encontraremos en la siguiente página.

DATOS DE LINEAS

LINEA	R	X	G	B	TAP	TAP.MIN	TAP.MAX
1	0.0	0.0181	0.0	0.0	1.0		
2	0.0	0.0496	0.0	0.0	1.0		
3	0.0	0.3971	0.0	0.0	1.0	0.9	1.1
4	0.0	0.1925	0.0	0.0	1.0	0.9	1.1
5	0.0	0.1075	0.0	0.0	1.0		
6	0.0	0.1143	0.0	0.0	1.0		
7	0.0	0.2206	0.0	0.0	1.0		
8	0.0	0.2890	0.0	0.0	1.0	0.9	1.1
9	0.0	0.1275	0.0	0.0	1.0		
10	0.0	0.1666	0.0	0.0	1.0		
11	0.0244	0.2011	0.0	0.2160			
12	0.0162	0.1299	0.0	0.1408			
13	0.0121	0.0994	0.0	0.1016			
14	0.0064	0.0234	0.0	0.0232			
15	0.0757	0.2793	0.0	0.0676			
16	0.0568	0.2087	0.0	0.0512			
17	0.0213	0.0782	0.0	0.0192			
18	0.1679	0.4102	0.0	0.0072			




FIG. 7.1 Sistema Nacional Interconectado




FIG.7.2 Enumeración del Sistema Nacional Interconectado

El orden de los generadores es el siguiente:

GUAYAQUIL	1	A
CUMBAYA	2	B
SANTA ROSA	3	C
GUANGOPOLLO	4	D
IBARRA	5	E
PISAYAMBO	6	F
AMBATO	7	G
RIOBAMBA	8	H

La letra corresponde a la identificación para cada generador en los gráficos obtenidos en la ejecución del programa.

Los demás datos del sistema necesario para realizar el análisis de la estabilidad transiente son presentados en la ejecución de ejemplo que se muestra posteriormente.

7.2. RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS

La tabla 7.1. muestra un resumen de las ejecuciones efectuadas.

A continuación se presenta un listado de la ejecución del programa ESTAB aplicado al sistema ejemplo.

BAJA DE FALLA	NOMBRE	TIPO DE FALLA	PERÍODO DE DURACIÓN		GENERADOR CON ΔMAX	ΔMAX (GRADOS)	GENERADOR QUE MAS OSC.	OBSERVACIÓ
			T.DESPUES (SEG)	T.MAXIMO (SEG)				
1	GUAYAQUIL	3Ø REPOSICION	0.1	1.0	PISAYAMBO	157.57	RIOBAMBA	LIG. INESTAB
2	CUMBAYA	"	0.1	1.0	GUAYAQUIL	108.89	CUMBAYA	" "
3	SANTA ROSA	"	0.1	1.0	GUAYAQUIL	63.74	IBARRA	ESTABLE
4	GUANGOPOLLO	"	0.1	1.0	GUANGOPOLLO	52.11	GUANGOPOLLO	"
5	IBARRA	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	34.05	IBARRA	"
6	PISAYAMBO	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	54.66	PISAYAMBO	"
7	AMBATO	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	38.76	PISAYAMBO	"
8	RIOBAMBA	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	19.76	RIOBAMBA	"
9	GUAYL.(69KV)	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	160.94	RIOBAMBA	LI. INESTAB
10	GUAYL.138 KV	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	138.80	RIOBAMBA	" "
11	QUEVEDO 69 KV	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	35.79	CUMBAYA	ESTABLE
12	QUEVEDO 138KV	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	65.15	CUMBAYA	"
13	SANTO DOMINGO	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	63.87	CUMBAYA	"
14	SANTA ROSA 138 KV	"	0.1	1.0	SANTA ROSA	98.11	CUMBAYA	"
15	VICENTINA 138 KV	"	0.1	1.0	SANTA ROSA	95.60	CUMBAYA	"
16	IBARRA	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	31.15	CUMBAYA	"
17	PISAYAMBO 138KV	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	54.74	PISAYAMBO	"
18	AMBATO	"	0.1	1.0	PISAYAMBO	37.76	PISAYAMBO	"

7.3. ANALISIS DE RESULTADOS

Como un ejemplo para demostrar el funcionamiento del programa ESTAB se han simulado fallas trifásicas en cada una de las barras del sistema. Todas las fallas consideradas en este análisis son fallas trifásicas en barras con reposición del sistema, se ha considerado además el mismo tiempo de despeje de falla y el mismo tiempo máximo de estudio, esto se hace de esta manera ya que el objetivo que se persigue en este capítulo es el de demostrar la validez y la forma de uso del programa ESTAB en un sistema real y más no el de realizar un análisis profundo de la estabilidad - transiente de un sistema de potencia, para lo cual obviamente es necesario simular otros tipos de fallas, con diferentes tiempos de despeje de fallas y diferentes tiempos máximos de estudio.

Analizaremos los datos obtenidos en cada una de las corridas realizadas. En todos los casos considerados la falla es trifásica en barra, el tiempo de despeje de la falla es de 0.1 segundo, el tiempo máximo del estudio es de 1.0 segundo y el sistema tiene - una reposición o vuelve a sus condiciones iniciales después del tiempo de despeje de falla.

1. Falla Trifásica en la barra 1.

La falla es en la barra de Guayaquil, la cuál es considerada

como barra de oscilación. Del gráfico de ángulo interno de los generadores versus el tiempo podemos observar que el generador que alcanza el ángulo delta mayor es el de la barra 6 o de Pisayambo con 157.57 grados y con una tendencia a seguir creciendo, sólo consideramos hasta un tiempo de 1.0 segundos, ya que después del mismo el problema pasa a otro campo de la estabilidad, teniéndose que considerar otros factores en el problema. Del segundo gráfico obtenemos las oscilaciones relativas de cada generador en este caso el generador que más oscila es el de la barra 8 o de Riobamba, pero su oscilación se produce alrededor de un eje, por lo cual decimos que la estabilidad se conserva en este caso, a pesar del gran ángulo interno que alcanza el generador de Pisayambo.

2. Falla trifásica en la barra 2.-

La falla es en la barra de Cumbaya, el generador que alcanza el máximo ángulo interno es el de Guayquil con 108.89°, es de observar que el generador de Santa Rosa también alcanza un valor elevado de ángulo delta. El generador que más oscila es el de Cumbaya o sea el mismo en el cual sucede la falla, pero su oscilación es amortiguada por lo cual la estabilidad de sistema se conserva. Se dice que el sistema es ligeramente inestable debido al valor del ángulo interno del generador de Guayaquil.

3. Falla trifásica en la barra 3.-

La falla es en la barra de Santa Rosa, el generador que alcanza el máximo ángulo interno es el de Guayaquil con 63.74° . El generador que presenta la máxima oscilación es el de Ibarra, la oscilación se produce alrededor de un eje con un ángulo - delta relativamente bajo por lo cual el sistema es estable en este caso.

4. Falla trifásica en la barra 4.-

La falla es en la barra de Guangopolo, el generador que alcanza el máximo ángulo interno es el de Guangopolo con 52.11° y con una tendencia a disminuir el generador con la máxima oscilación también es Guangopolo con una oscilación amortiguada - alrededor de un eje. El sistema es estable para esta falla.

5. Falla trifásica en la barra 5.-

La falla es en la barra de Ibarra, el generador que alcanza el máximo ángulo delta es Pisayambo con 34.05° y con una ligera tendencia a crecer. El generador que presenta la máxima oscilación es el mismo de Ibarra. El sistema es totalmente estable en este caso.

6. Falla trifásica en la barra 6.-

La falla es en la barra de Pisayambo, el generador con 54.66° con una tendencia a disminuir. El generador que presenta la máxima oscilación también es Pisayambo, su oscilación es ligeramente menor y tiende a amortiguarse por lo cual el sistema es considerado estable para esta falla.

7. Falla trifásica en la barra 7.-

La falla es en la barra de Ambato, el generador con mayor ángulo delta es el de Pisayambo con 38.76° con una tendencia a disminuir. El generador que presenta la máxima oscilación es el de Pisayambo, es de notar en este caso que el generador de Riobamba tiene oscilaciones similares al de Pisayambo aunque ligeramente menores, en todo caso el sistema es estable.

8. Falla trifásica en la barra 8.-

La falla es en la barra de Riobamba, el generador que alcanza el máximo ángulo interno es el de Pisayambo con 19.76° con una tendencia a disminuir. El generador con la máxima oscilación es el de Riobamba el sistema es bastante estable para esa falla.

9. Falla trifásica en la barra 9.-

La falla es en la barra de 69 KV de Guayaquil. El generador con mayor ángulo delta es Pisayambo con 160.94° con una tendencia a aumentar. El generador con la máxima oscilación es Riobamba. El sistema es ligeramente inestable para esta falla debido al valor del ángulo delta que alcanza los generadores, pero todas las oscilaciones tienden a amortiguarse por lo cual el sistema se considera estable.

10. Falla trifásica en la barra 10.-

La falla es en la barra de 138 KV de Guayaquil. El generador con ángulo interno máximo es Pisayambo con 138.86° con una tendencia a aumentar. El generador con la máxima oscilación es Riobamba. El sistema es estable ya que las oscilaciones se producen alrededor de un eje y tienden a decrecer.

11. Falla trifásica en la barra 11.-

La falla es en la barra de 69 KV de Quevedo, el generador con ángulo delta máximo es Pisayambo con 35.79° con tendencia a disminuir. El generador con la máxima oscilación es

Cumbaya. El sistema es totalmente estable para esta falla.

12. Falla trifásica en la barra 12.-

La falla es en la barra de 138 KV de Quevedo, el generador con mayor ángulo interno es Pisayambo con 65.15° con tendencia a aumentar. El generador con mayor oscilación es Cumbaya, con una oscilación amortiguada por lo cual el sistema es estable.

13. Falla trifásica en la barra 13.-

La falla es en la barra de Santo Domingo, el generador con ángulo delta máximo es Pisayambo con 63.87° con una tendencia a disminuir. El generador con la mayor oscilación es Cumbaya, el sistema es estable para esta falla.

14. Falla trifásica en la barra 14.-

La falla es en la barra de 138 KV de Santa Rosa, el generador con máximo ángulo interno es Santa Rosa con 98.11° con tendencia a crecer. El generador con mayor oscilación es Cumbaya, su oscilación es amortiguada por lo tanto el sistema es estable para esta falla.

15. Falla trifásica en la barra 15.-

La falla es en la barra de 138 KV de la Vicentina. El generador con ángulo delta mayor es Santa Rosa con 95.60° con tendencia a crecer. El generador con mayor oscilación es Cumbaya, con una oscilación amortiguada por lo cual el sistema es considerado estable.

16. Falla trifásica en la barra 16.-

La falla es en la barra de 138 KV de Ibarra. El generador con ángulo delta máximo es Pisayambo con 31.15° con tendencia a disminuir el generador que más oscila es Cumbaya, el sistema es bastante estable para esta falla.

17. Falla trifásica en la barra 17.-

La falla es en la barra 138 KV de Pisayambo, el generador con ángulo interno mayor es Pisayambo con 54.74° con una tendencia a disminuir, el generador con más oscilación es Pisayambo con una oscilación amortiguada. El sistema es estable para esta falla.

18. Falla trifásica en la barra 18.-

La falla es en la barra de 138 KV, de Ambato, el

generador con máximo ángulo delta es Pisayambo con 37.76° , con una tendencia a disminuir. El generador con la mayor oscilación es Pisayambo, su oscilación es amortiguada por lo cual el sistema es considerado estable para esta falla.

A continuación se presenta un listado de la ejecución del programa.

DATOS DEL SISTEMA

NUMERO DE BARRAS 18
 NUMERO DE LINEAS 18
 NUMERO DE GENERADORES 8
 NUMERO DE TRANSFORMADORES 10
 BARRA DE OSCILACION 1
 BARRA DE FALLA 2
 TIEMPO DE DESPEJE 0.100 SEG
 TIEMPO MAXIMO 1.000 SEG
 MAXIMO NUM. DE ITER. 500
 FACTOR DE ACCELERACION 1.500
 ERROR 0.000100
 DELTAT 0.020 SEG
 MVA-BASE 100

DESCRIPCION DEL TIPO DE FALLA

EL SISTEMA TIENE UNA FALLA TRIFASICA EN LA BARRA 2

REPORTE NUEVO AL TIEMPO = 0.100 SEGUNDOS

DATOS DE LINEAS

LINEA	BT	BF	LONGITUD	ADMITANCIA PARALELO	IMPEDANCIA SERIE	TAP
1	1	9			6.0000 - 0.0181j	1.000
2	9	10			0.0000 - 0.0000j	1.000
3	11	12			0.0000 - 0.3971j	1.000
4	2	14			0.0000 - 0.1070j	1.000
5	2	15			0.0000 - 0.1182j	1.000
6	3	14			0.0000 - 0.2206j	1.000
7	4	13			0.0000 - 0.2800j	1.000
8	5	16			0.0000 - 0.1275j	1.000
9	5	17			0.0000 - 0.1600j	1.000
10	7	16			0.0000 - 0.2011j	1.000
11	10	12	110	0.0000 - 0.2161j	0.0254 - 0.3749j	
12	12	13	140	0.0000 - 0.1508j	0.0152 - 0.0993j	
13	13	14	140	0.0000 - 0.1016j	0.0121 - 0.0593j	
14	14	15	140	0.0000 - 0.0330j	0.0064 - 0.0214j	
15	14	17	140	0.0000 - 0.0064j	0.0257 - 0.2793j	
16	15	16	140	0.0000 - 0.0512j	0.0568 - 0.2007j	
17	17	18	140	0.0000 - 0.0192j	0.0213 - 0.0767j	

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2079
208

FLUJO DE CARGA ANTES DEL DISTURBIO

FUNCIONAMIENTO DE ESTADO ESTABLE: ITERACIONES DE VOLTAJE

LA TÉCNICA ITERATIVA DE GAUSS-SEIDEL CONVERGE EN 90 ITERACIONES.

SARNS	VOLTAGE	MAGNITUDE	DELTA (GRADS)
-1	-1.05000 -0.00000J	1.0500	-0.00000
-2	-0.96249 -0.25679J	0.9947	-9.66852
-3	1.03233 -0.01280J	1.0325	+0.71468
-4	1.029305 -0.028553J	1.0284	-1.53939
-5	0.992581 -0.235955J	1.0213	-13.57102
-6	1.032587 -0.114703J	1.0327	-6.26757
-7	0.946151 -0.042733J	0.9709	+2.57452
-8	0.96747 -0.045522J	0.9945	-2.97178
-9	1.031741 -0.058693J	1.0345	-3.31557
-10	1.028559 -0.063764J	1.0227	-3.55133
-11	1.030655 -0.110585J	1.0124	-6.24051
-12	1.032436 -0.042703J	1.0316	-6.56368
-13	1.031746 -0.051179J	1.0312	-6.56443
-14	0.974731 -0.077442J	1.0029	-9.46553
-15	0.993037 -0.071511J	0.9772	-3.26497
-16	0.948495 -0.140433J	0.9594	+4.16689
-17	1.021122 -0.027893J	1.0217	-1.56433
-18	1.030972 -0.007947J	1.0088	-0.45475

1	20.15600	-0.00000J	22
2	-0.71048	-0.40000J	23
3	9	-231.5923J	24
4	10	0.0057 -0.00000J	25
5	11	-7.5903 -5.7916J	26
6	12	0.0148 0.0108J	27
7	13	-0.0195 0.0329J	28
8	14	0.1158 0.1516J	29
9	15	-0.9554 -0.0865J	30
10	16	-0.0125 -0.0156J	31
11	17	0.0232 0.0270J	32
12	18	-0.0213 -0.0325J	33
13			34
14			35
15			36
16			37
17			38
18			39
19			40
20			41
21			42
22			43
23			44
24			45
25			46
26			47
27			48
28			49
29			50

MODIFICACION DE RED INCLUSION DE REACTANCIAS DE CORTO CIRCUITO DE GENERADORES

ADMITANCIA TRANSIENTE DE GENERADORES Y

Y 1 1.191 =	0.0000	-20.3060J	4
Y 1 2.201 =	0.0000	-3.0769J	5
Y 1 3.211 =	0.0000	-5.4640J	6
Y 1 4.221 =	0.0000	-3.4230J	7
Y 1 5.231 =	0.0000	-2.4510J	8
Y 1 6.241 =	0.0000	-3.4510J	9
Y 1 7.251 =	0.0000	-2.4510J	10
Y 1 8.261 =	0.0000	-2.4510J	11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41
			42
			43
			44
			45
			46
			47
			48
			49
			50

CORRIENTES Y VOLTAJES TRANSIENTES EN LOS GENERADORES A T=0-

GEN	CORRIENTE TRANSIENTE	VOLTAJE TRANSIENTE	
1	3.24257 -2.05447J	1.15118 0.15959J	10
2	0.97733 -0.95867J	1.29398 0.11610J	21
3	0.56810 -0.30200J	1.06705 0.07122J	22
4	0.28057 -0.10375J	1.07187 -0.05230J	23
5	0.09665 -0.10911J	1.03732 -0.23022J	24
6	0.67672 -0.11879J	1.06913 -0.30037J	25
7	0.49292 -0.07303J	0.99915 -0.00672J	26
8	0.19014 -0.13367J	1.02085 0.03200J	27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41
			42
			43
			44
			45
			46
			47
			48
			49
			50

ANGULOS INTERNOS DE LOS GENERADORES

MAGNITUD DE VOLTAJES	DELTA	
1 1.16220	0.13786	24
2 1.30293	0.12387	25
3 1.07168	0.03365	26
4 1.07319	0.04375	27
5 1.05517	-0.14067	28
6 1.11352	0.27309	29
7 0.99915	0.00492	30
8 1.02137	0.03161	31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39
		40
		41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49
		50

ANGULOS DELTA EN GRADOS

TIEMPO	DELTA 1	DELTA 2	DELTA 3	DELTA 4	DELTA 5	DELTA 6	DELTA 7	DELTA 8	DELTA 9
0.000	7.941	7.808	4.993	3.309	-10.909	15.857	-0.250	1.797	
0.020	8.072	9.936	5.322	4.838	-10.859	16.346	-0.160	1.799	
0.040	8.292	13.484	6.143	7.330	-10.765	17.154	-0.023	1.787	
0.060	8.503	18.450	7.195	10.707	-10.615	18.270	0.195	1.800	
0.080	9.107	24.038	8.592	14.058	-10.389	19.602	0.505	1.846	
0.100	9.508	32.050	10.215	19.656	-10.063	21.374	0.921	1.966	
0.120	10.005	40.663	12.125	24.348	-9.842	23.237	1.403	2.167	
0.140	10.701	47.452	14.285	29.201	-9.714	25.201	2.032	2.585	
0.160	11.523	53.191	16.098	31.188	-9.640	27.276	2.417	3.043	
0.180	12.395	57.250	17.376	33.171	-9.530	29.450	3.619	4.182	
0.200	13.399	59.910	22.724	34.303	-9.401	31.773	5.597	5.978	
0.220	14.511	61.093	25.511	34.874	-9.122	34.178	8.607	6.952	
0.240	15.759	60.174	26.893	34.793	-9.178	36.651	10.976	8.991	
0.260	17.105	59.053	32.410	34.347	-9.078	39.195	13.701	11.157	
0.280	18.703	56.057	35.909	34.736	-9.502	41.178	16.496	13.784	
0.300	20.172	52.017	39.561	34.157	-20.507	44.272	19.945	16.766	
0.320	22.175	47.171	42.978	32.781	-25.528	46.743	22.605	20.091	
0.340	24.107	41.457	45.207	32.737	-30.371	49.118	23.020	23.732	
0.360	26.155	36.450	47.164	33.102	34.923	51.367	25.722	27.954	
0.380	28.312	31.346	51.714	33.894	38.365	53.403	30.428	31.810	
0.400	30.567	26.932	53.860	35.103	42.342	55.403	33.195	36.147	
0.420	32.912	23.558	55.562	36.655	45.071	57.100	61.925	40.602	
0.440	35.137	21.658	56.742	38.468	46.968	58.824	45.316	45.106	
0.460	37.437	20.978	57.459	40.447	48.030	60.370	48.517	49.529	
0.480	40.513	22.110	57.711	42.439	49.275	61.779	51.593	53.976	
0.500	42.199	24.357	57.532	44.529	51.726	63.073	54.513	53.123	
0.520	45.665	29.237	58.074	46.458	46.690	64.372	57.056	62.168	
0.540	48.348	34.977	56.105	48.294	48.651	65.667	59.305	65.633	
0.560	51.073	41.051	55.010	49.965	42.365	66.990	61.254	69.126	
0.580	53.422	49.492	53.759	51.539	39.705	68.470	62.935	71.006	
0.600	56.452	52.452	52.554	53.057	37.405	69.874	64.336	74.451	
0.620	59.371	59.574	51.422	54.529	34.524	71.403	69.497	76.315	
0.640	62.161	73.354	50.512	56.312	32.221	73.092	68.426	77.724	
0.660	64.957	80.402	49.935	55.195	30.134	76.009	67.180	78.629	
0.680	67.755	86.513	49.788	60.320	29.170	76.649	67.711	79.049	
0.700	70.552	91.498	50.152	62.738	28.677	78.900	68.295	79.015	
0.720	73.384	95.238	51.066	65.198	29.003	81.029	68.713	78.571	
0.740	76.127	97.610	52.537	63.253	28.208	83.235	59.142	77.782	
0.760	78.907	98.679	54.495	71.212	32.319	85.410	69.546	76.712	
0.780	81.640	98.446	57.501	74.160	35.336	87.631	62.926	75.643	
0.800	84.376	97.014	59.191	76.200	37.426	89.763	70.473	74.059	
0.820	87.072	94.526	59.923	79.503	42.925	91.770	71.030	72.583	
0.840	89.731	101.227	69.322	81.608	40.330	93.619	71.466	71.211	
0.860	92.368	87.342	74.041	83.341	59.395	95.275	73.387	70.172	
0.880	94.904	92.250	79.117	84.530	61.633	96.712	73.145	69.165	
0.900	97.405	79.275	84.274	85.201	69.271	97.916	74.088	68.512	
0.920	99.305	75.615	89.437	85.598	74.864	98.689	75.060	68.223	
0.940	102.213	73.172	94.443	85.710	81.257	99.047	76.105	68.349	
0.960	105.512	71.657	99.300	85.772	87.261	100.226	77.229	68.711	
0.980	109.729	71.503	103.713	86.058	92.213	100.667	78.401	69.942	
1.000	114.154	72.679	107.005	85.774	97.479	101.097	79.652	71.643	

RELACION DE OMEGA 1 A OMEGA 10

TIEMPO	OMEGA 1	OMEGA 2	OMEGA 3	OMEGA 4	OMEGA 5	OMEGA 6	OMEGA 7	OMEGA 8	OMEGA 9	OMEGA 10
0.000	1.000	1.003	1.001	1.002	1.000	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000
0.020	1.000	1.007	1.001	1.005	1.000	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000
0.040	1.001	1.010	1.002	1.007	1.000	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000
0.060	1.001	1.013	1.003	1.009	1.000	1.003	1.001	1.000	1.000	1.000
0.080	1.001	1.015	1.003	1.010	1.001	1.003	1.001	1.000	1.000	1.000
0.100	1.001	1.016	1.003	1.012	1.001	1.003	1.001	1.000	1.000	1.000
0.120	1.001	1.017	1.003	1.010	1.002	1.004	1.001	1.000	1.000	1.000
0.140	1.002	1.019	1.005	1.008	1.003	1.005	1.002	1.001	1.001	1.001
0.160	1.002	1.021	1.007	1.006	1.005	1.005	1.003	1.002	1.002	1.002
0.180	1.002	1.020	1.006	1.004	1.006	1.005	1.003	1.002	1.002	1.002
0.200	1.002	1.004	1.007	1.002	1.007	1.005	1.005	1.004	1.002	1.002
0.220	1.003	1.001	1.005	1.000	1.000	1.006	1.005	1.005	1.004	1.003
0.240	1.003	0.999	1.005	0.999	1.010	1.006	1.006	1.005	1.005	1.004
0.260	1.003	0.994	1.005	0.999	1.011	1.006	1.007	1.006	1.006	1.005
0.280	1.004	0.992	1.002	0.999	1.011	1.006	1.007	1.006	1.006	1.005
0.300	1.004	0.990	1.000	0.999	1.012	1.006	1.008	1.008	1.006	1.005
0.320	1.004	0.980	1.005	0.999	1.012	1.005	1.008	1.008	1.007	1.005
0.340	1.005	0.987	1.007	1.000	1.011	1.005	1.009	1.009	1.009	1.008
0.360	1.005	0.986	1.006	1.001	1.010	1.005	1.008	1.008	1.008	1.008
0.380	1.005	0.989	1.007	1.002	1.009	1.005	1.007	1.007	1.006	1.006
0.400	1.005	0.991	1.006	1.003	1.007	1.004	1.009	1.010	1.010	1.010
0.420	1.005	0.994	1.003	1.004	1.005	1.004	1.008	1.010	1.010	1.010
0.440	1.006	0.997	1.002	1.004	1.003	1.004	1.008	1.010	1.010	1.010
0.460	1.005	1.001	1.001	1.005	1.002	1.003	1.007	1.010	1.010	1.010
0.480	1.005	1.005	1.000	1.005	1.000	1.003	1.007	1.010	1.010	1.010
0.500	1.006	1.000	0.998	1.005	1.005	0.998	1.003	1.006	1.010	1.010
0.520	1.006	1.012	0.999	1.004	0.995	1.003	1.006	1.009	1.009	1.008
0.540	1.006	1.015	0.998	1.004	0.995	1.003	1.006	1.009	1.009	1.008
0.560	1.006	1.017	0.997	1.004	0.994	1.003	1.006	1.009	1.008	1.008
0.580	1.005	1.018	0.997	1.004	0.994	1.003	1.005	1.007	1.007	1.006
0.600	1.006	1.019	0.997	1.006	0.994	1.003	1.003	1.006	1.010	1.010
0.620	1.005	1.018	0.998	1.004	0.998	1.004	1.003	1.006	1.009	1.008
0.640	1.005	1.017	0.998	1.004	0.995	1.004	1.002	1.006	1.006	1.006
0.650	1.005	1.015	0.999	1.005	0.996	1.004	1.002	1.003	1.003	1.003
0.670	1.005	1.013	1.000	1.005	0.998	1.005	1.001	1.000	1.000	1.001
0.700	1.005	1.010	1.001	1.006	1.000	1.005	1.001	1.000	1.000	1.000
0.720	1.005	1.007	1.003	1.006	1.000	1.005	1.001	0.999	0.999	0.999
0.740	1.004	1.004	1.004	1.007	1.004	1.004	1.005	0.998	0.998	0.998
0.760	1.005	1.001	1.005	1.007	1.005	1.004	1.003	1.001	0.998	0.998
0.780	1.005	1.003	1.007	1.007	1.006	1.005	1.001	0.998	0.998	0.998
0.800	1.005	0.995	1.009	1.006	1.010	1.005	1.005	1.001	0.997	0.997
0.820	1.005	0.993	1.010	1.005	1.012	1.004	1.001	1.001	0.997	0.997
0.840	1.005	0.992	1.011	1.004	1.012	1.004	1.004	1.002	0.997	0.997
0.860	1.005	0.991	1.011	1.003	1.014	1.004	1.004	1.002	0.997	0.997
0.880	1.005	0.990	1.012	1.002	1.015	1.003	1.002	1.002	0.997	0.997
0.900	1.005	0.991	1.012	1.001	1.015	1.003	1.002	1.002	0.999	0.999
0.920	1.005	0.993	1.012	1.000	1.015	1.002	1.002	1.000	1.000	1.000
0.940	1.005	0.995	1.011	1.000	1.014	1.002	1.003	1.001	1.000	1.000
0.960	1.005	0.996	1.011	1.000	1.013	1.001	1.003	1.002	1.002	1.002
0.980	1.005	1.001	1.010	1.001	1.012	1.001	1.003	1.003	1.002	1.002
1.000	1.005	1.005	1.009	1.002	1.010	1.001	1.001	1.003	1.004	1.004

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis de la estabilidad transiente de un sistema de potencia es un problema complejo y de fundamental importancia en los estudios de la Ingeniería Eléctrica de Potencia, debido fundamentalmente al crecimiento acelerado de los sistemas y a las interconexiones que crean una dependencia entre los diferentes elementos constitutivos del sistema. El análisis matemático del problema también se complica llegándose a tener sistemas de ecuaciones de elevado número de variables, lo cual hace que la solución manual del mismo sea imposible, por tal motivo el uso de la computadora digital es imprescindible en las actuales circunstancias. Por esta razón es necesario implementar programas de computadoras que realicen este tipo de análisis, usando métodos numéricos eficientes y de rápida compilación y ejecución que permitan un ahorro en el tiempo - de máquina. El programa ESTAB trata de cumplir con estos objetivos.

Para resolver los sistemas de ecuaciones se usa el método iterativo de Gauss-Seidel, y para resolver las ecuaciones diferenciales que gobiernan las máquinas se usa el método de Euler modificado que es de rápida compilación y ejecución, aunque en este aspecto es bastan-

te decisivo la capacidad de la computadora. Con modificaciones relativamente sencillas, el programa ESTAB podría realizar el análisis de cualquier sistema de potencia por más grande que este fuera, teniendo en cuenta que la capacidad de memoria de la computadora permita ampliar la capacidad del programa, además de que para un sistema muy grande el tiempo de ejecución será bastante grande también.

Como recomendaciones podemos decir que el programa ESTAB puede dársele muchas más aplicaciones que las dadas en esta tesis. Por ejemplo se puede calcular el límite de tiempo de operación de los interruptores para mantener un sistema estable. Para obtener esto se puede variar el tiempo de falla desde un valor muy pequeño en el cual obviamente se conservará la estabilidad hasta obtener el tiempo límite para el cual la estabilidad transiente del sistema se conserva, esto puede hacerse con las diferentes alternativas de fallas y de operación de interruptores. Otra de las aplicaciones para el programa ESTAB puede ser el cálculo de variaciones máximas de cargas y de generaciones que combinadas con una variación del tiempo de despeje de la falla nos den los valores límites para un sistema estable.

A P E N D I C E S

APENDICE A

MANUAL PARA EL USUARIO DEL PROGRAMA ESTAB

El programa ESTAB está diseñado para ser utilizado en el sistema IBM34 de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En el diseño del programa se ha tratado de que la forma de entrada de datos sea lo más sencilla de tal manera que para su utilización no sea imprescindible el conocimiento a fondo del FORTRAN IV, lo que si es necesario es tener - un ligero conocimiento del manejo del terminal de la computadora. En este capítulo se darán todos los pasos necesarios que se tienen que seguir para la utilización del programa ESTAB para realizar el análisis de la estabilidad transiente de un sistema de potencia, una óptima comprensión del mismo dará al usuario un mejor aprovechamiento del programa ESTAB.

ENUMERACION DEL SISTEMA DE POTENCIA

Para la utilización del programa ESTAB se debe disponer de varios datos acerca del sistema de potencia, como son: número de barras, número de líneas, número de generadores, número de transformadores, barra de oscilación, barra en la cual ocurre la falla, tiempo de despeje de la falla, tiempo máximo del análisis, máximo número de iteraciones, factor

de aceleración, error permisible, intervalo de tiempo, MVA base del sistema, impedancia serie de las líneas, admitancia capacitiva a tierra - de las líneas, impedancias de los transformadores, potencias en barras, etc. , todos estos datos deben ser organizados de manera que facilite su introducción como datos del programa. Para esto el sistema de potencia debe ser enumerado de tal manera que haga posible la correcta ejecución del programa, para esto tenemos que seguir determinadas reglas, las cuales se explican a continuación:

1. Las barras se enumeran desde 1 hasta N, donde N es el número de barras del sistema, de tal manera que las primeras barras sean las que tienen generadores conectados a sus terminales.
2. La barra de oscilación puede ser cualquiera de las barras con generadores en sus terminales.
3. Los transformadores serán considerados como líneas de interconexión entre barras, se tomará solamente el dato de la impedancia y tap del mismo.
4. Las líneas se enumeran desde 1 hasta NL, donde NL es el número de líneas del sistema, de tal manera que las primeras líneas sean las que están constituidas por transformadores, continuando con las líneas - de transmisión.

5. La línea constituida por un transformador de tap variable de n:1, se la enumera de tal manera que la barra inicial sea la que tiene el lado de relación n y la barra final sea la que tiene el lado - de relación 1.

PREPARACION DE DATOS

El formato de lectura del programa ESTAB, es el formato libre o formato(*), esto significa que los datos van a partir de la columna 1(no necesariamente), separadas por comas(,), sin necesidad de conservar - algún campo. Si en una fila no entran un grupo de datos, se pone una coma y se continúa en la fila siguiente a partir de la columna 1.

Los datos tienen que prepararse de tal forma que conserven el siguiente orden:

- a. N, NL, M, NT, SLACK, SHORT, TDES, TMAX, MAX, ALFA, EPS, DELTAT, MVAB.

Donde:

N	Número de barras del sistema.
NL	Número de líneas del sistema.
M	Número de generadores.
NT	Número de transformadores.
SLACK	Barra de oscilación.

SHORT	Barra en la cual ocurre la falla.
TDES	Tiempo de despeje de falla en segundos.
TMAX	Tiempo máximo del análisis en segundos.
MAX	Máximo número de iteraciones permitidas.
ALFA	Factor de aceleración.
EPS	Error permisible.
DELTAT	Intervalo de tiempo en segundos.
MVAB	Base del sistema.

b. El siguiente dato en ser elido es KLE, donde KLE es un valor clave - que puede tener los valores de 1, 2 o 3 dependiendo del tipo de distribuo que deseamos someter al sistema.

Si KLE = 1, indica que el sistema tiene una falla trifásica en una barra, operando los interruptores después de un tiempo reponiéndose el sistema.

Si KLE = 2, indica que el sistema tiene una falla trifásica en una línea, operando los interruptores sacando la línea de falla.

Si KLE = 3, indica que un generador del sistema se dispara, manteniéndose en ese estado durante t segundos, luego de lo cual es reconectado al sistema.

- c. Si KLE tiene el valor de 2, entonces el siguiente dato en ser leido es LF, donde LF es la línea de falla, o línea despejada con operación de interruptores. Si KLE tiene los valores de 1 o 3 omitimos este dato pasando directamente a d.
- d. A continuación entran los datos de las líneas constituidas por transformadores en el siguiente orden:

LINEA(I), BI(I), BF(I), ZSERR(I), ZSERI(I), TAP(I)

Donde:

LINEA (I)	Número de la línea.
BI(I)	Barra inicial de la línea I.
BF(I)	Barra final de la línea I.
ZSERR(I)	Parte real de la impedancia del transformador de la - línea I en por unidad.
ZSERI(I)	Parte imaginaria de la impedancia del transformador - de la línea I en por unidad.
TAP(I)	Tap del transformador de la línea I.

En el caso de que el sistema de potencia no contenga transformadores, se omite el paso d y pasamos al paso e.

e. Datos de las líneas no constituidas por transformadores en el siguiente orden:

LINEA(I), BI(I), BF(I), LONG(I), YSHTR(I), YSHTI(I), ZERR(I), ZSERI(I).

Donde:

LINEA (I)	Número de la línea.
BI(I)	Barra inicial de la línea I.
BF(I)	Barra final de la línea I.
LONG (I)	Longitud de la línea I
YSHTR(I)	Parte real de la admittance capacitiva a tierra (Y') de la línea I en por unidad y por unidad de longitud.
YSHTI(I)	Parte imaginaria de la admittance capacitiva a tierra (Y') de la línea I en por unidad y por unidad de longitud.
ZERR(I)	Parte real de la impedancia en serie de la línea I - en por unidad y por unidad de longitud.
ZSERI(I)	Parte imaginaria de la impedancia en serie de la Tí- nea I en por unidad y por unidad de longitud.

f. Datos de voltaje asumidos en cada barra

ER(I), EI(I), I = 1,N

Donde:

ER(I) Parte real del voltaje de la barra I

EI(I) Parte imaginaria del voltaje de la barra I

En una misma fila se colocan las partes real e imaginaria de los voltajes asumidos en cada barra, desde la barra 1 hasta la barra N.

g. Datos de las cargas en las barras.

LOADR(I), LOADI(I), I = 1,N.

Donde:

LOADR(I) Parte real de la carga de la barra I.

LOADI(I) Parte imaginaria de la carga de la barra I.

En una misma fila se colocan los valores de la parte real e imaginaria de las cargas en cada barra, desde la barra 1 hasta la barra N.

h. Datos de las potencias generadas en cada barra.

EXIPWR(I), EXIPWI(I), I = 1,N

Donde:

$EXIPWR(I)$ Parte real de la potencia generada en la barra I.

$EXIPWI(I)$ Parte imaginaria de la potencia generada en la barra I.

En una misma fila se colocan los datos de la parte real e imaginaria de las potencias generadas en cada barra, desde la barra 1 hasta la barra N.

i. Datos de las constantes de inercia de los generadores.

$H(I)$, $I = NN, NM$.

Donde:

$NN = N + 1$

$NM = N + M$

$H(I)$ Constante de inercia del generador de la barra I.

En una misma fila se colocan los datos de las constantes de inercia de los generadores.

j. Datos de las admitancias transientes de los generadores.

$YR(I,K)$, $YI(I,K)$, $I = 1, M$

Donde:

- YR(I,K) Parte real de la admitancia transiente del generador
 de la barra I.
- YI(I,K) Parte imaginaria de la admitancia transiente del ge-
 nerador de la barra I.

En una misma fila se colocan los datos de la parte real e imaginaria
de las admitancias transientes de los generadores.

ENTRADA AL PROGRAMA

Para grabar los datos y ejecutar el programa ESTAB tenemos que seguir
los siguientes pasos en el terminal del sistema 34.

1. Digitar los datos de entrada al terminal

USER ID E75159

PASSWORD JTB1

LIBRARY (OPTIONAL)

LIBRARY E75159

Para saltar de una fila a la otra presione la tecla FIELD EXIT, Cuau-
do se digita todo el cuadro presione la tecla ENTER.

2. Definir un nombre para los datos. Digitar lo siguiente:

SEU XXXXXX, P,,, E75159

Donde:

XXXXXX es el nombre con el cual van a estar identificados los datos
(cualquier palabra de seis caracteres).

E75159 es la librería donde está el programa ESTAB.

Presione la tecla ENTER.

3. Digitar desde la columna 1.

```
// LOAD  ESTAB  
// RUN
```

Donde:

ESTAB es el nombre del programa que van a utilizar estos datos.

4. Digitar los datos en el orden especificado, en el apartado anterior.

5. Cuando termine de digitar los datos presione COMANDO 7 y seleccione

la opción 1 si se desea grabar estos datos, o la opción 2 si a más de grabar los datos desea un listado de los mismos. Presione la tecla ENTER por 2 ocasiones.

6. Procedemos ahora a la ejecución del programa con este grupo de datos, para lo cual tenemos que digitar.

FORTPH

Esto significa que vamos a usar el lenguaje FORTRAN IV. Presione la tecla ENTER.

7. Aparece en el display lo siguiente:

1. COMPILE UN PROGRAMA FORTRAN
2. EJECUTE UN PROGRAMA FORTRAN
3. CREA O MODIFICA UN PROGRAMA FORTRAN
4. LISTA UN PROGRAMA FORTRAN

DIGITE LA OPCION DESEADA

Para ejecutar un programa fortran digitar la opción 2. Presione la tecla ENTER.

8. Aparece en el display el siguiente cuadro, el cual tiene que ser completado.

PROGRAMA A EJECUTAR


ESTAB

NOMBRE DE LA LIBRERIA E75159
PROCEDIMIENTO XXXXXX

El procedimiento es el nombre con el cual se define a los datos con los cuales se desea ejecutar el programa ESTAB. Presione la tecla - ENTER.

EJEMPLO

Como ejemplo de la forma de preparar los datos y entrar al programa para analizar la estabilidad transiente de un sistema de potencia, tomaremos el siguiente sistema.



BARRA	VOLTAJES ASUMIDOS	POT. GENERADA	CARGAS
1	1.06 + j0.0	0.0 + j0.0	0.0 + j0.0
2	1.0 + j0.0	0.4 + j0.3	0.2 + j0.1
3	1.0 + j0.0	0.0 + j0.0	0.45+ j0.15
4	1.0 + j0.0	0.0 + j0.0	0.4 + j0.05
5	1.0 + j0.0	0.0 + j0.0	0.6 + j0.1

f

LINEA	IMPEDANCIA	CARGA DE LA LINEA
1	0.02 + j0.06	0.0 + j0.06
2	0.08 + j0.24	0.0 + j0.05
3	0.06 + j0.18	0.0 + j0.04
4	0.06 + j0.18	0.0 + j0.04
5	0.04 + j0.12	0.0 + j0.03
6	0.01 + j0.03	0.0 + j0.02
7	0.08 + j0.24	0.0 + j0.05

GENERADOR EN BARRA	CONSTANTE DE INERCIA	REACTANCIA TRAN. DE EJE DIRECTO	ADMITANCIA EQUIVALENTE
1	50.0	0.25	0.0-j4.0
2	1.0	1.50	0.0-j0.6667

$$\text{MVA}_{\text{base}} = 100 \text{ MVA}$$

Se determinará el efecto en la estabilidad transiente para una falla trifásica en la barra 2 con una duración de 0.1 seg., luego de lo cual el sistema se repone.

Entrada de Datos.

SEU YBUS , P,,, E75159

// LOAD ESTAB

// RUN

5, 7, 2, 0, 1, 2, 0.1, 0.9, 100, 1.5, 0.00001, 0.02, 100

1

1, 1, 2, 1, 0, 0.0, 0.06, 0.02, 0.06

2, 1, 3, 1.0, 0.0, 0.05, 0.08, 0.24

3, 2, 3, 1.0, 0.0, 0.04, 0.06, 0.18

4, 2, 4, 1.0, 0.0, 0.04, 0.06, 0.18

5, 2, 5, 1.0, 0.0, 0.03, 0.04, 0.12

6, 3, 4, 1.0, 0.0, 0.02, 0.01, 0.03

7, 4, 5, 1.0, 0.0, 0.05, 0.08, 0.24

1.06, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0

0.0, 0.0, 0.2, 0.1, 0.45, 0.15, 0.4, 0.6, 0.1

0.0, 0.0, 0.4, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0

50.0, 1.0

0.0, -4.0

0.0, -0.6667

Para ejecutar el programa seleccionar la opción 2 y digitar los siguientes datos.

PROGRAMA A EJECUTAR	ESTAB
LIBRERIA	E75159
PROCEDIMIENTO	YBUS

{

APENDICE B
LISTADO DEL PROGRAMA ESTAB .-

174

E75159 MEMBER

DATE 81/12/16

TIME 08.04

TYPE	NAME	DISK ADDR	TOTAL	NUM	TEXT/RECORD	ATTRIBUTES	LINK
S	ESTAB	2406507436454	607007C	96760		00000000	
??	IBM SYSTEM/34 FORTRAN IV RELEASE 07				81/10/16 22:17		
??	001 TOTAL ERRORS FOR THIS COMPIILATION						
??	4 WAS THE HIGHEST SEVERITY						
??	??58990 DECIMAL IS THE MAIN STORAGE SIZE OF THE LOAD MEMBER						
//	READ DEVICE=SYSIN						
*PROCESS	LINK(R,LIB(E75159)),SUBLIB(E75159),MAP						
C	PROGRAMA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE LA ESTABILIDAD						
C	TRANSIENTE DE UN SISTEMA DE POTENCIA						
PROGRAM	ESTAB						
INTEGER	SLACK,S,SHORT,BI,BF,G,REL						
REAL	KPWR,KPARI,KLPR,KLPI,LOADR,LOADI,ITRNSR,ITRNSI,IITRSR,						
I	ITRNSI,LONG						
COMMON	YR(26,25),YI(26,25),FR(19),FI(19),YLDR(26,25),YLDI(26,25)						
COMMON	YCR(18,18),YC1(18,18),LOADR(18),LOADI(18),EXIPR(18)						
COMMON	EXIPW(18),ETRNSR(8),ETRNSI(8),PMECAN(8),H(8)						
COMMON	UMEGA(8),DELTA(8),DTOMEGA(8),DTOMEG(8),TDELTA(8)						
COMMON	EECA(8),LINEA(18),BI(18),LF(18),LONG(18),YSHTR(18)						
COMMON	YSHTI(18),ZSERR(18),ZSERI(18),DELTAG(8,101)						
COMMON	SLACK,EPS,N,MAX,R						
COMMON	SLCT,NT,NT,LT,ELT,DELTAT,N,ALFA						
COMMON	ITRNSR(18),ITRNSI(18),KPWR(18),KPARI(18)						
COMMON	PPARR(18),PPARI(18),ZTRNSR(18,36),ZTRNSI(18,36)						
COMMON	PWNR(26,18),PWRI(26,18),BDELTA(8)						
COMMON	YOR(18),YDI(18),LF,TAP(10),NT,MVAR						
COMMON	UMGAG(8,101)						
DIMENSION	LINE(101),LL(11),JL(8)						
WRITE	(3,210)						
210	FORMAT(25X,-----)						
1-----*/)							
WRITE	(3,22)						
22	FORMAT(25X,'CALCULOS DE ESTABILIDAD TRANS',						
1 I E N T E */)							
WRITE	(3,210)						
WRITE	(3,23)						
WRITE	(3,243)						
243	FORMAT(10X,'DATOS DEL SISTEMA'/10X,-----)						
1-----*//*)							
C	LEA NUMERO DE BARRAS, NUMERO DE LINEAS, NUMERO DE GENERADORES,						
C	NUMERO DE TRANSFORMADORES, BARRA DE OSCILACION, BARRA DE FALLA,						
C	TIEMPO DE DESPEJE DE LA FALLA, TIEMPO MAXIMO DEL ANALISIS,						
C	MAXIMO NUMERO DE ITERACIONES, FACTOR DE ACCELERACION, ERROR,						
C	INTERVALO DE TIEMPO, MVA BASE DEL SISTEMA						
READ	(4,*),NL,M,NT,SLACK,SHORT,TDES,TMAX,MAX,ALFA,EPS,DELTAT,MVAR						
WRITE	(3,20)N,NE,M,NT,SLACK,SHORT,TDES,TMAX,MAX,ALFA,EPS,DELTAT,						
1MVAR							
20	FORMAT(10X,'NUMERO DE BARRAS',15X,14//10X,'NUMERO DE LINEAS',						
110X,13//10X,'NUMERO DE GENERADORES',11X,13//10X,'NUMERO DE TRANS',							
7 FORMADORES',6X,12//10X,'BARRA DE OSCILACION',13X,13//10X,							

3' BARRA DE FALLA', 1BX, 13//10X, 'TIEMPO DE DESPEJE', 1BX, F5.3, 1X, 'SEG'
 4//10X, 'TIEMPO MAXIMO', 1BX, F7.3, 1X, 'SEG'//10X, 'MAXIMO NUM. DE ITER.
 5', 11X, 14//10X, 'FACTOR DE ACCELERACION', 9X, F5.3//10X, 'ERROR', 22X,
 6F8.0//10X, 'DELTAT', 24X, F5.3, 1X, 'SEG'//10X, 'NVA BASE', 24X, 13)

C LEA VALOR DE KLE
 C SI KLE=1, INDICA QUE EL SISTEMA TIENE UNA FALLA TRIFASICA
 C EN UNA BARRA, DESPUES DE UN TIEMPO OPERAN LOS INTERRUPTORES
 C REPOVIENDO EL SISTEMA
 C SI KLE=2, INDICA QUE EL SISTEMA TIENE UNA FALLA TRIFASICA EN
 C UNA BARRA, OPERAN LOS INTERRUPTORES SACANDO UNA LINEA
 C SI KLE=3, UN GENERADOR DEL SISTEMA SE DISPARA, MANTENIENDOSE EN
 C ESE ESTADO DURANTE UN PERIODO DE T SEGUNDOS, LUEGO DE LO CUAL,
 C SE RECONECTA AL SISTEMA
 WRITE(3,23)
 WRITE(3,213)
 213 FORMAT(10X, 'DESCRIPCION DEL TIPO DE FALLA')//
 READ(4,*1)KLE
 GO TO(85,86,230),KLE
 85 WRITE(3,87)SHORT,TDES
 87 FORMAT(10X, 'EL SISTEMA TIENE UNA FALLA TRIFASICA EN LA BARRA',
 113//10X, 'REPOVIENDO AL TIEMPO', F8.3, 1X, 'SEGUNDOS')//
 GO TO 93
 C LEA LINEA DESPEJADA CON OPERACION DE INTERRUPTORES
 85 READ(4,*1)LF
 WRITE(3,98)SHORT,TDES,LF
 98 FORMAT(10X, 'EL SISTEMA TIENE UNA FALLA TRIFASICA EN LA BARRA',
 113//10X, 'OPERANDO LOS INTERRUPTORES AL TIEMPO DE', F8.3,
 21X, 'SEGUNDOS')//10X Y CAUSANDO LA SALIDA DE LA LINEA', 15//
 GO TO 93
 230 BFL=SHORT
 WRITE(3,231)BFL,TDES
 231 FORMAT(10X, 'EL GENERADOR DE LA BARRA', 13, 1X, 'SE DISPARA Y PERMANEC'
 1'E DESCONECTADO')//10X, 'DE LA RED POR UN PERIODO DE', F5.2, 1X,
 2'SEGUNDOS, LUEGO DE LO CUAL ES'//10X, 'RECONECTADO A LA RED')//
 93 WRITE(3,23)
 23 FORMAT//
 K=NT+1
 IF(NT.EQ.0) GO TO 221
 DO 222 I=1,NT
 C LEA NUMERO LINEA CONSTITUIDA POR UN TRANSFORMADOR, BARRA INICIAL,
 C BARRA FINAL, IMPEDANCIA DEL TRANSFORMADOR, TAP DEL TRANSFORMADOR
 222 READ(4,*1)LNEA(1),B1(1),C1(1),ZSERP(1),ZSERI(1),TAP(1)
 221 DO 2 I=K,NL
 C LEA NUMERO DE LINEA, BARRA INICIAL, BARRA FINAL,
 C LONGITUD, ADMITANCIA PARALELO, IMPEDANCIA SERIE
 2 READ(4,*1)LNEA(1),B1(1),PF(1),LONG(1),YSHTR(1),YSHTI(1),
 1ZSERI(1),ZSERP(1)
 C *****
 CALL YBUS
 C *****
 WRITE(3,23)
 WRITE(3,28)
 28 FORMAT(18X, 'VOLTAJES ASUMIDOS')
 C LEA VOLTAJES ASUMIDOS EN BARRAS
 READ(4,*)(ER(1),E1(1),I=1,N)

```

      WRITE(3,27)(I,ER(I),EI(I),I=1,N)
27   FORMAT(10X,IV(*,12,*) =*,5X,F9.4,5X,F9.4,*J*)
      WRITE(3,28)
      WRITE(3,29)
31   FORMAT(14X,'DEMANDA DE LAS CARGAS EN LAS BARRAS'//10X,
      1*BARRA!,3X,*PUT,REAL!,3X,*POT,REALACTIVA!)
C     LEA CARGAS EN BARRAS
      READ(4,*)(LOADP(I),LOADI(I),I=1,N)
      WRITE(3,152)(I,LOADR(I),LOADI(I),I=1,N)
152  FORMAT(12X,12,4X,F9.4,5X,F9.4,*J*)
      WRITE(3,23)
      WRITE(3,32)
32   FORMAT(14X,'POTENCIA GENERADA EXISTENTE'//10X,
      1*BARRA!,3X,*PUT,REAL!,3X,*POT,REALACTIVA!)
C     LEA POTENCIAS DE GENERACION EN BARRAS
      READ(4,*)(EXPWR(I),EXPWI(I),I=1,N)
      WRITE(3,153)(I,EXPWR(I),EXPWI(I),I=1,N)
153  FORMAT(12X,12,4X,F9.4,5X,F9.4,*J*)
      WRITE(3,23)
      WRITE(3,34)
C     CALCULE LOS VALORES DE POTENCIA NETA EN BARRAS
34   FORMAT(15X,'POTENCIA NETA EN BARRAS'//10X,
      1*BARRA!,3X,*PUT,REAL!,3X,*POT,REALACTIVA!)
      DO 35 I=1,N
      KPWRR(I)=EXPWR(I)-LOADR(I)
35   KPWRI(I)=EXPWI(I)-LOADI(I)
      WRITE(3,154)(I,KPWRR(I),KPWRI(I),I=1,N)
154  FORMAT(12X,12,4X,F9.4,5X,F9.4,*J*)
      WRITE(3,23)
      WRITE(3,155)
155  FORMAT(10X,'CONSTANTES DE INERCIA DE LOS GENERADORES'//)
      NN=N+1
      NM=N+M
      C     LEA CONSTANTES DE INERCIA DE LOS GENERADORES
      READ(4,*)(H(I),I=1,M)
      WRITE(3,156)(I,H(I),I=1,M)
156  FORMAT(10X,TH(*,12,*) =*,3X,F9.4)
      WRITE(3,23)
      WRITE(3,211)
211  FORMAT(10X,'*****'//)
      WRITE(3,35)
35   FORMAT(10X,'FLUJO DE CARGA ANTES DEL DISTURBIO'//)
      WRITE(3,211)
      C     ****
      CALL LOFLUX
      C     ****
      WRITE(3,23)
      C     NUEVOS DATOS DE REACTANCIA DE CORTO CIRCUITO DE GENERADORES
      WRITE(3,41)
      41   FORMAT(10X,'MODIFICACION DE RED INCLUSION DE REACTANCIAS DE CORTO
      CIRCUITO DE GENERADORES'//)
      WRITE(3,23)
      WRITE(3,42)
      42   FORMAT(10X,'ADMITANCIA TRANSIENTE DE GENERADORES Y'//)
      DO 241 I=1,N
      241
      251
      261
      271
      281
      291
      301
      311
      321
      331
      341
      351
      361
      371
      381
      391
      401
      411
      421
      431
      441
      451
      461
      471
      481
      491
      501
      511
      521
      531
      541
      551
      561
      571
      581
      591
      601
      611
      621
      631
      641
      651
      661
      671
      681
      691
      701
      711
      721
      731
      741
      751
      761
      771
      781
      791
      801
      811
      821
      831
      841
      851
      861
      871
      881
      891
      901
      911
      921
      931
      941
      951
      961
      971
      981
      991
      1001
      1011
      1021
      1031
      1041
      1051
      1061
      1071
      1081
      1091
      1101
      1111
      1121
      1131
      1141
      1151
      1161
      1171
      1181
      1191
      1201
      1211
      1221
      1231
      1241
      1251
      1261
      1271
      1281
      1291
      1301
      1311
      1321
      1331
      1341
      1351
      1361
      1371
      1381
      1391
      1401
      1411
      1421
      1431
      1441
      1451
      1461
      1471
      1481
      1491
      1501
      1511
      1521
      1531
      1541
      1551
      1561
      1571
      1581
      1591
      1601
      1611
      1621
      1631
      1641
      1651
      1661
      1671
      1681
      1691
      1701
      1711
      1721
      1731
      1741
      1751
      1761
      1771
      1781
      1791
      1801
      1811
      1821
      1831
      1841
      1851
      1861
      1871
      1881
      1891
      1901
      1911
      1921
      1931
      1941
      1951
      1961
      1971
      1981
      1991
      2001
      2011
      2021
      2031
      2041
      2051
      2061
      2071
      2081
      2091
      2101
      2111
      2121
      2131
      2141
      2151
      2161
      2171
      2181
      2191
      2201
      2211
      2221
      2231
      2241
      2251
      2261
      2271
      2281
      2291
      2301
      2311
      2321
      2331
      2341
      2351
      2361
      2371
      2381
      2391
      2401
      2411
      2421
      2431
      2441
      2451
      2461
      2471
      2481
      2491
      2501
      2511
      2521
      2531
      2541
      2551
      2561
      2571
      2581
      2591
      2601
      2611
      2621
      2631
      2641
      2651
      2661
      2671
      2681
      2691
      2701
      2711
      2721
      2731
      2741
      2751
      2761
      2771
      2781
      2791
      2801
      2811
      2821
      2831
      2841
      2851
      2861
      2871
      2881
      2891
      2901
      2911
      2921
      2931
      2941
      2951
      2961
      2971
      2981
      2991
      3001
      3011
      3021
      3031
      3041
      3051
      3061
      3071
      3081
      3091
      3101
      3111
      3121
      3131
      3141
      3151
      3161
      3171
      3181
      3191
      3201
      3211
      3221
      3231
      3241
      3251
      3261
      3271
      3281
      3291
      3301
      3311
      3321
      3331
      3341
      3351
      3361
      3371
      3381
      3391
      3401
      3411
      3421
      3431
      3441
      3451
      3461
      3471
      3481
      3491
      3501
      3511
      3521
      3531
      3541
      3551
      3561
      3571
      3581
      3591
      3601
      3611
      3621
      3631
      3641
      3651
      3661
      3671
      3681
      3691
      3701
      3711
      3721
      3731
      3741
      3751
      3761
      3771
      3781
      3791
      3801
      3811
      3821
      3831
      3841
      3851
      3861
      3871
      3881
      3891
      3901
      3911
      3921
      3931
      3941
      3951
      3961
      3971
      3981
      3991
      4001
      4011
      4021
      4031
      4041
      4051
      4061
      4071
      4081
      4091
      4101
      4111
      4121
      4131
      4141
      4151
      4161
      4171
      4181
      4191
      4201
      4211
      4221
      4231
      4241
      4251
      4261
      4271
      4281
      4291
      4301
      4311
      4321
      4331
      4341
      4351
      4361
      4371
      4381
      4391
      4401
      4411
      4421
      4431
      4441
      4451
      4461
      4471
      4481
      4491
      4501
      4511
      4521
      4531
      4541
      4551
      4561
      4571
      4581
      4591
      4601
      4611
      4621
      4631
      4641
      4651
      4661
      4671
      4681
      4691
      4701
      4711
      4721
      4731
      4741
      4751
      4761
      4771
      4781
      4791
      4801
      4811
      4821
      4831
      4841
      4851
      4861
      4871
      4881
      4891
      4901
      4911
      4921
      4931
      4941
      4951
      4961
      4971
      4981
      4991
      5001
      5011
      5021
      5031
      5041
      5051
      5061
      5071
      5081
      5091
      5101
      5111
      5121
      5131
      5141
      5151
      5161
      5171
      5181
      5191
      5201
      5211
      5221
      5231
      5241
      5251
      5261
      5271
      5281
      5291
      5301
      5311
      5321
      5331
      5341
      5351
      5361
      5371
      5381
      5391
      5401
      5411
      5421
      5431
      5441
      5451
      5461
      5471
      5481
      5491
      5501
      5511
      5521
      5531
      5541
      5551
      5561
      5571
      5581
      5591
      5601
      5611
      5621
      5631
      5641
      5651
      5661
      5671
      5681
      5691
      5701
      5711
      5721
      5731
      5741
      5751
      5761
      5771
      5781
      5791
      5801
      5811
      5821
      5831
      5841
      5851
      5861
      5871
      5881
      5891
      5901
      5911
      5921
      5931
      5941
      5951
      5961
      5971
      5981
      5991
      6001
      6011
      6021
      6031
      6041
      6051
      6061
      6071
      6081
      6091
      6101
      6111
      6121
      6131
      6141
      6151
      6161
      6171
      6181
      6191
      6201
      6211
      6221
      6231
      6241
      6251
      6261
      6271
      6281
      6291
      6301
      6311
      6321
      6331
      6341
      6351
      6361
      6371
      6381
      6391
      6401
      6411
      6421
      6431
      6441
      6451
      6461
      6471
      6481
      6491
      6501
      6511
      6521
      6531
      6541
      6551
      6561
      6571
      6581
      6591
      6601
      6611
      6621
      6631
      6641
      6651
      6661
      6671
      6681
      6691
      6701
      6711
      6721
      6731
      6741
      6751
      6761
      6771
      6781
      6791
      6801
      6811
      6821
      6831
      6841
      6851
      6861
      6871
      6881
      6891
      6901
      6911
      6921
      6931
      6941
      6951
      6961
      6971
      6981
      6991
      7001
      7011
      7021
      7031
      7041
      7051
      7061
      7071
      7081
      7091
      7101
      7111
      7121
      7131
      7141
      7151
      7161
      7171
      7181
      7191
      7201
      7211
      7221
      7231
      7241
      7251
      7261
      7271
      7281
      7291
      7301
      7311
      7321
      7331
      7341
      7351
      7361
      7371
      7381
      7391
      7401
      7411
      7421
      7431
      7441
      7451
      7461
      7471
      7481
      7491
      7501
      7511
      7521
      7531
      7541
      7551
      7561
      7571
      7581
      7591
      7601
      7611
      7621
      7631
      7641
      7651
      7661
      7671
      7681
      7691
      7701
      7711
      7721
      7731
      7741
      7751
      7761
      7771
      7781
      7791
      7801
      7811
      7821
      7831
      7841
      7851
      7861
      7871
      7881
      7891
      7901
      7911
      7921
      7931
      7941
      7951
      7961
      7971
      7981
      7991
      8001
      8011
      8021
      8031
      8041
      8051
      8061
      8071
      8081
      8091
      8010
      8011
      8012
      8013
      8014
      8015
      8016
      8017
      8018
      8019
      8020
      8021
      8022
      8023
      8024
      8025
      8026
      8027
      8028
      8029
      8030
      8031
      8032
      8033
      8034
      8035
      8036
      8037
      8038
      8039
      8040
      8041
      8042
      8043
      8044
      8045
      8046
      8047
      8048
      8049
      8050
      8051
      8052
      8053
      8054
      8055
      8056
      8057
      8058
      8059
      8060
      8061
      8062
      8063
      8064
      8065
      8066
      8067
      8068
      8069
      8070
      8071
      8072
      8073
      8074
      8075
      8076
      8077
      8078
      8079
      8080
      8081
      8082
      8083
      8084
      8085
      8086
      8087
      8088
      8089
      8090
      8091
      8092
      8093
      8094
      8095
      8096
      8097
      8098
      8099
      80100
      80101
      80102
      80103
      80104
      80105
      80106
      80107
      80108
      80109
      80110
      80111
      80112
      80113
      80114
      80115
      80116
      80117
      80118
      80119
      80120
      80121
      80122
      80123
      80124
      80125
      80126
      80127
      80128
      80129
      80130
      80131
      80132
      80133
      80134
      80135
      80136
      80137
      80138
      80139
      80140
      80141
      80142
      80143
      80144
      80145
      80146
      80147
      80148
      80149
      80150
      80151
      80152
      80153
      80154
      80155
      80156
      80157
      80158
      80159
      80160
      80161
      80162
      80163
      80164
      80165
      80166
      80167
      80168
      80169
      80170
      80171
      80172
      80173
      80174
      80175
      80176
      80177
      80178
      80179
      80180
      80181
      80182
      80183
      80184
      80185
      80186
      80187
      80188
      80189
      80190
      80191
      80192
      80193
      80194
      80195
      80196
      80197
      80198
      80199
      80200
      80201
      80202
      80203
      80204
      80205
      80206
      80207
      80208
      80209
      80210
      80211
      80212
      80213
      80214
      80215
      80216
      80217
      80218
      80219
      80220
      80221
      80222
      80223
      80224
      80225
      80226
      80227
      80228
      80229
      80230
      80231
      80232
      80233
      80234
      80235
      80236
      80237
      80238
      80239
      80240
      80241
      80242
      80243
      80244
      80245
      80246
      80247
      80248
      80249
      80250
      80251
      80252
      80253
      80254
      80255
      80256
      80257
      80258
      80259
      80260
      80261
      80262
      80263
      80264
      80265
      80266
      80267
      80268
      80269
      80270
      80271
      80272
      80273
      80274
      80275
      80276
      80277
      80278
      80279
      80280
      80281
      80282
      80283
      80284
      80285
      80286
      80287
      80288
      80289
      80290
      80291
      80292
      80293
      80294
      80295
      80296
      80297
      80298
      80299
      80300
      80301
      80302
      80303
      80304
      80305
      80306
      80307
      80308
      80309
      80310
      80311
      80312
      80313
      80314
      80315
      80316
      80317
      80318
      80319
      80320
      80321
      80322
      80323
      80324
      80325
      80326
      80327
      80328
      80329
      80330
      80331
      80332
      80333
      80334
      80335
      80336
      80337
      80338
      80339
      80340
      80341
      80342
      80343
      80344
      80345
      80346
      80347
      80348
      80349
      80350
      80351
      80352
      80353
      80354
      80355
      80356
      80357
      80358
      80359
      80360
      80361
      80362
      80363
      80364
      80365
      80366
      80367
      80368
      80369
      80370
      80371
      80372
      80373
      80374
      80375
      80376
      80377
      80378
      80379
      80380
      80381
      80382
      80383
      80384
      80385
      80386
      80387
      80388
      80389
      80390
      80391
      80392
      80393
      80394
      80395
      80396
      80397
      80398
      80399
      80400
      80401
      80402
      80403
      80404
      80405
      80406
      80407
      80408
      80409
      80410
      80411
      80412
      80413
      80414
      80415
      80416
      80417
      80418
      80419
      80420
      80421
      80422
      80423
      80424
      80425
      80426
      80427
      80428
      80429
      80430
      80431
      80432
      80433
      80434
      80435
      80436
      80437
      80438
      80439
      80440
      80441
      80442
      80443
      80444
      80445
      80446
      80447
      80448
      80449
      80450
      80451
      80452
      80453
      80454
      80455
      80456
      80457
      80458
      80459
      80460
      80461
      80462
      80463
      80464
      80465
      80466
      80467
      80468
      80469
      80470
      80471
      80472
      80473
      80474
      80475
      80476
      80477
      80478
      80479
      80480
      80481
      80482
      80483
      80484
      80485
      80486
      80487
      80488
      80489
      80490
      80491
      80492
      80493
      80494
      80495
      80496
      80497
      80498
      80499
      80500
      80501
      80502
      80503
      80504
      80505
      80506
      80507
      80508
      80509
      80510
      80511
      80512
      80513
      80514
      80515
      80516
      80517
      80518
      80519
      80520
      80521
      80522
      80523
      80524
      80525
      80526
      80527
      80528
      80529
      80530
      80531
      80532
      80533
      80534
      80535
      80536
      80537
      80538
      80539
      80540
      80541
      80542
      80543
      80544
      80545
      80546
      80547
      80548
      80549
      80550
      80551
      80552
      80553
      80554
      80555
      80556
      80557
      80558
      80559
      80560
      80561
      80562
      80563
      80564
      80565
      80566
      80567
      80568
      80569
      80570
      80571
      80572
      80573
      80574
      80575
      80576
      80577
      80578
      80579
      80580
      80581
      80582
      80583
      80584
      80585
      80586
      80587
      80588
      80589
      80590
      80591
      80592
      80593
      80594
      80595
      80596
      80597
      80598
      80599
      80600
      80601
      80602
      80603
      80604
      80605
      80606
      80607
      80608
      80609
      80610
      80611
      80612
      80613
      80614
      80615
      80616
      80617
      80618
      80619
      80620
      80621
      80622
      80623
      80624
      80625
      80626
      80627
      80628
      80629
      80630
      80631
      80632
      80633
      80634
      80635
      80636
      80637
      80638
      80639
      80640
      80641
      80642
      80643
      80644
      80645
      80646
      80647
      80648
      80649
      80650
      80651
      80652
      80653
      80654
      80655
      80656
      80657
      80658
      80659
      80660
      80661
      80662
      80663
      80664
      80665
      80666
      80667
      80668
      80669
      80670
      80671
      80672
      80673
      80674
      80675
      80676
      80677
      80678
      80679
      80680
      80681
      80682
      80683
      80684
      80685
      80686
      80687
      80688
      80689
      80690
      80691
      80692
      80693
      80694
      80695
      80696
      80697
      80698
      80699
      80700
      80701
      80702
      80703
      80704
      80705
      80706
      8070
```

```

DO 241 JENN,NM
YR(I,J)=0.0
241 YI(I,J)=0.0
K=NN
DO 157 I=1,M
READ(4,*),YR(I,K),YI(I,K)
WRITE(3,49) I,K,YR(I,K),YI(I,K)
K=K+1
157 CONTINUE
49 FORMAT(10X,*Y (I,I2,I,I2,I) =E,5X,F9.4,E5X,F9.4,EJ*)
DO 69 I=1,N
DENYO=ER(I)**2+EI(I)**2
YR(I)=LOADR(I)/DENYO
YI(I)=LOADI(I)/DENYO
C CALCULO NUEVOS PARAMETROS DE LINEA YLPO
C ****
C CALL LINEPA
C ****
WRITE(3,23)
WRITE(3,61)
61 FORMAT(10X,*CORRIENTES Y VOLTAJES TRANSIENTES EN LOS GENERADORES
1A T=0%)
WRITE(3,62)
62 FORMAT(10X,*GUNI,6X,*CORRIENTE TRANSIENTE,6X,
1*VOLTAJE TRANSIENTE%)
DO 64 I=1,M
K=I+N
EXIPWR(I)=PPWRR(I)*MVAR*LOADR(I)
EXIPWI(I)=PPWRI(I)/MVAR*LOADI(I)
DENIT=ER(I)**2+EI(I)**2
ITRNSR(I)=(EXIPWR(I)*ER(I)+EXIPWI(I)*EI(I))/DENIT
ITRNSI(I)=(EXIPWR(I)*EI(I)-EXIPWI(I)*ER(I))/DENIT
DENZT=YR(I,K)**2+YI(I,K)**2
ZTRNSR(I,I)=YR(I,K)/DENZT
ZTRNSI(I,I)=YI(I,K)/DENZT
ETRNSR(I)=ER(I)*ZTRNSR(I,I)+ITRNSR(I)-ZTRNSI(I,I)*ITRNSI(I)
ETRNSI(I)=EI(I)*ZTRNSR(I,I)+ITRNSI(I)+ZTRNSI(I,I)*ITRNSR(I)
WRITE(3,159) I,ITRNSR(I),ITRNSI(I),ETRNSR(I),ETRNSI(I)
158 FORMAT(10X,12.8X,F9.5,F9.5,EJ*,6X,F9.5,F9.5,EJ*)
64 CONTINUE
WRITE(3,23)
WRITE(3,60)
60 FORMAT(15X,*ANGULOS INTERNOS DE LOS GENERADORES//17X,*MAGNITUD DE
1 VOLTAJES%,17X,*DELTA%)
DO 68 K=1,M
EEEA(K)=SQRT(ETRNSR(K)**2+ETRNSI(K)**2)
DELTA(K)=ATAN(ETRNSI(K)/ETRNSR(K))
WRITE(3,67) K,EEEA(K),DELTA(K)
67 FORMAT(10X,12.7X,F9.5,23X,F9.5)
68 CONTINUE
WRITE(3,23)
C ****
C CONDICIONES DE FALLA: FALLA TRIFASICA A TIERRA
C ****

```

C *****
F=60.0
PI=3.141592
DO 100 K=1,N
OMEGA(K)=2.0*PI*F
100 CONTINUE
T=0.0
G=1

C
C JJ=0,1,2 CONTADOR DE ITERACIONES PARA LAS ECUACIONES DE OSCILACION
C
C GO TO(232,232,233),KLE
233 I=BFL+N
YIIR=YR(BFL,I)
YIII=YI(BFL,I)
YR(BFL,I)=0.0
YI(BFL,I)=0.0
C CALCULE LOS PARAMETROS YLPO, UNA VEZ DESCONECTADO
C EL GENERADOR DE FALLA
CALL LINEPA
SHORT=MM+1
232 ZZ=TDES+DELTAT
GO TO 92
77 IF(T.LT.TDES)GO TO 92
TE(T.GT.ZZ)GO TO 234
GO TO(234,235,236),KLE
C FURNE MATRIZ ADMITANCIA DE BARRA, DESPUES DE DESPEJADA
C LA LINEA DE FALLA
235 L=B1(LF)
MM=B2(LF)
YR(L,L)=YR(L,L)-ZSERR(LF)-YCR(L,MM)
YI(L,L)=YI(L,L)-ZSFRI(LF)-YCI(L,MM)
YR(MM,MM)=YR(MM,MM)-ZSERP(LF)-YCR(MM,L)
YI(MM,MM)=YI(MM,MM)-ZSFRI(LF)-YCI(MM,L)
YR(L,MM)=YR(L,MM)+ZSERR(LF)
YI(L,MM)=YI(L,MM)+ZSFRI(LF)
YR(MM,L)=YR(MM,L)+ZSERP(LF)
YI(MM,L)=YI(MM,L)+ZSFRI(LF)
WRITE(3,20)
90 FORMAT(/>10X,MATRIZ ADMITANCIA DE BARRA DESPUES DE DESPEJADA LA L
1INEA DE FALLA/>)
DO 91 I=1,N
DO 91 J=1,N
91 WRITE(3,240)I,J,YR(I,J),YI(I,J)
240 FORMAT(10X,'Y (',I2,',',I2,',') =',10X,F9.4,2X,F9.4,'J')
C CALCULE LOS PARAMETROS YLPO, DESPUES DE DESPEJADA
C LA LINEA DE FALLA
CALL LINEPA
GO TO 234
236 I=BFL+N
YR(BFL,I)=YIIR
YI(BFL,I)=YIII
C CALCULE LOS PARAMETROS YLPO, UNA VEZ RECONECTADO EL

C GENERADOR FALLADO
 CALL LIERA

234 SHORTEN
 92 JJ=0

CC WRITE(3,701)
 CC FORMAT(10//5X, '*****' // 5.3X, 'T=' , F5.3 // 5.5X, '*****')
 CC WRITE(3,23)
 C *****
 160 CALL VTRANS
 C *****
 CC WRITE(3,23)
 C *****
 CALL TRANS
 C *****
 C *****
 CALL POWERS
 C *****
 IF(JJ.NE.0) GO TO 555
 C
 C AJUSTE DE VALORES INICIALES PARA LAS ECUACIONES DIFERENCIALES
 C
 C

DO 101 K=1,M
 TDELTA(K)=DELTA(K)
 TOMEGA(K)=OMEGA(K)

101 CONTINUE
 C *****
 CALL DFRTL1
 C *****
 C
 JJ=1
 GO TO 160

555 IF(JJ.NE.1) GO TO 777
 C
 C
 C *****
 CALL DFRTL2
 C *****
 C
 C
 JJ=2
 GO TO 160

777 T=T+DELTAT
 G=G+1
 IF(1.LT.TMAX)GO TO 77
 NE=TMAX/DELTAT+1.5
 C ESCRIBA ANGULOS DE VOLTAJE TRAS LA REACTANCIA TRANSIENTE
 WRITE(3,212)
 212 FORMAT('11.9X, '-----')
 WRITE(3,75)
 78 FORMAT(10X, 'ANGULOS DELTA EN GRADOS')
 WRITE(3,220)

```

220 FORMAT(10X,'-----')/
      WRITE(3,201)(1,I=1,M)
201 FORMAT(7X,'TIEMPO',5X,'DELTA',9(13,5X,'DELTA'))
      T=0.0
      DO 79 J=1,NF
      WRITE(3,80)T,(DELTAG(I,J),I=1,M)
80   FORMAT(11F13.3)
      T=T+DELTAT
79   CONTINUE
C   GRAFIQUE ANGULOS DELTA DE LOS VOLTAJES TRAS LA REACTANCIA
C   TRANSIENTE DE GENERADORES
      WRITE(3,214)
214 FORMAT('1','-----')/
      1-----'/
      WRITE(3,215)TDES
215 FORMAT(15X,'GRAFICO DE ANGULO INTERNO DE LOS GENERADORES CON RESPE-
      TICO A TIEMPO, AL TIEMPO, PARA UNA FALLA DE ',F5.3,1X,'SEGUNDOS DE DURAC-
      CIÓN')/
      WRITE(3,216)
216 FORMAT('1','-----')/
      1-----'/
C   *****
      CALL GRAFI(M,NF,999)
C   *****
C   ESCRIBA VALORES DE LA RELACION ENTRE LA VELOCIDAD ACTUAL Y
C   LA VELOCIDAD NOMINAL
      WRITE(3,218)
218 FORMAT('1',9X,'-----')/
      WRITE(3,202)
202 FORMAT(10X,'RELACION DE VELOCIDAD ACTUAL A VELOCIDAD NOMINAL')/
      WRITE(3,219)
219 FORMAT(9X,'-----')/
      WRITE(3,203)(1,I=1,M)
203 FORMAT(7X,'TIEMPO',5X,'OMEGA',9(13,5X,'OMEGA'))
      DO 205 J=1,NF
      DU 205 I=1,M
      205 DELTAG(I,J)=OMEGAG(I,J)
      T=0.0
      DU 206 J=1,NF
      WRITE(3,80)T,(DELTAG(I,J),I=1,M)
      T=T+DELTAT
206 CONTINUE
C   GRAFIQUE RELACION ENTRE LA VELOCIDAD ACTUAL Y LA VELOCIDAD
C   NOMINAL
      WRITE(3,214)
      WRITE(3,217)TDES
217 FORMAT(15X,'GRAFICO DE RELACION DE VELOCIDAD ACTUAL A VELOCIDAD NO-
      MINAL DE LOS GENERADORES')/15X,'CON RESPECTO AL TIEMPO PARA UNA FA-
      LLADA DE ',F5.3,1X,'SEGUNDOS DE DURACION')/
      WRITE(3,216)
C   *****
      CALL GRAFI(M,NF,999)
C   *****
      STOP
      END

```

? VARIABLE ALLOCATION MAP

? NAME	AT	HEX1	DEC1	HEX2	DEC2	NAME	AT	HEX1	DEC1	HEX2	DEC2
? YR	RC	0000	00000	0A8F	02703	YI	RC	0A90	02704	151F	05407
? LER	RC	1920	05408	1569	05403	EI	RC	156C	05484	1587	05559
? YLPDR	RCU1508	05560	2047	08263		YLPUT	RCU2048	08264	2407	10967	
? YCR	RCU2A0B	10063	2FEZ	12263		YCI	RCU2FE8	12264	34E7	13559	
? LOADR	RC	34FB	13560	353F	13631	LOADI	RC	3540	13632	3587	13703
? EX1PAR	RC	3533	13704	35CF	13775	EX1PWI	RC	3500	13776	3617	13947
? ETRNSR	RC	3618	13848	3637	13879	ETRNSI	RC	3638	13880	3657	13911
? PAGCAN	RCU3653	13912	3677	13943		H	RC	3678	13944	3697	13975
? OMELGA	RC	3698	13976	3697	14007	DELTA	RC	368B	14008	36D7	14039
? TDEMEGA	RC	36D8	14040	36F7	14071	DTOMEGL	RCU36F8	14072	3717	14103	
? TDELTA	RC	3713	14104	3737	14135	EEEAA	RC	3738	14136	3757	14167
? LINEA	IC	3753	14150	379F	14239	BI	IC	3740	14240	37E7	14311
? DF	IC	37EB	14312	392F	14343	LONG	RC	3330	14384	3877	14455
? YSHTR	RC	3978	14456	383F	14527	YSHTI	RC	38C0	14528	3907	14599
? ZSERR	RC	3958	14600	394F	14671	ZSFRI	RC	3950	14672	3997	14743
? DELTAG	RC	3993	14744	4037	17975	SLACK	IC	4538	17975		
? EPS	RC	463C	17980			N	IC	4640	17984		
? MAX	IC	4644	17985			M	IC	4644	17992		
? SHUNT	IC	464C	17996			NN	IC	4650	18000		
? NBS	IC	4654	18004			T	RC	4658	18008		
? F	RC	465C	18012			PI	RC	4660	18016		
? DELTAT	RC	4664	18020			NL	IC	4668	18024		
? G	IC	466C	18028			ALFA	RC	4670	18032		
? ITNSR	RC	4674	18035	4639	18107	IITRSI	RC	468C	18103	4703	18179
? KPNR	RC	4704	18150	4748	18251	KPNRI	RC	474C	18252	4793	18323
? PPWKR	RCU4794	18324	47D8	18395		PPWRI	RCU47DC	18396	4823	18467	
? ZTRNSR	RC	4824	18468	5243	21059	ZTRNSI	RC	5244	21050	5C63	23551
? PWKR	RCU5C64	23652	6373	25523		PWRI	RCU63B4	25524	6B03	27395	
? DFDELTA	RCU6304	27396	6B23	27427		YUR	RC	6B24	27428	6B6B	27499
? YDI	RC	6B6C	27500	6B93	27571	LF	IC	6B34	27572		
? FAF	RC	6B8B	27576	6BDF	27615	NT	IC	6BEO	27616		
? MVAB	IC	6BLC	27620			OMEGAG	RCU6BEB	27624	7B87	30855	
? S	I	U01AD	00429			BFL	I	01B1	00433		
? KLPR	R	U01B5	00437			KLPI	R	U01B9	00441		
? IITRSR	R	U01BD	00445			IITRSI	R	U01C1	00449		
? LINE	I	U01C5	00453	0358	00856	LL	I	U0359	00857	0384	00900
? JL	I	U0385	00901	03A4	00932	TDES	R	03A5	00933		
? TMAX	R	03A9	00937			KLE	I	03AD	00941		
? K	I	03B1	00945			I	I	03B5	00949		
? J	I	03B7	00953			DENYO	R	03B0	00957		
? DENIT	R	03C1	00961			DENZT	R	03C5	00965		
? YIIR	R	03C9	00969			YIII	R	03CD	00973		
? ZZ	R	03D1	00977			L	I	03D5	00981		
? MM	I	03D9	00985			JJ	I	03D0	00989		
? NF	I	03E1	00993								

?? FORT-0075 4 UNDEF VAR NAME, INDICATED BY 'U' IN MAP

??SYS-3130 1 ESTAB MODULE'S MAIN STORAGE SIZE IS

?? 58970 DECIMAL

??SYS-3131 1 7900 IS THE START CONTROL ADDRESS OF THIS MODULE

??SYS-3134 1 ESTAB "MODULE IS CATALOGED AS A LOAD MEMBER"

?? E75152 IS THE LIBRARY NAME

?? 126 TOTAL NUMBER OF LIBRARY SECTORS

E75159 MEMBER

DATE 81/12/16

TIME 08.05

TYPE	NAME	DISK ADDR	TOTAL	NUM TEXT/RECORD	ATTRIBUTES	LINK
S	YBUS	246931/030063	24/0018	96/60	00000000	
??	IOM SYSTEM/34 FORTRAN IV RELEASE 07			81/10/15	21:51	
??	001 TOTAL ERRORS FOR THIS COMPILED					
??	4 WAS THE HIGHEST SEVERITY					
??	2710 DECIMAL IS THE CODE LENGTH OF THE SUBROUTINE MEMBER					
??						
*PROCESS OBJECT(18,L12(E75159)),NOHALT,MAP						
SUBROUTINE YBUS						
INTEGER SLACK,S,SHORT,RI,RF,G						
REAL KPARR,KPWR1,KLPR,KLPI,LOADR,LOADI,H,I,TRNSR,ITRNSI,IITRSR,						
IITRSI,LONG						
COMMON YR(26,26),YI(26,26),EP(19),FI(19),YLPOR(26,26),YLPOT(26,26)						
COMMON YCR(18,18),YCI(18,18),LOADR(18),LOADI(18),EXIPAR(18)						
COMMON EXIPAI(18),ETRNSR(8),ETRNSI(8),PMECAN(8),H(8)						
COMMON OMEGA(8),DELTA(8),TOMEGA(8),DTOMEG(8),TDELTA(8)						
COMMON EEEA(8),LINEA(18),BI(18),BF(18),LONG(18),YSHTR(18)						
COMMON YSHTI(18),ZSERP(18),ZSERI(18),DELTAG(8,10)						
COMMON SLACK,EPSS,N,MAX,M						
COMMON SHORT,NH,NH,T,F,PI,DELTAT,NL,G,ALFA						
COMMON SERYR(18),SERYI(18),SHTYR(18),SHTYI(18)						
COMMON SERZR(18),SERZI(18),ER(18,36),EI(18,36)						
COMMON PWKR(26,18),PWRI(26,18),DFDLTA(8)						
COMMON YOR(18),YD1(18),LF,TAP(10),NL,MYAD						
COMMON ONEGAGE(8,10)						
DO	5 I=1,N					
DO	5 J=1,N					
YCR(I,J)=0.0						
YCI(I,J)=0.0						
YR(I,J)=0.0						
S	YI(I,J)=0.0					
K=N+1						
IF(NT.EQ.0)GO TO 6						
DO	7 J=1,NT					
DENK=(ZSERR(I)*#*2+ZSERI(I)*#*2)*TAP(I)						
TK1=(TAP(I)*ZSERR(I)-ZSERI(I))/DENK						
TK2=(ZSERI(I)-TAP(I)*ZSERI(I))/DENK						
SERYR(I)=ZSERR(I)/DENK						
SERYI(I)=-ZSERI(I)/DENK						
L=81(I)						
MNEDE(I)						
YCR(L,MM)=-TK1/TAP(I)						
YCI(L,MM)=-TK2/TAP(I)						
YCR(MM,L)=TK1						
YCI(MM,L)=TK2						
YR(L,L)=YR(L,L)+SERYR(I)+YCR(L,MM)						
YI(L,L)=YI(L,L)+SERYI(I)+YCI(L,MM)						
YR(MM,MM)=YR(MM,MM)+SERYR(I)+YCR(MM,L)						
YI(MM,MM)=YI(MM,MM)+SERYI(I)+YCI(MM,L)						
YR(L,MM)=YR(L,MM)-SERYR(I)						
YI(L,MM)=YI(L,MM)-SERYI(I)						

```

7 YR(MM,L)=YR(MM,L)+SERYR(I)
8 YI(MM,L)=YI(MM,L)+SERYI(I)
9 DO 10 I=1,NL
10 SHTYR(I)=SHTYR(I)+LONG(I)
11 SHTYI(I)=SHTYI(I)+LONG(I)
12 SERZL(I)=ZSERZL(I)+LONG(I)
13 SERZI(I)=ZSERZI(I)+LONG(I)
14 DEN=SERZP(I)**2+SERZI(I)**2
15 SERYP(I)=SERZP(I)/DEN
16 SERYI(I)=SERZI(I)/DEN
C ESCRIBA LOS DATOS DE LA MATRIZ ADMITANCIA DE BARRA
17 L=BI(1)
18 MM=BF(1)
19 YCR(L,MM)=SHTYR(I)/2.
20 YCI(L,MM)=SHTYI(I)/2.
21 YCR(MM,MM)=YR(MM,MM)+SERYR(I)+SHTYR(I)/2.
22 YCI(MM,MM)=YI(MM,MM)+SERYI(I)+SHTYI(I)/2.
23 YR(L,MN)=YR(L,MN)-SERYR(I)
24 YI(L,MN)=YI(L,MN)-SERYI(I)
25 YR(MN,L)=YR(MN,L)-SERYR(I)
26 YI(MN,L)=YI(MN,L)-SERYI(I)
C ESCRIBA LOS DATOS DE ENTRADA DE LAS LINEAS Y LA MATRIZ
27 ADMITANCIA DE BARRA
28 WRITE(3,9)
29 FORMAT(//ZX,*DATOS DE LINEAS//ZX,*LINEAL,2Y,1J*,2X,F8.4,
30 13X,*LONGITUD*,4X,*ADMITANCIA PARALELO*,3X,*IMPEDANCIA SERIE*,  

31 23X,*TAP*)/
32 I=(NT-3G+0)GO TO 12
33 DO 10 I=1,NT
34 WRITE(3,11)LINFA(I),B1(I),BF(I),ZSERR(I),ZSERI(I),TAP(I)
35 FORMAT(5X,315,34X,2E9.4,1J*,2X,F5.3)
36 DO 13 I=K,NL
37 WRITE(3,14)LINFA(I),B1(I),BF(I),LONG(I),SHTYR(I),SHTYI(I),
38 1SERZL(I),SERZI(I)
39 FORMAT(5X,315,F8.1+4X,2E9.4,1J*,3X,2E9.4,1J*)
40 WRITE(3,15)
41 FORMAT(//14X,*MATRIZ ADMITANCIA DE BARRA//)
42 DO 16 I=1,N
43 DO 16 J=1,N
44 WRITE(3,17)I,J,YR(I,J),YI(I,J)
45 FORMAT(5X,1Y (1,12,1,1,12,1) =1,6X,F7.4,2X,F9.4,1J*)
C *****ESCRIBA LOS DATOS DE ADMITANCIA CAPACITIVA A TIERRA*****
46 WRITE(3,18)
47 FORMAT(//13X,*ADMITANCIA CAPACITIVA A TIERRA//)
48 DO 19 I=1,N
49 DO 19 J=1,N
50 WRITE(3,19)I,J,YCR(I,J),YCI(I,J)
51 FORMAT(5X,1Y (1,12,1,1,12,1) =1,6X,F9.4,2X,F9.4,1J*)
52 DO 21 I=1,NL
53 ZSERR(I)=SERYR(I)
54 ZSERI(I)=SERYI(I)

```

RETURN
END

VARIABLE ALLOCATION MAP

UNDEF VAR NAME, INDICATED BY 'U' IN MAP
MODULE IS CATALOGUED AS A SUBROUTINE MEMBER

751.33 IS THE LIBRARY NAME

13 TOTAL NUMBER OF LIBRARY SECTORS

2020 CATEGORY NUMBER

XMAS BIRDS' COVE LENGTH IS

3710 DUCHE

THE VENICE

—

E75159 MEMBER1

DATE 81/12/16 TIME 08.06

TYPE	NAME	DISK ADDR	TOTAL	NUM	TEXT/RECORD	ATTRIBUTES	LINK
S	LOFLOW	248813/03CBFD	29/0010	96760	00000000		2
??	IBM SYSTEM/34 FORTRAN IV RELEASE 07				81/10/15 22:01		
??	001 TOTAL ERRORS FOR THIS COMPILED						
??	4 WAS THE HIGHEST SEVERITY						
??	3066 DECIMAL IS THE CODE LENGTH OF THE SUBROUTINE MEMBER						
??							
*PROCESS OBJECTIVE,LIB(E75159),NOHALT,MAP							
SUBROUTINE LOFLOW							
INTEGER SLACK,S,SHRT,G							
REAL KPWRK,KPWR1,KLPR1,KLPI1,LOADR,LOAD1,H,I,TRNSR,TRNS1,ITRSR,							
ITRSI,MAGV							
COMMON YR(26,26),YI(26,26),ER(19),FI(19),YLPOR(26,26),YLPQ1(26,26)							
COMMON YCR(18,18),YC1(18,18),LOADR(18),LOAD1(18),EXIPW(18)							
COMMON EXIPW(18),ETRNSR(5),ETRNS1(8),PMECAN(8),H(8)							
COMMON UREGA(8),DELTAL(8),TDRREGA(3),DTDRG(8),TDELTA(8)							
COMMON CEEA(8),LINEA(18),B1(18),BF(18),LONG(18),YSHT1(18)							
COMMON YSHT1(18),ZSERK(18),ZSER1(18),DELTAG(8,101)							
COMMON SLACK,EPS,N,MAX,M							
COMMON SHRT,N,TA,T,EPT,DELTAL,NL,G,ALFA							
COMMON KLPR(18),KLPI1(18),KPWR(18),KPWR1(18)							
COMMON PPWIR(18),PPWRI(18),ER(18,36),FI(18,36)							
COMMON PREG(26,18),PREG1(26,18),DELTAL(8)							
COMMON YCR(18),YD1(18),LF,TAP(10),NT,MRAB							
COMMON UREGAG(8,101)							
23	FORMAT(/Z/)						
CC27	FORMAT(1X,F9.5,F9.5)						
CC	WRITE(3,71)						
CC71	FORMAT(1X,*PARAMETROS DE LINEA "YLPQ1")						
CC	WRITE(3,23)						
DO	77 I=1,N						
DO	73 J=1,N						
	DENY=YR(I,J)*YR+YI(I,J)*YI						
	YLPOR(I,J)=(YR(I,J)*YR(I,J)+YI(I,J)*YI(I,J))/DENY						
73	YLPQ1(I,J)=(YI(I,J)*YR(I,J)-YR(I,J)*YI(I,J))/DENY						
CC	WRITE(3,205)I,(YLPOR(I,J),YLPQ1(I,J),J=1,N)						
77	CONTINUE						
CC205	FORMAT(1X,13,1Y,F(F9.5,F9.5,3X))						
CC	WRITE(3,81)						
CC81	FORMAT(10Y,*PARAMETROS DE BARRA "KLPR")						
CC	WRITE(3,23)						
DO	85 I=1,N						
DO	83 J=1,N						
	IE(I,N),JGO TO 83						
	DENK=YR(I,J)*YR+YI(I,J)*YI						
	KLPI1(I)=(KPWR1(I)*YR(I,J)-KPWRI(I)*YI(I,J))/DENK						
	KLPR1(I)=-(KPWRI(I)*YR(I,J)+KPWR1(I)*YI(I,J))/DENK						
83	CONTINUE						
CC	WRITE(3,27)KLPR1(I),KLPI1(I)						
85	CONTINUE						
	WRITE(3,23)						

```

      WRITE(3,51)
51  FORMAT(5X,'FUNCIONAMIENTO DE ESTADO ESTABLE, ITERACIONES DE VOLTAJE')
     1*)
      WRITE(3,23)
C
C   ESQUEMA ITERATIVO
C
100  ITER=1
      DELTAE=0.0
      S=SLACK
      DO 111 I=1,N
         IF(S.EQ.1) GO TO 111
         YIIR=YLPQR(I,I)
         YILI=YLPQT(I,I)
         YLPQR(I,I)=0.0
         YLPQT(I,I)=0.0
         SUMI=0.0
         SUMI=SUMI+YLPQR(I,J)*ER(J)+YLPQT(I,J)*EI(J)
102  SUMI=SUMI+YLPQR(I,J)*EL(J)+YLPQT(I,J)*ER(J)
         YLPQR(I,I)=YIIR
         YLPQT(I,I)=YILI
         DENE= ER(1)**2+EI(1)**2
         ENEWR=(KLPR(1)*ER(1)-KLPi(1)*EI(1))/DENE-SUMR
         ENEWI=(KLPi(1)*ER(1)+KLPR(1)*EI(1))/DENE-SUMI
         ER=ER(1)
         EI=EI(1)
         DXR=ENewR-ER
         DXI=ENewI-EI
         ENewR=ER+ALFAR*DXR
         ENewI=EI+ALFAR*DXI
         X= SQRT((ENewR-ER(1))**2+(ENewI-EI(1))**2)
         IF(X.GT.DELTAE) DELTAE=X
         ER(1)=ENewR
         EI(1)=ENewI
111  CONTINUE
      IF(DELTAE.LT.EPS) GO TO 299
      IF(ITER.LT.MAX) GO TO 667
      WRITE(3,668) ITER
668  FORMAT(10X,*NO SE OBTIENE CONVERGENCIA EN*,15,1X,*ITERACIONES*//*
110X,*EN EL PROCESO ITERATIVO DEL FLUJO DE CARGA*)
      STOP
667  ITER=ITER+1
      GO TO 100
299  WRITE(3,661) ITER
661  FORMAT(5X,*LA TECNICA ITERATIVA DE GAUSS-SEIDEL CONVERGIO EN*,13,
12X,*ITERACIONES*//5X,*BACRA*,5X,*VOLTAJE*,5X,*MAGNETUD*,4X,
2*DELTAE(GRADOS)*//)
      DO 662 I=1,N
         DELTAE=AN(1)(ITER(1))*57.29578
         MAGV=SQRT(ER(1)**2+EI(1)**2)
662  WRITE(3,663) ITER(1),ER(1),EI(1),MAGV,DELT
663  FORMAT(17.2X,2E9.5,10X,3X,E7.4,4X,E9.5)
      DO 301 I=1,N

```

DO 300 J=1,N
 EER(I,J)=ER(I)*ER(J)+ER(I)*ER(J)**2+EI(I)*EI(J)
 300 EEI(I,J)=EI(I)*EI(J)+EI(I)*EI(J)+ER(I)*ER(J)*EI(I)
 301 CONTINUE
 WRITE(3,231)
 C WRITE(3,302)
 C 302 FORMAT(10X,*FLUJO DE POTENCIAS ENTRE BARRAS EN POR UNIDAD*)
 CC WRITE(3,231)
 C WRITE(3,303)
 C 303 FORMAT(9X,*BI1,PX,*,BE1,4X,*POT. REAL*,5X,*POT. REACTIVA*)
 CC WRITE(3,231)
 C FLUJO DE CARGAS ENTRE LINEAS(NUMERO REFERIDO A LAS BARRAS)
 DO 306 I=1,N
 DO 304 J=1,N
 X1=-YR(I,J)*EEI(I,J)+YI(I,J)*EEI(I,J)
 X2=EP(I)**2*YCR(I,J)+EI(I)**2*YCR(I,J)
 PRR(I,J)=X1+X2
 X3=-YI(I,J)*ECR(I,J)-YR(I,J)*EEI(I,J)
 X4=EP(I)**2*YC1(I,J)+EI(I)**2*YC1(I,J)
 304 PAR1(I,J)=-(X3+X4)
 306 CONTINUE
 C DO 664 I=1,N
 C DO 664 J=1,N
 1 C IF(I.EQ.J) GO TO 664
 2 C WRITE(3,665)I,J,PWRRI(I,J),PWRI(I,J)
 3 C664 CONTINUE
 4 C665 FORMAT(9X,I2,4X,I2,I4,7X,E5X,F9.4,*J*)
 5 WRITE(3,231)
 6 WRITE(3,205)
 7 305 FORMAT(10X,*POTENCIA EN BARRAS EN MW//10X,
 8 *BARRAS*,3X,*POT. REAL*,3X,*POT. REACTIVA*)
 9 DO 308 I=1,N
 10 PPWRR(I)=0.0
 11 PPWRI(I)=0.0
 12 DO 307 J=1,N
 13 PPWRR(I)=PPWRR(I)+MVADE(PRR(I,J))
 14 PPWRI(I)=PPWRI(I)+MVADE(PRI(I,J))
 15 307 WRITE(3,666)I,PPWRR(I),PPWRI(I)
 16 666 FORMAT(12X,I2,4X,F9.4,SX,F9.4,*J*)
 17 308 CONTINUE
 18 RETURN
 19 END
 20 ?? VARIABLE ALLOCATION MAP
 21 ?? NAME AT HEX1 DEC1 HEX2 DEC2
 22 ?? YR RCU0000 00000 0A3E 02703 YI RCU0A90 02704 151F 05407
 23 ?? ER RC 1520 05408 1563 05483 EI RC 156C 05484 1587 05559
 24 ?? YLPOR RC 156B 05560 2047 08263 YLPOI RC 204B 08264 2AD7 10967
 25 ?? YCR RCU2A03 10908 21E7 12263 YC1 RCU2EE8 12264 34F7 13559
 26 ?? LOADR RCU3AF8 13550 353F 13631 LOADI RCU3640 13632 35B7 13703
 27 ?? ECR RCU3588 13704 35CF 13775 EXITWI RCU36D0 13776 3517 13947
 28 ?? ETNSR RCU3618 13348 3637 13879 ETNSI RCU3638 13880 3697 13911
 29 ?? PMECAN RCU3658 13912 3677 13943 H RCU3678 13944 3697 13975
 30 ?? OMEGA RCU3628 13976 3697 14007 DELTA RCU3698 14008 3607 14039
 31 ?? TOMEKA RCU3609 14040 3697 14071 DTORG RCU36FB 14072 3717 14103
 32 ?? TDELTA RCU3718 14104 3737 14135 DEFA RCU3738 14136 3757 14167
 33 ??
 34 ??
 35 ??
 36 ??
 37 ??
 38 ??
 39 ??
 40 ??
 41 ??
 42 ??
 43 ??
 44 ??
 45 ??
 46 ??
 47 ??
 48 ??
 49 ??
 50 ??
 51 ??
 52 ??
 53 ??
 54 ??
 55 ??
 56 ??
 57 ??
 58 ??
 59 ??
 60 ??
 61 ??
 62 ??
 63 ??
 64 ??
 65 ??
 66 ??
 67 ??
 68 ??
 69 ??
 70 ??
 71 ??
 72 ??
 73 ??
 74 ??
 75 ??
 76 ??
 77 ??
 78 ??
 79 ??
 80 ??
 81 ??
 82 ??
 83 ??
 84 ??
 85 ??
 86 ??
 87 ??
 88 ??
 89 ??
 90 ??
 91 ??
 92 ??
 93 ??
 94 ??
 95 ??
 96 ??
 97 ??
 98 ??
 99 ??
 100 ??
 101 ??
 102 ??
 103 ??
 104 ??
 105 ??
 106 ??
 107 ??
 108 ??
 109 ??
 110 ??
 111 ??
 112 ??
 113 ??
 114 ??
 115 ??
 116 ??
 117 ??
 118 ??
 119 ??
 120 ??
 121 ??
 122 ??
 123 ??
 124 ??
 125 ??
 126 ??
 127 ??
 128 ??
 129 ??
 130 ??
 131 ??
 132 ??
 133 ??
 134 ??
 135 ??
 136 ??
 137 ??
 138 ??
 139 ??
 140 ??
 141 ??
 142 ??
 143 ??
 144 ??
 145 ??
 146 ??
 147 ??
 148 ??
 149 ??
 150 ??
 151 ??
 152 ??
 153 ??
 154 ??
 155 ??
 156 ??
 157 ??
 158 ??
 159 ??
 160 ??
 161 ??
 162 ??
 163 ??
 164 ??
 165 ??
 166 ??
 167 ??
 168 ??
 169 ??
 170 ??
 171 ??
 172 ??
 173 ??
 174 ??
 175 ??
 176 ??
 177 ??
 178 ??
 179 ??
 180 ??
 181 ??
 182 ??
 183 ??
 184 ??
 185 ??
 186 ??
 187 ??
 188 ??
 189 ??
 190 ??
 191 ??
 192 ??
 193 ??
 194 ??
 195 ??
 196 ??
 197 ??
 198 ??
 199 ??
 200 ??
 201 ??
 202 ??
 203 ??
 204 ??
 205 ??
 206 ??
 207 ??
 208 ??
 209 ??
 210 ??
 211 ??
 212 ??
 213 ??
 214 ??
 215 ??
 216 ??
 217 ??
 218 ??
 219 ??
 220 ??
 221 ??
 222 ??
 223 ??
 224 ??
 225 ??
 226 ??
 227 ??
 228 ??
 229 ??
 230 ??
 231 ??
 232 ??
 233 ??
 234 ??
 235 ??
 236 ??
 237 ??
 238 ??
 239 ??
 240 ??
 241 ??
 242 ??
 243 ??
 244 ??
 245 ??
 246 ??
 247 ??
 248 ??
 249 ??
 250 ??
 251 ??
 252 ??
 253 ??
 254 ??
 255 ??
 256 ??
 257 ??
 258 ??
 259 ??
 260 ??
 261 ??
 262 ??
 263 ??
 264 ??
 265 ??
 266 ??
 267 ??
 268 ??
 269 ??
 270 ??
 271 ??
 272 ??
 273 ??
 274 ??
 275 ??
 276 ??
 277 ??
 278 ??
 279 ??
 280 ??
 281 ??
 282 ??
 283 ??
 284 ??
 285 ??
 286 ??
 287 ??
 288 ??
 289 ??
 290 ??
 291 ??
 292 ??
 293 ??
 294 ??
 295 ??
 296 ??
 297 ??
 298 ??
 299 ??
 300 ??
 301 ??
 302 ??
 303 ??
 304 ??
 305 ??
 306 ??
 307 ??
 308 ??
 309 ??
 310 ??
 311 ??
 312 ??
 313 ??
 314 ??
 315 ??
 316 ??
 317 ??
 318 ??
 319 ??
 320 ??
 321 ??
 322 ??
 323 ??
 324 ??
 325 ??
 326 ??
 327 ??
 328 ??
 329 ??
 330 ??
 331 ??
 332 ??
 333 ??
 334 ??
 335 ??
 336 ??
 337 ??
 338 ??
 339 ??
 340 ??
 341 ??
 342 ??
 343 ??
 344 ??
 345 ??
 346 ??
 347 ??
 348 ??
 349 ??
 350 ??
 351 ??
 352 ??
 353 ??
 354 ??
 355 ??
 356 ??
 357 ??
 358 ??
 359 ??
 360 ??
 361 ??
 362 ??
 363 ??
 364 ??
 365 ??
 366 ??
 367 ??
 368 ??
 369 ??
 370 ??
 371 ??
 372 ??
 373 ??
 374 ??
 375 ??
 376 ??
 377 ??
 378 ??
 379 ??
 380 ??
 381 ??
 382 ??
 383 ??
 384 ??
 385 ??
 386 ??
 387 ??
 388 ??
 389 ??
 390 ??
 391 ??
 392 ??
 393 ??
 394 ??
 395 ??
 396 ??
 397 ??
 398 ??
 399 ??
 400 ??
 401 ??
 402 ??
 403 ??
 404 ??
 405 ??
 406 ??
 407 ??
 408 ??
 409 ??
 410 ??
 411 ??
 412 ??
 413 ??
 414 ??
 415 ??
 416 ??
 417 ??
 418 ??
 419 ??
 420 ??
 421 ??
 422 ??
 423 ??
 424 ??
 425 ??
 426 ??
 427 ??
 428 ??
 429 ??
 430 ??
 431 ??
 432 ??
 433 ??
 434 ??
 435 ??
 436 ??
 437 ??
 438 ??
 439 ??
 440 ??
 441 ??
 442 ??
 443 ??
 444 ??
 445 ??
 446 ??
 447 ??
 448 ??
 449 ??
 450 ??
 451 ??
 452 ??
 453 ??
 454 ??
 455 ??
 456 ??
 457 ??
 458 ??
 459 ??
 460 ??
 461 ??
 462 ??
 463 ??
 464 ??
 465 ??
 466 ??
 467 ??
 468 ??
 469 ??
 470 ??
 471 ??
 472 ??
 473 ??
 474 ??
 475 ??
 476 ??
 477 ??
 478 ??
 479 ??
 480 ??
 481 ??
 482 ??
 483 ??
 484 ??
 485 ??
 486 ??
 487 ??
 488 ??
 489 ??
 490 ??
 491 ??
 492 ??
 493 ??
 494 ??
 495 ??
 496 ??
 497 ??
 498 ??
 499 ??
 500 ??
 501 ??
 502 ??
 503 ??
 504 ??
 505 ??
 506 ??
 507 ??
 508 ??
 509 ??
 510 ??
 511 ??
 512 ??
 513 ??
 514 ??
 515 ??
 516 ??
 517 ??
 518 ??
 519 ??
 520 ??
 521 ??
 522 ??
 523 ??
 524 ??
 525 ??
 526 ??
 527 ??
 528 ??
 529 ??
 530 ??
 531 ??
 532 ??
 533 ??
 534 ??
 535 ??
 536 ??
 537 ??
 538 ??
 539 ??
 540 ??
 541 ??
 542 ??
 543 ??
 544 ??
 545 ??
 546 ??
 547 ??
 548 ??
 549 ??
 550 ??
 551 ??
 552 ??
 553 ??
 554 ??
 555 ??
 556 ??
 557 ??
 558 ??
 559 ??
 560 ??
 561 ??
 562 ??
 563 ??
 564 ??
 565 ??
 566 ??
 567 ??
 568 ??
 569 ??
 570 ??
 571 ??
 572 ??
 573 ??
 574 ??
 575 ??
 576 ??
 577 ??
 578 ??
 579 ??
 580 ??
 581 ??
 582 ??
 583 ??
 584 ??
 585 ??
 586 ??
 587 ??
 588 ??
 589 ??
 590 ??
 591 ??
 592 ??
 593 ??
 594 ??
 595 ??
 596 ??
 597 ??
 598 ??
 599 ??
 600 ??
 601 ??
 602 ??
 603 ??
 604 ??
 605 ??
 606 ??
 607 ??
 608 ??
 609 ??
 610 ??
 611 ??
 612 ??
 613 ??
 614 ??
 615 ??
 616 ??
 617 ??
 618 ??
 619 ??
 620 ??
 621 ??
 622 ??
 623 ??
 624 ??
 625 ??
 626 ??
 627 ??
 628 ??
 629 ??
 630 ??
 631 ??
 632 ??
 633 ??
 634 ??
 635 ??
 636 ??
 637 ??
 638 ??
 639 ??
 640 ??
 641 ??
 642 ??
 643 ??
 644 ??
 645 ??
 646 ??
 647 ??
 648 ??
 649 ??
 650 ??
 651 ??
 652 ??
 653 ??
 654 ??
 655 ??
 656 ??
 657 ??
 658 ??
 659 ??
 660 ??
 661 ??
 662 ??
 663 ??
 664 ??
 665 ??
 666 ??
 667 ??
 668 ??
 669 ??
 670 ??
 671 ??
 672 ??
 673 ??
 674 ??
 675 ??
 676 ??
 677 ??
 678 ??
 679 ??
 680 ??
 681 ??
 682 ??
 683 ??
 684 ??
 685 ??
 686 ??
 687 ??
 688 ??
 689 ??
 690 ??
 691 ??
 692 ??
 693 ??
 694 ??
 695 ??
 696 ??
 697 ??
 698 ??
 699 ??
 700 ??
 701 ??
 702 ??
 703 ??
 704 ??
 705 ??
 706 ??
 707 ??
 708 ??
 709 ??
 710 ??
 711 ??
 712 ??
 713 ??
 714 ??
 715 ??
 716 ??
 717 ??
 718 ??
 719 ??
 720 ??
 721 ??
 722 ??
 723 ??
 724 ??
 725 ??
 726 ??
 727 ??
 728 ??
 729 ??
 730 ??
 731 ??
 732 ??
 733 ??
 734 ??
 735 ??
 736 ??
 737 ??
 738 ??
 739 ??
 740 ??
 741 ??
 742 ??
 743 ??
 744 ??
 745 ??
 746 ??
 747 ??
 748 ??
 749 ??
 750 ??
 751 ??
 752 ??
 753 ??
 754 ??
 755 ??
 756 ??
 757 ??
 758 ??
 759 ??
 760 ??
 761 ??
 762 ??
 763 ??
 764 ??
 765 ??
 766 ??
 767 ??
 768 ??
 769 ??
 770 ??
 771 ??
 772 ??
 773 ??
 774 ??
 775 ??
 776 ??
 777 ??
 778 ??
 779 ??
 780 ??
 781 ??
 782 ??
 783 ??
 784 ??
 785 ??
 786 ??
 787 ??
 788 ??
 789 ??
 790 ??
 791 ??
 792 ??
 793 ??
 794 ??
 795 ??
 796 ??
 797 ??
 798 ??
 799 ??
 800 ??
 801 ??
 802 ??
 803 ??
 804 ??
 805 ??
 806 ??
 807 ??
 808 ??
 809 ??
 810 ??
 811 ??
 812 ??
 813 ??
 814 ??
 815 ??
 816 ??
 817 ??
 818 ??
 819 ??
 820 ??
 821 ??
 822 ??
 823 ??
 824 ??
 825 ??
 826 ??
 827 ??
 828 ??
 829 ??
 830 ??
 831 ??
 832 ??
 833 ??
 834 ??
 835 ??
 836 ??
 837 ??
 838 ??
 839 ??
 840 ??
 841 ??
 842 ??
 843 ??
 844 ??
 845 ??
 846 ??
 847 ??
 848 ??
 849 ??
 850 ??
 851 ??
 852 ??
 853 ??
 854 ??
 855 ??
 856 ??
 857 ??
 858 ??
 859 ??
 860 ??
 861 ??
 862 ??
 863 ??
 864 ??
 865 ??
 866 ??
 867 ??
 868 ??
 869 ??
 870 ??
 871 ??
 872 ??
 873 ??
 874 ??
 875 ??
 876 ??
 877 ??
 878 ??
 879 ??
 880 ??
 881 ??
 882 ??
 883 ??
 884 ??
 885 ??
 886 ??
 887 ??
 888 ??
 889 ??
 890 ??
 891 ??
 892 ??
 893 ??
 894 ??
 895 ??
 896 ??
 897 ??
 898 ??
 899 ??
 900 ??
 901 ??
 902 ??
 903 ??
 904 ??
 905 ??
 906 ??
 907 ??
 908 ??
 909 ??
 910 ??
 911 ??
 912 ??
 913 ??
 914 ??
 915 ??
 916 ??
 917 ??
 918 ??
 919 ??
 920 ??
 921 ??
 922 ??
 923 ??
 924 ??
 925 ??
 926 ??
 927 ??
 928 ??
 929 ??
 930 ??
 931 ??
 932 ??
 933 ??
 934 ??
 935 ??
 936 ??
 937 ??
 938 ??
 939 ??
 940 ??
 941 ??
 942 ??
 943 ??
 944 ??
 945 ??
 946 ??
 947 ??
 948 ??
 949 ??
 950 ??
 951 ??
 952 ??
 953 ??
 954 ??
 955 ??
 956 ??
 957 ??
 958 ??
 959 ??
 960 ??
 961 ??
 962 ??
 963 ??
 964 ??
 965 ??
 966 ??
 967 ??
 968 ??
 969 ??
 970 ??
 971 ??
 972 ??
 973 ??
 974 ??
 975 ??
 976 ??
 977 ??
 978 ??
 979 ??
 980 ??
 981 ??
 982 ??
 983 ??
 984 ??
 985 ??
 986 ??
 987 ??
 988 ??
 989 ??
 990 ??
 991 ??
 992 ??
 993 ??
 994 ??
 995 ??
 996 ??
 997 ??
 998 ??
 999 ??
 1000 ??
 1001 ??
 1002 ??
 1003 ??
 1004 ??
 1005 ??
 1006 ??
 1007 ??
 1008 ??
 1009 ??
 1010 ??
 1011 ??
 1012 ??
 1013 ??
 1014 ??
 1015 ??
 1016 ??
 1017 ??
 1018 ??
 1019 ??
 1020 ??
 1021 ??
 1022 ??
 1023 ??
 1024 ??
 1025 ??
 1026 ??
 1027 ??
 1028 ??
 1029 ??
 1030 ??
 1031 ??
 1032 ??
 1033 ??
 1034 ??
 1035 ??
 1036 ??
 1037 ??
 1038 ??
 1039 ??
 1040 ??
 1041 ??
 1042 ??
 1043 ??
 1044 ??
 1045 ??
 1046 ??
 1047 ??
 1048 ??
 1049 ??
 1050 ??
 1051 ??
 1052 ??
 1053 ??
 1054 ??
 1055 ??
 1056 ??
 1057 ??
 1058 ??
 1059 ??
 1060 ??
 1061 ??
 1062 ??
 1063 ??
 1064 ??
 1065 ??
 1066 ??
 1067 ??
 1068 ??
 1069 ??
 1070 ??
 1071 ??
 1072 ??
 1073 ??
 1074 ??
 1075 ??
 1076 ??
 1077 ??
 1078 ??
 1079 ??
 1080 ??
 1081 ??
 1082 ??
 1083 ??
 1084 ??
 1085 ??
 1086 ??
 1087 ??
 1088 ??
 1089 ??
 1090 ??
 1091 ??
 1092 ??
 1093 ??
 1094 ??
 1095 ??
 1096 ??
 1097 ??
 1098 ??
 1099 ??
 1100 ??
 1101 ??
 1102 ??
 1103 ??
 1104 ??
 1105 ??
 1106 ??
 1107 ??
 1108 ??
 1109 ??
 1110 ??
 1111 ??
 1112 ??
 1113 ??
 1114 ??
 1115 ??
 1116 ??
 1117 ??
 1118 ??
 1119 ??
 1120 ??
 1121 ??
 1122 ??
 1123 ??
 1124 ??
 1125 ??
 1126 ??
 1127 ??
 1128 ??
 1129 ??
 1130 ??
 1131 ??
 1132 ??
 1133 ??
 1134 ??
 1135 ??
 1136 ??
 1137 ??
 1138 ??
 1139 ??
 1140 ??
 1141 ??
 1142 ??
 1143 ??
 1144 ??
 1145 ??
 1146 ??
 1147 ??
 1148 ??
 1149 ??
 1150 ??
 1151 ??
 1152 ??
 1153 ??
 1154 ??
 1155 ??
 1156 ??
 1157 ??
 1158 ??
 1159 ??
 1160 ??
 1161 ??
 1162 ??
 1163 ??
 1164 ??
 1165 ??
 1166 ??
 1167 ??
 1168 ??
 1169 ??
 1170 ??
 1

?? LINEA	ICU3753	14163	379F	14239	8I	RCU37A0	14240	37E7	14311
?? BE	RCU3713	14312	382F	14383	LUNG	ICU3330	14384	3877	14455
?? YSHTR	RCU3373	14456	389F	14527	YSHTI	RCU33C0	14523	3907	14599
?? ZSERK	RCU3903	14600	394F	14671	ZSERI	RCU3950	14672	3997	14743
?? DELTAG	RCU3973	14744	4637	17975	SLACK	ICU4638	17975		
?? EPS	RCU465C	17980			N	ICU4640	17984		
?? MAX	ICU4644	17938			M	ICU4643	17992		
?? SHORT	ICU464C	17926			NIN	ICU4650	18000		
?? NM	ICU4654	18004			T	RCU4658	18003		
?? F	RCU465C	18012			PI	RCU4660	18016		
?? DELTAT	RCU4664	18020			NIL	ICU4668	18024		
?? G	ICU466C	18028			ALFA	RCU4670	18032		
?? KLPR	RC 4674	18036	46B0	18107	KLPI	RC 463C	18105	4703	18179
?? KPWRR	RCU4794	18120	474B	18251	KPWRI	RC 474C	18252	4723	18223
?? PPWRR	RC 4794	18324	47DC	18393	PPWRI	RC 47DC	18395	4823	18467
?? EER	RC 4824	18468	5243	21059	EET	RC 5244	21060	5C63	23651
?? PWRP	RC 5C64	23652	6333	25523	PARI	RC 6324	25524	6003	27395
?? DFDLTA	RCU5914	27396	6E23	27427	YDR	RCU6924	27425	6B58	27499
?? YDI	RCU636C	27500	65D3	27571	LF	ICU6384	27572		
?? TAP	RCU6378	27576	680F	27615	NI	ICU63E0	27515		
?? MVAB	ICU63E4	27620			OMEGAG	RCU63E8	27624	7837	30855
?? S	I 0005	00006			ITRNSR	R 0000A	00010		
?? ITNSR	R 0000E	00014			ITRSR	R 00012	00013		
?? ITTRSI	R 00015	00022			MAGV	R 001A	00025		
?? I	I 001F	00030			J	I 0022	00034		
?? DENY	R 0025	00038			DENR	R 0024	00042		
?? ITER	I 002E	00046			DELTAC	R 0032	00050		
?? YIIR	R 0035	00054			YIII	R 003A	00053		
?? SUMR	R 003F	00062			SUMI	R 0042	00065		
?? DENE	R 0045	00070			ENER	R 004A	00074		
?? ENEWI	R 004E	00078			EIR	R 0052	00082		
?? CLII	R 0056	00086			DXP	R 005A	00090		
?? DXI	R 005E	00094			X	R 0062	00093		
?? DELT	R 0065	00102			X1	R 006A	00106		
?? X2	R 006F	00110			X3	R 0072	00114		
?? X4	R 0076	00118							

?? FORT-0008 4 UNDEF VAR NAME, INDICATED BY ?? IN MAP

??SYS-3433-1 EDIFCA MODULE IS CATALOGED AS A SUBROUTINE MEMBER

?? E75157 IS THE LIBRARY NAME

21 TOTAL NUMBER OF LIBRARY SECTORS

?? 020 CATEGORY NUMBER

??SYS-3135 I EDI CON MODULE'S CODE LENGTH IS

?? 3066 DECIMAL

E75159 MEMBER

DATE 81/12/16

TIME 08:05

TYPE	NAME	DISK ADDR	TOTAL	NUM	TEXT/RECORD	ATTRIBUTES	LINK
S	LINERA	248251/03CC13	20/2014	96/60		00000000	
??	IBM SYSTEM/34 FORTRAN IV RELEASE 07				81/09/22	21:33	
??	001 TOTAL CR-DOS FOR THIS COMPIILATION						
??	4 WAS THE HIGHEST SEVERITY						
??	985 DECIMAL IS THE CODE LENGTH OF THE SUBROUTINE MEMBER						
??							
*PROCESS OBJECT(?,LIB(E75159)),NOSOURCE,NOHALT,MAP							
SUBROUTINE LINERA							
INTEGER SLACK,S,SHORT,G							
REAL LOADR,LOADI,KPARR,KPARI,KLPR,KLPI,H,ITRNSR,ITRNSI,ITRSR,							
ITRNSI							
C	ESTA SUBROUTINA CALCULA LOS NUEVOS PARAMETROS DE LINEA						
C	COMMON YR(20,20),YI(20,20),ER(20),EI(20),YLPOR(20,20),YLPRI(20,20)						
C	COMMON YCR(20,20),YCI(20,20),LOADR(20),LOADI(20),EXIPWR(20)						
C	COMMON EXIPAI(20),ETRNSR(20),ETRNSI(20),RMECAN(20),H(20)						
C	COMMON OMEGA(20),DELTA(20),TOMEGA(20),DTOMEG(20),TDELTA(20)						
C	COMMON EEEA(20),LINEA(20),BI(20),BF(20),LONG(20),YSHTR(20)						
C	COMMON YSHT1(20),ZSERR(20),ZSER1(20),DELTAG(5,101)						
C	COMMON SLACK,EPS,N,MAX,M						
C	COMMON SHORT,NN,MM,T,F,PI,DELTAT,NL,G,ALFA						
COMMON YR(26,26),YT(26,26),FR(19),FI(19),YLPOR(26,26),YLPRI(26,26)							
COMMON YCR(18,18),YCI(18,18),LOADR(18),LOADI(18),EXIPWR(18)							
COMMON EXIPAI(18),ETRNSR(18),ETRNSI(18),RMECAN(18),H(18)							
COMMON OMEGA(18),DELTA(18),TOMEGA(18),DTOMEG(18),TDELTA(18)							
COMMON EEEA(18),LINEA(18),BI(18),BF(18),LONG(18),YSHTR(18)							
COMMON YSHT1(18),ZSERR(18),ZSER1(18),DELTAG(8,101)							
COMMON SLACK,EPS,N,MAX,M							
COMMON SHORT,NN,MM,T,F,PI,DELTAT,NL,G,ALFA							
COMMON ITRNSP(18),ITRNSI(18),KPARR(18),KPARI(18)							
COMMON PWRR(18),PWRI(18),YYR(18,36),YYI(18,36)							
COMMON PWRR(26,18),PWRI(26,18),DEDLTA(8)							
COMMON YOR(18),YOI(18),LF,TAP(10),NT,MVAR							
COMMON OMEGAG(3,101)							
C	COMMON YOR(20),YOI(20),LF,TAP(10),NT,MVAR						
C	COMMON OMEGAG(5,101)						
CC	KR117(3,72)						
CC	WHITE(3,80)						
CCB0	FORMAT(9X,'NUEVOS PARAMETROS DE LINEA YLPOR'//9X,						
CC	1*I0,13X,1SF17)						
DU	77 I=1,N						
K=1+N							
L=N+M							
IF(K.L)GO TO 72							
YYR(I,K)=YR(I,I)+YOR(I)							
YYI(I,K)=YI(I,I)+YI(I,K)+YOI(I)							
GU TO 80							
72 YYR(I,K)=YR(I,I)+YR(I,K)+YOR(I)							
YYI(I,K)=YI(I,I)+YI(I,K)+YOI(I)							
80 DU 73 J=1,N							
IF(J.EQ.I)GO TO 70							

DENYY=YYR(I,K)*#2+YYI(I,K)*#2
 YLPQR(I,J)=(YR(I,J)*YYR(I,K)+YI(I,J)*YYI(I,K))/DENYY
 YLPQI(I,J)=(YI(I,J)*YYR(I,K)-YR(I,J)*YYI(I,K))/DENYY
 GO TO 73

70 YLPQR(I,J)=0.0

YLPQI(I,J)=0.0

73 CONTINUE

NN=N+1

NN=N+M

DO 75 J=NN,NM

IF(J.NE.(NM+1))GO TO 74

DENYY=(YYR(I,K)*#2+YYI(I,K)*#2)

YLPQR(I,J)=(YR(I,J)*YYR(I,K)+YI(I,J)*YYI(I,K))/DENYY

YLPQI(I,J)=(YI(I,J)*YYR(I,K)-YR(I,J)*YYI(I,K))/DENYY

CC WRITE(3,79)

GO TO 75

74 YLPQR(I,J)=0.0

YLPQI(I,J)=0.0

75 CONTINUE

CC WRITE(3,76)(I,J,YLPQR(I,J),YLPQI(I,J),J=1,NM)

C76 FORMAT(9X,12,3X,12,3X,F9.5,F9.5)

CC WRITE(3,79)

77 CONTINUE

C79 FORMAT(/)

RETURN

END

?? VARIABLE ALLOCATION MAP

?? NAME	AT	HEX1	DEC1	HEX2	DEC2	
?? YR	RCU6000	00000	0A8F	02703	YI	RCU0A20 02704 151F 05407
?? ER	RCU1520	05408	1568	05403	EI	RCU156C 05484 1597 05559
?? YLPQR	RC 1558	05560	2047	08263	YLPQI	RC 2048 08264 2AD7 10967
?? YCR	RCU2408	10068	2FF7	12263	YCT	RCU2EE8 12264 34F7 13559
?? LOADI	RCU34FB	13560	353F	13631	LOADI	RCU3540 13632 35E7 13703
?? EXIPR	RCU3588	13704	35CF	13775	EXIPRI	RCU35D0 13776 3617 13847
?? ETRNSR	RCU3618	13848	3637	13879	EIRNSI	RCU3638 13880 3657 13911
?? PMECAT	RCU3658	13912	3677	13943	H	RCU3678 13944 3677 13975
?? OMEGA	RCU3698	13976	36D7	14007	DELTA	RCU36B8 14008 36D7 14039
?? TDHESG	RCU36D8	14040	36F7	14071	DTDHESG	RCU36F8 14072 3717 14103
?? TDELTA	RCU3718	14104	3737	14135	EEEA	RCU3738 14136 3757 14167
?? LINEA	ICU3758	14168	379F	14239	BI	RCU37A0 14240 37E7 14311
?? OF	RCU37E8	14312	382F	14353	LONG	ICU3830 14384 3877 14455
?? YSHTR	RCU3978	14456	384F	14527	YSHTR	RCU39C0 14523 3907 14579
?? ZSERK	RCU3908	14600	394F	14671	ZSERK	RCU3950 14672 3997 14743
?? DELTAG	RCU3998	14744	4637	17975	SLACK	ICU4538 17976
?? EPS	RCU463C	17950			N	ICU4540 17984
?? MAX	ICU4544	17988			M	ICU4648 17992
?? SHURT	ICU464C	17996			NN	IC 4650 18000
?? NM	IC 4654	18004			T	RCU4658 18003
?? F	RCU465C	18012			PI	RCU4660 18015
?? DEFTAT	RCU4664	18020			NL	ICU4663 18024
?? G	ICU466C	18028			ALFA	RCU4670 18032
?? ITRNSI	RCU4674	18036	46BB	18107	ITRNSI	RCU46BC 18108 4703 18179
?? KPWR	RCU4704	18100	474B	18251	KPWR	RCU474C 18252 4797 18323
?? PPWR	RCU4794	18324	4709	18395	PPWR	RCU47DC 18396 4823 18467
?? YYR	RC 4824	18468	5243	21059	YYI	RC 5244 21060 5C63 23651

?? PWRI RCU6C64 23652 6303 25523 PWRI RCU6B84 25524 6303 27395
 ?? DEFLTA RCU6D04 27376 6823 27427 YDR RCU6B24 27423 6803 27492
 ?? YDI RCU6B05 27500 6833 27571 LF RCU6B84 27572
 ?? TAP RCU6B39 27576 680F 27619 NT RCU6B84 27616
 ?? BVAB RCU6C24 27620 MEGAG RCU6B83 27624 7387 30255
 ?? S I 00005 00005 KLPR R 0000A 00010
 ?? KLP1 R 00007 00014 IITRSR R 00012 00018
 ?? LIT251 R 00016 00022 I I 0014 00025
 ?? K I 001C 00030 L I 0022 00034
 ?? J I 0025 00038 DENYY R 002A 00042
 ?? E01T-0095 4 UNDEF VAR NAME, INDICATED BY 'U' IN MAP
 ??SYS-3135 1 LINEPA MODULE IS CATALOGUED AS A SUBROUTINE MEMBER
 ?? E75159 IS THE LIBRARY NAME
 ?? 9 TOTAL NUMBER OF LIBRARY SECTORS
 ?? 020 CATEGORY NUMBER
 ??SYS-3135 1 LINEPA MODULE'S CODE LENGTH IS
 ?? 985 DECIMAL

E75159 MEMBER

DATE 81/12/16

TIME 08.06

192

TYPE	NAME	DISK	ADDR	TOTAL	NUM	TEXT/RECORD	ATTRIBUTES	LINK
S	VTRANS	246902	03CC412	2270016	96760		00000000	
??	IBM SYSTEM/34 FORTRAN IV RELEASE 07					81/10/16	21:51	
??	001 TOTAL ERRORS FOR THIS COMPILED							
??	4 WAS THE HIGHEST SEVERITY							
??	1160 DECIMAL IS THE CODE LENGTH OF THE SUBROUTINE MEMBER							
??								
*PROCESS OBJECT(R,L18(E75159)),NOSOURCE,NOLALT,MAP								
SUBROUTINE VTRANS								
INTEGER SHORT,S,SLACK,G								
REAL KPWRK,KPWR1,KLPP,KLPI,LOADR,LOAD1,H,ITRNSR,ITRSI,ITRSR,								
ITRSI,MAGV								
C	ESTE PROGRAMA CALCULA LOS VOLTAJES DURANTE LAS CONDICIONES DE FALLA							
COMMON YR(26,25),YI(26,26),ER(19),F1(19),YLPO1(26,25),YLPOU(26,25)								
COMMON YCR(18,18),YCT(18,18),LOADR(18),LOAD1(18),EXIPWR(18)								
COMMON EXPWI(1),ETPN8(8),ETPN8I(8),PMECAN(8),P(8)								
COMMON OMEGA(8),DELTA(8),TOMEGA(8),DTOMEG(8),TDELT(8)								
COMMON EELA(8),LINEA(18),BT(18),DE(18),LONG(18),YSHTP(18)								
COMMON YSH1(18),ZSERK(18),ZSER1(18),DELTAG(8,10)								
COMMON SLACK,LPS,N,MAX,M								
COMMON SHRT,NN,NM,T,F,P1,DELTAT,NL,G,ALFA								
COMMON KLPP(18),KLPI(18),EPWRR(18),KPWR1(18)								
COMMON PPWRR(18),PPWR1(18),LER(18,30),EEI(18,30)								
COMMON PWR(26,17),PWR1(26,17),DELT(8)								
COMMON YCR(18),YII(18),LP,TAP(10),NT,MVAR								
COMMON OMEGAG(8,10)								
CC23	FORMAT(//)							
CC	WRITE(3,71)T							
CC71	FORMAT(SX,*VOLTAJES TRANSIENTES EN GENERADORES A T=*,F5.3,FF)							
CC	WRITE(3,23)							
C	ESQUEMA ITERATIVO							
C								
ITER=1								
100	DELTAE=0.0							
S=SHORT								
ER(S)=0.0								
EI(S)=0.0								
DO 111 I=1,N								
IF(S.EQ.1)GO TO 111								
YII=YLEP01(I,1)								
YII1=YLP01(I,1)								
YLP01(I,1)=0.0								
YLEP01(I,1)=0.0								
SUMR=0.0								
SUMI=0.0								
DO 102 J=1,N								
SUMR=SUMR+YLEP01(I,J)*ER(J)-YLP01(I,J)*EI(J)								
102	SUMI=SUMI+YLEP01(I,J)*EI(J)+YLP01(I,J)*ER(J)							
YLEP01(I,1)=YII								
YLEP01(I,1)=YII								

```

SUM2I=0.0
SUM2I=0.0
DO 103 KENN,NM
KK=K-N
SUM2R=SUM2R+YLPQR(I,K)*ETRNSR(KK)-YLPQT(I,K)*ETRNSI(KK)
103 SUM2I=SUM2I+YLPUR(I,K)*ETRNSI(KK)+YLPQT(I,K)*ETRNSR(KK)
ENEWRI=SUAR-SUM2R
ENEWI=SUAT-SUM2I
EIR=ER(1)
EII=EI(1)
DXR=ENEWRI-EIR
OKI=ELA,WT-EII
ENEWR=ER(1)+ALFA*DXR
ENEWI=EI(1)+ALFA*DXI
X=SORT((ENEWR-ER(1))**2+(ENEWI-EI(1))**2)
IF(X.GT.DELTAE) DELTAE=X
ER(1)=ENEWR
EI(1)=ENEWI
111 CONTINUE
C WRITE(3,205)ITER,(ER(I),EI(I),I=1,N)
C205 FORMAT(1X,13,1X,S(F9.5,F9.5,3X))
IF(DELTAE.LT.EPS)GO TO 708
1H(ITER.LT.MAX)GO TO 712
WRITE(3,713)ITER,1
713 FORMAT(10X,'NO SE OBTIENE CONVERGENCIA EN',14,1X,'ITERACIONES'
110X,'EN EL PROCESO ITERATIVO DE LA SUBRUTINA VTRANS//10X,
2EN EL TIEMPO DE',F6.3,1X,'SEGUNDOS')
STOP
712 ITER=ITER+1
GO TO 100
C708 WRITE(3,709)ITER
C709 FORMAT(5X,'LA TECNICA ITERATIVA DE GAUSS-SEIDEL CONVERGE EN ',I3,
CC 12X,'ITERACIONES//5X,'BARRAS',SX,'VOLTAJE',10X,'MAGNITUD',4X,
CC 2*DELTA(GRADUS)//')
CC DO 710 I=1,N
CC DELTA=ATAN(EI(I)/ER(I))*57.29578
CC MAGV=SORT(ER(I)**2+EI(I)**2)
C710 WRITE(3,711)I,ER(I),EI(I),MAGV,DELT
C711 FORMAT(17,2X,2E9.5,1X,3X,E7.4,4X,F9.5)
708 RETURN
END
?? VARIABLE ALLOCATION MAP
?? NAME AT HEX1 DEC1 HEX2 DEC2 NAME AT HEX1 DEC1 HEX2 DEC2
?? YP RCU0700 000000 0A3F 02703 YI RCU0A90 02704 151E 05407
?? LR RC 1520 05408 1560 05433 EI RC 156C 05434 1587 05559
?? YLPOR RC 1538 05500 2047 08263 YLPQT RC 2048 08264 2AD7 10967
?? YCR RCU2A03 10950 2FFE7 12263 YCI RCU2FF8 12264 34E7 13559
?? LOADR RCU34E3 13550 353F 13631 LOADI RCU3540 13632 3537 13703
?? EXIPAR RCU3558 13704 35CF 13775 EXIPAI RCU35D0 13776 3617 13347
?? ETRNSR RCU3618 13848 3637 13879 ETRNSI RCU3635 13880 3657 13211
?? PELCAN RCU3653 13912 3677 13743 H RCU3678 13944 3697 13975
?? OMEGA RCU3673 13976 3687 14007 DELTA RCU3688 14008 36D7 14039
?? DTDRG RCU3698 14040 36E7 14071 DTDRG RCU36E3 14072 3717 14103
?? DELTA RCU3718 14104 3737 14135 EFA RCU3733 14135 3757 14167
?? LINEA ICU3758 14168 379F 14239 BI RCU37A0 14240 37E7 14311

```

? BF	RCU37EB	14312	382F	14393	LONG	ICU3830	14394	-3877	14455
? YSHTR	RCU3873	14456	383F	14527	YSHTI	RCU3860	14523	3907	14599
? ZGERR	RCU3903	14600	394F	14671	ZSERI	RCU3950	14672	3997	14743
? DELTAG	RCU3929	14744	4037	17975	SLACK	ICU4633	17976		
? EPS	RCU463C	17280			N	ICU4640	17934		
? MAX	ICU4643	17968			M	ICU4648	17992		
? SHOPT	ICU464C	17996			NN	ICU4650	18000		
? NM	ICU4654	18004			T	RCU4653	18003		
? F	RCU465C	18012			PI	RCU4660	18016		
? DELTAT	RCU4664	18020			NL	ICU4669	18024		
? G	ICU466C	18028			ALFA	RCU4670	18032		
? KLPR	RCU4674	18036	463d	18107	KLPI	RCU468C	18103	4703	18179
? KPARR	RCU4704	18160	4748	18251	KPWR	RCU474C	18252	4793	18323
? PPWKR	RCU4774	18324	4793	18329	PPWRT	RCU479C	18395	4823	18467
? EER	RCU4824	18468	5243	21059	EET	RCU5244	21050	5C63	23651
? PNR	RCU5C64	23652	6393	25523	PWR	RCU5384	25524	6B03	27395
? DEFLUTA	RCU6804	27396	6823	27427	YDQ	RCU6824	27428	6B69	27499
? Y01	RCU686C	27500	5C13	27571	LF	ICU6834	27572		
? TAP	RCU688B	27576	6BDF	27615	NT	ICU68E0	27615		
? MVAB	ICU68E4	27620			OMEGAG	RCU68E8	27624	7B37	30855
? S	I	0006	00006		ITPNSE	R	0000A	00010	
? ITNSI	R	00007	00014		IIITRSR	R	00012	00018	
? LIINST	R	00015	00022		MAGV	R	0001A	00025	
? ITER	I	0017	00030		DELTAC	R	0022	00034	
? I	I	0026	00038		YIIR	R	002A	00042	
? YIII	R	0025	00046		SUMR	R	0022	00050	
? SU-I	R	0035	00054		J	I	003A	00058	
? SUM2R	R	0035	00062		SUM21	R	0042	00066	
? K	I	0045	00070		KK	I	004A	00074	
? ENLAR	R	0045	00078		ENEWI	R	0052	00082	
? EIR	R	0055	00086		EII	R	005A	00090	
? OXR	R	0055	00094		OXI	R	0052	00098	
? X	R	0066	00102						
? FORT-0098	4				UNDEF VAR NAME, INDICATED BY 'U' IN MAP				
??					??SYS-3133	I	VTRANS MODULE IS CATALOGED AS A SUBROUTINE MEMBER		
??					E7515)	IS THE LIBRARY NAME		
??							9 TOTAL NUMBER OF LIBRARY SECTORS		
??							020 CATEGORY NUMBER		
??					??SYS-3135	I	VTRANS MODULE'S CODE LENGTH IS		
??							1160 DECIMAL		

E75159 MEMBER

DATE 81/12/16

TIME 08.07

195

TYPE	NAME	DISK ADDR	TOTAL	NUM	TEXT/RECORD	ATTRIBUTES	LINK
S	TRANST	243892/03CC3C	17/0011	26/60		00000000	
??	IBM SYSTEM/34 FORTRAN IV RELEASE 07				81/10/16	21:50	
??	001 TOTAL ERRORS FOR THIS COMPILED						
??	4 WAS THE HIGHEST SEVERITY						
??	524 DECIMAL IS THE CODE LENGTH OF THE SUBROUTINE MEMBER						
??	*						
*PROCESS OBJECT(R,L18(E75159)),NOSOURCE,NOHALT,NAP							
SUBROUTINE TRANST							
INTEGER SLACK,S,SHORT,BI,BE,G							
REAL KPWRK,KPWR1,KLPR,KLPI,LOADR,LOADI,H,I,TRNSR,TRNSI,ITRSR,							
IITRSI,LONG							
COMMON YP(26,26),YI(26,26),ER(19),EI(19),YLPQR(26,26),YLPQI(26,26)							
COMMON YCR(18,18),YC1(18,18),LOADR(18),LOADI(18),EXIPAR(18)							
COMMON EXIPAI(18),ETRNSR(8),ETRNSI(8),PMECAN(8),H(8)							
COMMON OMEGA(8),DELTA(8),TOMEGA(8),DTOMEG(8),TDELTA(8)							
COMMON EEEA(8),LINEA(18),BI(18),BE(18),LONG(18),YSHTR(18)							
COMMON YSHT1(18),ZSERR(18),ZSER1(18),DELTAS(8,101)							
COMMON SLACK,EPS,N,MAX,M							
COMMON SHORT,HN,NM,T,F,PI,DELTAT,RL,G,ALFA							
COMMON KLPR(18),KLPI(18),KPWR(18),KPWR1(18)							
COMMON PPAR(18),PPAR1(18),IITRSR(18,35),IITRSI(18,36)							
COMMON PARR(26,18),PARI(26,18),DEGLTA(8)							
COMMON YCR(18),YC1(18),LF,TAP(10),NT,MVAR							
COMMON DSEGAG(8,101)							
C807	FORMAT(10X,13,2X,13,3X,F9.5,3X,F9.5/)						
CC	WRITE(3,801)						
C809	FORMAT(3X,'CORRIENTES TRANSIENTES Y POTENCIAS EN GENERADORES A T',						
C	1F5.3,14/1)						
CC	WRITE(3,81)						
C811	FORMAT(3X,'GEN',2X,'CORRIENTE TRANSIENTE',9X,'POTENCIA')/)						
DO 85 I=1,3							
K=I+N							
IITRSR(1,1)=ETRNSR(1)*YR(1,K)+ETRNSI(1)*YI(1,K)-ER(1)*YR(1,K)+EI(1)							
IITRSI(1,1)=ETRNSI(1)*YR(1,K)+ETRNSR(1)*YI(1,K)-ER(1)*YI(1,K)-EI(1)							
PWRR(K,1)=IITRSR(1,1)*ETRSR(1)+IITRSI(1,1)*ETRSI(1)							
PARI(K,1)=IITRSI(1,1)*ETRSR(1)-IITRSR(1,1)*ETRSI(1)							
CC	WRITE(3,82)K,IITRSR(K,1),IITRSI(K,1),PWRR(K,1),PWR1(K,1)						
C82	FORMAT(3X,12,3X,F9.5,F9.5,1J1,5X,F9.5,F9.5,1J1/)						
85	CONTINUL						
CC	WRITE(3,23)						
C23	FORMAT(//)						
RETURN							
END							
??	VARIABLE ALLOCATION /AP						
?? NAME	AT HEX1 DEC1 HEX2 DEC2						
?? YR	RCU0000 00000 0ABE 02703						
?? ER	RCU1520 05408 1560 05493						
?? YLPQR	RCU1508 05560 2047 08263						
NAME	AT HEX1 DEC1 HEX2 DEC2						
YI	RCU0A00 02704 151E 05407						
EI	RCU155C 05484 1507 05559						
YLPQI	RCU2048 08264 2AD7 10967						

?? YCR	RCU2AD8	10968	2FEE7	12263	YCI	RCU2FE8	12264	34E7	13559
?? LOADR	RCU34F8	13560	353F	13631	LOADT	RCU3540	13632	35H7	13703
?? EXIPAR	RCU3588	13704	35CF	13775	EXIPRI	RCU35D9	13776	3617	13847
?? ETRNSR	RCU35819	13849	3637	13579	ETRNSI	RCU3538	13880	3657	13911
?? PMLCAN	RCU3555	13912	3677	13943	H	RCU3678	13944	3697	13975
?? OMIGA	RCU3593	13976	3637	14007	DELTA	RCU3598	14008	3607	14039
?? TOMEA	RCU35D9	14040	36F7	14071	DTOMEA	RCU35F9	14072	3717	14103
?? DELTA	RCU3713	14104	3737	14135	FETA	RCU3738	14136	3757	14167
?? LINEA	ICU3753	14168	379F	14239	B1	ICU37A0	14240	37E7	14311
?? BF	ICU37C8	14312	382F	14383	LUNG	RCU3830	14384	3877	14455
?? YSHTR	RCU3878	14456	38DF	14527	YSHTI	RCU38C0	14528	3907	14599
?? ZSLRR	RCU3908	14600	394F	14671	ZSERI	RCU3950	14672	3997	14743
?? DELTAG	RCU3998	14744	4637	17975	SLACK	ICU4538	17976		
?? EPS	RCU463C	17960			N	ICU4640	17994		
?? MAX	ICU4644	17988			M	ICU4648	17992		
?? SHORT	ICU464C	17996			NN	ICU4650	18000		
?? NM	ICU4654	18004			T	RCU4658	18008		
?? F	RCU465C	18012			PI	RCU4660	18016		
?? DELTAT	RCU4664	18020			NL	ICU4668	18024		
?? G	ICU466C	18028			ALFA	RCU4670	18032		
?? KLPR	RCU4674	18036	4636	18107	KLPI	RCU469C	18108	4703	18179
?? KPWR	RCU4704	18160	4748	18251	KPWRI	RCU474C	18252	4793	18323
?? PPWR	RCU4794	18324	47D5	18395	PPWRI	RCU47DC	18396	4823	18467
?? ITTRSR	RC 4824	18468	5243	21059	ITTRSI	RC 5244	21060	5C63	23651
?? P4KR	RC 5C64	23652	63B3	25523	P4RI	RC 6334	25524	6807	27395
?? UFDLTA	RCU6804	27396	6923	27427	YUR	RCU6824	27428	6968	27499
?? YOI	RCU6808	27500	9E19	27571	LI	ICU6804	27572		
?? TAP	RCU6888	27576	6BDF	27615	NT	ICU68E0	27616		
?? MVAB	ICM68E4	27529			OMEGAG	RCU68E8	27624	7987	30955
?? S	I 00006	00006			ITRNSR	R 0000A	00010		
?? ITRNSI	R 0000E	00014			I	I 0012	00018		
?? K	I 0016	00022							
?? FORT-0098	4				UNDEF VAR NAME, INDICATED BY 'U' IN MAP				
??SYS-3133	I	TRANST MODULE IS CATALOGED AS A SUBROUTINE MEMBER							
??	E75159	IS THE LIBRARY NAME							
??		5 TOTAL NUMBER OF LIBRARY SECTORS							
??		020 CATEGORY NUMBER							
??SYS-3135	I	TRANST MODULE'S CODE LENGTH IS							
??		524 DECIMAL							

E75159 MEMBER

DATE 81/12/16

TIME 08.07

TYPE	NAME	DISK	ADDR	TOTAL	NUM	TEXT/RECORD	ATTRIBUTES	LINK
S	POWERS	246871/03CC27		15/000F	96/50		00000000	
??	IBM SYSTEM/34 FORTRAN IV RELEASE 07					81/10/16	21:54	
??	001 TOTAL ERRORS FOR THIS COMPILED							
??	4 WAS THE HIGHEST SEVERITY							
??	183 DECIMAL IS THE CODE LENGTH OF THE SUBROUTINE MEMBER							
??								
#PROCESS OBJECT(R,LIB(E75159)),NOSOURCE,NOHALT,MAP								
SUBROUTINE POWERS								
INTEGER SLACK,S,SHORT,E								
REAL KPWR,KPARI,KLPR,KLPRI,LOADR,LOADI,H,I,TRNSP,I,TRNSI,I,TRSP,								
IIITRSI								
COMMON YD(26,26),YL(26,26),ER(19),E(19),YLPO(26,26),YLP(1(26,26)								
COMMON YCR(18,18),YC(18,18),LOADR(18),LOADI(18),EXIPWR(18)								
COMMON EXIPRI(18),ETRNSR(8),ETRNSI(8),PMECAN(8),H(8)								
COMMON OMEGA(8),DELTAT(8),TOMEGA(8),DTOMEGA(8),DELTA(8)								
COMMON LEEA(8),LINEA(8),BI(18),BF(18),LONG(18),YSHTP(18)								
COMMON YSHTI(18),ZBERR(18),ZSERI(18),DELTAG(8,10)								
COMMON SLACK,EDS,N,MAX,N								
COMMON SHORT,NM,MM,T,F,PI,DELTAT,NL,G,ALFA								
COMMON PMEC(18),PELECT(18),KPARR(18),KPARI(18)								
COMMON PPARR(18),PPARI(18),IITRSP(18,35),IITRSI(18,35)								
COMMON PWRR(26,18),PWR(26,18),DFULTA(8)								
COMMON TOT(18),YU(18),LF,TAP(10),NT,MVAB								
COMMON OMEGAG(8,10)								
CC	WRITE(3,8)							
CC8	FORMAT(4X,12POTENCIAS MECANICAS Y ELECTRICAS EN GENERADORES//4X,							
CC	1*GEN1,3X,12POT.MECANICA,7X,12POT.ELECTRICA//)							
	DO 96 I=1,4							
	K=I+N							
	PMEC(1)=EXIPWR(1)							
	PMECAN(1)=PMEC(1)							
	PELECT(1)=PPARR(K,1)							
CC	WRITE(3,95)K,PMECAN(K),PELECT(K)							
CC95	FORMAT(4X,12,4X,F9.5,10X,F9.5//)							
96	CONTINUE							
CC	WRITE(3,23)							
CC23	FORMAT(//)							
	RETURN							
	END							
??	VARIABLE ALLOCATION MAP							
??	NAME AT HEX1 DEC1 HEX2 DEC2							
??	YR RCU0000 00000 0A8F 02703							
??	ER RCU1520 05408 1568 05483							
??	YLPO RCU1508 05560 2047 05263							
??	YCR RCU2A08 10968 2FF7 12263							
??	LOADR RCU34FB 15560 353F 13631							
??	EXIPWR RCU3588 13704 35CF 13775							
??	ETRNSR RCU3518 13848 3637 13879							
??	PMECAN RCU3630 13712 3677 13943							
??	OMEGA RCU3699 13976 3697 14007							
	NAME AT HEX1 DEC1 HEX2 DEC2							
	YI RCU0A90 02704 151F 05407							
	EI RCU156C 05484 1587 05559							
	YLPO1 RCU2048 08264 2AD7 10967							
	YCT RCU2FF3 12264 34E7 13559							
	LOADI RCU3540 13632 3537 13703							
	EXIPRI RCU3500 13776 3617 13947							
	ETRNSI RCU3633 17880 3657 13911							
	H RCU3573 13944 3697 13975							
	DELT A RCU36DB8 14008 3607 14039							

TONEGA	RCU3608	14040	36F7	14071	DTOMEG	RCU36FB	14072	3717	14103
DELTA	RCU3713	14104	3737	14135	EEEA	RCU3733	14136	3757	14167
LINER	ICU3753	14168	379F	14239	BI	RCU37A0	14240	37E7	14311
UF	RCU37E3	14312	392F	14333	LUNG	ICU3830	14384	3877	14455
YSHTR	RCU3873	14456	383F	14527	YSHTI	RCU38C0	14528	3907	14599
ZSERI	RCU3903	14600	394F	14671	ZSERI	RCU3950	14672	3997	14743
DELTAG	RCU3943	14744	4537	17975	SLACK	ICU4633	17975		
EPS	RCU405C	17960			N	ICU4640	17984		
MAX	ICU4644	17988			M	ICU4646	17992		
SHURT	ICU464C	17995			NN	ICU4650	18000		
NM	ICU4654	18004			T	RCU4653	18008		
F	RCU465C	18012			PI	RCU4660	18016		
DELTAT	RCU4664	18020			NL	ICU4668	18024		
G	ICU466C	18028			ALFA	RCU4670	18032		
PMEC	RC 4674	18036	4633	18107	PELECT	RC 467C	18108	4703	18179
KPARR	RCU4704	18180	4743	18251	KPWRI	RCU474C	18252	4793	18323
PPARR	RCU4794	18324	47D0	18395	PPWRI	RCU47DC	18395	4823	18467
IITRSR	RCU4724	18468	5243	21059	IITRSI	RCU5244	21060	5C63	23551
PWRR	RCU5C64	23652	6393	25523	PWRI	RCU63B4	25524	6303	27395
DFDLTA	RCU6304	27346	6923	27427	YOR	RCU6324	27428	6958	27499
YDI	RCU630C	27500	6933	27571	LF	ICU6334	27572		
TAP	RCU630B	27576	69DF	27615	NT	ICU63E0	27616		
MVAS	ICU63E4	27620			OMEGAG	RCU63E3	27624	7367	30855
S	I U0005	00006			KLPR	R U000A	00010		
KLPI	R U000E	00014			IIRNSR	R U0012	00018		
IIRNSI	R U0015	00022			I	I 001A	00020		
K	I 001E	00030							

? FORT-0098 4 UNLESS VAR NAME, INDICATED BY #OF IN VAR
? SYS-3133 1 POWERS MODULE IS CATALOGUED AS A SUBROUTINE MEMBER

? E75159 IS THE LIBRARY NAME

? 3 TOTAL NUMBER OF LIBRARY SECTORS

? 020 CATEGORY NUMBER

? SYS-3135 1 POWERS MODULE'S CODE LENGTH IS

? 183 DECIMAL

EZ5199 MEMJER

DATE 01/12/16 TIME 08.08

TYPE	NAME	DISK ADDR	TOTAL	NUM	TEXT/RECORD	ATTRIBUTES	LINK
S	DEFRTL1	246621/03C920	12/0013	96/60		00000000	
??	IBM SYSTEM/34 FORTRAN IV RELEASE 07				31/10/16	21:58	
??	001 TOTAL ERROR FOR THIS COMPIILATION						
??	4 WAS THE HIGHEST SEVERITY						
??	430 DECIMAL IS THE CODE LENGTH OF THE SUBROUTINE MEMBER						
??							
*PROCESS OBJECT(R,LIR(EZ51591),NOSOURCE,NOHALT,NAP)							
SUBROUTINE DEFRTL1							
INTEGER SLACK,S,SHORT,G							
REAL KPARR,KPWR1,KLPR,YLPI,LOADR,LOADIH,IITRNSP,IITNSI,IITRSR,							
IITRSI							
COMMON YR(26,26),YI(26,26),EP(19),FI(19),YLPO(26,26),YLPQ(26,26)							
COMMON YCR(18,18),YC(18,18),LOADR(18),LOADI(18),EXIPWR(18)							
COMMON EXIPWI(18),ETRNSR(8),ETRNSI(8),PMECAN(8),H(8)							
COMMON OMEGA(8),DELTAT(8),DTOMEG(8),DTDLTA(8)							
COMMON LEEA(8),LINEA(18),SI(18),PF(18),LONG(18),YSHTR(18)							
COMMON YSHTR(18),ZSERI(18),ZSER1(18),DELTAG(8,101)							
COMMON SLACK,EPS,N,MAX,N							
COMMON SHUTT,NN,NH,T,F,PT,DELTAT,NL,G,ALFA							
COMMON PMEC(18),PELECT(18),DTDLTA(18),KPAR(18)							
COMMON PRPAR(18),PRPI(18),IITRSR(18,36),IITRSI(18,36)							
COMMON PRPAR(26,18),PRPI(26,18),DELTAT(8)							
COMMON YD(18),YDI(18),LF,TAP(101),NT,MVAB							
COMMON OM_GAGE(8,101)							
CC	WRITE(3,23)						
CC	WRITE(3,1001)						
C1001	FORMAT(4X,'VELOCIDADES DE LAS MAQUINAS Y ANGULOS DE VOLTAJES',1X,						
CC	1*INTEROS DE GENERADORES//4X,1GENE,2X,*VARIACION DE VELOCIDAD*,						
CC	24X,*VELOCIDAD//14X,*DTOMEG(T)*,12X,*OMEG(T+DT)*)						
CC	WRITE(3,23)						
DO	1010 K=1,11						
	DTOMEG(K)=(PRPI/4(K))*((PMECAN(K)-PELECT(K))						
	OMEGA(K)=DTOMEG(K)+DTOMEG(K)*DELTAT						
CC	WRITE(3,1002)K,DTOMEG(K),OMEGA(K)						
C1002	FORMAT(4X,12.8X,F9.5,12X,F9.5)						
1010	CONTINUE						
CC	WRITE(3,23)						
CC	WRITE(3,1004)						
C1004	FORMAT(4X,'GENE',2X,*VARIACION DE ANGULO',7X,'ANGULO//14X,						
CC	1*DTDLTA(T)*,12X,*DELTAT(T+DT)//						
DO	1015 K=1,11						
	DTDLTA(K)=DTOMEGA(K)-2.*PRPI*F						
	DELTAT(K)=DELTAT(K)+DTDLTA(K)*DTDLTA(K)						
CC	WRITE(3,1002)K,DTDLTA(K),DELTAT(K)						
1015	CONTINUE						
CC	WRITE(3,23)						
CC	WRITE(3,1020)						
CC	WRITE(3,23)						
C1020	FORMAT(4X,'INDICIOS VOLTAJES DE GENERADORES TRAS LA ADMITTANCIA TRANS',						
CC	1*LENTE//4X,1GENE,5X,*MAGNITUD',6X,*VOLTAJE TRANSIENTE//')						

```

DO 1030 K=1,10
ETRNSR(K)=CSEA(K)*COS(DELTA(K))
ETRNSI(K)=CSEA(K)*SIN(DELTA(K))
CC    WRITE(3,1025)K,LCFA(K),ETRNSR(K),ETRNSI(K)
C1025 FORMAT(4K,12.5X,F9.5,7X,F9.5,F9.5,'J')
CC    WRITE(3,23)
1030 CONTINUE
CC    WRITE(3,23)
CC23 FORMAT(//)
      RETURN
      END

```

?? VARIABLE ALLOCATION MAP											
?? NAME	AT	HEX1	DEC1	HEX2	DEC2	NAME	AT	HEX1	DEC1	HEX2	DEC2
?? YR	RCU0000	000000	0A0E	02703	151F	YI	RCU0A20	02704	151F	05407	
?? ER	RCU1520	05498	1568	05483		EI	RCU156C	05484	1567	05559	
?? YLPQR	RCU1558	05560	2047	08263		YLPQT	RCU2048	08264	2A07	10967	
?? YCR	RCU2A03	10948	2FF7	12263		YCI	RCU2FE8	12264	34F7	13559	
?? LOADR	RCU34F3	13560	393E	13631		LOADI	RCU3540	13632	3547	13703	
?? EXIPAR	RCU3558	13704	35CF	13775		EXIPRI	RCU35D0	13776	3617	13847	
?? ETRNSR	RC 3513	13748	3637	13479		ETRNSI	RC 3533	13880	3657	13911	
?? PHCAN	RCU3653	13912	3677	13943		H	RCU3773	13944	3697	13975	
?? OMEGA	RC 3693	13976	3697	14007		DELTA	RC 36B8	14008	3607	14039	
?? TOEGA	RCU3693	14040	36F7	14071		DTOMEG	RC 36F8	14072	3717	14103	
?? TDOLTA	RCU3713	14104	3737	14135		EEFA	RCU3736	14136	3757	14157	
?? LINEA	ICU3758	14168	379F	14239		BI	RCU37A0	14240	37E7	14311	
?? DF	RCU37L3	14312	382F	14383		LONG	ICU3830	14384	3877	14455	
?? YSHTR	RCU3873	14456	383F	14527		YSHTI	RCU38C0	14528	3907	14599	
?? ZSERI	RCU3908	14500	394F	14671		ZSERI	RCU3950	14672	3997	14743	
?? DELTAG	RCU3973	14744	4637	17975		SLACK	ICU4638	17976			
?? EPS	RCU455C	17280				N	ICU4640	17984			
?? MAX	ICU4644	17988				M	ICU4648	17992			
?? SHORT	ICU464C	17996				NN	ICU4650	18000			
?? NA	ICU4664	18004				T	RCU4656	18008			
?? F	RCU466C	18012				P1	RCU4660	18016			
?? DELTAT	RCU4664	18020				NL	ICU4668	18024			
?? G	ICU466C	18028				ALFA	RCU4670	18032			
?? PHIC	RCU4674	18036	4608	18107		PELECT	RCU469C	18103	4703	18179	
?? DTDLTA	RC 4704	15130	4748	18251		KPWRI	RCU474C	18252	4793	18323	
?? PPWRR	RCU4724	18324	4708	18395		PPWRI	RCU47DC	18395	4823	18467	
?? ITTRSR	RCU4824	15468	5243	21059		ITTRSI	RCU5244	21060	5C63	23551	
?? PWRR	RCU5C64	23652	6383	25523		PWRI	RCU6384	25524	6B03	27395	
?? DFDLT	RCU6004	27376	5823	27427		YUR	RCU5624	27424	6B62	27499	
?? YOI	RCU610C	27500	6083	27571		LF	ICU6084	27572			
?? TAP	RCU6384	27576	66DF	27615		NT	ICU63E0	27616			
?? MVAB	ICU63E4	27620				OMEGAG	RCU6358	27624	7867	30955	
?? S	I 00005	00006				KPWRR	R 0000A	00010			
?? KLPR	R 00007	00014				KLPI	R 00012	00018			
?? ITTRNSR	R 00016	00022				ITTRNSI	R 0001A	00026			
?? K	I 001E	00030									

?? FORT-0009d 4 UPDATE VAR NAME, INDICATED BY 'U' IN MAP

??SYS-3133 1 DFRTE1 MODULE IS CATALOGED AS A SUBROUTINE MEMBER

?? E75159 15 THE LIBRARY NAME

?? 5 TOTAL NUMBER OF LIBRARY SECTORS

?? 020 CATEGORY NUMBER

??SYS-3135 1 DFRTE1 MODULE'S CODE LENGTH IS

E75159 MEMBER

DATE 81/12/15

TIME 08:09

TYPE	NAME	DISK ADDR	TOTAL	NUM	TEXT/RECORD	ATTRIBUTES	LINK
S	DERTL2	252640/03CD4C	2070014	96750		00000000	

?? IOM SYSTEM/34 FORTRAN IV RELEASE 07 81/10/16 22:00

?? 001 TOTAL ERRORS FOR THIS COMPIILATION

?? 4 WAS THE HIGHEST SEVERITY

?? 624 DECIMAL IS THE CODE LENGTH OF THE SUBROUTINE MEMBER

??

PROCESS OBJECT(,L1)(E75159),NDSOURCE,NOHALT,NAP

 SUBROUTINE DERTL2

 INTEGER SLACK,S,SHORT,G

 REAL KPWR,KPWR1,KLPR,KLPI,LOADR,LOADI,H,ITRNSR,ITRNSI,ITRSR,

 ITRSI

 COMMON YR(26,26),YL(26,26),LR(18),EI(12),YLPDR(26,26),YLPGI(26,26)

 COMMON YCR(18,18),YC1(18,18),LOADR(18),LOADI(18),EXIPWR(18)

 COMMON EXIPR(18),ETRNSP(8),ETRNSI(8),PMECAN(8),H(8)

 COMMON U/EGA(8),DELTAT(8),DTOMEG(8),DTOLTA(8)

 COMMON LEEA(8),LINEA(18),SI(18),BF(18),LONG(18),YSHTR(18)

 COMMON YSITI(18),ZSERI(18),ZSERI(18),DELTAG(8,101)

 COMMON SLACK,EDSGN,MAX,A

 COMMON SHORT,NN,N,T,F,PI,DELTAT,NL,G,ALFA

 COMMON PMEC(18),PELECT(18),DTOLTA(18),KPWR1(18)

 COMMON FPAIR(18),DECSEG(18),ITRNSR(18,36),ITRSI(18,36)

 COMMON PPAIR(26,18),PURT(26,18),DELTAT(8)

 COMMON YOR(18),YO1(18),LF,TAP(10),NT,SMAR

 COMMON ONEGAG(8,101)

CC WRITE(3,25)

CC WRITE(3,202)

C2002 FORMAT(4X,1VELOCIDAD DE LA MAQUINA Y ANGULO DE VOLTAGE INTERNO DE

CC 1LOS GENERADORES//4X,1GEN//2X,1VARIACION DE LA VELOCIDAD//4X,

CC 2VELOCIDAD//14X,1DEMEG(T)//12X,1OMEGA(T+DT)//

CC WRITE(3,23)

DO 2020 K=1,M

 DFOMEQ(K)=(FSP1ZH(K))*((PMECAN(K)-PELECT(K))

 DFOM=((DTOMEG(K)+DFOMEG(K))/2.0)*DELTAT

 OMEGA(K)=TOMEGA(K)+DFOM

CC WRITE(3,2015)K,DFUMEG(K),OMEGA(K)

C2015 FORMAT(4X,12,0X,F9.9,12X,F9.9)

2020 CONTINUE

CC WRITE(3,2025)

C2025 FORMAT(//4X,1SEN//2X,1VARIACION DE ANGULO//7X,1ANGULO//14X,

CC 1*DELTAT(T)//12X,*DELTAT(T+DT)//

DO 2050 K=1,M

 DFDLTA(K)=OMEGA(K)-2.*SP1SF

 DFDL=((DTDLTA(K)+DFDLTA(K))/2.0)*DELTAT

 DLTA(K)=TDELTAT(K)+DFDL

CC WRITE(3,2015)K,DFDLTA(K),DELTAT(K)

2050 CONTINUE

C DO 2020 KENN,NM

 DFOMEG(K)=(FSP1ZH(K))*((PMECAN(K)-PELECT(K))

 DFOM=((DTOMEG(K)+DFOMEG(K))/2.0)*DELTAT

 OMEGA(K)=TOMEGA(K)+DFOM

```

      WRITE(3,2015)K,DFGYES(K),OMEGA(K)
5  FORMAT(4X,1P,6X,F9.5,10X,F9.5)
10 CONTINUE
      WRITE(3,23)
      WRITE(3,2072)
10 FORMAT(1X,'NUEVOS VOLTAJES TRAS LA ADMITANCIA TRANSIENTE',//4X,
1*GEN',5X,'MAGNITUD',8X,'VOLTAJE TRANSIENTE')
      WRITE(3,231)
      DO 2060 K=1,N
      ETRNSR(K)=EEFA(K)*COS(DELTA(K))
      ETRNSI(K)=EEFA(K)*SIN(DELTA(K))
      WRITE(3,2075)K,EEEA(K),ETRNSR(K),ETRNSI(K)
15 FORMAT(4X,12,6X,F9.5,7X,F9.5,F9.5,1J*)
10 CONTINUE
      DO 100 K=1,N
      L=K-N
      DELTAG(K,G)=DELTA(K)*57.29578
      CONTINUE
      OMEGAN=2.0*PI*F
      DO 101 K=1,N
      L=K-N
      OMEGAG(K,G)=OMEGA(K)/OMEGAN
      CONTINUE
      WRITE(3,23)
      FORMAT(/)
      RETURN
END

```

VARIABLE ALLOCATION MAP

AMC	AT	HEX1	DEC1	HEX2	DEC2	NAME	AT	HEX1	DEC1	HEX2	DEC2
R	RCU0000	00000	0ABF	02703	YI	RCU0A90	02704	151F	05407		
R	RCU1520	05408	156B	05433	EI	RCU156C	05434	1587	05559		
LPOR	RCU156B	05560	2047	08263	YLPQI	RCU2043	08264	2AD7	10257		
CR	RCU2A0B	10968	2FE7	12263	YCI	RCU2FE8	12264	34F7	13559		
OADR	RCU34FB	13500	353F	13631	LOADI	RCU3540	13632	3587	13703		
XIPAR	RCU356B	13704	35CF	13775	EXIPRI	RCU3500	13776	3617	13947		
TRNSR	RC_3613	13848	3637	13679	ETRNSI	RC_3638	13880	3657	13911		
MECAN	RCU365B	13912	3677	13943	H	RCU3678	13944	3697	13975		
MEGA	RC_369B	13975	3697	14007	DELTA	RC_3658	14008	3607	14037		
OMEGA	RCU366B	14040	36F7	14071	DTOMEG	RCU36FB	14072	3717	14103		
DELTA	RCU371B	14104	3737	14135	EEFA	RCU3738	14136	3757	14167		
INEA	ICU375B	14168	379F	14239	BI	RCU37A0	14240	37E7	14311		
F	RCU37eB	14312	392F	14393	LONG	ICU3330	14384	3877	14455		
SHTR	RCU387B	14456	380F	14527	YHTI	RCU33C0	14528	3907	14599		
SERR	RCU397B	14500	394F	14671	ZSERI	RCU3950	14572	3997	14743		
DELTAG	RC_397B	14744	4637	17975	SLACK	ICU4633	17976				
PS	RCU453C	17980			N	ICU4540	17984				
AX	ICU4644	17938			M	ICU4648	17992				
FORMAT	ICU464C	17996			NN	ICU4650	18000				12
I	ICU4554	18004			T	RCU4658	18008				11
RCU465C	18012				PI	RCU4660	18016				10
ELTAT	RCU4664	18020			NL	ICU4663	18024				9
	ICU456C	18028			ALFA	RCU4670	18032				8
ELC	RCU4574	18036	460B	18107	PSELECT	RCU46DC	18108	4703	18179		7
DELTA	RCU4704	18160	4743	18251	KPWRI	RCU474C	18252	4793	18323		6
WRR	RCU4724	18244	470B	18395	DEOMEG	RC_47DC	18396	4823	18467		5
											4
											3
											2

ITRSR	RCU4924	1846B	5243	21059	ITRSI	RCU5244	21060	5C63	23651
WRR	RCU5244	23652	6345	25923	PWR1	RCU63B4	27424	6003	27395
FULTA	RCU63B4	27396	6B23	27427	YUR	RCU6324	27423	6B6B	27499
01	RCU6324	27500	6B93	27571	LF	ICU63B4	27572		
AP	RCU63B4	27575	6BDE	27515	NT	ICU63E0	27515		
VAB	ICU63E4	27520			DREGAG	RC 63E8	27624	7B87	30855
	I U0006	00006			KPWRR	R U000A	00010		
LPR	R U000F	00014			KLPI	R U0012	00013		
TRNSR	R U0016	00022			ITRNSI	R U001A	00026		
	I 001E	00030			DFGM	R 0022	00034		
FDL	R 0026	00039			DREGAN	R 002A	00042		
DRT-0098 4 UNDEF VAR NAME, INDICATED BY 'U' IN MAP									
S-3133 I DFRTE2 MODULE IS CATALOGED AS A SUBROUTINE MEMBER									
E75157 IS THE LIBRARY NAME									
6 TOTAL NUMBER OF LIBRARY SECTORS									
020 CATEGORY NUMBER									
S-3135 I DFRTE2 MODULE'S CODE LENGTH IS									
624 DECIMAL									

E75159 MEMBRER

DATE 31/12/16 TIME 08.09

TYPE	NAME	DISK ADDR	TOTAL	NUM	TEXT/RECORD	ATTRIBUTES	LINK
S	GRAF1	248776703C0CB	25/0019	96/60		00000000	

?? IBM SYSTEM/34 FORTRAN IV RELEASE 07
 ?? 001 TOTAL ERRORS FOR THIS COMPILED
 ?? 4 WAS THE HIGHEST SEVERITY
 ?? 2533 DECIMAL IS THE CODE LENGTH OF THE SUBROUTINE MEMBER
 ??

```
*PROCESS OBJECT(R,LIP(E75159)),NOHALT, TAP
C   SUBRUTINA PARA GRAFICAR Y ESCALAR UN ARREGLO DE 5*100
  SUBROUTINE GRAF1(R,NF,TAP)
    INTEGER SLACK,S,SHORT,BI,BF,G
    REAL KPWRK,KPARI,KLPR,KLPI,LOADR,LOADI,H,ITRNSP,ITRNSI,IITRSR,
    IITRSI,LONG
    COMMON YR(26,26),YI(26,26),LR(19),FI(19),YLPOR(26,26),YLPGT(26,26)
    COMMON YCR(18,18),YCI(18,18),LOADR(18),LOADI(18),EXIPWR(18)
    COMMON EXIPWI(18),ETRNSR(8),ETRNSI(8),PMECAN(8),H(8)
    COMMON OMEGA(8),DELTAT(8),DTOMEG(8),TDELTAT(8)
    COMMON EEEA(8),LINEA(18),BI(18),BF(18),LONG(18),YSHTR(18)
    COMMON YSHTI(18),ZSERR(18),ZSERI(18),DELTAG(8,10)
    COMMON SLACK,LPS,N,MAXX,MM
    COMMON SHORT,MM,MM,T,F,PI,DELTAT,RL,G,ALFA
    COMMON ITRNSP(18),ITRNSI(18),KPWRK(18),KPARI(18)
    COMMON PWRK(18),PPWRK(18),ZTRNSR(18,36),ZTRNSI(18,36)
    COMMON PWR(26,18),PSRK(26,18),DFDLTA(8)
    COMMON YR(18),YD(18),LF,TAP(18),UT,MVAB
    COMMON OMEGAG(8,10)
    DIMENSION LINE(10),L(11),JL(8)
    WRITE(3,150)I,0
150  FORMAT(10X,'NUMERO DE GRAFICOS',9X,15/10X,
  1*VALORES GRAFICADOS ',12X,15/')
    DATA JL(1),JL(2),JL(3),JL(4),JL(5),JL(6),JL(7),JL(8)/1A1,1B1,1C1,
  1D1,1E1,1F1,1G1,1H1/,JN,JP,JI,JG,JZ/1-1,1+,1+,1+,1+,1+,1+/,
    NS=MAX
    T=0.0
    IF(NS.NE.999)GO TO 19
C   REESCALE DATOS PARA CUBRIR TODO EL RANGO ORDINARIO
    NS=100
    YMAX=-1.E+50
    YMIN=1.E+50
    DO 16 J=1,N
    DO 16 I=1,NF
    IF(DELTAG(J,I).GT.YMAX)YMAX=DELTAG(J,I)
    IF(DELTAG(J,I).LT.YMIN)YMIN=DELTAG(J,I)
16  CONTINUE
    RANGE=YMAX-YMIN
    TEMP=100./RANGE
    DO 13 J=1,M
    DO 14 I=1,NF
14  DELTAG(J,I)=(DELTAG(J,I)-YMIN)*TEMP
13  WRITE(3,15)JL(J),YMIN,YMAX,RANGE
15  FORMAT(1X,'GRAFICO',1X,A1,' DE ',F10.3,' A ',F10.3,' RANGO = ',
```

```

1E10.3)
WRITE(3,10)
18 FORMAT(  )
19 DO 20 I=1,101
20 LINE(I)=J0
N=1
C IMPRIMA ESCALA ORDINARIA
FACT=(YMAX-YMIN)/10.0+0.5
L(1)=YMIN
DO 23 I=2,11
K=I-1
23 L(I)=L(K)+FACT
CC DO 23 I=1,11
CC23 L(I)=10*I-110+43
WRITE(3,23)(L(I),I=1,11)
25 FORMAT(1X,'TIEMPO',10(I4,6X),14,2X,'VALORES-A')
GO TO 28
27 IF((N-1)/10-(N-2)/10)37,37,28
C CONSTRUYA ESCALA GRAFICA ORDINARIA
28 ND=0
DO 34 I=1,10
ND=ND+1
LINE(ND)=J0
DO 34 J=1,9
ND=ND+1
34 LINE(ND)=J1
LINE(101)=J2
GO TO 39
C CONSTRUYA UNA LINEA DE ABSISA GRAFICA
37 DO 38 I=1,101,10
38 LINE(I)=JI
C CAMBIE LOS VALORES NUMERICOS A LETRAS
39 IF(N.GT.Nf) GO TO 100
DO 49 I=1,M
XNS=NS
JA=DELTAG(I,1)+101.499999-XNS
IF(JA-101)43,43,44
43 IF(JA)46,46,45
44 LINE(101)=JZ
GO TO 49
45 LINE(1)=JZ
GO TO 49
48 LINE(JA)=JL(I)
49 CONTINUE
C IMPRIMA LINEA DE DATOS
GO TO 103
100 IF((N-1)/10-(N-2)/10)101,101,102
102 WRITE(3,53)I,LINE
GO TO 57
101 WRITE(3,50)I,LINE
GO TO 57
103 IF(N,L2,1) GO TO 51
IF((N-1)/10-(N-2)/10)55,55,51
51 N1=N-1
DELTAG(1,4)=DELTAG(1,N)/TEMP*YMIN

```

```

      WRITE(3,53)T,LINE,DELTAG(1,N)
53   FORMAT(23,F5.3,2X,101A1,1X,F2.3)
      GU TO 57
55   DELTAG(1,N)=DELTAG(1,N)/TEMP+YMIN
      WRITE(3,56)T,LINE,DELTAG(1,N)
56   FORMAT(3K,F5.3,1X,101A1,1X,F9.3)
C     CLOUDQUE VARIABLES DE LINEA A CERO
57   DO 58 I=1,101
58   LINE(I)=0
      N=N+1
      T=T+DELTAT
      IF(N>101)27,27,61
61   RETURN
      END

```

?? VARIABLE ALLOCATION MAP			
?? NAME	AT	HEX1 DEC1	HEX2 DEC2
?? M	I	0006 00006	NF 1 000A 00010
?? MAX	I	000E 00014	YR RCU0000 00000 0A3F 02703
?? YI	RCU00A90	02704 151F 05407	ER RCU1520 05403 1563 05483
?? EI	PCU150C	05464 1597 05559	YLP0R RCU15B8 05560 2047 04253
?? YLP0I	RCU2043	08264 2AD7 10967	YCR RCU2A03 10958 2FEE7 12263
?? YC1	RCU2FEB	12264 34F7 13559	LOADR RCU34F8 13560 353F 13631
?? LOADI	RCU3540	13632 35B7 13703	EXTPWR RCU35B8 13704 35CF 13775
?? EXIPAI	RCU3500	13776 3617 13647	ETRNSR RCU3613 13846 3637 13279
?? ETRNSI	RCU3639	13830 3657 13911	PMECAN RCU3658 13912 3677 13943
?? H	RCU3678	13944 3697 13975	OMEGA RCU3698 13976 3617 14007
?? DELTA	RCU3683	14008 3607 14039	TOMEGA RCU36D8 14040 36F7 14071
?? DTOMEG	RCU36F8	14072 3717 14103	DELTA RCU3713 14104 3737 14135
?? EEEA	RCU3738	14136 3757 14167	LINEA RCU3758 14168 379F 14239
?? BI	ICU37A0	14240 37E7 14311	BF ICU37E8 14312 382F 14383
?? LONG	RCU3330	14364 3877 14455	YSHTR RCU3738 14456 388F 14527
?? YSHT1	RCU38C0	14528 3907 14599	ZSERD RCU3908 14500 324F 14671
?? ZSER1	RCU3950	14572 3997 14742	DELTAG RC 3998 14744 4637 17275
?? SLACK	ICU4638	17976	EPS RCU463C 17980
?? N	IC 4	234	MAXX ICU4644 17983
?? MT	ICU4648	17992	SHORT ICU464C 17926
?? NN	ICU4650	18000	NM ICU4654 18004
?? T	RC 4653	18008	F RCU465C 18012
?? PI	RCU4560	18016	DELTAT RCU4664 18020
?? NL	ICU4568	18024	G ICU466C 18028
?? ALEA	RCU4C70	18032	ITRNSR RCU4374 18036 46H9 18107
?? ITRNSI	RCU45DC	18103 4703 18179	KPWRR RCU4704 18180 4749 18251
?? KPWR1	RCU474C	18252 4793 18323	PPWRR RCU4794 18324 470B 18395
?? PPWRI	RCU47DC	18315 4923 18467	ZTPNSR RCU4324 18468 5243 21059
?? ZTRNSI	RCU5244	21060 5C63 23651	PWRR RCU5C64 23552 63B3 25523
?? PWRI	RCU63B4	25524 6B03 27395	DFDLTA RCU6304 27395 6B23 27427
?? YDR	RCU6124	27428 5B60 27499	Y01 RCU616C 27500 6B03 27571
?? LF	ICU6304	27572	TAP RCU6338 27576 6BDF 27615
?? NT	ICU63E0	27616	MVAB ICU63E4 27620
?? OMEGAG	RCU61C9	27624 7897 30165	JL I 0012 00013 0031 00049
?? JN	I	0032 00050	JP I 0036 00054
?? JI	I	003A 00058	JB I 003E 00062
?? JZ	I	0042 00066	S I 00046 00070
?? KLPR	R U004A	00074	KLPI R U004E 00073
?? IITRSI	R U0052	00082	IITRSI R U0056 00086

?? LINE	I	005A	00090	01ED	00493	L	I	01EE	00494	0219	00537
?? NS	I	021A	00533			XMAX	R	021E	00542		
?? Y11H	R	0222	00546			J	I	0225	00550		
?? I	I	022A	00554			RANGE	R	022E	00553		
?? TEMP	R	0232	00562			FACT	R	0235	00566		
?? K	I	023A	00570			ND	I	023E	00574		
?? XNS	R	0242	00578			JA	I	0246	00582		
?? N1	I	024A	00586								

?? FORT-0028 4 UNDEF VAR NAME, INDICATED BY 'U' IN MAP
??SYS-3133 1 GRAF1 MODULE IS CATALOGUED AS A SUBROUTINE MEMBER
?? E75159 IS THE LIBRARY NAME

?? 14 TOTAL NUMBER OF LIBRARY SECTORS

?? 020 CATEGORY NUMBER

??SYS-3135 1 GRAF1 MODULE'S CODE LENGTH IS

?? 2533 DECIMAL

SIMBOLOGIA

El significado de cada variable utilizada en el programa es el siguiente:

YR, YI	Parte real e imaginaria de los elementos de la matriz admittance de barra.
ER, EI	Parte real e imaginaria del voltaje de barra.
YLPQR, YLPQI	Parte real e imaginaria de los parámetros de línea - YLPQ.
YCR, YCI	Parte real e imaginaria de la admitancia capacitiva a tierra Y 1/2.
LOADR,LOADI	Parte real e imaginaria de la carga en barra.
EXIPWR, EXIPWI	Parte real e imaginaria de la potencia generada en cada barra.
ETRNSR,ETRNSI	Parte real e imaginaria del voltaje tras la reactancia transiente de la máquina.
PMECAN	Potencia mecánica de entrada de generadores.
H	Constante de inercia de los generadores.
OMEGA	Velocidad de la máquina.
DELTA	Angulo del voltaje interno.
LINEA	Indica el número de la línea del sistema de potencia.
BI	Barra inicial

BF	Barra final.
YSHTR, YSHTI	Parte real e imaginaria de la admitancia (Y') de la línea.
ZSERR, ZSERI	Parte real e imaginaria de la impedancia en serie de la línea.
SLACK	Barra de oscilación.
EPS	Error permitido.
N	Número de barra del sistema.
MAX	Máximo número de iteraciones.
M	Número de generadores del sistema.
SHORT	Barra en que ocurre el disturbio.
T	Tiempo.
F	Frecuencia .
PI	Constante = 3.1416.
DELTAT	Intervalo de tiempo.
NL	Número de línea del sistema.
ALFA	Factor de aceleración
ITRNSR, ITRNSI	Parte real e imaginaria de la corriente transiente de la máquina.
PPWRR, PPWRI	Parte real e imaginaria de la potencia neta en barras.
ZTRNSR, ZTRNSI	Parte real e imaginaria de la impedancia transiente de la máquina.
PWRR, PWRI	Parte real e imaginaria del flujo de potencias en líneas.

YOR, YOI	Parte real e imaginaria de la admitancia que representa la carga.
TAP	Tap de los transformadores.
MVAB	Base del sistema.
S	Barra donde ocurre el disturbio.
KLPR, KLPI	Parte real e imaginaria de los parámetros de barra.
TDES	Tiempo de despeje del disturbio.
TMAX	Tiempo máximo del estudio.
KLE	Valor que indica el tipo de falla a analizar.

B I B L I O G R A F I A

1. ANDERSON P., ANALISIS OF FAULTED POWER SYSTEM, ISUP, 1973.
2. CRARY S., POWER SYSTEM STABILITY, GENE, 1945.
3. ELGERD O., ELECTRIC ENERGY SYSTEM THEORY, McGRAW-HILL, 1971.
4. KIMBARK E., POWER SYSTEM STABILITY, JOHN WILEY, 1950, VOL.I.
5. McCracken D., METODOS NUMERICOS Y PROGRAMACION FORTRAN IV, LIMUSA-WILEY, 1971.
6. RALSTON A., INTRODUCCION AL ANALISIS NUMERICO, LIMUSA - WILEY, 1970.
7. STAGG AND EL-ABIAD, COMPUTER METHODS IN POWER SYSTEM ANALYSIS, McGRAW-HILL, 1970.
8. STANTON R., NUMERICAL METHODS FOR SCIENCE AND ENGINEERING, PRENTICE-HALL, 1967.
9. STEVENSON W., ELEMENTS OF POWER SYSTEM ANALYSIS, McGRAW-HILL, 1962.
10. VENIKOV V., TRANSIENT PHENOMENA IN ELECTRICAL POWER SYSTEMS, PERGAMON PRESS, 1974.